


GENEL DÖKÜMCÜLÜK BİLGİSİ



MİLLÎ
EDİTÖR
MİLLÎ EĞİTİM
BİLGİSİ

Yazarlar :

Sabri
FIDANER

Süleyman
CELİK

Halil
DOĞMUS

Cumhur
SUZEN

Ali Duray
DURAN

Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Döküm Bölümü
Öğretim Üyeleri

No 6456

F. 110 Lira

SATIŞ VE DAĞITIM YERİ: İstanbul'da Devlet Kitapları
Müdürlüğü ve İllerde Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevleri

MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ — İSTANBUL 1979

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI



MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KİTAPLARI
ETÜD VE PROGRAMLAMA DAİRESİ YAYINLARI NO. 44

ORTA DERECELİ ENDÜSTRİYEL TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI

GENEL DÖKÜMCÜLÜK

BİLGİSİ Ferit BALTAÇI

TEMEL DERS KİTABI

CİLT: 2

15.10.1982

Yazarlar :

Sabri Süleyman Halil Cumhur Ali Duray
FİDANER ÇELİK DOĞMUS SÜZEN DURAN

Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Döküm Bölümü
Öğretim Üyeleri

BİRİNCİ BASILIS



DEVLET KİTAPLARI

MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ — İSTANBUL 1979

Ö N S Ö Z

"Genel Dökümcülük Bilgisi Cilt I"de Döküm Endüstrisinin **gerek** yurdumuz ve gerekse diğer ülkeler için ne kadar önemli bir endüstri kolu olduğu anlatılmıştır.

Yurdumuz döküm endüstrisinin ileri bir düzeye gelmesi için en büyük uğraşı, hiç kuşkusuz emeği ve teknoloji bilgisi ile çalışarak, istenilen düzeye ulaşırma çabasında olanlar vermektedir. Çalışanların katkıları ile bu amaca ulaşmak ancak, endüstri gelişmiş ülkelerin teknoloji uygulamalarını ve yeniliklerini iyi izlemek ve bize uygun olanlarını yurdumuzda da uygulamaya koymakla gerçekleştirilecektir. Bu da, teknolojisi ileri olan ülkeleri ve yayınlarını yakından takip etmek ve yapılanları izlemek ile olabilir. Ancak bunu bireysel olarak takip etmek çeşitli nedenlerle her zaman mümkün olamaz.

Yurdumuz dökümcülerinin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, uygulamalarının daha bilinçli ve verimli olmasını sağlamak, ülkemiz yararları bakımından zorunludur. Bunun en iyi ve en etkili yolu ise yayılardır. Ancak yurdumuzda, dökümcülük hakındaki yayınlar yeterli olamamış veya ilgilenenlere yeterli bilgiyi verememiştir. Bunun bir gerçek olduğu da, son birkaç yıldır bu endüstri kolu için yayınlanan eserlerin, diğer endüstri kollarından daha çok sayıda olması ile görülmektedir. Fakat her yayın, dökümcülük mesleğinin gereksinim duyduğu bütün konuları değil, belli birkaç konuyu içermektedir.

Bakanlığınızın öncülüğü ile yakın tarihte başlatılmış olan bu çalışmalar, hemen her meslek konusunda olduğu gibi, dökümcülük mesleğini de içermektedir. Bu çalışmalar, iyi bir programlama ile her geçen gün biraz daha gelişmektedir.

Yapılan programlar ve istenilen kalifiye dökümcülerin yetişmesi göz önünde tutularak; Dökümcülük meslesi bir bütün olarak analiz edilmiş ve mesleğin gereksinim duyduğu beceri ve teknoloji bilgisine sahip elemanların yetiştirilmesi planlanmıştır. Bu plan gereğince, önce Endüstri Meslek Liselerinin IX, X, XI. nci sınıfları atelye çalışmalarında uygulanmak üzere, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Döküm Bölümü Öğretim Üyelerinden Ali Duray DURAN, Süleyman ÇELİK, Cumhur SÜZEN tarafından DÖKÜMCÜLÜK I, II, III. ncü sınıfları için İŞ ve İŞLEM YAPRAKLARI hazırlanmıştır. Bunun devamı olarak, Endüstri Meslek Liseleri ile Endüstride çalışanların teknolojik bilgilerinden doğacak noksanlıklarını gidermek ve bilinenleri daha çok geliştirmek için "Genel Dökümcülük Bilgisi Cilt I, II, III" adı ile kaynak kitapların hazırlanmasına geçilmiştir. Bu kaynak kitaplardan Cilt I, 1978 yılında yayımlanmıştır. Genel Dökümcülük Bilgisi Cilt II ise, bu çalışmaların bir devamıdır.

"Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayınlanamaz.

Millî Eğitim Bakanlığı Talimat ve Terbiye Kurulunun 29/6/1979 tarih ve 141 Sayılı Kararı ile Temel Ders Kitabı olarak kabul edilmiş, ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü'nün 18/7/1979 Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü'nün 18/7/1979 tarih ve 6279 sayılı emriyle birinci defa olarak 7500 adet basılmıştır.

"Genel Dökümcülük Bilgisi Cilt II" 12 Bölümden oluşmaktadır. Konuların işlenmesi, Dökümcülükte Kullanılan Yakacaklardan başlayıp Ferro-Alaşımları ile bitmektedir. Genel Dökümcülük Bilgisi Cilt I ve Cilt II'deki konular dikkatlice incelenirse; Dökümcülük mesleğinin gereksinim duyduğu teknolojik konuların bir bütün halinde işlenmekte olduğu görülecektir. Cilt I ve Cilt II'de bulunmayan diğer konular ise, aynı yazarlarca hazırlanmakta olan "Genel Dökümcülük Bilgisi Cilt III" te verilecektir. Cilt III' ün tamamlanması ile gerek Endüstri Meslek Liseleri Döktüm Bölümü öğrencileri ve gerekse Endüstride Dökümcülük mesleğinde çalışanlar ile ayrıca dökümcülük mesleğine ilgi duyan okuyucular, dökümcülük hakkında oldukça geniş bilgi sahibi olacaklardır.

Eserin, Dökümcülük mesleğinde çalışanlara ve çalışacak olanlara yararlı olmasını dileriz.

ANKARA — 1979

Sabri FİDANER
Şüleyman ÇELİK
Halil DOĞMUŞ
Cumhur SÜZEN
Ali Duray DUBAN

İÇİNDEKİLER

KONU	Sayfa No.
BÖLÜM 1 DÖKÜMCÜLKTE KULLANILAN YAKACAKLAR	1
1.1 Yakacak ve Yanmanın Tanıtımı	1
1.2 Isı ve Sıcaklık	2
a) Tanımları	3
b) Yanma İisisi	3
1.3 Yakacakların Bölümlenmesi	4
1 — Kati Yakacaklar	4
A — Doğal Kati Yakacaklar	4
a) Odun	4
b) Kömürler ve Kömürleşme	6
I) Antrasit	6
II) Taş Kömürü	6
III) Linyit Kömürü	7
IV) Turba Kömürü	7
B — Yapay Kati Yakacaklar	7
a) Odun Kömürü	8
b) Kok Kömürü	8
2 — Sivi Yakacaklar	12
A) Ham Petrolün Damıtılması ile Elde Edilen Sivi Yakacaklar	12
B) Şist Katranının Damıtılması ile Elde Edilen Sivi Yakacaklar	15
C) Linyit Katranının Damıtılması ile Elde Edilen Sivi Yakacaklar	15
D) Taş Kömürüün Damıtılması ile Elde Edilen Sivi Yakacaklar	16

KONU	Sayfa No.
E) Taş Kömürün Sivilastırılması ile Elde Edilen Sıvı Yakacaklar	16
F) Gaz Yakacaklarına Sivilastırılması ile Elde Edilen Sıvı Yakacaklar	17
G) Bitkilerden Elde Edilen Sıvı Yakacaklar	17
3 — Gaz Yakacaklar	18
A — Doğal Gaz Yakacaklar	18
B — Yapay Gaz Yakacaklar	18
a) Hava Gazi	18
b) Jeneratör Gazi	19
c) Yüksek Firm Gazi	19
Sorular	20
BÖLÜM 2 İSİYA DAYANIKLI GEREÇLER	21
2.1 Tanıtılması	21
2.2 Özellikleri	21
2.3 Seçimi	22
2.4 Bölümlenmesi	22
1 — Tuğlalar	22
A — Asidik Tuğlalar	23
a) Ateş Tuğlaları	23
b) Silis Tuğlaları	25
B — Bazik Tuğlalar	26
a) Mağnezit Tuğlaları	26
b) Dolomit Tuğlaları	26
C — Nötr Tuğlalar	27
a) Krom Tuğlaları	27
b) Karbon Tuğlaları	27
2 — Harçlar	28
2.5 İsiya Dayanıklı Gereçlerin Ergime Derecelerinin Ölçülmesi	29
2.6 Yurdumuzdaki İsiya Dayanıklı Gereç Yapımı	32
Sorular	35

KONU	Sayfa No.
BÖLÜM 3 DEMİR VE ELDE EDİLMESİ	37
3.1 Giriş	37
3.2 Yüksek Firm	39
3.3 Yüksek Firmının Çalışması	42
1 — Kurutma Bölgesi	42
2 — İndirgeme (Redükleme) Bölgesi	42
3 — Ergime Bölgesi	42
Sorular	47
BÖLÜM 4 DÖKÜM OCAKLARI	49
4.1 Genel Bilgiler ve Bölümleme	49
4.2 Alev Ocakları	51
4.3 Döher (Rotatif), Ocakları	54
4.4 Konverter	57
1 — Tanıtılması	57
2 — Bölümleri	58
a) Gövde	59
b) Ağız	60
c) Yataklar	60
d) Hava Delikleri	60
e) Taban	60
f) Astar	60
3 — Kuruluşu	61
4 — Çalışması ve Yönetimi	62
4.5 Oksijen Konverteri	65
1 — Tanıtılması	65
2 — Çalıştırılması	66
4.6 Siemes - Martin Ocağı	68
1 — Tanıtılması	68
2 — Bölümleri	70
a) Taban	70

KONU	Sayfa No.
b) Ocak Duvarları	70
c) Tavan	72
d) Isıtıcılar	72
e) Yön Değiştirme Düzeni	72
3 — Siemes Martin Ocağının Çalışması	72
a) Yükleme	72
b) Ergime ve Aritma	73
c) Pota Çeliği Yapımı	74
4.7. Pota Ocakları	75
1 — Tanıtılması	75
2 — Bölümlemeleri	75
a) Kok Kömürü ile Çalışan Pota Ocakları	75
I) Yer Ocakları	75
II) Döner Pota Ocakları	80
b) Sıvı Yakacaklarla Çalışan Pota Ocakları	83
c) Gaz Yakacaklarla Çalışan Pota Ocakları	87
d) Elektrikle Çalışan Pota Ocakları	89
4.8 Elektrik Ocakları	90
1 — Tanıtımları ve Yararları	90
2 — Bölümlemeleri	91
a) Ark Ocakları	91
b) Direnç Ocakları	95
c) Endüksiyon Ocakları	97
3 — Astarlanmaları	101
Sorular	102
BÖLÜM 5 KUPOL OCAĞI	103
5.1 Kupol Ocağının Tanıtılması	103
5.2 Tarihçesi	105
5.3 Çeşitleri	105
5.4 Bölümleri ve Ana Ölçüleri	106

KONU	Sayfa No.
1 — Ocak Gövdesi	106
a) Hava Delikleri	110
b) Hava Kuşağı	117
2 — Pota Kismı	119
a) Curuf Deliği	121
b) Maden Alma Deliği	121
c) Maden Alma Oluğu	123
d) Ateşleme (Onarım) Kapısı	124
e) Ocak Tabanı	125
f) Boşaltma Kapağı	126
g) Ocak Altı ve Ayaklar	126
3 — Baca	128
a) Yükleme Kapısı	128
b) Kırılcılık	128
5.5 Kupol Ocağının Yapısı	132
1 — Ocak Zarfı	132
2 — Ocak Astarı	133
3 — Ocak Astarının Onarılması	137
5.6 Kupol Ocağının Yükleme Düzeni	139
1 — Gereğ Parkının Düzenlenmesi	140
2 — Yükleme Yeri ve Yüklemenin Düzenlenmesi	141
5.7 Kupol Ocağının Çalışması	146
1 — Yanma ve Ergime Olayları	146
2 — Ocağa Gönderilen Havanın Debisi, Hızı ve Basıncı	149
3 — Ergitilen Dökme Demirin Bileşim Değişmeleri	151
5.8 Kupol Ocağının Yönetimi	153
1 — Ocağın Yakılması	153
2 — Yataklı Kokunun Hesaplanması	155
3 — Ocağın Yüklenmesi ve Vezin Miktarının Hesaplanması	156
a) Ocağın Yüklenmesi	156
b) Vezin Miktarının Hesaplanması	157

KONU	Sayfa No.	KONU	Sayfa No.
I) Kok Miktarı	157	5.9 Depolu Kupol Ocağı	181
II) Kireçtaşı Miktarı	158	1 — Tanıtılması	181
III) Maden Vezinleri	159	2 — Yapısı ve Ana Ölçüleri	181
IV) Vezinlerin Hesaplanması Ait Örnek	161	3 — Yakılması ve Yönetimi	184
c) Kupol Ocağında Alışım Yapılması	161	4 — Çalışma Aksaklıkları	184
4 — Ergitme İşlemleri	164	5.10 Sicak Havalı Kupol Ocağı	185
a) Maden Alma Deliğinin Kapatılması	164	1 — Tanıtılması ve Özellikleri	185
b) İlk Madenin Alınması	165	2 — Sicak Havalı Kupol Ocağının Yararları	187
c) Maden Alma Aralıkları	166	3 — Sicak Havalı Kupol Ocağının Sakincaları	187
d) Curuf Deliğinin Durumu	166	Sorular	191
e) Ergitmenin Durdurulması	167	BÖLÜM 6 POTALAR	193
f) Pekiştirme Koku	167	6.1 Tanıtılması	193
g) Ergitmenin Sonuçlanması	167	1 — Taşıma Potaları	193
5 — Kupol Ocağında Çalışmaların Denetlenmesi	168	a) El Potaları	193
a) Sıvı Madenin Sıcaklığının Ölçülmesi	168	b) Vinç Potaları	195
b) Çil Deneyi (Chill Test)	168	c) Arabalı Potalar	197
c) Akıçılık Deneyi	172	d) Özel Potalar	197
d) Baca Gazi Analizi	173	I) Askı Potaları	198
e) Gözlem ve Görgülere Dayanarak Yapılan Denetlemeler	174	II) Depo Potaları	200
6 — Kupol Ocağında Çalışma Aksaklıkları	175	III) Tıkaçlı Potalar	201
a) Ocak Çatması	175	IV) Curuf Potaları	204
b) Ocak Gövdesinin Delinmesi	176	6.2 Potaların Astarlanması	204
c) Ergime Bölgesinin Düşmesi	176	6.3 Potaların Kurutulması	206
d) Maden Alma Deliğinin Donması	177	Sorular	207
e) Ocak Tabanının Delinmesi	177	BÖLÜM 7 DÖKME DEMİRİN TANITILMASI	209
f) Madenin Soğuk Gelmesi	177	7.1 Giriş	209
g) Hava Deliklerinin Curufla Tıkanması	177	7.2 Dökme Demirin Tarifi	209
h) Yükleme Kapısından Alevler Görülmesi	177	7.3 Dökme Demirin Sınıflandırılması	210
i) Hava Delikleri Üzerinde Kemer Meydana Gelmesi	178	1 — Beyaz Dökme Demir	210
j) Ergimenin Durması	178	2 — Grafitli (Esmer-Gri) Dökme Demir	210
7 — Dökme Demirin Kükkürt ve Oksidinin Giderilmesi	178	a) Lamel Grafitli Dökme Demir	211
8 — Ağ Diagramı	179		

KONU	Sayfa No.
b) Küresel Grafitli Dökme Demir	211
c) Ostenitik Dökme Demir	211
3 — Benekli Dökme Demir	211
4 — Temper Dökme Demir	212
a) Siyah Temper Dökme Demir	212
b) Beyaz Temper Dökme Demir	212
5 — Hızlı Soğutulmuş (Çil Uygulanmış) Dökme Demir	212
6 — Özel Dökme Demir	213
a) Az Alaşımılı Özel Dökme Demir	213
b) Yüksek Alaşımılı Özel Dökme Demir	213
7.4 Dökme Demirlerin Kimyasal Bileşimi	213
7.5 Dökme Demirlerin Bileşiminde Bulunan Elementler	216
1 — Karbon	216
2 — Silisyum	217
3 — Manganez	217
4 — Fosfor	218
5 — Kükürt	219
7.6 Dökme Demirlerin Yapı Bileşenleri (Mikro Yapısı)	219
1 — Grafit	219
2 — Sementit	220
3 — Ferrit	220
4 — Perlit	221
5 — Austenit	222
6 — Steadit	222
7 — Ledebürüt	222
8 — Mangansulfür	223
7.7 Karbon-Silisyum ve Soğuma Hızının Mikro Yapıya Etkileri	223
7.8 Dökme Demirlerde Grafitleşme ve Grafit Tipleri	225
7.9 Dökme Demirlerin Özellikleri	226
1 — Beyaz Dökme Demirler	227
2 — Hızlı Soğutulmuş (Çil Uygulanmış) Dökme Demirler	227
Sorular	229
BÖLÜM 8 ESMER (GRİ) DÖKME DEMİR	230
8.1 Esmer Dökme Demirin Tanıtımı	230
8.2 Esmer Dökme Demirin Kimyasal Bileşimi	230
8.3 Esmer Dökme Demirin Bileşiminde Bulunan Elementler	231

KONU	Sayfa No.
1 — Karbon	231
2 — Silisyum	232
3 — Manganez	232
4 — Fosfor	232
5 — Kükürt	232
8.4 Esmer Dökme Demirin Yapı Bileşenleri (Mikro Yapısı)	232
1 — Grafit	233
2 — Ferrit	233
3 — Perlit	234
4 — Sementit	234
5 — Steadit	234
6 — Mangansulfür	235
8.5 Esmer Dökme Demire Katılan Maddeler ve Etkileri	235
1 — Silisyum	235
2 — Manganez	236
3 — Nikel	236
4 — Krom	237
5 — Molibden	238
6 — Bakır	238
7 — Alüminyum	238
8 — Titanyum	240
8.6 Esmer Dökme Demirin Özellikleri	240
1 — Esmer Dökme Demirin Akıcılığı	240
2 — Esmer Dökme Demirin Sertliği	242
3 — Esmer Dökme Demirin Çekme Dayanımı	243
4 — Esmer Dökme Demirin Aşınma Dayanımı	243
8.7 Yüksek Dayanımlı (Soy) Dökme Demirler	243
8.8 Aşınanmış Dökme Demirler	244
8.9 Esmer Dökme Demirin Isıl İşlemi	244
1 — İşlenebilme Özelliğini Artırmak	245
2 — Aşınma Dayanımını Artırmak	245
3 — Çekme Dayanımını Artırmak	245
8.10 Esmer Dökme Demirin Ergitimi	245
Sorular	247
BÖLÜM 9 DÖKME ÇELİKLER (ÇELİK DÖKÜMLER)	249
9.1 Giriş	249

KONU	Sayfa No.
9.2 Çelik ve Sınıflandırılması	250
1 — Kütle Çelikleri	250
2 — Sade Karbonlu Çelikler (Alaşimsız Çelikler)	251
3 — Kalite Çelikleri	251
4 — Asal Çelikler	251
5 — Alaşımılı Çelikler	252
6 — Otomat Çelikleri	252
9.3 Karbonlu Çelikler	252
9.4 Dökme Çelik (Çelik Döküm)	253
9.5 Dökme Çeliğin Çeşitleri ve Kimyasal Bileşimi	254
1 — Alaşimsız Dökme Çelikler	254
2 — Alaşımılı Dökme Çelikler	255
9.6 Dökme Çeliklerin Bileşiminde Bulunan Elementler	255
1 — Karbon	255
2 — Silisyum	255
3 — Manganez	256
4 — Fosfor	256
5 — Kükürt	256
9.7 Dökme Çeliklerin Yapı Bileşenleri (Mikro Yapı)	256
9.8 Dökme Çeliklerde Kalıp Uygulaması	258
9.9 Dökme Çeliklerde Döküm Hataları	261
1 — Gözenekler	261
2 — Dökülen Pargaların Çatlaması	261
3 — Ergimmiş Madenin Kalıp Kumuna Girmesi	262
4 — Seroksitler	263
9.10 Çelik Dökümlerinin Kalıp ve Maça Boyaları	263
9.11 Çelik Dökümlerinin Akıcılığı	264
9.12 Dökme Çeliğin Ergitimi ve Ergitme Ocakları	264
9.13 Çelik Döküme Katılan Maddeler ve Etkileri	266
1 — Silisyum	267
2 — Manganez	267
3 — Alüminyum	267
4 — Bakır	268
5 — Nikel	268
6 — Krom	268

KONU	Sayfa No.
7 — Vanadyum	269
8 — Molibden	269
9 — Wolfram (Tungsten)	269
10 — Titanyum	270
9.14 Özel Çelik Dökümler	270
1 — Krozyona Dayanıklı Çelik Dökümler	270
2 — Manyetik Olmayan Çelik Dökümler	271
3 — Sıcağa Dayanıklı Çelik Dökümler	272
4 — Soğuğa Dayanıklı Çelik Dökümler	274
5 — Dökme İslah Çelikler	274
9.15 Çelik Dökümlere Uygulanan Isıl İşlemleri	275
1 — Sertleştirme	275
2 — Menevişleme	275
3 — Normalleştirme Tavı	275
4 — Yumuşatma Tavı	277
5 — Gerilim Giderme Tavı	277
6 — İslah Etme	277
7 — Yüzey Sertleştirme	277
9.16 Çelik Dökümlerin Isıl İşlemlerinde Kullanılan Tav Fırınları Sorular	277
BÖLÜM 10 TEMPER DÖKME DEMİR	283
10.1 Temper Demirin Tanıtılması	283
10.2 Kimyasal Bileşimi	285
10.3 Döküm Tekniği Özellikleri	286
10.4 Ergitme Ocakları	288
10.5 Temperleme Fırınları	288
10.6 Siyah Temper Döküm	290
1 — Birinci Yumuşatma İşlemi	291
2 — İkinci Yumuşatma İşlemi	291
3 — Üçüncü Yumuşatma İşlemi	292
4 — Siyah Temper Dökme Demirin Özellikleri	292
10.7 Beyaz Temper Dökme Demir	292
10.8 Dekarbürizasyon	293
10.10 Gaz Karışımlı ile Dekarbürizasyon	295
10.11 Beyaz Temper Dökme Demirin Özellikleri	295

KONU	Sayfa No.
10.12 Temper Dökme Demirin Kullanma Alanları	295
Sorular ,	297
BÖLÜM 11 KÜRESEL GRAFITLİ DÖKME DEMİR	299
11.1 Küresel Grafitli Dökme Demirin Tanıtılması	299
11.2 Küresel Grafitin Oluşumu	300
11.3 Küresel Grafitli Dökme Demirin Yapılışı	301
1 — Kimyasal Bileşim	301
2 — Küreleştirci Gereçler	302
3 — Ergitme ve Kükürt Giderme	303
a) Soda ile Kükürt Giderilmesi	304
b) Kireçtaşısı ile Kükürt Giderilmesi	305
c) Kalsiyum Karbür ile Kükürt Giderilmesi	305
4 — Küreleştirmeye İşlemelerde Uygulanan Yöntemler	305
a) Potada İşlem	305
b) Daldırma Yöntemi	308
c) Ufleme Yöntemi	310
d) Kalıpta İşlem	310
e) Konverter Yöntemi	311
11.4 Küresel Grafitli Dökme Demirin Mikro Yapısı	312
11.5 Döküm Tekniği	313
11.6 Isıl İşlemeler	314
11.7 Küresel Grafitli Dökme Demirin Kullanma Alanları	315
Sorular ,	320
BÖLÜM 12 FERRO ALAŞIMLARI	321
12.1 Ferro Alışmalarının Tanıtımı	321
1 — Ferro - Silisyum	321
2 — Ferro - Manganez	322
3 — Ferro - Krom	323
4 — Ferro - Molibden	323
5 — Ferro - Wolfram	324
6 — Ferro - Fosfor	324
7 — Ferro - Vanadyum	324
Sorular	325
TERİMLER SÖZLÜĞÜ	327
KAYNAK KİTAPLAR	333
İNDEKS	335

DÖKÜMCÜLKTE KULLANILAN YAKACAKLAR

1.1 — YAKACAK VE YANMANIN TANITIMI:

Yakıldıkları zaman ısı veren gereçlere YAKACAK denir. Ancak her ısı veren gereç yakacak sayılmaz.

Isı veren bir gerecin yakacak olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gereklidir.

- a — Yanma ısısı yüksek olmalıdır.
- b — Yandığı zaman canlılar için zararlı etki yapmamalıdır.
- c — Kullanıldığı yere uygun gelmelidir.
- d — Ekonomik olmalıdır.

Yakacaklar oksijen bulunan bir ortamda ısındırlarsa oksijenle birleşirler, yani oksitlenirler. Bu oksitlenme olayının ısı ve ışık verecek şekilde olmasına YANMA denir. Oksitlenme olayı ısı ve ışık vermeden meydana gelirse bunada YAVAŞ YANMA denir. Örneğin: demirin paşlanması.

Yukarıda belirtildiği gibi; yakacakların yanabilmesi için belli bir sıcaklık derecesine kadar ısınmaları gereklidir. Her yakacak için değişik olan bu sıcaklığı ATEŞ ALMA SICAKLIĞI denir.

ATEŞ ALMA SICAKLIĞINA KADAR ısınan katı ve sıvı yakacaklar genel olarak gaz haline dönüşüp oksijenle birleşerek yanarlar. Bazı yakacakların ateş alma sıcaklıkları Tablo 1.1de verilmiştir.

Tablo 1.1 Bazı Yakacakların Ateş Alma Sıcaklıkları

Yakacağın adı	Ateş alma sıcaklığı °C
Odun	250 — 300
Linyit kömürü	250 — 450
Taş kömürü	325 — 500
Odun kömürü	250 — 360
Kok kömürü	640 — 740
Ham petrol	400
Benzin	415 — 460
Hava gazi	800
Metan	650 — 750

1.2 — ISI VE SICAKLIK :


Isı ve sıcaklık çok kere birbirleri ile karıştırılmakta, hatta aynı oldukları bile söylenebilmektedir. Isı ve sıcaklık birbirlerine bağlı fakat ayrı seylerdir. Böyle oldukları, tanımları ve birimleri ile belirleneceği gibi, basit bir deneyle de anlaşılır.

a) Tanımları :

Isı : Bir enerjidir, yani iş yapabilme yeteneği vardır. Örneğin, bir buhar makinasının çalışması. Isı Kalorimetre ile ölçülür. Birimi kaloridir.

Sıcaklık : Herhangi bir yerin veya cismin taşıdığı ısı miktarını gösteren bir değerdir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Birimi derecedir.

Isı ile sıcaklık arasındaki fark aşağıdaki deneyle açıklanabilir. Şekil 1.1 de görüldüğü gibi birbirinin aynı iki cam balon alalım. Birinci balona 250 gr. ikinci balona ise 500 gr. su koyalım, her ikisine de birer termometre koyarak sıcaklıklarını ölçelim ve aynı sıcaklıkta olmalarına dikkat edelim. (20°C olsun). Balonların altına tartımları belli ispirto ocaklarını koyarak yakalım ve suları ısıtmaya başlayalım. Her iki termometredeki sıcaklık örneğin 70°C olunca ispirto ocaklarını söndürelim ve tekrar tartalım. 500 gr. suyu 20°C den 70°C a yükseltmek için yakılan ispirtonun, diğerinin iki katı olduğunu görürüz. Burada balonlara verilen ısı miktarları değiştiği halde sıcaklıkları değiştirmi. Bu basit deney, ısı ve sıcaklığın aynı olmadığını gösterir.



Sekil 1.1. Isı ve sıcaklığın farkı

a — Cam balon. c — İspirto ocağı.
b — Termometre. d — Bağlama düzeni.

b) Yanma Isısı :

Bir yakacağın birim miktarının tamamen yanması ile verdiği ısı miktarı o yakacağın YANMA ISISI denir.

Isı birimi kaloridir. Küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır.

I) Küçük kalori : Normal şartlarda 1 gr. saf suyun sıcaklığını 1°C ($+ 14.5^{\circ}\text{C}$ tan $+ 15.5^{\circ}\text{C}$ a kadar) artırmak için verilen ısı miktarına KALORİ denir. Bu da (Cal) simbolü ile gösterilir.

II) Büyük kalori : Küçük kalorinin 1000 katına, BÜYÜK KALORİ denir ve (K. cal) simbolü ile gösterilir.

Katı ve sıvı yakacakların yanma isileri kalori metre kabı ile ölçülür. Bazı yakacakların yanma isileri Tablo 1.2 de görülmektedir.

Tablo 1.2 Bazi Yakacakların Yanma Isileri

Yakacağın adı	Yanma isisi Kcal/Kg. veya Kcal/m ³
Odun	3600 — 4000
Turba kömürü	2000 — 3000
Linyit kömürü	2500 — 5500
Taş kömürü	4500 — 7500
Antrasit	7300
Odun kömürü	6500 — 7500
Erğitme koku	7000 — 8000
Taş Kömürü Kokları Gaz koku	6900 — 7500
Sömi kok	6500 — 7000
Ham petrol	10200
Benzin	11400
Gaz yağı	11000
Motorin	10500
Mazot	10400
Fueloil	10200
Yer gazı	8500
Hava gazı	4200 — 6000
Jeneratör gazı	1400 — 2500
(L.P.G.) Likit petrol gazı	23000

1.3 — YAKACAKLARIN BÖLÜMLENMESİ :

Yakacaklar genel olarak üç bölüme ayrılır.

- 1 — Katı yakacaklar.
- 2 — Sıvı yakacaklar.
- 3 — Gaz yakacaklar.

Yakacaklar elde ediliş sekillerine göre de; Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tablo 1.3 de yakacakların genel bölümlemesi görülmektedir.

1 — KATI YAKACAKLAR :

Yukarıda belirttiğimiz gibi katı yakacaklar da, doğal, yapay ve kırıntı yakacaklar olmak üzere bölmelere ayrılırlar.

A — DOĞAL KATI YAKACAKLAR :

a) **Odun**: İnsanların ateşten faydalananmasını öğrendikleri zamandan beri yakacak olarak kullanılmaktadır. Günümüzde, odun kaynaklarının azalması ve ısı değeri yüksek diğer yakacakların bulunması ile eski önemini kaybetmiştir. Yine de yakacak olarak kulianıldığı yerler az değildir.

Odun, ağaç kütüklerinin ve dallarının küçük parçalarına denir. Keste yapımına elverişli olmayan ağaçların doğranması ile elde edilir. Yeni kesilen bir ağaçın su miktarı yüksektir. (ağırlığının % 60'ı kadar.) Kurutulmuş odunlarda ise bu miktar % 10—20 ye kadar düşer. Kuru bir odun % 30 linyin ve % 70 sellüöz maddesinden meydana gelir. Bunlardan başka az miktarda çeşitli madensel tuzlarda bulunur. Odunun yanma ısısı 3600—4000 Kcal/Kg. dir. Ateş alma sıcaklığı ise 250—300°C dir. Sert ağaçların (meşe, gürgen, karaağaç, ceviz, dişbudak gibi) odunu korıtmaktığı için yumuşak ağaçlara nazaran tercih edilirler.

Dökümçülükte odun, kokla çalışan ergitme ocaklarının tutulurulmasında, kalıp ve maça fırınlarının yakılmasında, bazı kahpların kurutulmasında, potaların ısıtmasında ve tamburlama işleminde (sert ağaçlar) kullanılır.

YAKACAKLAR		
I. KATI YAKACAKLAR	II. SIVI YAKACAKLAR	III. GAZ YAKACAKLAR
1. Doğal katı yakacaklar	1. Ham petrol ve bunun damıtma ürünler. 2. Sıvı katran ve bunun damıtma ürünler. 3. Linyit katram ve bunun damıtma. 4. Taşkömür katram ve bunun damıtma ürünler. 5. Taşkömürün sıvılaştırılması ile elde edilen sıvı yakacaklar. 6. Gaz yakacılarından elde edilen sıvı yakacaklar. 7. Bitkilerden elde edilen sıvı yakacaklar.	Yakacak olmayan cisimlerden elde edilen gaz yakacaklar Yer gazı Doğal gaz yakacaklar Yapay gaz yakacaklar Sıvı yakacaklardan elde edilen gaz yakacaklar Aerogen gazı Hidrojen Asetilen Kati yakacaklar dan elde edilen gaz yakacaklar Jeneratör gazı yüksek фирм gazı edun gazı Hava gazı
2. Yapay katı yakacaklar		
a. Odun kömür b. Koklar c. Brıketler d. Taşkömür e. Antrasit		
3. Kuruń ya- kacaklar		
	Testere talası, yonga, kömür tozu, pırina, çesitli süp- rıntı ve, ar- ıklar.	

Tablo 1.3 Yakacakların Genel Bölümlemesi

b) Kömürler ve Kömürleşme : Kömürler bitkisel maddelerin fosilleşmesinden meydana gelmektedir. Bitkiler ve ağaçlar çok eski zamanlarda yetişikleri yerler, göller veya deniz kenarlarında çeşitli tabiat olayları ile birlikte toprak altında kalmışlardır. Üstündeki toprağın basıncı, sıcaklık, bakterilerin etkisi ve uzun bir zaman boyunca, kimyasal ayrışmalara uğrayarak kömürleri meydana getirmiştir. Bitkilerin özelliği ve oluşum süresinin uzunluğuna göre kömürler değerlendirilirler.

En eski kömürler karbonca daha zengin olurlar. Karbon oranının yükseliği yanma isalarında yükselteceğinden, yakacak olarak değerleri artar.

Oluşum sırasında göre en eski kömür ANTRASİT'tir. Ondan sonra ÇOKMURU ve LİNYİT gelir. En yakın zamanda oluşan da TURBATAS KÖMÜRÜ

I) Antrasit : Maden kömürleri içerisinde en eski olanıdır. Parlak siyah renkli sert bir kömür olup özgül ağırlığı $1.4 - 1.7 \text{ Kg/dm}^3$ arasındadır. Bileşiminde yaklaşık % 80 den fazla sabit karbon olup, yanma isisi % 7300 - 8000 Kcal/Kg. kadardır. Kısa bir alevle yanar. Taş kömüre göre demir endüstrisine daha uygundur. Çünkü içerisinde fosfor ve kükürt gibi zararlı maddeler yoktur.

Dünya üzerinde pek yaygın olmayan bir kömürdür. Yurdumuzda hala çıkarılmamaktadır.

II) Taş Kömürü : Antrasitten daha yeni bir kömürdür. Doğal (tabii) katı yakacakların en önemlididir. Parlak siyah veya mat renkte olup, Özgül ağırlığı yaklaşık 1.3 Kg/dm^3 dir. Bileşiminde % 74 - 96 karbon, % 11 - 34 uçucu madde, % 15 kadar su bulunur. Yanma isisi 4500 - 7500 Kcal/Kg. dir. Hava gazi, kok ve ham katran elde etmeye elvermiştir. Ateş alma sıcaklığı $325 - 500^\circ\text{C}$ arasındadır ve uzun bir alevle yanar.

Dökümculükte sabit ve döner alev ocaklarında yakacak olarak kullanılır. Ergitme amaçlarında kullanılan kömürlerin kükürt miktarı % 1.25 den fazla olmamadır.

Yurdumuzun Karadeniz Bölgesinde ve bilhassa Zonguldak ve yöresinde halen işletilen taş kömürü yatakları vardır.

Dökümculükte; ergitme amaçlarında ve kalıp kumlarında katkı maddesi olarak taş kömürünün tozu kullanılır. Yatağından çıkarılan taş kömürü yıkanıp, yabancı maddelerinden arıtıldıktan sonra, kurutulur. Damitma işlemi过后, tane boyutları ölçülerek toz haline getirilir. İnce taneli ha sonra çeşitli değişimlerde öğütülerek toz haline getirilir. İnce taneli yüksek ve kolayca yanarlar. Yanmadan en yüksek ve en iyi pülverize olur. Yanmadan alınırlar. % 75'i 200 No. lu elekten geçen toz kömürden alınır.

Toz kömürlerin incelik numaraları aşağıdaki gibidir:

Kaba	% 85-88	100 No. lu elekten geçen miktar
	% 55-65	200 No. lu elekten geçen miktar
Ince	% 88-92	100 No. lu elekten geçen miktar
	% 60-70	200 No. lu elekten geçen miktar
Cok ince . . .	% 95-98	100 No. lu elekten geçen miktar
	% 80-90	200 No. lu elekten geçen miktar

İnce taneli toz kömürlerin depo edilmesinde özen gösterilecek en önemli husus, kendi kendine içten yanmasını önleyici tedbirlerin alınmasıdır.

III) Linyit Kömürü : Taş kömüründen daha sonra oluşmuş bir kömürdür. Bileşiminde fazla miktarda kükürt bulunması ve yanma isisinin az olması nedeniyle ergitme işlerinde kullanılmaz. Yurdumuzun başta Kütahya (Tuncbilek, Tavşanlı) ve Manisa (Soma, Kirkağaç) olmak üzere değişik yörelerinde geniş yataklar halinde bulunmaktadır. Buralardan çıkarılan linyit kömürü, evlerde ve işletmelerde çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.

IV) Turba Kömürü : En yakın zamanda oluşan kömürlerdir. Yanma isları çok az olduğu için, ancak çıkarıldıkları yerlerde yakacak olarak kullanılırlar.

B — YAPAY KATI YAKACAKLAR :

DAMITMA : Yapay katı yakacaklara geçmeden önce damıtmayı kısaca tanıyalım.

Birbiri ile karışmış ve kaynama noktaları ayrı ayrı olan maddeleri, buharlaştırmak suretiyle birbirinden ayırmaya DAMITMA denir. Damıtma yaşı ve kuru olmak üzere ikiye ayrılır. Sıvı maddelerin damıtılmasına yaşı damıtma denir. Suyun ısıtlarak buharlaştırılması ve buharların yoğunlaştırılarak tekrar sıvı hale getirilmesi yaşı damıtmadır.

Katı gereçlerin damıtılmasına da kuru damıtma denir. Katı cisimlerin, örneğin katı yakacaklarının içerisinde havâ girmeyecek şekilde kapaklı yerlerde yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılp uçucu maddelerini katı kısımdan ayırmaya kuru damıtma denir.

a) Odun Kömürü : Odunların kuru damıtılması ile elde edilir. Damıtma sırasında ayrılan gaz ve buharlar, temizlenip yoğunlaştırılarak, odun katranı, metil alkol,asetik asit ve odun gazi gibi önemli yan ürünlerde elde edilir. Odun kömürü çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. İlkel metodlarla odun kömürü yapımında yan ürünlerden faydalananamamıştır. Son zamanlarda çelik saçtan yapılan özel odun kömürü ocaklarında (korni ocakları) hem daha iyi özellikte kömür elde edilmekte hemde yan ürünler değerlendirilmektedir.

100 Kg. odundan 25–35 Kg. kömür elde edilir. Odun kömürünün külü yok denenecek kadar azdır. İçerisinde hiç küükürt yoktur. Karbon miktari % 85 in üzerindedir. Yanma ısısı 6500–7500 Kcal/Kg. dir. Demir endüstrisine katkısı vardır. Yüksek fırnlarda ham demirin elde edilmesinde yakacak olarak kullanılmıştır. Halen çeligin sementasyonunda, demircilikte, kalaycılıkta ve diğer ısıtma işlerinde kullanılmaktadır. Bakır ve alaşımlarının ergitilmesinde iyi bir yüzey örtücüdür.

b) Kok Kömürü : Odunun kuru damıtılması ile odun kömürü elde edildiği gibi, doğal kömürlerin damıtılmasıyla koklar elde edilir. Damıtlan doğal kömürün cinsine göre üç çeşit kok oluşur. Bunlar, turba koku, linyit koku ve taş kömürü kokudur.


Turba ve linyit kömürleri, içlerindeki su, küükürt ve ucucu maddeleinin çokluğu nedenile damıtma sonunda çok az (% 15–30) kok vermektedirler. Ayrıca elde edilen koklar, küçük parçalı ve basınçla dayanıkları az ve küükürtlü olduklarından endüstride kullanılmağa elverişli degildirler. Ancak, ısıtma amaçları ile kullanılırlar.

Ergitme işlerinde, en uygun yakacak taş kömüründen elde edilmektedir. Bilhassa demir endüstrisinin bugünkü duruma gelmesinde, taş kömüründen elde edilen iyi özellikteki kokun önemi büyüktür.

Taş Kömürü Kokları :

Dökümculükte, ergitme işlerinde kullanılan yakacakların en önemlidelerinden biri taş kömüründen elde edilen koklardır. Taş kömüründen kok yapılması 300 yıldan beri bilinmektedir. İlk yapılan koklar hem iyi özelikte olmuyor, hemde kok kadar önemli olan yan ürünler (havagazı, katran, benzol, toluol vb. gibi) değerlendirilemiyordu. 1900 yıllarına doğru daha iyi özellikte kok ve yan ürünlerini değerlendiren fabrikalar yapılmaya başlanmış, bugünkü modern şekillerini almışlardır.

Taş kömürünün damıtılıp kok haline dönüştürüldüğü yerlere KAMARA adı verilir. Kamaralar 10–13 m. ye kadar uzunlukta, 5–6 m. ye kadar yükseklikte ve 40–50 cm. ye kadar da genişlikte olan ısıya dayanıklı gereçlerle örülmüş dikdörtgen pirizması şeklärindedir. Şekil 1.2. Kamara- ların üst kısımlarında doldurma delikleri ve damıtma gelen gaz ve buharları toplama boruları vardır. Yanlarda ise ısıya karşı yalıtılmış kapaklar bulunur. Kok kamaralarının her iki yanında 20–25 cm. genişliğinde (diğer ölçülerde kok kamarasının aynı) olan ısıtma kamara var- dr. Kok fabrikalarında çok sayıda (30–50–100 kadar.) kamara yan ya- na dizilmiştir. Bunlara BATARYA'da denir.



Şekil 1.2 Kok kömürü kamaları

Taş kömürünün damıtularak koklaştırılmasını üç safhada inceleyebiliriz.

I) Taş kömürün hazırlanması ve kamara lara doldurulması.

II) Kamarada kömürün koklaşması.

III) Kokların çıkarılması ve söndürülmesi.

I) Taş kömürün hazırlanması ve kamara lara doldurulması :

Kömür yatağından çıkarılan taş kömürleri yıkayıp yabancı maddeleri uzaklaştırılır. Hafif nemli olan bu kömürler kurutulur. Sonra parça büyüğü 0–10 mm. olacak şekilde değirmenlerde öğütülür. Toz kömür yine ha-


fifçe nemlendirilir ve kamaraların üstündeki depolara doldurulur. Isıtma kamaralarında herhangi bir gaz veya sıvı yakacak yakılarak, kok kamaralarının sıcaklığı $1200-1300^{\circ}\text{C}$ a kadar çıkarılır. Sıcak kamaralar içeriğine hazırllanmış taş kömürü tozu, üstte 40-60 cm. boşluk kalacak şekilde doldurulur. Kömür soğuk kamaraya doldurulursa elde edilen kok, toz halinde olusur.

II) Kamarada kömürün koklaşması :

Sıcak kamaraya doldurulan kömür, diştan içe doğru yavaş yavaş isıtma 600°C civarında koklaşma başlar. Ergitme koklarında sıcaklık 900-1000°C a kadar çıkarılır. Bu sıcaklıkta 18-22 saat bekletilen kömür, gaz ve buharlaşan maddelerini verip akkor halinde bir kütle oluşturur. Koklaşma sırasında çıkan gaz ve buharlara "HAVAGAZI" denir. Kamara üzerinde borular yardımıyla toplanarak temizlenir ve isıtma işlerinde kullanılmak üzere depolanır.

III) Kokların çıkarılması ve söndürülmesi :

Koklaşma işlemi bittikten sonra kamaraların yan kapıları açılır. Özel bir itme makinası ile koklar kamaradan çıkarılır. (Dip kısmından boşaltılan kamaralar da vardır.) Çıkarılan kokun sıcaklığı çok yüksek olduğundan havanın oksijeni ile birleşerek yanar. Bunu önlemek için kok üzerine bol miktarda su püskürtüllererek söndürülür. Şekil 1.3. Soğutulan koklar depolanır veya kullanılacakları yerlere gönderilir. 1000 Kg. taş kömürü depolanır veya kullanılacakları yerlere gönderilir. 1000 Kg. taş kömürü'nün damıtılması ile 600-750 Kg. kok, 30 Kg. katran, 325 m³. hava gazi, bir miktarda amonyaklı su elde edilir.



Şekil 1.3 Kok kamarasından kömürün çıkarılışı ve söndürülüsü

Kok kömürü ergitme işlerinde, başta yüksek fırın olmak üzere kupol ve pota ocaklarında da kullanılır. İyi bir ergitme kokunun özellikleri Tablo 1.4 de verilmiştir.

Tablo 1.4 Ergitme Kokunun Özellikleri

Sabit karbon (C)	• • • • • • • • •	En az % 87
Kül	• • • • • • • • •	En çok % 11
Kükürt (S)	• • • • • • • • •	En çok % 1
Ucucu maddeler	• • • • • • • • •	En çok % 2
Su	• • • • • • • • •	En çok % 5
Ufalanma ve toz	• • • • • • • • •	En çok % 6
Özgül ağırlığı	• • • • • • • • •	1.5-1.9 Kg/dm ³
Basınca dayanımı	• • • • • • • • •	100 Kg/cm ²
Yanma ısısı	• • • • • • • • •	7000-8000 Kcal/Kg.
Parça büyüklüğü	• • • • • • • • •	40 mm. elek üstü

Yurdumuzda Karabük ve Karadeniz Ereğli'sindeki kok fabrikalarında ergitme koku üretilmektedir. Karabükte üretilen kok kömürünün özellikleri Tablo 1.5 deki gibidir.

Tablo 1.5 Karabük'te Üretilen Kok Kömürünün Özellikleri

Kül	• • • • • • • • •	% 18-20
Su	• • • • • • • • •	En çok % 5
Ucucu madde	• • • • • • • • •	% 1.5-2
Kükürt	• • • • • • • • •	% 0.6-0.7
Parça büyüklüğü	• • • • • • • • •	% 95 i 40 mm. den büyük

Taş kömürü, ergitme koku elde etmek için damıtıldığı gibi, hava gazı ve yan ürünler elde etmek için de damitmaktadır. Bugün ana maddesi kok olan damıtma fırınları ile diğerleri arasında bir fark kalmamıştır. Hava gazi fabrikalarındaki damitmada elde edilen koklara GAZ KOKU denir. Bunlar kamaralarda 500-600°C arasında ısıtlarak gazları alındıktan ergitme kokunun özelliğini taşımaz. Ancak ısıtma maksatlarında yakacak olarak kullanırlar.

Taş kömürü 500°C in altındaki sıcaklıklarda damıtılırsa meydana gelen koklara YARI KOK (sömi kok) denir. Özellikleri gaz kokundan daha düşüktür. Burada esas amaç taş kömürü içerisinde bulunan, boyra, ilaç ve kimya sanayiinde kullanılan ürünlerin elde edilmesidir. Yurdumuzda İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava gazi, Zonguldak'ta ise sömi kok fabrikaları bulunmaktadır.

2 — SIVI YAKACAKLAR :

Zamanımızda çok önem kazanan sıvı yakacaklar, dünya enerji gerekçisinin büyük bir kısmını sağlamaktadır. Kati yakacaklar kadar bol olmamakla birlikte bazı amaçlar için çok elverişli olmaları, kullanılma yerlerini artırmaktadır.

Sıvı yakacakların önem kazanma nedenlerini söyle sıralıyabiliriz.

- a — Yanma ısları yüksektir.
- b — Yakılmaları kolaydır.
- c — Yanma hızı kontrol edilebilir.
- d — Taşınmaları kolaydır.
- e — Külleri yok denecek kadar azdır.
- f — Az yer kaplarlar.
- g — Kendilğinden ateş almazlar.
- h — Depolama ile özellikleri bozulmaz.
- i — Kullanıldığı yerler temiz olur.


Sıvı yakacaklar elde ediliş şekli ve çıkarıldıkları gereçin cinsine göre yediye ayrılmaktadır.

- A) Ham petrol ve damıtılması ile elde edilen sıvı yakacaklar.
- B) Şist katranının damıtılması ile elde edilen sıvı yakacaklar.
- C) Linyit katranının damıtılması ile elde edilen sıvı yakacaklar.
- D) Taş kömürü katranının damıtılması ile elde edilen sıvı yakacaklar.
- E) Taş kömürün sıvılaştırılması ile elde edilen sıvı yakacaklar.
- F) Gaz yakacaklarının sıvılaştırılması ile elde edilen sıvı yakacaklar.
- G) Bitkilerden elde edilen sıvı yakacaklar.

A) HAM PETROL VE DAMITILMASI İLE ELDE EDİLEN SIVI YAKACAKLAR :

Bilinen tek doğal sıvı yakacak ham petroldür. Ham petrol 1860 yıldından beri kullanılmaktadır. Önceleri yalnız aydınlatma işlerinde kullanılmıştı. İçten yanmalı motorların keşfi ve geliştirilmesi, kazanlarda kullanma alanlarının genişlemesi önemini kat kat artırmıştır. Bugün petrol medeniyet için hayat ve kan değerindedir. Ham petrol dünyada arap yarımadası, İran, Rusya, Amerika, Romanya, Libya, Irak ve diğer bir çok memlekette bulunmaktadır. Yurdumuzun güneydoğu bölgesinde de çok memlekette bulunmaktadır. Yurdumuzun yıllık üretimi 3 milyon tonun üzerindedir. Ham petrol bulunmuş olup yıllık üretimi 3 milyon tonun üzerindedir. Ham petrolun, çok eski zamanlarda denizlerde yaşayan mikro organizmaların

ve bitkilerin toprak altında kalarak zamanla ayrışmalari sonucu meydana geldiği kabul edilmektedir. Oluşan ham petrol yer altında sıvı ve gazları geçirmeyen killi tabakalarda toplanmaktadır. Ham petrolün birliği yerde genel olarak, üstte gaz altta ise tuzlu su tabakası bulunur. Şekil 1.4. Çeşitli metodlarla yapılan aramalarda, ham petrol bulunduğu tahmin edilen yerler işaretlenir. Buralarda sondaj makinaları ile kuyular açılır. Ham petrole rastlanırsa, ya gaz basıncı ile kendiliğinden yukarı çıkar veya pompalarla emilerek yer yüzüne çıkarılır. Ham petrolun rengi açık kahverengi ile siyah arasında değişir. Kendine has bir kokusu vardır. Özgül ağırlığı $0.792 - 0.962 \text{ Kg/dm}^3$. arasındadır.




Şekil 1.4 Bir petrol yatağının kesit görünüsü
a. Petrol b. Gaz c. Tuzlu su d. Kuyu e. Toprak

Ham Petrolün Damıtılması :

Ham petrol değişik şekillerde oluşmuş hidro karbonlardan (Alifatik hidrokarbonlar, Aromatik hidrokarbonlar gibi) meydana gelir. Bileşiminde karbon (C) ve hidrojenden (H) başka az miktarda oksijen (O_2), azot (N_2), Fosfor (P) vardır.

Ham petrol çıkarıldığı gibi kullanılmaz. Damıtılmak suretiyle, yakacak olarak ısı değeri yüksek, kullanılacağı yere daha uygun ve diğer makineler için çok değerli ürünler elde edilir.

Aşağıda ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen ürünler görülmektedir.



a) **Likit Petrol Gazları**: Ham petrol içerisinde normal şartlarda daima buhar halinde olup en hafif petrol türündür. Metan, Etan, Bütan, Propan gibi gazlar basınç altında sıvı haline geçerler. Çelik tüplere konarak mutfak işleri, ısıtma ve aydınlatmada yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Dökümculükte, maça pişirme fırınları, potaların ısıtılması ve kalıpların yüzey kurutmalarında kullanılır. Hava gazına göre yanma ısuları çok yüksektir.

L.P.G. nin yanma ısisi yaklaşık 23000 Kcal/m³ kadardır.

b) **Benzinler**: Ham petrolün damıtma ürünlerinden en önemlididir. 35-150°C arasındaki damıtma elde edilir. Uçak, otomobil ve diğer taşıt araçlarında, içten yanmalı motorlarda yakıt olarak, ayrıca yıkama sıvıları gibi maddelerin yapımında kullanılmaktadır. Benzinler lak, vernik, cila vb. maddelerin yapımında kullanılmaktadır. Benzinlerin yanma ısları 11400 Kcal/Kg. özgül ağırlığı 0.700 - 0.780 Kg/dm³ dir.

c) **Gazyağı**: Ham petrolün 151-250°C arasındaki damıtma ürünüdür. Ev işlerinde, aydınlatma maksatlarında, bazı traktörlerde, gaz türbinlerinde yakıt olarak kullanılır. Özgül ağırlığı 0.780-0.840 Kg/dm³. yanma ısları yaklaşık 11000 Kcal/Kg. kadardır.

d) **Motorin**: Ham petrolün 251-360°C arasında damıtmasından elde edilen üçüncü ana ürünüdür. Dizel motorlarında yakıt olarak kullanılır. Özgül ağırlığı 0.820-0.900 Kg/dm³. yanma ısisi 10 500 Kcal/Kg. dir.

e) **Mazot**: Ham petrolün 360-550°C arasındaki sıcaklıklarda damıtmasından elde edilir. Yakacak olarak kullanılır. Özgül ağırlığı 0.850-0.950 Kg/dm³. yanma ısisi 10 400 Kcal/Kg. dir. Çeşitli endüstri kollarının ocak ve fırınlarında, lokomotif ve gemilerde genellikle mazot kullanılır.

Mazot dökümculükte kok kadar önemlidir. Alev ve pota ocaklarında kullanılır. Kok kömürüne göre daha kısa zamanda ergitme yapar. Bürlörde iyi pülverize olur. Pota ocaklarında, aralıklı ergitmeler için çok uygundur.

f) **Fuel-Oil ve Ağır Yağlar**: Ham petrolün 360-550°C arasındaki sıcaklıklarda damıtmasından fuel-oil ve ağır yağlar elde edilir.

Fuel-Oil de ergitme işleminde, kalorifer kazanlarında, tav fırınlarında ve benzeri ısıtma tesislerinde yakacak olarak kullanılır. Ancak koyu kıvamlı (viskozitesi yüksek) olduğu için bürlörde iyi pülverize olmaz, yanmayı kolaylaştırır ve ısı randımanını yükseltmek için bürlülere gelmeden önce bir ön ısıtmaya tabi tutulur.

Ham petrolden fuel-oil le birlikte ağır yağlama yağları da elde edilir. Damıtma geriye kalan artıklar asfalt yapımında kullanılır.

B) SİST KATRANININ DAMITILMASI İLE ELDE EDİLEN SIVI YAKACAKLAR :

Genellikle petrol yatakları civarında bulunan, içerisinde yağlı madde emmis kaya parçalarına sist denir. Bunlar parçalanıp korni ocaklarına benzeri tesislerde damıtılırsa sist katranı elde edilir.

Sist katranı da damıtılırsa yağlama ve yakıt olarak kullanılan çeşitli ürünler elde edilir. Sisti damitmak için içerisindeki yağlı madde oranının % 10 dan az olmaması istenir.

C) LİNYİT KATRANININ DAMITILMASI İLE ELDE EDİLEN SIVI YAKACAKLAR :

Linyit kömürünün kuru damıtmasıyla kok, gaz ve katran elde edilir. Linyit katranında damıtılırsa, benzol, açık parafin yağı koyu parafin yağı ve parafin elde edilir. Geriye zift kalır.

Parafin yağları dizel motorlarının çalıştırılmasında ve diğer ısıtma tesislerinde yakacak olarak kullanılabilir.

D) TAŞKÖMÜR KATRANININ DAMITILMASI İLE ELDE EDİLEN SIVI YAKACAKLAR :

Taş kömürünün kuru damıtılması ile kok elde edildiğini görmüştük. Damıtında meydana gelen uçucu maddelerin bir kısmı yoğunlaştırılarak katran haline dönüştürülür. Katı yakacakların damıtılmasıyla elde edilen katranlar içerisinde en iyisi taşkömür katranıdır.

Ham petrolde olduğu gibi taş kömür katranında tekrar damıtmeye tabi tutulursa, çeşitli işlerde kullanılan çok değerli ürünler elde edilir.

Taş kömür katranından elde edilen ürünlerden, Antresen gazi, kreozet-zift karışımı ergitme ve diğer ısıtma işlerinde yakacak olarak kullanılır. Akıçılıkları az olduğundan, iyi pülverize olmaları, enjektörü tikamaları için ısıtılmaları gereklidir. Diğer ürünlerin kullanma alanları çok değişiktir. Örneğin; eritici, boyalı, vernik, sakkarin, patlayıcı madde, parfümeri, kumaş boyası, mürekkep, antiseptik, koruyucu, plastik endüstri, dericilik, yol malzemesi vb. gibi maddeler.

Taşkömür katranının damıtılmasıyla elde edilen ürünler aşağıdadır.

- | | |
|------------|--|
| Ham Katran | → 110 — 170 °C Hafif yağlar (Benzol, Toluol, Ksilol, Naftalin, Eriticiler) |
| | → 171 — 230 °C Ortaya yağlar (Fenol, Krezol, Yağlama yağı, Nafta) |
| | → 231 — 320 °C Ağır yağlar (Kreozat, Antres, Karbonik asit, Ağır yağlar) |
| | → 320 °C den yukarı Damıtılmış Katran, Zift |

E) TAŞ KÖMÜRÜN SIVILAŞTIRILMASI İLE ELDE EDİLEN SIVI YAKACAKLAR :

Taş kömürü toz haline getirilir. 150 atmosfer basınç ve 400—500°C sıcaklıkta bazı katalizörler yardımı ile işlenirse, yaklaşık % 55 i katrana benzer yağlı yeni bir maddeye dönüşür. Yağlı madde yeniden damıtılırsa, bazı motor ve dizel yakıtı, yağlama yağları ve yakıt yağları elde edilir. Yakıt yağları çeşitli ısıtma işlerinde kullanılır.

F) GAZ YAKACAKLARIN SIVILAŞTIRILMASIYLA ELDE EDİLEN SIVI YAKACAKLAR :

Gaz yakacaklar 200—400°C sıcaklıklarda katalizör kullanılarak, basıncı veya basınçsız işlemler sonucu sıvı hale dönüştürülebilirler. Buna sentez yoluyla elde edilen sıvı yakacaklarda denir. Bazı motorlarda ve ısıtma işlerinde kullanılır.

G) BITKİLERDEN ELDE EDİLEN SIVI YAKACAKLAR :

Bitkilerden çıkarılan sıvı yakacakların en önemlisi ispirtodur. İçerisine belirli oranda su karıştırılmış bir alkol olan ispirto, şeker pancarı, buğday, arpa, patates, üzüm gibi ürünlerden elde edilir. Yanma ısısı 6360 Kcal/Kg. özgül ağırlığı 0.790 Kg/dm³. dır. Bazı motorların çalıştırılmasında, evlerde ve özel işlerde yakacak olarak kullanılır.

Yukarıda kısaca belirtmekte çalıştığımız sıvı yakacaklar dışında, ergitme ve ısıtma işlerinde kullanılan başka maddeler de vardır. Bunlar motor, makina ve iş tezgâhlarında kullanılan sıvı yağlama yağlardır.

Yağlama görevini bitiren yağlar toplanır. Su, talaş, tortu gibi maddelerinden temizlenir ve yakacak olarak kullanılır. Isı değerleri biraz düşük olursa, diğerlerinden çok ucuzdurlar. Ön ısıtma yapılarak yakılır.

Sıvı yakacaklardan, kullandıkları yerde en yüksek ısı verimini sağlayabilmek için, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gereklidir.

Sıvı yakacakların verimli yanmasını sağlayan faktörler :

- İyi pülverize olabilmesi için sıvı yakacak uygun akıçılıktır.
- Yakacak uygun sıcaklıkta olmalıdır.
- Yakacak hava karışımı doğru orantıda olmalıdır.
- Yakacak ve hava birbirine iyice karışabilmelidir.
- Hava ön ısıtmaya tabi tutulmalıdır.

Gaz yakacaklar endüstri yanında, diğer ısıtma işlerinde de yaygın bir kullanma alanı bulmuştur. Diğer yakacaklara göre önem kazanmasını söyle özetleyebiliriz.

- a) Yandıkları yerde hiç küle bırakmazlar.
- b) Her an kullanmaya hazırlırlar.
- c) Taşınmaları kolaydır.
- d) Yandıkları zaman is ve duman yapmazlar.
- e) Gaz yakacakla çalışan firmaların kontrolü kolaydır.
- f) Gaz ve hava ön ısıtmadan sonra yakılırsa, çok yüksek sıcaklıklar elde edilir.
- g) Genel olarak ısı değerleri yüksektir.

Bunun yanında depolamaları güçtür. Gaz yakacak bulunan yere ateşle yaklaşmak tehlikelidir.

GAZ YAKACAKLAR ELDE EDİLSİLERINE GÖRE İKİ BÖLÜME AYRILIR :

A — Doğal gaz yakacaklar.

B — Yapay gaz yakacaklar.

A — DOĞAL GAZ YAKACAKLAR :

Bu güne kadar bilinen tek doğal gaz yakacak, Yer gazıdır. Yer gazına, genellikle maden kömürü yatakları ve daha çok ham petrol bulunan yerlerde rastlanmaktadır. Ham petrolün oluşumu sırasında meydana gelen gazlar, sondajlarla, petrole rastlanması halinde basınçla dışarı çıkmaktadır.

Yer gazi yurdumuzda Tekirdağ'da (Mürefte) vardır. Yer yüzüne çıkış basıncı 8.5 atmosferdir. Yanma ısısı 8500—9600 Kcal/m³ arasındadır. Yer gazi her türlü ısıtma ve ergitme işlerinde kullanılabilir.

B — YAPAY GAZ YAKACAKLAR :

a) **Havagazı :** Taş kömürü kuru damıtıldığında içinde bulunan gaz ve buhar haline gelebilen maddeler ayrılır ve bunlar uygun depolarda toplanır. Geriye kok kömürü kahr. Toplanmış olan uğucu maddeler içinden

amonjak, benzol, toluol ve kükürt ayırtırılır. Bunların ayırtılmasından sonra geriye kalan gaza HAVAGAZI denir. Önceleri aydınlatma ve ısıtma işlerinde kullanılan havagazı, maden endüstrisinin gelişmesi ile, ergitme işlerinde de kullanılmaktadır.

Siemens-Martin ocaklarında, pota ve alev ocaklarında madenlerin ergitilmesi için kullanılır. Ayrıca maça ve kalıpların kurutulması, potaların ısıtılması içinde uygun bir yakacaktır. Yanma ısısı 5300 Kcal/m³. kadardır.

b) **Jeneratör Gazı :** Genellikle taş kömürü veya kok kömürünün jeneratör adı verilen ocaklarda yarı yakılması ile elde edilir. Jeneratör içerisinde az hava gönderilerek karbonun, karbon monoksit (CO) halinde yanması temin edilir. Jeneratör gazının yanma ısısı yaklaşık 1400 Kcal/m³. kadardır. Önceden ısıtlarak yakılırsa daha yüksek sıcaklıklar elde edilir. Siemens-Martin ocaklarında, tav fırınlarında ve diğer ısıtma işlerinde kullanılır.

c) **Yüksek Fırın Gazı :** Yüksek fırnlarda demir filizlerinden ham demir elde edilirken meydana gelen gazlardır. İçerisinde karbon monoksit, hidrojen, metan gibi yanıcı gazlar ve azot vardır. Fırının üst kısmındaki gaz toplama boruları ile alınır ve temizlenerek depolanır. Ağız gazi yüksek fırna gönderilen havanın ısıtmasında, çelik ve tav fırınlarında, diğer ısıtma işlemlerinde yakacak olarak kullanılır.

Maden ve alaşımının ergitilmesinde yakacaklardan ayrı olarak elektrikte kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi çeşitli metodlarla ısı enerjisine dönüştürülür. Ergitme ocakları da bu metodlara göre isimlendirilmişlerdir. Örneğin, direnç ocakları, ark ocakları, endüksiyon ocakları gibi. Döküm atelyelerinde ergitme dışında elektrikle çalışan maça pişirme fırınlarında vardır.

SORULAR

- 1 — Yanma nedir?
- 2 — Yakacak nedir?
- 3 — İsi veren her gerek niçin yakacak olarak kullanılamaz?
- 4 — İsi ile sıcaklığı tanımlayarak aralarındaki ilişkiyi açıklayınız.
- 5 — Yanma ısısı nedir?
- 6 — Yakacakları bölümleyiniz.
- 7 — Odun kömürü nasıl yapılır?
- 8 — Kok kömürünün yapılışını anlatınız.
- 9 — Sıvı yakacaklar niçin önem kazanmışlardır?
- 10 — Ham petrolün damıtılmasından elde edilen ürünlerini söyleyiniz.
- 11 — Sıvı yakacaklardan hangileri dökümcülükte kullanılır, neden?
- 12 — Gaz yakacakların diğer yakacaklara göre üstün yönleri nelerdir?
- 13 — Gaz yakacakları bölümleyiniz.
- 14 — Dökümcülükte hangi gaz yakacakları, ne gibi işlerde kullanırlar?

BÖLÜM 2

İSİYA DAYANIKLI GEREÇLER

2.1 — TANITILMASI :

Maden ve alaşımların elde edilmesinde, arıtılmasında ve dökümünde çeşitli ocaklar kullanılmaktadır. Ayrıca tavlama, kurutma ve pişirme işlemleri için değişik tipte fırınlar kurulmaktadır. Bütün bu ocak ve fırınlar, çeşitli ısı kaynaklarından yararlanarak çalışırlar. Sicaklığın yüksek olduğu kısımlarının ısıya dayanıklı gereçlerle yapılması zorunludur. Bu amaçla, istenen özellikte tuğlalar ve harçlar hazırlanır. Bunların yapımında silis "Kuvars" (SiO_2), alümin (Al_2O_3), kil ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), kireç (CaO), mağnezit (MgO), dolomit ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$), kromit ($\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{FeO}$), zirkon (ZrO_2), karbon, v.b. maddeler kullanılır.

2.2 — ÖZELLİKLERİ :

İsiya dayanıklı gereçlerin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- a) Ergime derecesi yüksek olmalı ve bu sıcaklıklara kadar yumuşamamalıdır;
- b) Sıcaklık değişimlerinde ufalanıp bozulmamalıdır;
- c) Yüksek sıcaklıklarda ağır yüklerle dayanabilmelidir;
- d) Aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır;
- e) Hacim değişiklikleri (genleşme ve çekme) yapmamalıdır;
- f) Isı iletgenliği az olmalıdır;
- g) Curuf, oksit ve gazların kimyasal etkilerine karşı dayanıklı olması; bu etkilerle bozulup curulaşmamalıdır;
- h) Gözenekleri az olmalıdır;
- i) Ucuz olmalıdır.

Bu özelliklerin tümünün birleştiği gereçlerin yapımı, çok zor hatta olanaksızdır. Birçok durumlar için gerekli de değildir. Bu yüzden, hazırlanan gereçlerin özellikleri farklı olabilmektedir. Buralar uygulamada, kullanma yerinin özelliğine göre seçilirler.

2.3 — SEÇİMİ :

İsya dayanıklı gereçlerin seçiminde kullanma yerleri büyük önem taşır. Yapılan işlemler ve sıcaklık derecesi gözönüne alınır. Örneğin, alüminyum ergiten bir ocakla çelik ergiten bir ocağın astarı aynı özellikte olmayacağıdır. Bir kupol ocağının ergime bölgesi ile baca kısmının astarı aynı isya dayanıklı gereçle yapılmalıdır. Kurutma fırınlarında kullanılan gereçler de ocaklılara göre değişik özellikte olacaktır.

Kullanma yerinin durumu incelenerek, en yararlı ve en ekonomik olan isya dayanıklı gereç seçilir. Astarın ucuza elde edilmesi çok önemlidir. Ancak, bir ocağın örülmüşinde yapılan harcamaların yanında, ergitilecek maden miktarı da gözönüne alınır. Böylece, daha yüksek fiyatlı bir gereç ile örülen ocağın, daha çok maden ergitilmesine dayanarak daha ekonomik olabileceği görülür. Bu durum incelenerek daha iyi özellikte gereçin kullanılmasından kaçınılmamalıdır.

Ocak astarının seçiminde, ergitmede meydana gelen curufun kimyasal bileşimi dikkate alınmalıdır. Eğer asidik curuf meydana geliyorsa, astar asidik gereç ile, bazik curuf meydana geliyorsa, astar bazik gereç ile yapılmalıdır. Tersi durumda, ocak astarı çok çabuk yıpranır. Elde edilen madende bileşim bozuklukları meydana gelebilir.

Curufun asidik ve bazik oluşu, curuftaki bazik oksitler yüzdesinin asidik oksitler yüzdesine bölünmesiyle saptanır.

$\frac{\% \text{ CaO} + \% \text{ MgO}}{\% \text{ SiO}_2}$ kireç (CaO) ve mağnezyum oksit (MgO) bazik,

silik (SiO_2) asidik oksitlerdir. Bölümlemeden çıkan sonuç (1) den az ise (0,5–0,9), curuf asidik, (1) den çok ise (1–2) curuf baziktir.

2.4 — BÖLÜMLENMESİ :

İsya dayanıklı gereçler tuğlalar ve harçlar şeklinde hazırlanır ve kullanılırlar.

1 — TUĞLALAR :

İsya dayanıklı tuğlalar çeşitli biçim ve ölçülerde hazırlanırlar. Bunlar, düz ve konik biçimde olduğu gibi kullanıldığı yerin şecline göre de yapılrular. Örneğin, kupol ocağının örülmüşinde kullanılan tuğlalar, çapına uygun olarak biçimlendirilirler. Uygun biçim ve ölçülerde seçilen bu tuğlalar üst üste yığılarak kupol ocağının astarını meydana getirirler. Ayrıca, maden alma, curuf delikleri ile hava delikleri, v.b. yerlere uygun biçimde tuğlalar da hazırlanmaktadır.

Tuğlaların yapımında, kullanılan karışımalar iki şekilde biçimlendirilir:

I) Çamur haline getirilir, el preslerinde sıkıştırılır.

II) Kuru olarak yüksek basınçlı preslerde sıkıştırılır. Bunların özellikleri daha iyi olur.

Birimlendirilen tuğlalar, kurutulduktan sonra özel firmalarda pişirilirler.

Bunlar asidik, bazik ve nötr (yansız) tuğlalarıdır.

A — ASİDİK TUĞLALAR :

a) **Ateş Tuğlaları :** Genellikle, isya dayanıklı tuğlalar "Ateş Tuğlası" diye isimlendirilir. Ancak, asıl ateş tuğası, iyi eens killerden yapılan, asidik bir tuğladır. Buna "Şamut Tuğası" da denir.

Bu tuğlalarda alümin (Al_2O_3) miktarı % 21–44 arasında olur. % 60'a kadar alüminli ateş tuğlaları da özel olarak hazırlanmaktadır. Kuru ve yaş (plastik) sistemlerle yapılrular. Kurutulduktan sonra 1280–1350°C de pişirilirler. Bu sıcaklığı yavaş yavaş çıkarılır; 2–3 gün bırakılarak tekrar yavaş yavaş soğutulurlar.

Alümin miktarının çoğalması, ateş tuğlalarının isya dayanıklığını artırır. Pişirmelerinin çok iyi olması gereklidir. Pişirilmesi yetersiz olan tuğlalar, ilk kullanılmalarında çekerler, yani hacimleri küçülür. Birleşme yerlerinde aralıklar meydana gelir. Çünkü tuğlaları bağlamak için araya konan harç da çekme yapacaktır. Bu aralıklar astarın çabuk yıpranmasına neden olacaktır.

Satin alınacak tuğlaların çekme miktarları, örnek alınıp denenerek saptanabilir. Örnek alınan tuğla soğuk iken ölçülür. Çalışma sıcaklıklarına çıkarılıp soğutulduktan sonra tekrar ölçülür. Aradaki fark çekme (küçülme) miktarını verir.

Tuğlanın yüzeyinde meydana gelen bir sırt tabakası, dayanımını artırır. Bu tabaka çeşitli etkilerle kalkarsa, tuğlanın yıpranması çabuklaşır. Bileşiminde serbest demiroksidi bulunursa yumuşama derecesi düşer. Karbon monoksit (CO) gazı karşısında 400–500°C lerde parçalanmalar meydana gelebilir.


Ateş (Şamut) tuğlaları 1805–1810°C lere kadar dayanabilir. Bu, 36 numaralı seger konisi karşısındadır. Bu tuğlalar çeşitli ocaklılarda, özellikle kupol ocaklılarında kullanılırlar. Tablo 2.1 de ateş tuğlasının kimyasal analizi ve fiziksel özellikleri görülmektedir.

Tablo 2.1 Ateş Tuğlasının Kimyasal Analizi ve Fiziksel Özellikleri

Silis (SiO_2)	% 54,86
Alümin (Al_2O_3)	% 41,73
Demiroksidi (Fe_2O_3)	% 2,40
Kireç (CaO)	% 0,49
Manyezit (MgO)	% 0,32
Alkaliler ($\text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}$)	eser halinde
Ergime sıcaklığı (enaz)	1760 °C (SK. 34)
Basınç dayanımı (enaz)	100 Kg/cm²
Çekme (1450 °C de pişirme ile)	% 0,5
Ölçü toleransı	% 1 — 2

Yukarıda bileşim ve özellikleri verilen ateş (şamut) tuğası iyi cins bir tuğladır. Alümin miktarı daha az, silis miktarı daha çok ve özellikleri daha düşük ateş tuğları da hazırlanmaktadır.

Aşağıdaki grafik alümin ve silisli ısıya dayanıklı gereçlerin ergime derecelerini göstermektedir. Silisin ergime derecesi 1800 °C alüminin ergime derecesi 2020 °C olduğu halde, alümin % 14,5 olunca bu değer 1630 °C ye düşmektedir.




Şekil 2.1 Silishi alümin ergime sıcaklıklarını grafiği

b) Silis (Silika) Tuğları: Bu da asidik özellikte bir tuğladır. % 2 kireç karıştırılmış silisten meydana gelir. Burada kirecin katıksız (ari) olması gereklidir.

Bıçılendirme ve kurutmadan sonra, 1450—1470 °C lerde (20) gün süre ile pişirilir. Kalsiyum silikat meydana getiren kireç, silis tanelerini birbirine bağlar. Bu tuğlarda silis miktarı % 97 civarında olmalıdır. Alümin miktarının % 1,5 i geçmemesi istenir.

Silis tuğları serttir. Kesilmeleri zordur. Sarı renkte olup kahverengi benekleri bulunur. 1825—1850 °C sıcaklıklara kadar dayanırlar. Asidik curuflara dayanıklı olup, bazik curuflarla çabuk yıpranırlar. En büyük avantajları, yumuşama noktasına yakın sıcaklıklarda bile ağır yüklerde dayanabilmeleridir. Genleşmeleri ateş tuğlarına göre daha fazladır. Şekil 2.2 deki basit grafik iki cins tuğlanın genleşmelerinin karşılaştırılması hakkında bir fikir vermektedir.



Şekil 2.2 Silis tuğları ile ateş tuğlarının sıcakta genleşmelerinin karşılaştırılması

Basınç dayanımı çok yüksek olan silis tuğları, asidik Martin ocağı, kok firmları, v.b. yerlerde kullanılırlar. Tablo 2.2 de iyi özellikte bir silis tuğlasının kimyasal analizi görülmektedir.

Tablo 2.2 Silis tuğlasının kimyasal analizi

Adı	% Miktarı
Silis (SiO_2)	96,31
Alümin (Al_2O_3)	1,56
Kireç (CaO)	1,74
Alkaliler	0,39

B — BAZIK TUĞLALAR :

a) **Mağnezit (manyeli) Tuğlaları :** Bazik özellikte tuğlalarıdır. Yapımı için, mağnezyum karbonat (MgCO_3) 1450–1650 °C lerde (MgO) sekline dönüştürülür. Biraz demiroksidi karıştırılarak preslerde biçimlendirilir. Pişirildikten sonra tuğla elde edilir. Demiroksidi bağlayıcı görevi yapar. Katran bağlayıcılı mağnezit tuğlaları da yapılmıştır. Bu tuğlalar, kimyasal bağlayıcı kullanılarak da yapılabilir.

Mağnezit tuğlalarının renkleri kahverengidir. Bazik curuflara karşı çok dayanıklıdır. Ergime sıcaklıkları 2200 °C ye yakılır. Nemden korunmaları gereklidir. Sürekli sıcaklık değişimlerinde çatlamlar meydana gelebilir. Kimyasal bağlayıcı ile yapılanlarında bu sakınca azalır. Kullanma yerlerinde sıcaklık değişikliği olmamasına dikkat edilir. Tablo 2.3 de aşağıda bir mağnezit tuğlasının bileşimi görülmektedir.

Tablo 2.3 Mağnezit tuğlasının bileşimi

Adı	% Miktarı
Mağnezyumoksit (MgO)	94 — 95
Silis (SiO_2)	2 — 2,5
Alümin (Al_2O_3)	0,2 — 0,3
Demiroksit (Fe_2O_3)	0,5 — 0,6
Kireçtaşı (CaO)	1,0 — 1,1
Kromoksit (Cr_2O_3)	0,8 — 0,9

b) **Dolomit Tuğlaları :** Bu tuğlaların yapım maddesi yanmış dolomit ($\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$). Dolomite bağlayıcı olarak susuz, sıcak katran karıştırılır. Preste biçimlendirilir. Bunlar pişirilerek dolomit tuğlaları elde edilir.

Dolomit tuğlaları bazik-özellikte oldukları için, Thomas konverteri, bazik Siemens-Martin ocağı, elektrik ocakları, v.b. yerlerde kullanılırlar.

C — NÖTR TUĞLALAR :

a) **Krom Tuğlaları :** Bu tuğlalar, iyi özellikte ve kromoksit miktarı yüksek filizlerden (Kromit: $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{FeO}$) elde edilir. Hem asidik hem bazik oksitlere dayanıklıdır. Bu yüzden nötr gereçler sınıfına girerler. Genleşmeleri çok azdır. 1600–1650 °C lerde bile bu özelliğini korur. Çok yerlerde kullanılırlar. Örnek bir krom tuğası bileşimi aşağıdadır.

Kromoksit (Cr_2O_3)	% 42–46
Mağnezyumoksit (MgO)	% 17–20
Demiroksit (Fe_2O_3)	% 12–13

b) **Karbon Tuğlaları :** Az külli kok kömürü ile katran havasız bir yerde ısıtılarak elde edilir.

Bazik ve asidik curuflara dayanıklıdır. Sıcakta genleşmesi ve çekmesi çok azdır. Yüksek sıcaklıklarda mekanik dayanımı fazladır. Sıcaklık değişimlerine dayanır ve gevrekleserek dağılmaz. Yük altında hacim değiştirmez. Ancak iletken bir tuğladır.

Karbon tuğlaları özel şekillerde hazırlanarak kullanılırlar. Bazı dumurlarda büyük parçalar şeklinde bigimlendirilerek örüülürler. Hava delikleri, maden alma ve curuf delikleri için özel biçimlerde hazırlanırlar.

Oksitlenmeye elverişli olduklarıdan, dökümden sonra yanmamaları için su ile soğutulurlar.

Kok ile silisin elektrik ocaklarında 2000 °C ye kadar ısıtılması ile elde edilen silisyum karpit (SiC) de ışıya dayanıklı bir gerectir. Tuğla yapımında kullanılır. Genleşmesi azdır; aşımmaya dayanıklıdır. İletgenliği yüksektir. Ancak, bu gerecin asidik curuflara dayanımı iyi olmakla beraber, bazik oksitlere dayanımı zayıftır. Asidik bir gereç sayılabilir.

Kristalleşmiş karbon olan grafit de ışıya dayanıklı bir gerectir.

Kuksusuz ışıya dayanıklı tuğlalar yukarıda gösterilenlerden ibare特 degildir. Burada örnekler verilmiştir. Aynı gruplara giren başka tuğlalar da yapılmaktadır.

2 — HARÇLAR :

Ocaklarda tuğlaların birbirine yapıştırılması için harçlar kullanılır. Bunların bileşimi tuğlalarının aynı olur. Tuğlaları birbirine yapıştabilecek kadar sulandırırlar.

Ayrıca, ocaklar tuğla yerine ısıya dayanıklı harçlarla örürlürler. Bu harçların özellikleri, bileşimleri ve hazırlandıkları maddeler tuğlalarına benzer. Aynı amaçlar için hazırlanırlar.

Ocak duvarları veya tabanları tuğla ile örme yerine, özel olarak hazırlanan ısıya dayanıklı harçlarla meydana getirilir. Harç bu kısımlara konarak sıkıştırıp şekillendirilir. Kurutulur ve pişirilir. Bazen astarın alt tabakası tuğla ile örürlür. Üstü harç ile kaplanır. Örneğin, kopol ocağında harç ile oluşturulan astar, tuğla örgüden daha iyi sonuç vermektedir. Ancak, harç teknigine göre hazırlanmalı ve sıkıştırılmalıdır. Fazla bekletilmeden kullanılması gereklidir.

Harçların cins, bileşim ve özellikleri kullanıldığı yere göre özenle seçilmeli;

Çok iyi karıştırılmalı; iri silis tanelerini kırmayacak karıştırma makinaları kullanılmalıdır.

Nem miktarı yeteri kadar olmalı (% 4—5 civarında);

Yerine çok iyi sıkıştırılmalı. Bunun için otomatik tokmaklar kullanılmalıdır. El aygıtları ile sıkıştırma hem yeterli olmaz hemde çok yorucudur.

İyi kurutulmalı; Çatlamalar meydana gelirse, bunlar özenle kapatılmalıdır. Örneğin, kopol ocağında kurutma iki gün bekletildikten sonra başlatılıp (110°C) üç gün devam etmelidir.

Daha sonra kurutma işlemi pişirmeye dönüsecektir. Bu işlem kopol ocağında (600°C ye çıkararak) iki günde tamamlanacaktır.

Dikkatle ve teknigine uygun şekilde hazırlanmayan bir ocak astarı çok erken yıpranır. Bu da çalışmayı aksattığı gibi gereksiz harcamalara da sebeb olur.

Bir ton sıvı maden için kullanılan harç miktarı, gerecin özelliğine ve uygulama koşullarına göre 15—40 Kg. kabul edilir. Bundan fazla miktarda harçın kullanılmış olması, uygun olmayan çalışmayı belirtir. Örneğin, sıkıştırma ve kurutmanın iyi olmadığı, astarın fazla kalın olduğu düşünülebilir.

Ocaklarda olduğu gibi, maden taşıma potalarının astarlanması için de harçlar hazırlanıp kullanılmaktadır.

Cok çeşitli olan harclara aşağıdaki örnekler verilebilir:

a) Kopol ocağı örülmesi için kullanılan harçlar :

- I) Kil % 25—28 (% 6—9 alümin) olur. Kalan silis kumu tane irilikleri duruma göre seçilir.
- II) Ateş toprağı % 17—18, Silis kumu % 80, bentonit % 2—3 olur.
- III) Kuvars (iri taneli) 1.5—5 mm. ölçüsünde % 20, Kil % 25, diğer kısmı silis kumu.
- IV) Silis kumu % 25, kil % 25, ince taneli silis kumu % 50.
- V) Alüminli ateş toprağı % 70, iri taneli silis kumu % 30.

b) Döner (Rotatif) ocak için harç, bu harç döküm potası içinde kullanılabilir.

Kil % 25—28 (% 6—9 alümin) dir, diğer kısmı silis kumu, tane iriliği ocağa göre seçilir.

c) Pota ocağı için harç :

Kil % 25, iri taneli silis kumu % desi kupoldokine benzer.

d) Elektrik ocağı için harç :

Kil % 25—28, diğer kısmı silis kumu, kupoldakine benzer.

e) Konverter için harç :

Kil % 20 (% 4—6 alüminli) olur, iri taneli kuvars % 20—30, kupoldakine benzer.

2.5 — ISIYA DAYANIKLI GEREĞLERİN ERGİME DERECELERİNİN ÖLÇÜLMESİ :


İsiya dayanıklı gereğlerin ergime noktalarının saptanması için "SEGER KONİSİ" ismi verilen küçük pramitler kullanılır. Tabanları üçgenidir. Üçgenin bir kenarı 12,7 mm. pramitin yüksekliği 63,5 mm. dir. Bir yüzeyi tabana doğru 82 derece eğiktir. Seger konilerinin bileşimleri değişik ergime sıcaklıklarına göre hazırlanmış ve seri halde numaralandırılmıştır. Hepsinin belli ergime sıcaklıkları vardır. Tablo 2.4 de seger ko-

nilerinin numaraları ile Alman ve Amerikan standartlarına göre ergime dereceleri verilmektedir. (Bu tablo Filyos Ateş Tuğları Fabrikası'nın broşürlerinden derlenmiştir.)

Sıcaklığı ölçülmeli istenen fırına, fırının tahmini sıcaklığına yakın sıcaklıklarda ergiyecek piramitler yerleştirilir. Sayıları genellikle üç tane olur. Fırının yanmasından sonra, hangi piramitin tepe kısmı tabanına doğru eğilmişse onun ergime sıcaklığı fırının sıcaklığı kabul edilir.

Seger konileri ile ısıya dayanıklı gereçlerin ergime derecelerini ölçmek için, bu gereçten aynı biçimde pramitler yapılır. Bunlar seger konileri ile beraber fırına konur. Fırının sıcaklığı pramitlerin tepe kısımlarının tabanlarına doğru eğilmesine kadar yükseltilir. Fırının o andaki sıcaklığı, ısıya dayanıklı gereçin ergime sıcaklığını verir. Isıya dayanıklı gereçten yapılan pramit ile aynı ergime derecesine sahip olan seger konisinin tepe kısımları tabanlarına doğru birlikte eğilmiş olacaktır. Bu seger konisinin numarası ile sıcaklık saptanmış olacaktır.

Sekil 2.3 de seger konilerinin durumları görülmektedir. Biri hiç etkilenmemiş ve bügemi bozulmamıştır. İkincisi hafif eğilmiş ve üçüncüsü tamamen tabana dönük duruma gelmiştir.



Sekil 2.3 Seger konilerinin durumu

Tablo 2.4 Alman ve Amerikan Standartlarına göre Seger Konı numaraları ile ergime dereceleri

Konı No.	Alman Standardı		Amerikan Standardı	
	SK °C	°F	P.C.E. °C	°F
1 a	1145	2093	1160	2120
2 a	1165	2129	1165	2129
3 a	1185	2165	1170	2138
4 a	1220	2228	1190	2174
5 a	1230	2246	1205	2201
6 a	1260	2300	1230	2246
7	1270	2316	1250	2282
8	1295	2363	1260	2300
9	1315	2399	1285	2345
10	1330	2426	1305	2381
11	1350	2462	1325	2417
12	1375	2507	1335	2435
13	1395	2543	1350	2462
14	1410	2570	1400	2552
15	1440	2624	1435	2615
16	1470	2678	1465	2669
17	1490	2714	1475	2687
18	1520	2768	1490	2714
19	1530	2786	1520	2768
20	1540	2804	1530	2786
23	1560	2840	1580	2876
26	1585	2885	1595	2903
27	1605	2921	1605	2921
28	1635	2975	1615	2939
29	1655	3011	1640	2984
30	1680	3056	1650	3002
31	1695	3083	1680	3056
32	1710	3110	1700	3092
32 1/2	—	—	1722	3151
33	1730	3146	1745	3173
34	1755	3191	1760	3200
35	1780	3236	1785	3245
36	1805	3181	1810	3290
37	1830	3326	1820	3303
38	1855	3371	1835	3335
39	1875	3407	—	—
40	1900	3442	—	—
41	1940	3524	—	—
42	1980	3596	—	—

NOT : 1 — Işitme hızı : 150 °C/saat

2 — °C ve °F laboratuvar değerleridir.

2.6 — YURDUMUZDA ISIYA DAYANIKLI GEREÇ YAPIMI :

Yurdumuzda ısiya dayanıklı gereçleri yapan çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Sümerbank'ın Filyos Tuğla Sanayii Müzesesidir. Endüstrimiz için gerekli olan ısiya dayanıklı gereçlerin yarısından çoğunu karşılamaktadır. Bu fabrika 1945 yılında, 14 000 ton/yıl olarak, tuğla ve harç üretimi için planlanmış ve aynı yıl kuruluşuna başlamıştır. 1949 yılında tamamlanarak üretime geçmiştir.

Yeri, ilkel malzeme, elektrik enerjisi, harcama yeri olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları gözönüne alınarak, Zonguldak'ın Filyos (Hisarönü) olarak seçilmiştir.

Bu fabrika her cins tuğla ve harçlar üretmektedir. Üretimi geliştirmek 25 000 ton/yıl'a çıkarılmış; 1968 yılında kuruluşun modernleştirilmesine geçilmiş ve 1970 yılında bu girişim tamamlanmıştır.

Kuru ve plastik sistemde çeşitli tuğlaların yapımı için :

- Kırma ve öğütme,
- Harmanlama,
- Şekillendirme,
- Kurutma ve Pişirme tesisleri bulunmaktadır.

Ürünler ve ilkel malzeme laboratuvarlarda denenmektedir. Filyos fabrikasından başka aynı amaçla kurulmuş özel fabrikalar da vardır. Bunlarda aynı metodlarla ısiya dayanıklı gereçler üretilmektedir.


Tablo 2.5 de Filyos fabrikasının ürettiği kupol ocağı tuğlalarının numaraları ve ölçülerini bulunmaktadır.

Tablo 2.6 da ise kupol tuğlalarının ocak çapına göre numara ve sayılarının seçimi gösterilmektedir. Örnekler :

I — İç çapı 500 mm. olan bir kupol ocağı için tuğla numarası ve sayısının seçiminde, tablodaki ocak çapı sütununda 500 bulunur. Sağa doğru gidilerek 10 sayısına varılır. Buradan yukarıya doğru çıkışınca 1002 sayısı elde edilir. 1002 lik tuğladan 10 tane kullanılacak demektir.

II — 550 mm. çapındaki bir kupol ocağı için, önceki örnekte olduğu gibi hareket edilir. 1002'lik tuğladan 6 tane, 1003'lükten 5 tane kullanılacağı bulunur.

Tablo 2.5 Filyos Fabrikasının ürettiği kupol ocağı tuğlalarının numaraları ve ölçüler



Markası	A	B	C	D	Birim 16 giriş yerine R kullanı cıkış yapıld ğında		Birim 16 kullanı cıkış yapıldı ğında adet	Birim 16 kullanı cıkış yapıldı ğında kg.
					dis tuğla adet	bis tuğla adet		
Kupol 1000	237	150	100	100	475	875	7	3,8
" 1001	228	151	100	100	200	300	8	3,8
" 1002	214	153	100	100	250	350	10	5,55
" 1003	205	153	100	100	300	400	12	3,46
" 1004	193	153	100	100	350	450	14	3,37
" 1005	193	152	100	100	400	500	16	3,32
" 1250	398	213	125	100	275	400	6	3,15
" 1251	423	298	125	100	300	425	6	3,15
" 1252	410	302	125	100	350	475	7	3,12
" 1253	400	304	125	100	400	525	8	3,55
" 1254	391	306	125	100	450	575	9	3,43
" 1255	384	307	125	100	500	625	10	3,32
" 1256	245	168	125	100	275	400	10	3,90
" 12511	218	153	125	100	300	425	12	4,43
" 12512	219	154	125	100	350	475	14	4,33
" 12513	202	154	125	100	400	525	16	4,25
" 12514	198	154	125	100	450	575	18	4,19
" 12515	198	154	125	100	500	625	20	4,13
" 1501	248	150	100	300	650	650	6	10,10
" 1502	422	302	150	100	350	500	7	10,19
" 1503	419	304	150	100	400	550	8	10,55
" 1504	400	309	150	100	500	650	10	10,21
" 1505	386	308	150	100	600	750	12	10,00
" 1506	380	309	150	100	650	800	13	9,90
" 1307	378	316	150	100	765	915	15	9,95
" 15010	304	188	150	110	220	400	8	8,00
" 15011	231	153	150	100	300	450	12	5,50
" 15012	221	154	150	100	350	500	14	5,37
" 15013	212	154	150	100	400	550	16	5,25
" 15014	204	154	150	100	500	650	20	5,08
" 15015	193	154	150	100	600	750	24	4,96
" 15016	191	155	150	100	650	800	26	4,92
" 15017	191	160	150	100	765	915	30	4,96

Not : Ölçüler milimetredir.

Tablo 2.6 Kupol tuğlalarının ocak çapına göre numara ve sayılarının seçim tablosu

İç çap	Dış çap	1000	1001	1002	1003	1004	1005	Dereceli adet
350	550	7						7
400	600		8					8
450	650		5	4				9
500	700			10				10
550	750			6	5			11
600	800				12			12
650	850				7	6		13
700	900					14		14
750	950					8	7	15
800	1000						6	16
10' Çap	10x50P	1250	1251	1252	1253	1254	1255	adet
550	800	6						6
600	850		6					6
700	950			7				7
800	1050				8			8
900	1150					9		9
1000	1250						10	10
12	DG	12510	12511	12512	12513	12514	12515	Adet
550	800	10						10
600	850		12					12
650	900		7	6				13
700	950			14				14
750	1000			8	7			15
800	1050				16			16
850	1100				9	8		17
900	1150					18		18
950	1200					10	9	19
1000	1250						20	20
10' Çap	Dış çap	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507 adet
600	900	6						6
700	1000		7					7
800	1100			8				8
900	1200			5	4			9
1000	1300				10			10
1100	1400				6	5		11
1200	1300					12		12
1300	1600						13	13
1520	1550						14	14
16' Çap	Dış çap	15010	15011	15012	15013	15014	15015	15016 15017 adet
500	800	8						8
600	900		12					12
650	950		7	6				13
700	1000			14				14
750	1050			8	7			15
800	1100				16			16
850	1150				9	8		17
900	1200				9	9		18
950	1250				19			19
1000	1300					20		20
1050	1350					11	10	21
1100	1400					11	11	22
1150	1450					12	11	23
1200	1500					24		24
1250	1550					13	12	25
1300	1600						26	26
1530	1830						30	30

S OR U L A R

- Isiya dayanıklı gereç deyiminden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
- Bir isiya dayanıklı gerecin özelliklerini söyleyiniz.
- Isiya dayanıklı bir tuğlanın gözenekleni niçin az olmalıdır?
- Isiya dayanıklı gerecin seçiminde nelere dikkat edilir?
- Cırufun bazik veya asidik olduğu nasıl anlaşılr?
- Isiya dayanıklı gereçlerin bölümlemesini yapınız.
- Bir ateş tuğlasının nasıl yapıldığını anlatınız.
- Asidik, bazik ve nötr gereçlere örnekler veriniz.
- Bir silis tuğası ile karbon tuğmasını karşılaştırınız.
- Isiya dayanıklı harçlar hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- Tuğadan örülüms bir astar ile harçla yapılmış bir astarı karşılaşınız.
- Seger konisi nedir, nerede ve nasıl kullanılır?
- Şekil 2.1 deki grafiğin neyi anlatmaktadır? Doğal killerin bileşimleri ile isiya dayanma derecelerini karşılaştırınız.
- Şekil 2.2 deki grafiğe göre ateş tuğası ile silis tuğlasının genleşme özelliklerini karşılaştırınız.
- Tablo 2.6 dan yararlanarak iç çapları 80 cm. ve 100 cm. olan kupol ocaklarının örülmüşinde kullanılacak kupol tuğlalarının numara ve sayılarını bulunuz.

DEMİR VE ELDE EDİLMESİ

3.1 — GİRİŞ :

Milattan önce 5000 yıllarından beri bilinen ve kullanılan madenlerden biridir. Tarihte bir devire ismini verecek kadar önemli olan demirin bugün için teknikte kullanma yerlerini saymak mümkün değildir. Ancak hemen belirtelimki, bu günkü anlamı ile demir deyince akla saf demir değil, onun合金ları olan ham demir, dökme demir, çelik ve dövme demir gelir.

Saf Demir'in Özellikleri :

Sembolü	:	Fe
Atom No.	:	26
Atom ağırlığı	:	55.84
Ergime sıcaklığı	:	1528°C
Kaynama sıcaklığı	:	3000°C
Özgül ağırlığı	:	7.88 Kg/dm ³ .

Saf demir: Gri renkli yumuşak bir madendir. Dövülebilir, elektrik ve ışığı iletir. Miknatışlanma özelliğine sahiptir. Saf demire yer üzerinde gök taşları Meteor dışında rastlanmamaktadır. Filizleri (Bileşikleri) halinde ise çok yayılmış madenlerden biri olup, yer kabuğunun yaklaşık % 4.7 sini kapsadığı hesaplanmaktadır. Dünyamızda bulunan demir filizi oksitli; karbonatlı ve sülfürlü bileşikler halindedir.

Demir ve合金larının üretiltiği en önemli demir filizi ise şunlardır.

1) **MAGNETİT:** Kimyasal bileşimi Fe_3O_4 dür. Rengi koyu griden siyaha kadar değişir. Bazı cinsleri miknatılı olduğu için bu filize miknatış taşı da denir. İyi bir mağnetit de % 72.4 kadar, demir bulunur. Özgül ağırlığı, 5.2 Kg/dm³ dür.

2) **HEMATİT:** Kimyasal bileşimi Fe_2O_3 dür. Kırmızı renktedir. İçerisinde en çok % 70 kadar demir bulunur, özgül ağırlığı 5 Kg/dm³ tür. Yer üzerinde en çok bulunan ve demir üretiminde en çok kullanılan filizlerden biridir.

3) **LİMONİT:** Kimyasal bileşimi su miktarına göre $Fe_2O_3 \cdot H_2O - 2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$ dur. Rengi sarıdan kahverengine kadar değişmektedir. Bileşimindeki demir miktarı en çok % 60 kadardır. Dünyamızda en yaygın olan demir filizlerinden biridir. Özgül ağırlığı 4 Kg/dm³ tür.

4) SİDERİT: Kimyasal bileşimi FeCO_3 dür. İçerisinde en çok % 48,3 e kadar demir bulunur. Rengi beyazdan yeşilimsi griye kadar değişir. Özgül ağırlığı $3,9 \text{ Kg/dm}^3$ tür.

5) PİRİT: Kimyasal bileşimi FeS dir. Pirinç sarısı rengindedir. İçerisinde en çok % 46 demir bulunur. Özgül ağırlığı $4,8 \text{ Kg/dm}^3$ tür. İçerisindeki kükürt miktarı fazla olduğundan daha çok kükürtdioksit (SO_2) ve dolayısıyla Sülfirik asit (H_2SO_4) üretiminde kullanılır.

Yer kabuğunun önemli bir kısmını kapsayan demir filizleri daha çok Amerika, Rusya, İsviçre, İspanya, Kanada, Venezuela, Almanya ve Fransa'da bulunmaktadır.

Yurdumuzda ise, Sivas (Divriği, Cürek), Malatya (Hasan Çelebi), Gaziantep (İslahiye), Bursa (Gemlik), Antalya, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'de demir filizi yatakları vardır.

Bu gün memleketimizde demir üretimi yapmakta olan Karabük, Karadeniz Ereğlisi ve İskenderun demir ve çelik fabrikalarının filiz gereklisini, özel teşebbüs dışında, genellikle Divriği maden yataklarından karşılmaktadır. Buralardan çıkarılan filizler, Mağnetit ve Hematittir. Divriği'de çıkarılan hematit filizinin bileşimi aşağıdaki gibidir.

Demir	% 60–65
Kükürt	% 0,1
Fosfor	% 0,06

Maden yatakları yer yüzeyinde veya az derinlerde olduğu gibi, bazlılarında daha derinlerde bulunur. Yüzeye yakın filizlerin çıkarılması daha kolaydır. Derinlerdeki filizleri çıkarmak için kuyular ve tüneller açılır.

Maden yataklarından çıkarılan filizlerden, Oksitli olanlar, (Hematit, Mağnetit gibi) doğrudan doğruya yüksek fırnlarda ergitilebilirler.

Karbonatlı ve kükürtlü (Siderit, Pirit gibi) filizlerde ise bir ön hazırlama ile karbonat ve kükürt ayrılarak filiz oksitli hale dönüştürülür. Ayrıca yüksek fırndaki yanma ve ergime olaylarının kolaylaştırılması bakımından, iri parçalı filizler kırılıarak küçük parçalar haline getirilir. İnce parçalı veya toz halindeki filizler ise, zinterlenip pres edilerek parça (biriket) haline dönüştürülür.


Çeşitli yataklardan çıkarılan filizlerin demir miktarlarına göre de harmanlama yapılabilir.

Böylece hazırlanmış olan filizler yüksek fırın sahasında depolanır.

3.2 — YÜKSEK FIRIN:

Demir filizlerinin ergitilerek ham demir haline getirildiği fırnlara "YÜKSEK FIRIN" denir.

Yüksek fırınlar taşan tabana oturmuş iki kesik koniye benzerler. Alt tarafında da silindirik bir depo (pota) kısmı vardır. Boyları 25–30 metre, çapları en dar yerinde 5–6 metre en geniş yerinde ise 7–10 metre arasındadır. Depo (pota) kısmında çap 6 metre, yükseklik ise 3,5 metre kadardır. Yüksek fırın tabanı zeminden 3 metre yüksektedir. Şekil 3.1. Fırının dış kısmı çelik saatçan yapılmış olup, iç kısımları yüksek ısiya dayanması için ateş tuğlaları (Bak, ısiya dayanıklı geregler kısımına) ile örlülür.




Şekil 3.1. Yüksek Fırın Şeması

- a — Ham madde deposu.
- b — Difizör.
- c — Yükleme arabası.
- d — Çift kapaklı yükleme.

- e — Hava kuşağı ve üfleme delikleri.
- f — Maden alma deliği.
- g — Curuf alma deliği.
- i — Curuf potası.

Yüksek fırın çalışmasının devamlı oluşu ve bilhassa ergime bölgesinde yüksek sıcaklık meydana geldiğinden, örülən tuğla kalınlığı 1.5 metreyi bulur. Ayrıca tuğla örgüyü korumak ve sıcaklığı belirli ölçüde tutabilmek için fırının soğutulması gereklidir. Bunun içinde fırın örgüsü arasına pıriç veya bakırdañ yapılmış kalın borular yerleştirilip içerisinde de-
vamlı olarak su geçirilir. Yaklaşık olarak bir ton ham demir için 25 ton soğutma suyu harcanır.

Fırın gövde kısmının yukarıdan aşağıya doğru genişlemesi, ocağa yüklenen filiz, kok kömürü, curuf yapıcı ve katkı maddelerinin kendi ağırlıkları ile ergime bölgесine kadar inmelerini sağlamak içindir. Yüksek fırının üst kısmına çift kapaklı ve otomatik olarak işleyen bir yükleme düzeni yapılmıştır. Böylece ağız gazlarının dışarıya çıkışının ve fırının soğuması önlenmiş olmaktadır. Şekil 3.2 de yüklemenin yapıldığı görülmektedir. Üst kapağa yakın olan yerde, yüksek fırın gazlarını (ağız gazi) toplamaya yarayan borular bulunmaktadır. Toplanan ağız gazları temizlendikten sonra, yüksek fırına gönderilen havanın ısıtilmasında, çelik elde etme veya tav fırınlarında yakacak olarak kullanılmaktadır.



Sekil 3.2


Yüksek fırın gazının bileşimi aşağıdaki gibidir :

Karbon monoksit	(CO)	% 25
Karbon dioksit	(CO_2)	% 15
Hidrojen	(H)	% 4
Metan	(CH_4)	% 0,2
Azot	(N_2)	Geri kalan

Yüksek fırında kokun yanmasını sağlayan sıcak hava poğa yerinin üst kısmında bütün çevreye eşit aralıklarla yerleştirilmiş, üfleme delikleri (tüyerler) yardımıyla ocağın her tarafına dağılacak şekilde gönderilir.

Havanın ön ısıtmaya tabi tutulması yakacağın tam yanmasını ve ısının yükselmesini sağlamak içindir.

Havanın $600^{\circ}C - 800^{\circ}C$ a kadar ısıtıldığı yerlere (reküperatör) yüksek fırın sobaları denir. Bunlar Şekil 3.3 de görüldüğü gibi silindirik biçimli olup yaklaşık yüksek fırın kadar büyülüktedir.



Sekil 3.3 Bir reküperatör kesiti

- a — Çelik saç
- b — Ateş tuğası
- c — Gözenekli tuğla
- d — Baca

İç kısımları isiyi tutucu ve gözenekli ateş tuğaları ile kafes gibi örtülmüştür. Sobaların ısıtilmasında hava gazi, jeneratör gazi veya ağız gazi kullanılır. Gaz yakacak ve hava karışımı sobaya gönderilerek yakılır ve sıcaklık $1000^{\circ}C$ a kadar çıkarılır. Bundan sonra gaz yakacak kesilir ve sobaya ısıtilması istenilen hava gönderilir. Söbadan geçirilen basınçlı hava yaklaşık olarak $600^{\circ}C - 800^{\circ}C$ ta yükseltilir ve öylece yüksek fırına gönderilir.



Her yüksek fırının yanında 3-5 adet hava ısıtıcısı bulunur. Isıtıcılarından biri yüksek fırına sıcak hava verirken, diğerleri de bakım, temizlik ve tekrar sıcak hava vermeleri için ısıtırlar.

3.3 — YÜKSEK FIRININ ÇALIŞMASI:

Yüksek fırın, çalışmaya hazır hale getirildikten sonra ateşlenir ve yandıkça kok ilâve etmek suretiyle ergime bölgесinin üst seviyesine kadar doldurulur. Bir müddet (15–20 gün) örgünün kuruması ve fırının ısnaması için beklenir. Bundan sonra yüksek fırının verimine göre hesaplanmış olan demir filizi, kok kömürü ve curuf yapıcı maddeler sıra ile yüklene-rek normal çalışma başlatılır. Çalışma anında fırın içerisindeki kimyasal reaksiyonu, sıcaklık bölgelerine göre üç safhada inceliyebiliriz.

1) KURUTMA BÖLGESİ: Fırının en üst kısmıdır. Burada sıcaklık yaklaşık 400°C civarındadır. Fırına doldurulan filiz, kok ve curuf yapıcı maddeler kurur ve ısnır. Kurutma bölgesi fırının $1/3$ ü kadardır.

2) İNDİRGENME (REDÜKLEME) BÖLGESİ: Burada ise sıcaklık 500 – 900°C arasındadır. Kok kömürünün karbonu fırına gönderilen sıcak havanın oksijenile birleşip yanarak (CO_2) karbon dioksit ve (CO) karbon monoksit gazlarını meydana getirir. CO gazı bu sıcaklıkta demir-filizinin oksijenini alarak indirger. Böylece oksijenini vermiş olan demir sünger haline dönüşür.



3) ERGİME BÖLGESİ: Sıcaklığın 1200 – 1500°C arasında olduğu bölgедir. Redükleme bölgesinde oksijenini vererek süngerleşen demir, burada içerisinde karbon alır ve demir karbon合金 meydana gelir. Normal olarak 1528°C ta ergiyen saf demir, içerisinde karbon alınca ergime derecesi düşer. Böylece 1145°C in üstündeki sıcaklıklarda ergiyerek sıvı hale geçen maden, fırının altındaki silindirik pota kismında toplanır.

Ergime bölgesindeki sıcaklıklarda, filiz içerisindeki yabancı maddeler, kok kömürünün külli ve curuf yapıcı maddelerle ergiyerek akıcı kıvamlı curuf ismini verdigimiz maddeyi meydana getirirler. Curuf özgül ağırlık bakımından daha hafif olduğu için sıvı maden üzerinde toplanır.


Pota kismında biriken sıvı maden, yüksek fırının verimine göre (günümüzde verimi 1000 tonun üzerinde olan fırınlar vardır.) 4–6 saatte bir maden alma deliği açılarak potalara alınır. Bu arada sifonlama yoluyla curuf madenden ayrılır. Maden alma delığının açılması ve kapatılması özel makinaları ile yapılmaktadır. Fırında ilk ergime yüklemeden yaklaşık olarak 10–15 saat sonra olur. Yüksek fırına atılan ve alınan maddeler Tablo 3.1 de görüldüğü gibidir.

Tablo 3.1 Yüksek fırına atılan ve alınan maddeler

Fırına Atılan Maddeler	Filiz Hematit (Fe_2O_3) yabancı maddeler (SiO_2 — Al_2O_3) ve diğerleri	Kok kömürü Karbon (C) Külleri (SiO_2 — Al_2O_3) ve diğerleri	Kireç taşı $\text{CaCO}_3 + \text{İsl}$ — $\text{CaO} + \text{CO}_2$	Sıcak hava 600° — 800°C $\text{O}_2 + \text{N}_2$
Fırından Alınan Ürünler	Ham demir Fe % 93 C % 4 Si, Mn, P, S, % 3	Curuf Al_2O_3 SiO_2 CaO ve diğerleri	Ağız Gazi CO_2 , CO , H_2 , CH_4 , N_2	


Yüksek fırının çalışması devamlıdır. Herhangi bir arıza dışında birkaç yıl devam eder.

Sekil 3.4 ve Sekil 3.5 de yardımcı tesisleriyle birlikte bir yüksek fırın görülmektedir.



Şekil 3.4 Ham demirin elde edilmesinde kullanılan Yüksek Fırın ve donanımı

44



Şekil 3.5 Bir yüksek fırın kuruluşu

45

Tablo 3.2 Türk Standartlarına göre ham demir (pik) bileşimleri

Ham Demir Cinsleri	İşareti Kısa	BİLESİMİ %				
		Toplam (*) Karbon T. C.	Silisyum Si	Manganez Mn	Fosfor P	Kükürt S
Hematit — I	H. 1	3,5—4,5	2,25—3,00	0,6—1,2	0,2 max	0,05 max
Hematit — II	H. 2	3,5—4,5	1,30—2,30	0,6—1,2	0,2 max	0,05 max
Döküm — I	D. 1	3,5—4,5	2,20—2,80	0,7—1,1	0,7—1,1	0,05 max
Döküm — II	D. 2	3,5—4,5	1,30—2,20	0,5—1,1	0,6—1,1	0,05 max
Döküm — III	D. 3	3,5—4,5	1,30—2,20	0,5—1,1	1,0—1,4	0,05 max
Çelik — I	C. 1	3,5—4,5	1,00—1,30	0,7—1,4	0,2 max	0,05 max
Çelik — II	C. 2	3,5—4,5	1,00 max	0,7—1,4	0,2 max	0,05 max
Temper	T	3,5—4,5	0,70—1,50	0,6 max	0,2 max	0,05 max

(*) Toplam Karbon (T.C.) Karabük Piki değeridir.

Diğerleri Türk Standartları (TS 204) de belirtilen değerlerdir.

Tablo 3.3 Karabük'te tıretilen ham demir (pik) bileşimleri

PIK CİNSİ	BİLESİMİ %				
	Karbon C	Silisyum Si	Manganez Mn	Kükürt S (en çok)	Fosfor P
P. H. 2 (Hematit — 2 — pik)	3,5—4,5	1,30—2,30	0,60—1,20	0,05	0,2 En çok
P. H. 1 (Hematit — 1 — pik)	3,5—4,5	2,25—3,00	0,60—1,20	0,05	0,2 En çok
P. D. 2 (Döküm — 2 — pik)	3,5—4,5	1,30—2,20	0,60—1,20	0,05	0,6—1,0
P. D. 1 (Döküm — 1 — pik)	3,5—4,5	2,20—2,80	0,70—1,10	0,05	0,7—1,10
P. C. 1 (Çelik — 1 — pik)	3,5—4,5	En çok 1,00	0,70—1,40	0,06	0,15 En çok
P. C. 2 (Çelik — 2 — pik)	3,5—4,5	1,00—1,30	0,70—1,40	0,06	0,15 En çok
P. C. 3 (Çelik — 3 — pik)	3,5—4,5	0,70—1,30	1,40—1,30	0,06	0,15 En çok

SORULAR

- 1 — Demiri tanıtan ve özelliklerini söyleyiniz.
- 2 — Demirin tarihçesi hakkında neler biliyorsunuz?
- 3 — Yeryüzünde bulunan demir filizlerini ve özelliklerini söyleyiniz.
- 4 — Demirin endüstrideki önemi hakkında neler düşünürsünüz?
- 5 — Yurdumuzdaki demir filizleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 6 — Demir nasıl elde edilir? Filizlerin yüksek fırında ergitilmeye nasıl hazırlandığını anlatınız.
- 7 — Bir yüksek fırın şeması çizerek bölümlerini gösteriniz.
- 8 — Yüksek fırının nasıl çalıştığını anlatınız.
- 9 — Yüksek fırının yapısı hakkında neler biliyorsunuz?
- 10 — Yüksek fırının indirgeme bölgesindeki kimyasal olayları anlatınız.
- 11 — Yüksek fırın gazi hakkında neler biliyorsunuz?

DÖKÜM OCAKLARI

4.1 — GENEL BİLGİLER VE BÖLÜMLEME :

Maden ve alaşımlarının sıcaklıklarını ısı verilerek yükseltilir. Belli bir sıcaklığı yükselen maden veya alaşım, ergime ısısını alarak katı halden sıvı hale geçer. Sivilaşan maden veya alaşımın sıcaklığı döküm derecesine yükseltilir. Buna, MADEN VE ALAŞIMLARININ ERGİTİLMESİ veya kısaca ERGİTME denir. Dökümcülükte, ergitme işlemlerinin gerçekleştiği aygıtlara MADEN VE ALAŞIMLARINI ERGİTME OCAKLARI veya DÖKÜM OCAKLARI adı verilir.

Döküm ocamları, ergitilecek maden veya alaşımın özelliklerine, döküm atelyelerinin ve dökülen parçalarının durumuna ve ısı kaynaklarına göre çok çeşitli olurlar. Zamanla yeni tip ocaklar yapıldığı gibi kullanılmakta olanlar da birçok değişikliklere uğrarlar. Bazlarının kullanımsından vazgeçilir.

Döküm ocamları çok değişik olduğundan, bunları inceleyebilmek için, bazı ortak özelliklerine göre bölümlemeleri uygun olur.

Çalışma durumlarına dikkat edilirse, aşağıdaki gibi bölümlemeler yapılabileceği görülür.

Bazı döküm ocamlarında, ergitilen madenle yakacak bir aradadır. Meydana gelen ısı madenin sıcaklığını yükseltilir. Ayrıca, yakacağın kendisi ve alevi madeni etkiler. Kupol ocamları bu şekilde çalışan döküm ocamlarıdır.

Bir grup döküm ocağında, yakacak madenden ayrıdır. Yakacağın çirkardığı alev ve sıcak gazlar, madeni yalayarak ergitmeyi sağlarlar. Alev, madeni kimyasal bakımdan etkilemektedir. Buna örnek olarak alev ocakları gösterilir.

Diğer bir grup döküm ocağında ise, yakacağın kendisi ve alevi madene deðmediği için, yalnız ısısından yararlanılır. Bunlarda yakacağın ye-

alevin meydana getirdiği kimyasal değişimeler ortadan kalkar. Pota ocaklarında olduğu gibi.

Elektrikle ısıtılan döküm ocaklarında yakacak bulunmadığı için, bunlar ayrı bir grup olarak ele alınırlar.

Döküm ocaklarında ısı kaynağı önemli bir sorundur. Bu bakımdan, bir bölümleme yapılarak dört grupta toplanırlar.

- 1) Katı yakacaklarla çalışan döküm ocakları,
- 2) Sıvı yakacaklarla çalışan döküm ocakları,
- 3) Gaz yakacaklarla çalışan döküm ocakları,
- 4) Elektrik enerjisi ile çalışan döküm ocakları.

Döküm ocaklarını ergittikleri maden ve alaşamlara göre de bölümlemek gerekir. Bazı ocaklar yalnız çelik ergitmek için yapırlar. Bazıları yalnız dökme demir ergitirler. Bazıları da yalnız bakır alaşamları, alüminyum alaşamları veya magnezyum alaşamları dökümleri için kullanırlar. Ancak, bazı döküm ocakları hem çelik hem dökme demir ergitiminde kullanıldığı gibi bazıları da hem dökme demir hem bakır alaşamlarını ergitirler. Bunlar göz önüne alınarak bu yöneden, döküm ocakları iki ana bölüme ayrılabilir:

- 1) Demir alaşamlarını ergiten döküm ocakları,
- 2) Demir olmayan maden ve alaşamları ergiten döküm ocakları.

Bu bölümlemelere göre örnekler alınırsa:

Kupol ocağı, katı yakacakla çalışan bir demir alaşımı (dökme demir) ergitme ocağıdır. Bu ocakta yakacakla maden bir aradadır. Siemens-Martin ocağı gaz (bazen sıvı) yakacakla çalışan bir çelik ergitme ocağıdır. Maden yakacağın alevi ile temas halindedir. Pota ocaklarının çelik, dökme demir, bakır alaşamları ve diğer demir olmayan maden ve alaşamlarının ergitilmesinde kullanılan tipleri vardır. Bunlar her cins ısı kaynağından yararlanacak şekilde hazırlanabilirler. Yakacağın kendisi ve alevi madeni etkilemez. Elektrik ocakları her cins alaşımı ergitebilecek özellikte yapılabilirler.

Ayrıca, kupol ocağı endüstrideki önemi göz önüne alınarak ve diğer ocaklara oranla daha geniş yer tutacağı düşünülerek ayrı bir bölüm şeklinde ele alınmıştır. 5 ncı bölümde kupol ocağı incelenmektedir.

4.2 — ALEV OCAKLARI:

Bu ocaklarda madenin ergime yeri ile yakacağın yandığı kısım birbirinden bir set (esik) ile ayrılmıştır. Yakacağın yanması ile çıkan alev ve sıcak gazlar madenin yüzeyine yönelir. Maden yüzeyini yalayarak ısısının önemli kısmını bırakır ve bacaya geçer. Bu yüzden, bunlara "ALEV OCAKLARI" adı verilir.

Bu ocakların kullanılma alanları şu şekilde sıralanabilir :

- 1) Kupol ocağında ergitilemeyen büyük parçaların ergitilmesi.
- 2) Büyük bronz (tunç) parçaların dökümü.
- 3) Karbürleşmenin istenmediği durumlar. Maden yakacaktan ayrı yerde olduğu için karbon alma olasılığı azalır.
- 4) Kaynak Çeliği elde edilmesi.


Önceleri çelik bu tip ocaklarda yapılyordu. Ergime kısımına konan hamdemir ergitiliyor, devamlı karıştırılarak, alev ve gazların etkisi ile karbon ve diğer elementler (Si, Mn, v.b.) yakılıyordu. Karbonu azalan sıvı kütle hamur haline gelerek karıştırılamaz oluyordu. Bu kütle parçalara bölünerek tersüz ediliyor ve alevin hertarafına değmesi sağlanıyordu. Karbon parçasının her tarafında aynı miktarda yanıyordu. Ocaktan alınan parçalar döglerek, pres edilerek ve haddelenerek içindeki curuf uzaklaştırılıyordu. Bu şekilde elde edilen çeliğe Pudel Çeliği, kullanılan alev ocağına "PUDEL OCAĞI" deniyordu. Günümüzde bu yöntem, tamamen bırakılmıştır.

Bir alev ocağı şu kısımlardan meydana gelir :

- 1 — Yanma kısmı
- 2 — Ergitme kısmı
- 3 — Ocak tavanı
- 4 — Başa kısmı

Bu kısımları aşağıdaki gibi kısaca tanımlamak mümkündür. Şekil 4.1 de bir alev ocağı ve kısımları görülmektedir.

- 1) **Yanma kısmı :** Bu kısım, izgaralar (A) ve ocaktan oluşur. Odun, gaz koku, taş kömürü, v.b. uzun alevli yakacaklar (K) kapısından yüklenerek yakılır. Hava izgaranın altından gelir. Kömürtozu ve sıvı yakıtla çalışan alev ocakları da vardır.



Sekil 4.1. Alev Ocağı

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| A. Izgaralar. | G. Boğaz. |
| B. Ergitme kısmı. | H. Sürgü. |
| C. Set (esik). | I. Baca. |
| D. Maden alma deliği. | J. Gözetleme kapığı. |
| E. Yükleme kapısı. | K. Yakacak yükleme kapısı. |
| F. Ocak tavanı. | |

2) Ergitme kısmı: Madenlerin yüklenip ergitildiği (B) kısmıdır. Yanma kısmından bir set (esik) (C) ile ayrılır. Set, ateş tuğlasından konularak yapılmıştır. Yüksekliği 50–60 cm. dir. Ergitme kısmının tabanını, set tarafına doğru eğik olarak, ısıya dayanıklı gereçlerle çırılmıştır. Taban astarının kalınlığı 20–25 cm. dir. Maden alma deliği (D) tabanın en düşük yerinde bulunur. Bu kısmın uzunluğu 4–5 m. dir. Genişliği, ocağa konan gereçlerin, yatay kapılardan yerleştirilmesi, karıştırılması, v.b. iş-

lemelerinin yapımına kolayca yetecek kadar olmalıdır. Ergitme kısmına konulan maden ergiyip toplanacak ve maden alma deliğinden kolayca boşaltılabilecektir. Madenin yüklenmesi, (E) yükleme kapısından yapılır. Bazı ocakların tavanı açılabilir ve büyük parçalar buradan yüklenirler. (J) deliği madeni gözetlemeğe, örnek maden almağa ve gerekli katımları yapmağa yarar.

3) Ocak tavanı: Ocağın tavan kısmı (F) ateş tuğlasından örülü bir kemer biçimindedir. Alevi ve sıcak gazları madenin üzerine yönlendirerek şekilde eğik yapılmıştır. Tavanın çok sağlam olması gereklidir. Bazı alev ocaklarında tavan açılabilir şekilde yapılmaktadır.

4) Baca kısmı: Ergitme kısmı ocağın bacasına (I) bir boğaz (G) ile bağlanır. Maden yüzeyini yalayarak isisini bırakılan gazlar boğaz yardımı ile bacaya geçerler. Boğaz girişindeki ayarlı bir sürgü (H) gazların bacadan çıkışını ayarlar. Bacanın yüksekliği 20–25 m. olur.

Alev ocağındaki çeşitli alan ve kesitlerin ölçülerini izgara alanına göre ayarlanır. Izgara alanı (A) ile gösterilirse:

Ergitme kısmının alanı :	4–4,5 A
Set üstündeki geçiş alanı :	0,6 A
Boğaz kesiti :	0,1 A
Baca kesiti :	0,25 A alınır.

Çalışma sırasında, ergitilecek maden ergitme kısmına yüklenir. Izgara üzerine 20–30 cm. yakacak konur. Yakacağın yanması ile meydana gelen alevler, set üzerinden ergitme kısmına geçer. Tavanın eğikliğinin yardımcı ile maden üzerine yöneltir. Alevlerin verdiği ısı madeni ergitir. Isisini bırakan alev ve sıcak gazlar boğazdan bacaya geçer. Ocağın çalışmada, ocakçının bilgi ve becerisi çok önemlidir. Yetersiz bir yönetim kayipları arttırır. İlk ergitme 4–6 saat sürer. Daha sonra süre kısalır. Bu ocaklarda verim % 10 civarındadır. 100 Kg. dökme demiri ergitmek için 40–50 Kg. yakacak harcanır. 10–15 tonluk ocaklar daha ekonomik olurlar.

Günümüzde bu tip alev ocakları yerlerini döner ocaklara bırakmaktadır.

4.3 — DÖNER (Rotatif) OCAKLAR :

Bu ocaklar silindirik bir gövdeden meydana gelir. Silindirin iki ucu kesik koni biçimindedir. İç kısmı ısıya dayanıklı gereçlerle örülmüştür. İki ucundan birisi baca kısmına bağlıdır; diğerine brülör konmuştur. Ocak gövdesi ekseni etrafında ve iki yönde de tam dönme yapabilir. Dönme hareketi, gövde üzerinde çemberler yardımı ile kendi ekseni etrafında dönen dört sabit tekerlek üzerinde gerçekleşir.

Döner ocaklar, özel dökme demirler, temper dökümeler ve çelik dökümlerin hazırlanmasında kullanılır. Döküm endüstrisinde önemli bir yer tutarlar. Doğrudan doğruya katı maden yüklenerek ergitim yapılabildiği gibi kupol ocaklarında ergitilen madenin sıcaklığını yükseltmekte de kullanılır. Kupol ocağında ergitilen dökme demir döner ocağa aktararak sıcaklığı $1550-1650^{\circ}\text{C}$ lere çıkarılır. Buna "ikili Ergitme" veya "Dublics Çalışma" adı verilir.


Döner ocaklar sıvı yakıtla (ağırtaş) ve kömürtozu ile çalışırlar. Elektrikle çalışanları da yapılmıştır. Ancak bunlarda alevin etkisi bulunmaktadır.

Kömürtozu ucuz bir yakacaktır. Fakat kuruluş harcamaları yüksek olur. Küçük ocaklardaki çalışmaları da kuşkuludur. Bu yüzden, küçük ocaklarda pahalı olduğu halde sıvı yakıt kullanılır. Ancak, kapasitesi 8-10 ton olan ocaklarda kömürtozu kullanmak daha ekonomik olmaktadır.

Ocak astarı çok iyi özellikte olmalı ve iyi karıştırılmalıdır. Astarın yapımında otomatik tokmaklar kullanılmalıdır. Sıkıştırma, kurutma ve pişirme çok iyi olmalıdır. Astar kalınlığı, ocağın büyüklüğüne göre 30-40 cm. arasında olur. Bir defa örülün ocakta esmer (gri) dökme demirle 150, perlitik dökme demirle 130, çelik ve temper dökümle 110 döküm yapılabilir. Ocak astarı istenilen özellikte hazırlanırmaz, sıkıştırması ve pişirmesi iyi yapılmazsa, döküm sayısı 40 a kadar düşebilir.

Sekil 4.2 de kömürtozu ile çalışan bir döner (rotatif) ocak görülmektedir. Bu tip ocaklarda bir hava ısıtma donanımı vardır.

Ocak gövdesi (a), dört tekerlek (h) üzerinde dönmektedir. Gövdenin iki ucu açıktır. Birine kömürtozu brülörü ve yanma odası (b) konmuştur. Bu düzen gövde ile beraber döner. Isıtıcıda (f) dolaşarak sıcaklığı yükselen hava, bir kanal (c) ile yanma odasına gelir. Burada kömürtozunu yakar. Meydana gelen alevler madenin yüzeyine yönelir. Ocak gövdesinin diğer ucu, sıcak gazların (d) çıkışına aittir. Buradan çıkan gazlar, ısıtma donanımına (e) gider. Havayı geçtiği borular etrafında dolasarak bacaya (g) yönelir. Havayı ısıtmış olur.




Sekil 4.2 Toz kömür ile çalışan döner ocak

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| a. Ocak gövdesi. | e. Isıtıcıdan geçen sıcak gazlar. |
| b. Yanma odası. | f. Isıtıcı. |
| c. Hava kanalı. | g. Baca. |
| d. Sıcak gazların dolasımı. | h. Döndürme tekerlekleri. |

Gövde üzerinde karşılıklı olarak maden alma ve curuf alma delikleri vardır. Yükleme, gazların çıktıığı açık kapıdan yapılır. Burası açılarak maden kepçe ile yüklenir. Bazı ocaklarda yükleme kapısı ocak gövdesi üzerinde olur.

Kısa alevli kömürtozu kullanıldığı zaman, önce uzun alevli yakacak ile ocak ısıtılmalıdır.

Sekil 4.3 de ağırağ ile çalışan küçük bir döner ocak görülmüyor. Bu ocaklıarda haya ısıtma donanımı yoktur. Ocak düzeni gövde (a), yağ brülörü (b), bacadan (c) meydana gelmektedir. Brülör ocakla beraber dönmez.



Sekil 4.3 Sıvı yakıtla çalışan döner ocak

Bu ocakta, 1500 Kg. dökme demir, 80 dakikada ergitilerek 1600°C ye yükseltilir. Bunun için yakıt oranı % 14-17 dir. İkili (dubleks) çalışmada, kupol ocağından 1300°C de alınan 1400 Kg. sıvı dökme demir, katı halde 100 Kg. maden eklenerek 45 dakikada 1590°C ye yükseltiliblir. Harcanan yağ % 4,6 oranındadır. 73 Lt. tutmaktadır. Ocağa sıvı maden konulسا önceden ısıtılmazı gereklidir.

Döner ocak ateşlendikten sonra döndürülmeğa başlanır. Bu dönme sallantı şeklinde ve 45° yi geçmeyecek şekilde olur. Sonradan, ergimis madenin çalkalanması ve ısınmış ocak astarı ile temasının arttırılması için, dönme hareketi hızlandırılır. Böylece tam dönmeye kadar varılır. Bu dönme ile ocak duvarının, sabit ocaklıda görülen aşınması bir oranda önlenir. Ancak, oksitlenmeyi önlemek için, sıvı madenin yüzeyi bir curuf tabakası ile kaplanır.

Ergime sona erince, gerekli deneyler yapılır. Katkı maddeleri ile istenen bileşim elde edilir. Bundan sonra sıvı maden potalara alınır.

Ocak gövdesinin astarı zamanla aşınır. İncelerek kullanılamayacak duruma gelince, bozularak yenilenir. Ocak gövdesini dik duruma getirip yerinden almak, onarım yerine götürmek ve yeniden yerine oturtmak için, ray üzerinde hareket eden bir kaldırma düzeni kurulur. Ocak astarının yapımı uzun sürer. Bunun için ocak gövdesi çift yapıılır. Birinin astarının yenilenmesi sırasında diğeri çalışır.

Döner ocak kuruluşunun çeşitli kısımlarındaki elektrik harcamaları, 1 Kg. sıvı maden başına yaklaşık 12 Kw/St. olur.

4.4 — KONVERTER :

1 — TANITILMASI :

Konverter (değiştirici) ham demirin ve dökme demirin içindeki C, Si, Mn, P, S, gibi elementleri oksitleyip gidererek çelik elde etmeye yarayan bir aygittır. Bir ergitme yapmaktan çok, arıtma işinde kullanılır. Konverteye doldurulan sıvı madenin içine basınclı hava gönderilir. Basıncılı havanın etkisi ile sıvı madenin içinde bulunan elementler ya tamamen yok olur veya belli bir miktara inerler. Bundan sonra gerekli katkılar yapılarak istenen bileşimde çelik elde edilir.

Bu aygit 1855 yılında BESSEMER tarafından yapılmıştır. Bununla çelik elde edilmesine BESSEMER YÖNTEMİ denmiş ve aygıtına BESSEMER KONVERTERİ adı verilmiştir. Önemli bir buluş olan bu yöntem

büyük ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, astarı asitik (silisli) olduğu için fosfor ve kükürtü çok olan dökme demirlerde iyi sonuç vermediği ortaya çıkmıştır. Fosfor asitinin, asitik astarı çabuk aşındırdığı ve elde edilen çeligin iyi özellikte olmadığı görülmüştür. Bu yüzden, 1878. yılında konverterin içi THOMAS tarafından yanmış dolomit ile kaplanmıştır. Dolomit bazık bir gereç olduğu için fosfor ve kükürtü çok olan dökme demirlerin arıtılması sağlanabilmiştir. Bu yönteme THOMAS YÖNTEMİ veya BAZIK YÖNTEM adı verilir. Bu yöntem Bessemer'in asitik yöntemine göre pahalı olmakla beraber, kullanılma alanı daha genişdir. Birçok memleketlerde yalnız Thomas yöntemi uygulanır.


Konverteye basınçlı hava alttan gönderilir. Ancak, yandan hava gönderilen küük konverterler de yapılmıştır. Bessemer konverteri 5-15 tonluk, Thomas konverteri 5-50 tonluk yapılır. Hatta 80 tonluk olanları da vardır. Ancak, en çok kullanılanları 30 tonluk olanlardır. Yandan üflemeli olanlar 0,5-10 tonluk olurlarsa da 2 tonluk olanları daha elverişli sayılır. 30 tonluk bir Thomas konverterinin iç çapı: 4 m. yüksekliği: 6 m. olur.

Bir ton dökme demir $0,14 \text{ m}^3$. yer tutar. Bunun için asitik konverteerde 1 m^3 . bazık konverteerde $1,4 \text{ m}^3$. hacim hesaplanır. Bazık konverteerde daha fazla curuf olması, daha büyük hacmi gerektirir. Konverteerdeki sıvı madenin yüksekliği 40 cm. olur. Ender durumlarda 50 cm. yi geçebilir.


2 — BÖLÜMLERİ :

Konverter Şekil 4.4 de görüldüğü gibi üst kısmı kesik koni biçiminde olan silindirik bir gövdeden meydana gelir. Isıya dayanıklı (asitik veya bazık) gereçlerle astarlanır. Aşağıdaki gibi bölümlere ayrılabilir:

a) GÖVDE : Şekil 4.4 de silindirik (a) kısımdır. Sıvı maden bu kısmda bulunur. İç kısmı ısıya dayanıklı gereçlerle örülümuştur. Dış kısmı çelik sadır. Sacın kalınlığı 20-25 mm. olur. Isıya dayanıklı astarın kalınlığı 40-60 cm. dir. Şekilde görüldüğü gibi gövdenin etrafını kuvvetli bir çember sarmaktadır. İki tarafındaki yataklar yardım ile sağlam ayaklar üzerine oturtulmuştur. Yatay üflemeli konverterlerde hava delikleri gövde üzerinde bulunur. Şekil 4.5 de yatay üflemeli bir konverter gövdesi ve üzerindeki hava delikleri görülmektedir.



Sekil 4.4 Altan üflemeli bir konverter



Sekil 4.5 Yatay üflemeli bir konverter gövdesi ve hava delikleri

b) AÇIZ : Gövdenin üst kısmıdır. Kesik koni biçiminde olup şekildeki gibi (b) eğik olarak birleştirilmiştir. Sıvı madenin yüklenmesini, elde edilen çeligin boşaltılmasını ve çalışma sırasında gazların çıkışını sağlar. Çeligin dışarı sıçramasını önler.

c) YATAKLAR : Ayaklar üzerine oturmuş iki yatak (c) gövdeyi taşımaktadır. Bunlardan birine aygitin döndürülmesini sağlayan bir düzen bağlanmıştır. Hareket çeşitli sekillerde (mekanik, hidrolik ve elektrikle) sağlanır. Diğer yatağın içi boştur. Konverteye verilen hava (d) buradan gelmektedir. Dipten üflemeli olanlarda, buradan alttaki hava kutusuna (e), yatay üflemelilerde gövde üzerindeki hava kuşağına geçer.

d) HAVA DELİKLERİ : Konvertevin dip kısmına, tabanın altına bir hava kutusu (e) konmuştur. Yatağın içinden geçen hava buraya gelir. Aygitın tabanına açılan hava deliklerinden (f) konvertevin içine girer. Hava deliklerinin sayısı 150-300, çapları 15-25 mm. arasındadır. Gelen havaının basıncı 1,5-2,5 Kg/cm². olur. Hava kutusu açılabilir durumda yapılmıştır.

Yandan, yatay üflemeli konverteilerde hava çevredeki hava kuşağına, buradan yatay delikler yardımı ile aygitin içine girer. Şekil 4.5 de yatay üflemeli bir konverter görülmektedir. Bunlarda hava delikleri değişik sekillerde yapılmıştır.

Yatay üflemeli konvertevin ısı kayipları çok fazla olur.

Konverte gönderilen hava, ton başına ortalama 300 m³. olur. Bazı durumlarda havanın oksijeni % 30 oranında arttırılır. Bu şekilde, işlemlerin gerçekleşmesi kolaylaşır. Elde edilen çeligin özellikleri daha iyi olur.

e) TABAN : Konvertevin tabanı kesik koni biçimindedir (g). Isıya dayanıklı gereçlerle örülmüştür. Dipten üflemeli olanlarda hava delikleri bu kısımdadır. Ayrılabilir durumda yapılır. Gövde kısmının astarına göre daha çok yıprandığından, gerekince değiştirilir. Değiştirme genellikle 60 dökümden sonra yapılır.


f) ASTAR : Konvertevin iç kısmı ısıya dayanıklı gereçlerle astarlanır. Astarın kalınlığı duvarlarda 0,4-0,6 m. tabanda 1 m. olur. Kullanılan gereç Bessemer yönteminde asitik, Thomas yönteminde baziktir. Yapımında, uygun ölçülerde hazırlanan tuğlalar veya istenen bileşimde hazırlanan harçlar kullanılır. Tuğlalar ile örülmesinde yapıştırma harcı tuğ-

lanın gereciindendir. Sac ile tuğla arasında bir boşluk bırakılır. Burası yapıştırma harcı ile doldurulur. Sac üzerine açılan delikler harçın yapışmasını sağlar ve kurutmayı kolaylaştırır. Araðaki boşluk, yüksek sıcaklık nedeniyle meydana gelen genleşmelerin dengelenmesini sağlar. Birçok konverteerde, saca yakın kısım tuğla örülerek üzeri hargla kaplanır. Bu harçın çok iyi yapıştırılması gereklidir. Sıkıştırma için, iç boşluğu veren bir takoz modeli kullanılır. Bu şekilde yapılan astarda onarım kolay olur ve kurutma çabuklaşır. Zaman kazanılmış olur.

Konvertein taban astarı 30-100 döküme dayandığı halde iç astarı 300-400 döküme kadar dayanır.

3 — KURULUŞU :

Konverte ergimis maden ya yüksek fırından veya kupol ocağından gelmektedir. Büyük kuruluşlarda yüksek fırınla birlikte çalışılır. Ancak, yüksek fırının verimi konverte göre yüksektir. Aynı zamanda çalışması devamlıdır. Konverte ise aralıklı çalışır. Bu yüzden, konverteyle yüksek fırın doğrudan doğruya bağlanamaz. Arada bir veya iki tane, bekletici ve karıştırıcı büyük depo kullanılır. Yüksek fırından alınan sıvı maden bu depolara doldurulur. Bu depoların iyi ısıtlaması zorunludur. Yakacak genellikle gazojen gazıdır. Bu depolar yardım ile konvertein bağımsız çalışması sağlanmış olur. Aynı zamanda depodaki madenin bileşimi düzenli bir duruma gelir. Bununla beraber, çelik döküm atelyelerinde konverteler kupol ocaqlarından maden alarak çalışırlar. Bu yöntemde de uygun bir düzenleme gereklidir.



Sekil 4.6 Kupol ocağı ile konverte kuruluşu

Sıvı maden kupol ocağından konvertere bir pota ile taşınabilir. Bundan başka, kupol ocağı ile konverter arasında, sıvı madeni getiren bir oluk düzlenen kurulabilir. Pota ile taşımada kupolden doldurulan pota konvertezeni kurulabilir. Konvertezer eğilerek sıvı maden içine boşaltılır. Ancak bu durum getirilir. Konvertezer eğilerek sıvı maden içine boşaltılır. Ancak bu durumda ısı kaybı çok olur. Oluk yardımı ile yapılan aktarmada Şekil 4.6'da bir sistem kullanılabilir. İki kupol ocağı önde üç konvertezer yerleştirilmişdir. Kupol ocakları ile konvertezerler oluklarla birleştirilmiştir. Konvertezer kupol ocağından daha düşük düzeyde olduğu için, maden kolayca konvertezer akar. Bir kupol ocağı iki konvertezer maden verebilir. Diğer kupol ocağı ile konvertezerin ömrünü, üretim aksamadan yapılabılır.

4 — ÇALIŞMASI VE YÖNETİMİ :

Konvertezer çalışmaya başlamadan önce 1200°C ye kadar ısıtılmalıdır. Çalışma arasındaki yükleme, elde edilen çeliğin konvertezerden boşaltılmasından birkaç dakika sonra hemen yapılmalıdır. Bu şekilde konvertezerin soğuması önlenmiş olur.

Sıvı maden doldurulurken konvertezer Şekil 4.7. a daki duruma getirilir. Bu şekilde doldurma kolaylaşır ve hava deliklerinin sıvı madenle kapanmasına engel olunur.


Thomas yönteminde sıvı madenin yüklenmesinden önce, konvertezerde madenin %12–20 si kadar iri parçalar halinde yanmış kireç konur. Kireç, bazık curufun oluşumunu sağlar. Yükleme işlemi tamamlanınca, hava verilerek konvertezer düşey duruma getirilir. Çeşitli elementlerin oksitlenmesi ile arıtma işlemleri başlar. Oksitlenen elementlerin meydana getirdiği ısı, madenin sıcaklığını yükseltir. 1250°C civarındaki maden 1530°C ye yükselir. Bu yüzden, konvertezerde yakacak gerekli değildir. Oksitlenen elementlerin etkisi şu şekilde olur. 1300°C deki ergimiş madenin sıcaklığını, % 1 oranında yanmış silisyum 203°C , fosfor 156°C , manganez 50°C , demir 30°C , karbon 27°C kadar yükseltir. Ergimiş madenin sıcaklığı artınca, bu sıcaklık yükselme değerleri azalır. Örneğin, 1500°C de silisyumun yükseltiği sıcaklık 160°C ye iner.

Aritma işlemleri başlayınca, (yani ocak çalışınca) konvertezerin ağızından koyu kırmızı (kızıl) kahverengi dumanların çıktıığı görülür. Demirin oksitlendiği bu süre 2–3 dakikadır. Sonra kivilcimler meydana gelir. Silisyum ve manganez yanmaktadır. Silisyum çabuk manganez yavaş oksitlenir. Kivilcimlerin devam süresi, % 2 silisyum için 8 dakika, % 1,5 silisyum için 6 dakikadır. Meydana gelen oksitler SiO_2 , MnO ve bir miktar FeO halinde birleşerek curufu meydana getirir.

Madenin sıcaklığı çok yükselmiştir. Karbon yanmağa başlar. Çok parlak bir alev ortaya çıkar. Konvertezerde bir titreşim olur. Sonra alevler kısalarak kaybolur. Süresi 6–10 dakikadır. Karbonun yanması bitip alevler kaybolunca koyu kırmızı (kızıl) kahverengi dumanlar çıkışına başlar. Demir oksitlenmeye başlamıştır. Bessemer yönteminde hava hemen kesilir. Çünkü arıtma işlemleri bitmiştir. Hava verilmesinin devamı demirin oksitlenmesine neden olur.

Thomas yönteminde karbonun yakılmasından sonra fosforun uzaklaştırılmasına geçilir. Havannın basıncı artırılarak $2,5\text{--}3,5 \text{ Kg/cm}^2$ ye çıkarılır. Bu şekilde 2–3 dakika hava verilir. Fosforun oksitlenmesi sağlanır. Fosfor oksidi, kireçle birleşip kalsiyum fosfata dönüşerek ayrılır ve curufa karışır. Bu arada bir miktar kükürt de ayrılarak curufa karışır.


Fosforun yakılmasından sonra hava durdurulur. Konvertezer eğilerek curuf boşaltılır. Sıvı madenden örnek alınarak analizi yapılır. Analiz sonunda gerekli görülen elementler gerekli miktarlarda katılarak istenen bileşimde çelik yapılır. Aynı zamanda fazla oksitler giderilir, yani redüklendir. Katımlar, ferrolar halinde konvertezerde gerçekleşir. Ancak bazı katımlar potada da yapılabilir. Konvertezerde hazırlanmış olan çelik, boşaltılarak alınır. Şekil 4.7 de konvertezerin yüklenmesi (a), çalışma durumu (b) ve boşaltılması (c) görülmektedir.



Şekil 4.7 Konvertezerin yüklenme (a), çalışma (b) ve boşaltma (c) konumları

Konvertezerde arıtma işlemlerinin toplam süresi 20 dakika civarındadır. Yükleme ve boşaltma işlemleri ile bu süre 30 dakikaya kadar çıkar.

Şekil 4.8 de Thomas yönteminde elementlerin % miktarlarına göre yanma sürelerini veren bir grafik görülmektedir. Örneğin % 0,5 oranındaki silisyumun ikinci dakikanın üzerinde tamamen yandığı, manganezin ise 6 ve 7. dakikalardan sonra bile bir miktar kaldiği açıkça görülmüyör.



Şekil 4.8 Thomas yönteminde elementlerin miktarları ve yanma süreleri

Bessemer yönteminde fosforu az (% 0,1), silisyumu çok (% 1–2) Thomas yönteminde fosforu çok (% 1,7–3), silisyumu az (% 0,2–0,6) dökme demirler kullanılır. Bessemer yönteminde kükürtün de az olması (% 0,05) istenir.

Bir ton dökme demirden ortalama 900 Kg. çelik, 200 Kg. curuf elde edilir. Thomas curufu öğütülüp elenerek gübre olarak kullanılır. Tarım için yararlı bir yan ürünüdür.


Thomas çeliklerinin özellikleri, aynı miktardaki karbonlu Martin çeliklerine göre düşük ise de, daha ucuz elde edilirler. Profil demirleri, çubuk ve tel çekimine elverişlidirler. Demiryolu raylarının yapımında da kullanılırlar.

4.5 — OKSİJEN KONVERTERİ :

1 — TANITILMASI :

Thomas konverterinde değişiklikler yapılarak Oksijen Konverteri ortaya çıkarılmıştır. Şekil 4.9 da görüldüğü gibi düzgün duruma getirilmiş, ağız kısmının eğikliği kaldırılmıştır. Hava yerine, arılığı % 98–99 olan oksijen üflenmektedir. Basınçlı oksijen içice geçmiş ikili bir boru ile madenin yüzeyine verilmektedir. Boru, su ile soğutulur. Bu yöntemle elde edilen çeliklere Oksijen Çelikleri denir. Bu yöntem ilk kez 1952–53 yılında, Avusturyada Linz ve Donawitz işletmelerinde kullanılmaktadır.

Genellikle 60–200 tonluk olarak kurulurlar. Konverterin dış kısmı çelik sactır. İç kısmı ısıya dayanıklı gereçlerle astarlanır. Coğunlukla basit astar kullanılır.




Şekil 4.9 Oksijen Konverteri

Oksijen konverteri diğerlerinde olduğu gibi eğilebilecek şekilde yataklanmıştır. Yükleme ağız kısmından yapılır. Elde edilen çelik yanındaki maden alma deliğinden boşaltılır.

35 tonluk bir konverter için, yükseklik 7,4 m., iç çap 2,7 m., astar kalınlığı 60 cm. olur. Bir astar 25–50 bin ton çeliğin elde edilmesinde kullanılabilir.

Oksijen konverteri dik durumda çalıştığı gibi yatık çalışanları da yapmıştır. Bunlar ilk kez İsveç'te kullanılmıştır. Şekil 4.10 da yatık çalışan bir oksijen konverteri görülmüştür. Bunlar dik olarak doldurulur, yatık olarak çalışır. Çalışma sırasında yatayla 17° lik açı yapar. Oksijen borusunun eğikliği 23° olur. 30 tonluk bir konverterin boyu 5,6 m., dış çapı 5,6 m. ve astar kalınlığı 60 cm. dir. Eksen etrafında 30° açı ile döner. Yükleme, çalışma ve boşaltma durumlarına getirmek için, diğer konverterlerde olduğu gibi eğilebilir durumda yataklanmıştır.



2 — ÇALIŞTIRILMASI:

Döküme hazırlanan konverteye sıvı madenle beraber hurda yüklenir. Oksijenin üflenmesi ile yanın elementlerin çıktıığı ısı, madenin sıcaklığını çok yükseltir. Yüklenen hurda bu sıcaklığı uygun dereceye indirir. Hurdanın miktarı yanın elementlerin ısı verme gücüne bağlıdır. Özellikle silisyum miktarı göz önüne alınır. Sıvı madendeki silisyum miktarı arttıkça hurda miktarı da artar. Ortalama olarak sıvı madenin % 20–35 i kadar olur. Ayrıca demir filizi de yüklenmektedir.

Konverte önce hurda konur, sonra sıvı maden doldurulur. Sabit konverter düşey, döner konverter ise yatay duruma getirilir. Oksijen borusu gerekli yüksekliğe ayarlanır Oksijenin üflenmesi başlatılır. Oksijen borusunun maden yüzeyinden yüksekliği, aygıtın tipine, yüklenen hurda miktarına, oksijenin miktar ve basıncına göre tesbit edilir. İşletme denemleri de göz önüne alınır. Genellikle bu yükseklik 30–150 cm. arasında olur. Oksijenin basıncı dik konverteerde $6-15 \text{ Kg/cm}^2$. döner konverteerde 3 Kg/cm^2 dir. Bir ton çelik için oksijen miktarı 60 m^3 . kabul edilir. 100 tonluk bir konverteerde, 64 mm. çapında bir borudan $200-225 \text{ m}^3/\text{dak}$. oksijen üflenir. Bazı oksijen konverterlerinde, üflenmen oksijene kireç tozları karıştırılır. Bu şekilde fosfor ve kükürtün daha iyi giderilmesine yardımcı olunur.

Üflemenin başlaması ile yukarıdaki bir depodan yanmış kireç, flüorspat, demir oksidi (tufal) yüklenir. Yanmış kireç miktarı curufun baz derecesi ($\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2}$) ile artar. Baz derecesinin (3) olması uygun görülür.

Borunun ağızından hızla üflenmen oksijenin etkisi ile maden karışır ve elementlerin oksitlenmesi başlar. Demir oksidin bir kısmı eriyiğin içine dağılır. Karbon yanarak CO ve CO_2 durumuna gelir. Şiddetli bir kaynama olur. Aynı zamanda Si, Mn, P, S de oksitlenir. Oksitlenmeler Thomas konverteindekine benzer. Meydana gelen oksitler curufa karışır.

Karbon yanında, üfleme sırasında görülen tozlu ve kırmızı kahverengi duman azalır. Oksijen üflenmesi durdurulur. Üfleme borusu yukarı çekilir. Konverte eğilerek madenin sıcaklığı daldırma prometre ile ölçülür. Sıcaklığın, az karbonlu çelikler için $1600-1610^{\circ}\text{C}$ olması uygun görülür. Sıcaklık yüksek olduğu zaman hurda katılarak düşürülür. Az olursa oksijen üflenerek yükseltilir. Sıvı çelikten örnek alınır. Analizi yapılır. Karbon fazla ise, oksijen üflenerek yakılır. Çeliğin istenen bileşiminin sağlanması için gerekli katımlar yapılır. Nikel, molibden, bakır konverteerde karıştırılır. Ferrolar (Fe-Mn; Fe-Si) alüminyum ve kok (karbon vermek için) sıvı çelik potaya alındıktan sonra, potada katılır.

Bir döküm 30–50 dakika sürer. 24 saatte 40–50 döküm yapılabilir. Döküm bitince konverte temizlenerek yeni döküm için hazırlanır.

4.6 — SIEMENS - MARTIN OCAĞI:

1 — TANITILMASI :

Siemens - Martin Ocağı çelik elde etmede kullanılan bir ocaktır. Özellikle, çok düşük değerdeki hurdaların ergitilmesinde yararlı olmaktadır. Bu ocak, Siemens'in bulduğu ısıtma sisteminin Martin tarafından 1865 yılı civarında, uygulaması ile meydana gelmiştir. Ocağın tabanı üzerine yüklenen gereçlerin arıtılması ile çelik elde edilir. Yüklenen gereçler, çeşitli çelik hurdaları (parça, kırıntı, talaş, v.b.), sıvı ham demir ve katık maddeleleridir. Gaz yakacak ve hava, ısıticılarda (reküperatörlerde) ısıtlarak ocağa gönderilir. Yanma ile $1700-2000^{\circ}\text{C}$ sıcaklık elde edilir. Gaz yakacak bir ek kurulusta hazırlanır.

Siemens - Martin ocağı 15-500 tonluk olarak yapılır. 75 tondan yukarı olanlar devrilebilir durumda olur. Bu şekilde, maden alma deliğinin açılıp kapatılması ortadan kaldırılır.

Yakit olarak genellikle gaz yakacaklar kullanılır. En çok kullanılan jeneratör gazıdır. Yüksek фирм gazı tamamlayıcı yakıt olarak kullanılmaktadır. Jeneratör gazının bileşimi: % 25 CO; % 5 CO₂; % 15 H₂ ve hidro karbonatlar; % 55 N₂ civarındadır. 1 m³'ü 1400 kalori (K. cal) verir. Amerika'da mazotla ısıtılan büyük ocaklar yapılmıştır. Bunlarda yakacağın ısıtılması sorunu ortadan kalkmıştır.

Siemens - Martin ocağında harcanan yakıtın maliyeti, elde edilen çeliğin maliyetinin % 4'ü oranındadır.

Bu ocaklar, asitik veya bazik astarla çalışırlar. Asitik astarla çalışmada fosforu az gereçler kullanılır. Bazik ocaklarda ise fosforu çok olan düşük değerli gereçler ergitilirler. Asitik yöntem günümüzde çok az uygulanmaktadır.

Siemens - Martin ocağının :

Ucuz gereçleri (Talaş, kırıntı, fosforu çok, v.b.) değerlendirme,



İyi kalitede çelik elde etme,

Değişik bileşimlerde alaşım çelikleri hazırlama (Cr, Ni, v.b.) gibi üstün özellikleri yanında :

Kuruluş harcamalarının yüksekliği,

Çalışmasının yavaşlığı,

Yakacak için yapılan harcamaların, örneğin konvertere göre fazlalığı söylenebilir.



Sekil 4.11 SIEMENS - MARTIN ocağı

- a. Ergitme kismi.
- b. Hava ve yakacak girişleri.
- c. Tavan.
- d. Hava ısıtıcıları.
- e. Yakıt ısıtıcıları.


2 — BÖLÜMLERİ :

Siemens - Martin ocağı aşağıdaki bölümlerden meydana gelir :

a) TABAN : Şekil 4.11. a ocağın tekne biçimindeki alt kısmıdır. Maden bu kısma yüklenir, ergime ve arıtma işlemleri burada olur. Ölçüleri ocağın büyüklüğüne göre değişir. Örneğin, 60 tonluk bir ocakta, boyu 11 m. genişliği 4 m. 100 tonluk bir ocakta ise boyu 24 m. genişliği 6 m. olur. Tavanın sağlamlığı bakımından, genişlik az tutulmağa çalışılır. Ocak içindeki sıvı madenin yüksekliği, asitik ocaklarda 40–75 cm., bazik ocaklarda 35 cm. olur. Bazik ocaklarda, madenin curufla temasını artırmak için sıvı yüksekliği az tutulmaktadır.

Tabanın alt kısmı, çeşitli profil demirleri ile desteklenmiş çelik plakalardan meydana gelir. Bunun üzeri ıslıya dayanıklı gereçlerle kaplanır. Asitik ocaklarda iki veya üç kat silis tuğları döşenir. Üstü 30 cm. kalınlığında, % 3–5. killi silis harcı ile sıkıştırılarak kaplanır. Taban kalınlığı duvarlara doğru artar. Ortası çukur bir tekne biçimini oluşturur. Bazik ocaklarda manyezi veya kromit tuğları döşenir. % 5 katran bağlayıcılı manyezi veya dolomit harcı ile kaplanır. Bunlarda taban düz olur. Nedeni, curuf ile temasin çoğalmasıdır. Ocak tabanı, maden alma deliğine doğru hafifçe eğik olur. Çok iyi hazırllanmış olması gerekdir.

b) OCAK DUVARLARI : Ocağın dört duvarı, dökme demir plaka larla sarılmış ve dıştan profil demirleri ile desteklenmiştir. Asitik ocaklarda silis, bazik ocaklarda manyezi tuğları ile örülürler. Ancak, ucuz olması için üst kısımlar bazik ocaklarda da silis tuğları olur. Alevlerin çok geldiği kısımların, çekmesi az olan tuğlaların örülmesi uygun看起来。Sıvı madenin basıncına daha iyi dayanabilmesi için, alt kısımları daha kalın yapılır. Alt 40 cm. üst 70 cm. civarında olur. Bazı büyük ocaklarda duvarlar su ile soğutulur. Uzun duvarlardan birinde maden alma deliği, diğerinde gözetleme, curuf alma ve yükleme kapıları bulunur. Kalkıp inediginde gözetleme, curuf alma ve yükleme kapıları bulunur. Kalkıp inen de alevlerin yanmasına karşı taraftakiler yanma yaparken, karşı taraftakiler sıcak gazların çıkışını sağlar. 30–40 dakikada bir, hava ve gazın gelişileceğini sıcak gazların çıkışını yön değiştirir. Bu değişim özel bir düzenle sağlanır. Şekil 4.12 bu düzeni ve dolasımı göstermektedir.



Şekil 4.12 Yön değiştirme düzeni

c) TAVAN : Ocağın tavanı silis tuğlaları ile örülür. Kalınlığı 30 cm. olur. Hafifçe dış bükeydir (Şekil 4.11. c). Çelik iskeletlerle sağlamlaştırılır. Ocak duvarlarına bağlanır.

Tavanın sıvı maden yüzeyinden yüksekliği 2 m. kadar olur. Bir tavan 2000 dökümde kadar dayanabilir.

d) İSİTİCİLAR (Rékuperatörler) : Bir ocakte 4 tane ısıtıcı vardır. Şekil 4.11 d ve e. Bunlardan ikisi (d) havayı, ikisi (e) gaz yakıtı ısıtırlar. Isıtıcılar, içine çapraz olarak tuğlalar konulmuş odalardan meydana gelir. Gaz, hava ve sıcak baca gazları tuğlalar arasından dolaşır. 60 tonluk bir ocak için, yiğilan tuğlaların yüksekliği 6 m. dir. İç kısımdaki hava ısıtıcılarının (d) kesit alanı 14 m^2 , dış kısımdaki gaz ısıtıcılarının (e) kesit alanı ise 11 m^2 . olur. Isıtıcı baca gazlarının çekimi yüksek bir baca ile sağlanır. Havayı kuvvetli bir vantilatör düzeni verir. Ocaktan çıkış ısıtıcılarla gelen gazın sıcaklığı 1580°C civarındadır. Bununla ısıtıcının üst kısmı $1200 - 1300^\circ\text{C}$, alt kısmı 300°C civarında ısınır. Isıtıcılar 75-600 dökümde bir temizlenir.

e) YÖN DEĞİŞTİRME DÜZENİ : Şekil 4.12 de görülen bu düzen, hava ve yakacağın, ocağın bir tarafındaki girişlerden kesilerek diğer tarafına çevrilmesini sağlar. Boşalan kanallardan, sıcak baca gazlarının çırkuşı başlar. Şekil 4.12 de H_1 , H_2 hava ısıtıcıları, G_1 , G_2 gaz ısıtıcılarıdır. Şekildeki konuma göre, H_1 ve G_1 de ısınır (gaz 1000°C , hava 1300°C civarında) ocağa girmektedir. Ocaktan çıkış gazlar H_2 ve G_2 de dolaşarak onları ısıtır. Yön değiştiriciden geçerek bacaya giderler. Düzen içindeki kesiciler (I) durumdan (II) duruma getirilince, hava ve yakacak gazın yönü H_2 ve G_2 ye döner. Ocaktan çıkış baca gazları H_1 ve G_1 ısıtıcılarına gelir. Onları ısıtarak bacaya geçerler. Yön değiştirme 30-40 dakikada bir olur.

3 — SIEMENS - MARTİN OCAĞININ ÇALIŞMASI :

Bu ockalarda çalışma asitik ve bazik olur. Ancak daha çok bazik yöntem kullanılmaktadır. Ocağın yüklenmesi ve yakılması ile beraber, ergitme ve arıtma işlemleri başlar. Arıtmadan sonra oksitler giderilir. Daha sonra, istenen bileşimde çeliğin elde edilmesi için gerekli olan elementler katılır.

a) YÜKLEME : Siemens - Martin ocağına yüklenen gereçler değişik oranlarda çelik hurdaları (parça, kirpinti, talas, v.b.), katı ham demir, sıvı hamdemir, demir filizi, kireçtaşından (veya kireç) meydana gelir. Bazan yalnız çelik hurdası veya yalnız sıvı ham demirle çalıştığı da görülür.

Ancak, en çok uygulanan şekil, çelik hurdası ve sıvı hamdemir karışımı olur. Buna bir miktar katı ham demir katılır. Hurda ve sıvı maden oranı, çok defa yarıyariyadır.

Büyük ocaklar yüksek fırın yanında olur. Sıvı hamdemir yüksek fırından alınır. Sıvı madenin kopol ocağından alındığı kuruluşlar da vardır.

Ocağın yüklenmesinde önce, curuf yapıcı olarak kireçtaşının taban üzerine yayılır. Eğer konacaksız, filiz kireçtaşının üstüne dağıtılarak yüklenir. Çelik hurdaları bunların üzerine konur. Düzgün bir şekilde yayılır. Bazan kireçtaşının çelik hurdalarının üzerine yayılarak yüklentiği de görülür. Kireçtaşının miktarı, bileşimle bağlı olmakla beraber % 10 (% 5-6) oranında kabul edilir. Kireç şeklinde konunca, bu miktar azalacaktır. (% 3-4). Demir filizi miktarı, karbon miktarı ile diğer oksijen verici kaynaklara bağlıdır. Genellikle % 0-25 arasında alınır. Sıvı hamdemirin çok olması halinde, karbon yüzdesi çoğalacağından, demir filizi miktarı da artacaktır. Bu durumda, bir miktar demir filizi, madenin ergimesinden sonra katılır. Bunun için sıcaklığın yüksek olması gereklidir. Uygulamada 150 tonluk bir ocağa 2,5-3 ton demir filizi yüklenerek % 0,4 civarında karbon yakılabilir.

Ocağa katı ham demir, çelik hurdasının üzerine, ocağın çalışması ve ergimesinin başlamasından sonra yüklenir. Sıvı ham demir bundan sonra doldurulur. Bu sürede çelik hurdası ergimiş olacaktır.

Siemens - Martin ocağında yükleme işlemleri, boyu 2 m. olan büyük bir kepçe ile yapılır. Kepçe doldurularak ocak içine sokulur. Ters çevrilecek boşaltılır ve çekilir. Kepçenin hareketleri bir gezer ving ile sağlanır. Az miktarda katılmış maddeleri kürekle yüklenir.

b) ERGİME VE ARITMA : Çelik hurdaları yüklenikten sonra, ocak çalışmaya başlatılır. Oksitleyici alevler madeni ısıtır. Ergime başlar. Ergime ile beraber oksitlenmeler de başlayacaktır. Oksitlenmeyi sağlayan kaynaklar söyle sıralanabilir :

- Hurdaların üzerindeki oksitler (pas),
- Demir filizleri (tufal, briquet filiz, zinterlenmiş filiz),
- Kireçtaşının çıkardığı CO_2 gazı,
- Alevlerin oksitleyici ortamı,
- Curuftaki oksitler (FeO , MnO , v.b.).

Hurdaların ergimesi ve sıvı hamdemirin yüklenmesi ile kireç, demir oksitleri, silisyum, manganez, karbon, fosfor arasında reaksiyonlar başlar ve hızlanır. Önce silisyum oksitlenir. Manganez, aynı zamanda, ancak daha yavaş olarak oksitlenmeye devam eder. Manganez oksit, silis ile birleşir. Silisyum ve manganezin büyük kısmı oksitlenince karbon yanmağa başlar ve bir kaynama görülür. Kaynama karbonun yanması biterken kesilir. Karbon miktarı % 0,2 ye inmiştir. Bundan sonra fosfor oksitlenir. P_2O_5 haline gelerek kireçle birleşir. Üçlü kalsiyum fosfat ($3CaO + P_2O_5$) meydana getirir. Curuf ne kadar bazik ve oksitleyici olursa bileşimde kalan fosfor miktarı o kadar az olur. Bu arada, kükürtün ayrılması bazik curuf ile hızlanır. Kalsiyum ile birleşerek (CaS) curufa geçer. Ancak, uygulamada kükürt % 0,2 den aşağı inmez.

Ergiyinin üzerinde silisyum, demir, manganeze asidik bir curuf meydana gelir. Bu, gazlı ve kabarık bir curuftur. Toplanıp boşaltılır. Yerine bazik bir curuf oluşturulur.

Oksitlerin özellikle demiroksidin indirgenmesi için önce ergiyinin sıcaklığı bir miktar arttırılır. Ferro silisyum ve ferro manganez katılarak oksitler giderilir. Bunun için bazen alüminyum da kullanılmaktadır.

Gerekli analiz ve deneysel yapılmıştır. İstenen bileşimin elde edilmesi için gerekli görülen katkımlar yapılmıştır. İşlemler tamamlanınca yeniden deneysel uygulanır. Gerekiyorsa yeni katkımlar yapılır.

Celik hazır olunca büyük bir potaya alınır. Buradan diğer potalara aktarılır. Bazı durumlarda, maden ocaktan potalara, kupol ocağında olduğu gibi, sira ile alınırsa da bu yöntem pek uygun görülmemektedir.

Toplam işlemlerin süresi ocağın büyüğünü göre değişir. 50 tonluk bir ocak için bu süre 8 saat civarındadır.

Aşağıdaki örnek ocağın üretimi hakkında bir fikir verebilir :

% 3,6 C. lu 20 ton dökme demir; % 0,5 C. lu 20 ton demir hurdası; 3 ton demir filizi (% 70 Fe_2O_3) ve 4 ton kireçtaşları harcanarak % 0,3 C. lu celik alınmaktadır. Ayrıca, 5 ton curuf meydana gelir. Curufun % 20 si demir oksidi, diğer kısmı silis ve kirectir.

c) POTA ÇELİĞİ YAPIMI : Siemens - Martin ocağının tabanına ergitme potaları sıralanmış ve bunların içine konan malzemenin ergitilmesi ile iyi özellikte celikler elde edilmiştir. Bunlara pota celikleri denilmiştir.

4.7 — POTA OCAKLARI :

1 — TANITİLMALARI :

Bu ocaklıarda, maden ve alaşımalar bir pota içine konarak ergitilirler. Potanın etrafından verilen ısı, maden veya alaşımın sıcaklığını yükseltir. Yeterli sıcaklığa yükselse ergime gerçekleşir. Maden yakacakla bir arada değildir. Alevler ve gazlar madene değmemektedir. Bu yüzden madenin bileşimi bozulmaz. Pota ocaklıları çeşitli alaşımaların yapılmasına elverişlidirler. Celiklerin, çeşitli dökme demirlerin, bakır, alüminyum, magnezyum, v.b. alaşımalarının ergitilmesinde kullanılırlar.

2 — BÖLÜMLENMELERİ :

Pota ocaklıları, sabit veya döner olarak kurulabilirler. Bu ocaklılar dört grupta toplanarak incelenirler :


- a) Kok kömürü ile çalışan pota ocaklıları,
- b) Sıvı yakacaklarla (akaryakıtla) çalışan pota ocaklıları,
- c) Gaz yakacaklarla çalışan pota ocaklıları,
- d) Elektrik enerjisi ile çalışan pota ocaklıları.

a) Kok Kömürü ile Çalışan Pota Ocaklıları :

Kok kömürü ile çalışan pota ocaklıları, Yer Ocaklıları ve Döner Pota Ocaklıları olmak üzere iki bölüme ayrılabilirler:

I) Yer Ocaklıları : Bunlar atelyenin tabanına yerleştirilirler. Üst yüzeyleri yer ile aynı düzeye olur. Zorunlu durumlarda 20 cm. yüksekte olabilirler. Bu yükseklik, potanın bir kaldırma ağızıyla çıkarılması halinde 70 cm. ye kadar çıkabilir. Ocağın şekli silindirik olmakla beraber, kare pirizma biçiminde olanları da kurulup kullanılmıştır. Kokun yanması, önceleri büyük bir bacanın çekmesi ile sağlanıyordu. Bunlara, Doğal Çekmeli Yer Ocaklıları adı verilmektedir. Sonra vantilatör kullanılmaya başlandı. Bu ocaklılar, özellikle alaşımaların ergitilmesinde uzun yıllar kullanılmışlardır. Bu gün yerlerini daha gelişmiş ve geliştirilmişleri daha az yorucu olan başka ocaklılara bırakmaktadır.

Şekil 4.13 de vantilatörle çalışan iki silindirik yer ocağı görülmektedir. Bu ocaklılar, tek olarak yapıldıkları gibi, iki veya daha çok sayıda yanyana da kurulabilirler. Kapasiteleri genellikle değişik olur. Gerek duyan kapasitedeki çalıştırılmıştır. Bazen beraber çalıştırıldıkları da olur. Şekilde görüldüğü gibi ocak gövdesi (a) ısuya dayanıklı gereçlerle örülerek mey-



Sekil 4.13 Yer Ocağı

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| a. Ocak gövdesi. | i. Plâkalar. | p. Pota. |
| b. Izgaralar. | k. Hava deliği. | v. Kaldırma ayağı. |
| c. Külliük. | m. Baca deliği. | z. Vantilâtör. |
| d. Külliük kapağı. | n. Baca. | |
| e. Boşluk. | o. Ocak kapağı. | |
| f. Izgara. | p. Gaz toplayıcı. | |
| g. Gaz toplayıcı. | q. Vantilâtör. | |
| h. Ocak kapağı. | r. Ocak kapağı. | |


dana getirilmiş ve çelik sac ile sarılmıştır. Saca yakın kısımlar ve külliük kısmı daha düşük özellikte tuğlalarla örülür. Ocağın çapı, kullanılacak ergitme potasının çapına göre seçilir. Potanın dış kısmında 10 ar cm. lik kömür boşluğu bırakılır. Boyu da pota boyuna göre ayarlanır. Ocak gövdesi, alt kısmındaki izgaralarla (b) son bulur. Bu izgaralar cubuk şeklinde ve yerlerinden çıkarılabilirler. Izgaraların altı külliük (c) kısmıdır. Külliüğün ön kısmı bir kapakla (d) kapatılmıştır. Kapak bir boşluğa (e) açılır. Boşluğun üzeri izgaralarla (f) örtülmüştür. Ocağın üst kısmı plâkalarla (1) kaplanmıştır. Bombeli yapılmış olan ocak kapağı (h), üzerinde bulunan kanca yardımı ile, bu plâkalar üzerinde kaydırılarak açılıp kapatılır. Kapak dökme demirden dökülmüştür. Pota (p) ocak izgaralarını üzerine konan allığı (t) oturur. Alılık özel olarak yapılmış bir tuğladır. Gereğinde buraya normal ateş tuğları da konabilir. Vantilâtörden (z) gelen basıncı hava, hava kanalından hava deligi (k) oradan külliğe geçer. Izgara aralarından ocak içine girer ve kok kömürünyi yakar. Bazı ocaklıarda vantilâtör sabit olmaz. Külliük kapağındaki bir boruya bağlanır. Çalışma sırasında yerleştirilir. Ocak açılırken yerinden alınır. Doğal çekmeli ocaklıarda bu kapak yoktur. Hava külliğe buradan girer. Kokun yanması ile çıkan gazlar, baca deligidinden (m) girerek bacaya (r) geçerler. Baca deliği potanın üst kısmına rastlar. Gaz toplayıcı (g) ocak kapağının açılmasında çıkan ve kapak etrafından sızan gazları toplayarak bacaya ulaşır. Pota bir kaldırıcı ile (v), ocaktan çıkarılır. Bir çok yer ocaklarında bu kaldırıcı bulunmaz.

Doğal çekmeli ocaklıarda 3–4 saatte bir pota maden ergitilir. Vantilâtörlü ocaklıarda bu süre 1/2–2 saattir.

Ocağın ölçülerini kullanılabilecek potaya göre tesbit edilir. Potalar numaralı olur. Numaralar potanın aldığı bronz miktarını gösterir. 50 numara pota, 50 Kg. bronz alacak demektir. Bu pota için yapılan ocak da 50 numaradır. Potalarda ergitilecek diğer maden ve alaşımaların miktarı da bu na göre hesaplanabilir. Örneğin, 50 numara bir ergitme potası, 20 Kg. civarında alüminyum ergitecektir.

Ocağın çalıştırılmasında, boşluk kısmı üzerindeki izgaralar açılarak aşağı inilir. Külliük kısmı temizlenerek ocak altındaki cubuk izgaralar yerleştirilir. Vantilâtör sabit değilse, buradaki yerine konur. Kapağın etrafı çamurla sıvanır. Ocak izgaraları üzerine pota allığı yerleştirilir. Etrafına kok kömürünyi yakacak olan tahta parçaları konur. Bunlar ateşlenir. kok kömürü yüklenir. Kömür yanınca, pota allığının üstü açılarak, madenle doldurulmuş olan pota yerleştirilir. Potanın etrafı kok kömürü ile doldurularak ocak kapağı kapatılır. Vantilâtör çalıştırılarak hava verilir. Ocağın

çalışması başlamıştır. Pota içindeki madenin ergidiği, ocak kapağı kenarlarından ve kapak üzerine açılmış olan delikten çıkan alevlerin renginden anlaşılır. Alev ve gazların rengi değişince, hava kesilerek kapak aralanır. Gerekirse yeni maden konarak pota doldurulur. Potanın etrafındaki kömür, bara ile yerleştirilir. Izgara araları kapanmışsa, bara ile vurularak açılır. Potanın etrafı yeniden kok kömürü ile doldurulur. Kapak kapatılarak hava verilir. Maden ergiyip tavlanınca, hava kesilir ve kapak açılır. Dolu pota, ocak takımı yardımı ile çıkarılır. Şekil 4.14 de potanın kavrama ile ocaktan çıkarıldığı görülmektedir. Kavrama tek kişi tarafından kullanılmaktadır. Ocaktan çıkarılan pota, hazırlanmış olan pota koluna yerleştirilir. Madenin üzerindeki pislikler temizlenir. Potadağı sıvı maden kaplara dökülür.



Sekil 4.14 Yer ocağından potanın tek kişi tarafından çıkarılması

Döküm sona erince, küllük kapağı (d) açılır. Ocak izgaraları sıra ile çekilir. Ocak içinde kalan kok kömürleri küllük kısmına iner. Burada söner veya söndürülürler.

Pota ocaklarında kullanılan kok kömürünün kupol ocağındaki kadar iyi özellikte olması gerekmektedir.


Yer ocaklarının çalışmasında fazla aksama olmaz. Kuruluş kusurları yok ise, en önemli aksama izgaraların curuf bağlamasıdır. Bu durumda izgara araları tikanır, havanın geçisi zorlaşır ve azalır. Bu aksamanın gi-

derilmesi için, yukarıdan bara ile vurularak izgaraların arasındaki curufların giderilmesi gereklidir. Böylece havanın geçisi ve yanmanın normalleşmesi sağlanır. Ocağın çalışması iyi gözlenmezse, kömür yanar, potanın alt kısmı boşalır. Soğuk hava potaya çarpar. Bu durum potanın soğumasına, hatta madenin donmasına sebep olur. Potanın ömrü de azalır. Bunun için kömürün yanmasının iyi gözetlenmesi gereklidir. Potanın ocaktan çıkarılması en yorucu işlerden biridir. Dikkatli olunmaz ise pota düşürülebilir. Pota kırılır, maden dökülür. Ekonomik zararlar yanında tehlikeli kazalar da olabilir. Sıvı madene sokulacak olan bara, temiz, kepçe, v.b. takımların önceden isıtılması gereklidir. Özellikle ıslak olmamalarına dikkat edilir. Tersi durumlarda, patlamalar meydana gelir, kazalar olur.

Pota ocaklarında harcanan kok miktarı fazla sayılır. Bronz, piring için maden ağırlığının % 40–50 si kadardır. Alüminyum için % 100 e kadar çıkabilir. Bu oranlar özel durumlarda daha da yükseltilmektedir.

Günümüzde yer ocakları az kullanılmaktadır. Kokla çalışanları yanında sıvı yakıt kullanımları da yapılmıştır.

Yer ocakları yanında atelye tabanı üzerine kurulmuş, kokla çalışan, sabit pota ocakları da vardır. Şekil 4.15 böyle bir ocağı göstermektedir.



Sekil 4.15 Atelye tabanı üzerine kurulmuş, kokla çalışan bir pota ocağı

Ocak içi ısuya dayaklı gereçle örülmüş bir silindirik sacdan meydana gelir. Vantilatörden (a) gelen hava ocak içine girer ve kok kömürünü (b) yakar. Meydana gelen ısı, altlık (c) üzerine oturan potadaki (d) madeni ısigtır. Ocak, ortası delik bir kapakla kapatılır. Bunların da kullanılması

zor ve yorucudur. Sekil 4.16 da bu şekilde kurulmuş bir ocaktan pota çıkarılışı görülmektedir. Çıkarma işlemi için iki kişi tarafından kullanılan bir kavrama görülmektedir. Bu ocaklarda potanın çıkarılmasının zorluğu yanında, kokun kontrolü de yorucu bir işlem olmaktadır.


Böyle ocaklarda potanın çıkarılması için bir kaldırma aracı kullanmak uygun olur.



Sekil 4.16 Atelye tabanındaki bir ocaktan potonin çıkarılması


II) Döner Pota Ocakları : Potanın ocaktan çıkarılışı çok yorucu ve zor bir iştir. Aynı zamanda, ocak sıcaklığında bir potanın soğuk hava ile karşılaşması, çok erken yıpranmasına sebep olmaktadır. Bunlar düşünülerek, Döner Pota Ocakları yapılmıştır. Bunlar tam dönme yapmazlar Ancak, içindeki sıvı madenin tamamının boşalabilmesi için 180° civarında dönerler. Pota ocak içinden alırmaz. Ocak eğilerek maden başka bir taşıma potasına aktarılır. Böylece, hem madenin alınması kolaylaşır, hem de pota fazla yıpranmaz. Taşıma potasının çok iyi ısıtılmış olması gereklidir.

Döner pota ocaklarının çeşitli şekilleri yapılmıştır. Kok ile çalışanların yanında, diğer ısı kaynaklarından yararlananları da vardır. Sekil 4.17 de kokla çalışan bir döner pota ocağı görülmektedir. Ocak gövdesi (a) silindiri sacdan oluşur. İçi ışıya dayanıklı gereçlerle örtülmüştür. Alt kısmı bir dökme demir kapakla (b) kapatılmıştır. Hava kuşağı (c) ocak gövde-



Sekil 4.17 Kokla çalışan bir döner pota ocağı

sini çember şeklinde sarar. Buradan gelen hava düşey kanallar (d) yardımı ile izgaraların (e) altına iner. Yanma kısmına açılan delikler (f) değişik yüksekliklerden hava vererek daha iyi yanmayı sağlarlar. Pota (g), bir altilik aracılığı ile izgara üzerine oturur ve yanlardan tuğlalarla (h) desteklenir. Potanın ağızı maden alma deligiine rastlatılır. Bu delik arkada kaldığından sekilde görülmemektedir. Ocağın üst kısmı ateş tuğları ile örtülmüş bir kapakla (i) kapatılır. Bu kapağın ortasında bırakılan boşluktan (j) yükleme yapılır. Bunun etrafında kömür koyma ve baralama delikleri (k) bulunur. Sayılı üç veya dört tane olur. Potayı destekleyen tuğlaların arasına rastlatılırlar. Bu delikler çalışma sırasında tuğla ile kapatılırlar. Ocaktan çıkan gazları bir gaz toplayıcı (l) bacakaya yönlendir. Ocak gövdesi, atelye tabanına bağlanmış olan iki ayak (m) üzerine yataklandırılmış bir şekilde oturtulmuştur. Ocak bu yataklar yardımı ile dönmektedir. Hava bu yatakların biri tarafından gelir. Bir kläge (n) havanın ayarlanmasıını sağlar. Diğer yatak tarafında, ocağın döndürülmesini sağlayan, sonsuzvida ve karşılığı (o) bulunur. Bir volan (p) döndürme hareketini vermeği sağlar.



Sekil 4.18 Havası ısıtılarak verilen bir pota ocağı

Pota içinde ergyen maden, ocak eğilerek maden alma deliği önüne konan bir taşıma potasına boşaltılır. Ergitme işi bitince, alt kapak ve iki parçadan oluşan ızgara açılır. Ocak temizlenerek tekrar kapatılarak hazırlanır.

Ocak çalışırken hava deliklerinin kapanmamasına dikkat edilmelidir. Bu ocakların, alt kısmından hava verilenleri de vardır. Bu durumda hava, bükülebilir bir boru ile verilir. Bazen de havayı getiren boru, ocağın devrilmesinde, ayrılabilecek şekilde düzenlenir.

Bu ocaklarda, havayı baca gazları ile ısıtarak gönderen düzenlemeler de yapılmıştır. Sekil 4.18 de böyle bir ocak ve havayı ısıtma düzeni görülmektedir. Bacadan çıkan sıcak gazlar, bir boru (a) ile aşağı doğru gönderilir. Bu boru etrafındaki sonsuzvida biçimindeki kanalda (b) dolaşarak gelen hava, ocağın altındaki ızgaraya gelir. Buradan ocağa girer.

Kokla çalışan döner pota ocaklarının da yerini, sıvı yakacakla çalışanları almaktadır.


b) Sıvı Yakacaklarla Çalışan Pota Ocakları :

Ceşitli tipleri yapılan bu ocaklarda genellikle mazot, ağır yağı ve fuel oil kullanılır. Sabit ve döner olarak kurulabilirler. Sekil 4.15 de görülen döner pota ocağına bir brülör bağlanarak çalıştırıldığı gibi yer ocaklarına da aynı işlem uygulanabilir.

Sekil 4.19 da çok kullanılan ve sıvı yakıtla çalışan bir pota ocağı görlmektedir. Ocak sabit olarak kurulmuştur. Ergyen maden pota çıkışları veya kepçelerle alınmaktadır. Ocağın atelye tabanına oturan gövdesi (a) çelik sacdır. İçi ısıya dayanıklı gereçlerle (b) örtülmüştür. Şekilde de görüldüğü gibi gövdenin alt kısmının çapı daha geniş tutulmuştur. Bu şekilde, ismin tamamının potanın isinmasına harcanması sağlanır. Ocağın taban kısmı (c) potanın oturabileceği şekilde hazırlanmıştır. Yanındaki ateşleme odasına (d) brülör bağlanır. Brülörün eksemi potaya teget olarak düzenlenmiştir. Ocağın kapağı (e), dökme demirden dökülmüştür. İçi ısıya dayanıklı gereçle kaplanmıştır. Kapak ocağın plâkası üzerine oturur. Ocak plâkası (f) ocağın üst kısmını kaplar, genellikle parçalı olarak yapılır. Kapak ocak plâkası üzerinde kaydırılarak açılır, kapanır. Genellikle, bir tarafından, bir eksem etrafında donecek şekilde yapılabilir. Bunun etrafında döndürüllererek açılıp kapanır. Kapak ortasındaki delikten çıkan gazlar, gaz toplayıcıdan bacaya giderler.

Ocağın çalıştırılması aşağıdaki gibi olur :

Ergitme potası iyice temizlendikten sonra ocağa yerleştirilir. Pota allığı üzerine bir miktar kok kömürü tozu konulması, potanın allığına yapışmasını öner. Ergitilecek maden veya alaşım potaya doldurulur. Doldurulmadı, maden külgelerinin ve parçaların dik durumda konulması gereklidir. Tersi halde, genleşme yüzünden pota çabuk yıpranabilir. Ergiyecek madenin tamamının bir defada konulması en iyi şekildir. Potanın ağızı bir kapakla kapatılır. Ocağın içine, brülörün karşısına gelecek yağlı üstübü konur. Üstübü ateşlenir. Vantilâtör çalıştırılarak az miktarda hava verilir. Hemen arkasından yakacak gönderilir. Pûlverize hale gelen yakacak yanmağa başlar. Alev pota etrafında dönerek yukarıya doğru çıkar. Hava ve yakacak oranı, ocakta az oksitleyici bir atmosfer oluşturacak şekilde ayarlanır. Ocağın bu atmosferde (ortamda) çalışması madenin gaz emmesini öner.




Sekil 4.19 Sıvı yakıtla çalışan sabit pota ocağı

84

Maden ergiyip döküm sıcaklığına çıkarıldıkten sonra, yakacak ve havayı kesilerek yanma durdurulur. Ocak kapağı açılarak potadaki maden kontrol edilir. Temizlenerek, pota bir kavrama yardımı ile çıkarılır. Hazırlanmış olan kola takılır. Ergitilmiş olan maden kahplara dökülür. Ergitme devam edecekse, aynı işlemler tekrarlanır. Etmeyecekse, pota iyice temizlenerek ocağa konur ve soğumaya bırakılır.


Sekil 4.20 de sıvı yakacakla çalışan bir döner pota ocağı görülmüþ. Özellikleri ve çalışması sabit ocaklılara benzer. Ancak, çalışma kolaylığı ve potanın ömrünün uzaması gibi yararları vardır. Maden ergiyince pota ocaktan çıkarılmaz. Völân ve dişli düzeni yardımı ile eğilerek maden bir taşıma potasına alnır. Büyük ocaklılarda döndürme düzeni otomatik olarak ta çalışabilir. Bu ocakların kapasiteleri, bakır alaşımılar için 900 Kg. alüminyum alaşımılar için 500 Kg. a kadar olabilir.



Sekil 4.20 Sıvı yakacakla çalışan bir döner pota ocağı


85

Şekil 4.21 de bir sıvı yakıt brülörü görülmektedir. Brülörler çeşitli tiplerde olmakla beraber, çalışma prensipleri pek az değişir. Şekildeki brülöre yakıt, yukarıda bulunan bir depodan kendi ağırlığı ile gelir. Basınçlı havanın emme etkisi buna yardımcı olur. Giriş kanalından (a) gelen sıvı yakacak, ayarlayıcı mil (b) etrafından gereklilik brülör ağzına ulaşır. Havayı bir kısmı iç başlığı (c) girerek yakıtı püplerize hale getirir ve karışımı sağlar. Yanma dış başlıktan (d) gelen hava ile gerçekleşir. Brülör ağzında meydana gelen alev ocağa gönderilir. Alevin uzunluğu ile, elde edilen isının çok veya azlığı, hava ve yakıtın miktarının ayarlanması ile sağlanır.



Şekil 4.21 Bir sıvı yakıt brülörü

Şekil 4.22 de birden çok pota ile çalışan değişik bir ocak görülmektedir. Çekme büyük bir baca (a) ile doğal olarak sağlanır. Ocak boşluğununa (b) konan potalar (c) yanma odasından (d) gelen alev ve sıcak gazlarla ısınlırlar. Yeterli sıcaklık elde edilince, potaların içinde bulunan madde ergiyecektir. Yanma odasına giren yakıt (e) ve hava (f) burada karışarak yanar. Alev ve sıcak gazlar potalara yönelir. Potaların üst kısmına rastlayan yerlerde kapaklar (g) bulunur. Potaların konulup alınması ve kontrolü buralardan yapılır. Şeklin üst kısmında, kullanılan potalardan (h) biri görülmektedir.




Şekil 4.22 Çok pota ile çalışan bir pota ocağı

c) Gaz Yakacaklarla Çalışan Pota Ocakları :


Gaz yakacaklar her yerde, her zaman bulunmadığından, bu ocaklar pek yaygın değildir. Coğunlukla lâboratuvara kullanılır. Bunun yanında endüstride kullanılanları da vardır.

Şekil 4.23 de gaz yakacakla çalışan bir pota ocağı görülmektedir. Ocakın yapısı kokla ve sıvı yakacakla çalışan benzeri ocakların aynıdır. Pota (a) alınlık (b) üzerine oturmaktadır. Brülörde (c) gelen hava (d), gazi (e) yankmaktadır. Meydana gelen alev ve sıcak gazlar, pota etrafında dönerken yükselmekte ve isisini potaya bırakmaktadır.

Şekil 4.24 de havagazı ile çalışan bir pota ocağı görülmektedir. Gaz kanalından (a) gelen gazi, hava kanalından (b) hava, brülörde (c) yakar. Brülör gaz için hazırlanmıştır. Yanmadan oluşan alevler yükselerek potayı (d) isitir. Yanmış gazlar kanallardan (e) dolaşarak aşağı iner ve bacea (f) ulaşır.




Şekil 4.23 Gaz yakacakla çalışan bir pota ocağı



Şekil 4.24 Havagazı ile çalışan bir pota ocağı

Şekil 4.25 de bir gaz yakacak brülörü görülmektedir. Hava alt kanaldan (a) gelir. Üst kanaldan (b) gelen ve düzenleyiciden (c) geçen gaz yakıt, karıştırıcıda (d) havaya ile birleşir. Karışım ağızdan çıkışarak alevlenir.

Sıvı yakıt brülörüne benzeyen gaz brülörleri de yapılip kullanılmıştır.




Şekil 4.25 Bir gaz yakacak brülörü

d) Elektrikle Çalışan Pota Ocakları :

Elektrik ocakları (Bölüm 4.8) çok çeşitlidir. Bunların, maden ve alaşımaları bir ergitme potası içinde ergitenleri de vardır. Şekil 4.26 da görülen, pota bir direnç ocağı örnek olarak alınmıştır. Bu ocak, demir olmayan maden ve alaşımaların ergitilmesinde kullanılır. Ocağın dışı çelik sac, iç kısmı ısıya dayanıklı astardır. Potanın (a) etrafındaki direnç tellerinden (b) akım geber. Tellerin akıma gösterdiği dirence bir ısı meydana gelir. Pota ve içindeki maden ısınır. Sicaklığı yeterince yükseldiği zaman maden ergir. Pota, altlık (c) üzerine oturmuş ve yanlarından tuğlalarla (d) desteklenmiştir. Kapak (e), mandal yardımı ile kaldırılarak açılır. Maden ergiyip tavlanınca, maden alma olugundan (f) bir taşıma potasına alınır. Bunun için, ocak bir eksen (g) etrafında döndürülerek devrilir. Potanın çatlaması ve sızdırması halinde, sıvı maden bir delikten (h) dışarı akar.

Bu ocak, ergime sıcaklığı yüksek olmayan maden ve alaşımaların ergitilmesine elverişlidir.



Sekil 4.26 Elektrikle çalışan bir pota ocağı

4.8 — ELEKTRİK OCAKLARI:

1 — TANITIMLARI VE YARARLARI:

Elektrik enerjisinin döküm ocaklarında kullanılmasına 19. yüzyılın sonlarında başlanmıştır. Önemli yararları nedeniyle devamlı gelişmiştir. Bu gün, değişik alanlarda kullanılan çok çeşitli elektrik ocakları yapımaktadır. Özellikle, elektriğin ucuz olduğu ülkelerde çok yararlı olmaktadır. Çeşit ve sayıları gittikçe artmaktadır. Çeliklerin ve özel dökme demirlerin hazırlanmasında ve çeşitli alaşumların dökümünde kullanılır. Doğrudan doğruya soğuk maden ergittikleri gibi sıvı madenin sıcaklığını artırmak için ikili (doubleks) çalışma da yaparlar. Başka ocaklarda, örneğin kopol ocağında ergitilen dökme demir, elektrik ocağına aktarılır. Burada sıcaklığı yükseltilir.

Elektrik ocaklarının yararları aşağıdaki gibi özetlenebilir :

- Yüksek sıcaklıklar elde edilebilir ($3000-3500^{\circ}\text{C}$),
- Sıcaklıklar ayarlanabilir ve istenen sıcaklıklarda tutulabilir,
- Çalıştırılmaları ve yönetimleri kolaydır,
- Her çeşit maden ve alaşumlar için, değişik kapasitede elektrik ocakları yapılabilmektedir.
- Aritma ve katım işlemlerinin uygunluğu ile istenen bileşimde alaşım elde edilmesi kolaydır,
- Yakacak ve gazlar bulunmadığı için bileşim bozulması ve kayıplar çok azdır,
- Kül, duman ve baca gazlarından oluşan pislikler bulunmamaktadır,
- Kötü özellikteki gereçlerden iyi özellikte çelikler ve dökme demirler elde edilebilmektedir.

2 — BÖLÜMLENMELERİ :

Kullanılmakta olan elektrik ocakları, isının elde ediliş yöntemine göre üç bölümde toplanırlar :

- Ark ocakları,
- Direnç ocakları,
- Endüksiyon ocakları.


Bunlar kendi aralarında da sınıflandırılırlar.

a) Ark Ocakları :

Aralarında belli aralık bulunan iki iletgen ucun birinden diğerine elektrik akımı geçeren bir ark (çakım) meydana gelir. Bu sırada parlak bir ışık çıkar. Bir ses duyulur. Bu olay sonucu yüksek ısı meydana gelir. Bu isıdan yararlanarak yapılan ocaklara ELEKTRİK ARK OCAKLARI denir. Arkin meydana getirilmesinde elektrotlar kullanılır. Bunlar, amorf (şekilsiz) karbon veya grafitten olur. Yapımlarında özel yöntemler uygulanır. Elektrotların ölçüleri kullanıldıkları yere göre belirlenir.

Ark ocakları çalışma yöntemlerine göre üçe ayrılırlar :

- I) Ark elektrotlar arasında meydana gelir. Buna serbest ark adı verilir. Arkin verdiği ısı ile ocakta bulunan madenin sıcaklığı yükselir. Sıcaklık yeteri kadar olunca ergime gerçekleşir. Bu şekilde çalışan ocaklara ENDİREKT (Vasıtalı) ARK OCAKLARI denir.




Sekil 4.27 Endirekt ark ocağı

Sekil 4.27 de böyle bir ark ocağı görülmektedir. Elektrotlar (a) kelepçelerle (b) bağlanmıştır. Akım kablolarından (c) elektrotlara gelir. İki elektrot arasında ark olusur. Ocak gövdesi silindirik sactır (d). İçi ısiya dayanıklı gereçlerle (e) astarlanmıştır. Maden yükleme kapısından (f) yüklenir. Ocak, çark (g) yardımı ile tekerlekler (h) üzerinde döner. Ergiyen maden (i), maden alma olugundan (j) taşıma potalarına alınır. Bazı ocaklarda, elektrotlardan birinin yeri, yükleme kapısı olarak kullanılır.

Bu tip ocaklarda, kolay oksitlenen madenler yüzünden meydana gelecek olan kayıplar azalır. Çalışma sırasında yapılan, sallantı halindeki dönme hareketi, madenin sıcaklığının artırılmasına neden olur. Aynı zamanda, sıcaklık madenin her tarafına eşit olarak yayılır. Bu ocaklarda, katı haldeki maden ergitildiği gibi, sıvı madenin sıcaklığı da yükseltilir. Çeşitli tipleri yapılmaktadır.

Sekil 4.28 de aynı şekilde çalışan bir endirekt ark ocağı görülmektedir. Bu Rennerfelt ocağıdır. Yukarıdaki ocağa benzer. Ayıralığı, üç elektrotlu olmasıdır. Yatay durumdaki iki elektrota (a) bir üçüncü düşey elektrot (b) eklenmiştir. Bunun görevi, iki elektrot arasında oluşan arki, bir ok biçiminde maden yüzeyine yönetmektir.




Sekil 4.28 Rennerfelt endirekt ark ocağı

II) Ark, maden ile elektrotlar arasında meydana gelir. Bu şekilde çalışan ocaklara DİREKT (Vasıtazız) ARK OCAKLARI denir. Sekil 4.29 da direkt ark ocağı görülmektedir. Ocakta üç elektrot (a) vardır. Bunların iki elektrotla çalışanları da yapılmaktadır. Gövde çelik sacdır. İçi ısiya dayanıklı, asidik veya bazik gereçlerle (d) örülmüştür. Bazık astar pahali olduğu halde, fosfor ve kükürtün giderilebilmesi için daha çok kullanılmaktadır. Sac ile çalışma astarı arasında yalıtkan bir tabaka bulunur. Ocağa maden yükleme kapısından (e) konur. Akım elektrotlara kablardan (i) gelir. Elektrotlardan birinin ucundan madene (curuf tabakasına) atlarken ark olusur. Maden içinden yatay olarak geçen akım, diğer elektrota atlar. Yeni bir ark meydana gelir. Bu durum sürerken yüksek ısı elde edilir. Madenin sıcaklığı yükselsir ve ergir. Gerekli işlemleri tamamlanarak hazırlanan sıvı maden, ocaktan alınır. Bunun için ocak, şekilde kesit çizgilerle gösterilen duruma (h) getirilir. Maden almaluğu (f) sıvı madenin taşıma potasına (g) boşaltılmasını sağlar.

Bu ocaklardaki ergitme ve arıtma işlemleri, konverter ve Siemens-Martin ocaklarındakine benzer. Önce oksitleme ile malzemedeği elementler (Si, Mn, C, P) elimin edilir. Sonra indirgeme işlemi ile devam edilir. Daha sonra, istenen bileşimlerin elde edilmesi için gerekli katımlar yapılır.

Direkt ark ocakları değişik kapasitelerde olurlar. Genellikle 3–30 tonluk olarak kurulurlarsa da, son yıllarda 180–200 tona kadar çıkanları görülmektedir.




Sekil 4.29 Direkt ark ocağı

III) Bazi ark ocaklarında iletken taban kullanılır. Ocağın taban astarı demir tozu (ege ve torna talaşı), karıştırılmış mağnezitten meydana gelir.

Bu tip ocaklarda da çalışma direkt ark ocaklarına benzer. Ancak, elektrotla maden arasında ark yaparak geçen akım, tabanın altında bulunan ve elektrot görevi yapan madensel parçaya geçer. Geçişte madenin ve tabanın direnci ile karşılaşır. Burada oluşan direnç ile tekrar ısı meydana gelir. Ergime öncesi, burada ısı oluşamayacağından, ergimeyi elektrot ile maden arasındaki ark sağlar. Daha sonra ergime ile beraber tabanla bağlantı başlar. Bu tip ocaklarda tavanın ve elektrotların aşınması azalır. Ergiyikte enerjik bir karmaşma sağlanır. Reaksiyonları hızlandırır. Ancak, ocak tabanının onarımının güçlüğü sakincası vardır.

Sekil 4.30 da ark ocaklarının üç ayrı çalışma şekli sematik olarak görülmüþdir.



Sekil 4.30 Ark ocaklarının çalışma prensipleri


b) Direnç Ocakları :

Bir iletken, üzerinden geçen elektrik akımına direnç gösterir. Bu direncin etkisi ile ısı meydana gelir. Direnç ve buna bağlı olarak oluşan ısı, iletkenin cinsine göre değişir. Direnç, iletkenin boyu uzadıkça artar, kesiti büyükükçe azalır. İletkende oluşan ısı, iletkenin cinsi ile beraber, akımın şiddetinin karesi ve etki süresi ile doğru orantılıdır.


Bu şekilde oluşan ısından yararlanılan ocaklara DİRENÇ OCAKLARI denir. Direnç ocaklıkları genellikle düşük sıcaklıklarda ergiyen alaşımarda kullanılır. Demir alaşımında kullanılmalari sınırlıdır. Bunlar, madensel dirençli ve grafit dirençli ocaklar şeklinde gruplanabilir.

Bir potanın etrafına sarılan direnç tellerinde meydana gelen ısı, potadanın madeni (Şekil 4.26) ergitebilir. Bu yöntemde kullanılan direnç tellerinin ısıya çok dayanıklı ve kolay oksitlenmez olması zorunludur. Çoğunlukla, krom ve demir karıştırılmış nikel teller kullanılır. Bunlar spiral ve kafes şeklinde ısıya dayanıklı astar içine yerleştirilerek konulabilir. Tellin bileşimi için şu sınırlar verilebilir: % 80 Ni; % 15 Cr; % 5 Fe.

Şekil 4.31 de tavan kısmına direnç telleri yerleştirilmiş bir direnç ocağı görülmüþdir.



Şekil 4.31 Direnç telli bir elektrik ocağı



Şekil 4.32 Grafit çubuklu bir direnç ocağı

Grafit çubuklu bir direnç ocağı Şekil 4.32 de gösterilmiştir. Bu ocaklarda 2000°C ye kadar sıcaklık elde edilebilmektedir. Ocağın dış kısmı silindirik sacdır. Ekseni etrafında dönecek şekilde düzenlenmiştir. İç kısmı ısıya dayanıklı gereçlerle örülmüştür. Çalışma astarı (a) altında yalıtkan astar (b) bulunur. Ocağın eksenine yatay olarak yerleştirilen grafit çubuk (c), akım verilince ısınır. Sıcaklık yükselince ocaktaki maden (d) ergir. Ergitilecek maden yükleme kapısından (e) yüklenir. Bu tip ocakların üç grafit çubuklu olanları da kullanılmaktadır.

Direnç ocaklarının yukarıda örnek alınan tiplerinden başka, çeşitli biçim ve özellikte olanları da vardır.

c) Endüksiyon Ocakları :

Bu ocaklarda dalgalı (alternatif) akım kullanılır. Akımın geçtiği iletkenin etki alanı içine bir bobin konursa, burada da bir akım oluşur. Bu olaya endüksiyon denir. Bu olaydan yararlanılarak yapılan ocaklara EN-DÜKSİYON OCAKLARI adı verilir. En basit haliyle bir endüksiyon ocağı, içinden dalgalı akım geçirilen bir bakır bobin ile ısıya dayanıklı gereçlerle astarlanmış bir potadan oluşur.

Çeşitli uygulamalar için, değişik endüksiyon ocakları kullanılır. Çalışmaları elektrik akımının frekansına göre değişir.


Şebeke akımı (50 Hz.) ile çalışan ocaklara ALÇAK FREKANSLI OCAKLAR denir. Endüksiyonun şiddeti, akımın frekansına ve manyetik alanın değerine bağlı olduğu için bu ocaklarda, bir demir göbek yardımı ile manyetik alan kuvvetlendirilir.

Orta frekanslı ocaklarda, çelik ergitmede akımın frekansı $1000-3000\text{ Hz.}$ ve bakır ergitmede 500 Hz. kabul edilir. Bu tip endüksiyon ocaklarında, şebeke akımının frekansını yükselten, pahali düzenler kullanılmaktadır. Bunlar, özel dökme demir ve çelik dökümçülüğünde en çok kullanılan ocaklardır.

Frekansı $10\,000\text{ Hz.}$ den yüksek olan akımla çalışan ocaklara YÜKSEK FREKANSLI OCAKLAR denir.

Şekil 4.33 de alçak frekanslı bir endüksiyon ocağı görülmektedir.

Bu ocaklar, demir olmayan maden ve alaşımının ergitilmesinde kullanılanları gibi çelik ve dökme demir dökümlerinde de kullanılırlar. Bu ocaklarda ergitmenin başlangıcında sıvı madene gerek vardır. Bu nedenle, dökümde ocaktaki ergiyik madenin tamamı boşaltılmaz. Bir miktar maden kanalda (c) bırakılır.




Sekil 4.33 Alçak frekanslı bir endüksiyon ocağı

Ocak ergyen madeni boşaltılmak için devrilebilir şekilde yapılmıştır. Şekilde, manyetik halka ve göbek (a), birinci bobin (b), ergitme kanalı (c), ergimiş maden (d), ocağı boşaltmak için devrilmesini sağlayan düzen (e), maden almaoluğu (f), yükleme kapağı (g) görülmektedir.

Ocak astarı diğer ocaklılara benzer.


Sekil 4.34 de orta frekanslı bir endüksiyon ocağı görülmektedir. Bu ocaktan birinci bobin (b) dikdörtgen kesitli bakır borudan yapılmıştır. Ocağın etrafına sarmaktadır. Soğumayı sağlamak için, bobin borularının içinden su dolaştırılmaktadır. İkinci bobini madenin (c) kendisi oluşturur. Madenin ergidiği yer (a) ocağın pota kısmıdır. Bu kısım ışıya dayanıklı gereçlerle astarlamıştır. Astarın cinsi, ergitilecek gerecin özelliğine göre seçilmiştir. Ocakta ergitme işlemi tamamlanınca, ocak devrilerek maden, maden alma olugundan (d) taşıma potalarına alınır.



Sekil 4.34 Orta frekanslı bir endüksiyon ocağı

Ergitilecek maden üstteki yükleme kapağından (e) konur. Ocak çalıtırlınca, endüksiyon etkisi ile meydana gelen ısı madeni ergitir.


Sekil 4.35 de yukarıdakine benzer bir endüksiyon ocağının kesiti görülmektedir. Ocak çelik sac ile sarılmış (a) prizma biçimindedir. Yanlardaki muylular yardım ile devrilebilmektedir. Ayaklar (c) üzerine oturtulmuştur. Devrilmesinde, kaldırılabilmesi için bir askıdan (d) yararlanılır. Akım kablolardan (e) gelmektedir. Yandaşı borular (f) soğutma suyunun dolasımını sağlar. Kesit kısmında, bakır borulardan meydana gelen endüksiyon bobini (g), pota kısmı (h), aradaki astar (i) görülmektedir. Pota kısmının içinde sıvı maden (k) bulunmaktadır. Ocağın üst kısmını oluşturan kapak kısmı ışıya dayanıklı gereçlerle (j) yapılmıştır. Maden ergiyip dökümeye hazır olunca, ocak devrilerek maden, maden alma olugundan (l) boşaltılır.



Sekil 4.35 Bir endüksiyon ocağının perspektif kesiti

Sekil 4.36 da oacıkta meydana gelen elektro manyetik akım görülmüştür. Bu bakımdan çalışma sırasında oklar yönünde bir hareket oluşacaktır. çok homogen bir alaşım elde edilecektir.

Endüksiyon ocaklarının ergitme kapasiteleri çelik ve dökme demirler için 30 ton, bakır alaşımı için 8 tona kadar olabilmektedir. Ancak, en çok kullanılanları 3-5 tona kadar olmaktadır.



Sekil 4.36 Endüksiyon ocağında elektro manyetik akım

Yüksek frekanslı ocaklar demir alaşımı için kurulurlar.

Elektrik ocaklarının prensipleri yukarıda tanıtılmış olanlardan herhangi birine uymakla beraber, çok çeşitli şekilde yapırlar.

3 — ASTARLANMALARI:

Elektrik ocaklarında da madenin ergidiği yer, ısıya dayanıklı gereçlerle astarlanır. Örneğin endüksiyon ocaklarında, pota kısmı bu gereçlerle meydana getirilir. Bu gereçlerin özellikleri "Bölüm 2" de geniş olarak ele alınmıştır.

Elektrik ocaklarında da astar asidik, bazik ve nötr olabilmektedir. Asidik astarda kuvars miktarı % 99,3 olmalıdır. İyi yapılan bir astarda bir ton çelik için 11-15 Kg. astar gereci kullanılır. Astar iyi hazırlanmış ise, onarımlarla (120) dökümeye kadar dayanabilmektedir. Astarın sıkıştırılması 7-12 saat, kurutulması 40-50 saat sürer.

Bazik astarda, (MgO) miktarı % 80 civarında olmalıdır. % 70 MgO , % 30 Al_2O_3 (alümin) içeren astar $2400^{\circ}C$ ye kadar dayanabilir. Burada borik asit (H_3BO_3) te kullanılır.

Nötr astar % 75 alüminli olur. $100-850^{\circ}C$ lerde 12-24 saat kurutulur.

İsya dayanıklı astar, kopol ocağında olduğu gibi, uygun ölçülerde şablonlar kullanılarak yapılır. Şablonlar, çelik sac veya asbes'ten olur. İlk ergitmede madenin içinde kalır.

Taban isya dayanıklı tuğlalardan örülür. Astar gerecinin sıkıştırılması için özel aygıtlar yapılır ve kullanılır. Otomatik tokmaklar kullanılması yararlı olur. Kurutma işlemleri gaz yakacaklarla gerçekleştirilebilir.

Astar kalınlığının fazla olması, dayanım bakımından yararlı olacak gibi görülsünse de, elektrik harcanmasını artırdığı için uygun görülmez. Elektrik harcaması çoğalır ve verim azalır. Ergitme uygulamaları astarın ömrünü etkiler.

SORULAR

- 1 — Ergitme ocağını tanımlayınız.
- 2 — Ergitme ocaklarının bölümlemesini yapınız.
- 3 — Alev ocağı tanıtın ve bugün hangi işlerde kullanılabildiğini açıklayınız.
- 4 — Döner (rotatif) ocağı tanıtın, özelliklerini söyleyiniz.
- 5 — Döner ocağın hangi işlerde kullanıldığını açıklayınız.
- 6 — Konverter nasıl bir ocaktır? Özelliklerini söyleyiniz.
- 7 — Konverterin çalışmasını anlatınız.
- 8 — Konverter ve kupol ocağının ikili (düpleks) çalışmasını ve bu yöntemin yararlarını söyleyiniz.
- 9 — Şekil 4.8 dekî grafikte elementlerin yanma miktarları ile sürelerini karşılaştırınız.
- 10 — Oksijen konverterinin özelliklerini ve çalışmasını anlatınız.
- 11 — Konverter ile oksijen konverterini karşılaştırınız.
- 12 — Siemens Martin ocağı nasıl bir ocaktır, hangi işlerde kullanılır, ne gibi yararlar sağlar? Açıklayınız.
- 13 — Ocağın bir şemasını çizerek çalışmasını anlatınız.
- 14 — Bu ocaktaki yön değiştirme düzeninin çalışmasını şema ile açıklayınız.
- 15 — Pota ocaklarını tanıtın ve bölümlemesini yapınız.
- 16 — Yer ocaklarını tanıtın. Bugün neden pek kullanılmazlar?
- 17 — Döner pota ocağının yer ocağına göre yararlarını söyleyiniz.
- 18 — Sıvı yakacakla çalışan bir pota ocağının çalışmasını anlatınız.
- 19 — Gaz yakacaklarla çalışan pota ocaklarının yararlarını yazınız.
- 20 — Bir sıvı yakıt brülörü çizin, çalışmasını anlatınız.
- 21 — Elektrikle çalışan pota ocağını tanıtınız.
- 22 — Elektrik ocaklarının yararlarını söyleyiniz.
- 23 — Elektrik ocaklarının bölümlemesini yapınız.
- 24 — Ark ocaklarının çalışmasını anlatınız.
- 25 — Direnç ocaklarında ısı nasıl oluşur?
- 26 — Endüksiyon ocaklarının çalışma prensiplerini açıklayınız ve değişik tipleri birbirleri ile karşılaştırınız.
- 27 — Ark, direnç ve endüksiyon ocaklarını birbirleri ile karşılaştırınız.
- 28 — Bu bölümde görülen ergitme ocaklarının yararları ve kullanımı yerleri bakımından karşılaştırmasını yapınız.

KUPOL OCAĞI**5.1 — KUPOL OCAĞININ TANITILMASI:**

Kupol ocağı, iç kısmı ısiya dayanıklı gereçlerle astarlanmış silindirik sactan meydana gelir. Dik olarak çalışmaktadır. Üst kısmındaki yükleme kapısından vezinler sıra ile yüklenir. Üflenilen hava ile yanın kokun verdiği ısı madeni ergitir. Ergiyen maden ocağın alt kısmında toplanır. Buradan, kalıplara dökülmek üzere, maden alma deliği yardımı ile alınır.

Endüstride, çok daha gelişmiş yeni ocakların yapılmasına karşın, kupol ocağı yerini ve önemini korumaktadır. Çünkü:


- Yapısı ve kuruluşı basittir,
- Az yer tutar,
- Kullanış ve bakımı kolaydır,
- Ergitme zamanı kısadır,
- Kayıpları az sayılır,
- Devamlı çalışır ve devamlı maden verir,
- Isı kaynağı olan kok kömürü oldukça ucuz ve depolanıp bekletilmesi kolay bir yakacaktır.

Ancak, bu yararları yanında aşağıdaki sakincaları söylemektedir. Çünkü, kupol ocağında madenle yakacak bir arada bulunduğuundan elde edilen dökme demirin bazı özelliklerinde değişiklikler olur.

- Kimyasal bileşimi değişimdir,
- Dokusu değişikliğe uğrar,
- Dökülebilme yeteneğinde azalmalar olur.

Bu sakincalar pek önemli sayılmamaktadır. Bir çok döküm parçalarda biraz fazla karbon, az miktarda kükürd zararlı görülmemektedir. Bu çeşit değişimlerin bir dereceye kadar düzeltilmesi olanağı vardır. Özellikle, kimyasal değişimler için çeşitli katkılara yapılabılır.

Ayrıca, ocaktaki değişme ve bozulmaların geniş ölçüde, ocağın yapım ve yönetimine bağlı olduğu da bilinmektedir. Bu bakımından da önlemler alınabilir.



KUPOL OCAĞI KİSIMLARI

1. Ocak önü çukuru
2. Ocak altı kanalı
3. Ocak ayakları
4. Boşaltma kapağı
5. Taban plâkası
6. Maden alma oluğu
7. Ateşleme kapısı
8. Curuf alma oluğu
9. Hava kuşağı
10. Gözetleme deliği
11. Hava borusu
12. Ocak sacı
13. Tuğla örgü
14. Tuğla ile sac arası boşluğu
15. Dökme demir tuğlalar
16. Yükleme yeri (salaş-platform)
17. Yükleme kapısı
18. Kivilcim toplama odası
19. Kivilcim odası kapısı
20. Şapka

Sekil 5.1 Kupol ocağı

Bütün bu düşüncelerle, döküm atelyelerinde, dökme demirin üretilmesinde, bazı özel dökme demirlerin hazırlanması dışında, yalnız kupol ocağı kullanılmaktadır. Bunun yanında, özel ergitmelerde bile, ikili (duplex) çalışma ile kupol ocağından yararlanılmaktadır. Önce kupol ocağında ergitilen maden, diğer ocaklılara (döner ocak, elektrik ocağı, v.b.) alınarak sıcaklığı yükseltilir ve gerekli işlemler uygulanır. Böylece hem zaman kazanılmış olur, hem de ekonomi sağlanır.

5.2 — TARİHÇESİ :

Bu günü anlama ile ilk kupol ocağı, 18. yüzyıl sonlarında İngiliz John Wilkinson tarafından yapılmıştır. Daha önceleri, çeşitli amaçlar için, benzeli ocaklıların kullanıldığı biliniyor. Fakat gerçek kupol ocağı, kok kömürünün elde edilmesinden sonra, onun sertliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Kullanışlılığı ve faydalari görülmeye hızla yayılmağa başlamıştır.

Kupol ocağını daha yararlı duruma getirmek ve verimini artırmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Deneme ve değişimler daha çok hava deliklerinde uygulanmıştır.

İlk ocaklıarda hava tek delikten veya düşey sıralanmış deliklerden üfleniyordu. Verim çok düşüktü, % 40–50 oranında kok kullanılıyordu. Sonraları hava delikleri, ocak gövdesini kesen bir yatay düzlem üzerine yerleştirildi. Biçimlerinde değişiklikler yapıldı. Çift sıra hava delikleri uygulandı. Üfleme delikleri bölgesinde, iç çap biraz daraltıldı. Hava ocak içine, alttan özel bir düzenle gönderildi. Hava deliklerinden pülverize dumruda su püskürtüldü. Daha sonraları sıcak hava ile çalışan kupol ocaklıları yapıldı.

Aynı amaçlarla kupol ocağında başka değişimler de yapıldı. Baca kısmı, çeşitli şekillere sokularak değişik kivilcim odaları kullanıldı. Önceleri bir taban üzerinde oturan ocaklılar, ayaklar üzerine alındı. Bu şekilde ocağın altı açıldı ve boşalma kolaylığı sağlandı. Toplu maden almak için depolu ocaklılar yapıldı. Daha birçok denemeler ve değişikliklerden sonra, bugün kullanılmakta olan kupol ocaklılarına ulaşıldı. Kabul etmek gerekiyor ki, ana biçiminde fazla bir değişme de olmamıştır.

5.3 — ÇEŞİTLERİ :

Bugün endüstride kullanılan kupol ocaklılarını üç bölümde toplamak mümkün olabilir:

a) Normal kupol ocakları. Bunlar düz silindirik olan ve ısıtılmamış (soğuk) hava ile çalışan kupol ocaklarıdır. Kupol ocağı dendiği zaman, bu ocaklar anlaşılır. Bir çok memleketlerde, özellikle küçük kapasitelerde, bu ocaklar kullanılmaktadır.

b) Depolu kupol ocakları. Kupol ocaklarında fazla maden biriktirip büyük işleri dökebilme için, ocağın ön kısmına bir depo konmuştur. Böyle ocaklara depolu kupol ocakları denmiştir.

c) Sıcak hava ile çalışan kupol ocağı. Biçimi bakımından diğerlerinin aynı olan bu ocağa, hava özel bir düzenle ısıtılarak gönderilir. Verim artırmış olur. Bu ocaklar, aynı zamanda su soğutmalıdır. Şekil 5.1 de bir kupol ocağı görülmüştür.

5.4 — BÖLÜMLERİ VE ANA ÖLÇÜLERİ:

Kupol ocağı üç ana bölümünden meydana gelir.

1 — Gereçlerin (maden, kok, v.b.) doldurulduğu, yanma ve ergimenin gerçekleştiği gövde;

2 — Ergiyen madenin biriği, maden ve curufun alındığı pota kısmı;


3 — Ocaktan çıkan gazların toplanarak dışarı atıldığı baca.

Ocağın bu bölümleri ve ayrıntıları aşağıdaki gibi tanıtılp incelenebilir. Şekil 5.2 deki ocak kesitinde bu bölümler görülmüştür.

1 — Ocak Gövdesi :

Hava deliklerinden başlayarak, yükleme kapısına kadar uzanan kısma "Kupol ocağının gövdesi" denir. Ocağa yüklenen vezinlerin ısınarak aşağı indiği ve giderek madenin ergidiği yerdir. Aşağı inen vezinlerle, yukarı çıkan gazlar arasındaki ısı alış verisi ve çeşitli reaksiyonlar burada olur. Ocağın bu bölümü, hava deliklerinden başlayarak "Yanma Bölgesi", "Ergime Bölgesi" ve "Isınma Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılabılır. Hava delikleri gövdenin alt kısmına rastlar.

Gövde yüksekliğinin, ısı alış verisinin sağlanmasına yetecek kadar olması gereklidir. Kısa olursa ısı kaybı meydana gelir. Gerektiğinden fazla yükseklik, özellikle küçük çaplı ocaklarda "Çatma" aksaklığını meydana getirebilir.



Şekil 5.2 Kupol ocağının kesiti

Aşağıdaki amprik formülle hesaplanan gövde yüksekliği, uygulamalarda iyi sonuçlar vermektedir.

$$H = 3D + 1 \text{ m.}$$

Burada :

H : Ocak gövdesinin yüksekliği (m.),

D : Ocak çapı (m.), hava deliklerinin 20 cm. kadar üzerinden ölçülen çap.

Ocak gövdesi yüksekliği, Amerikan Dökümcüler Birliği (AFS) tarafından,

$H = 2D + 150 \text{ cm.}$ olarak verilmektedir. İki formül oldukça yakın sonuçlar verir. Ancak buradaki (D) ocağın dış çapıdır.

Bazı dökümcüler tarafından ocak yüksekliği, tabandan yükleme kapısına kadar kabul edilmekte ve ocak çapının 5-6 katı olarak alınmaktadır.

Ocak gövdesinin içi, ısıya dayanıklı gereçlerle (tuğla veya harç) örtülmektedir. Örme işleminde, yükleme kapısına yakın kısımlarda dökme demir tuğlalar kullanılır.

Ocak gövdesinin iç çapı (hava deliklerinin 20 cm. yukarısı) ocak çapı olarak kabul edilir. Diğer birçok ölçüler bu çapa göre düzenlenir. Bu çap ise ocağın verimi ile bağıntılıdır. Ocak çapının hesaplanabilmesi için önce, bir saatte ne kadar maden ergitmesi gerektiği, yani saatteki verimi bulunur. Bu verim, atelyenin durumuna ve yapılacak olan işlere göre test edilir.

Ocağın çapı ile bir saatte ergiteceği maden miktarı arasında bir bağıntı kurulmuştur. Yapılan deneyler, normal koşullar altında, bir (m^2) ocak alanında, bir saatte (7-7,5) ton dökme demir ergitildiğini göstermiştir. Buna göre çap ile saatte ergiyen dökme demir miktarı arasındaki bağıntı şöyle yazılır:

$$Q = 7,5 \times \pi D^2 / 4$$

$$Q = 5,8875 D^2 \approx 6 D^2$$

$$Q = 6 D^2 \quad \text{Buradan çap}$$

$$D = \sqrt{Q/6} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

D : (m) olarak ocak çapı,

Q : (ton/saat) olarak verimdir.

Formülde çap (dm.) olarak alınrsa, verim (Kg/saat) olarak elde edilir.

$$Q = 60 D^2 \quad \text{ve}$$

$$D = \sqrt{Q/60} \quad \text{yazılır.}$$

Uygulama : 1

Çapı (60) cm. olan bir kopol ocağının, normal koşullar altında, bir saatte ergiteceği dökme demir miktarının hesaplanması.

$$Q = 60 D^2$$

$$Q = 60 \times 6^2 = 60 \times 36 = 2160 \approx 2000 \text{ Kg/saat}$$

$$Q = 2000 \text{ Kg/saat} \quad \text{veya}$$

$$D = 6 D^2$$

$$Q = 6 \times 6^2 = 6 \times 36 = 216 \approx 2 \text{ ton/saat}$$

$$Q = 2 \text{ ton/saat} \quad \text{olur.}$$

Buna göre, 60 cm. çapındaki bir kopol ocağı bir saatte 2 ton (2000 Kg.) dökme demir ergitecektir.

Uygulama : 2

Saatte (7) ton dökme demir ergitmesi gereken bir kopol ocağının çapının bulunması.

$$Q = 6 D^2$$

$$D = \sqrt{Q/6}$$

$$D = \sqrt{7/6} = 1,08 \approx 1,1 \text{ m.}$$

$$D = 1,1 \text{ m.} \quad \text{veya}$$

$$Q = 60 D^2$$

$$D = \sqrt{Q/60}$$

$$D = \sqrt{7000/60} = 10,8 \approx 11 \text{ dm.}$$

$$D = 11 \text{ dm.}$$

Alıştırma olarak, saatte (3) ton maden verecek kopol ocağının çapı ve (1) m. çapındaki ocağın saatteki verimi hesaplanacaktır.

Kopol ocağının verimi, çapına göre yukarıdaki şekilde hesaplanmakla beraber, gerekli görülmüşce bu miktar azaltılabilir. Örneğin, yükleme ayarlanarak verim azaltılır ve alınan sıvı madenin sıcaklığı yükselir.

a) Hava Delikleri :

Basınçlı havanın ocak içine girmesini sağlayan deliklere "Hava Delikleri" adı verilir. Ocak gövdesinin alt kısmında, ocak duvarına açılırlar. Şekil 5.2 deki kupol ocağı kesitinde (4) tane hava deliği görülmektedir. Vantilatörden gelen hava, hava borusundan hava kuşağuna, oradan hava delikleri yardımı ile ocak içine girer. Hava deliklerini meydana getiren, kutu biçimindeki parçalar, dökme demirden dökütlürler. Ocak duvarı içindeki yerlerine yerleştirilirler. Et kalınlıkları (20) mm. olur.


Ocağın çalışması, hava deliklerinden girecek havaya bağlı olduğundan, bunlara çok önem verilir. Özellikle çalışma sırasında curufla tikanmalarına dikkat edilir.

Hava deliklerinin şekilleri değişik olarak yapılmaktadır. Kare, dikdörtgen ve daire kesitli olurlar.

Kare kesitli hava delikleri: Bunlar kare pirizma biçimindedir. Ocağın çalışması sırasında, aralarında bir soğuk bölge meydana gelmektedir. Günümüzde az kullanılırlar. Yerlerini dikdörtgen veya daire kesitli hava delikleri almaktadır.


Dikdörtgen kesitli hava delikleri : Ocak içine açılan kısımları dikdörtgen şeklindedir. Bu nedenle, hava üfleme düzleminde daha geniş bir gevreyi kaplarlar. Bu şekilde, havanın daha geniş bir alandan girmesi sağlanır ve soğuk bölge ortadan kaldırılmış olur. Şekil 5.3 de böyle bir hava deliği için dökülen, kutu biçimindeki parça görülmektedir. Ocağa açılan ağız kısmı, ince bir dikdörtgen şeklindedir. Diğer tarafta, yani hava kuşağuna bağlanan kısımda, dikdörtgenin tabanı küçülür, yüksekliği büyür. Ancak kesit alanı aynı kalmıştır. Eğri kısım, ocak sacına bağlanması sağlar.

Ancak, hava delikleri dikdörtgen kesitli olan ocaklıarda, bir süre çalışmadan sonra, deliklerin hemen üzerinde, bir curuf kemeri meydana gelebilmektedir. Bu durum daha çok, külü fazla olan, kötü özellikte kok kömürü kullanıldığı zaman görülür. Bütün gevrede soğuk hava ile karşılaşan curuf, burada soğuyarak katılaşır. Hava delikleri tikanabilir. Meydana gelen kemeri, ocak çapını daraltır. Çalışma aksar ve tamamen durabilir.



Şekil 5.3 Dikdörtgen kesitli bir hava deliği

Sakincayı azaltmak için, dikdörtgenin dar kenarları yarımdaire şeklinde sokulur. Ancak, bu da pek yeterli olamamaktadır. Şekil 5.4 de böyle bir hava delığının yuvarlatılmış durumu görülmektedir.



Şekil 5.4 Kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen kesitli hava deliği

Dikdörtgen kesitli hava delikleri, bugün herseye rağmen, birçok ocaklıarda kullanılmaktadır.

Daire kesitli hava delikleri : Bunlar silindir biçimindedir. Kemer oluşturma problemini, bir oranda ortadan kaldırırlar. Temizlenmeleri kolay olur. Çoğu durumlar için önerilebilirler. Bunlardan çok iyi sonuçlar alınmaktadır.

Hava delikleri, ocak içine doğru % 10–15 eğimli yapılırlar. Bununla:
 Havanın ocak merkezine kadar üflenebilmesi,
 Ocak duvarını yalayarak yükselmemesi,
 Curufun pota kısmında yükselmesi halinde, hava kuşağına girememesi,
 Hava deliklerinin kararması, yani curufla tıkanmasında temizlenmesinin kolaylaşması sağlanmış olur.


Hava deliklerinin sayısı, ocak çapına, hava debisine, kendi şekil ve kesitlerine göre 3–8 arasında olur. Bu sayı bir düzlem üzerindeki deliklere aittir.

Bir düzlemden bulunan hava delikleri aynı aralık, aynı açı ve eğimle yerleştirilirler.

Hava deliklerinin toplam kesit alanları, ocak çapına, daha doğrusu ocağın kesit alanına göre ayarlanır. Dikdörtgen kesitlerde, ocak alanının $1/4$ – $1/8$ i; daire kesitlerde $1/10$ – $1/16$ si oranında alınmaktadır. Bu alan, hava delikleri sayısına bölünerek bir hava delığının kesit alanı bulunur. Seçilen şeke göre ölçülerini saptanır. Daire kesitli olanların çapları, sayıları ile ilişkili olarak 100–140 mm. arasında bulunmaktadır.

Sekil 5.5 de dairesel kesitli bir hava deliği görülmektedir. Hava deliği (a), bir taraftan ocak içine, diğer taraftan hava kuşağına (b) açılmaktadır. Hava delığının tam karşısında ve hava kuşağı üzerinde, gözetleme deliği (c) bulunur. Üzerindeki kapak açılabilir şekilde yapılmıştır. Kapağa cam veya mika konmuştur. Buradan ocağın içi gözetlenir. Geçerinde, gözetleme kapağı açılarak, bir bara yardımı ile delik temizlenir. Kapak kapatılarak vidası sıkılır.

Sekil 5.6 da hava kuşağına dirsekle bağlanan bir hava deliği görülmektedir. Dirsek üzerindeki bir klape (a) gözetleme deliği (b) açıldığı zaman havanın kesilmesine yarar. Hava kuşağından (c) gelip dirsekten (d) geçen hava, hava deligidenden (e) ocak içine girer.




Sekil 5.5 Dairesel bir hava deliği


Sekil 5.6 Hava kuşağına dirsekle bağlanan bir hava deliği

Sekil 7.7 de başka tip bir hava deliği görülmektedir. Delik gereğinde kapanabilmektedir. Küçük bir volanla (a) çevrilen vidalı parça (b) gelerek hava deliği ağzını kapatır. Birlesme yeri kapanabilecek şekilde yapılmıştır.

Sekil 5.8 de yanyana konmuş iki hava deliği görülmektedir. Bunlardan biri çalışırken diğerini kapalı kalmıştır. Şekildeki konumda iki hava deligidenden (a) biri kapakla (b) kapatılmıştır. Kapak bir mandal (c) ile hareket ettilir. Mandal çevriliğinde, kapak olan delik açılır, diğerini kapanır. Bu düzende hava deliklerinin baralama işlemi ortadan kalkar. Havanın girdiği delik, curuf bağlayınca kapatılır. Diğer delik çalışmaya başlar. Kapanan delikin önündeki curuflar, ocağın sıcaklığı ile ergiyerek aşağı iner. Delik açılmış olur. Beraber çalışma iki hava delığının arasındaki uzaklık enaz 100 mm. olur. Her hava deliği karşısında bir gözetleme deliği (d) vardır.




Sekil 5.7 Kapanabilir hava deliği



Sekil 5.8 Yanyana iki hava deliği

Cift sıralı hava delikleri : Havanın ocak içinde daha geniş alana yayılmasını sağlamak, ergime bölgesini yükseltmek ve yanmayı güçlendirmek için, çift sıralı hava delikleri kullanılır. Hava delikleri, birbirine paralel iki düzlem üzerine sıralanır. Bu düzenin kullanılmasına, ondokuzuncu yüzyılın ortalarına doğru başlanmıştır. Çeşitli memleketlerde, değişik yıllarda birçok deneyler yapılmıştır. Bunların bazıları uygulama alanına geçmiştir. Sekil 5.9.




Sekil 5.9 Çift sıralı bir hava deliği düzeni

Havanın etkisini artırmak için kullanılan hava deliklerinde, üst sıradada bulunanlar yardımcı durumdadır. Toplam kesitleri alt sıradakilerin $1/4$ ü oranında olur. İki sıra arasındaki düşey uzaklık ocak çapının $1/4$ ü kadar alınır. Bu uzaklık bazı gevrelerde ortalamada (20) cm. kabul edilir. Bu uzaklığın artması, örneğin 30–40 cm. ye çıkması ile madenin içindeki silisyum ve manganezin yandığı görülür. Bu ölçülerde, hava delikleri üzerinde curuf kemeriin meydana gelmesi önlenmiş olur. Alt sıra hava deliklerinde tikanmalar olursa, hava üst sıradaki deliklerden girerek çalışmamayı aksaksız sürdürür. Sonra çalışma normale dönebilir. İki hava delikleri düzleme arasındaki uzaklık 1,5 m. ye kadar çıkarıldığı zaman, bilesim bozulmalarının azalduğu görülmür. Yanma bakımından iyi sonuçlar alınır ve yakacaktan ekonomi sağlanır.

Cift sıralı hava delikleri üzerinde, son yapılan deneylerde ilginç sonuçlar alınmıştır. Örneğin saatte 3,5 ton maden ergitken 760 mm. çapında bir kupol ocağında, her sırada, 102 mm. çapında 4'er hava deliği kullanılarak yapılan deneylerde, sıralar arasındaki uzaklığın kok ve hava miktarına bağlı olmadığı saptanmıştır. İlk endüstriyel uygulamalara göre,

ocak çapına ve yönetime bağlı olmadığı sanılmaktadır. Şekil 5.10 da bu deneylerin yapıldığı ocak görülmektedir. Vantilâtörden (a) gelen hava, ikiye ayrılarak hava boruslarından (b) hava kuşaklarına (c) geçer. Oradan hava deliklerine (d) gelerek ocak içine girer.



Şekil 5.10 Son deneylerde kullanılan çift sıra hava delikli kupol ocağı

Deneysel sonuçlarına göre, çift sıralı hava deliklerinden iyi sonuçlar alabilmek için aşağıdakiler önerilmektedir:

- Hava delikleri düzlemlerinin arasındaki uzaklık 90–95 cm. olmalı,
- Her sıradı, tek sıralı hava delikli kupol ocağının benzeri şekilde aynı sayıda delik bulunmalıdır,
- Deliklerin kesit alanları toplamı aynı kalmalı,
- Aynı miktarda hava, iki sıraya bölünmeli ve ayarlanarak verilmelidir.

Bu koşullarla hazırlanan kupol ocağında, tek sırah ocaktakinin aynı kok kullanılarak madenin sıcaklığı (50°C) artırılır. Sıcaklık sabit kalırsa, harcanan kok miktarı % 20–30 azalır. Her iki durumda da bir miktar karbon artışı ve silisyum azalması olur.


b) Hava Kuşağı :

Ocak gövdesini kuşatan dikdörtgen kesitli, silindirik bir sac kutudur. Hava borusu yardımı ile vantilâtörden gelen havayı hava deliklerine dağıtır. Şekil 5.2 deki kupol ocağı resminde hava kuşağı da görülmektedir.

Hava kuşağı, ocak sacına, kaynak edilerek birleştirilir. Önceleri birleştirme perçinleme ve civata ile bağlama yolu ile yapılmıştır. Şekil 5.5 ve 5.6 daki hava kuşakları kaynakla birleştirilmiştir. Şekil 5.8 de ise perçinle bağlanmıştır.

Hava kuşağıının iç çemberinin, gövde sacından ayrı olması, genleşmeler ve bakım yönünden yararlı görülmür. Şekil 5.10 da görüldüğü gibi.

Havayı vantilâtörden getiren hava borusunun hava kuşağına teget olarak bağlanması, havanın dağıtımını bakımından daha yararlı görülmür. Ancak bir çok ocaklılarda dikey olarak bağlandığı da görülmektedir. Şekil 5.2 deki ocakta dikey bağlanmıştır. Şekil 5.11 de teget bağlanan bir hava kuşağı, hava borusu düzeni görülmektedir.



Şekil 5.11 Teget bağlanan bir hava borusu

Hava kuşağıının kesiti, ocağa gerekli havayı vermeğe ve bu havayı, havalandırma deliklerine eşit olarak dağıtmaya yetecek kadar olmalıdır. Çok defa, kuşağıın kesit alanı, havalandırma deliklerinin toplamı kadar yapılır. Bazen % 20 kadar büyük tutulur. Yüksekliği genişliğinin iki katı alınır.

Bazı kupol olaklarında, hava kuşakları, havalandırma deliklerine oranla büyük yapılr. Yükseklikleri fazla, genişlikleri küçük alınr. Burada havanın duraklaması, havalandırma deliklerine giriş debisini ayarlamaya yararlı olur. Bazı ocaklıarda, ender de olsa, silindirik (daire kesitli) hava kuşakları da görülmürtür. Bugün hava kuşakları, ocak gövdesi üzerine üç konumda yerleştirilir:


1) Hava deliklerinin üzerine konan hava kuşakları. Bunlar havalandırma delikleri düzleminde olur. Şekil 5.2 ve 5.5 de bu şekildeki hava kuşakları görüluüyor.

2) Hava kuşağı havalandırma deliklerinin biraz üst kısmında olur. Hava deliklerine bir dirsekle bağlanır. Şekil 5.6 daki hava deliği ve hava kuşağı böyle bir düzeni gösteriyor. Burada, havanın dağıtımları daha düzenli olur. Çalkantılar azalır. Gereğinde, dirsek üzerindeki mandal ile hava kesilebilir.

3) Yükleme yerinin hemen altına konan hava kuşakları. Bunlar, havalandırma deliklerine hava gönderme boruları ile bağlanır. Şekil 5.12 de böyle bir düzen görülmektedir. Şekil 5.10 da görülen havalandırma delikleri ve hava kuşakları da bu şekele benzemektedir.

Bu durumda hava kuşaklarında, basıncı havanın akışında meydana gelen çalkantıların azalığı görülr. Hava getirme borularının uzunluğu, bu yararı artırır. Havanın dağılımı daha düzenli olur. Şekilde hava kuşağı (a), hava getirme borusu (b), ikili havalandırma deliği (c), boru üzerinde ayar kelebeği (d) ve hava basıncını ölçen Pito tüpü (e) görüluyor.

Daha önce sözü edilmiş olan gözetleme delikleri, (2) ve (3), konumlarında dirsekler üzerindeydir. Gözetleme deliklerinin, açılır kapanır kapakları vardır. Bunların üzerinde, ocak içinin görülebilmesi için cam veya mika bulunmaktadır. Gözetleme kapakları bir eksen etrafında dönecek şekildedir. Bir kelebek somunla sıkıştırılırlar. Yerlerine, hava kaçırma-yacak gibi astırılırlar.




Şekil 5.12 Yükleme yerinin hemen altında bulunan hava kuşakları ve bağlantıları

2 — Pota Kismı : Şekil 5.13

Hava delikleri altından başlayarak ocak tabanına kadar inen kısma kupol ocağıının "Pota Kısı" adı verilir. Ergime bölgesinden damlalar halinde inen sıvı maden bu kısımda toplanır. Sıvı madeni topladığı için bu isim verilmiştir. Çapı ocak çapına eşit olur. Aynı ısıya dayanıklı gereçlerle örülr. Dip kısmına ocağın tabanı denir. Pota kısmında, curuf deliği (a), maden alma deliği (b), ateşleme (onarım) kapısı (c) ve boşaltma kapağı (d) bulunmaktadır. Ocak tabanı (e) boşaltma kapısının üstüne örülr. Ocak, bu kısımdan, kalın bir taban plăkası ile ayaklar (f) üzerine oturur.

Sekil 5.13 bir ocağın pota kismı ile bunun ayrıntılarını ve ocak altını göstermektedir.



Sekil 5.13 Kupol ocağının pota kismı


Pota kismı hava deliklerinin altından başlar, ancak sıvı maden curuf deligine kadar biriktirilebilir. Burası kok ile dolu olduğundan, sıvı maden bunların arasında toplanır. Kokun kapladığı hacim, toplam hacmin % 40-50 si kadar kabul edilir. Pota kismında biriktirilecek sıvı maden miktarı, ocağın bir saatte ergittiği madenin $1/4$ ü kadar olur. Bazi dökümçüler bu oranı $1/3$ kabul ederler. Taban ile curuf deliği arası buna göre hesaplanabilir. Ortalama 45-50 cm. alır. Curuf deliği ile hava delikleri arası 20-30 cm. olduğuna göre, pota yüksekliği 70-80 cm. olmaktadır. Bu yüksekliğin fazla olması, madenin bileşiminin bozulmasına neden olabilir. Bunun için pota kismı yüksekliğinin az olması istenir.

a) Curuf deliği :


Curuf deliği pota kismında biriken madenin üzerindeki curufu boşaltmak için ocak duvarına açılan bir deliktir. Çapi, ocağın büyülüklüğe göre 50-70 mm. olur. Curufun akmasını sağlamak için eğimli yapılır. Curuf deligidinden çıkan curuf, bir oluk yardımı ile curuf arabalarına alınır. curuf oluğu saedan veya dökme demirden yapılır. Akma kolaylığı için geniş yapılmaları yararlıdır. İçi harç veya tuğla ile örlür. Sekil 5.13. Bazı durumlarda, curuf özel kanallara alınır.

b) Maden alma deliği :

Taban üzerinden ocak duvarına açılmış bir deliktir. Pota kismında biriken sıvı madeni almağa yarar. Çapi ocağın büyülüklüğe göre 20-50 mm. olur. Uzunluğu 50-60 mm. dir. Maden alma delığının yapımı için, küçük ocaklarda, istenen çapta bir boru yerleştirilerek etrafı onarım harcı ile doldurulur. Çok iyi sıkıştırılarak boru çıkarılır. Meydana gelen delığın iki tarafı havalandırır, perdah edilir. Madenin akmasının sağlanması için maden alma deliği % 10 eğimli olur. Sekil 5.14. Maden alma deliği, özel olarak hazırlanmış bir tuğla ile de elde edilebilir. Bu şekilde, hem daha dayanıklı olur, hem de yıpranması halinde kolayca değiştirilebilir. Sekil 5.15 böyle bir maden alma deliğini gösteriyor.




Sekil 5.14 Maden alma deliği



Sekil 5.15 Tuğla ile yapılan bir maden alma deliği

Her durum için maden alma deliğinin kısa olması ve iki ucundan havşalanması gereklidir. Özellikle ön taraftaki havşanın, tampon vurulmasına uygun olması istenir. Tabanla birleşmesi, pota kısmındaki bütün madenin ve curufun boşalmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.

Bazı özel durumlarda, maden alma deliğinde "Sifon Tuğla" kullanılır. Sekil 5.16 da görüldüğü gibi maden, yatay bir delikten düşey bir kanala geçer. Oradan oluğa akar. Gerektiği zaman, şekilde görülen alttaki deliklerden yararlanılır.



Sekil 5.16 Kupol ocağında, sifon tuğlalı maden alma deliği

Bu şekildeki maden alma deliğinden, oluğa curufu temizlenmiş maden gelir. Ocak içinde bekleyen maden daha homogen olur. Bu düzen devamlı maden alınan ocaklıarda kullanılır.

c) Maden alma oluğu :


Maden alma deliğinden çıkan sıvı maden, maden alma oluğundan potalara alınır. Bu oluk, genellikle sacdan, ender olarak dökme demirinden yapılır. Ocak sacına sökülebilir şekilde bağlanır. Sabit de olabilir, ancak sökülebilir olması, gerektiğinde değişebilmesini kolaylaştırır. Sekil 5.14 de bir maden almaoluğu görülmektedir.

Oluğun boyunun kısa olması istenmekte ise de, kaldırma aygıtının potaları ocak önüne yaklaştırılmasına göre ayarlanır.

Oluğun kesiti üçgen, yarımyuvarlak ve ençok ikitokenar yamuk şeklinde olur. Derinliği, madenin dışarı fırlamasını önleyecek ve hava ile teması artırmayacak durumda ayarlanır. Maden alma deliği gibi % 10 eğimli olur.

Oluğun içi, ince ateş tuğları veya harçla örlülür. Küçük ocaklıarda kuvvetli bir kalıp kumu yeterli görülebilir. Örilen oluğun iyi kurulması ve madenin yapışmaması için bir ayırıcı sürümesi gereklidir. Ayırıcı madde çok defa grafit boyası şartlarıdır.

Madenin ocaktan alınmasında, özel maden alma olukları da kullanılmaktadır. Sekil 5.17 de aşılama için hazırlanan bir oluk görülmektedir.




Sekil 5.17 Aşlama için düzenlenen bir oluk

Lüyör. Bu oluk iki düzeylidir. Katım maddeleri üst oluğa (a), bir humus (b) yardımı ile toz halinde atılır. Bir titreşim aygıtı, katım maddeleri-

nin maden üzerine, orantılı olarak yayılmasını sağlar. Sonra maden, dik kanaldan (c) ikinci oluğa (d) geçer. Silindirik kanalda maden dönerek akar, karışma daha iyi olur.

Bazı maden alma oluklarında, özellikle devamlı maden alınan büyük ocaklarda, curuf ayırıcı perdeler konur. Şekil 5.18 de böyle bir maden alma deliğinden gelen maden (a), perdenin (b) altından geçerek oluğun ön kısmında (c) yükselir. Buradan akarken curufunu perdenin önünde bırakmış olur. Curuf, üstte bulunan curuf kanalından (d) alınır.




Şekil 5.18 Perdeli bir maden almaoluğu


d) Ateşleme (Onarım) Kapısı :

Pota kısmında, maden alma deliğinin karşı tarafında bir kapak bulunur. Ocağın ateşlenmesinde, onarımında ve tabanın yapımında kullanılır. Bu yüzden, buraya "Ateşleme kapısı" veya "Onarım kapısı" adı verilir. Şekil 5.2 ve 5.13 de bu kapılar görülmektedir. Kapak bazen, yana açılabilecek şekilde menteşeli yapılır. Bazan de tamamen ayrı olur ve bir kuşakla yerine bağlanır. Ocağın büyütüklüğüne göre, genişliği 300–500 mm. yüksekliği 250–400 mm. ölçülerinde olur.

Dökümde hazırlanırken tutusturucu tahta parçaları ve odunun bir kısmı, bu kapaktan ocak tabanı üzerine yerleştirilir. İri kok kömürleri yerleştirilerek burası kapatılır. Ocağın ateşlenmesinde, yanma için gerekli hava, bu kokların arasından doğal çekme ile sağlanır. Yanma tamamlandığında, kokların üzeri fazla nemlendirilmiş kumla sıvanır. Bunun üzeri normal kumla sıkıştırılarak kapak sıkıca kapatılır. Kenarları çamurla sıvanır. Dökümde sonra, ocak tabanı bu kapak açılarak bozulur ve ocak boşaltılır.



Şekil 5.19 Bir ateşleme kapısı ve kok kömürleri



Şekil 5.20 Ateşleme kapısı üzerinde küçük kapak

Şekil 5.19 da bir ateşleme (onarım) kapısı görülmektedir. Kapak bir kuşakla bağlanmıştır. Kapağın iç kısmında sıralanmış kok kömürleri görülmektedir.

Bazı hallerde, ateşleme kapısı üzerine küçük bir delik bırakılır. Ölgüleri 80×120 mm. olabilir. Dökümde hazırlanırken, büyük kapak kapatılır. Ateşleme bu delikten yapılır. Doğal çekme buradan sağlanır. Yanma tamamlandığında, delik tıkanır ve kapağı kapatılır. Şekil 5.20 de böyle bir kapak düzeni görülmektedir.

e) Ocak Tabanı :

Pota kısmının dibine, ocağın tabanı denir. Ocak bir plaka üzerine, plaka da ayaklara oturur. Genellikle dökme demirden (fottan) yapılan plakanın orta kısmı, ocak iç çapına göre delik bırakılır. Burası boşaltma kapağı ile kapanır. Taban bunun üzerine örlür. Tabanın örülmemesi için özel kum harmanları hazırlanır. Bunlar ocağın büyütüklüğüne göre sekillendir. Ocak tabanı, döküm boyunca ağır yükleri üzerinde taşımaktadır. Bu nedenle sağlam olması ve sıkı döögülmesi gereklidir. Ancak, dökümde sonra da kolay bozulması istenir. Bunlar göz önüne alınarak, taban su şeklinde yapılır: Önce kapağın kenarları çamurla sıvanır. Üzerine bir tabaka kum

Konarak sıkıştırılır. Bu kum, kalıp kumundan biraz daha kuvvetli bir kumdur. Bunun üzerine tuğla parçaları sıralanır. Bunlar dökümden sonra kolay bozulmaya yardımcı olur. Tuğlaların üzerine, çok zayıf kum veya benzeri maddeler doldurulur. Daha sonra, yine kuvvetli kum konur ve sıkıştırılır. Sıkıştırmanın özellikle tuğla diplerinde kuvvetli olması gerekir. Ortakımlar normal sıkıştırılır. Üzeri düzlenerek mala edilir. Maden alma deligiye doğru eğimli olmalıdır. Maden alma deliği açıldığı zaman, sıvı madenin tamamının boşalması zorunludur. Tabanda madenin kalması, ocağ açıldığı zaman tehlikeli kazalara neden olabilir.

Taban da oluklar gibi bir ayırcı ile kaplanır.

Şekil 5.2 ve 5.13 de ocak tabanları görülmektedir.

f) Boşaltma Kapağı :


Ocak tabanındaki plâkanın ortasında bırakılan, iç çapa eşit delik bir kapakla kapatılır. Buna "Boşaltma Kapağı" denir. Ocak tabanı hazırlanırken bırakılan bu kapak, dökümden sonra, ocak içinde kalan kok ve madenlerin boşaltılması için açılır.

Bu kapağın açılıp kapanması çeşitli şekillerde olur. İki parçalı yapıldığı gibi tek parça da olabilir. İki parçalı olduğu zaman parçalar, plâkaya menteşeli olarak bağlanır. Kapatıldığı zaman, mandallar ile bağlanır. Bazan ek yerinden özel parçalarla desteklenir. Tek parça olduğu zaman, bir tarafından menteşeli, diğer tarafından mandallı olur. Beklenmedik durumlar için, kapak alttan bir dikey destek ile desteklenir. Bazan kapak tamamen ayrı olur ve bu dikey destek ile yerine sıkıştırılır. Şekil 5.21 de iki örnek görülmektedir.

g) Ocak Altı ve Ayaklar :

Ocağın taban plâkasının ortası ocak çapına göre delik yapılır. Dış şekli, ayakların durumuna uydurulur. Bazen, kare şeklinde olur. Taban plâkası dört ayak üzerine oturur ve civatalarla bağlanır. Ayaklar genellikle dökme demirden, boru biçiminde dökülür. Konik olurlar. Yapımının görüşüne göre, başka biçimde ayaklar da dökülebilir ve kullanılabilir. Ayrıca, çelik malzemeden kaynak edilerek yapılan ocak ayakları da vardır. Boşaltma kapağının açılmasına engel olmamaları ve dayanım bakımından yeterli olmaları gereklidir.

Ayaklar yere, beton civataları ile bağlanır. Bağlandıkları yerin dayanımı, ocağın ağırlığını çekmeye yeterli olmalıdır.



Şekil 5.21 Boşaltma kapakları ve bağlanmaları

Ocağın altına, ayaklar arasına, bir çukur daha iyisi bir kanal açılır. Burası, döküm sonunda ocağın boşaltılmasında, çalışanların korunmasını sağlar. Buradaki kanal çok defa, maden alma olugünün altına açılan havuzu bağlanır. Adı geçen havuz, büyük potaların ocak önüne yanaşmasına ve önden alınan curufun birikmesine yarar. Maden alma deliginin beklenmedik açılmalarda, sıvı maden bu havuzda toplanır. Çalışanlara zarar vermesi önlenmiştir.

Ocak ayaklarının boyu, maden alma deliginin yüksekliğine göre ayarlanır. Bu yükseklik, yani atelye zemininden maden alma deligiye uzaklık, deligin kolay açılıp kapatılmasını ve büyük potaların yanaşmasını sağlayacak kadar olmalıdır. Normal durumlarda, bu yükseklik $0,8\text{--}1,2$ m. alır. Daha yüksek yapılması gerektiği zaman, maden alma deligiini açıp kapayan için, yüksekçe bir yer yapılır. Şekil 5.2, 5.13 ve 5.21 de taban plâkası, ayaklar, ocak altı kanalı ve havuz görülmektedir.

3 — Baca:

Kupol olağının gövdesinin üstünde kalan kısmına "Baca" denir. Yüklemeye kapısı ile başlar, üst kısmındaki kırılcılığı içine alır. Bacanın yüksekliği, yapının çatısına bağlı kahr. Ocaktan çıkan gazların dışarı atılmasını sağlar ve çekmeye yardımcı olur.

Bacanın çapı genellikle ocak çapından büyük olur. Büyüklük gazların basıncını düşürür. Ancak, dış çapta bir değişiklik yapılmaz. Ocak duvarlarının kalınlığı azaltılarak çap büyütülmüş olur. Gerçekte, bu duvarların sıcaklığın düşüklüğü nedeniyle, aşağıdaki gibi kalın olması gerekmektedir. Ocak astarı kalınlığının yarısı kadar olması yeterli görüldür. Daha düşük özellikle gereçlerle örüləbilir.

a) Yükleme Kapısı :

Kok kömürü, mədenler, kireçtaşı, v.b. gereçlerin ocağa yüklentiği kapıdır. Ocak gövdesinin üzerinde, bacanın başladığı yerdedir. Şekil 5.1 ve 5.2 de görülmektedir. Yüklemenin durumuna göre düzenlenir. Elle yüklenmede, yükleme yerinden (salaştan) 20 cm. yükseklikte yapılır. Alçak olması, yükleme kolaylığı sağlar. Aynı zamanda ocağın baralanması kolaylaşır. Bu nedenle, bazı dökümctüler yükleme kapısının, yükleme yeri ile aynı düzeyde olmasını uygun görürler. Mekanik yüklenmede, yükleme kapısının durumu, yükleme aygıtının durumuna göre düzenlenir.


Yükleme kapısının ölçüsü 60 × 85 ile 95 × 125 cm. arasında almaktadır.

Özel durumlar dışında, yükleme kapısının menteşeli bir kapağı vardır. Bu kapak, yükleme süreleri dışında kapalı tutulur. Yapımıcyaya göre, sadan veya dökme demirden olabilir. Sac olanlarda iç kısmı ışya dayaklı gereçlerle örülür. Dökme demirden olanlarda, iç kısmına dökme demirden bir plaka bağlanır. Yıpramınca değiştirilir.


b) Kırılcılık :

Kupol ocağının yanması sırasında meydana gelen tozlar ve kırılcımlar, basınçlı gazlarla bacadan çıkarlar. Bir önlem alınmazsa, bunlar çatı üzerinde birikirler. Yangın tehlikesi fazla olmasa bile sık sık temizlenmeleri gereklidir. Bu da çatı için birçok sorunlar yaratır. Bu nedenle, kupol ocakları bacalarında kırılcım ve toz tutucu düzenler kullanılmaktadır. Bunlara "Kırılcımlık" veya "Kırılcım Odası" adları verilir. Bunlar, ocağın yerine ve durumuna göre yapımcılar tarafından seçilir ve uygulanırlar. Aşağıda birkaç örnek görülmektedir.


Şekil 5.22 de en çok kullanılan kırılcım odalarından biri görülmektedir. Kırılcım odası (a) silindiriktir. Çapı kupol ocağı çapının iki katına yaklaşır. Bacaya bağlanmış ve gönyelerle (b) desteklenmiştir. İç kısmında ince bir astar (c) vardır. Kırılcımlığın üzerine bir şapka bağlanmıştır. Bacanın ağzını bir kırılcım tablası (d) kapatmıştır. Bunun ocağa bakan yüzü ışya dayanıklı gereçle kaplanmıştır. İçinde demir çubuklar vardır. Yanındaki kapak (e) temizleme işlemi içindir. Aşağıdan gelen toz ve kırılcımlar önce kırılcım tablasına çarparlar. Yanlardaki boşluklara düşerler. Daha yukarı ekanlar şapkaya çarparak dönerler. Yan boşluklarda biriken tozlar, kapaktan alınırlar. Bazı hallerde, tozları aşağı akıtabilecek durumda toz boruları yapılır. Bunlar, tozların fazla birikmeden aşağıya inmelerini sağlarlar.



Şekil 5.22 Çok kullanılan silindirik bir kırılcımlık




Sekil 5.23 Toz borulu bir kivilcem odası



Sekil 5.24 İki ocağı birleştiren bir kivilcimlik

Sekil 5.23 de kivilçimleri bir perde (a) ile durduran bir kivilcem odası görülmektedir. Ocaktan çıkış kivilcem odasına (b) giren gazlar oklar yönünde hareket ederek aradaki perdeye çarparlar. Toz ve kivilçimleri burada bırakarak dışarı çıkarırlar. Aşağı düşen tozlar, toz borusundan (c) alınırlar.

Sekil 5.24 de iki ocağı birleştiren bir kivilcimlik ve baca düzeneği görülmektedir. Ocaktan çıkan gazlar kivilcimlik (a) tavanına çarparak toz ve kivilçimlerini bırakır. Buradan kaçabilenler çıkıştaki şapkaya (b) çarparak dönerler. Tozlar odanın daraltılmış kısmında toplanır ve buradaki kapıdan (c) alınırlar.



Sekil 5.25 Hareketli şapkası bulunan bir kivilcimlik

Sekil 5.25 de kivilcem ve tozları, hareketli bir şapka ile tutan bir kivilcimlik ve baca düzeneği görülmektedir. Baca yükleme kapısında genişletilerek, kivilcem odası şeklinde sokulmuştur. Üst kısmı tekrar daraltılmıştır. Buradan bir makara düzeneği ile bir şapka sarkılmıştır. Bir küre parçasıdır.

çası şeklinde olan şapka (a) gerektiğinde makara (b) yardımı ile aşağı yukarı hareket etmektedir. Gazlarla beraber gelen kivilcim ve tozlar şapka parçalarak geri dönerler. Yan kısımlarda toplanırlar.

Bütün kivilcim odalarının yapımında veya örülmesinde ısıya dayanıklı gereçler (tuğla veya harç) kullanılır.

Kuşkusuz, kivilcimlik şekilleri yukarıda söylenenlerden ibaret değildir. Başka çeşit kivilcim odaları da yapılır. Örneğin, gazları döndürerek yer düzeyinde bir kanala verenler ve su ile tozları toplayanlar gibi.

Bunların yanında, bazı kupol ocaklarında, kivilcimlik kullanılmaz, baca düz olarak yükselir. Üzerine konan bir şapka kivilcimlik görevi yapar.

İlk yapılan ocaklarda baca kısmı yoktu. Ocağın boyu, gövdenin üst kısmına yani yükleme kapısına kadardı. Ocağa yüklenecek vezinler (maden, kok, kireçtaşı, v.b.) doğrudan doğruya gövdeye dolduruluyordu.

Bugün bile, ilkel çalışan döküm atelyelerinde, bu şekilde ocaklara çok az da olsa rastlanmaktadır.

5.5 — KUPOL OCAĞININ YAPISI :

Kupol ocağı, çelik sacdan silindirik bir zarf ile ısıya dayanıklı gereçlerden örtülü astardan meydana gelir. Şekil 5.1 ve 5.2 Alt tarafı ocak tabanı ile kapanır.

1 — Ocak Zarfı :

Ocak zarfını oluşturacak olan saclar gerekli ölçülerde hazırlanarak istenen çapa uygun olarak kırılırlar. Bunlar kaynak edilerek silindirik kazanlar şekline sokulurlar. Boyları, genellikle sac standartlarına göre iki metre olur. Kazanların uç kısımlarına çaplarına göre kırılmış köşebentler kaynak edilir. Üst üste sıralanan kazanlar, köşebentlere açılmış karşılıklı deliklerden civatalarla birbirine bağlanırlar. Doğrudan doğruya kaynakla veya perçinle birleştirilenleri de vardır. Ancak sökülebilir olması daha uygun görülür.

Yükleme kapısı, hava delikleri, curuf deliği, ateşleme kapısı ve maden alma delığının sac üzerindeki yerleri, kesilerek açılmıştır. Sac zarfın iç kısmına, ısıya dayanıklı astarı tutmak için çemberler konur. Bu çemberler için saca köşebentler kaynak edilir. İki parça yapılan çemberler, yerlerine kolay otururlar. Şekil 5.1.

Ocak zarfı, ayaklar üzerindeki taban plâkasına bağlanır. Hava kuşağı, oluklar ve kapaklar yerlerine takılır. Kabul edilen şekilde hazırlanan kivilcimlik baca üzerine bağlanır.

Ocak zarfı için kullanılan sacın kalınlığı, ocağın büyüklüğüne göre 5–10 mm. olur. Alt kısımların sac kalınlığı, üst taraflara oranla daha fazladır.

Harçla örtülen ocaklarda, kurumayı kolaylaştırmak için, sac üzerinde 8–15 mm. çapında delikler açılır.


2 — Ocak Astarı :

Ocağın ısıya dayanıklı duvarları (astarı), ya ates tuğlaları ile örtülen veya özel olarak hazırlanan harç, bu kısımlarda sıkıştırarak meydana getirilir. Astarın kalınlığı, normal özellikte gereçler için, 225 mm. alnabilir. Daha kalın olması, dayanım ve ısı kaybını önleme bakımından yararlı görülsürse de birçok dökümcüler tarafından gereksiz bulunmakdadır.


Yapım kolaylığı bakımından, pota kısmı ve ocak gövdesi aynı gereçlerle örtülür.

Yükleme kapısından 1–1,5 m. aşağıya kadar olan kisma, dökme demir tuğlalar sıralanır. Şekil 5.1 de bunlar görülmektedir. Dökme demir tuğlalar, ocak sacına bağlı bir çember üzerine otururlar. Görevleri, ocağa atılan madenlerin çarpmalarından meydana gelecek yıpranmaları önlemektir. Şekil 5.2 de dökme demir tuğlalar ve bunları taşıyan çemberler görülmektedir.

Kupol ocağının astarı, ates tuğlalarından oluşturulurken, özel olarak hazırlanmakta olan kupol tuğlaları kullanılır. Bu tuğlalar, ocak çapına göre seçilirler. Bölüm 2; Tablo 2 de kupol tuğlalarının numaraları ve ölçüleri ve tablo 3 de seçimini nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Seçilen belli sayıdaki tuğlalar sıralanarak ocağın astarı oluşturulur. Astar iki sıradan oluşur. Tuğlalar ince bir harçla yapıştırılır. Tuğlalar arasındaki birleşmenin önemi astarın dayanımı bakımından çok önemlidir. Şekil 5.26 iyi bir birleşmeyi gösteriyor. Şekil 5.27 de ise tuğlalar iyi alıştırılmamış ve araları harç ile doldurulmuş. Harç ile doldurulan kısımlar çok çabuk aşınacaktır.




Şekil 5.26 İyi birleşme



Şekil 5.27 Aralıklı birleşme

Kupol ocakları özel hazırlanmış tuğlaların bulunmadığı zaman normal biçimdeki ateş tuğlaları ile örülür. Bu durumda, tuğlalar birbirine çok iyi karıştırılmıştır. Bu işlem özel tuğla kesme çekiçleri ile yapılır. Ancak, birleşme yerlerinin çokluğu, dayanımı önemli ölçüde azaltır. Birleşme yerleri, maden ve gazların girerek astarı aşındırmamasına yardımcı olurlar. Şekil 5.28 de büyük tuğlalarla meydana getirilen, birleşme yerleri sayısı az bir astarla daha küçük tuğlalardan yapılan ve birleşme yerleri çok, bir astar görüyor.



Şekil 5.28 Ocak duvarındaki birleşme yerleri

Ocak astarının yapımında, astar ile ocak sacı arasında, genleşmeleri zararsız hale getirmek için bir boşluk bırakılır. Bu boşluk 10–20 mm. olur. Burası kuru silis kumu veya çapak tozu ile doldurulur. Şekil 5.2.5.13 ve 5.30

Harc ile yapılan ocak astarlarından daha iyi sonuçlar alınır. Tuğlaların arasındaki birleşme yerleri burada olmadığından dayanımları daha iyi olur. Ancak harcin iyi özellikle olması, özenle ve tekniğine uygun hazırlanması, çok iyi sıkıştırılması zorunludur. Aynı zamanda, iyi kurutulması ve gatlamaların önlenmesi gereklidir. Çok ince çatlaklar bile astarın çabuk yıpranmasına neden olurlar.

Harcın bileşimi, çalışma yöntemlerine göre ilgili tarafından seçilir. Örnek olarak aşağıdaki bileşim verilebilir:

% 25–28 şamut,


% 2–3 kil,

% 20–30 iri taneli (2–5 mm.) silis kumu,

Diger kısmı normal silis kumu.

Harcın, karıştırma makinalarında çok iyi karıştırılması, homogenliğinin sağlanması ve nem miktarının ayarlanması zorunludur. Nem miktarı: hacim olarak % 3–5 ağırlık olarak % 5–8 olmalıdır. Karıştırılarak hazırlanan harç, çok temiz bir yere yiğilerek nemli çuvallarla örtülü. Çok iyi homogenleşmesi için 48 saat kadar dinlendirilir.

Ocak astarının yapımında, harcin sıkıştırılması için, şekil 5.29 da görülen aparatdan yararlanılır. Bu aparat, etrafına sac sarılmış parçaların oluşturmuştur. Çapı, ocağın iç çapına eşittir. Boyu 50–60 cm. dir. Parçalar rahat sökülp takılabilir durumdadır. Parçalar birleştirilerek şekilde görüldüğü gibi ocak içine yerleştirilir. Etrafına yayılan harç, homogen bir şekilde ve çok iyi sıkıştırılır. Sıkıştırmada otomatik tokmakların kullanılması gereklidir. Harcin kurumasına engel olunmalıdır. Aparatın boyu kadar yer sıkıştırılınca, üst kısma geçilir. Bunun için, aparatın parçaları sökülrür. Üst kısma çekilerek tekrar bağlanır. Sökme işlemi, şekil-



Şekil 5.29 Ocak astarının sıkıştırılması ve kullanılan aparat

de görülen numaralara göre yapılır. Aparat, yeni yerine yerleştirilince, aynı işlem devam eder. Birleşme yerlerinin sıkılığına dikkat edilmelidir. Bu şekilde devam edilerek dökme demir tuğlalara kadar çıkarılır. Duvarların çok düzgün olması gereklidir. Aşağı doğru hafifçe genişlemesi, ocağın çalışması sırasında aksaklılığını önlemek için yararlı görülür.

Astar içinde delik bırakılacağı yerlere (hava delikleri, curuf deliği, maden alma deliği, ateşleme kapısı), sıkıştırma sırasında, şekillerine uygun takozlar yerleştirilir. Bunlar sonra, ocak boşluğununa doğru çekilerek alınırlar. Kalan boşlukların şekilleri düzelttilir. Uygun el takımları ile perdah edilirler.

Hazırlanan astarın kurulmasının, kendi kendine doğal olarak gerçekleşmesi en iyi yoldur. Ancak, bu yol çok uzun sürebilir. Bunum için, taban üzerinde ateş yakılır. Ateş, önce hafif olur, sonra hızlandırılır. Kurutma yavaş yavaş olur. Diğer bir kurutma şekli, ocak içine mangal indirmektir. Mangal, alt kısmından başlayarak üstte doğru çeşitli yükselişlerde bekletilir. Çatlamalar olursa, mutlaka onarılır. Ocak sacı üzerindeki delikler astarın kurumasına yardımcı olurlar.


Ocak astarı, ocağın çalıştırılma yöntemine göre, bazık veya asidik gereçlerden meydana getirilebilir.

Bazı durumlarda, ocak astarı için özellikleri çok iyi olan, özel gereçler kullanılır. Bunlar çok dayanıklı olmakla beraber, pahalıdır. Aşağıdaki karışım, tuğla veya harç olarak kullanmadada iyi sonuçlar vermektedir.

100 Kg. pişirilmiş mağnezit (0-3 mm.),

- 10 " kaolin,
- 2 " flüorspat,
- 5 " camtozu,
- 10 " camsuyu.

Cok iyi özellikte astar gerecinden düşük fiyatla yararlanmak için aşağıdaki yöntem kullanılır. Ocak sacına yakın kısım ateş tuğları ile örülür. Pota kısmının altından başlayarak ergime bölgesinin 500-800 mm. üssüne kadar, ocak çapına göre 50-100 mm. kalınlıkta çok iyi özellikte harç kaplanır. Bu işlem sıkıştırma veya püskürme ile yapılır. Astarın diğer kısımları normal özellikteki ısıya dayanıklı gereçlerle tamamlanır. Şekil 5.30 da bu şekilde hazırlanmış bir ocak astarı görülmektedir.



Şekil 5.30 İç kısmı ateş tuğları ile örülümsü, üzeri özel harçla kaplanmış bir ocak astarı


3 — Ocak Astarının Onarılması :

Kupol ocağının bir süre çalışmasından sonra, ergime bölgesinde çember şeklinde bir oyulma görülür. Normal çalışmada, bu oyuk hava delikleri üzerinden (60) cm. yüksekliği geçmez. Derinliği (5) cm. ye kadar olunca, bir işlem yapmayı gerektirmez. (5) cm. yi geçerse, oyuklar temizlenerek doldurulur. Buna ocak astarının onarılması denir.

Onarımı gereken kısım, özel çekiç ve keskilerle iyice temizlenir. Hiç curuf bırakılmaz.

Tuğla ile örülen ocaklıarda oyuk çok derinse, ön sıradaki tuğlalar çkarılır. Yerlerine yeni tuğlalar konur. Derinlik az ise, burası onarım harcı ile doldurulur. Doldurma sıkıştırılarak yapılır. Önce, yüzeylere yapışan curuflar çok iyi temizlenir. Sulandırılmış harç sürürlür. Varsa, tuğla araklıları haçla sıkıştırılarak doldurulur. Bir, iki saat kadar bekletilir. Onarım için hazırlanan harç, topaklar haline sokulur. Topakların çapları 8-10 cm. civarında olur. Bunlar, oyuklara vurularak yapıştırılır. Çekicilerle çok iyi sıkıştırılır. Sonra düzelttilir. Yüzey çok düzgün olur ve gizintiler yapmaktan kaçınılabilir.


Şekil 5.31 de yüzeydeki curuf, temizlenmiş durumu ve yapıştırılmış harç görülüyor.



Şekil 5.31 Onarılacak ocak yüzeyindeki curuf, temizlenmiş durumu ve yapıştırılmış harç


Onarım harci için, aşağıdaki bileşim bir örnek olabilir:
2 hacim silis kumu,
1 hacim ateş toprağı.

Onarım harcının sıkıştırma işlemi, yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığı gibi püskürtme yöntemi ile de yapılabilir. Temizlenip hazırlanan yüzeye harç, bir püskürtme aygıtına fırlatılır. Basingla fırlayan harç oyuk duvarlara yapışır. Katmanlar şeklinde bu kısımları doldurur. Şekil 5.32 de püskürtme işlemi görülmektedir. Harç katmanları (a) daki gibi kısa olmalıdır. (b) deki düşey katmanlar yanlışdır. Bu biçimdeki katmanların birbirinden ayrılması tehlikesi vardır. Uygulama için püskürtüçünün tutulmasına dikkat edilmelidir.



Şekil 5.32 Püskürtme ile sıkıştırılan onarım harci

Ocak astarı harç ile yapılmışsa, yine harçla onarılır. Onarım harcının astar gereci ile aynı veya ona çok yakın olması gereklidir. İşlemler, tuğla astardakinin aynı olur. Onarılan kısımdaki boşluklar derinse, örneğin 100 mm. yi geçiyorsa, harç arasına tuğla parçaları konabilir. Şekil 5.33 de böyle bir onarım şekli görülmektedir. Onarımında, ocak çapının bozulmaması, işlemin kabuk yapılması ve çatlamalara meydan verilmemesi gereklidir.



Şekil 5.33 Onarım harcına tuğla parçaları konulması

Onarım işlemleri bitince, diğer kısımlar kontrol edilir. Curuf ve maden alma delikleri gözden geçirilir.

Bundan sonra kurutma işlemine geçilir. Kurutma, tabanda ateş yakma ve mangal indirme ile gerçekleştirilebilir. Ancak, bazı dökümcüler, ocağın yakılmasında yatak kokunun yanması ile gerçekleşen kurutmayı yeterli görmektedirler.

5.6 — KUPOL OCAĞININ YÜKLEME DÜZENİ :

Kupol ocağı dik çalışan bir ocak olduğu için, değişik yükseklikte iki çalışma alanı vardır. Bunlardan birincisi, ergiyik madenin oluktan alınıp kahiplara döküldüğü alt çalışma alanıdır. Atelye tabanı ve kalıplama alanı ile aynı düzeydedir. Ocağa yüklenenek olan çeşitli gereçlerin bulunduğu GEREÇ PARKI'da buradadır. İkinci çalışma alanı, ocağın yükleniği YÜK-YÜKLEME YERİ (salaş - platform) dir. Yükleme kapısının hemen altındadır. Yükleme yerinin gereç parkı ile yakın bağlantısı vardır. Gereçler, yükleme yerine gereç parkından getirilir.

1 — GEREÇ PARKININ DÜZENLENMESİ :

Gereç parkında, her gereç ayrı konmalı ve bunlar çok iyi tanınmalıdır. Yerleri, önem ve kullanma miktarlarına göre belirlenmeli ve taşıma kolaylığı düşünülmelidir.

Eldeki madensel gereçlerin özellikleri ve buna göre miktarları bilinmelidir. Külçe halindeki madenler, düzgün şekilde sıralanarak dikkatle değerlendirilmeli. Bu durumda hem yer kazanılır, hem yıkılma tehlikesi önlenmiş olur.

Atelye hurdaları (yolluk, çırıcı, besleyici, bozuk işler, v.b.) bileşimlerine göre ayırlararak yığılır. Bu yığınlar birbirinden yükseklikleri az olan duvarlarla ayrırlırlar. Her cins için bir bölge ayrılmış olur.

Satin alınan hurdalar için de aynı yol uygulanır. Bu hurdaların bileşimi, belli miktarlardan örnekler alınarak analiz edilmek suretiyle test edilir. Bu yöntem, kesin olmamakla beraber, aslina oldukça yakın sonuçlar verebilir. Bu da çok zaman yeterli olur.

Curuf yapıcı madde olarak kireçtaşı veya mermer uygun bir yere yığılır. Bunun da bileşimi bilinmeliidir.

Kullanılmakta olan ferro alaşımaları cinslerine göre, özel olarak hazırlanmış gözlerde veya fiçılarda saklanırlar. İstenen bileşimdeki ferro'nun yeri bilinir. Gereğinde kolayca bulunarak kullanılabilir.


Gereç parkının uygun yerlerine yollar yapılır. Bu yollarda dolaşan arabalarla gereçler alınır. Basküllerde tartılarak yükleme yerine götürürler.

Gereç parkı, atelyenin çalışma yöntemine, dökülen işlere ve yer durumuna göre çeşitli şekilde düzenlenebilir. Bunda, yetkililerin bilgi ve görüşü de önemli rol oynar. Şekil 5.34 de bir gereç parkı görülmektedir.

Örnek olarak alınan gereç parkında : (a) hamdemirler (pikler), (b) çeşitli hurdalar, (c) ferro'lar, (d) kok kömürü, (e) kireçtaşı, (f) flüorspat, (g) gereç taşıyan arabaların yolları, (h) arabalara yön değiştirten döner tablalar, (i) basküllerdir. Ayrıca, kupol ocakları (j), curuf arabalarının yolları (k), onarım harcı kasaları (l), vantilatörler (m) görülmektedir.

Madensel gereçlerden hamdemir külçelerinin, hurdaların iri olanlarının kırılması gereklidir. Kırma işlemleri, yığılmadan önce yapıldığı gibi, yığından alındıktan sonra da yapılabilir.

Büyük parçaların kırılması, parçaların ölçülerine göre çeşitli araçlarla yapılabilir. Örneğin, yolluk, çırıcı ve çapaklar büyükçe bir çekicile kırılabilirler. Daha büyük parçalar için balyoz kullanmak gereklidir. Bayozla kırılamayacak kadar büyük olan parçalar için de, özel olarak hazırlanmış düşme çekicileri kullanılır. Bunlar, gereç parkına yakın kurulur. Ancak, eivarlarında çok iyi güvenlik önlemleri alınmaktadır.



Şekil 5.34 Kupol ocağının gereç parkı


2 — YÜKLEME YERİ VE YÜKLEMENİN DÜZENLENMESİ :

Yükleme yeri, atelyenin büyüklüğüne ve çalışma durumuna göre düzenlenir. Yükleme el ile veya otomatik olarak yapılır.

a) El ile Yükleme :

Küçük döküm atelyelerinde ocağın yüklenmesi el ile yapılır. Bunun için, gereç parkındaki gereçler, çeşitli kaldırma ve taşıma araçları ile yük-

leme yerine çıkarılır. Yükleme yerinin bir dökümde kullanılacak gereçleri alabilecek kadar geniş olması zorunludur. Yukarı çıkarılan gereçler, tartılarak vezinler haline getirilir ve ocağa yüklenir. Daha iyisi, maden vezinleri, bilesimleri de göz önüne alınarak önceden hazırlanır. Numaralandıran sıra ile yüklenir. Ancak, bu şekilde çalışma için çok geniş yer gereklidir. Bazı durumlarda, gereçler döküm sırasında, aşağıda hazırlanarak araba veya kovalarla yukarı çıkarılır. Oradan el ile ocağa yüklenir. Bu durumda da, aşağıda ve yükleme yerinde olmak üzere iki ekibin çalışması gereklidir. Kaldırma ve taşıma araçlarının bozulması halinde, yüklemenin durmaması için yükleme yerinde, bir miktar yedek gereçler görülmüştür. Şekilde (a) kupol ocakları, (b) baskül, (c) kovalı arabalar, (d) hamdemir, (e) hurda, (f) kok, (g) kireçtaşı yedekleridir. Şekil 5.35




Şekil 5.35 El ile yüklemedeki yükleme yeri

b) Mekanik Yükleme :

Vezinler gereç parkında bir kova veya araba içine hazırlanarak yukarı çıkarılır ve doğrudan doğruya ocağa yüklenir. Bu şekilde yapılan yüklemeye "MEKANİK YÜKLEME" veya "OTOMATİK YÜKLEME" denir.



Temel prensibi böyle olan yüklemenin uygulaması çeşitlidir. Atölyenin durumuna, yapının görgü ve alışkanlıklarına göre düzenlenmiş değişik yükleme düzenleri kullanılmaktadır.




Şekil 5.36 Alt kısmı açılan bir araba ile yükleme

Şekil 5.36'da alt kısmı açılarak boşaltılan bir küçük araba ile yapılan yükleme görülmektedir. Yükleme arabası (a), aşağıda gereç parkında doldurulur. Kok, kireçtaşı ve maden arabaya sıra ile yüklenirken geri vinçten (b) yararlanılır. Yüklenen araba kaldırıcının (c) altına getirilir. Buradan koruma kafesi (d) içinden yükleme yerine çıkarılır. Yükleme yerinde arabayı ocak içine götürün bir yol vardır. Bu yola oturan araba ocak içine sürüür. Şekil 5.37 de bu durum görülmektedir. Arabanın alt kısmı açılarak içindekiler ocağa boşaltılır. Araba kapanıp geri çekilerek yeni yüklemeye hazırlanır. Bu şekilde çalışma fazla kullanışlı değildir.


Birçok döküm atelyelerinde dip kısmı açılan kovalar kullanılmaktadır. Kovanın dibi tek parça olarak açıldığı gibi iki parça olarak da açılabilir. Şekil 5.38 de dip kısmı ortadan ayrılarak açılan bir kova görülmektedir. Kova (a) ocak içine girince aşağı doğru iner. Kenarlarından ocak astarı üzerindeki çıkıntıya (b) oturur. Gereçlerin ağırlığı ile kapakların bağlı olduğu askı mili (c) aşağı doğru harekete devam eder. Kapaklar (d) açılır. Vezin ocağa boşalır. Kova yukarıya çekilerek dışarı alınır. Kovanın (a) dibi Şekil 5.39'daki gibi de açılabilir. Konik dip (b) kovanın kenarlarından oturması ile aşağı iner. Gereçler açılın yan kısımlardan boşalır. Kova yukarı çekilirken dibi kapanır. Kapanan kova dışarı alınır.



Şekil 5.38 Dibi iki parça açılan yükleme kovası




Şekil 5.37 Yükleme arabası ve boşaltılması



Şekil 5.39 Dibi tek parça açılan yükleme kovası

Bu şekildeki kovaların, gerçek parkından ocağa getirilmesi de değişik olabilir. Şekil 5.36 daki arabanın getirilmesi gibi

Daha iyisi, oklu köprü kullanılabılır. Şekil 5.40 da oklu köprü ile taşınan bir kova görülmektedir. Aşağıda doldurulan kova, okun ucundaki kaldırıcı ile alınarak ocak içine götürülür. Boşaltıldıktan sonra geri alınır.




Şekil 5.40 Oklu köprü ve kova ile yapılan yükleme


Eğer çok kullanılan sistemlerden birinde yükleme kapısı ile alt düzeye arasında bir araba yolu yapılır. Bu yol bir eğik düzlemdir. Yükleme arası bu yolla çalışır. Vezinler (kok, kireçtaşı, maden) alt düzeyde, tارتılıarak arabaya yüklenir. Araba bir kaldırma aracı ile yol üzerinden yukarı çekilir. Ocağın içine devrilerek içindekileri boşaltır. Bu sisteme, araba yerine kova kullanılabilir. Şekil 5.41 de kova ile yükleme yapan bir sistem görülmektedir. Aşağıda yüklenen kova (a), yukarı çekilir. Çelik yol (b), üzerinde kıraklandırılmıştır. Yukarıya çıkışça devrilerek gereği ocak içine boşaltır. Şekil 5.42 de araba kullanılan aynı biçim bir sistem görülmektedir. Araba (a) çelik yol (b) üzerinde çekilir. Şekildeki gibi dönerek ocak içine boşalır.

Bazı kuruluşlarda, bir yoldan iki ocak için yararlanılır. Bunun için, yükleme yerinin üst kısmına bir dağıtıcı konur. Yoldan gelen araba dağıtıcıya boşalır. Buradan çalışmaktak olan ocağa, vezinleri yönlendirir.

İlk yüklemenin, bütün sistemlerde elle yapılması iyi olur. Bu şekilde ocak duvarları yıpranmaz.



Sekil 5.41 Kovalı yükleme



Sekil 5.42 Arabali yükleme

5.7 — KUPOL OCAĞININ ÇALIŞMASI :

Ocağın yükleme kapısından atılan vezinler (kok kömürü, kireçtaşı, maden, v.b.) gövde kısmında toplanır. Hava deliklerinden gönderilen basıncı hava kok kömürünü yakar. Meydana gelen ısı madeni ergitir. Ergiyik maden pota kısmında toplanır. Oluşan curuf, özgül ağırlığı daha az olduğu için sıvı madenin üzerinde toplanır. Maden ve curuf, maden alma ve curuf deliklerinden dışarı alınır.

Meydana gelen gazlar, tozlarından arıtılarak bacadan dışarı çıkarlar.


1 — Yanma ve Ergime Olayları :

Ergimenin gerçekleşmesi için gerekli ısı, kok kömürünün yanması ile sağlanır. Meydana gelen ısı, yanma bölgesindeki gereç ve gazların sıcaklığını yükseltir. Sıcak gazlar gövde içinde yükselerek, yukarıdan aşağı inen vezinleri ısıtır. Vezinler aşağı indikçe sıcaklıklarını artar. Bu sırada;

Kok kömürü,
Maden vezinleri,
Kireçtaşı (ve diğer katım maddeleri).

Yanmadan oluşan sıcak gazlar devamlı temas halindedir. Bu durum, ergimenin kolaylaşmasına geniş ölçüde yardım eder. Ancak, vezinler arasında karışık reaksiyonların meydana gelmesine neden olur. Gereğlii çeşitli şekilde etkiler.

Yanma sırasında, karbon dioksit (CO_2) ve karbon monoksit (CO) gazları oluşur ve ısı meydana gelir.




Ancak bunlar sabit kalamazlar. Ocağın içinde çeşitli yerlerdeki bulunma oranları, değişik olur. Hava deliklerinden yataya yakın bir şekilde giren havanın oksijeni, ilk karşılaştiği kok kömürlerinin tam yanmasını sağlar. Meydana gelen gazlar havaya karışır, havanın oksijeni azalır. Sıcak gazlar bir yay şeklinde yükselir. Başlangıçta, içindeki karbon dioksit gazi çoğalmıştır. Sıcaklık yükselse, karbon dioksit gazi, karbon alarak karbon monooksite dönüşür.




Bu denklem tersine de oluşabilir. Yani oksijen bulunduğu zaman yineden, karbon monooksit karbon dioksidi dönüşür.

Şekil 5.43 de havanın geliş düzleminde, gazların dağılışının aldığı şekil görülmülyor. Yatay olarak gelén gazlar, bir yay çizerek düşey duruma geçerler. Burada üç bölgenin meydana geldiği düşünülür. Şekilde görüldüğü gibi, hava deliklerinden giren hava ile bir oksijen bölgesi oluşur. Karbonun yanması ile karbon dioksit bölgesi ortaya çıkar. Sıcaklık yükselir. Bu sıcaklıkta, oksijenin azalması ve burada bol miktarda karbonun bulunması ile karbon dioksit karbon alarak, karbon monooksid'e dönüşür. Karbon dioksidinin en çok olduğu bölgeye "YÜKSEK SICAKLIK BÖLGESİ" denir. Bunun üzerinde azot, karbon monooksit ve karbon dioksit gazi bulunur.

Burada, tepe kısmı hava delikleri düzleminde ve ocak ekseninde bulunan bir koni meydana gelir. Koninin tabanı hava deliklerinden 50 cm. kadar yukarıda ve ocağın yatay kesitinde bulunur. Alanı ocak kesetine eşit olur. Bu koniye "TAM YANMA KONİSİ" adı verilir. Şekil 5.44 de koni ve gazların durumu görülmülyor. Koninin yanal yüzeyleri yüksek sıcaklık bölgesini oluşturur.



Şekil 5.43 Yanma bölgesinde gazların dağılışı



Şekil 5.44 Tam yanma konisi

Burada, çeşitli gazların bulunduğu bölgelerin durumu, kok kömürü'nün özelliklerine, gazların akış hızına ve havanın debisine bağlıdır. Örneğin, kok parçalarının küçük olması, karbon dioksit ile kömürü temas yüzeylerini artıracagından dönüşüm hızlanacaktır.

Sıcak gazlar yukarı doğru çıktıktan sonra, ısıyı aşağı doğru inmektedir. Vezinler aşağı inmekçe sıcaklıklarları yükselir. Ergime derecesine ulaşınca, sıvı hale gecerek damla damla pota kısmasına akar. Ocağın normal çalışmasında, yüksek sıcaklık bölgelerine inen madenlerin ergimesi hızlanır. Buraya "ERGİME BÖLGESİ" adı verilir.

Ergime bölgesi, ocak astarında aşınmanın en çok olduğu bölge olarak tanınır.

Bir vezin kokunun tam yanması için geçen zamana "Yanma Hızı", bir maden vezininin tam ergimesi için geçen zamana ise "Ergime Hızı" denir.

Ergime hızı, maden parçalarının büyüklükleri ile orantılıdır. Ocağa atılan maden parçalarının büyüklüklerinin birbirine yakın olması istenir. Her parça, duş yüzeyinden başlayarak iç kısma doğru ısmararak ergir. Eşit büyüklükteki parçaların ergimesi beraber olur.

Kokun yanma hızı, madenin ergime hızına göre fazla olursa, madenler ergime bölgelerini ergimededen geçebilirler. Oksijen bakımından zengin bölgeye inerler. Büyüük bileşim değişikliklerine uğrarlar. Buna, kokun yanma hızını biraz azaltarak engel olunabilir.

2 — Ocağa Gönderilen Havannın Debisi, Hizi ve Basıncı :

Kupol ocağına gönderilen havanın debisi, hızı ve basıncının bilinmesi zorunludur. Hava miktarı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

100 Kg. dökme demiri ergitmek için, % 90 karbonlu 10 Kg. kok kömürü kullanıldığını varsayıyalım. Burada yanacak karbon:

$$10 \times 90 / 100 = 9 \text{ Kg. olur.}$$

12 Kg. karbonu karbon dioksit şeklinde yakmak için 32 Kg. oksijenin gereklili olduğu bilindiğine göre, 9 Kg. karbon için:

$$9 \times 32 / 12 = 24 \text{ Kg. oksijen gereklidir.}$$

Hava ağırlığının % 23 ü oksijen olduğuna göre, 24 Kg. oksijeni içeren havâ:

$$24 / 23 \times 100 = 104,33 \text{ Kg. dir.}$$

15 °C de bir m³. hava 1,226 Kg. geldiğine göre, m³. cinsinden hava miktarı:

$$104,33 / 1,226 \approx 85 \text{ m}^3. \text{ elde edilir.}$$

Buna dayanarak 100 Kg. dökme demiri ergitmek için 80–100 m³. hava gereklidir denir ve genellikle 100 m³. kabul edilir. Buradan 1 Kg. dökme demirin ergitilmesi için 1 m³. hava gereği sonucuna varılır.

Saatte 3000 Kg. dökme demir ergitecek olan bir kupol ocağına 3000 m³ / St haya verilecektir. Vantilatörün verimi: $3000 / 60 = 50 \text{ m}^3 / \text{dak.}$ olur. Vantilatör seçiminde % 10 - 20 artırılarak 55 - 60 m³ / dak. alınır.

Ocağa giren havanın debisi hız ile artar veya azalır. Birim zaman içinde yanın karbon miktarı, aynı zamanda ocağa giren hava miktarı ile düzenlenir. Buna göre yanma hızı havanın hızına bağlı olmaktadır.

Havanın hızını yükselterek ocağın verimi artırılabilir. Ancak madenin bileşimindeki değişimler çoğalır.


Havanın hızı, hava deliklerinde 20 m / sn. kabul edilir. Bu hız ile, hava ocağın eksenine ulaşır. Şekil 5.43'deki durum oluşur. Havanın hızı düşük olursa, ocak duvarlarını yalayarak yükselir. Hava delikleri üzerinde curuf kemeri meydana getirme tehlikesi çoğalır.

Ocağa giren havanın basıncı, hava borusu üzerinden, hava kuşağından ölçülebilir. Bazı modern ocaklıarda, her hava deligideki basınç ölçülmemektedir. Bu şekilde daha duyarlı sonuç alınır.

Havanın basıncı hızı ile bağıntılıdır. Ölçülen basınç ile havanın hızı, dolayısıyla debisi hesaplanabilir. Debi, ocağın verimine göre önceden saptanmışsa, havayı vantilatörden getiren borunun çapı hesaplanarak bulunur.

Hava basıncının ölçülmesi, ocağın hava düzenini kontrole yarar. Bu şekilde, havanın debisi, buna bağlı olarak ocağın çalışması göz altında tutulur. Basınç istenen sınırlar içinde kalıyorsa, ocağın çalışması normal kabul edilir. Ancak bu yöntem, diğer bütün koşulların sabit kalması durumunda doğru sonuç verir.

Havanın basıncı, su sütunu (ss.) cinsinden ölçülür. Ölçme için "Pitot tüpü" kullanılır. Şekil 5.45 de böyle bir aygit görülmüyor. Aygit, şekilde görüldüğü gibi, bükülmüş bir borudan oluşur. İçine bir sıvı konur. Bu sıvı genellikle sudur. Kolay ayırdedilebilmesi için suya boyalı. Denge durumunda iken su, iki tarafta da (0) gösterir. Basınçlı hava gelince denge bozulur. İki düzey arasındaki fark su sütunu (ss.) cinsinden basıncı verir. (A) daki gibi hava akışına dikey olarak bağlanan borudan ölçülen basınç "Statik Basınç" (h_s) tir. (B) de akış yönünden alınan basınç görülüyor. Buna "Toplam Basınç" (h_t) denir. (C) deki durumda ise aygitin bir kolu statik, diğeri toplam basıncı verir. İkisinin farkı "Dinamik Basınç" (h_d) tir. Havanın akış hızı dinamik basınç ile hesaplanır. Vantilatörün seçimi bu basınçlara ve havanın debisine göre yapılır. Kupol ocaklarında, kullanılan havanın basıncı, çeşitli memleketlerde değişik değerlerde kabul edilmektedir. Ancak, bunlar birbirine yakın olur. Havanın basıncı, bazı dökümçüler tarafından ocak çapına eşit alınmaktadır. Örneğin, (60) cm. çapındaki bir ocak için hava basıncı, (60) cm. su sütunu olacaktır. Cetvellerde verilen değerler de buna yakın olmaktadır.



Sekil 5.45 Basınç ölçme aygıtı

3 — Ergitilen Dökme Demirin Bileşim Değişmeleri :

Kupol ocağında ergitilen dökme demirin bileşiminde, çeşitli etkilerle değişiklikler olmaktadır. Bunları üç durumda ele almak uygun olacaktır.

- Vezinlerin ergimesinden önce,
- Ergime ve pota kısmına akma durumunda,
- Pota kısmında meydana gelen değişimeler.

a) Ergimededen Önce Meydانا Gelen Değişmeler :

Ocağın gövde kısmında ısınarak aşağı inen vezinler, yukarı doğru çıkan gazların etkisiyle bazı bileşim değişikliklerine uğrarlar. Bu gazlar: Karbon dioksit, karbon mono oksit, az miktarda olmak üzere hidrojen (havanın heminden gelir), kükürt dioksit (kokta bulunan kükürtten oluşur), oksijen (havanın fazla olması halinde bulunur) gazıdır. Gazların bileşimi ve etkileri, ocağın çalışmasına göre değişik olabilir.

Dökme demirin karbonuna gazların etkisi, karbon miktarına göre değişir. Bu miktar % 3 den az ise, karbon artışı meydana gelir. Bu artışla % 3 e yaklaşır. Karbon miktarı % 3-3,6 arasında ise değişiklik olmadığı görülür. Bu sınırlar arası denge bölgesi kabul edilir. Bunun için, silisyum miktarının % 1-2 arasında olduğu düşünülmüür. Karbon miktarı % 3,6 dan fazla olduğu zaman, oksitleyici etkilerle, bu miktarda azalma olduğu görülür. Azalma grafitli dökme demirlerde daha çabuk ve çok olur.

Vezinlere konulan çelik parçaların karbonu azdır. Bunlarda karbon artışı olur. Ergime dereceleri düşer. Karbonun artma miktarı % 1,6-2 arasında olabilir.

Silisyum ve manganez, karbon dioksit ve oksijenin oksitleyici etkileri ile azalır. Fosfor ve kükürtle gazların fazla bir etkisi olmamaktadır.

Kokun içinde bulunan kükürtten oluşan kükürt dioksit gazi, ocak gazlarına karışır. Yüksek sıcaklıkta demir içinde dağılır. Madende bir kükürt artışı meydana getirir.

Maden ile kok bir arada olduğundan, aralarında bir kimyasal ilişki olacaktır. Sicaklık yükseldiği zaman, az karbonlu dökme demir ve çelikte, bu nedenle bir karbon artışı görülür.

b) Madenin Ergimesi ve Pota Kısmına İnişindeki Değişmeler :

Normal ergime, oksijen ve karbon dioksidin yoğun olduğu bölgelerin üzerinde tamamlanır. Ergiyen maden damllalar halinde aşağı iner. Burası

da oksijen ve karbon dioksidin oksitleyici etkisinde kalır. Bu ortam, silisyum, manganez ve demirin oksitlenmesine neden olur. Silisyum ve manganezi fazla olan alaşımında, kayıplar daha çok olur.

Sıvı maden damlaları aşağı inerken kızgın koklara çarparlar. Buradan bir miktar karbon alırlar. Kok kömürüne kül miktarı az ise, damlaların aldığı karbon daha fazla olur. Kül miktarı fazla olursa, kokların üzerinde bir kül tabakası oluşur. Bu tabaka, madenin kok kömürüne çarpmasında, karbon alışını sınırlar.

Eğer maden damalarının karbon miktarı az, örneğin % 2 civarında ise pota kısmına % 0,3-1 karbon alarak geçerler. Böylece % 2,3-3 karbonlu olurlar.

Burada meydana gelen değişimler yükseklik ile artacaktır. Ergime bölgesinden curuf tabakasına kadar olan uzaklık ne kadar fazla olursa, maden damlaları o kadar çok koka çarpacak ve oksitleyici gazlarla o kadar çok karşılaşacaktır. Böylece karbon miktarı da o kadar çoğalacaktır.

e) Pota Kısımında Meydana Gelen Değişimler :

Yukarıdan, koklar arasından geçerek inen maden damlaları, pota kısmında biriken sıvı maden üzerindeki curuf tabakasına çarparlar. Curuf tabakasını delerek beyaz halde bulunan koklar arasında birikirler. Burada bulunan kok kömürleri yanmaz. Görevleri yukarıdaki vezinkere destek olmaktadır.

Sıvı maden, beyaz haldeki koklarla bir arada bulunduğuundan bir miktar karbon artışı ve çok az kükürt artışı olacaktır. % 3 karbonlu bir dökme demir için karbon artışı % 0,2 civarındadır.

Kupol ocağında genel olarak silisyum kaybı % 10-15, manganez kaybı % 15-20, demir kaybı % 0,1-0,3 arasında kabul edilir. Ancak buradaki demir kaybı için verilen oranlar, ocak içindeki yanmalara aittir. Diğer kayıplar, bunun içinde değildir. Kupol ocağında meydana gelen kayıplar, ocağın büyülüğüne ve çalışma yöntemlerine göre değişebilmektedir.

Pota kısmında toplanan curuf, kok kömürüne külü, hurdaların üzerine yapışan kumlar, kireçtaşları (bazı durumlarda fluorspat) ve ergimedenden oluşan silisyum, manganez, demir oksitleri, v.b. den meydana gelir. Ocak duvarlarının aşınmasından meydana gelen eriyikler de curufa karışır. Maden ve curufun ayrılması, curufun toplanıp katılması ile olur. Kireç ile akıçılık kazanır. Özgül ağırlığı madenden az olduğu için, madenin üzerinde kalır.

Kupol ocağında meydana gelen bileşim değişiklikleri vezinler hazırlanırken göz önüne alınır. Gereğinde ferro alaşımı katılarak eksik miktarlar tamamlanır.

5.8 — KUPOL OCAĞININ YÖNETİMİ :

Onarımı bitirilip dökümé hazırlanmış bir kupol ocağının yakılmasından başlayarak dökümün sonuçlanması kadar olan işlemlerin, türünde "Kupol Ocağının Yönetimi" denir. Kusursuz olarak yapılmış kupol ocağının çalışmasından iyi sonuçlar alınması, yönetiminin iyi olmasına bağlıdır. Bu iki sınır arasındaki işlemler üzerinde, ayrıntıları ile durmak gerekdir.

Bütün söylenenlere önem vermekle beraber, yönetimde en etkin ilke görgü ve gözlemdir. Bir ocaklı, kendi ocağının özelliklerini deneylerle saptayabilir.

1 — Ocağın Yakılması :

Kupol ocağında, yatak kokunun tutuşturulup tam yanmış duruma getirilmesi işlemine "Ocağın Yakılması" denir.

Ocağın yakılmasına dökümden enaz iki saat önce başlanır. Yatak kokunun tam yanması, ocak duvarlarının ısınması için bu süre daha az olamaz. Çok uzun bir süre ise, yatak kokunun fazla yanmasına ve küllennesine neden olur.

Tutuşturma çok kez tahta parçaları ve odunla yapıldığı gibi mazot brülörü veya elektrik arkı ile de yapılır.

Çok önemli olan ocağın yakılması işi, çok defa ocak işçisinin eline bırakılır. Genellikle normal çalışma saatleri dışına (sabah erken veya öğle tatili) rastladığında için atelye şefinin denetiminden çıkar. Bu yüzden dikkatli olmak gereklidir. İyi olmayan bir uygulama, ergitmenin kusuru olmasına neden olur.

a) Odunla Yakma :

Onarım kapısından tahta parçaları ve odunlar, ocak tabanı üzerine yerleştirilir. Odunların bir kısmı yükleme kapısından atılabilir. Bunlar kok kömürüne tutuşmasına yetecek kadar ve kül bırakmayan einsten olmalıdır.

Onarım kapısı, uygun biçimdeki kok kömürleri sıralanarak kapanır. Kapak ile koklar arasında birkaç cm. lik bir kum payı bırakılır. Tahta parçaları bir yağı üstübü ile tutuşturulur. Baçanın doğal çekmesi ile, onarım kapısındaki kokların aralarından ve maden alma deligidenden giren havalar odunların yanmasını sağlar. Odunlar tam yanınca, hava delikleri düzeyine kadar kok yüklenir. Çekmeyi artırmak için hava delikleri açık bırakılır.

Kok kömürü yanmaya başlayınca, hava deliklerinin bir metre yukarısına kadar kok doldurulur. Bu arada, curuf eritici olarak, kireçtaşısı ve fluorspatı karışımı katılabilir. Ancak bu birçok dökümcüler tarafından gerekli görülmez. Ancak, yatak koku tam olarak yüklen dikten sonra, madenin yüklenmesine başlanırken, kireçtaşısı atılması yeterli görülür.

Yatak koku tam yandığı zaman, ateşleme (onarım) kapısı kapatılır. Bunun için, çamur haline getirilmiş kalıp kumu ile kokların araları ve ateşleme kapısının kenarları sıvanır. Koklarla kapak arasındaki kışım kumla sıkıştırılarak doldurulur. Kapak kapatılır. Artık doğal çekme, maden alma, curuf ve hava deliklerinden sağlanır. Gerekli görülsünse, yanmayı hızlandırmak için, düşük basınçlı hava üflenir.

Bazı döküm atelyelerinde, taban ve maden alma deligidini ısıtmak için, yükleme kapısından ocak içine, dairesel bir sac kapak indirilir. Yatak kokunun üzeri kapatılır. Gazların yukarı çıkışına engel olunur. Yukarı çıkmayan gazlar, aşağı dönerek maden alma deliği, curuf deliği ve varsa ateşleme kapısı üzerindeki küçük kapaktan çıkarlar. Bu durumda, düşük basınçlı havanın üflenmesi beş dakika kadar sürer. Taban ve maden alma deliği daha iyi ısılmış olur. Hava kesilip yükleme kapısından konan kapak alınır. Ateşleme kapısı üzerindeki kapak kapatılır.

Yatak kokunun yüksekliği özel bir aygıtla veya işaretli bir zincirle ölçülür. Bu yükseklik hava delikleri üzerinden bir metre olacaktır. Denemelerle, yükseklik kontrol edilir. Gerekirse değiştirilir. Büyük ocaklar da bu yükseklik artar.

Maden vezinleri yüklenmeden önce, yatak kokunun beyaz hale gelmiş olması gereklidir. Bu durum yükleme kapısından bakılarak gözlenir. Geçerinde bir ayna kullanılabilir. Kok kömürleri arasında çatma olup boşluk kalmaması için, bara ile vurulur. Kok yüksekliğinde düşme olursa, tamamlanır.

b) Mazot Brülörü ile Yakma :

Odun kullanmakta kaçınmak için, bazı döküm atelyelerinde kokun tutuşturulması mazot brülörü ile sağlanır. Bu işlemde, onarım kapısındaki koklar arasında bırakılacak bir delikten brülör sokulur. Brülörün yanması ile vereceği alev kok kömürünü tutuşturur. Bazen birden fazla brülör, ocak gevresine dağıtılmış olarak kullanılır. Kokların tutuşmasından sonra, brülörler çekilerek yerleri kumla sıkıştırılarak doldurulur.

c) Elektrik Arka ile Yakma :

Taban üzerine yiğilan kok kömürleri arasında kemer şeklinde bir boşluk bırakılır. Buraya sokulacak bir aygıtla elektrik arkı meydana getirilir. Ark kokları yakar.

Brülör ve ark ile yaktırma, tutuşturmadan sonraki işlemler, odunla yakmadakının aynıdır.

2 — Yatak Kokunun Hesaplanması :

Kupol ocağının çalışmasında, havâ deliklerinden bir metre civarında yüksekliğe kadar doldurulan kok kömürüne "YATAK KOKU" (Depozit koku) adı verilir. Vezinler bunun üzerine yüklenir. Yatak kokunun pota kısmındaki bölümü yanmaz. Döküm sonunda ocak altına iner. Yukarı kısmındaki bölümü yanar ve vezin kokları ile yenilenir. Yatak koku düzgün ve irice parçalardan meydana gelmelidir.

Yatak koku yüksekliğinin ölçülmesi ve azalıp çoğalabileceği ocağın yakılması konusunda görülmüştür. Ancak miktarlarının önceden bilinmesi de gereklidir. Bu miktar şu formül ile hesaplanır :

$$G = \frac{\pi \times D^2}{4} \times h \times g \quad \text{Burada :}$$

G = Yatak koku Kg.

D = Ocak çapı m.

h = Yatak koku yüksekliği m. Bu yükseklik, tabanla curuf deliği arası, curuf deliği ile hava delikleri arası, hava delikleri yüksekliği (veya çapı) ve hava delikleri üzerinde alınan bir m. civarındaki yüksekliğin toplamıdır.

g = Bir m³. kok kömürünün ağırlığı Kg. Normal büyüklükteki, kuru döküm kokunun bir m³. ünün ağırlığı 400–500 Kg. arasında olur. Ortalama 420 Kg. alınabilir.



Örnek olarak :

60 cm. çapındaki bir kупol ocağının yatak koku miktarnı hesaplayalım. Bilinenler : $D = 0,6$ m.

$$g = 420 \text{ Kg.}$$

$$h = 1,9 \text{ m.}$$

Bu yükseklik şu şekilde bulunmuştur: Tabandan curuf deligiye kadar, çapa eşit yani 0,6 m. curuf ve hava delikleri arası, 0,2 m. hava delikleri yüksekliği 0,1 m. alınarak buna bir m. eklenmiştir.

$$h = 0,6 + 0,2 + 0,1 + 1 = 1,9 \text{ m.}$$

Formül $G = \frac{\pi \times D^2}{4} \times h \times g$ olduğuna göre bilinenler yerine ko-nursa :

$$G = \frac{3,14 \times 0,6^2}{4} \times 1,9 \times 420 = 225,435 \text{ Kg. elde edilir.}$$

$$G = 225 \text{ Kg. alınır.}$$

60 cm. çapındaki bir kупол ocağının yatak koku miktari (225) Kg. bulunmuştur. Ancak, bu miktar çalışma sırasında, ocaklı tarafından kontrol edilir. Bunun için, daha önce gördüğümüz ve vezinlerin yüklenmesi konusunda göreceğimiz teknolojik bilgilerden yararlanılır.

3 — Ocağın Yüklenmesi ve Vezin Miktarlarının Hesaplanması :

a) Ocağın Yüklenmesi :

Kупол ocağının yakacak (kok), curuf ergitici (kireçtaşı) ve maden vezinleri ile doldurulmasına, "Ocağın Yüklenmesi" veya "Vezinlerin Yüklenmesi" denir.

Yatak (depozit) koku tam yandıktan, yüksekliği ve aralarında boşluk bulunup bulunmadığı kontrol edildikten sonra, vezinlerin yüklenmesine başlanır. Önce, yatak koku üzerine, ağırlığının % 20 si oranında kireçtaşı (bazi durumlarda, fluorspat ile) atılır. Sonra ilk maden vezini yüklenir. Belli sira ile (kok, kireçtaşı, maden) yüklemeye devam edilir. Ocak doldurulur.

Maden vezinlerinde, vezini meydana getiren gereçlerden ergime derecesi yüksek olanlar, bunlardan da büyük parçalar önce yüklenirler.

Kok, kireçtaşı ve maden sırasına göre yükleme el ile veya mekanik olarak yapılır. Ocağa ilk yüklenen vezinler, gövde kısmı doluncaya kadar, el ile atılırlar. Bu şekilde ocak duvarlarının yıpranmasına engel olunur. Aynı zamanda vezinlerin birbirine karışması önlenir.

Ocak doldurulup yükleme işi bitirilince, hava delikleri baralanıp temizlenerek kapatılır. Vantilatör çalıştırılarak hava verilir. Ocak çalışmaya başlamıştır.

b) Vezin Miktarlarının Hesaplanması :

Ocağa giren gereçler, yakacak, curuf yapıcı ve maden olarak katmanlar halinde yüklenir. Bu katmanlara "Vezin" (şarj) adı verilir. Bunların miktarları aşağıdaki gibi hesaplanır:

i) Kok Miktari :

Kупол ocağında kullanılan döküm kokunun kuru, düzenli irilikte, üze-rindeki yük'lere dayanacak sertlikte olması gereklidir. İçinde toz, kirintı bulunmamalıdır. Küçük ve orta büyüklükteki ocaklılar için, kok parçalarının büyülüklüğü (1 dm^3) civarında kabul edilir. Büyük ocaklıarda bu ölçü artabilir.

Harcanacak kok kömürü miktarı şu şekilde açıklanabilir:

Kati haldeki bir Kg. dökme demiri, ergime derecesi kabul edilebilecek olan 1200°C ye çıkarmak için: Isınma ısısı 0,17 alınarak, $0,17 \times 1200 = 204$ k. cal. gereklidir.

Ari demirin ergime ısısı: 65,5 k. cal., hamdemirin: 47 k. cal., beyaz dökme demirin: 33,5 k. cal., esmer dökme demirin: 23 k. cal. olduğu bilinmektedir. Hamdemir (pik) ergitildiği kabul edilerek, sıvılaşma için 46 k. cal. gerektiği düşünülür.

Sıvı madeni 1200°C den 1400°C ye çıkarmak için: $0,21 \times 200 = 42$ k. cal. harcanır. Bunlar toplanınca: $204 + 46 + 42 = 292$ k. cal. elde edilir. Bir Kg. dökme demiri 1200°C de ergitip sıcaklığını döküm derecesi olan 1400°C ye yükseltmek için 292 k. cal. ısıya gerek vardır.

Bir Kg. döküm kokunun yandığı zaman 7200 k. cal. verdiği bilindi-gine göre, bir ton dökme demiri ergitip 1400°C ye yükseltmek için $292 \times 1000 / 7200 = 40$ Kg. döküm kóku harcanacaktır. Bu, % 4 oranını vermektedir. Ancak bu miktara kayıplar katılmamıştır. Baca gazları ile gikan ısı, etrafaya yayılan ısı, kireçtaşının ergimesine harcanan ısı, buna

benzer kayıplar göz önüne alınırsa, bu miktarın iki katına çıkarılması gerektiği görülür. Genellikle dökme demire göre kok miktarı % 8-16 arasında kabul edilir. Vezinlerin bileşimlerine göre bu miktar daha da artırılabilir.

Yukarıdaki açıklamalardan sonra, elde edilen bilgilere dayanarak bir vezine konacak kok miktarı söyle hesaplanır:

İki maden katmanı arasındaki kok yüksekliği 20-25 cm. olmalı ve düzenli bir şekilde yayılmalıdır. Buna göre, çapı ocak çapına eşit, yüksekliği 20 cm. olan, silindirik hacimdeki kok kömürü vezin koku miktarını verecektir.

$$K = \frac{\pi \times D^2}{4} \times 0,2 \times 420 = 65,94 D^2 \text{ vezin koku miktarı olur.}$$

Burada :

K = Vezin koku miktarı Kg.

0,2 = Vezin koku yüksekliği m.

420 = Bir m³. kokun ağırlığı Kg. dr. 65,94 yaklaşık 66 kabul edilerek:

K = 66 D² yazılır. Ocak çapına (m.) göre, vezin koku (Kg.) bu ampirik formül ile bulunur. Kok yüksekliği 25 cm. ye çıkarılırsa, miktarı da artacaktır.

Vezin koku miktarı sabit olur, değiştirilmez. Kok ile maden oranı değişince, maden miktarı kok kömürüne göre ayarlanır.

Kupol ocağında vezinlere atılan kok kömürü, tartı ile değil bir ölcékle atılmalıdır. Bunun için, hacmi vezin koku hacmine eşit bir kap hazırlanır.

II) Kireçtaşı Miktarı :

Küllerin ve curufu meydana getiren diğer maddelerin (Kum, tuğla ergiyikleri, oksitler, v.b.) ergimesini ve toplanmasını kolaylaştmak için kireçtaşı kullanılır. Kireçtaşı kokun üzerine yayilarak atılır. Bazı hallerde kireçtaşı ile fluorspat da kullanılır. Ocak duvarlarını yprattığı için, zorunlu durumlarda kullanılması doğru olur. Örneğin döküm başlangıcında ve curufun çok koyu geldiği hallerde kullanılabilir. Kokun % 5 i kadar katılması uygun olur.

Kireçtaşının, kükürtün alınmasındaki rolü sınırlıdır. Ancak, bir kısmını elimine edebilmektedir.

Birçok yerlerde kireçtaşı yerine bilesimi aynı olan mermer kullanılır. Ancak, mermer kireçtaşının kristallemiş şekli olduğundan, kristallerin gözülmesine bir miktar ısı harcanması gereklidir. Bu yüzden, yeter arlıkta kireçtaşı bulununca, mermer kullanılmaz. Yabancı madde miktarı % 30 u geçmeyen kireçtaşı, yeter arlıkta kabul edilir.

Kireçtaşı (veya mermer) parçalarının iriliği 40 mm. civarında olabilir. Ergime kolaylığı bakımından, daha küçük parçalar, daha iyi sonuç verirler.

Bir vezine ait kireçtaşı miktarı, kok kömürünün % 25-35 i kadar kabul edilir. Bu miktar iyi sonuç vermektedir. Ergime sırasında kireçtaşının yeterliliği curuftan anlaşılabılır. Curuf koyu ve akıcılığı az ise, kireçtaşı azdır. Rengi açık krem renginde ise kireçtaşı fazladır. Kireçtaşı miktarının uygun olması için, curufun zeytin yeşili renginde olması gereklidir. Curufun durumuna göre gerekirse, kireçtaşı azaltılır veya çoğaltılır.

III) Maden Vezinleri :

Kok ve kireçtaşının ardından maden vezinleri yüklenir. Bir maden vezini çeşitli gereçlerden meydana gelir. Bunlar, hamdemir (pik), atelye hurdası, çelik hurdaları, satın alınan çeşitli hurdalar, v.b. dir.

Vezinler ocağa atılırken ergime dereceleri göz önüne alınır. En güç ergiyenler önce atılırlar. Bunlardan da büyük parçalar ön sırayı alırlar. En kolay ergiyecek olanlar üst kısma konurlar.

Mümkün olduğu takdirde, bir dökümde ergitilecek maden vezinlerinin önceden hazırlanması ve numaralanarak sıra ile yüklenmesi yararlı olur. Özellikle, değişik bilesimde parçaların dökümü için, daha düzenli bir çalışma yapılabilir. Ancak bu yöntem için, geniş yer gereklidir. Bu yüzden, genellikle vezinler ocağa atılacağı zaman tartılıp ölgülerek hazırlanırlar. Değişik bilesimde hazırlanan vezinler, ocağçı tarafından dikkatle gözlenir.

Madenler tartı ile ve olabileceği kadar küçük parçalar halinde, kok kömürü ise, hacmi belli ve özel olarak hazırlanmış bir kap ile yüklenmelidir. Kireçtaşı genellikle bir kürekle atılır.

Kupol ocağında, vezinlerdeki maden ve kok oranı (normal döküm koku kullanıldığına göre):

Maden vezinlerinin bileşimine,

Ergitileceğin parçaların büyüklüğüne göre değişir.

○ Bu oran yukarıda da görüldüğü gibi % 8-16 arasında bulunur. Özel durumlarda daha yüksek olabilir. Oranın saptanmasında karbon ve fosfor miktarlarının etkisi olur. Şu değerler verilebilir:

Fosforu çok (% 1,3 ve daha çok) dökme demirler için: % 8,

Normal karbonlu (% 3-3,5) dökme demirler için: % 10,

Az karbonlu (% 2,5-3) dökme demirler için: % 12.

Maden vezini iri parçalardan meydana geliyorsa, kok oranı % 2-3 artırılır. Kokun özelliklerinin iyi olmadığı durumlarda da aynı yöntem uygulanır.

Vezinlerde çelik hurdası kullanıldığı zaman, kok oranı kullanılan çelik miktarına göre aşağıdaki gibi ayarlanabilmektedir:

Vezinlerdeki çelik miktarı :

% 0	
% 5	
% 10	
% 15	
% 25	
% 50 ve daha çok	

Buna göre kok oranı :

% 10 - 11
% 11 - 12
% 12 - 13
% 14 - 15
% 15 - 17
% 18 - 20

Bazı memleketlerde maden ve kok oranı yüzde olarak değil, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 gibi oranlarda alınır. Bunlar ergitilecek madenin durumuna göre seçilir. Kok miktarı, kesrin paydası ile çarpılarak maden miktarı bulunur. Sonuç, yukarıdakilere çok yakın olur.

Kullanılacak kok oranını, kokun kül miktarı etkilemektedir. Yurdumuzda elde edilen kok kömürlerinin kül miktarı yüksek olduğundan birçok döküm atelyelerinde kok oranı yüksek alınmaktadır.

Vezinlerde kok miktarının sabit kalacağı ve maden miktarının buna göre ayarlanacağı yukarıda görülmüştü. Buna göre kok miktarı saptanınca, kabul edilen orana göre maden miktarı hesaplanır. Örneğin, madene göre kok oranı % 15 ve vezin koku miktarı 30 Kg. hesaplanmışsa, maden vezini miktarı: $30 \times 100 / 15 = 200$ Kg. olur. Kok oranı değişince, maden vezini miktarı azalıp çoğalacaktır.

IV) Vezinlerin Hesaplanması Ait Örnek :

70 cm. çapındaki bir kupol ocağının vezin miktarlarının hesaplanması.

Vezin Koku Miktarı :

$$K = 66 D^2; K = 66 \times 0,7^2 = 66 \times 0,49 \approx 33 \text{ Kg.}$$

$$K = 33 \text{ Kg.}$$

Kireçtaşı Miktarı :

Kok kömürüne göre oranı % 30 kabul edilerek,
 $33 \times 30 / 100 = 9,9 = 10 \text{ Kg.}$

Maden vezini miktarları :

Fosforu çok olan dökme demir olduğuna ve kok oranı % 8 kabul edilmesine göre:

$$33 \times 100 / 8 = 412,5 = 400 \text{ Kg.}$$

Normal karbonlu dökme demir ve kok oranı % 10 olduğuna göre:

$$33 \times 100 / 10 = 330 \text{ Kg.}$$

Az karbonlu dökme demir olduğuna ve kok oranı % 12 alındığına göre:

$$33 \times 100 / 12 = 275 \text{ Kg.}$$

İki parçalardan oluşan az karbonlu dökme demir ergitildiğine ve kok oranı % 15 kabul edildiğine göre:

$$33 \times 100 / 15 = 220 \text{ Kg. olarak hesaplanır.}$$

Aynı ocakta, belli mikarda vezin koku kullanılarak, maden vezinleri miktarlarının değiştiği görülmektedir. Örneğin, kok oranına göre maden vezinleri 400-220 Kg. arasında değişmektedir.

c) Kupol Ocağında Alışım Yapılması :

Istenen özellikte döküm parça elde etmek için, kupol ocağında deşik gereçlerle alışımlar yapılabilir. Eldeki gereçler ve bazı katımlarla istenen bileşimdeki dökümler, elde edilebilir. Bunu bir örnekle açıklayalım:

Aşağıdaki bileşimde bir döküm istenmektedir.

% 3,4 C (karbon); % 1,65 Si (silisyum); % 0,73 Mn (manganez);
% 0,7 P (fosfor); % 0,1 S ençok (küükürt).

Buna karşılık, gerek parkindaki kullanılabilen gereçler ve bilesimleri aşağıdaki gibidir:

Gereçin Cinsi	% C	% Si	% Mn	% P	% S
Celik hurdası (C ₃₄)	0,15	—	0,45	0,06	0,06
Hematit II	3,6	2	0,9	0,1	0,05
Döküm piki	3,7	2,1	1	0,9	0,05
Cesitli hurdalar	3,5	1,8	0,8	0,8	0,1

Celik hurdasının % 5 oranında katılacağı kabul edilmektedir. Problemin çözümü için, çok bilinmeyenli denklemlerden yararlanılır. Silisyum, fosfor ve gereçlerin ağırlık miktarlarına göre üç bilinmeyenli üç denklem yazılabılır. Bu denklemlerin çözümü ile kullanılacak hematit piki, döküm piki, hurdalar miktarları bulunacaktır.

Kupol ocağındaki ergime sırasında, karbon ve fosfor miktarlarının önemli bir değişikliği ugramadığını görmüştük. Silisyumun % 10, manganezin % 15 yandığını kabul edelim. Buna göre hesaplamalarda:

$$\text{Silisyum} : 1,65 / 0,9 = 1,83,$$

$$\text{Manganez} : 0,73 / 0,85 = 0,86 \text{ alınmalıdır.}$$

Denklemler, hematit II pikinin miktarına (X), döküm pikinin miktarına (Y), hurdalar miktarına (Z) denilerek şöyle sıralanabilir:

$$\text{Gereç miktarlarına (Kg) göre: } X + Y + Z + 5 = 100$$

$$\text{Silisyuma göre: } 2X + 2,1Y + 1,8Z = 100 \times 1,83$$

$$\text{Fosfora göre: } 0,1X + 0,9Y + 0,8Z + 5 \times 0,06 = 100 \times 0,7$$

Bu denklemler çözülmerek istenen değerler elde edilir. Çözüm için: Birinci denklemdeki (X) yalnız bırakılırsa:

$$1) X = 95 - Y - Z \text{ yazılır. Bu ifade diğer iki denklemde yerine konurسا, iki bilinmeyenli iki denklem elde edilir.}$$

$$2) 2(95 - Y - Z) + 2,1Y + 1,8Z = 100 \times 1,83$$

$$190 - 2Y - 2Z + 2,1Y + 1,8Z = 183$$

$$0,1Y - 0,2Z = -7$$

$$-0,1Y + 0,2Z = 7$$

$$3) 0,1(95 - Y - Z) + 0,9Y + 0,8Z + 5 \times 0,06 = 100 \times 0,7$$

$$9,5 - 0,1Y - 0,1Z + 0,9Y + 0,8Z + 0,3 = 70$$

$$0,8Y + 0,7Z = 60,2$$

Elde edilen bu iki denklemde (Z) yalnız bırakılarak diğerinde yerine konursa :

$$Z = \frac{7 + 0,1Y}{0,2}$$

$$4) 0,8Y + 0,7\left(\frac{7 + 0,1Y}{0,2}\right) = 60,2$$

$$0,8Y + 24,5 + 0,35Y = 60,2$$

$$1,15Y = 35,7$$

$$Y = 35,7 / 1,15 = 31 \text{ bulunur.}$$

$$Y = 31 \approx 30 \text{ alınır.}$$

(Y) nin değeri diğer denklemde yerine konursa :

$$-0,1 \times 31 + 0,2Z = 7$$

$$0,2Z = 7 + 3,1 = 10,1$$

$$Z = 10,1 / 0,2 = 50,5$$

$$Z = 50,5 \approx 50 \text{ olur.}$$

5) Bulunan (Y) ve (Z) değerleri ilk denklemde yerine konursa, (X) in değeri hesap edilir.

$$X = 95 - Y - Z$$

$$X = 95 - 31 - 50,5 = 95 - 81,5 = 13,5$$

$$X = 13,5 \approx 15 \text{ elde edilir.}$$

Hesaplama ve tartma kolaylığı bakımından, hesap sonunda çıkan sayılar yuvarlatılır. Buna göre :

$$\text{Hematit II piki : } 15,$$

$$\text{Döküm piki : } 30,$$

$$\text{Hurdy : } 50, \text{ Kg. olarak çıkar.}$$

$$\text{Celik hurdası : } 5 \text{ Kg. kabul edildiğine göre}$$

Toplam : 100 Kg. olur. Böylece, 100 Kg. lik vezini meydana getiren gereç miktarları ortaya çıkar. Vezin miktarı değişince, bu miktarlar ayarlanır. Örneğin, vezin 200 Kg. lik ise :

Hematit II piki : 30,

Hurda : 100,

Döküm piki : 60,

Çelik hurdası : 10 Kg. olur.

Aşağıdaki Tablo, yukarıda bulduğumuz miktarlar ile vezine giren çeşitli elementleri denetlemeyi sağlar.

	% C	% Si	% Mn	% P	% S
(X) Hematit II	$15 \times 3,6 = 0,54$	0,3	0,135	0,015	0,0075
(Y) Döküm piki	$30 \times 3,7 = 1,11$	0,63	0,3	0,27	0,015
(Z) Hurda	$50 \times 3,5 = 1,75$	0,9	0,4	0,4	0,05
Çelik hurdası	$5 \times 0,15 = 0,0075$	—	0,0225	0,003	0,003
Toplam :	3,4075	1,83	0,8575	0,638	0,0755
Yanan miktarlar :		0,183	0,128625		
Kalan miktarlar :		1,647	0,728875		

Tabloda görüldüğü gibi, hesaplanan gereclerdeki elementlerin miktarları istenenlere çok yakındır. Örneğin karbon % 3,4 istenirken, % 3,4075; silisyum % 1,65 istenirken % 1,647; bulunmuştur. Bu değerler uygun kabul edilebilirler.

Bu şekilde alaşım hesaplanması, eldeki gereçlerin bileşimlerine bağlı olarak bazı elementler yetersiz çıkabilir. Örneğin, silisyum veya manganez istenenden düşük olabilir. Bu durumda, eksik kalan miktarlar ferro alaşımları katılarak tamamlanır. (Ferro alaşımları, Bölüm 12). Elementlerin miktarları istenenden fazla olunca, gereçlerin yeniden ayarlanması ile bu miktarlar düşürülür. Eksilen elementler, yine ferro alaşımlarından yararlanılarak, istenilen değerlere yükseltilirler. Ferro alaşımları hesaplanan miktarlarda, vezinlere katıldığı gibi sıvı madene, maden alma olugunda (Şekil 5.17) veya potada da karıştırılabilir.

Ayrıca, dökme demire karıştırılan krom, nikel, molybden, v.b. kafim maddeleri için de aynı yoldan yararlanılır.

4 — Ergitme İşlemleri :

Ocağ yüklenip hava delikleri kapatılarak hava verilmeye başlandıktan sonra ergitme işlemlerine geçilmiş olur.


a) Maden Alma Deliğinin Kapatılması :

Hava üflendikten dört, beş dakika sonra, maden ergimeye ve damalar halinde aşağı inmeye başlar. Bu damalar hava deliklerinden görülür.

Bir süre sonra da maden, maden alma deliğinden oluğa akmaya başlayacaktır. Sıvı madenin oluktan akması, havanın üflenmesinden sonra, 8–10 dakika arasında olmalıdır. 8 dakikadan kısa sürede akması, yatak kokunun azlığını, 10 dakikadan uzun sürede akması ise yatak kokunu yükseltliğini gösterir. Bu durumlarda, yatak koku yüksekliği ayarlanmalıdır. Bu ayarlama, ilk atılan vezinlerin koklarını azaltıp çoğaltarak yapılır.

Sıvı maden oluktan akmağa başlayınca, ocağın tabanı ve maden alma deliğinin isınması için bir süre beklenir. Soğuk maden dışarı alınır. Ocağın önündeki havuzu akan bu maden, alınarak tekrar ocağa atılabilir.

Akan sıvı madenin sıcaklığı, yeter dereceye yükselse, maden alma deliği bir tamponla kapatılır. Buna ocağa tampon vurulması adı verilir. Tampon, Şekil 5.46 da görüldüğü gibi sıkıştırılmış bir kum parçasıdır. Tampon demirinin tablası üzerinde sıkıştırılarak şekillendirilmiştir. Tamponun maden alma deliğine vurulup madenin akışını durduracak kadar sağlam, bara ile kolayca açılabilen kadar kolay çözülebilir olması gereklidir. Tamponun vurulması beceri ve alışkanlık isteyen bir iştir. Şekil 5.47 de tamponun maden alma deliğine vuruluşu görülmektedir.



Şekil 5.46 Maden alma deliğini kapatmak için kullanılan tampon

Şekil 5.47 Tamponun vurulusu ve doğrultusu

b) İlk Madenin Alınması :

Maden alma deliği tamponla kapatıldıktan sonra, bir süre beklenerek bir miktar maden biriktirilir. Pota kısmının dolması beklenmez. Yeteri kadar biriken maden, maden alma deliği açılarak alınır. Maden alma deliğinin açılması için, tampon ucu sıvı bir bara ile delinir. Bara döndür-

rülerek açılan delik istenildiği kadar genişletilebilir. Tamponun delinmesinde bara oluğa paralel tutulur. Baranın ucunun soğuk olmamasına dikkat edilir. Oluk ve deliğin ağızı temiz tutulmalıdır.

Ocaktaki madenin tümü alınır. Madenin bittiği, curufun maden alma deliğinde görünmesile anlaşılır. Hemen tampon vurulur. Maden birikmeğe başlar. Bu şekilde kısa aralıklı maden alınması birkaç kere tekrar edilir. Böylece, ocak tabanı ve maden alma deliği işinir. Aynı zamanda, soğuk madenin fazla birikerek maden alma deliğinde donması önlenir. Pota lara alınan maden, fazla sıcak maden istemeyen kalplara veya külçe kalıplarına dökülür. Daha sonra normal aralıklarla maden alınmağa başlanır.

Bazı büyük ocaklıarda, maden alma deliğinin açılıp kapanmasında özel aygıtlar kullanılır. Yine bazı büyük ocaklıarda, maden alma deliği devamlı açık kalır. Maden, ocağın önündeki bir büyük potada toplanır.

c) Maden Alma Aralıkları :

Madenin sıcaklığı yükselse, ocak tabanı ve maden alma deliği de yeterince isılmış olur. Artık, normal şekilde ve düzenli aralıklarla maden alınmağa başlanır. Pota kısmı doluncaya kadar beklenir. Ocak açılarak maden bir büyük potaya alınır. Buradan diğer potalara dağıtilır. Aralıklar 15–20 dakika olur.

d) Curuf Deliğinin Durumu :

Curuf deliğinin, pota kısmının üst tarafında, curufun boşalması için yapılmış bir delik olduğunu biliyoruz. Bazi döküm atelyelerinde curuf deliği, maden alma deliği gibi tamponla kapatılır. Gerekli görüldüğü zamanlarda açılır ve curuf alınır. Bazi dökümcüler ise curuf deliğinin devamlı açık kalmasını uygun görürler. Ocağa gönderilen hava yeterli olduğu zaman, curuf deliğinin açık kalması yararlıdır. Çünkü:

- Maden alma aralığı kolay saptanır. Pota kısmı dolunca, curuf deliğinden curuf akmağa başlar.
- Curufun alınması kolay olur,
- Ocaktaki maden miktarı bilinir,
- Madenin hava kuşağına kadar yükselmesi tehlikesi ortadan kalkar,
- Ocağın çalışması düzenli olur.

e) Ergitmenin Durdurulması :

Gerektiği zaman veya zorunlu durumlarda, ocağın çalışması bir saatे kadar durdurulabilir. Bazen bu süreyle de geçebilir. Hava kesilerek ergitme durdurulur. Hemen hava delikleri açılır. Pota kısmındaki maden boşaltılır. Bekleme süresinden sonra, hava delikleri temizlenerek kapatılır ve hava verilir. Döküm tekrar başlar. Bütün bunlara karşın, ergitmenin durdurulması pek salık verilmez. Ergitmenin istenmediği halde durduğu da olur. Örneğin elektrik akımı kesilince ergime durur. Bu bir aksaklıktır.

f) Pekiştirme Koku :

Ocağa, normal vezin koku dışında, fazladan yüklenen kok kömürüne "Pekiştirme Koku" denir. Yatak kokunun azalması durumunda veya ocakçının denemelerine göre, 4-5 vezinde bir pekiştirme koku atılır. Miktarı vezin kokuna eşit olur. Bununla yatak koku düzeyi sabit tutulur. Bunun dışında, değişik bileşimdeki vezinlerde fazladan kok yüklenir. Vezinler arasına atılan bu kok, değişik bileşimdeki madenlerin pota kısmında karışmasına engel olabilir. İki vezin arasına bu amaçla yüklenen kok vezin kokunun iki katı olur. Ancak, bu aralık bile yeterli olmayabilir. Gerçek, değişik bileşimdeki maden bir sonraki vezinden alınabilir.

İyi bir ocaklı, ocak içindeki vezinlerin durumunu çok iyi bileyebilir. Ocaktaki maden miktarını ve hangi vezinlerin ne zaman ergiyip akacağını göz önünde tutacaktır. Buna göre alınan maden, ait olduğu kalplara dökülecektir.

g) Ergitmenin Sonuçlanması :

Döküm sonuna doğru ocağın yüklenmesi durdurulur. Vezinlerin üst düzeyi azar azar aşağı düşer. Ancak astarnın yıpranması için ocak tamamen boşaltılmaz. Ergimemiş birkaç vezin kalır ve taban bozulunca ocak altına iner. Yükleme durdurulduktan sonra havayı azaltmak yararlı olabilir. Hava deliklerinden görülen maden damlaları kesilince, ergimenin durduğu anlaşılır. Pota kısmındaki maden tamamen boşaltılarak potaya alınır. Curuf, maden alma olgunun altındaki havuzu akar. Akma bitince, boşaltma kapağı açılır ve taban bozulur. Tabanın bozulması için, ateşleme kapısı açılır, buradan bir bara yardımı ile kenar kısımlar inceltılır. Tabanın ortası delinir, içerisinde kalabilen maden ve curuf ocak altına akılır. Bir bara, ateşleme kapısından kaldırıcı gibi kullanılarak taban açılır. Ocakta kalan kok ve ergimemiş madenler ocak altına iner. Bunlar, su ile

söndürülür ve soğutulur. Buradan alınan kok, kurutma fırınlarında ve büyük maçaların yapımında kullanılır.

Boşalan ocak soğumaya bırakılır. Bazen su ile soğutulur. Ancak, astarı yıprattığı için pek uygulanmaz. Soğuyan ocak temizlenir. Daha önce anlatıldığı gibi onarılır. Tabanı yapılarak döküme hazırlanır.

5 — Kupol Ocağında Çalışmaların Denetlenmesi :

Kupol ocağında beklenen sonuçların tam olarak alınması ve sapmalardan kısa zamanda ortaya çıkarılması için, çalışmanın titizlikle denetlenmesi gereklidir. Denetlemeler çeşitli gözlem ve deneylerle gerçekleştirilir. Burlardan bir kısmı, ocağın çalışma süresi dışında yapılmaktadır. İkinci gereçlerin bileşim ve özelliklerinin saptanması için yapılan analiz ve deneyler ile dökülen parçaların bileşim analizleri ve mekanik deneyleri bu çeşit denetlemelerdir. Bunlar, laboratuvarlarda düzenli ve sürekli bir şekilde yapırlar. Alınan sonuçlar, sayılarla belirtilebilen değerler olur.

Birçok denetlemeler ocağın çalışması sırasında yapılır. Bunlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Sıvı Madenin Sıcaklığının Ölçülmesi :

Dökümde madenin sıcaklığı, elde edilen parçaların sağlığı bakımından çok önemlidir. Bu yüzden, madenin ilk akışından başlayarak sıcaklığı belli aralıklarla ölçülür. Görülebilir bir tahta üzerine yazılır. Sonra bunlar, ilgili defterlere aktarılır. Her dökümdeki maden sıcaklıkları bu defterlerde saklanır.

Ocaktan akan madenin sıcaklığı, ilk akıştan başlayarak bir süre yükselir. Sonra bu sıcaklığı koruması gereklidir. Sicaklıktaki düşmeler, ocağın çalışmasındaki aksaklıkları belli eder.

Kupol ocağının çalışmasında, sıvı madenin sıcaklığı genellikle optik pirometrelerle ölçülür. Pek ender olarak daldırma pirometre kullanılır. Optik pirometrelerin duyarlılığı, en az yılda bir defa kontrol edilmelidir.

b) Çil Deneyi (Chill test) :

Bu deney, ocaktan alınan sıvı madenin bileşim ve özelliklerinin denetlenmesi için yapıılır. Adına "Soğutma Deneyi" de denir. Ancak "Çil Deneyi" deyiminin kullanılması alışkanlık haline gelmiştir.


Dökme demirin dokusu, bileşimi ile birlikte soğuma hızına bağlıdır. Çabuk soğuyan kısımlar beyazlaşır ve sertleşir. Geç soğuyan kısımlar esmer halde kalır. Soğuma hızının artışı grafit ayrılması olağanızı azaltır.

Bileşimleri, biçim ve ölçüleri aynı olan iki dökme demir parça, değişik koşullarla soğutulursa, dokuları değişik olur. Aynı koşullarla soğutulan, biçim ve ölçüleri aynı, iki parçanın bileşimleri ayri olursa, dokuları yine değişik olur.


Çil deneyinde, sıvı maden özel olarak hazırlanmış kalıplara dökülür. Kullanılan kalıpların genellikle, bir kısmı kokil, diğer kısımları kumdan olur. Büttünü kumdan veya kokilden olan kalıplar da kullanılmaktadır. Kokile degen kısımlar çabuk soğurlar. Döküllerde elde edilen deney parçası kirilarak kesitine bakılır. Önce soğuyan kısımlarda grafit ayrılması daha az olacağndan, rengi beyazlaşır. Bu beyazlığın büyülüklüğü, bazı özellikler ve özellikle silisyum miktarı hakkında bilgiler verir. Kupol ocağındaki ergusmelerde, karbon belli sınırlar içinde kalmaktadır. Manganez ve kükürt için de aynı şeyler söylenebilir. Fosforun ise grafit ayrılmamasına etkisi çok azdır. Bu nedenlerle birinci etken silisyum olur.

Dökülen deney parçalarının şekilleri ve ölçüleri değişik olabilmektedir. Çeşitli memleketlerde, değişik uygulamalar görülmektedir. En çok kullanılanlar dikdörtgen pirizma ve kama şeklinde olanlardır. Şekil 5.48 de dikdörtgen pirizma biçiminde bir çil deneyi kalibi görülmektedir. Ölçüleri şekil üzerinde verilmiştir. Kalibin ana kısmı (A) yağlı maça kumandan yapılmıştır. Taban kısmı (B) ise madensel bir plâkadır. Soğutucu görevi yapmaktadır. Bu soğutucu, tabanda olduğu gibi yan yüzeylerde de olabilmektedir. Ocaktan el potası ile alınan sıvı maden, kaliba üstteki yolluk kısmından (C) dökülür. Soğutucuya yakın kısımlar çabuk soğuyarak beyazlaşır. Uzaklaştıkça beyazlık azalır, giderek esmer hale dönüşür. Beyaz kısmın yüksekliği değerlendirmeyi sağlar. Şekil 5.49 da böyle bir deney parçasının kesiti görülmektedir. Beyazlığın ölçüsüne çil derinliği denir. Bu derinlik parça yüksekliğinin $1/3$ ü ile $1/4$ ü arasında ise bileşim normaldir. Çil derinliği $1/4$ ün altında ise silisyum miktarı fazla, $1/3$ ün üzerinde ise az demektir. Pratik yoldan varılan bu yargılara göre düzeltmeler yapılabilir. Örneğin çil beyazlığı az olunca, çelik hurdası artırılabilir. Çok olursa, çelik hurdası azaltılabilir veya ferro silisyum katılabilir.


Dikdörtgen pirizma biçimindeki deney parçaları, değişik ölçülerde yapılabilmekte ve bunların silisyum miktarları, çil derinliklerine göre saptanabilmektedir. Bunların yanında, kama biçiminde çil deneyi parçaları da kullanılır. Şekil 5.50 de böyle bir deney parçasının kalibi görülmektedir. Kalibin tümü kokildir. Ölçüleri şekil üzerinde verilmiştir. Bu deney $Si \geq 2$ olduğu zaman iyi sonuçlar vermektedir. Kokil kaliba dökülen maden karmann ince kısımlarında daha çabuk soğuyacaktır. Kalın kısımlara gidil-



Sekil 5.48 Bir çil deneyi kalibi



Sekil 5.49 Deney parçasının kesiti




Sekil 5.50 Kama biçiminde deney parçası kalibi ve ölçüler

dikge, soğuma gecikecek ve beyazlık azalacaktır. Sekil 5.51 de görüldüğü gibi giderek esmer dökme demire dönüşecektir. Kesitin, esmer dokunun başladığı yerdeki genişliği (C-D) silisyum miktarı hakkında bilgi vermektedir. Aşağıdaki cetvel bu genişliğe göre silisyum miktarlarını yaklaşık olarak vermektedir. Ancak, dökülen madenin bileşimi su sınırlar arasında olmalıdır. $3 < \% \text{ Ct} < 3,4$; $0,5 < \% \text{ Mn} < 0,8$; $0,2 < \% \text{ P} < 0,9$ ve $0,08 < \% \text{ S} < 0,13$.

Soğuma genişliği (C - D) mm.

Silisyum : %

3 civarında	2,6 civarında
4 "	2,5 "
5 "	2,4 "
6 "	2,3 "
7 "	2,2 "
8 "	2,1 "
9 "	2 "



Sekil 5.51 Kamanın kesiti, beyaz ve esmer kısımlarla soğuma genişliği

Değişik kalınlıktaki parçalara "Basamaklı Çıl Deneyi" uygulanır. Deney parçasının değişik kesitlerden oluşması, bu kalınlıklar hakkında bilgi vermektedir. Sekil 8.9 da böyle bir deney parçası görülmektedir.

Çıl deneyi kalibimin, özellikle kokil kısmının sıcaklığı önemlidir. Bu sıcaklığın 120°C yi geçmemesi gereklidir. Tersi durumda aldatıcı sonuçlar alınabilir. Pratikte, kaliba elle dokunulabilir olması uygun kabul edilir.

Deney kalibine dökülen madenin sıcaklığı 1400°C nin üzerinde olmalıdır.

Birçok deney parçalarına, düzgün ve kolay kırılmalarını sağlamak için bir kertik açılır.


c) Akıçılık Deneyi :

Ergiyik madenin kalibi eksiksiz ve zamanında doldurabilmesi çok önemlidir. Madenin bu yeteneğine "AKICILIK" denir.

Akıçılık iki temel ilkeye bağlıdır. Bunlar, madenin bileşimi ve sıcaklığıdır. Ayrıca kalbin sıcaklığı, sertliği, gaz geçingenliği, su düzeyinde duruşu, dökümde maden ve kalbin meydana getirdiği gaz miktarı, madenin katılışma sıcaklığı akıçılığı etkiler.

Bileşimi ötektik dokuda ve ona yakın olan dökme demirin akıçılığı iyidir.

Akıçılık, sekil 5.52 de görülen spiral şeklindeki deney parçasının dökümü ile denetlenir. Buna akıçılık spirali adı verilir. Spiral kalibi içinde madenin yürüme uzaklığı, akıçılığı değerlendirir. Bazi dökümcüler göre spiralin boyu 150 cm. kabul edilir. Ağır makina parçalarının dökümü için, sıvı madenin yürüme uzaklığı 50 cm. ince parçalar için 75 cm. uygun görürlür. Madenin yürüme boyunun kolay belirlenmesi için, spiralin üzerine belli aralıklarda işaretler konur. Bu aralıklar 50 mm. olur. İngiliz ölçü sünde 2" alınır. Spiralin dökülüşü, merkezden gevreye doğru olduğu gibi çevreden merkeze doğru da olabilir. Ancak, çevreden merkeze doğru dökülmesinde yolluk yine ortadan verilir. Bir boynuz yolluk ile gevreye bağlanır. Sekil 8.8 de de bir akıçılık ölçme spirali vardır.



Sekil 5.52 Akıçılık spirali ve kalibi

d) Bacaya Gazi Analizi :

Kupol ocağında meydana gelen gazların bileşimi, yanma durumu, bu na bağlı olarak ergitme kayipları ve ergitilen dökme demirin özellikleri ile yakından ilgilidir. Vezinler arasından yükselterek bacaya giden gazlar, yükleme kapısının altından alınan örnekler aracılığı ile analiz edilirler. Elde edilen sonuçlara göre yanma ve yanma için gerekli hava ayarlanması çalışılır. Analizi yapılacak örnek gaz, yükleme kapısından ocak içine bir boru indirilerek alınır. Gazların analizi için çeşitli yöntemler uygulanır. En çok kullanılan yöntem, "ORSAT AYGITI" denilen bir aygıt ile gazları analizidir.

Bacaya giden gazların bileşimi için aşağıdaki oranlar söylenebilir:

% 72-77 azot, % 12-19 karbon dioksit, % 3-16 karbon monooksit, % 0,5-2 oksijen.

e) Gözlem ve Görgü'lere Dayanarak Yapılan Denetlemeler :

Bunlar, sapma ve bozulmaları ortaya çıkarırlar. Gerekli çarelere başvurmayı sağlarlar. Ancak, sayıları belirlenecek değerlere varılmasına yetmezler.

I) Hava delikleri devamlı göz altında bulundurulur. Üflenen havanın hava deliklerinden normal girişi, bunların daima açık ve temiz bulunmasına bağlıdır. Oysa, soğuk havanın çarpması ile soğuyan curufun hava deliklerini tikaması tehlikesi vardır. Buna meydan verilmemeli ve gereğinde curuflar baralanarak kırılmalıdır.

II) Vezinlerin inişi, gözetleme deliklerinden bakarak kontrol edilir. Sıvı maden damalarının görülmesi ergimenin devam ettiğini bildirir. Damlamalar kesilirse ergimenin durduğu ve bir aksamanın meydana geldiği anlaşıılır.

Damlaların biçim ve parlaklıği da çalışma hakkında fikir verebilir. Örneğin, maden damaları kok kömürlerinden daha parlak renkte ise madenin sıcaklığı iyi, ocağın çalışması normaldir. Yani yatak koku ve vezin koku miktarı, buna göre hava yeterlidir.

Maden damalarının yanın koktan daha koyu renkte olması, madenin sıcaklığının düşük olduğunu gösterir. Bunun bir nedeni, vezin kokunun yetersizliğidir. Hava da azdır.

Yatak koku yüksekliği iyidir. Maden soğuk olduğu halde, verim normaldir. Diğer neden, vezin koku normal veya fazladır, buna göre hava yetmemektedir. Bu durumda, hem maden soğuk hem verim azdır.

Maden damaları birleşerek koyu renkli, kalın çizgiler (çubuklar) şeklini almıştır ve aralarında büyük parlak damalar bulunmaktadır. Alınan maden henüz sıcaktır. Oksitlenme eğilimi vardır. Madenin sıcaklığı giderek azalacaktır. Bunun nedeni, yatak kokunun az yüklenmiş olması ve havanın, normal miktarda olan vezin kokuna göre çok fazla olmasıdır. Yatak koku giderek daha azalacaktır. Verim yüksek olmaktadır.

Aynı durum şu nedenlerle de olabilir: Ocakta çatma vardır veya pekiştirme (takviye) koku unutulmuş yahut az atılmıştır. Bu durumda, verim normal olur veya azalma eğilimi vardır.

Yukarıdaki durum ilerlerse, hava deliklerinden görülen büyük, parlak damalar kaybolur. Yalnız koyu renkli çizgiler (çubuklar) şeklindeki madenlerin akışı görülür. Alınan maden soğuk olur. Oksitlenme eğilimi vardır.

III) Curufun görünüşü: Kupol ocağının çalışmasında, alınan curuf daima göz önünde bulundurulur. Curufun madene göre, ağırlığı ve akıcılığı azdır. Daha çabuk katlaşır. Tamamen boşalabilmesi için akıcılığının iyi olması gereklidir. İyi olmadığı zaman, akıcılığını artırıcı çarelere başvurulur. Vezinlere katılan kireçtaşının artırılması ve flüorspat katılması gibi.

Soğuyan curuf cam şeklini alır. Bu durumda, değişik renkler gösteriyorsa ve kesitte kofluklar varsa, ya kömür iyi değildir veya kireçtaşı azdır. Rengi yeşilimtrak sarı ise fazla demir oksidi var demektir. Normal curufun rengi zeytin yeşilidir.

Curuf koyu bir durumda ise kireçtaşının artırılması gereklidir.

IV) Ergiyik dökme demirin görünüsü: Ocaktan potalara alınip kaplara taşınarak dökülen sıvı madenin genel görünüsü, uzman bir dökümçüye özellikleri ve uygunluğu hakkında fikir verebilir. Rengi, akıcılığı, v.b. ilkeler bunu mümkün kılar.

V) Ayrıca: Kupol ocağına ait bölümler, yardımcı sistemler devamlı göz altında bulundurulur. Böylece, bazı aksamalar ortaya çıkarılarak çareleri bulunur. Örneğin ocağın çatması halinde, vantilatörün çekiş artar. Sisteme bağlı ampermetre üzerinde, çekilen amperin yükseldiği görüülür.

6 — Kupol Ocağında Çalışma Aksaklıkları :

Ocaklarımızın daima aksaksız çalışması istenir. İyi yönetilen bir kupol ocağında aksamaların meydana gelmeyeceği düşünülebilir. Fakat, bazı umursamazlıklar, dikkatsizlikler ve beklenmeyen olaylar yüzünden aşağıda sıralanan çalışma aksaklıkları, ocaklarımızdı zaman zaman görülebilir.

Kupol ocağının çalışmalarında aksamaları, meydana geldikten sonra gidermeğe çalışmaktansa, meydana gelmemeleri için, gerekli tedbirleri almalıdır.

Bunun için aksaklıkları tanımak, nedenlerini incelemek, giderilme çarelerini ve meydana gelmemeleri için alınacak tedbirleri gözden geçirmek gereklidir.

a) Ocak Çatması :

Ocağa atılan büyük parçalar ve birbirine kaynayan çok ince parçalar, gövdeden duvarları arasına sıkışarak vezinlerin inişini durdurur. Kok yandığı halde maden vezinleri yukarıda, askıda kalır. Yükleme kapısından

bakılıncas, belli bir sürede aşağı inmesi gereken vezinlerin yerinde durduğu görülür. Vezinlerin arasından, alt kısmın boş olduğunu gösteren alevler yükselir. Gözetleme deliklerinden ocağ içine bakıldığı zaman, madenin damlamadığı yani ergimediği görülür. Maden alma deliği açıldığı zaman çok az ve soğuk maden gelir. Ocağın çatmış olduğu anlaşılmır.

Bu çatmayı gidermek için, yükleme kapısından uygun ölçüde bir bara ile kurulur. Çatma bozularak vezinler aşağı indirilir. Eğer, çatma altındaki kok tamamen yanmış ise, baralamağa başlamadan önce havanın kesilmesi uygun olur. Böylelikle, soğuk havanın maden parçalarına çarparak onları daha fazla soğutması önlenir.

Aksaklılığın meydana gelmemesi için, ocağa atılan parçaların boyalarının ocağın çapının $1/2$ sini geçmemesi gereklidir. Aynı zamanda, yükleme düzensiz olmamalıdır. Ocağın örülmesinde, duvarlar aşağı doğru genişleyecek şekilde yapılmalı, onarımda gereksiz çıkışlardan kaçınılmalıdır.

b) Ocak Gövdesinin Delinmesi :

Döküm sırasında ocağın ergime bölgesinde, çok seyrek olarak ta pota kısmında, ocak sacının kızardığı görülür. Eğer soğutulmazsa, kızaran kısımdan delinir. Gazlar ve maden buradan dışarı çıkarabilir.

Ocak onarımının iyi olmayı, tuğla ve harçın zayıflığı, madenin güç ergimesi bu aksaklısı meydana getiren nedenlerdir.

Ocak kızardığı zaman, hava kesilmeli, bu kısım basıncı havaya veya su ile soğutulmalıdır. Dökümü çabuk bitirmeye gayret edilmelidir. Meydana gelmemesi için, kupol tuğası veya harç iyi cinsten olmalıdır. Tuğaların düzgün örülmesi, iyi cins yapıştırıcı kullanılması ve kalınlıkların yeter ölçüde olması bu aksaklısı önleyen tedbirlerdir.

c) Ergime Bölgesinin Düşmesi :

Hava delikleri önünde ergimemiş madenler görülsünse, ergime bölgesinin aşağı düşüğü anlaşılmır. Bu aksaklısı az ölçüde, yükleme düzensizliğinden olabilir. Asıl nedenleri, yatak kokunun azlığı, yanma hızının fazlığı veya kullanılan kokun zayıflığıdır. Eğer düşme tam olmadan, yani madenler hava deliklerine inmeden anlaşırsa, kok miktarı artırılarak giderilebilir. Bütün hava delikleri önüne maden inmiş yani aksaklısı tam olarak ortaya çıkmışsa, dökümü durdurmakta başka yapacak bir şey yoktur. Bu olay sık sık oluyorsa, kokun özelliklerini kontrol etmek, vezin koku miktarını coğaltmak ve belli aralıklarda yüklenen pekiştirme kokunu artırmak gereklidir.

d) Maden Alma Delığının Donması :

Maden alma deliği açılmadığı zaman, delik içinde bulunan maden donmuş (katılmış) demektir. Bu aksaklısı çoğunlukla döküm başında, maden henüz soğukken ve maden alma deliği iyice kızdırılmadan tampon vurulduğu için meydana gelebilir. Döküm sırasında da olabilir. Delik açılmadığı zaman, maden bu delığın yanında başka bir delik açılarak alınır. Bu yapılamazsa, donan maden oksijenle ergitilerek maden alma deliği açılır.

Aksaklısının meydana gelmesini önlemek için, maden alma delığının boyu kısa yapılmalıdır. Tampon vurulmadan önce, iyice ısıtılmalıdır. Isıtmanın sağlanması için, ilk ergiyen maden ocağının önündeki havuza akıtlıır. Bu şekilde hem soğuk maden ocaktan dışarı alınır, hem de maden alma deliği ısıtılmış olur.

e) Ocak Tabanının Delinmesi :

Bu aksaklısını, ocak tabanında bir yerin delinmesi ve buradan madenin dışarı akmasıdır. Ocak tabanının iyi hazırlanmamış olmasından meydana gelir. Bu anda hemen dökümü durdurmak gereklidir. Baska çare aramak boşunadır. Tehlikeli sonuçlara götürülebilir. Kazalara neden olabilir. Bu aksaklısını önlemek için, tabanın teknigine uygun yapılması gereklidir.

f) Madenin Soğuk Gelmesi :

Kok miktarının vezinlere yeterli olmayışından, yatak kokunun azalması veya fazla yükselmesinden, havanın azlığından, hava deliklerinin tikanmasından doğar. Çatma ve ergime bölgesinin düşmesi de soğuk maden gelmesine neden olur.

g) Hava Deliklerinin Curufla Tikanması :

Hava delikleri döküm sırasında iyi kontrol edilmezse, curufla tikanabilir. Hemen anlaşılp, curuflar kırlarak açılmazsa, delikler işlemez halde gelebilir. Hava deliklerini sık sık kontrol ederek biriken curufları baralarla kırmak, bunları açık tutmayı sağlar. Normal yapılmayan hava deliklerinde, bazen madenin buraya kadar yükselebildiği görülür. Deliklerin eğimli olması ve curuf delığının açık tutulması bu sakincayı önler.

h) Yükleme Kapısında Alevler Görülmemesi :

Bu, doğrudan doğruya bir aksama olmamakla beraber, ocağın normal çalışmadığını gösterir. Ocak boyunun kısalığından, yüklemenin iyi

mamasından ortaya çıkar. Ocak çatmasında da yükleme kapısında alevler görülür. Kok tabakasının kalınlaştırılması ile önlenebilir. Bu şekilde önlenemezse, ocağın yapımının incelenmesi gereklidir.

i) Hava Delikleri Üzerinde Kemer Meydana Gelmesi :

Hava deliklerinin hemen üzerinde, soğuk havanın çarpması ile soğuyan curuflardan bir kemer meydana gelebilir. Bu ocağın çalışmasını askatır. Ergiyen madenin miktarı azalır. Hava deliklerinden bakılınca, kokun yandığı ve bu bölgenin boşaldığı görülür. Hemen hava kesilerek, oluşan kemerin ergiyerek çözülmesi denenir. Olmaçsa, dökümün durdurulması gereklidir.

Bu aksaklılığın nedeni, genellikle kokun kül miktarının yüksek olduğunu. Havanın hızı yeterli olmazsa, ocak duvarlarını yalayarak yükselsecektir. Bu şekilde curufu soğutacaktır. Soğuyup katılanan curuf, kemerini oluşturur. Bu aksaklılığın meydana gelmemesi için, iyi cins, özellikle kül miktarı az kok kömürü kullanılmalıdır. Havanın hızı, ocağın merkezine ulaşmasına yetecek kadar yüksek olmalıdır. Aynı zamanda, yardımcı havayı deliklerinin kullanılması düşünülebilir.

j) Ergimenin Durması :

Elektrik akımının kesilmesi veya hava donanımında bir aksaklılık meydana gelmesi ile hava kesilebilir. Ergitme ve döküm durur. Buna, ergimenin aksak olarak kesilmesi denir. Durma uzun sürecekse, dökümme son verilmesi gereklidir. Fakat ocağın büyülüğüne göre bir saat kadar beklenebilir. Bu süre içinde hava deliklerinin açık bulundurulması unutulmamalıdır.

7 — Dökme Demirin Kükürt ve Oksidinin Giderilmesi :

Dökülen dökme demirin içindeki kükürtü olabildiği kadar azaltmak veya belli bir orandan yukarı çıkartmamak gereklidir. Bunun için bazı pratik çareler düşünülebilir :

Kok kömürünün az kullanılması. Kükürt madene kok kömüründen gelmektedir. Azalması kükürt miktarını sınırlayabilir.

Kireçtaşı katılması. Kireçtaşı curufun oluşmasını sağladığı gibi bir miktar kükürtü de elimine eder.

Manganez ve kükürt miktarlarının ayarlanması.

Fakat bunlar, istenen sonuçları tam olarak sağlayamaz. Çünkü, kok miktarı belli bir orandan aşağı indirilemez. Kireçtaşına gelince:

$\text{Fe S} + \text{Ca O} + \text{C} \longrightarrow \text{Ca S} + \text{Fe} + \text{CO}$ denklemine göre demirin kükürtünü alır. Yani, demirsülfür kireç ve karbonla birleşerek, kalsiyum-sülfür ve karbon monooksit meydana getirir ve demir serbest kalır. Ancak, bu da sınırlıdır. İsteneni tam sağlayamaz.

Manganez de kükürtün bir kısmını alarak mangansülfür (Mn S) meydana getirir. Bu reaksiyon yüksek sıcaklıkta (1500°C civarında) olur.



Manganez demiroksidi tamamen giderebilir :



Demir içindeki kükürt, yukarıdaki çarelerle istenilen orana indirilemezse, soda kullanılır. Kükürt soda ile % 70 oranında giderilebilir.

Soda, $\text{Fe S} + \text{Na}_2\text{O} + \text{C} \longrightarrow \text{Na}_2\text{S} + \text{Fe} + \text{CO}$ denklemine göre, demirin kükürtünü alarak sodyumsülfür meydana getirir.

Bu reaksiyonlarda oluşan sülfürler curufa karışırlar.


Soda curufu temizlenmiş olan potaya atılır. Ancak, rahatsız edici lúharlar çıkardığı için, briquetler şekline getirilmesi gereklidir. Briquetler, soda ile az miktarda alkali tuzları katılarak, cimento cinsinden bir bağlayıcı ile meydana getirilir. Elde edilen briquetler, curufu temizlenen potaya atılır. Ancak, briquetlerin potaya atılması sırasında, sıvı madenin sıcaklığının düşmesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, soda briquetlerinin depolu kupol ocağının deposunda karıştırılması uygun olur. Ancak her yerde depolu kupol ocağı bulunmayacağına göre, potada karıştırma işlemine devam edilecektir.

Soda briquetlerinin katılma oranı, duruma göre % 0,5–0,7 arasında değişir.

8 — Ağ Diyagramı :

Dökümüler uzun süre, kupol ocağının çalışması ile ilgili etkenler arasındaki ilişkileri bir diyagram ile gösterme gerektiğini duymuşlardır. Bu diyagram, kupol ocağı ile ilgili olanlara yol göstererek, kesin olarak saptanmış ilkelerde birleşmeyi sağlar. Büyük hatalar yapılmasını öner.

Böyle bir diyagram önce, H. Jungbluth ve H. Korschcan tarafından hazırlanmıştır. Daha sonra, yapılan deneylerle doğruluğu saptanmış ve geliştirilmiştir. Adına "Ağ Diyagramı" denilmiştir. Şekil 5.53 Jungbluth ağ diyagramını göstermektedir.



Şekil 5.53 Jungbluth Ağ diyagramı

Ocakta kullanılan kok miktarı, verilen havanın hacmi ve bunlara bağlı olarak, madenin sıcaklığı ile ocağın verimi arasındaki ilişkileri bu diyagram göstermektedir.

Burada üç temel ilke açıklanmış olmaktadır. Bunlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Kok kömürü yüzdesi artırılmadan, hava miktarı çoğaltırsa, ocağın verimi ve madenin sıcaklığı yükselir. Bu yükseliş, belli bir noktaya kadar devam eder. Daha sonra, verim arttığı halde madenin sıcaklığı düşmeye başlar.

b) Ocağa gönderilen hava değiştirilmez, kok yüzdesi artırılırsa, madenin sıcaklığı yükselir. Fakat ergitilen maden miktarı, yani ocağın verimi azalır.

c) Ocağın verimini değiştirmeden, madenin sıcaklığını yükseltmek veya madenin sıcaklığını düşürmeden, verimi artırmak için, kullanılan kok kömürünün yüzdesi ile hava miktarı arasında bir denge kurmak gereklidir.

Kupol ocaklarının yapıları ve özellikleri değişik olmaktadır. Bu nedenle, kendi ocağımızın ergitme işlemlerini denetim altında tutabilmek için, ocağımıza ait ağ diyagramını, kendi deneylerimizle oluşturmak gereklidir. Her kupol ocağı için bir ağ diyagramının hazırlanması uygun olacaktır.

5.9 — DEPOLU KUPOL OCAĞI:

1 — Tanıtmaları :

Kupol ocağının sakincalarından biri, toplu halde maden vermeyisidir. Bunu ortadan kaldırmak için, ocağın pota kısmı kısaltılarak önüne bir depo konmuştur. Ergiyik maden bu depoda biriktirilir. Bu şekilde kupol ocağından toplu halde maden alınması sağlanır. Bu ocağa "DEPOLU KUPOL OCAĞI" adı verilir. Şu faydalari vardır:


- Depolu kupol ocağının, pota kısmında sıvı maden biriktirme işlemi kaldırılmıştır. Fazla miktarda sıvı maden depo kısmında biriktirilir ve büyük parçaların dökümü mümkün olur.
- Depoda maden kok ile bir arada olmadığından, karbon miktarının artması sınırlanmıştır.
- Taban ile hava delikleri arası kısıldığından, madenin damlalar halinde düşmesindeki bileşim değişiklikleri azalmıştır.
- Depo içinde katımlar daha kolay yapılır ve madenin bileşimi daha homogen olur.

Bu faydalari yanında bazı sakincaları da vardır:

- Kuruluş harcamaları daha çoktur.
- Çalıştırılma ve bakımları yönünden, normal kupol ocaklarına göre daha fazla özen ve dikkat ister.
- Bu ocaklılardan alınan sıvı madenin sıcaklığı, normal kupol ocaklarına göre daima düşük olur.

2 — Yapısı ve Ana Ölçüleri :

Şekil 5.54 de görüldüğü gibi, kupol ocağının tabanı ile depo bir arakanal ile bağlanmıştır. Depo, kupolde olduğu gibi silindirik bir sacdan meydana gelir. İç kısmı ısiya dayanıklı gereğelerle astarlanmıştır.



Şekil 5.54 Depolu kupol ocağı

Deponun büyüklüğü, biriktirilmesi istenen sıvı maden miktarına göre hesaplanır. Bu miktar genellikle ocağın saatteki verimi olarak belirlenir. Depodaki sıvı madenin yüksekliği, meydana gelecek basınc düşünülderek (1) m. yi geçirmez. Tersi durumda, maden alma deliği çok zor kapanır ve kendiliğinden açılma tehlikesi ortaya çıkar. Depo yüksekliği curuf deligine kadar kabul edilir. Curuf deliği ile arakanal arasında 100–200 mm. yükseklik vardır.

Deponun duvarları, ocağın duvarları gibi 200–250 mm. kalınlığında olur. Aynı gereğlerden yapıılır. Yapılış yöntemi ocağınkine benzer. Sac ile astar arasında 10–15 mm. aralık bırakılır. Burası kuru kumla doldurularak genleşmeleri rahatlık sağları.

Depo (a), taban kısmı (b) ile sağlam bir temel (k) üzerine oturtulmuştur. Ateş tuğası ile örülən taban, maden alma deligi (c) doğru hafifçe eğimli yapılmıştır. Yandaki kapak (h) döküm sonunda, depodaki curufun boşaltılmasına, onarımı ve kurutma için gerekli odunların konulmasına yarar. Bazı durumlarda bu kapak, ön kısmında maden almaluğu ile beraber olur. Açılrken oluk ta çıkarılmış olur. Curuf deliği (g) çalışma sırasında curufun alınmasını sağlar. Gözetleme deliği (j), ocak ile depoyu birleştiren arakanalın (i) tam karşısındadır. Çalışma sırasında arakanal buradan gözetlenir. Tıkanmalar olursa bu delikten baralanarak açılır.

Depolu kupol ocağının en önemli yeri olan arakanal, madenin devamlı geçisi yüzünden, çabuk aşınır. Bunun için, sökülebilir bir tuğla içine açılmıştır. Kanal, 50–80 mm. çapında bir deliktir. Daha büyük olması, gereksiz olduğu gibi, ocaktan depoya kok parçalarının geçmesine de neden olabilir. Kanalı oluşturan delik, tuğla içinde merkezden kaçık olur. Sıvı madenin yaladığı alt kısmı daha kalın bırakılır. Arakanalı meydana getiren tuğla, ocak ile depo arasındaki sacdan bir kutuya oturtulur. Yerine ocak harcı ile bağlanır. İki ucu çok iyi sıkıştırılır.

Deponun kubbe şeklindeki tavani, dökme demirden bir çerçeve (d) içine, çekitmelerle (e) tutturulmuştur. Üst kısmında pekiştiriciler (f) vardır. Deponun tavan kısmı, depo duvarları üzerine, inceltilmiş bir harç konarak oturtulur.

Curuf ve maden alma delikleri kupoldekinin aynıdır.

Deponun örülmesi bitirilince 8–10 saat kadar kurutulur.

3 — Yakılması ve Yönetimi :

Depolu kupo ocağı; normal kupo ocağı gibi yakılır. Ancak, pota kısmının yüksekliği az olduğundan yatak koku daha az olur. Yükleme kapısından bir sac ile kapatılıp hava üflendiği zaman, sıcak gazlar arakanalı dan depoya geçerler. Curuf ve maden alma deliklerinden çıkararak buraları ısıtırlar. Deponun daha iyi ısıtılması için, taşınabilir bir ark ocağı veya bir ağır yağı brülörü kullanılabilir.

Çalışma sırasında, curuf deliginde 100–150 mm. boyunda mavi bir alev görülür. Bu alev, karbon monooksit gazının yanması ile meydana gelir. Depodaki madenin soğuması çok önemli olduğundan, bunu engellemek için, bu gazdan yararlanmak düşünülmüştür. Hava kuşağından depo içine, bir boru yardımı ile hava verilerek karbon monooksit gazi yakılır. Madenin sıcaklığı 50°C kadar yükseltilebilir. Depoya verilen hava, kuşaktan gelen borunun üzerine konan bir kesici ile ayarlanmaktadır.

Verilen havanın miktarı :

- Kupoldaki hava basıncına,
- Curuf deliginin çapına,
- Gazın bileşimi ve özelliğine,
- Sıcaklığına bağlıdır.

Bu şekildeki ısıtma ile depo duvarlarının daha çok yıpranacağını düşünerken, duvarları iyi cins ısıya dayanıklı gereclerden yarınak uygun olacaktır.

4 — Çalışma Aksaklıkları :

Kupol kısmındaki aksaklıklar, normal kupo ocağındakine benzer. Ancak, burada göze çarpan özel aksaklık arakanala aittir. Arakanalın delinmesi veya tıkanması depolu kupo ocağına ait bir aksaklıktır. Bu kanal, devamlı geçen maden ve curufun aşındırıcı etkisi altındadır. Kanalı oluşturan tuğla aşınıp delinebilir. Sacı da ergitebilir. Maden ocak altına sızabilir. Bu durum meydana gelince, dökümü durdurmaktan başka yapacak birşey yoktur. Ergitme dürür, ocak boşaltılır.

Böyle bir durumun ortaya çıkmasına için:

- Arakanal özelliği çok iyi ve teknigue göre hazırlanmış ısıya dayanıklı gereclerden yapılmalıdır.
- Çok iyi sıkıştırılmalıdır.

— Kalınlığı yeter ölçülerde olmalıdır.

— Yerine oturtulduğu zaman iki ucu, sızma yapmayacak şekilde bağlanmalıdır.

— Delik eksenden kaçık olmalı ve alt kısmı kalın bırakılmalıdır.

5.10 — SICAK HAVALI KUPOL OCAĞI :

I — Tanıtılması ve Özellikleri :

Kupo ocağına üflenmiş havayı ısıtarak ocağın verimini artırmak düşünülmüş ve "SICAK HAVALI KUPOL OCAĞI" yapılmıştır. Şekil bakımından pek değişik olmayan bu tip ocağa, hava bir ön ısıticida (reküperatör) ısıtlarak gönderilir.

Havanın ısıtılması iki şekilde olur :

a) Ön ısıticida dolaşan hava, bir yardımcı yakacak kullanılarak ısıtırlar. Bu pahalı bir yoldur.

b) Isıtma işlemi için ocağın baca gazlarından yararlanılır.

Normal kupol ocağındaki ısı kaybı yüzde altmışa kadar çıkmaktadır. Bu kayıpların, hiç olmazsa bir kısmını değerlendirmek ekonomik bakımından çok önemlidir.


Bacaya giden gazların % 35–40 ergime bölgesi üzerinden alınarak ön ısıticida yakılır ve havanın sıcaklığının yükselmesi için gereken ısıyı sağlar. Gazlar ocağın daha yukarı kısımlarından alınırsa, sıcaklıklar düşük olur. Ön ısıticuya giden gazlar tozlardan arıtilırlar.

Şekil 5.55 de sıcak havalı bir kupo ocağı görülmektedir. Bu şekilde, kupo ocağı, ön ısıtıcı, havanın ve baca gazlarının dolasımı açık olarak belirlenmektedir.

Sıcak havalı kupo ocaklarının ergime bölgesi ve hava delikleri devamlı olarak soğutulmaktadır. Bu soğutma ocak sacı üzerinden su akıtmakla sağlanmaktadır. Bütün ocak yüzeyini yalayarak akan su, bir depoya gelerek isisini kaybeder. Yeniden dolasıma alınır.

Ocağın boyu normal kupo ocağından daha kısalıdır. Ocak astarının aşınması az olduğundan, daha az curuf meydana gelir. Verimi normal kupo ocaklarına göre daha fazladır.

Pota kısmı kısa yapıılır ve maden ocak önüne konan bir potada biriktirilir. Genellikle pota devrilebilen, yatay bir silindir şeklinde dir. Dökümden önce çok iyi ısıtılması gereklidir.



Şekil 5.55 Sicak hava ile çalışan kupol ocağı

2 — Sicak Havalı Kupol Ocağının Yararları :

- Ergiyen madenin sıcaklığı normal kupol ocaklarına oranla 100–150 °C daha yüksek olur. Yani 1500 °C ye kadar yükselebilir.
- Yüksek sıcaklıkta maden elde edildiğinden, maden alma olğunda ve potada katımlar yapılması mümkün olur. Özel dökme demirlerin elde edilmesini sağlar.
- Redükleşici ortam meydana geldiğinden, karbon emilme miktarı çoğalır.
- Kükürt miktarı az olur.
- Ocak duvarlarındaki aşınma, normal kupol ocaklarına göre çok azalmıştır.
- Ergitilen gereçler daha oksitli olabilir.
- Dahia kötü özellikte kok kömürü kullanılabilir.
- % 70–80 oranında çelik hurdası ergitilebilir.
- Harçanan kok kömürü miktarı daha azdır.
- İsi kaybı az olur.

3 — Sicak Havalı Kupol Ocağının Sakıncaları :

Bu ocakların yukarıdaki yararları yanında bazı sakıncaları da vardır:

- Yüksek sıcaklıkta reaksiyonlar çabuk olur. Bunların gözlenmesi ve gerekli ayarlamaların yapılması çok güçleşir.
- Ergitmede kullanılan kok kömürünün ve kireçtaşının özelliklerinin sabit tutulması gereklidir.
- Ocağın hazırlanması, çalıştırılması ve yapılması gereklili olan denetimeler, bilgili ve yüksek ücretli elemanların çalıştırılmasını gerektirir. Bu da maliyet fiyatını etkiler.
- Sicak havalı kupol ocağının, ek kuruluşları olduğundan kuruluş harcamaları yüksek olur.
- Çalıştırma harcamaları da yüksektir (ön potayı ısıtma, sicak hava için ek yakacak, v.b.).

Bu ocaklar büyük kuruluşlar için çok yararlı olmakla beraber, az döküm yapan ve küçük parçalar döken, küçük döküm atelyelerinde pek yararlı görülmelerler.


4 — Su ile Soğutma Donanımı :

Bazı ocaklar ve genellikle, sicak hava ile çalışan Kupol ocakları, su dolaşımı ile soğutulurlar. Soğutma, ergime bölgesinde yani yüksek sıcak-

lik bölgesinde olur. Önceleri su dolasımı, ocak duvarları içine yerleştirilen borular yardım ile sağlamıyordu. Bu bazi zorluklar ortaya çıkarmaktaydı. Sonraları su, ocağın dış yüzeyinden verilmeşe başlandı. Daha sonra, astar tamamen ortadan kaldırıldı. Su ocak sacı üzerine yayarak ve rildi. Şekil 5.56 da bu şekilde soğutulan bir kopol ocağı görülmektedir. Pompe ile depodan alınan su, ocağın üst kısmındaki çemberlere gelir. Çemberler boru biçimindedir ve ocağın çevresini sarar. Üzerlerine delikler açılmıştır. Çemberlere gelen su bu deliklerden fışırır. Ocak sacını yalayarak aşağı iner. Altta, ocağı havuz şeklinde saran kanalda toplanır. Buradan bir boru ile boşalır.

Gereğinde, üst boru çembere şehir suyu da verilebilir.

Su dolasımı ile soğutmanın, yukarıdaki yararlara ek olarak daha uzun süre çalışma avantajı vardır.



Sekil 5.56 Su dolasımlı kopol ocağı

KUPOL OCAGINA AIT BAZI DEĞERLER

Ocaık Çapı cm.	Ocaığın Verimi Kg/St.	Vezin Koku Miktari Kg.	Kireçtaş Miktari Kg.	Maden Vezinleri Kg.		Hava Debisi m³/dak.	Havannı Basıncı cm. ss.	Vantilatörün Gücü B.G.
				Kok oranı %	10	12	15	
50	1500	17	6—7	170	140	110	30	50
60	2200	25	8—9	250	210	165	40	60
70	2900	35	11—12	350	290	230	55	70
80	3800	45	14—15	450	375	300	70	80
90	4900	55	17—19	550	460	365	85	90
100	6000	65	20—23	650	540	430	110	100
110	7200	80	24—28	800	665	530	135	110
120	8600	100	30—35	1000	830	665	160	120
130	10000	120	36—40	1200	1000	800	185	130
								40

NOTLAR :

1 — Tablodaki verim $Q = 6D^2$ formülüne göre alınmıştır. En büyük değeri gösterir. Genelde azaltılabilir.

2 — Vezin koku her ne kadar (Kg.) olarak verilmişse de ölçük ile yüklenmesi daha doğrudur. Kokun ırılığı ve özgül ağırlığı değeri değiştirilebilir.

3 — Vantilatör havanın basıncı ve debisine göre seçilir.

4 — Amerikan Dekümcüler Birliği'nin (AFS) kopol standartları için DÖKÜMCÜLÜK İŞ vs İŞLEM YAPRAK-LARI Sınıf -3, Sayfa 167 ye bakınız.

KUPOL OCAĞINA AİT BAZI DEĞERLER

Kanal Açısı (°)	Kanal Açılış (cm)	Bütüne Oranı (ton/saq) Dolum/Doğal Çevre Gire	Yatak Yükümleri Yükümlü Birimlerden Yüzeyleti			Kok ve Dönüş Yüzeyleti (kg)			Kiroğ Top Havası Hava Giderinde Denemeler			Vantilatör Gesidi		Kupol Ayar (cm²)				
			6:1	8:1	10:1	12:1	6:1	8:1	10:1	12:1	6:1	8:1	10:1	12:1				
70	12	46	0.1660	3/4	1	1 1/2	70-85	9	54	72	1.8	16	31	18	35	206		
80	12	56	0.2460	1 1/2	2	2 1/4	90-110	16	96	128	3.2	27	53	30	70	548		
90	15	60	0.2830	1 3/4	2 1/2	3 1/4	90-110	20	120	160	4.4	37	53	40	70	760		
105	20	65	0.3320	1-3/4	3 1/4	4 1/4	90-110	20	120	160	4.1	37	53	40	70	780		
120	20	80	0.5000	2 1/2	4 1/4	5 1/4	100-120	30	160	240	6.0	51	61	52	70	1040		
130	20	90	0.6370	3 1/4	4 1/4	5 1/4	100-120	40	240	320	7.7	69	61	77	70	1175		
140	20	100	0.7840	4	5 1/2	7	110-125	50	300	400	10.0	88	70	98	90	1700		
160	25	110	0.9500	4 1/2	6 1/4	8	110-125	60	360	480	12.0	102	70	113	90	2020		
170	25	120	1.1300	5 1/2	7 1/4	9	10 3/4	65	390	520	13.0	115	79	127	105	2240		
180	25	130	1.3250	7	9 1/4	11 1/2	11 3/4	115-130	85	510	630	1020	17.0	147	79	163	105	
200	25	150	1.7650	7	11 1/4	14	17	115-130	100	600	800	1200	20.0	180	79	200	105	
210	25	160	2.0000	10 1/2	13 3/4	17	20 1/2	115-130	125	750	1000	1250	25.0	220	79	243	105	
230	25	180	2.5500	12 1/4	16 1/4	20 1/4	24 1/2	115-130	145	870	1150	1450	30.0	260	90	290	123	
245	25	195	2.9800	15	19	23 3/4	28 3/4	120-135	175	1050	1400	1750	2100	35.0	305	90	335	123
260	30	200	3.1400	15	19	23 3/4	28 3/4	120-135	175	1050	1400	1750	2100	35.0	305	90	335	123
275	30	215	3.6400	17	22 1/4	27 3/4	33 1/4	120-135	200	1200	1600	2000	2400	40.0	355	90	395	140

Not : Bu tablo TÜBTAK'ın 9 Nolu Bilgi profiline alınmıştır.

SORULAR

- 1 — Kupol ocağını tanıtınız.
- 2 — Fayda ve sakincalarını anlatınız.
- 3 — Tarihçesi hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 4 — Kupol ocağının bölümlerini ve çeşitlerini anlatınız.
- 5 — Ocağın gövde kısmını belirleyin ve önemini açıklayınız.
- 6 — Saatteki verimi 4 ton olan bir kupol ocağının çapını ve gövde kısmının yüksekliğini hesaplayınız.
- 7 — Hava delikleri hangi şekillerde olur? Açıklayınız.
- 8 — Hava deliklerinin kesitleri nasıl hesaplanır?
- 9 — Çift sıra hava delikleri nasıl olur, yararları nelerdir?
- 10 — Hava kuşağının yeri, ölçülerini ve hava delikleri ile bağlantısı hakkında bildiklerinizi anlatınız.
- 11 — Kupol ocağının pota kısmını tanıtın, ölçülerinin nasıl saptandığını açıklayınız.
- 12 — Curuf deliği, maden alma deliği ve oluğu hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 13 — Özel maden alma oluklarını yararları ile anlatınız.
- 14 — Onarım veya ateşleme kapısı ne işe yarar, nasıl kapatılır?
- 15 — Ocak tabanı nasıl yapılır?
- 16 — Boşaltma kapağıın önemini açıklayınız.
- 17 — Ocak ayakları kaç tane dir, biçimleri nasıl olur?
- 18 — Ocağın altındaki kanal ile maden alma oluğunu altındaki havuzun görevlerini anlatınız.
- 19 — Kupol ocağının baca kısmını nerede başlar, yüksekliği nelere bağlıdır?
- 20 — Kivilçimliğin görevi nedir, şekli nasıl olur?
- 21 — Bacanın astarı nasıl olur, niçin?
- 22 — Yükleme kapısının görevlerini söyleyiniz.
- 23 — Kupol ocağının zarfını (ocak sacını) tanıtın ve özelliklerini söyleyiniz.
- 24 — Ocak astarı ve yapılışı hakkında bildiklerinizi anlatınız.
- 25 — Ocak astarının onarımı nasıl yapılır?
- 26 — Kupol ocağının gereğ parkı ile yükleme yerini ve aralarındaki bağlantıyı anlatınız.
- 27 — Mekanik yükleme nasıl yapılır?
- 28 — Bu yüklemeye ait bir düzenleme tasarılayarak şema şeklinde gösteriniz.

BÖLÜM 6

- 29 — Kupol ocağının çalışmasındaki yanma ve ergime olaylarını anlatınız.
- 30 — Ocağa gönderilen havanın debisi, hızı ve basinci ile bunların arasındaki ilişkileri inceleyiniz.
- 31 — Kupol ocağında 1 Kg. dökme demirin ergimesi için, 1 m³. hava gereklidir. Neden?
- 32 — Dökme demirin kupol ocağında ergitilmesinde meydana gelen bılışim değişikliklerini özetleyerek anlatınız.
- 33 — Kupol ocağındaki yakılma işlemlerini sıra ile anlatınız.
- 34 — 1 m. çapındaki kupol ocağının yatak koku miktarını hesaplayınız.
- 35 — Yatak kokunun yanması ile yüklemeye geçişte hangi işlemler yapılır?
- 36 — Dökme demirin ergitilmesindeki kok kömürü nasıl hesaplanır?
- 37 — Çapları 80 cm. ve 100 cm. olan ocakların vezin miktarlarını hesaplayınız.
- 38 — Kupol ocağında nasıl alaşım yapıldığını açıklayınız.
- 39 — Kupol ocağının çalışmasında ergitme işlemlerini anlatınız.
- 40 — Kupol ocağının çalışmasında hangi denetlemeler yapılır?
- 41 — Madenin sıcaklığı nasıl denetlenir?
- 42 — Çıl deneyi nedir, ne şekilde yapılr, nasıl değerlendirilir?
- 43 — Akıçılık deneyi nasıl yapılr?
- 44 — Baca gazi hakkında neler biliyorsunuz?
- 45 — Hava deliklerinden bakılınca görülen maden damlalarının nasıl olması gerektir?
- 46 — Damlaların görülebileceği şekilleri ve nedenlerini söyleyiniz.
- 47 — Kupol ocağının çalışmasında meydana gelen aksaklıkları tanımlar, nedenleri ve çareleri ile anlatınız.
- 48 — Dökme demirin kükürt ve oksidinin giderilmesi için neler yapılr?
- 49 — Ağ diyagramı nedir, yararları nelerdir?
- 50 — Depolu kupol ocağını, çalışmasını, fayda ve sakıncalarını anlatınız.
- 51 — Sıcak hava ile çalışan kupol ocağını tanıtın, çalışmasını anlatın. Yararlarını söyleyiniz.

POTALAR

6.1 — TANITILMASI :

Çeşitli ocaklarda (Yüksek fırın, Kupol, Alev ocakları, Elektrik ocakları v.b. gibi.) ergitilen maden ve alaşımların taşınmasında veya pota ocaklarındaki ergitmelerde kullanılan kaplara POTA denir. Tanıtımlarından da anlaşıldığı gibi potalar iki gruba ayrılır.

- 1 — Taşıma potaları,
- 2 — Ergitme potaları (Bu potalar 3. ciltte inceleneciktir).

1 — Taşıma Potaları :

Yukarıda belirttiğimiz gibi çeşitli ocaklarda ergitilen sıvı madeni, ocaktan ocağa veya ocaktan kalıplara taşıma işlerinde kullanılırlar. Aidiyetleri sıvı maden ve taşıma şekillerine göre de dört bölüme ayrırlırlar.


- a) El potaları
- b) Vinç potaları
- c) Arabalı potalar
- d) Özel potalar

a) El Potaları :

5-200 Kg. a kadar maden alan, taşınmaları ve dökülmeleri insan gücü ile yapılan potalara "EL POTALARI" denir.

El potalarından, 25 Kg. a kadar maden alanları bir-kİŞİ tarafından kullanılır. Bu potalara "POSAMEN" adı da verilmektedir.


Şekil 6.1 de değişik tipleri görülen poşamenler, çelik saqtan yapılmış bir pota ve yine çelikten yapılmış olan taşıma kolundan meydana gelmektedir.



a. Pota kolu b. Pota

Sekil 6.1 Cesitli el potaları (posamenler)

Potanın içeriği kalıp kumu veya pota astarı (harcı) ile kaplanmışdır. Genellikle deney parçaları (çil, akıçılık v.b. gibi) ve sıcak dökülmesi gereken küçük işlerde kullanılır. El potalarının 50–200 Kg. a kadar maden alanları, iki üç ve daha çok kişi tarafından taşınır. Pota çelik sactan kesik koni biçiminde yapılmış olup, kaynak veya perçinle birleştirilmiştir. Taban sac kısmına astardaki buhar ve gazların çıkışını kolaylaştırır. Makine 3–5 mm. çapında yeteri kadar delik açılır. Bu potalar Sekil 6.2 de görüldüğü gibi bir tarafı tek, diğer tarafı çift (çatal) olan kollarla taşınır ve dökülür. İki tarafı çatallı olan pota kolları da vardır. 100 Kg. dan fazla maden alan potalarda, taşıma kolaylığı sağlamak için yardımcı kollar kullanılır. Pota kolinun potaya geçen kısmı, döküm kolaylığını sağlayacak ve pota sallanmayacak şekilde olmalıdır.



a) Pota b) Çift kol
c) Tek kol d) Yardımcı kol

Sekil 6.2 İki ve daha çok kişi ile taşınan el potaları


Bu potalarla kaliba maden dökülürken, mütlaka curuf süzücü (perdeli) tarafları kullanılmalı, artık ve soğuk maden ise lengoya, potanın diğer tarafı ile dökülmelidir.

b) Vinç Potaları :


200 Kg. dan fazla maden alan potalar, emniyet ve döküm kolaylığı bakımından, vinçlerle veya arabalarla taşınırlar.

200 Kg. dan 30 tona kadar maden alan vinç potaları vardır. Bazı özel maksatlar için daha büyükleri de yapılmaktadır. Parça dökümhanelerinde daha çok küçük tipleri kullanılır ve atelyenin her yerindeki kalıplar bunlarla dökülür.

500 Kg. a kadar maden alan vinç potalarında döküm Sekil 6.3 de görüldüğü gibi çift kol yardımı ile elle yapılabılırse de çok dikkat ve güç sarfı gerektir. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için, 200 Kg. in üzerinde maden alan potalar bir sonsuz vida sistemiyle hareket ettirilerek maden dökülür. Sekil 6.4 de değişik tipte vinç potaları görülmektedir.



Sekil 6.3 Çift kol yardımı ile elle dökülen vinç potası





Sekil 6.4 Değişik tiplerde vinç potaları

c) Arabalı Potalar :

Bu potalar düz bir zeminde veya ray üzerinde hareket eden tekerlekler üzerine oturtulmuştur. 500 Kg. a kadar olanlar elle, daha büyükleri ise sonsuz vida sistemiyle hareket ettirilerek sıvı maden dökülür.

Genellikle bir hat üzerindeki kalıpların dökümünde kullanılırlar. Şekil 6.5 de değişik tiplerdeki arabalı potalar görülmektedir.




Sekil 6.5 Arabalı potalar

d) Özel Potalar :

Bu bölümde şekil ve kullanışları bakımından diğerlerinden farklı olan bazı potaları tanıyalacağız.

I) Askı Potaları :

Bu potalar Şekil 6.6 da görüldüğü gibi bir askı sistemine takılmaktadır. Pota askıları, makaralar yardımıyla bir (I) demirine (putrele) bağlanmıştır .Böylece potalar ileri, geri ve aşağı, yukarı hareket ettirilebilmektedir.



Sekil 6.6 Pota askısı ve putrel bağlantıları

Askı potaları 1000 Kg.a kadar maden alır ve bir kişi tarafından kullanılır. 250 Kg. a kadar maden alanları Şekil 6.7 de görüldüğü gibi bir kol yardımı ile elle dökülür. Daha büyükleri ise Şekil 6.8 deki gibi sonsuz vida sistemiyle hareket ettirilerek dökülürler.


Pota askıları, pota taşımaları dışında şekilde de görüldüğü gibi kapatmalarında ve derece taşımalarında da kullanılır. Şekil 6.9 da derece kapanması ve derece taşınması görülmüyör.




Sekil 6.7 Elle dökülen askı potası



Sekil 6.8 Sonsuz vida sistemi ile dökülen askı potası




Sekil 6.9 Derecelerin taşınması




II) Depo Potaları :

Ergitilmiş madenin biriktirildiği potalardır. Genellikle kupol ocaklarında kullanılır. Bu tip ocaklarda depo kısmı yoktur. Maden alma deliği açık durur. Ergiyen maden potaya akar. Pota büyülüğu ocak kapasitesine göre yapılır. Örneğin 500 Kg. dan 10 000 Kg. a kadar olanları vardır. Şekil 6.10 da değişik tiplerdeki depo potaları görülmektedir.



Şekil 6.10 Cesitli depo potaları

Depo potalarda sıvı maden dınlendirildiği gibi, alaşım elementleri de katılabilir. Madenin soğumaması için pota, sıvı ve gaz yakacak'a ısıtılır. Şekil 6.11 de potanın ısıtmasında kullanılan gaz brülörleri görülmektedir.



Şekil 6.11 Gaz brülörleri

III) Tıkaçlı Potalar :

Tıkaçlı potalar genellikle çelik ocaklarında ergitilen madenin kütük (ingot) kalıplarına dökülmesinde kullanılırlar. Bu potaların devirme sistemleri var ise de döküm işlemi dip kısımlarındaki tıkaçlı delikten yapılır.


Madenin üzerindeki curufun temizlenmesine gerek yoktur. Böylece pota üzerinde biriken curuf, madenin oksitlenmesini ve soğumasını önlemiş olur. Şekil 6.12 de tıkaçlı potalar görülmektedir.

Tıkaçlı potaların en önemli kısımları, maden akıtma deliği ve tıkaçlardır. Şekil 6.13 de bir tıkaçlı pota kesiti görülmektedir.


Bu tıkaçlarının ısı, basınç ve aşınmaya karşı çok dayanıklı olmaları gereklidir. Tıkaç çubuğuının üzeri ve akıtma deliği genellikle saf grafitten yapılmaktadır.

Yukarıda birkacını belirtmeye çalıştığımız potaların dışında, daha değişik olanları da kullanılmaktadır.

Tablo 6.1 de kapasitelerine göre pota ölçülerini verilmiştir.



Sekil 6.12 Tıkaçlı potalar



Sekil 6.13 Tıkaçlı pota kesiti


Tablo 6.1 kapasitelerine göre pota ölçülerı

Aldığı sıvı maden miktari Kg.	Potanın örgü (astar) kalınlıkları			Potanın örüldükten sonraki tahmini ölçüler			Saç kalınlıkları ölçüsü	
	Kenar mm.	Taban mm.	Kapak mm.	Üst çapı mm.	Taban çapı mm.	Yüksek- lik mm.	Kenar mm.	Taban mm.
10	12.5	12.5	25	170	140	155	3	3
15	"	"	"	195	155	180	2.6	2.6
16	"	"	"	175	145	210	3	3
23	"	"	"	210	150	225	"	"
31	"	"	"	250	190	205	"	"
37	19.0	19.0	"	260	190	265	"	"
60	"	"	"	325	255	240	4	4
81	"	"	"	345	255	295	"	"
98	"	"	50	370	255	345	5	5
127	"	"	"	380	255	395	"	"
180	25.0	25.0	"	430	350	380	6	6
230	"	"	"	445	350	460	"	"
280	"	"	"	460	350	520	"	"
330	"	"	"	485	420	470	"	"
420	"	"	"	495	420	570	"	"
520	"	"	"	585	510	495	6.5	6.5
660	"	"	"	600	510	600	"	"
825	"	"	"	635	545	635	"	"
1020	"	38	63	685	595	685	8	8
1270	"	"	"	750	650	710	"	"
1525	"	"	"	815	685	710	"	"
2240	38	50	76	900	775	890	"	"
2540	"	"	"	990	915	865	9.5	9.5
3300	"	"	"	1030	915	915	"	"
4160	34.5	63	100	1130	1005	1015	"	"
5180	50	76	"	1180	1030	1170	"	12.5
6600	"	"	"	1270	1120	1270	"	"
7620	"	"	"	1330	1170	1330	"	"
8380	"	"	"	1370	1220	1370	12.5	"
10670	76	"	150	1525	1370	1450	"	"
12450	"	"	"	1600	1450	1525	"	"
15500	"	"	"	1700	1500	1650	"	"
20830	115	127	205	1880	1680	1880	16	19
25660	"	150	230	2060	1855	2060	"	"

IV) Curuf Potaları :

Ergitme ocaklarında (yüksek fırın, kupol ocağı gibi) meydana gelen curufun taşınmasında kullanılan potalarıdır. Maden potalarına göre daha kalın saftan veya dökülerek (dökme demir, çelik döküm) yapılırlar. İçlerinin astarlanması gereklidir. Düz bir zeminde veya raylarda hareket eden tekerlekler üzerine oturtularak kullanılır. Curufun boşaltılması küçük potalarda elle, büyüklerinde ise sonsuz vida sistemiyle hareket ettirilerek yapılır.

Curuf potalarının ölçüleri, kullanılacakları ocağın verimi ve çalışma süresine göre hesaplanır. Şekil 6.14 de bir curuf potası görülmektedir.



Sekil 6.14 Curuf potası.

6.2 — POTALARIN ASTARLANMASI :

Çelik saftan yapılan taşıma potalarının içeriği ısiya dayanıklı gereçlerle astarlanır. Potanın aldığı maden miktarına göre, astarın kalınlığı ve özelliği değişir. Genellikle bir tona kadar maden alan potalar, kalıp kumu veya pota harcı ile astarlanır. Bir tondan büyük potalar ise, ergitme ocaklarında olduğu gibi ateş tuğlaları ile örülür.

Astar kalınlıkları, bir tona kadar olanlarda, dip kısım 25–50 mm. yanlarda alt 25–45 mm. üst 15–35 mm. arasında değişir. Ateş tuğları ile örülən büyük potalarda ise dip kısım 80–150 mm. alt kısım 80–125 mm. üst kısım ise 50–75 mm. arasında olur. Bazı potalarda bu ölçüler daha da büyütülebilir.


Kalıp kumu veya harçla astarlanması birer örnekle görelim. Doğal kumla çalışan küçük döküm atelyelerinde astar gereci olarak, 300 Kg. a kadar 2 hacim meydan kumu, 1 hacim yeni kum, 300 Kg. in üstünde ise 2 hacim meydan kumu, 2 hacim yeni kum kullanılır. Bu kumlara birazda ağaç testere talaşı karıştırılması iyi netice verir.

Yapay kumla çalışan döküm atelyelerinde ise, % 70 silis, % 17 ateş toprağı (şamut), % 13 kil (bentonit) kullanılır. Bu karışımı pota harcı denir. Suyun az olmasına dikkat edilmelidir.

Kum veya harçla astarlanan potalar önce temizlenir. Sulu bir çamur sürülebilir harç veya kum konarak sıkıştırılır. İnce bir telle kalınlıklar kontrol edilerek sıyrıılır ve perdahlanır.


Maden potadan kalıba dökülürken, kalıp içine curuf kaçmaması için Şekil 6.15 de görüldüğü gibi potaya perde yapılır.

Astarlama bitince, sulandırılmış şamut veya grafit boyalı surlere işlem tamamlanır.



Sekil 6.15 Perdeli pota

Curuf ayırma işleminin daha iyi olması için Şekil 6.16 da görülen sifonlu potalar da yapılmaktadır.



6.3 — POTALARIN KURUTULMASI :

Yeni astarlanan potalar kurutulduktan sonra kullanılır. Kurutulmadan kullanılan bir potada; astarda bozulma, madende kaynama ve soğuma meydana gelir.

Kurutma işlemi en iyi şekilde, sıcaklığı kontrol edilen fırnlarda yapılabilir. Bu mümkün değilse pota içerisinde odun, odun kömürü, kok kömürü yakılarak kurutulabilir.

Kurutma işleminden ayrı olarak, döküme girecek potalar maden alnından önce 300—500 °C ta kadar ısıtılmalıdır.

SORULAR

- 1 — Potayı tanıtınız.
- 2 — Potaları sınıflandırınız.
- 3 — Taşıma potaları kaça ayılır?
- 4 — Vinç potalarının özelliklerini söyleyiniz.
- 5 — Arabalı potalarla vinç potalarını karşılaştırınız.
- 6 — Özel potalar hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 7 — Tıkağı potalar hangi işlerde kullanılırlar?
- 8 — Curuf potalarının kullanma sekillerini açıklayınız.
- 9 — Potaların astarlanması hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 10 — Potaarda curuf hangi yöntemlerle tutulur?
- 11 — Potaların kürutulmasının amaçlarını ve kurutulma sekillerini anlatınız.

DÖKME DEMİRİN TANITILMASI

7.1 — GİRİŞ :

Dünya döküm endüstrisinin (ton ağırlık bakımından) büyük bir çoğunluğunu, demir alaşımları dökümcülüğü oluşturur. Batı dünyasının ve yurdumuzun hemen pekçok yerinde demir alaşımları dökümcülüğüne rastlamak mümkündür.

Demir alaşımları dökümcülüğünün avantajlı yönleri çok fazladır. Bunların belli başlıları şunlardır:

1. Alaşımı meydana getiren gereçler bol ve ucuzdur.
2. Dökümü, demir olmayan maden ve alaşımlarına göre daha çok yapılır.
3. Sert ve aşınmaya karşı direnci fazladır.
4. Talaş kaldırma (ıslenebilme) işçiliği kolaydır.
5. Korozyona dayanıklıdır.
6. Çeşitleri çok ve farklı özelliklere sahiptir. (Esmer, beyaz, temper, küresel grafitli dökme demir ve çelik döküm gibi.)

Bunun içindir ki, demir alaşımları dökümcülüğü tercih edilmekte, yayılmakta ve gittikçe gelişmektedir.

7.2 — DÖKME DEMİRİN TARİFİ :

Dökme demir ismi genel bir tanım olup, geniş kapsamlı ve özellikleri çok farklı demir alaşımlarının tamamını kapsar. Dökme demir, sıcaktı ve soğukta biçimlendirilmeye elverişli olmayıp, döküldüğü şekilde kullanılan bir DEMİR - KARBON - SİLİSYUM alaşımıdır. Bileşimindeki karbon % 4'e ve silisyum % 3,5'e kadar olabilir.

Dökme demir içinde karbon ve silisyumdan başka manganez, fosfor ve kükürt de bulunur. Özel hallerde nikel, krom, molibden, titanyum, alüminyum, bakır vb. elementlerden biri veya birkaçı da bulunabilir.


7.3 — DÖKME DEMİRİN SINIFLANDIRILMASI:

Demir合金aları, dökme demirler ve çelik dökümler olmak üzere iki ana bölümde ayrılırlar. Bileşiminde % 2'ye kadar karbon bulunan demir合金aları ÇELİK, % 2'den çok karbon bulunan demir合金aları DÖKME DEMİR sınıfına girmektedir.

Dökme demirlerin grafit ve mikro yapıya göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

1 — BEYAZ DÖKME DEMİR :


Beyaz dökme demir,合金 katınaında, bileşimindeki karbon, se-mentit (demirkarbür Fe_3C) halinde olan dökme demirdir. Kırılmış yüzeyi beyaz kristal görünüslüdür ve çok serttir. Şekil 7.1



Sekil 7.1

2 — GRAFITLİ (Esmer - Gri) DÖKME DEMİR :

Grafitli dökme demir,合金 katınaında, bileşimindeki karbon, kısmen veya tamamen grafit halinde olan dökme demirdir. Kırılmış yüzeyi her zaman ılık gri renktedir. Şekil 7.2. Grafitli (esmer - gri) dökme demir, bileşimindeki karbonun şekline göre aşağıdaki kısımlara ayrılır:




Sekil 7.2

a) Lamel Grafitti Dökme Demir :

Lamel grafitti dökme demir, bileşimindeki grafit, yaprağımsı lameler (tabaka - pul) şeklinde olan dökme demirdir.

b) Küresel Grafitti Dökme Demir :

Küresel grafitti dökme demir, bileşimindeki grafit küresel şekilde olan dökme demirdir. Bu dökme demire, Nodular veya Sfero döküm de denir. Karbonun yaprağımsı lamelden, küre şecline dönüşmesini sağlamak amacıyla, ergimsiz dökme demire az miktarda Mağnezyum (Mg) veya Seryum (Ce) katılır. Özel olarak elde edilen bu dökme demire, grafit yapısından dolayı küresel grafitti dökme demir denir. Küre şekilli grafitler, dökme demire yumuşaklık (süneklik) kazandırır. Kırılmış yüzeyi parlak görünüslüdür. Şekil 7.3




Sekil 7.3

c) Ostenitik (Austenitik) Dökme Demir :

Ostenitik dökme demir, uygun ve yüksek miktarda合金 elementlerinden dolayı ana dokusu ostenitik olan ve içinde genellikle lamel veya küresel grafitti bulunan dökme demirdir.

3 — BENEKLİ DÖKME DEMİR :


Katlaşmış yapısının bir kısmı beyaz, bir kısmı esmer (grafitti) dökme demirlerin ortak yapı özelliklerini taşır. Şekil 7.4



Sekil 7.4

4 — TEMPER DÖKME DEMİR :

Temper dökme demir, uygun kimyasal bileşimdeki sementit dokulu beyaz dökme demirin temperlemeye elverişli boyut ve bigimde dökülmüş ve sonradan ıslı işlem (tavlama - temperleme) yaparak bileşimindeki karbonu, rozet şekilli grafit kümeleri şeklärne getirilmiş bir dökme demirdir. Şekil 7.5



Sekil 7.5

Temper dökme demirin çeşitleri aşağıdaki gibidir:

a) Siyah Temper Dökme Demir :

Siyah temper dökme demir, uygun kimyasal bileşimdeki Sementit dokulu, beyaz dökme demir özelliğindeki gerecin NÖTR bir ortamda uzun süre belli sıcaklıkta (ostenit alanında) ısıtılmasyyla hazırlanan bir temper dökümdür. Kırılmış kesiti genellikle siyah renktedir.

b) Beyaz Temper Dökme Demir :

Beyaz temper dökme demir, uygun kimyasal bileşimdeki Sementit dokulu, beyaz dökme demir özelliğindeki gerecin, OKSİTLEYİCİ bir ortamda uzun süre belli sıcaklıkta (ostenit alanında) ısıtılmasyyla hazırlanan bir temper dökümdür. Kırılmış kesiti genellikle beyaz renktedir.

5 — HIZLI SOĞUTULMUŞ (çil uygulanmış) DÖKME DEMİR :

Katılma sırasında normal esmer (grafitli) dökme demir yapısını verecek dökme demire, bazı kısımlarında soğumayı hızlandırmak için, özel yöntemler (çil) uygulayarak yapılan bir dökme demir çeşididir. Kırılmış yüzeyinin hızlı soğumış kısımlarında beyaz, normal soğumış kısımlarında esmer (grafitli) dökme demir yapısı görülür. Hızlı soğutulmuş dökme demir, sert ve dayanıklıdır.

6 — ÖZEL DÖKME DEMİR :

Özel dökme demir, bileşiminde silisyum, manganez, fosfor ve kükürtten başka özel olarak合金 elementleri katılmış olan dökme demirdir. Özel dökme demirler ikiye ayrılır:

a) Az Alaşımı Özel Dökme Demir :


Özel olarak katılmış合金 elementlerinin toplamı % 5 den az olan, özel dökme demirdir.

b) Yüksek Alaşımı Özel Dökme Demir :

Özel olarak katılmış合金 elementlerinin toplamı % 5 den çok olan, özel dökme demirdir.

7.4 — DÖKME DEMİRLERİN KİMYASAL BİLEŞİMİ :

Dökme demirlerin yapısına en çok KARBON ve SILİSYUM etki eder. Karbon ve silisyum miktarlarının az veya çok olması, esmer dökme, beyaz dökme, temper dökme, küresel grafitli dökme demirleri ve çelik dökümleri oluştururlar. Şekil 7.6 da değişik tipteki dökme demirlerde bulunan karbon ve silisyum miktarları ile Tablo 7.1 de dökme demirlerin kimyasal bileşimleri görülmektedir.



Sekil 7.6 Değişik tipteki dökme demirlerde karbon ve silisyum miktarları

Tablo 7.1 Değişik tipteki dökme demirlerin kimyasal bileşimleri

Elementler	Esmer Dökme Demir %	Beyaz Dökme Demir %	[*] Yüksel Dayanaklı Esmer Dökme Demir %		Kiresel Grafitli Dökme Demir %	[**] Temper Dökme Demir %
			[**]			
Karbon	2,50 — 4,00	1,80 — 3,60	2,80 — 3,30	3,00 — 4,00	3,00 — 4,00	2,00 — 3,00
Silisyum	1,00 — 3,00	0,50 — 1,90	1,40 — 2,00	1,80 — 2,80	1,00 — 1,80	0,20 — 0,50
Manganız	0,40 — 1,00	0,25 — 0,80	0,50 — 0,80	0,15 — 0,90	0,01 — 0,10	0,02 — 0,17
Fosfor	0,05 — 1,00	0,06 — 0,18	0,15 Max.	0,10 Max.	0,03 Max.	0,02 — 0,17
Kükürt	0,05 — 0,25	0,06 — 0,20	0,12 Max.			


[*] Isıl işlem ile temper dökme demire dönüştürülür.

[**] Bileşiminde 0,01 — 0,10 Magnezyum bulunmaktaadır.

[***] Bileşiminde % 0,0005 — 0,0050 Boron ve % 0,0005 — 0,0150 Alüminyum bulunmaktadır.

Dökme demirlerin özellikler, alaşımın kimyasal bileşimlerine bağlıdır. Kimyasal bileşime ise, ençok iki element etki eder. Bunlar karbon ve silisyumdur. Bu iki elementin alaşımındaki miktarları ve grafit oluşmasına olan etkileri, dökme demirin kimyasal bileşiminde dolayısıyla, dökme demirin özelliklerinde büyük değişimlere sebeb olur. Karbon, dökme demirde, demir karbür (sementit - Fe_3C) halinde bulunursa BİLEŞİK KARBON'u, serbest olarak bulunursa GRAFIT'leri oluşturur. Grafittir, oluşması, serbest karbonun çökelmesi veya kimyasal olarak bağlı bileşik karbonun, serbest hale dönüşmesi olayıdır. Dökme demirlerde grafitin oluşması için % 2 ve daha fazla karbon olmasına bağlıdır. Silisyum da, demir karbür oluşumunu azaltır ve grafit oluşmasında artırıcı rol oynar.

Dökme demirdeki karbon ve silisyum miktarlarının az olduğu durumda, beyaz dökme demir oluşur. Şekil 7.7. Şekilde görüldüğü gibi, dökme demirin yapısına etki eden karbon ve silisyumdan birisi sabit miktarda tutulur, diğerinin miktarı artırılırsa, meydana gelen dökme demirler, Beyaz → Benekli → Esmer dökme sırasını takip eder.



Şekil 7.7 Demirli alaşımarda karbon ve silisyum miktarlarının elde edilecek dökme demir tipine olan etkileri.

Temper dökme demir üretiminde kullanılan, beyaz dökme demirdeki karbon ve silisyum miktarları azdır. Bunun için yapıdaki karbon, demir karbür halindedir. Ancak beyaz dökme demir yapısındaki demir karbürler, tam kalıcı ve dengeli (stabl) halde bulunmazlar. Katı haldeki dökme demire, çeşitli yöntemlerle yapılan ısıl işlemler (Tavlama - Temperleme), sonunda demir karbürler grafit'e dönüştürülebilir.

7.5 — DÖKME DEMİRLERİN BİLEŞİMİNDE BULUNAN ELEMENTLER :

Dökme demirlerin bileşiminde bulunan elementler çok önemlidir. Dökme demirin ana yapısı olan demirden başka karbon, silisyum, manganez, fosfor ve küükürt de bulunur. Bnlardan küükürt, dökme demirin özellikle zararlı etki gösterdiğinden, bileşimde bulunması pek arzu edilmez. Bulunması halinde de enaz miktarda olması gereklidir. Fosforun faydası da belli bir miktara kadardır. Bununda fazla miktarda olması, dökme demirin özellikleri bakımından zararlıdır. Bu iki element dışındaki karbon, silisyum ve manganez, dökme demirde bulunması zorunlu olan elementlerdir.

Dökme demirin bileşiminde bulunan bu elementler, dökme demirin ana yapısına ve özelliklerine oldukça tesir ederler. Özelliklerin değiştirilmesinde bu elementlerin yetersiz olmaları halinde, başkaca maden ve alaşımalar, dökme demirin bileşimine zorunlu olarak katılırlar. Örneğin: Batır, Alüminyum, Nikel, Krom, Molibten, v.b. Bu katkı maddelerinin katıldığı dökme demirlere **ÖZEL DÖKME DEMİR** veya **ALAŞIMLI DÖKME DEMİR** adı verilir.

Dökme demirin bileşiminde bulunan elementler ve dökme demirlerin özelliklerine etkileri aşağıdaki gibidir:

1 — KARBON :

Dökme demirin bileşiminde bulunan karbon % 2–4 arasındaadır. Karbon dökme demirin ergime sıcaklığını düşürür ve akıcılığını artırır. Karbon, dökme demirin bileşimine ve soğuma hızına bağlı olarak serbest karbon veya bileşik karbon (karbür) halinde bulunur. Bileşimde, serbest karbon bulunması, alaşının grafitti olduğunu veya grafitleşmeyi artırıcı elementlerin bulunduğuunu; bileşik karbon bulunması ise, alaşının semenit (Fe_3C) olduğunu veya karbürleşmeyi artırıcı elementlerin bulunduğu gösterir.

Dökme demir bileşimindeki karbonun serbest veya bileşik halde bulunması genel olarak, bileşimdeki diğer elementlerin cins ve % miktarilarına bağlıdır. Saf demir, ergime sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarında yaklaşık % 5 kadar karbonu eritebilir. Dökme demirde, saf demir gibi karbon eritebilir. Ancak dökme demirin ne kadar karbon eriteceği, içindeki elementlere, biihassa silisyuma bağlıdır.

Dökme demir sıvı halde iken, bileşimindeki karbon, demirle bileşik (demir karbür - Fe_3C) olarak bulunur. Soğuma anında demir bileşiği ayrişir ve karbonun bir kısmı grafit olarak serbest hale gelir. Bir kısmı da, gene demirle bileşik halde kalır. Soğuma hızı artırılırsa, karbonun büyük bir kısmı demirle bileşik olarak kalır ve serbest hale gelmez. Bu arada dökme demirin bileşiminde bulunan silisyumun ve manganezin de, karbon üzerinde büyük tesirleri vardır. Silisyum, karbonun grafit halinde ayırmamasına yardım ederken, manganez, karbonun demirle bileşik halde kalmasına sebebi olur.

Bileşimindeki karbonun büyük bir kısmı serbest karbon (grafit) halinde ayrişan dökme demirler, yumuşak olur. Karbonun bileşik halde kaldığı dökme demirler ise, çok sert ve kırılmalıdır.

2 — SILİSYUM :


Dökme demir bileşimindeki silisyum % 0,50–3,50 arasında değişir. Dökme demirin katılışmasında karbonun bileşik halden, grafit halinde ayırmamasına yardım eder. Dökme demirin özellikleri üzerinde oldukça etkili olan silisyumun bileşiminde % 3,50 den daha fazla bulunması arzu edilmez. Çünkü alaşının sert ve kırılın olmasına sebebi olur. Dökme demirlerden istenen özellikler, bileşimdeki silisyum miktarının ayarlanması ile sağlanır.

Silisyumun, karbon üzerindeki etkisi nedeniyle, ince kesitli veya küçük tip parçalar, silisyum miktarı fazla dökme demirden, kalın kesitli parçalar silisyum miktarı daha az dökme demirden dökülürler. Bunun sebebi, ince kesitli parçalar hızlı soğuklarından bileşimdeki karbon, bileşik halde kalır. Dökülen parçalar sert ve kırılın olur. Böyle parçalarda makina işçiliği çok zordur. Kalın kesitli parçalarda ise durum, bunun tersi olduğundan parçalar, silisyum miktarı daha az olan dökme demirlerden dökülür. Makina işçiliği olan küçük veya ince kesitli parçalar silisyum miktarı % 1'e kadar olan dökme demirlerden dökülürler.

3 — MANGANEZ :

Dökme demir içinde genel olarak % 0,50–1,00 arasındaadır. Bileşimdeki karbonun, demirle bileşik bulunmasına yardım ederek, dökme demirin sert ve kırılın olmasına sebebi olur.

Manganez, kükürtün kötü tesirlerini gideren bir elementtir. Kükürt ile birleşir ve MANGANSÜLFÜR (MnS) halinde cırufa karışır. Çok az bir miktar ise, yapı içinde kalabilir. Yapıda kalan mangansülfür, mikroskop altında geometrik bir şekilde görülür. Şekil 7.8



Şekil 7.8 Dökme demir yapısında Mangansülfür ve Steadit
(Fosfür Ötektiği)

Manganez miktarı, bileşimdeki kükürtün kötü tesirlerini gidermek için gerekli miktardan daha fazla olmamalıdır. Aksi halde dökme demirin özelliklerini değiştirir, sert ve kırılın olmasına sebep olur. Kısaca, manganezin miktarı, bileşimdeki kükürt miktarına bağlıdır.

4 — FOSFOR :

Dökme demirlerin bileşimindeki fosfor miktarları değişiktir. Dökme demir bileşiminde bulunan az miktardaki fosfor, serbest halde olmayıp demirle birleşmiş olarak DEMİR - FOSFÜR (Fe_3P) halinde bulunur. Fosfor, demir içinde ergir ve yapının mikroskopla incelenmesinde görülmeyez. Fakat bileşimdeki fosfor miktarı fazla olursa, tamamı eriyemediğinden, yapıda yer yer hücresel olarak STEADİT (fosför ötektiği) halinde görülür. Şekil 7.8 de Steadit görülmektedir. Fosfor, dökme demirin akıcılığını artırır. Ayrıca karbonun, grafit halinde ayırmasını sağlar. Ancak bu, silisyuma göre daha azdır.

Süslü (motifli) ve küçük şekilli parçalar fosforlu dökme demirden dökülür. Bu gibi işler için kullanılan dökme demirlerin bileşimindeki fosfor % 1'yiexceeds thanadardır. Fakat makina işçiliği olan döküm parçalarının dökümündeki fosfor en fazla % 0,35 dir. Fosfor miktarı arttıkça dökme demirin

sertliği artar, dayanımı azalır. Bundan başka, dökülecek parçaların kesimalıkları da önemlidir. Kesit kalınlıkları büyük olan parçaların dökümünde bileşimdeki fosfor, % 0,20 yi geçmez. Ince kesitli parçaların dökümünde fosfor % 0,35'e kadar olabilir. Çünkü fosfor miktarı arttıkça dökme demirin katlaşması gecikir ve karbonun grafit halinde ayrışması mümkün olur.

5 — KÜKÜRT :

Karbonun, grafit halinde ayrışmasını güçlestirir. Dökme demirin bileşiminde, demirle birleşmiş olarak demir-sülfür (FeS) ve manganezle birleşmiş olarak mangansülfür (MnS) halinde bulunur. Demir alaşımları içinde daima zararlı etkisi olan kükürt, esmer dökme demir bileşiminde % 0,15 den fazla bulunmamalıdır.

Kalın kesitli parçalarda kükürt % 0,10 dan ve ince kesitli parçalarda ise % 0,08 den az olduğu durumlarda, dökme demirin özelliklerini fazla etkilemez. Fakat bileşimde bu miktarlardan daha fazla kükürt olması, dökme demirin sertliğini artırır ve akıcılığını azaltır. Bunun sonucu olarak da döküm parçalar gaz boşluklu çıkarlar. Bunun için silisyum miktarı artırılarak, kükürtün bu zararlı etkileri azaltılır.

Kükürt, dökme demire, hamdemirden (pik) karışır. Bununda sebebi demir filizleri ve hamdemirin yapımında kullanılan yakacaklardır. Aynı zamanda dökme demirin ergitiminde kullanılan yakacaklar da, kükürt miktarını artırır. Bu nedenle ergitimde, kükürtü enaz olan yakacaklar kullanılmalıdır. Bunun için dökme demir ergitiminde, kükürtü az hamdemir ve yakacak olarak kükürtü az olan kok kömürü kullanılmalıdır.

7.6 — DÖKME DEMİRLERİN YAPI BİLEŞENLERİ (Mikro Yapısı) :

Dökme demirler genel olarak kısa tanımları verilmiş olan yapılarından iki veya daha fazlasına sahiptirler. Bu yapılar şunlardır:

1 — GRAFIT :


Dökme demir bileşimindeki karbon, kimyasal bileşim ve soğuma hızının uygun olduğu hallerde, demirle bileşik olarak demir karbür (semenit - Fe_3C) veya serbest grafit halinde bulunur. Bunlardan demirle bileşik halde beyaz dökme demirin, serbest halde ise esmer dökme demir, temper dökme demir, küresel grafitli dökme demirin yapısında bulunur. Grafit

Daha çok, esmer dökme demirlerin katılması anında lameller (yaprakçıklar, pullar) şeklinde oluşur. Dökme demirlerde lamelden farklı şekilde de grafit oluşabilir. Örneğin Temper Dökme demir grafit şekli Şekil 7.4 ve Küresel Grafitli Dökme Demir grafit şekli Şekil 7.5.

Grafit, gerek kristal şekli ve gerekse bağ kuvvetleri yönünde zayıftır. Bunun için grafitin şekli, büyüklüğü ve yapıdaki dağılmasına göre, dökme demirlerin özellikleri üzerinde büyük etkisi vardır.

2 — SEMENTİT (Fe_3C) :

Dökme demirlerde karbonun bileşik halde bulunmasından meydana gelen sementit, bir demir karbür (Fe_3C) bileşigidir. Daha çok karbürleştirici ortamda oluşur. Çok sert ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Sementit yapıya sahip dökme demirler sert ve kırılgandır. Aynı zamanda işlenmeleri zordur. Dökme demirlerde karbon, tamamen veya kısmen sementit halinde bulunabilir. Karbon, bileşimdeki miktarının 15 katı kadar sementit oluşturabilir. Bunun sonucu olarak da dökme demir çok sert ve kırılgan olur. Şekil 7.9 da sementit yapı görülmektedir.




Şekil 7.9 % 1 Karbonlu dökme demir yapısında
Sementit (X 500)

3 — FERRİT :

Normal oda sıcaklığından $910^{\circ}C$ ye kadar kübik hacim merkezli demirin az miktardaki karbon ile meydana getirdiği bir yapıdır. Ferrit çok yumuşak, eğilip bükülebilen (sünek), orta derecede dayanıklı bir yapıya sahiptir. Dökme demirlerde serbest veya perlit içinde oluşur. Bileşimindeki karbon çok, grafitleştirmeyi artıran elementlerin miktarı fazla ve soğuma hızı yavaş olan dökme demirlerde ana yapı olarak serbest ferrit oluşur. Serbest ferritin etkisi, özellikle temper döküm ve küresel grafitli dökme


demirlerde görülür. Dökme demirin bileşimindeki silisyum, ferritin sertliğini ve dayanımını artırır. Örneğin: Sertliği 100–140 Brinele kadar çıkarır. Şekil 7.10 da ferrit yapı görülmektedir.



Şekil 7.10 Ferrit (X 500)

4 — PERLİT :


Dökme demirin soğuması anında austenitin (ostenit diye söylenebilir) ötektoid sıcaklığında, ferrit ve sementit'e ayrışmasıyla bunların lameller halindeki karışımından meydana gelmiş bir yapıdır. Perlit orta sertlikte, yüksek dayanımlı ve esnek bir yapı olup aşınmaya karşı dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı yüksek dayanımlı dökme demirlerin yapıları genellikle perlittiktir. Perlit yapısı, mikroskopla incelendiğinde parmak izi şeklinde görülür. Şekil 7.11.



Şekil 7.11 % 0,85 Karbonlu dökme demir
yapısında Perlit (X 500)

5 — AUSTENİT (Ostenit) :

Dökme demirlerde, $723-1410^{\circ}\text{C}$ de kübik yüzey merkezli demirin, karbon ile oluşturduğu bir katı yapıdır. Dökme demirlerin katılaşmasından oluşan ve yavaş soğuma ile Ferrit, Perlit veya ikisinin karışımından oluşan Austenit, $1130-1145^{\circ}\text{C}$ de % 2 ye kadar karbon eritme özelliğine sahiptir. Özel dökme demirlerde oda sıcaklığında da austenit bulunabilir. Ancak bu sıcaklıkta yapıda bulunabilmesi, austeniti dengeli (stabıl) hale getiren Nikelinalsayla mümkün olur. Şekil 7.12 de austenit yapı görülmektedir.



Şekil 7.12 % 18 Krom ve % 8 Nikelli合金da
Austenit (X 100)


6 — STEADİT :

Dökme demirlerde, özellikle esmer dökme demirde fosfor, düşük erime derecesinde ($954-980^{\circ}\text{C}$) bir demir (Fe) - demir karbür (Fe_3C) - demir fosfür (Fe_3P) ötektiği oluşturur. Buna STEADİT denir. Fosfor katılaşmasının geç olduğu bölgelerde hücresel şekiller halinde toplanır. Şekil 7.8

Demir fosfürde, demir karbür gibi, çok serttir ve dökme demirin sertliğini artırarak daha kırılgan hale getirir.

7 — LEDEBURİT :

% 4,30 karbon bulunan bölgede meydana gelir. Austenit ile semenit karışımı bir yapıdır. Ledeburit, ötektik yapının özel adı olarak tanınır. Şekil 7.13



Şekil 7.13 % 4,30 Karbonlu Ötektik Nokta yapısı
Ledeburit (X 200)

8 — MANGANSÜLFÜR (MnS) :


Dökme demirlerde, manganezin, kükürt ile birleşmesinden mangan sülfür (MnS) oluşur. Alaşuma mikroskopla bakıldığından, yapıda çok kenarlı geometrik şekiller halinde görülür. Şekil 7.8 de mangansülfür görülmektedir.

Buraya kadar tanıtılan yapılar, aynı zamanda çelik dökümelerin yapısında da bulunurlar. Şekil 7.14 de verilen DEMİR - KARBON DENGE DİYAĞRAMI'nda, dökme demirlerin yapıları görülmektedir.

7.7 — KARBON - SİLİSYUM VE SOĞUMA HİZİNİN MIKRO YAPIYA ETKİLERİ :

Dökme demirlerin mikro yapılarına ve özelliklerine en çok karbon ve silisyum etki etmektedir. Bunun yanında, soğuma hızının da yapının oluşumuna etkisi enaz bu iki element kadardır. Sıvı dökme demirin katılaşması sırasında, bileşimde bulunan silisyum ile yavaş soğuma hızı, demir karbürü bozar ve grafitleşmeyi artırır. Bunun için, dökme demirlerin farklı kesit kalınlıklarına göre, soğuma hızları, karbon ve silisyum miktarları ayarlanır. İnce kesitli dökme demirlerde karbon ve silisyum miktarları çok, kalın kesitli dökme demirlerde ise, karbon ve silisyum miktarları daha azdır.

Demir - Karbon Denge Diyağramı'na göre, dökme demirin, farklı soğumá hızlarında meydana gelen yapı değişiklikleri Şekil 7.15 de görülmektedir.




ÖTEKTİK NOKTA (C noktası): % 4,30 Karbon ve 1130 °C

ÖTEKTOİD NOKTA (S noktası): % 0,83 Karbon ve 723 °C

Sekil 7.14 Demir-Karbon Denge Diyagramı


HIZLI SOĞUMA

(Beyaz Dökme Demir)



YAVAS SOĞUMA

(Esmer Dökme Demir)




Sekil 7.15 Dökme demirin farklı soğuma hızlarında meydana gelen yapı değişiklikleri

7.8 — DÖKME DEMİRLERDE GRAFİTLEŞME VE GRAFİT TİPLERİ:

Dökme demirlerin katılaşması anında, grafitin serbest hale geçmesi, alaşımın karbon miktarına, soğuma hızına ve silisyum miktarına bağlıdır. Dökme demirin düşük sıcaklıkta dökülmesi yapıdaki grafitleşmeyi geciktirir. Çünkü, katılışma hızı olduğundan grafit oluşumu için yeterli zaman yoktur. Buna karşın, büyük kesitli döküm parçalarında soğuma daha geç olduğundan yapıda daha fazla grafit oluşur. Böyle döküm parçalarının yapısında iri grafit yaprakları ve kalın perlit tabakaları görülür.

Katılılaşma anında dökme demir yapısında oluşan grafitlerin büyütüldüğü, sekli ve dağılımının metalografik görünüşleri A.F.S. (American Foundrymen's Society) ve A.S.T.M. (American Standards for Testing of Materials) Standartlarına göre 5 ayrı tip olarak ayrılmaktadır. Bunlar A, B, C, D, E tipi grafitler olarak isimlendirilir. Sekil 7.16 da bu grafitler şematik olarak görülmektedirler.



Şekil 7.16 A.F.S. ve A.S.T.M. Standartlarına göre Grafit Tipleri

7.9 — DÖKME DEMİRLERİN ÖZELLİKLERİ :

Dökme demir, demir - karbon - silisyum alaşımıdır. Bileşimindeki karbon % 4.00 de ve silisyum % 3.50 ye kadar olabilir. Bileşiminde karbon ve silisyumdan başka manganez, fosfor ve kükürtde bulunur. Dökme demirin özelliği, bileşiminde bulunan karbon miktarna, cinsine, yapı içindeki dağılısına ve büyülüğüne bağlıdır. Bileşimindeki elementlere bağlı olarak övgül ağırlığı ortalamma $7,3 \text{ kg/dm}^3$, ergime sıcaklığı $1130\text{--}1200^\circ\text{C}$ ve döküm sıcaklığı $1300\text{--}1400^\circ\text{C}$ dir.

Dökme demirler, kırılgandır. Yüksek sıcaklığa (kızıl dereceye) kadar kızdırılarak dövülselerde, bu kırılganlığı kaybolmaz. Esnek değildir ve tel halinde çekilemez ve doğulerek bigimlendirilemezler. Basınca dayanımı fazladır. Birçok makina gövdesinin ve parçalarının, motor, piston ve silindirlerin yapımları ile daha pek çok yerde kullanılırlar.

Yapı özelliği ve bileşimindeki elementlere bağlı olarak bu bölümün başında da tanıtıldığı gibi çeşitli sınıflara ayrılır. Bunların hepsinin de ana yapısı demirdir. Fakat, kimyasal bileşimleri ve özellikleri birbirlerine göre oldukça farklıdır. Herbirinin özelliği bir diğerini tamamlar sekilde olmakla beraber farklılıklar gösterir. Bunun için hepsinin ayrı ayrı olan özellikleri kendi bölümlerinde tanıtılmıştır. Esmer dökme demir (Bölüm 8), Çelik döküm (Bölüm 9), Temper dökme demir (Bölüm 10) ve Küresel grafitli dökme demir (Bölüm 11) de anlatılmıştır. Bu arada diğer iki

çeşit dökme demir deha vardır ki, bunların tanımması bu bölümde verilmiştir. Çünkü bunlar, özel durumlarda kullanılmaktadır. Bu dökme demir çeşitleri beyaz dökme demir ile hızlı soğutulmuş (çil uygulanmış) dökme demirlerdir. Bu dökme demirlerin tanımması aşağıdadır:

1 — BEYAZ DÖKME DEMİRLER :

Beyaz dökme demirler, prensip olarak daha çok temper dökme demirlerin yapımı için kullanılır. Bununla beraber bazı durumlarda sertliği çok fazla olması istenen parçaların yapımında da kullanılır. Beyaz dökme demire bu dayanımı, yapısındaki perlit ve büyük bir çögünüyü veya tamamını teşkil eden demir karbür (sementit - Fe_3C) vermektedir. Şekil 7.17 de bir beyaz dökme demir yapısı ile Tablo 7.1 de beyaz dökme demirin kimyasal bileşimi görülmektedir.


Beyaz dökme demirlerin sertliği 350–550 Brineldir. Bu değerlerden daha fazla sertliğe sahip olan beyaz dökme demirler de vardır. Beyaz dökme demir, aşınmaya aşırı derecede dayanım istenen parçaların dökümle rinde de kullanılır. Örneğin: Döküm parçaların temizlenmesinde kullanılan yıldızlar, bazı maddeleri toz haline getirmekte kullanılan değirmen iç plâkalari ve bilyaları, kirici silindirler gibi.

Beyaz dökme demir dışında, genel olarak tamami değil fakat belli kısımlarının sert ve aşınmaya karşı dayanımının fazla olması istenen parçaların dökümleri, hızlı soğutulmuş (çil uygulanmış) dökme demirlerden yapılr.

2 — HIZLI SOĞUTULMUŞ (çil uygulanmış) DÖKME DEMİRLER

Sadece yüzeyi veya belli kısımları beyaz dökme demir gibi sert ve aşınmaya karşı dayanıklı olması istenen parçalar, hızlı soğutulmuş (çil uygulanmış) dökme demirlerden yapılır. Örneğin: Demiryolu wagon tekerlekleri, tahlil öğütme değirmen silindirleri, maden filizi parçalayıcıları, hadde silindirleri vb. hep hızlı soğutulmuş dökme demirlerden yapılırlar.

Hızlı soğutulmuş dökme demirler, kalıpta uygun kısımlara madeni (soğutucu) parçalar konulmakla yapılır. Hızlı soğutulmuş dökme demirlerin bileşimindeki karbon ve silisyum miktarları, esmer dökme demir bileşimindeki karbon ve silisyum miktarları kadardır.



Sekil 7.17 Beyaz dökme demirin mikro yapısı

Beyazlar karbürlü, siyahlar perlitik bölgeleri göstermektedir.

Sertliği 31.RC; yüzeyi Nital ile dağlanmıştır. (X 150)

Sıvı maden kalıçta döküldüğünde, kalıpta uygun kısımlara konulmuş olan madeni parçalara temas edince hızlı soğur. Fakat diğer kısımları normal soğuyarak katılır. Parçaların bu şekilde hızlı soğuyan kısımları beyaz dökme demir gibi sert ve aşınmaya karşı dayanıklı, iç kısımları ise normal esmer dökme demir yapısındadır. Beyaz ve esmer kısımlar arasındaki bölgeler alacalı dökme demirdir.

Hızlı soğutulmuş kısımlar her ne kadar yüksek dayanımlı ise de, kolay kırılabilir özellikledir. Kırılığanlığını azaltmak veya enaza indirmek için, dayanımını az da olsa kaybetmeyi göze almak gerekmektedir. Bunun için, hızlı soğutulmuş kısımlarına çeşitli yöntemlerle ıslı işlem (tavlama) yapılır. Böylece kırılığanlığı azaltılır veya tamamen yok edilebilir. Tavlama, 820 - 875 °C de, 5 - 20 saat veya daha fazla sıcaklıklarda daha az zamanda yapılır. Ancak bu sıcaklık dökme demirin bileşimi dikkate alınarak 950 - 1000 °C den daha fazla olmamalıdır.

SORULAR

- 1 — Dökme demiri tarif ediniz.
- 2 — Dökme demiri sınıflandırınız.
- 3 — Esmer dökme demirin ve beyaz dökme demirin kimyasal bileşimlerini söyleyiniz.
- 4 — Dökme demirin bileşiminde bulunan elementleri kısaca tanıtınız.
- 5 — Dökme demirin yapı bileşenlerini söyleyiniz.
- 6 — Fosfor ve manganezin dökme demirdeki etkilerini anlatınız.
- 7 — Karbon-silisyum ve soğuma hızının mikro yapıya etkilerini anlatınız.
- 8 — Dökme demirin özelliklerini anlatınız.
- 9 — Beyaz dökme demir ile hızlı soğutulmuş dökme demirler hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.

BÖLÜM 8

ESMER (GRİ) DÖKME DEMİR

8.1 — ESMER DÖKME DEMİRİN TANITIMI :

Katılaştiktan sonra bileşimindeki karbonun büyük bir kısmı serbest grafit yaprakları (lamel-pul) halinde bulunan bir dökme demir çeşididir. Kirildiği zaman, yüzeyi ıslı gri görünüşüdür. Grafitten dolayı rengi esmer olan bu dökme demire, ESMER veya GRİ DÖKME DEMİR denir. Dökme demir çeşitleri içinde engok kullanılanları olan bu dökme demir aynı zamanda FONT veya KIR DÖKME DEMİR olarak da tanınır.

Esmere dökme demirin kimyasal bileşimi, yapısı ve özellikleri geniş sınırları içinde değişmektedir. Esmere dökme demire, birçok özelliklerini değiştirmek ve geliştirmek için nikel, krom, molibten, alüminyum, bakır vb. alaşım elemanları katılır.

8.2 — ESMER DÖKME DEMİRİN KİMYASAL BİLESİMİ :

Esmere dökme demirin bileşiminde, ana yapısı demirden başka, karbon, silisyum, manganez, fosfor ve kükürt bulunur. Bileşiminde bulunan bu elementler, genel olarak HAMDEMİR (pik)'den gelmektedir. Kükürt esmer dökme demir içinde bulunması pek arzu edilmeyen elementtir. Fosforun ise pekaz miktari faydalıdır. Esmere dökme demirin kimyasal bileşimi aşağıdaki gibidir. (Tablo 7.1 den)

Element Adı	% Miktarı
Karbon	2.50 — 4.00
Silisyum	1.00 — 3.00
Manganez	0.40 — 1.00
Fosfor	0.05 — 1.00
Kükürt	0.05 — 0.25

Esmere dökme demir mikroskopla incelendiğinde, yapısı içinde dağılmış grafit yaprakları görülür. Bu grafit yapraklarını kalın kesitli döküm parçalarının yapısında gözle dahi görmek mümkündür. Şekil 8.1 de esmer dökme demirin grafit dağılımı ile Şekil 8.2 de aynı yapının dağlanılmış ve büyütülmüş şekli görülmektedir.



Şekil 8.1 Esmere Dökme Demir yapısında grafit dağılımı
(X 100)



Şekil 8.2 Esmere Dökme Demirin Mikro yapısı
Perlit yapı içinde grafit yaprakçıkları.
Yüzeyi Nital ile dağlanmıştır. (X 600)

8.3 — ESMER DÖKME DEMİRİN BİLESİMİNDE BULUNAN ELEMENTLER :

Esmere dökme demirin bileşiminde karbon, silisyum, manganez, fosfor ve kükürt bulunduğu belirtimisti. Esmere dökme demirin bileşiminde bulunan bu elementler, dökme demir çeşitlerinin hemen tamamında bulunur. Bu elementler, esmer dökme demirin yapısına ve özelliklerine çok teşir ederler. Bölüm 7 de geniş olarak tanıtılmış olan bu elementler, burada sadece esmer dökme demire olan etkileri bakımından açıklanmıştır.

1 — KARBON

Esmere dökme demirde serbest grafit veya demir karbur (sementit- Fe_3C) olarak bulunur. Bileşiminde ortalama % 3.00 - 3.50 karbon bulunur. Karbon, esmer dökme demirin ergime sıcaklığını düşürür, akıcılığını artırır. Bundan başka grafit miktarı fazla olduğundan esmer dökme demirin dayanımını azaltır. Bileşiminde karbon miktarı azaldıkça (örneğin : % 3 den az) esmer dökme demirin çökmesi artar.

2 — SILİSYUM

Esmer dökme demirde ortalama % 1-3 silisyum bulunur. Karbonun serbest halde kalmasına ve grafit halinde ayrılmasına yardım eder. Dökme demirde silisyum miktarı arttıkça ötektik ve ötektoid bileşimlerindeki karbon miktarı azalır. Fakat ötektik ve ötektoid sıcaklıklarını yükseltir. Silisyum, esmer dökme demirin akıcılığını artırır ve yumuşak olmasına sebep olur.

3 — MANGANEZ

Karbonun grafit halinde ayrışmasını önler. Bileşimde ortalama % 0.40 - 1.00 bulunur. % 2 den fazla olursa grafitleşmeyi geciktirir. Dökme demirin sert olmasına sebep olur. Manganez, bileşimdeki kükürtün kötü etkisini önler ve Mangansulfür (Mn S) halinde birleşir. Mangansulfürün özgül ağırlığı az olduğundan curufa karışır.

4 — FOSFOR

Fosfor, demir içinde erir ve demirle, demir fosfür (Fe_3P) halinde birleşir. Karbonun, grafit halinde ayrılmasına yardım eder. Dökme demirin akıcılığını artırır ve katılma zamanını uzatır. Demir fosfür, demir karbur ve demir karışık kristalleri, düşük sıcaklıkta ergyen üçlü bir ötektik teşkil eder. Esmer dökme demir bileşiminde % 0.05 - 1.00 arasında bulunur. Yüksek fosforlu dökme demirler çok kırılgan ve zayıf olurlar. Bunun için % 0.50 normal bir fosfor miktarıdır. Yalnız ince kesitli ve motifli parçaların dökümünde fazla miktarda fosfor kullanılır. Fosfor miktarı arttıkça esmer dökme demirin sertliği de artar.

5 — KÜKÜRT

Esmer dökme demir bileşiminde ortalama olarak % 0.05 - 0.25 arasında kükürt bulunur. Yapıya etkisi çok fazladır. Bileşimde % 0.15 den fazla olması, dökme demirin sert olmasına sebep olur ve işleme özelliğini azaltır. Manganez ile birleşir ve Mangansulfür olarak curufa karışır. Böylece yapıya olan kötü etkisi azalmış olur. Kükürt, karbonun grafit halinde ayrılmasını güceleştirir.

8.4 — ESMER DÖKME DEMİRİN YAPI BİLEŞENLERİ (Mikro yapısı)

Esmer dökme demirin yapısında grafit, ferrit, perlit, sementit bulunur. Bunlardan başka fosfur ötektiği ve mangansulfür de bulunabilir. Bu yapı bileşenleri kısaca aşağıdaki gibi tanımlanırlar.


1 — GRAFIT

Esmer dökme demirin en önemli yapı bileşenidir. Şekil ve miktarına göre dökme demirin özellikleri üzerinde önemli derecede etkili olur. Döküm parçasının geç soğuması, kalın kesitlerinin fazla olması veya bileşiminde grafitleştirici elementlerin çok miktarda bulunması, serbest grafitin artmasını sağlar. Grafit, yapıda gözle görülecek yaprakçıklar (lamel-pul) halindedir.


Grafit, esmer dökme demirin çekme dayanımını azaltır ve ötektik yapının ergime sıcaklığını düşürür. Katılma sabit sıcaklıkta olur. Ötektik yapının kristalleri küçük olması nedeniyle alaşımın akıcılığı iyidir. Grafit tiplerinin de esmer dökme demirin dayanımı üzerinde etkileri fazladır. Esmer dökme demirin grafit tipleri çeşitlidir. Şekil 7.16 da A.F.S. ve A.S.T.M. Standartlarına göre grafit tipleri görülmektedir.

2 — FERRIT

Ferrit, bilhassa ferritik esmer dökme demirde görülür. Esmer dökme demirde, serbest veya perlitin bileşeni olarak bulunabilir. Ferritik halde bulunması daha çoktur. Şekil 8.3 ve Şekil 8.4 Ferrit yumuşak olduğu için dökme demirin çekme dayanımı da düşüktür. Fakat silisyum, ferriti sertleştirir ve kuvvetlendirir.




Şekil 8.3 Ferritik esmer dökme demir



Şekil 8.4 Ferritik-Perlitik esmer dökme demir

3 — PERLIT

Perlit, daha çok perlitik esmer dökme demirlerde görülür. Perlit, ferrit ve sementitin karışımıdır. Mikroskopta bakıldığından, perlit ince, uzun veya kısa ve paralel tabakalar (parmak izi) halinde görülür. Perlitin miktarı, yapıdaki grafitleşme derecesi ile orantılıdır. Şekil 8.5 de perlitik esmer dökme yapısı görülmektedir.



Sekil 8.5 Perlitik esmer dökme demir

4 — SEMENTİT

Eşmer dökme demirde sementit perlit içinde bulunur. Bir demir karbür bileşigidir. Daha çok karbürleştirici ortamda oluşur. Çok sert ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Katı hal grafitleşmesine gelinceye kadar grafit ve ferrite ayrıılır.

5 — STEADİT (Fosfür Ötektiği)

Eşmer dökme demirde fosfor, düşük ergime derecesinde bir demir (Fe)—Demir karbür (Fe_3C)—Demir fosför (Fe_3P) üçlü ötektiği oluşturur. Bu na steadit denir. Steadit geç soğuduğu için, eşmer dökme demirin yapısında hücresel şekilde görülür. Steaditin görünüşü, açık ve parlak renkte ve üstü beneklidir. Eşmer dökme demirde fazla miktarda fosfor olduğu zaman, daha çok steadit yapı oluştur, bunun sonucu olarak da alaşımın kırılganlığı artar. Şekil 8.6 da eşmer dökme demir yapısında steadit görülmektedir.



Sekil 8.6 Eşmer dökme demir yapısında Steadit

6 — MANGANSÜLFÜR

Eşmer dökme demirde manganezin, küükür ile birleşmesinden Mangansülfür (MnS) oluşur. Mikroskop ile yapı incelendiğinde, çok kenarlı, açık mavi veya grimsi renkte görülür. Bu yapının eşmer dökme demir özellikleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

8.5 — ESMER DÖKME DEMİRDE KATILAN MADDELER VE ETKİLERİ

Eşmer dökme demirlere, belli özelliklerini değiştirmek veya geliştirmek için bazı maddeler katılır. Bunlar; silisyum, manganez, nikel, krom, molibten, bakır, alüminyum, titanyum vb. gibi maddelerdir. Bunlara alaşım maddeleri de denilir. Alaşım maddeleriyle yapılan eşmer dökme demirlere, ÖZEL veya ALAŞIMLI ESMER DÖKME DEMİRLER denir. Alaşım maddeleri, eşmer dökme demirin:

- Mikro yapısını ve grafitleşme özelliğini değiştirir,
- Mekaniksel özelliklerini yükseltir,
- Sıvı ve gazların oksitleyici etkilerine dayanımını artırır,
- Belli fiziksel özelliklerini geliştirirler,

Alaşım maddelerinin bazıları karbürleşmeye, bazıları da grafitleşmeye etki ederler. Bunun sonucu olarak eşmer dökme demirin özelliklerinde birçok değişiklikler olur.

Eşmer dökme demirlere katılan bazı alaşım maddeleri ve etkileri sunlardır:

1 — SILİSYUM

Silisyum bir grafitleştiricidir. Ötektik ve perlitik karbürün dengesini (stabilite) bozar. Beyaz dökme demirlerde silisyum miktarı genellikle az, eşmer dökme demirlerde daha fazladır. Örneğin: Eşmer dökme demirin bileşiminde enaz % 1,50 silisyum bulunur. Dökme demire katılan silisyum miktarı % 1–18 arasındadır. Isıya dayanıklı parçalar için, % 6–8, asit ve diğer korozyonlara dayanım istenen (karbonu % 0,20–1,00 olan) dökme demir alaşımlarına % 13–18 silisyum katılır.

Silisyum, eşmer dökme demir yapısında ferritin olmasını kolaylaştırır ve ferrit, silisyum ile birleşerek kırılgan olur. Eşmer dökme demir bileşiminde silisyum miktarı pekaz % 3'ün üstüne çıkar. % 14 den fazla silisyumlu dökme demirlerin yapısında çok ince grafit ve ferrit bulunur. Bu tip dökme demirler yüksek sıcaklıklarda çok dengeli ve asit korozyonuna dirençleri yüksek olmakla beraber, bazik korozyona karşı dirençleri yoktur. Silisyum bir katkı elemanı olarak dökme demirlere katıldığında, beyaz dökme demir katlaşması yerine, eşmer dökme demir katlaşması olur.

2 — MANGANEZ


Manganez, esmer dökme demirin önemli elemanlarından birisidir. Manganez, yapıda perlitli dengeli hale getirir. Ayrıca perlit yapıyı inceltir ve sertleşme derinliğini artırır. Manganez, kükürt ile birleşir ve katı eriyikte mangansulfür halinde bulunur. Şekil 7.8. Yapıda bu şekilde oluşması, kükürtün kötü tesirlerini azaltır. Manganezin, kükürtün kötü tesirlerini ortadan kaldırması için, kükürt miktarından % 0,30 kadar daha fazla alaşma katılır. Bu miktardan daha fazla manganez katılmasi, düşük döküm sıcaklıklarında boşluklar meydana getirebilir. Özel alaşımarda manganez % 1'e kadar çıkarılabilir. Örneğin: Perlitik temper dökme demir.

3 — NİKEL

Dökme demire çok kullanılan bir alaşım elemanıdır. Alaşima katıldığında, döküm parçasının ince kesitleri ile kalın kesitlerindeki kristal dokular arasındaki fazlalığı kaldırır. Katlaşmanın dengeli bir hale gelmesini sağlar. Nikel, silisyumun etkisini gösterir. Bunun için nikel katılacak esmer dökme demirlerde silisyum miktarı az olmalı veya fazla ise, azaltılmalıdır.

Silisyum miktarı az olan dökme demirden dökülen parçaların katlaşmasında, ince kesitleri beyaz dökme demir ve kalın kesitleri de esmer dökme demir halinde olur. Katlaşmadaki bu farkı azaltmak için alaşının silisyum miktarı artırılırsa, bu defa da aynı döküm parçasının kalın kesitleri kaba dokulu olur. Bu kısımlarda dayanım düşer. Nikel katılmasıyla döküm parçasının kristalleri homogen hale getirilir. Alaşimdaki nikel, karbonun, ince kesitlerde grafit halinde ayrışmasını sağlarken, kalın kesitlerde grafit halinde ayrışmasını geciktirir. Çünkü az miktarda kullanılan nikel, grafitleşmeyi artırır ve soğumayı azaltır. Ayrıca dökme demirin korozyona dayanımını artırır.

Dökme demire katılan nikel miktarı, % 0,50—2,00 arasındadır. Bu miktarda nikeler sahip dökme demirlerin makina işçiliği iyi ve yapı ince perlitiktir. Şekil 8.7. Nikel miktarı % 2 den çok olduğu zaman, dökme demirin sertliği artmaya başlar. Nikel % 5 den fazla olursa iğne şeklinde martenzitik yapı oluşur. Nikel miktarı daha fazla artırılırsa, sertlik yavaş yavaş azalır ve martenzitik yapı austenite (ostenite) dönüşür. Bu değişime genel olarak % 20 ve daha fazla miktardaki nikel olması halinde olur.



Şekil 8.7 % 1 Nikelli perlitik esmer dökme demir

Dökme demire % 92 nikel, % 6 silisyum ve % 2 demir bileşimindeki nikel alaşımı kullanılır. Nikel alaşımı, küçük sağlamalar (bilya) veya külçeler halinde kullanılır. Nikel alaşımının ergime sıcaklığı 1245—1290 °C arasındadır. Sıvı dökme demire, ergitme ocağının olugundan akarken katılan bilya halindeki nikel, potadaki sıvı maden içinde kolayca ergir. Yalnız, nikel katılması maden pota dibinde 5-10 cm. kadar olduğu zaman yapılmalı ve pota tam dolmadan önce bitirilmelidir. Nikel miktarı çok olduğu zaman madene katılması maden alma olugunda değil, külçeler halinde ergitme ocaklarına vezinlerle birlikte atılır.

4 — KROM

Dökme demirin bileşimindeki karbonun bileşik halde kalmasına yardım eder. Krom, dökme demirin sertliğini artırır. Aşınmaya ve yüksek sıcaklığa dayanım ve oksitlenmenin önlenmesi istenen dökme demirlere krom katılır. Makina işçiliği olan dökme demirlere katılan krom % 0,15—0,75 arasındadır. Oksitlenmenin olabileceği sıcaklıklara kadar ısıtılan dökme demirlere % 1,50—2,00 krom katılır. Korozyonun hiç olmaması istenen durumda kromlere ise, % 30 kadar krom katılır. Fakat bu durumda alaşım beyaz dökme demir olur.

Krom, sıvı dökme demire, ferro - krom halinde potada veya içinde ferro - krom olan biriketler halinde, ocak şarjlarında vezirlerle birlikte katılır. İçinde % 2,40 krom ve % 1,20 nikel olan ve Mayeri denilen hamdemir, dökme demire krom ve nikel karıştırmak için, ocak şarjlarına katılmakta çok kullanılır. Sıvı dökme demire, potada katılan Ferro - Krom analizi aşağıdaki gibidir :

Krom	% 60-75
Karbon	% 4-6
Silisyum	% 4-7
Demir	Geri kalan

5 — MOLİBDEN

Dökme demire normal olarak % 0,25-1,50 arasında katılır. Molibden, dökme demirdeki karbonun toplanarak kütle haline gelmesini öner ve grafitin ince parçacıklar halinde şekeitenmesini sağlar. Molibten, dökme demirin dayanımını ve sertliğini artırır. Dökme demirlere, molibten genellikle Molibten - Nikel合金ında kullanılır.

6 — BAKIR

Bakır, dökme demirin aşırı grafit oluşumunu azaltır. Dökme demire % 3'e kadar kullanılabilen bakır, aşınmaya karşı dayanımı artırır. Çünkü, yapıdaki perliti hem ince hem kalın kesitlerde dengeler. Böylece yapıyı dengeli bir hale getirmiş olur. Fazla bakırlı dökme demirlerde bakırın fazlası, yapıda ince kürecikler halinde ayrılır.

7 — ALÜMİNYUM

Alüminyum, dökme demirlerde grafitlesmeyi artırması için katılır. Genel olarak % 0,25-2, özel durumlarda % 4'e kadar alüminyum katılır. Ayrıca, alüminyum miktarı % 2'ye kadar katı olarak, daha fazla miktar ise, sıvı olarak katılır. % 4-10 arasında alüminyum, ötektik karbüre dengeli hale getirir. Yüksek alüminyum, dökme demirlerin tane büyümesci ve yüzeyde oksit tabakası olmasını öner. Alüminyum miktarı arttıkça (bilhassa % 3'ün üzerinde) yüzey oksitlenmesi azalır. % 24 alüminyumlu合金larda mevcut bütün karbon grafit halini alır. Fakat % 29 alüminuma circa,合金da hiç grafit kalmaz.

Tablo 8.1 Eşmer Dökme Demire Katılan madde ve etkileri

Özellik	Grafitlesmeye etkileri	Karbürleşmeye etkileri	Bileşik Karbona etki	Perlilik dökme demirlerde %	Perlilik ve Ferrit yapıplara etki	Grafit yapısına etki
Krom (Cr)	Kuvvetli karbür yapıcı	Kuvvetli karbür yapıcı	Artırır	0,15-1,00	Perlilik seritleştirir ve inceltir, ferriti yok eder.	Az inceltir
Vanadyum (V)	Kuvvetli karbür yapıcı	Karbür yapıcı	Artırır	0,15-0,50	Perlilik seritleştirir ve inceltir, ferriti yok eder.	inceltir
Manganız (Mn)	Karbür yapıcı	Karbür yapıcı	Artırır	0,30-1,25	Perlilik seritleştirir ve inceltir, ferriti yok eder.	Az inceltir
Molibten (Mo)	Karbür yapıcı	Karbür yapıcı	Artırır	0,30-1,00	Perlilik inceltir, yüksek % de beynitik yapı yapar	inceltir
Silisyum (Si)	Karbürü azaltır	Azaltır	• • • • •	• • • • •	Ferrit yapar ve yumusatır	incileştirir
Nikel (Ni)	Karbürü azaltır	• • • • •	0,10-3,00	Perlilik az inceltir ve sertleştirir	Az inceltir	
Bakır (Cu)	Karbürü azaltır	• • • • •	0,25-2,00	Perlilik az inceltir ve sertleştirir	Nötr	
Alüminyum (Al)	% 8 den fazla beyaz dökme demir yapar	Artırır	• • • • •	Perlilik yapar		Eşmer dökme demir yapar
Alüminyum (Al)	% 0,50 den az kararsız karbürler (TiC) yapar.	Azaltır	• • • • •	Ferrit yapar		Karsık
Titanium (Ti)	% 0,25 den az kararsız karbürler	Artırır	• • • • •	• • • • •		Azaltır
Titanium (Ti)		Azaltır	• • • • •	Ferrit yapar		inceltir

8 — TiTANYUM

Titanyum, alüminyum gibidir. % 0,005—0,025 kadar kullanılır. Dökme demire titanyum katılması, aşırı soğumus ince grafit oluşturur. Bunun da sebebi, titanyumun kükürtle birleşmesidir. Aşırı soğumus grafit, ferrit yapma eğilimi gösterip, mekanik dayanımı azaltmaktadır. Titanyum ise, bir ana yapı oluşturur ve dökme demirin dayanımını artırır. Aynı zamanda titanyum, dökme demirin asit eriyiklerindeki korozyon direncini artırır. Titanyum, ferrolar halinde kullanılır.

Buraya kadar tanıtılmış olan alaşım maddelerinin, esmer dökme demirin yapısı ve özelliklerine etkileri Tablo 8.1'de görülmektedir.

8.6 — ESMER DÖKME DEMİRİN ÖZELLİKLERİ:

Esmers dökme demirin kullanım sahisi, dökümü yapılan diğer madden ve alaşımardan daha genişdir. İnce şekillerdeki parçaların dökümleri gayet rahat olur. Ortalama bir mekanik dayanıma sahip olan esmer dökme demirin dökülerek şekillendirilmesi ucuzdur. Makina işçiliği kolaydır. Bunlardan dolayı esmer dökme demir, otomotif sanayi parçaları, fırın ve ocak parçaları, radyatörler, makina gövde ve parçaları ile daha pek çok sanayi koluun makina ve parçalarının yapımında kullanılır.


Esmers dökme demirden, dökülecek parçaların kullanılacağı yere göre, kimyasal bileşenleri değişir. Bilhassa sürtünerek çalışan makina gövde ve parçalarının özelliklerinin çok iyi olması gereklidir. Esmers dökme demirde aranan belli başlı özellikler aşağıdadır. Bu özelliklere sahip esmer dökme demir, hemen her parçanın yapımında kullanılabilir.

1 — ESMER DÖKME DEMİRİN AKICILIĞI

Esmers dökme demir, bütün dökme demirler arasında en akıcı olıdır. Bunun için piston bilezikleri, radyatörler, motor gövdeleri vb. ince ve karmaşık şekilli parçaların dökümünde çok kullanılır.

Esmers dökme demirin akıcılığı bileşiminde bulunan elementlerin (bilhassa karbonun) miktarına ve döküm sıcaklığına bağlıdır. Esmers dökme demirin ergimis haldeki sıcaklığı ne kadar yüksek olursa katılaşması da o kadar geç olur. Buna bağlı olarak da çok akıcı hale gelir. Bileşimdeki fosfor miktarı da akıcılığı artırır. Örneğin: Fosfor miktarı % 0,30'dan daha fazla olduğu hallerde, esmers dökme demirin katılaşma sıcaklığı düşer ve akıcılığı artar. Bu nedenle, süs eşyaları % 1 fosforlu esmers dökme demirlerden dökülür. Esmers dökme demirin bileşimindeki karbon miktarı azaldıkça, döküm güçlüğü başlar. Karbon miktarı % 2,20'den az olduğu durumlarda, akıcılık çok azalır ve döküm parçalarında hatalar artar.

Esmers dökme demirin akıcılığı, alaşımın özelliğine ve kimyasal bileşimine bağlı olduğu kadar, kalıp gerecine de bağlıdır. Sıvı maden, kurutulmuş kalıplarda, yaşı (rutubetli) kalıplara göre daha uzun zamanda katılaşır. Bunun için sıvı maden, katılaşmadan, kalıp iç boşluğunun tamamını doldurur. Halbuki, yaşı kalıplara dökülen sıvı maden kısa zamanda veya daha kalibin tamamını doldurmadan katılaşabilir.




Sekil 8.8 Esmers dökme demirin akıcılık deneyinde kullanılan spiral ve modeli.

Esmer dökme demirin akıçılığının tesbiti için, Şekil 8.8'de görülen 'AKICILIK SPIRALİ' kullanılır. Yolluk, spiralin orta (göbek) kısmından bağlanmıştır. Sıvı maden dışa doğru yürümektedir. Spiralin üzerinde işleyi kolaylaştırmak için 50,8 mm (2 inç) aralıklarla işaretler konulmuştur. Spiralin uzunluğu 150 cm. kadardır. Madenin yürüyeceği kanalların kesiti, yarım daire veya yamuktur. Büyük makina parçalarının döküleceği alaşım 50 cm.ye, ince kesitli parçaların döküleceği alaşım 75 cm.ye kadar yürümelidir.

2 — ESMER DÖKME DEMİRİN SERTLİĞİ

Sertlik, esmer dökme demirin kimyasal bileşimine bağlıdır. Soğumanın hızlı olduğu zamanlarda esmer dökme demirin sertliği artar. Soğumanın hızlı veya yavaş olması döküm parçasının kesit kalınlıklarına bağlıdır. Kesit kalınlıklarının incelenmesine göre, esmer dökme demirin sertliğini pratik olarak kontrol etmek kolaydır. Şekil 8.9'da, bileşimi bilinen esmer dökme demir alaşımının, değişik kesit kalınlıklarına göre, aldığı sertliği tesbit etmeye yarayan BASAMAKLI (kademeli) bir deney parçası görülmektedir.



Şekil 8.9 Basamaklı deney parçası

Bu deney parçası, değişik kesit kalınlıklarında parçalar döken döküm atelyeleri için çok faydalıdır. Alışının terkibi istenen kesit kalınlıklarına göre hazırlanır. Deney parçası, alınan maden ile dökülür ve soğuduktan sonra sıra ile kırılır. Ince kesitlerin beyaz olduğu ve kalın kesitlere doğru gidildikçe alaşımın esmer dökme demirin yapısına dönüşüğü görülür. Bu da esmer dökme demirin sertliği ve yumuşaklıği hakkında gerekli bilgiyi verir.

Bu arada esmer dökme demirin bileşimine katılan alaşım elementlerinin de durumları, yapıyı ve dolayısıyla dökme demirin sertliğini değiştirir. Örneğin: % 2-5 miktarındaki Nikel, az miktarda dahi olsa krom

ve % 0,30'dan fazla olan fosfor, esmer dökme demirin sertliğini artırırlar. Normal esmer dökme demirin sertliği 120 - 200, alaşımı esmer dökme demirin ise 600 Brinele kadar olur.

3 — ESMER DÖKME DEMİRİN ÇEKME DAYANIMI

Esmer dökme demirin önemli özelliklerinden birisidir. Çekme deneyi, esmer dökme demirin, milimetre karesinin (mm^2) kaç kilogram (kg) yüké dayanabildiğini gösterir. Çekme dayanımının da kimyasal bileşim ile yakın ilişkisi vardır. Makina parçalarının ve özel esmer dökme demir parçaların çekme dayanımları 18 - 24 kg/mm^2 arasındadır. Daha fazla olması ancak alaşımın çok sertleştirilmesine bağlıdır. Normal esmer dökme demirin çekme dayanımı 20 - 24 kg/mm^2 dir. Bu arada bu sertlikten daha az değerlerde olması da mümkünür. Örneğin: ocak izgaraları ve boru gibi parçaların çekme dayanımı 14 - 16 kg/mm^2 civarında olabilir.

4 — ESMER DÖKME DEMİRİN AŞINMA DAYANIMI

Sertliğin ve aşınmaya dayanımın fazla olması istenen birçok yerde beyaz dökme demir, esmer dökme demire tercih edilir. Esmer dökme demirin kullanıldığı yerler ise, basıncı yüksek ve aşınmanın fazla olmadığı yerlerdir. Yumuşak yapıya sahip döküm parçaların aşınmaları fazla olur. Aşınma durumunda, dökme demirin bileşimindeki grafit, kendi kendine bir yağlama yapar. Bileşiminde serbest grafitin az olduğu dökme demirlerde grafitin kendi kendine yağlama yapması azalır. Buna karşı grafitin az olduğu durumlarda alaşım sert olduğu için aşınması da az olur. Fakat grafitin kendi kendine yapacağı yağlamaya rağmen aşırımlara karşı yağ kullanıldığı zaman, esmer dökme demir oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü olur.

Esmer dökme demirin buraya kadar tanıtılmış olan özelliklerinden daha başka özellikleri de vardır. Örneğin: Basma, kesme, burulma, eğilme, yorulma vb. gibi özellikleridir. Ancak bunlar birbirlerine çok yakın özellikler, olup, birçok deneyler sonunda tesbit edilirler. Esmer dökme demirlerde esas aranan özellikler, tanıtılmış olan özelliklerdir.

8.7 — YÜKSEK DAYANIMLI (soy)ESMER DÖKME DEMIRLER

Yüksek dayanımlı esmer dökme demirler, normal esmer dökme demirlere bazı alaşım elemanları katılarak ve ıslı işlem uygulanarak yapılrılar. ıslı işlem sonucu mikro yapısı, grafit dağılımı ve şekilleri kontrollü şekilde değiştirilir.

Yüksek dayanımlı esmer dökme demirlerin dayanımı, korozyona, ısıya, aşınmaya dayanımı ve burlara benzer diğer özellikleri yüksektir. Bu dökme demirlerin mikro yapısı perlitiktir. Grafiti ince ve bileşimdeki fosforu çok azdır. Bu tip dökme demirlerin dayanımları $40 \text{ kg}/\text{mm}^2$

ye kadar çıkar. Ayrıca yüksek sıcaklığa, darbelere ve aşınmalara dayanımı yüksektir. Yüksek dayanıklı esmer dökme demirlerin kimyasal bileşimi şöyledir: (Tablo 7.1'den)

Elemen adı	%
Karbon	2.80 — 3.30
Silisyum	1.40 — 2.00
Mangan	0.50 — 0.80
Fosfor	0.15 max.
Kükürt	0.12 max.

8.8 — AŞILANMIŞ DÖKME DEMIRLER

Bu tip dökme demirler, sıvı maden potaya alındıktan sonra uygun miktarlarda grafitleştirici katılmasıyla yapılır. Bileşimdeki karbon miktarı % 2.40—3.00 arasındadır. Silisyum miktarı normal esmer dökme demirlerde bulunan miktarlardan daha azdır. Silisyum miktarının yükseltilmesi, sıvı madene, potada katılan ferro-silisyum ile olur. Bu şekilde katılan ferro-silisyumun grafitleştirici etkisi, bileşimde bulunan silisyumun etkisinden daha fazladır. Bileşimdeki grafitler lameller hinde ayrılmasına rağmen, daha ince ve homogen olarak dağılmıştır.

Aşılama, potada yapıldığı gibi, maden alma olğunda, akan sıvı madene veya ocağa yüklenen vezinlerle birlikte de yapılabilir. Aşılamanın şekli ve miktarı grafitleştirici alaşım elemanlarının özelliklerine göre yapılır.

8.9 — ESMER DÖKME DEMİRİN İSLİ İŞLEMİ :

Dökme demirin çekmesi az olduğu halde döküldükten sonra çatlama hataları olabilir. Bilhassa büyük kasnak kollarında çatlama, çok görülen hatalardandır. Dökülen parçalarda çatlama olmasa bile soğumanın dengeyi olmamasından dolayı ve çekmenin değişik yönlerde olması nedeniyle, iç yapıda gerginlikler meydana gelir. Bu gerginlikler fazla olduğu zaman hafif bir zorlama veya darbe neticesinde parça derhal çatlayabilir. Ancak önemli yerlerde kullanılacak parçalarda bu tehlikeyi gidermek için, döküm parçasına ıslı işlem uygulanır. Esmer dökme demirin ıslı işlemi çeşitli tav fırınlarında yapılır. Genellikle parçalar fırına konulduktan sonra fırın sıcaklığı yavaş yavaş $550 - 650^{\circ}\text{C}$ ye kadar yükseltilir. Bu sıcaklıkta, parçanın kesit kalınlığına ve büyülüğine göre belli bir zaman tutulduktan sonra yavaş soğumaya bırakılır. ıslı işleminin fırında yapılmasına imkân vermeyecek kadar büyük olan döküm parçalar, açık havada uzun

müddet bekletilmek suretiyle gerginlikleri giderilir. Örneğin; Torna, freze, plânya, radyal, taşlama vb. gibi önemli ve duyarlı tezgâhların gövdelerindeki ve büyük parçalarındaki gerilmeler bu şekilde giderilebilir. Bekletme müddeti enaz 8-12 ay ve hatta özel hallerde bu zaman daha da uzun olur.

ıslı işleme tabi tutulan esmer dökme demirin işlenebilme özelliği, aşınmaya dayanımı ve çekme dayanımı artar. Bu özellikler için esmer dökme demir çeşitli yöntemlerle tavlanır. Bunları kısaca şu şekilde tanıtmak mümkündür.

1 — İSLENEBİLME ÖZELLİĞİNİ ARTIRMAK

ıslı işlem uygulamak esmer dökme demiri yumuşatır ve işlenebilme özelliğini artırır. Döküm parça 650°C de 2-4 saat kadar tutulup, yavaş yavaş soğutulur. Perlitin küreleşmesi ve bir miktar grafitleşme bu sırada oluşur. Tam olarak tavlama (900°C) o sıcaklıkta tutmak ve sonra yavaş soğutmakla olur. Bu işlem tabi tutulan dökme demir yapısı tamamen grafitleşir ve 120-140 Brinel sertliğine kadar yumuşar.

2 — AŞINMA DAYANIMINI ARTIRMAK

Dökme demirlerde sertleştirme ve tavlama, aşınma direncini artırmak için yapılır. Döküm parçası $850 - 880^{\circ}\text{C}$ ye kadar tavladıktan sonra, (yağda veya suda) su verilirse dökme demir yapısı aynen çelik gibi sertleşir. Yalnız bu işlem sonunda meydana gelen iç gerginlikleri gidermek için, tavlama yapmak gereklidir. Parçanın belli kısımları için sertlik istendiğinde, alev veya endüksiyon sertleştirilmesi yapılır.

3 — ÇEKME DAYANIMINI ARTIRMAK

Bazen sertleştirme ve tavlama en büyük çekme dayanımını meydana getirmek için yapılabilir. Bunun için dökme demir parça $800 - 900^{\circ}\text{C}$ ye kadar tavlanır ve sonra da su verme ile en büyük çekme özelliği meydana getirilir. Fakat su verilerek sertleştirilmiş birçok dökme demir kırılan olur. Bu nedenle çekme dayanımı için uygulamalar her zaman yapılmaz.

8.10 — ESMER DÖKME DEMİRİN ERGITİMİ :

Esmer dökme demirin ergitimi genel olarak kupol ocaklarında, özel hallerde elektrik endüksiyon ocaklarında yapılır. Esmer dökme demirin ergitiminde kullanılan kupol ocağının iyi bilinmesi ve tanınması gerekmektedir. Bu nedenle kupol ocağının tanıtılması ve esmer dökme demirin nasıl ergitildiği Bölüm 5'de açıklanmıştır.

BAZI NORMLARA GÖRE DÖKME DEMİR BİLESİMLERİ

Amerikan Normu ASTM A 48 - 69 T	İngiliz Normu BS 1452 (1961)	Alman Normu DIN 1691 (1961)	% (yüzde)				Brinell sertlik HB
			Toplam karbon T.C.	Silisyum Si	Manganez Mn	Fosfor P	
20 (14)	10 (15,7)	GG - 15 (15)	3,5	2,4	0,55	0,45	0,12
25 (17,5)							157
30 (21,1)	12 (18,9)	GG - 20 (20)	3,4	2,22	0,55	0,4	0,12
	14 (22)						187
35 (24,6)	17 (26,8)	GG - 25 (25)	3,25	1,85	0,85	0,2	0,1
40 (28,2)	20 (31,5)	GG - 30 (30)	3,25	1,60	0,85	0,2	0,1
45 (31,7)							208
50 (35,1)	23 (36,3)	GG - 35 (35)	3,15	1,35	1,0	0,2	0,1
60 (42,2)	26 (41)	GG - 40 (40)					250

Parantez içindeki değerler o kalittenin kg/mm^2 olarak çekme dayanımını göstermektedir.
(Çekme dayanımı için deney çubuğu $1,2'' = \varnothing 30,5 \text{ mm.}$)

SORULAR

- Esmer dökme demiri tanıtınız.
- Esmer dökme demirin kimyasal bileşimini söyleyiniz.
- Esmer dökme demirin bileşiminde bulunan karbon - silisyum - manganez - fosfor ve kükürtün etkilerini söyleyiniz.
- Esmer dökme demirin yapı bileşenlerinden ferrit ve perliti tanıtınız.
- Esmer dökme demire katılan nikelin etkisini anlatınız.
- Esmer dökme demire katılan maddeler nelerdir? Söleyiniz.
- Esmer dökme demirin özelliklerini anlatınız.
- Esmer dökme demirin akıçılığı hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- Esmer dökme demirin sertliği hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- Esmer dökme demire ısıl işlem nasıl yapılır? Anlatınız.

DÖKME ÇELİKLER (ÇELİK DÖKÜMLER)

9.1 — GİRİŞ

Çelik döküm ve çelik dökümcülüğü son yıllarda büyük aşamalar yapmıştır. Bunun da sebebi, çelik dökümün, diğer demirli alaşımrlara göre üstünlüğünün fazla olmasıdır. Demir alaşımrları çeşitlerinden aşırmalara, darbelere, çekmelere, korozyona, aşitlerin ve deniz suyunun kötü tesirlerine en çok dayanım gösteren çelik dökümlerdir. Ancak çelik dökümlere bu özellikleri, katılan çeşitli alaşım maddeleri sağlar.

Şekilleri (konstrüksiyon) ve maliyetleri bakımından, dövme çelik veya makina işçiliği ile üretimi çok zor hatta imkânsız olan makina parçalarının yapımları, çelik döküm ile olur. Böyle parçaların çelik döküm yoluyla yapımları daha ekonomik ve kaliteli olmaktadır. Yalnız çelik dökümlerin bu avantajlı yönlerinin yanında; döküm zorluklarının oldukça fazla olması, bu alaşımın sakıncalı yönlerinden en büyüğünü teşkil eder. Bunun yanında istenilen kalitede alaşım yapmak ve talaş alma zorlukları da sakıncalı yönlerinden birkaçıdır. Bütün bunlara rağmen, çelik dökümlerin gene de tercih edilecek yönleri vardır.

Çelik döküm, ıslı işlem (tavlama) ile istenilen özelliklere kavuşturulabilir. Bu ıslı işlemede, demir ve karbonun mikro (kristal) yapısı bunalımların katı haldeki düzeni yüksek sıcaklık ile ($820-925^{\circ}\text{C}$) bozulur ve kontrollü bir şekilde soğutularak, bazı değişikliklere uğratılır. Bu şekilde çelik dökümün mikro yapısı ve özellikleri istenilen şekilde değiştirilebilir.

Çelik dökümlerin; dövme çeliğe göre farklı bir diğer özelliği de, deneylerde görülür. Örneğin: Çelik dökümler hangi yönden deneyi yapılırsa yapılsın, aynı özellikleri gösterir. Bu özellik, kütüklerden veya hamdemir çubuklardan yapılan haddelenmiş inşaat çeliklerinde pek görülmez. Çünkü, haddelenme işlemi, çeliğin, ezilerek uzamasına sebeb olmaktadır. Bu şekilde haddelenmiş çelik, boylamasına yapılan deneyinde sağlam, enlemesine yapılan deneyinde kolaylıkla kopabilecek durumda olduğu görülmür. Oysa, çelik dökümlerde böyle bir yön durumu bulunmadığından, haddelenmiş çeliğin kullanılması hatalı olan parçalarda, çelik döküm kullanılması gereklidir.

Celik dökümlerin, diğer dökme demir çeşitlerine göre bir üstünlüğü de, bunlarda kaynak işleminin kolaylıkla yapılabilmesidir. Celik dökümde bileşiminde ve özelliklerinde büyük kayıplar olmadan kaynak yapılabilir. Kaynak işlemi, celik dökümlerin yapımında olduğu kadar, hatalarının onarımında da büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Celik dökümler sıvı halden, katı hale geçerken hacmen küçülürler. Celik dökümünden döktilecek olan kalıplara, alaşımın bu özelliğinden dolayı besleyiciler koymak gereklidir. Konulacak besleyiciler ve açılacak meme ağızları diğer demir alaşımına göre daha büyütür. Bunun için besleyiciler ve meme ağızları döküm parçalarından kolaylıkla koparılamazlar. Celik döküm parçaların bu kısımlarını kesmek gereklidir. Bu amaçla destere, kesici diskler, oksijen ve salümo takımı gibi araçlar kullanılır. Bunlar da işletme giderlerini artırır.

Celik dökümün bir sakıncalı yönü de özelliklerini ve kimyasal bilesmini etkileyen sınırların birbirlerine çok yakın olusudur. Üretimi yapılacak olan parçaların çizimleri ile alaşım yapanları birbirleriyle yakın ilişkide çalışmaya zorlamaktadır. Ayrıca çok yüksek sıcaklıkta ergimesi, bu sıcaklıklara dayanan gereçlerin, potaların, kalıp kumunun kullanılması zorunluluğu ile sıvı madenin kalıba kısa yoldan gitmesini ve kalıp içinde boşluk kalmayacak şekilde doldurmasına dikkat etmek gerekmektedir. Celik dökümler çok çektigi için kalıplama tekniği ve üretim projelerinde diğer alaşım çeşitlerine göre büyük sorunlar yaratmaktadır.

9.2 — CELİK VE SINIFLANDIRILMASI

Dökme çeliklerin incelenmesinden önce, çeliği ve sınıflandırılmasını iyi bilmek gereklidir. Çünkü, dökme çelik (çelik döküm olarak söylenebilir), çelik çeşitlerinin değişik yöntemlerle ergilmesi ve katkı elementlerinin katılmasıyla yapılır.

CELİK: (Türk Standartları—TS 1111'e göre) Sıcak veya soğuk olarak biçimlendirilebilen ve içinde % 2'den daha az karbon bulunan demir-karbon alaşımıdır, diye tanımlanır.

Celikler çeşitli sınıflara ayrılır. Bunlar;

1 — KÜTLE ÇELİKLERİ

Kütle çelikleri, genel maksatlar için kullanılan, çekme dayanımı ile tanımlanan, bilesimi esas alınmayan ve genellikle içindeki fosfor (P) ve kükürt (S) miktarları % 0,050 ve daha çok olabilen çeliklerdir.

2 — SADE KARBONLU ÇELİKLER (Alaşimsız Çelikler)

Sade karbonlu çelikler, bilesiminde karbondan başka genellikle aşağıda belirtilen üst sınırları aşmayan elementler bulunan ve içinde özel maksatlarla başka elementler bulunmayan çeliklerdir. Tablo 9.1.

Tablo 9.1 Sade karbonlu çeliklerin kimyasal bilesimi

Elementin Adı	% Miktarı
Silisyum (Si)	0.5
Manganez (Mn)	1.0
Alüminyum (Al)	0.1
Bakır (Cu)	0.25
Fosfor (P)	0.09
Kükürt (S)	0.06

NOT : Yukarıdaki tabloda verilen "üst sınırlar", çelik üretiminde teknolojik ve ekonomik zorunluklar — örneğin, deoksidasyon ve benzeri sebepler ile katılan maddelerden gelen, yahutta giderilemeyen elementlerdir.

3 — KALİTE ÇELİKLERİ :

Kalite çelikleri, kimyasal bilesimi ile beraber mekanik özellikleri esas alınarak ve içinde genellikle fosfor (P) ve kükürt (S) miktarlarının her biri % 0,050 den az olan (otomat çeliği hariç) sıcakta biçimlendirildikten sonra gerekligiinde ısı işlemi uygulanabilen çeliklerdir.

4 — ASAL ÇELİKLER :

Asal çelikler, kimyasal bilesimi esas olan, aranan mekanik özellikleri ısı işleminden sonra kazanan ve özel işlemlerle bilesiminde fosfor (P) ve kükürt (S) miktarları genellikle % 0,035 ve daha az olan çeliklerdir.

Asal çelikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar:

- Alaşimsız asal çelikler,
- Az alaşımı asal çelikler,
- Yüksek alaşımı asal çelikler.

5 — ALAŞIMLI ÇELİKLER :

Alaşimli çelikler, bileşiminde "sade karbonlu veya alaşimsız çelikler" de belirtilen miktarları aşan ve özel maksatla içerisinde diğer alaşım elementlerinden bir veya birden çok bulunan çeliklerdir.

Alaşimli çelikler, şu sınıflara ayrılırlar;

A. Az alaşimli çelikler : Bileşimindeki alaşım elementlerinin toplamı % 5'i geçmeyen çeliklerdir.

B. Yüksek alaşimli çelikler : Bileşimindeki alaşım elementlerinin toplamı % 5'i aşan çeliklerdir.

6 — OTOMAT ÇELİKLERİ :

Otomat çelikleri, genellikle hızlı talaş alma işleminde, talaşların kırık çıkışıyla talaş alma işçiliği kolay olan çeliklerdir. (Bu özelliği sağlamak amacıyla Çeliğe fosfor (P), kükürt (S) ve kurşun (Pb) katılır. Kükürt miktarı genellikle % 0,1 den çoktur.) Yukarıda tanıtılmış olan çelik çeşitlerinden, dökme çelik ile ilgili olanları "Sade Karbonlu Çelikler (Alaşimsız Çelikler) ve Alaşimli Çeliklerdir.

9.3 — KARBONLU ÇELİKLER :

Karbonlu çeliklerin bileşiminde % 0.08—1.7 ye kadar karbon ve az miktarda silisyum, manganez, fosfor ve kükürt bulunur. Bileşimindeki karbon miktarı arttıkça, çeliğin plastikliği azalır ve kırılabilirlik artar. Bu nedenin pratikte % 1.4 den daha fazla karbonlu çelikler yapılmaz. Bu nedenle çeliklerin büyük bir kısmı % 1.6 dan az karbonludur. Ancak karbon miktarı arttıkça çekme dayanımında, akma sınırında ve sertliğinde önemli artışlar olur. Örneğin: % 0.10 karbonlu bir çelikte çekme dayanımı 34 kg/mm² olduğu halde % 0.60 karbonlularında 80 kg/mm² kadar olur.

Karbonlu çelikler, bileşimindeki karbon miktarına göre:

1. Az karbonlu çelikler (karbon miktarı % 0.30 dan az)
2. Orta karbonlu çelikler (karbon miktarı % 0.30 — 0.60 arasında)
3. Yüksek karbonlu çelikler (karbon miktarı % 0.60 dan fazla olarak 3 'e ayrılırlar.

Not : Bazı kaynaklarda karbon miktarı % 0.20 — 0.50 arasında belirtilmektedir.

Yukarıdaki karbonlu çeliklere;

Karbon miktarı % 0,10 — 0,30 olanlara makina çelikleri,

Karbon miktarı % 0,30 — 0,60 olanlara dövme çelikler,

Karbon miktarı % 0,60 dan fazla olanlara takım çelikleri örnek verilebilir.

Karbonlu çelikler sertliklerine göre, az karbonlu çelikler "çok yumuşak" — orta karbonlu çelikler "yarı yumuşak" , "yarı sert" — yüksek karbonlu çelikler "sert" , "çok sert" ve "pek çok sert" olmak üzere ayrıca sınıflandırırlar. Tablo 9.2 de karbonlu çeliklerin sınıflandırılması ve özellikleri verilmiştir.

Tablo 9.2 Karbonlu Çeliklerin Sınıflandırılması

Karbona göre	Sertlige göre	% Karbon miktarı	Çekme dayanımı kg/mm ²	Su alma kabiliyeti	Kaynak yapılabilmeye özgüliği
Az karbonlu	Cök yumuşak	0.05—0.20	32—45	yok	Cök iyi
	Yumuşak	0.20—0.30	45—55	cök az	iyi
Orta karbonlu	Yarı yumuşak	0.30—0.40	55—60	az	orta
	Yarı sert	0.40—0.60	60—75	iyi	az
Yüksek karbonlu	Sert	0.60—0.80	75—90	iyi	Cök az
	Cök sert	0.80—1.00	90—95	Cök iyi	Cök az
	Pek cök sert	1.00—1.40	95—100	Cök iyi	Cök az

9.4 — DÖKME ÇELİK (Çelik Döküm) - (Türk Standartları - TS 1111'e göre)

Dökme çelik, genellikle döküldüğü biçimde kullanılmak üzere kalplarda katılaştırılan çeliklerdir.

Dökme çelikler kum, samot, grafit ve özel hallerde madeni kalıplara dökierek katulastırılır. Dökme çeliğe, dövme veya kaynak metodlarına göre daha iyi şekil verilir. Fakat buna karşılık, dökme çeliğin ergime derecesinin çok yüksek ve bilesiminde karbon ile diğer elementlerin çok az olması dökümünü güçleştirir. Ayrıca katlaşması anında çok çekmesi ve yapıda gözenekler meydana gelmesi bir sorundur.

Dökme çeliğin veya çelik dökümün karbon miktarına bağlı olarak krom, nikel, molibden ve diğer elementlerle alaşım yaparak mekanik, fiziksel özelliklerini, ısı, korozyon, aşınma dayanımlarını değiştirmek mümkündür. İşıl işlem (tavlama) uygulanarak çekme, kopma, çentik davranışları yükseltilir.

Dökme çelik bu özelliklerinden dolayı esmer (gri-kır) ve temper dökme demirlerin yerini alır. Soğuk ve sıcakta kullanılma alanı bulur. Çelik döküm çeşitlerinin tamamı iyi kaynak edilebildikleri gibi, kaynak yardımı ile dökümde meydana gelen hataları da gidermek mümkün olur.

9.5 — DÖKME ÇELİĞİN ÇEŞİTLERİ VE KİMYASAL BİLEŞİMİ

Dökme çeliğin (çelik dökümün) bir demir-karbon alaşımı olduğu daha önce belirtildi. Dökme çeliğin özelliklerine en çok bilesiminde bulunan karbon etki eder. Karbon miktarına göre, dökme çeliğin özelliklerinde büyük değişiklikler görülür. Dökme çeliğin çeşitleri aşağıdaki

1 — ALAŞIMSIZ DÖKME ÇELİKLER

Alaşimsız dökme çelikler, sade karbonlu çelik malzemeden dökülmüş çeliklerdir.

Sade karbonlu çeliklerin bilesiminde karbondan başka silisyum, manganez, fosfor, kükürt ile deoksidasyon, arıtma gibi işlemler sonucu bilesimde çok az da olsa kalan alüminyum, bakır vb. elementler bulunabilir. Dökme çeliklerin kimyasal bilesimi Tablo 9.3 de görülmektedir.

Tablo 9.3 Dökme çeliklerin kimyasal bilesimi

Elementin Adı	% Miktarı
Karbon (C)	0.25 — 1.7 (2.0)
Manganez (Mn)	0.50 — 1.00
Silisyum (Si)	0.20 — 0.80
Fosfor (P)	0.05 en çok
Kükürt (S)	0.06 en çok

2 — ALAŞIMLI DÖKME ÇELİKLER

Alaşaklı dökme çelikler, alaşaklı çelik malzemeden dökülmüş çeliklerdir.

Alaşaklı çelikler, bilesiminde sade karbonlu çeliklerde (alaşimsız çelikler) belirtilen oranları aşan ve özel maksatla içerisinde diğer alaşım elementlerinden bir veya birden çoğu bulunan çeliklerdir. Alaşaklı çelikler, bilesimindeki alaşım elementlerinin toplamına göre aşağıdaki gibidir.

A. Az alaşaklı dökme çelikler

Bilesimindeki alaşım elementlerinin toplamı % 5'i (bazi kaynaklarda % 8'i) geçmeyen çelikler,

B. Yüksek alaşaklı dökme çelikler

Bilesimindeki alaşım elementlerinin toplamı % 5'i (bazi kaynaklarda % 8'i) geçen çelikler.

9.6 — DÖKME ÇELİKLERİN BİLESİMİNDE BULUNAN ELEMENTLER :

Dökme çeliklerin bilesiminde, karbon, silisyum, manganez, fosfor ve kükürt bulunur. Esasen bu elementler, bütün dökme demir çeşitlerinde bulunmaktadır. Bölüm 7 de geniş olarak ve Bölüm 8 de esmer dökme demire olan etkileri bakımından tanıtılmış olan bu elementler, burada dökme çeliklere olan etkileri bakımından açıklanmıştır.

1 — KARBON :

Dökme çeliklerin özelliklerine en çok karbon etki eder. Karbon dökme çeliğin sertliğini ve çekmesini artırır. Buna karşılık esnekliğini, dövülebilme, kaynak edilme ve kesilme özelliğini azaltır.

2 — SILİSYUM :

Silisyum, diğer elementler gibi demir filizlerinden veya ocak astarlarından (tuğla v.b. örgü gereçler) bilesime karışır. Silisyum, dökme çeliklerin bilesiminde meydana gelen gaz boşluklarını öner ve dökme çeliklerin mekanik dayanımı ile özgül ağırlığını artırır. Ayrıca esnekliğini azaltır fakat çekme dayanımı ile akma sınırını artırır. Bilesiminde % 14 silisyum bulunan çelikler, kimyasal etkilere dayanıklı olurlar. Ancak silisyumu fazla olan çelikler dövülemezler.

3 — MANGANEZ :

Manganez, kükürt ile birleşerek mangansulfür (MnS) halinde olusur ve curufa karışır. Böylece kükürtün, demirle birleşmesini önler. Kükürt, demirle birleşince合金 sert ve kırılgan olur. Diğer yandan manganezin fazlası, karbonla birlesir ve mangan-karbür (Mn_3C) olusur. Bu da çeligin sertliğini ve dayanımını artırır fakat plastiğin azaltır. Ancak bu, bileşimdeki karbon miktarına bağlıdır.

Manganez, ayrıca dövme ve kaynak yapma özelliğine olumlu yönde etki eder. Manganezin yüksek karbonlu çeliklerdeki etkisi, az karbonlu çeliklere göre daha fazladır. Manganez sü verme derinliğini artırır ve korozyona etkisini geliştirir.

4 — FOSFOR :


Bileşiminde en çok % 0,030—0,050 arasında bulunur. Genel olarak fosfor, çeliklerde zararlı bir element olarak tanınır. Çünkü, mikro yapıının büyümesine ve dökme çeligin kırılgan olmasına sebeb olur.

5 — KÜKÜRT :

Bu da fosfor gibi bileşimde bulunması istenmiyen bir elementtir. Genel olarak bileşimde en çok % 0,025—0,050 arasındadır. Alaşının kırılgan olmasına sebeb olduğu için, bileşimdeki bütün kükürtün, manganez ile birleşmesi istenir.

9.7 — DÖKME ÇELİKLERİN YAPI BİLEŞENLERİ (Mikro Yapısı) :

Dökme çelikler ferrit, perlit, sementit, austenit (ostenit) gibi yapı bileşenlerine sahiptir. Bunlar, Bölüm 7 de "Dökme Demirlerin Yapı Bileşenleri" konusunda tanıtılmış, ayrıca Şekil 7.14 de verilen Demir-Karbon Denge Diyagramında da belirtilmiştir. Bu nedenle gerekli açıklamalar burada tekrar verilmemistir. Yalnız, dökme çeliklerin yapı bileşenleri topluca Şekil 9.1 de görülmektedir. Bu yapılar içinde dökme çelikler için en önemli austenit yapıdır. Bu yapıının önemi daha çok ısıl işlem (taylama, gerginliklerin giderilmesi, sertleştirme v.b. gibi) yönündendir. Bununla ilgili gerekli açıklamalar ısı işlem konusunda verilmiştir.



Sekil 9.1 Demir-Karbon Denge Diyagramında Dökme Çeligin Yapı Bileşenleri

9.8 — DÖKME ÇELİKLERDE KALIP UYGULAMASI

Dökme çelik veya çelik döküm için kullanılan kalıp ve maça kumları, diğer maden ve alaşımalar için kullanılan kumlardan pek farklı değildir. Bunun için, kalıp ve maça kumlarında aranan özellikler, çelik dökümle rin kalıp ve maça kumları içinde geçerlidir. Esasen, kalıp ve maça kumları ile kalıp ve kalıplama hakkında gerekli açıklamalar, "Genel Dökümçülük Bilgisi cilt - 1" de verilmiştir. Yalnız çelik dökümün özelliği nedeniyle, aşağıda bazı açıklamalar yeniden verilmiştir:

Çelik dökümü, diğer maden ve alaşımara göre özellikleri farklıdır. Bunun için değişik maden ve alaşımarda kullanılan kalıplar, çelik dökümle rinde kullanılamazlar. Çelik dökümle rin kalıplarında kullanılan yapay (sentetik) kalıp kumu terkibi Tablo 9.4 de verilmiştir. Çelik dökümle rin dökülebileceği kum kalıplar, şunlardır: Kurutulmadan dökülen kalıplar, kurutulduktan sonra dökülen kalıplar, yüzeyleri zirkonyum ve grafit ile boyanıp, alkolle yakılarak kurutulan kalıplar, maça kum kalıplar ve çimentolu kum kalıplarıdır. Bu kalıplar, diğer dökümle rin kalıplarından çok, çelik dökümle rin kalıpları olarak yapırlar. Çünkü, çelik dökümle rin kullanılabilecek kalıplar yüksek sıcaklığa ve basınca dayanmalıdır. Çelik dökümle rin ayrıca, bağlayıcı maddesi seramik, etilsilikat (ethyl-silicate) tozu ve silis tozu olan sulu çimentolu olarak hazırlanmış "Investment" kalıplarına dökülebilir. Çünkü bu gerekliler ile hazırlanan kalıplar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu arada çelik dökümle rin, ergimiş çeliğe karbon karışmaması için gerekli önlemleri alınmış grafit kahplara da dökülebilirler. En iyisi seramik olanlardır.

Tablo 9.4 Çelik dökümle rin kalıp kumu terkibi

Cinsi	% Miktarı
Silis (tane iriliği 0,27 mm.)	90,5 — 92,5
Bentonit	4,0 — 4,5
Organik bağlayıcılar	0,5 — 1,0
Su	3,0 — 4,0

Çelik dökümle rin kalıp kumları, diğer kalıp kumlarında aranan özellikler taşımakla beraber, aşağıda belirtilen özellikleri ile diğer kalıp kumlarından ayıırlar.

1. Çelik kalıp kumu yüksek sıcaklığa dayanmalıdır.

Ergimiş çelik yüksek sıcaklığa sahip olduğu için kum bu sıcaklığa dayanmalıdır. Kum taneleri birbirleriyle kaynamamalı ve bozulmamalıdır. Ergimiş maden ile direkt temasla olan kum taneleri ile olmayan kısımlardaki taneler arasında sıcaklık farkları vardır. Bu farklılıklar nedeniyle kum taneleri arasında bağlayıcılık görevi yapan katkı maddesi oldukça önem kazanır. Genel olarak çelik kalıp kumlarında bağlayıcı maddede olarak Bentonit kullanılır. Kalıp kumunun yüksek sıcaklığa dayanabileceğinin dışında, aldığı sekli de uzun zaman korumalıdır. Çok yüksek sıcaklıklar kalıp kumunun fizikal ve kimyasal bağını etkileyecesinden; eski kum içine zaman zaman yeni kum katılması gereklidir. Aksi halde yenilenmeyecek kum gittikçe özelliklerini kaybeder ve döküm hataları doğabilir.

2. Kalıp kumunun gaz geçirgenliği fazla ve rutubeti az olmalıdır.

Kalıp kumunun gaz geçirgenliği, rutubet ile yakın ilişkilidir. Fazla rutubet, yüksek sıcaklıktaki maden ile temas edince buhar haline gelir. Bu kalıp dışına atılmazsa kalıp iş boşluğununda, ergimiş maden içinde kalır. Bu nedenle kalıpta uygun yerlere çıkışları açılmalıdır. Çelik döküm kumlarının gaz geçirgenliği, diğer maden ve alaşımaların kumlarından daha fazla olmalıdır. Buna bağlı olarak da rutubet miktarı azaltılmalıdır. Örneğin çelik kalıp kumlarının rutubeti % 3-4 arasında olmalıdır. Madenin fazla çekmesinden dolayı kalının uygun kısımlarına konulan besleyicilerde birer çıkış gibi görev görürler ve gazların kalıp dışına çıkışmasına yardım ederler.

Çelik dökümle rinde, bağlayıcı maddesi az olan yapay (sentetik) kumların kullanılacağı takdirde; kabuklanma, şekil bozulması, ve yüzeysel kanal sıkışıklıkları gibi döküm hatalarına rastlanır. Bu daha ziyade isınan kalıp kumunun hacmen büyümesinden ileri gelir. Kumla katılan bir miktar katkı maddesi, bu gibi döküm hatalarının olmasını önlüyor.

Ergimiş çeliğin, rutubetli kumdaaki özelliklerini etkileyen bu özel durumlar; değişik maden ve alaşımalar için kullanılan kum karışımlarında görülenlerden değişik özellikler oluşmasına yol açar. Rutubetli kumla hazırlanan kalıpların çoğunda, istenilen terkiplere göre hazırlanan yüzey (model-astar) kumu ile dolgu (meydan) kumu kullanılır. Ancak hazırlanacak kumlarda tane iriliklerine ve özelliklerine gerekli özen gösterilmelidir.

Daha ekonomik olması ve üretim kapasitesini artırması nedeniyle; rutubetli kum kalıplar, diğer kalıplara göre daha elverişlidir. Çünkü, hazırlanan kalıplara biraz daha fazla özen göstermekle çelik parçaların dökümlerinde kullanılabılır. Yalnız hazırlanan kalıbın daha sağlam olmasını veya döküm parçalarında gaz boşluklarının (gözenekler) oluşmasını önlemek gereklidir. Bunun için, ergimiş maden dökülmeden önce kalıplar kurutulurlar. Kalıpların yüzeyleri prümüs lâmbaları, enfrarüj ampülleri veya sıcak hava akımı ile kurutulabileceği gibi, kalıplar özel arabalar üzerinde kurutma fırınlarında kurutulurlar. Kurutma genellikle 250–300°C civarında olmaktadır. Yüzey kurutmalı veya kurutulacak kalıpların rutubetleri normalden biraz fazla olabilir.

Bazı çelik kalıp kumlarında, bağlayıcı madde olarak çimento kullanılmaktadır. Fakat bu metod, henüz yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır. Çimentolu kum kalıplar, genellikle büyük hacimdeki çelik parçaların dökümlerinde kullanılmaktadır. Investment kalıplarından da tolerans sınırları dar olan döküm alaşımlarında veya dökülecek parçaların değişik kesitlerde olması hallerinde faydalılmaktadır. Özellikle duyarlılığı (hassas) fazla olan gaz turbini pervaneleri, özel alaşımalar investment kalıplarına dökülürler.

Çelik dökümlerin dökümünde, kabuk kalıplar (Croning kalıpları), bir dereceye kadar başarı ile kullanılmakta ise de; bu tip kalıplar döküm yüzeylerinde hatalara sebeb olmaktadır. Bu hatalarda, kabuk kalıplarda gerekli yerlere çelik veya dökme demirden yapılmış soğutucu parçalar yerleştirilerek, önlenmektedir.

Seramik kalıplardan da faydalananın mümkünür. Yalnız bu kalıplar daha çok kesitli döküm parçalarda kullanılmaktadır.

3. Maçalar

Maçalar, çelik dökümelerin yüksek sıcaklığına dayanmalıdır. Bu arada gaz geçirgenliği de diğer maden ve alaşımalar için yapılan maçalardan daha fazla olmalıdır. Çünkü, ergimiş çeliğin yüksek sıcaklığı çok miktarda gaz meydana getirmekte, bu gazın maça içinden gereken kalıp dışına çıkması gerekmektedir. Aksi halde, çok gazlı parçalar dökülmüş olur. Bu nın sonucu olarak hatalı dökümler meydana gelir. Kabuk maçalar, diğer maçaların meydana getirdiği gaz sorunlarının çözümlemesine bir yere kadar yardımcı olmaktadır. Bunun için çelik dökümelerin maçaları, dökme demir veya diğer maden ve alaşımaların maçalarından daha fazla bir gaz geçirme özelliğine sahip olması gereklidir.

9.9 — DÖKME ÇELİKLERDE DÖKÜM HALALARI:

1. Gözenekler

Dökülen parçaların yüzeylerinde görülen kanal şeklindeki yatay şıskinlikler, şekil bozulmaları, kabuklaşma, küresel toplanmalar gibi hatalar dışında kalan diğer bir hata da dökümelerde meydana gelen gözeneklerdir. Bunlara gaz boşlukları da denilebilir.

Gözenekler, düzgün yüzeyli, ufak ve döküm yüzeyinin derinliklerine doğru dikine uzayan delikler halinde olurlar. Bu hatanın meydana gelis nedeni henüz tartışma konusu olmakla beraber, madenin yüzeyinde veya biraz altında oluşan bir reaksiyon sonucu meydana gelen Karbonmonoksit (CO) veya su (H_2O) yada bunların her ikisinin de olabileceği görüşü ağırlık kazanmaktadır.

Gözenekler, rutubetli kalıp kumlarına dökülen çelik dökümelerde daha çok görülmektedir. Rutubetli kum ile kurutulmuş kum kalıplar arasındaki差别ica fark, kalıp kumlarındaki rutubet miktarı olduğuna göre; çelik dökümünün yapısındaki, hidrojen ve oksijen reaksiyonundan oluşan su (H_2O), bu hatanın meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bunun için ergimiş çeliğin, dökülinnesinden önce alüminyum ile işlem görmesi ve içindeki oksijenin, alüminyumla birleşmesi sağlanır. Böylece döküm parçada oksijen oluşumunun, yani meydana gelecek gözeneklerin önlenmesi sağlanmış olur. Bu durumda, oksijen, hidrojen yerine alüminyumla reaksiyona girmiştir.

2. Dökülen parçaların çatlaması

Bu hata daha çok maçadan olusabilir. Şöyleki; ergitilmiş çelik, yüksek sıcaklıklarda kalıplara dökülür ve çok kısa bir zaman sonra da katılaşabilir. Bu şekilde hızla katılışma olması halinde maça, henüz isnanmış olabilemektedir. Bu durumda maçayı oluşturan kum tanelerinin ve bağlayıcı katkı maddesinin, birbirleriyle olan bağlarının gevsememesi çatlamaya sebeb olur.

Döküm çatlaklılarının, yalnız çelik döküme has bir özellik olmayıp, hemen her çeşit maden ve alaşımarda olusabilir. Fakat daha çok çelik dökümelerde olabilmektedir. Genel olarak çatlamaların hemen hepsi hiç şüphesiz maçalardan olmayıpabilir. Ancak maçalar, kalıplara göre daha sağlam bir yapıya sahiptirler. Bunun içindir ki, maçaların kalıplara göre bir ölçü olarak, hataya daha fazla sebep olduğu belirtilmektedir.

Diğer bir görüntü; çatlamalar, kıl gibi ince olup, görülmeleri mikro dalgalardan ve asitlerden faydalananlarak yapılan deneylerle saptanabilir. Kıl gibi çok ince haldeki bu çatlakları, gözle görmek mümkün değildir. Döküm parçada, dış yüzeylerine göre daha geç katılışan kısımların bulunması, çatlamayı daha da artırır. "Sıcak Noktalar" olarak tanımlanan bu kısımlar, çevredekilerin madene göre, sıvı halini bir müddet daha devam ettirdiğinden; çekme gerilmelerinin toplandığı birer odak noktası hallededir.

Bu arada su hususu da gözden uzak tutmamak gerekmektedir. Örneğin: bir maça için hazırlanan kum karışımı bir uygulamada iyi bir iş meydana getirebildiği halde bir başka işde pekala hatalı sonuçlar meydana getirebilmektedir. Gene bunun gibi, belli özellikte ergitilmiş çelik alasını, bir döküm işleminde çatlama yapmayı bilirse de, bir başka döküm de çatlama yol açabilir. Çatlamalara neden olan sebeplerden birisi de çelik dökümün bileşiminde bulunan fosfor ve kükürt gibi elementlerdir. Bunların belli miktardan daha fazla olması halinde döküm parçalarda çatlamaların artmasına yol açarlar. Bunun için alasının bileşimi iyi ayarlanmalı, bir önlem olarak alüminyum ile deokside edilmeli ve maçalar ile kalıp kumu karışımı, bunlardan yapılan kalıp ve maça sıklıkları normal olmalıdır.

3. Ergimmiş madenin kalıp kumuna girmesi

Çelik dökümün, diğer maden ve alasımlardan ayrılan bir diğer özelliği de dökümündedir. Çelik döküm, kalıp veya maçalarda bulunan en küçük delikleri dahi doldurabilir. Bunun için döküm parçalarının yüzeylerinde bazen kum yapışmaları veya dart hatası sonucu sürükülen kum yerini ergimmiş maden doldurmak suretiyle şıkkın kısımlar görülmektedir.

Ergimmiş madenin, kuma girmesine sebep olan durumlar aşağıda belirtildiği gibidir:

- a) Ergimmiş madenin kalıp kumu ile temas halinde bulunduğu sürede kadar uzun olursa, kuma girmesi ihtimali de o kadar fazla olmaktadır.
- b) Madenin basıncının artırılması, madenin kuma girme eğilimini artırır.
- c) Yüksek sıcaklıklarda dökülen madenlerin kuma girmesi daha fazladır.
- d) Kalıp kumunun taneleri çok iri olduğu veya kalıp kumu normal karıştırılmadığı durumlarda, ergimmiş madenin kuma girmesi artar.

e) Kalıp ve maçaların yüzeyleri uygun yüzey örtücü gereçlerle (örneğin zirkonyum, silikatlar ve grafit boyaları gibi) boyanmadığı hallerde ergimmiş madenin kuma girmesi fazlalaşır.

f) Ergimmiş çeligin bileşiminde fazla miktarda karbon bulunması hallerinde, girmeye olayı olabilir.

g) Kalınlığı az olan kum kalıplara fazla miktarda maden dökülmesi girmeyi artırabilir.

h) Kum içinde bulunan rutubet ve iyi özellikte olmayan katkı maddelerinin kullanılması ergimmiş madenin, kuma girmesini artırır.

Yukarıda açıklanmış olan sebeplerden daha başkaca olanları da vardır şüphesiz. Bunun için önlemler alınır. Örneğin: kalıp ve maçaların yüzeyleri gerekli örtü gereçleri ile boyanır. Bu şekilde yüzeysel gözenekler kapatılır ve ergimmiş çeligin bu gözeneklere girmesi önlenir.

4. Seroksitler

Çelik dökümlerin üst yüzeylerinde, normal olarak madenden ayrı maddeler birikebilir. Değişik silis, mangan, demir ve alüminyum oksit bileşiklerinin düşük sıcaklıklarda ergiyen karışımlarından oluşan bu birikintilere Seroksitler denilir. Seroksitler, kum taneleri ile birleşerek cam gibi bir katı halini alırlar. Seroksitler, döküm şekli, pota astarlarının birleşimi, yolluk ve gidiciler, kalıp iç boşluğununda bulunan hava, ergitilen alasının bileşimine bağlı olarak oluşurlar.

9.10 — ÇELİK DÖKÜMLERİN KALIP VE MAÇA BOYALARI :

Çelik dökümünden yapılacak parçaların temiz ve düzgün yüzeyli olması arzulanır. Ancak bunları engelleyen bazı sorunlar vardır. Çelik döküm kalıp ve maçalarında daha çok zirkonyumlu ve grafitli boyalar kullanılmaktadır. Kalıp ve maçaların boyanması aşağıdaki faydalara sağlar:

1. Sıvı madenin kalıp yüzeyinde rahat akışını sağlar,
2. Kalıp kumunun sürükülenmesini (erozyonunu) önler,
3. Yüzeye kabuklaşmayı önler,
4. Dökülen parçaya düzgün bir görünüş sağlar,
5. Dökülen parçanın temiz yüzeyli olmasını sağlar,
6. Dökülen parçanın kolay temizlenmesini sağlar,

Yukarıda açıklanılanlardan başka daha pek çok faydalı yönü olan kalıp ve maçaların boyalarından bazı terkipler Tablo 9.5 de verilmiştir.

Tablo 9.5 Çelik döküm kalıp ve maçalarında kullanılan boyalı teripleri

Döküm Cinsi	Su miktarı	İsya dayanıklı gereç	Diğer katkı maddeleri
Çelik Döküm	100 Lt.	70 kg. Silika Tozu	5 kg. Bentonit
Çelik Döküm	Yeterli su	100 kg. Manyezit	20 ks. Bentonit 20 ks. Hububat bağ. % 0,15 Sodyumbenzol
Çelik Döküm	12—15 Lt.	5 kg. Silika Tozu	1 kg. Bentonit 2,5 kg. Suda eriyen regine

9.11 — ÇELİK DÖKÜMLERİN AKICILIĞI:

Ergitilmiş çelik dökümlerin akıcılığı, spiral ile ölçülür. Kullanılan spiral Şekil 8.8 de Esmer Dökme Demirin Akıçılık Deneyinde kullanılan spiralin benzeridir. Çelik dökümün dökülme sıcaklığı ile bileşimi, spiral uzunluğuna etkileri fazladır. Bilhassa bileşimde bulunan karbon, silisyum, manganez, kükürt ile deoksidasyon maddeleri (alüminyum, ferro-silisyum v.b), spiralin uzun veya kısa olmasına etki ederler. Bunlar yanında, kalıbin yapıldığı gereç ile ergitmede uygulanan işlemler, çelik dökümün akıcılığına etki eden faktörlerdir.

Çelik dökümün akıcılığının iyi olması, kalıpta en ince kesitlere kadar yürümesi bakımından çok önemlidir. Bunun için alaşımın hazırlanmasına, kalıbin hazırlanmasında gerekli yöntemleri uygulamaya ve ergitmede uygulanan işlemlere bağlıdır.

9.12 — DÖKME ÇELİĞİN ERGITİMİ VE ERGITME OCAKLARI:

TS 1111'e göre; Çelik ergitme işlemi, sıvı veya katı hamdemir (pik) veya döküm malzemenin, demir veya çelik hurdasının, yahut bunların karışımının yeniden ergitilerek, istenilen özellikte bir çelik yapımı işlemidir, diye tanımlanır.

Bugün çelik, bir çok araç ve gereçin yapımında kullanılmaktadır. Bu nedenle çeliğin büyük miktarda (ton olarak) üretimi gerekmektedir. Çelik üretiminde kullanılan bir çok metot ve her metodun farklı özellikleri vardır.

Hamdemir (pik) bileşiminde normal olarak % 4—4,5 kadar karbon bulunmaktadır. Çeliklerdeki karbon miktarı en çok % 1,7 veya % 2 kadardır. Ancak üretiminde bu miktarda karbona hiç bir zaman zorunlu olmadıkça çıkmaz. Hatta bileşimindeki karbonu % 0,60—0,80 olan çeliklere, yüksek karbonlu çelikler denildiği konunun başında belirtildi. Bunun yanında hamdemirin bileşiminde, karbondan başka değişik ve yüksek miktarda silisyum, manganez, fosfor ve kükürt gibi elementlerde bulunmaktadır.

Hamdemirden çelik üretmek için karbonun ve diğer elementlerin, çeliğin bileşimindeki miktarlara kadar indirilmesi gerekmektedir. Bunun için çelik üretimi gerçekte bir arıtma işlemidir.

Çelik üretiminde kullanılan hamdemirin bileşimine ve yapılmak istenilen çeliğin özelliklerine göre;

1. Asitik metot
2. Bazik metot

olmak üzere iki metot uygulanır. Bu metotlar ile elde edilen çeliklere de,

1. Asit çelik (A)

Asit astarlı ergitme ocaklarında ve asit curufla elde edilen çelikler,

2. Bazik çelik (B)

Bazik astarlı ergitme ocaklarında ve bazik curufla elde edilen çeliklere denir.

Asit ve bazik metotla karbon, silisyum ve manganez kolaylıkla azaltılır. Bu metotlardan; hamdemirin bileşimindeki fosfor ve kükürt miktarylari az, buna karşılık silisyum miktarı fazla olduğu zaman ASIT METOT uygulanır. Bileşimdeki fosfor ve kükürt miktarylari az olmalıdır, çünkü bunları asit métot ile azaltmak mümkün değildir. Bileşimdeki fosfor ve kükürt bazik metot ile azaltılır. Bazik metotta ocağa atılan kireç ile bazik bir curuf yapılır. Bu curuf arıtma işleminde, fosfor ve kükürt ile bileşikler meydana getirerek bu elementleri içine alır. Böylece bileşimden uzaklaştırılırlar.

Ergitmede kullanılacak döküm ocakları, curufların kimyasal bileşimine göre uygun bileşimdeki ısıya dayanıklı gereçler (refrakter) ile astarlanması (örülmesi) gerekdir. Örneğin: Ergitme ocağını, asit metotla çalışıldığından asitik ısıya dayanıklı gereçlerle, bazik metotla çalışıldığından bazik ısıya dayanıklı gereçlerle astarlamak gerekdir. Aksi halde curuf, ocak astarı ile birleşerek astarın çabuk yıpramasına ve aşınarak bozulmasına sebep olur.

Çelik üretiminde kullanılan hamdemirin, çeliğe dönüştürülebilmesi için genel olarak oksitleme yöntemi uygulanır. Bu yöntemde, havanın oksijeni veya özel olarak hazırlanmış saf oksijen kullanılır. Oksijen sıcak haldeki madenin bileşimindeki kükürt hariç, diğer elementler ile birleşir. Bu arada demir de bir miktar oksitlenir. Bileşimdeki kükürtün giderilmesi ancak bazik bir curuf oluşturulması ve yüksek sıcaklıkta mümkün olur. Bu olay ile meydana gelen oksitler, gaz halinde banyodan uzaklaşır ve bacaya gider. Diğer yandan sıvı halde olanları ise, ocağa katılan maddeler ile birleşir ve curufu oluştururlar.

Artma sonunda çeliğin içinde kalan demiroksitin reduklenmesi gereklidir. Bunun için ergimis çeliğe, alüminyum, ferro-silisyum v.b. gibi deoksidasyon maddelerinin katılması gereklidir. Bu maddeler genellikle çeliğin, potaya alınmasında veya kaliplara dökülmesi anında katılır.

Çeliklerin ergitme şekilleri ile bunların tarifleri ve tanıtma sembollerini aşağıdaki gibidir.

D — Oksijen Konverter Çelikleri

Özel metodlarla konverter içine oksijen püskürtüllererek üretilen çeliklerdir.

M — Siemens - Martin Çelikleri

Siemens - Martin ocaklarında üretilen çeliklerdir.

E — Elektrik Ark Ocağı Çelikleri

Elektrik ark ocaklarında üretilen çeliklerdir.

I — Endüksiyon Elektrik Ocağı Çelikleri

Endüksiyon Elektrik ocaklarında üretilen çeliklerdir.

Buraya kadar çeliğin nasıl ve hangi metodlarla üretildiği kısaca açıklanmıştır. Ancak çeliklerin ergitme yöntemleri ile beraber kullanılan ergitme ocaklarının neler olduğu ve nasıl çalışıklarının açıklaması Bölüm 3'deki "Döküm Ocakları" konusunda verilmiştir.

9.13 — ÇELİK DÖKÜME KATILAN MADDELER VE ETKİLERİ :

Çelik dökümlerin bir çok özelliklerini değiştirmek ve geliştirmek için çeşitli maddeler katılır. Bu maddeler ve çelik dökümün mikro yapısına etkileri aşağıda açıklandığı gibidir.

1 — SILİSYUM :

Silisyum, oksijen alıcı bir temizleyicidir. Silisyum, manganez gibi çeliklerin bileşiminde bulunabilir veya sonradan katılabilir. Çelikte % 0,3'e kadar silisyum bulunması mekanik özellikler üzerinde fazla etkisi olmamla beraber, deoksidasyonu sağlar ve tam deokside edilmiş çelik üretimi kolaylaştırır. Fakat bu miktar artarsa çeliğin dayanımı ile sertleşme derinliği artar. Buna karşılık darbelere dayanımı azalır. Bunun için bir çok çeliklerin, silisyum miktarları % 0,35'in üzerine çıkmaz.

Silisyum, demirde çok erir ve katı eriyik meydana getirir. Karbon, bu eriyikte sementitten çok grafitik şekilde gökme eğilimi gösterir. Silisyum, paslanmaz çeliklere % 2 kadar, nikel - krom - wolfram (tungsten) valf çeliğinde ise % 1-2,5 arasında bulunur.

2 — MANGANEZ :

Manganez, karbüür yapıcıdır ve çeliklerde oksijen alıcı olarak kullanılır. Ancak bu özelliği, silisyumdan daha azdır. Çeliklerdeki manganez miktarı % 10'un üzerine çıktıığı zaman faz değişimleri azalır. Bileşiminde % 1-1,4 karbon ve % 10-14 manganez bulunan, manganezli çelikler çok kullanılır. Bu çeliklere 1000 °C de su verildiğinde, yüksek manganez miktarı normal sertleşme değişimini durdurur ve çeliğin yapısı oda sıcaklığında austenitik (ostenitik) olarak kalır. Bu yapıdaki çeliğin çekme dayanımı yüksek, dayanıklığı çok fazladır. Aşınması çok az olduğu için kaya kırıcıları, kırma silindirleri, demiryolu parçaları v.b. gibi çok yüksek dayanım istenen parçaların yapımında kullanılır.

Otomobil krant milleleri ile piston kolu gibi yüksek çekme ve darbe dayanımı gerektiren parçaların yapımında % 0,35 karbon, % 1,5 manganez, % 0,35 molibden kullanılır.

3 — ALÜMİNYUM :

Alüminyum, çelikte oksijen alıcı olarak çok kullanılır. Demiroksidin oksijeni ile birleşerek alüminya meydana gelir. Alüminyum, sıvı madendeki erimiş olan gazları alarak çelik dökümlerde meydana gelen karınca v.b. gibi hataları önler.

Alüminyumla deoksidasyon işleminin, çelikteki yabancı sülfitlerin tip ve dağılması üzerindeki etkisi çoktur. Bu amaçla % 0,5'e kadar alüminyum kullanılır.

Çeliklere, alüminyum katılması yapının küçük taneli olmasını sağlar. Burun sonucu olarak da normal karbonlu çeliklerin çekme ve darbe dayanımları yüksek olur.

4 — BAKIR :

Bakır, bir çok az alaşımı yüksek dayanımlı yapı çeliklerinde kullanılır. Bu çeliklerin korozyona dayanımlarını artırır. Çeliğe az miktarda bakır katılması, atmosferik korozyon tesirlerini en aza indirir. Bu amaçla çeliğe % 0,15—0,25 bakır katılır. Bakır ayrıca çeliğin sülfürik asidekarşı da dayanımını artırır. Bakır, demir ile birleşmez ve karbürleştirici değildir.

5 — NİKEL :

Nikel, çeliğin dayanımını artırır. Çelikte, özellikle krom ile birlikte bulunduğu zaman, sertliğin derinliklere inmesini sağlar. Krom-nikelli çelikler paslanmaz; korozyona (paslanma) ve ısuya dayanıklıdır. Bazı az karbonlu çeliklere dayanım ve sertliği artırmak için % 5'e kadar nikel katılabilir. % 5'den fazla nikelli çelikler, martenzit yapı meydana getirdiği için alaşım kırılgan (gevrek) olur. Bileşiminde % 15—20 никel bulunan çeliklerin yapısı tamamen martenzitiktir. Bu gibi çeliklerin sertliği 300 Brinele kadar çıkar. Nikel miktarı daha fazla olursa, yapıda austenit görülür ve çeliğin sertliği azalır.

Bileşimlerinde alaşım elemanı olarak yalnız nikel bulunan çelikler, çok kullanılmakla beraber fiziksel özelliklerin arttırılması için az miktarda krom ve molibden katılmasını gerektirir. Böyle çelikler, yüksek aşınma ve darbe dayanımı gerektiren parçaların yapılmasında kullanılır.

6 — KROM :

Krom, çeliğin dayanma özelliğini artırır, fakat buna karşılık esnekliğini azda olsa azaltır. Ayrıca çeliğin sıcaklığı dayanımını da artırır. Korozyonu öner. Bilhassa yüksek miktardaki krom, çeliğin paslanmaya ve aşınmaya karşı dayanımını artırır.

Kromlu paslanmaz çeliklerde, krom miktarı arttıkça, çeliğin kaynak yapılabileceğini azaltır. Krom çok kullanılan bir alaşım elemanıdır. Çeliklere % 0,30'a kadar krom kullanılabilir. Krom çok kuvvetli karbür yapıcı bir yapı elemanıdır. Krom, yüksek karbonlu çeliklerde aşınma dayanımını artırır.

7 — VANADYUM :

Vanadyum, çeliklere çok az kullanıldığından bile alaşımın sicağı dayanımını artırır. Vanadyum, bilhassa makina yapı çeliklerinin kristal yapalarının ince olmasını sağlamak ve mekaniksel özelliklerini geliştirmek için katılır.

Vanadyum genellikle, alaşımı makina yapı çeliklerinde % 0,03—0,25 arasında bulunur. Karbür yapıcı bir katkı elemanıdır. Ayrıca çeliğin çekme dayanımını artırır. Makina yapı çeliklerinde krom ve wolfram ile birlikte kullanılır.

Vanadyum, makina yapı ve sıcak iş çeliklerinde daha çok krom, hava çeliklerinde wolframla birlikte kullanılır.

8 — MOLİBDEN :

Molibden, çeliğin çekme dayanımını ve ısuya dayanıklığını artırır. Ayrıca kaynak edilme özelliğini de artırır. Yalnız bileşiminde fazla miktarda molibden bulunursa, çeliğin dövülebilmesini güçleştirir. Molibden, daha çok krom ile birlikte kullanılır ve etkisi wolframa benzer.

Çeliklere krom ve nikel ile birlikte kullanıldığında, akma ve çekme dayanımlarını artırır. Molibden kuvvetli bir karbürleştirici olduğundan hava ve sıcak iş çeliklerinde, korozyona ve ısuya dayanımı istenen çeliklerin yapımında kullanılır.

Molibden genellikle % 0,5—1 arasında kullanılır. Bu miktar % 0,3 karbonlu çeliklerde % 8'e kadar olabilir. Az ve yüksek alaşımı çeliklere molibden katılması, bu çeliklerin yüksek sıcaklıklardaki mekaniksel dayanımlarını artırır.

9 — WOLFRAM (Tungsten) :

Kuvvetli bir karbür yapıcıdır. Wolfram, çeliğin dayanımını artırır. Takım çeliklerinde kesici ağızların sertliğinin, kullanma ömrünün artmasını ve yüksek ısuya dayanmasını sağlar. Bunun için takım ve hava çeliklerinde çok kullanılır. Wolfram, kaynak edilebilme özelliğini geliştirir. Wolframın başlıca kullanıldığı yer, yüksek hız takım çelikleridir. Bu çeliklerin en önemli elemanı olan wolfram, yüksek hız ve derin pasolarda verimli bir kesme sağlamak için, çeliğe gerekli özellikleri verir. En çok kullanılan yüksek hız çeliğinde % 18 wolfram, % 4 krom, % 1 vanatyum ve % 0,70 karbon bulunur.

10 — TITANYUM :

Titanyum, çok kuvvetli bir karbür yapıcıdır. Ayrıca temizleyici bir elementtir; başlıcaları oksijen ve azot olmak üzere diğer yabancı maddelerle dengeli bileşikler kurar. Genellikle oksijen alıcı olarak az miktarlarda kullanılır ve çelikerin bileşiminde % 0,25'e kadar bulunabilir. Az karbonlu deokside edilmemiş çelikleri deokside etmek için, potaya orta veya yüksek karbonlu ferro-titanyum katılır.

9.14 — ÖZEL ÇELİK DÖKÜMLER :

Belli özellikteki bir çelik alaşımından yapılmış araç ve gereğleri asit, korozyon, sıcak, soğuk gibi yerlerin hepsinde kullanmak mümkün olamaz. Çelik dökümünden belli amaçlar için üretilen araç ve gereçler, bulundukları ortamın tesirlerine dayanabilecek uygun özellikleri taşımışlardır. Bu nedenle belli etkilerde özelliğini bozmadan kullanılabilecek ve dayanabilecek çelik bileşimini yapmak gereklidir. Aşağıda belli yerlerde dayanım gösteren ve istenilen özellikleri taşıyan çelik dökümlerden örnekler verilmiştir. Genel olarak bunları "Özel Çelik Dökümler" diye tanımlamak da mümkündür.

1 — KOROZYONA DAYANIKLI (Paslanmaz) ÇELİK DÖKÜMLER

Bazı kaynaklar korozyonu, kimyasal ve elektrokimyasal tesirlerle katı bir cismin yüzeyinden, iç kısımlarına doğru oluşan tahribat olarak tanımlar. Buna örnek olarak demir ve çeliklerdeki paslanma gösterilebilir. Bu madenlerdeki paslanma olayı oksijen ve rutubetin etkileridir. Havadaki oksijen demir ve hidrojenle birleşir ve demiroksit (FeO) bileşliğini meydana getirir. Bu bileşik için gerekli olan demir miktarı, etkilenen demir parçasının yüzeyinden alınır. Bu kimyasal olay ne kadar uzun olursa, o kadar çok demir alınır ve olayın meydana getirdiği tahribat o derece fazla olur.

Biraz rutubetlenmiş iki değişik madende derhal beklenilmeyen ve hatta arzu edilmeyen gayet ufak paslanma olayları başlar. Bunlardan korozyona dayanımı daha az olan maden etkilenir ve zamanla bozularak özelliğini kaybeder. Bu tesirlere çeligin dayanımını artırmak için belli maddeler katılır. Bu maddelerin en çok kullanılanı ve önemlisi kromdur.

Krom, demire göre oksijen tarafından daha çabuk etkilenir. Çünkü oksijen, krom atomları ile birleşir ve krom oksit oluşur. Bu oksit, çeligin bütün yüzeyini zar gibi sarar. Böylece çelik, oksijenin etkisinden korunmuş olur. Kromun bu görevini yapabilmesi için bileşimde en az % 12 krom olması gereklidir.

Bileşiminde % 12 krom bulunduran bu tip çeliklere paslanmaz çelik dökümleri denilir. Bu çelik dökümler bilhassa kimyasal etkilere karşı çok dayanıklıdır.

Paslanmaz çelik dökümlerin değişik kullanma alanları vardır. Su türbinlerinin korozyon ve aşınmasının fazla olabilecek kısımlarında, kimya endüstrisinde asitlere dayanım istenen parçalarda, tip alanında pek çok araç ve gereğlerin yapımında, ayrıca; subaplar, pompa gövdeleri ile disiler ve daha bir çok parçaların yapımında paslanmaz çelik dökümler kullanılır.

Paslanmaz çelik dökümlerin ergitilmesi ancak az miktarda asitli endüksiyon ocaklarında mümkündür. Daha büyük hacimler için yalnız bazik ocakları kullanılır. Krom - Nikelli çelikler her zaman bazik astarlı endüksiyon ocaklarında ergitilir.

Paslanmaz çelik dökümler üç gruba ayrırlar:

- Ferritik - Karbürlü çelik dökümler (% 25-30 krom, % 0,5-1 karbon)
- Perlitik - Martenzitik çelik dökümler (% 13-17 krom, % 0,1-0,25 karbon)
- Austenit - Krom - Nikel çelik dökümler (en az % 18 krom, % 8 nikel ve en fazla % 0,1 karbon)

% 14 kromlu çelik dökümün çekme dayanımı $60-110 \text{ kg/mm}^2$ arasında değişir. Akma sınırı ise $40-80 \text{ kg/mm}^2$ dir.

2 — MANYETİK OLMAYAN ÇELİK DÖKÜMLER :

Manyetik olmayan çelik dökümlerin, düşük elektrik geçirgenliği, dayanımı ve çok iyi işlenme özelliklerinin olması gereklidir. Ayrıca, korozyona da dayanabilecektir. Bu çeliklerde manganez ve nikel öncelikle belirtilecek elemanlardır. Yukarıda belirtilen özelliklerin olabilmesi için, karbon miktarının iyi seçilmesi, katılan alaşım elementlerinden krom, molibden, vanatyumun alaşımında bulunması gereklidir. Manyetik olmayan belli başlı çelik dökümler şunlardır:

Çok manganezli çelik dökümler, Krom - Nikel - Manganezli çelik dökümler, Krom - Nikelli çelik dökümler. Bunlardan krom - nikel - manganezli çelik dökümlerinin bileşiminde; % 8 krom, % 5 nikel, % 8 manganez veya % 5 krom, % 8 nikel, % 8 manganez ve % 1 vanadyum bulunur. Bu çelik dökümüne iyi dökülme ve yeterli işlenebilme özelliği vardır. % 12

manganezli, çelik dökümünden ayrılr. Vanadyumlu alaşım, 60 kg/mm^2 'ye dayanır. Buna karşılık dökme özelliği bakımından vanadyumsuz alaşımdan daha kötüdür.

Krom - nikelli çelik dökümler ise, % 18 krom ve % 8 nikelli alaşımındır. Bilinen paslanmaz çelik döküm çeşitleri alaşımı meydana getiren elementlerin ayarlanması ile daha az geçirme değerlerine getirilebilirler. Bu nün için nikel katılması ile krom, molibden miktarlarının sınırlanması ve ferrit miktarının azalması gereklidir.

3 — SICAGA DAYANIKLI ÇELİK DÖKÜMLER :

Sicaga dayanıklı çelik dökümler, gazların bilhassa 600°C den daha fazla sıcaklıklardaki oksitleyici etkilerine dayanıklı bir alaşımındır. Sicaga dayanıklı çelik dökümler, belli sıcaklıkta ve belli soğutma işlemlerine dayanabilen bir yapıda olmalıdır. Ayrıca sıcak durumda iyi bir dayanım ve yanmış yağın oluşturduğu koroziyona karşı dayanımı da aranan özellikleridir.

Sicaga dayanıklı çelik dökümler, bir çok yerde kullanılır. Devamlı çalısan ve sıcaklığa dayanıklı çelik dökümünden yapılmış konveyör, ızgara, kutu ve zincirlerle, içine tav gereci gönderilen ısıl işlem fırınlarının yapımı bu çelik sayesinde mümkün olmuştur. Sicaga dayanıklı savurma dökümleri yapılan borular, ocakların ve döküm potalarının ısıtılmasında kullanılmışlardır.

Kükürtlü filizlerin tavlama fırınlarındaki işlemlerinde kullanılan kromlu çelik dökümünden karıştırıcılar ve ızgara çubukları diğer bütün gereçlerden daha ekonomiktir. Çimento endüstrisi döner fırınlarında sıcaklığa dayanıklı gereçler kullanılır. Petrol endüstrisinde ve petro - kimya fırınlarında sicaga dayanıklı, savurma dökümle yapılmış borular, dirsekler ve boru askıları kullanılır. Krom - nikelli çelik dökümlerden yapılmış ızgaralar, parçaların tavlanması kullanılır. Dizel motorlarında subap gövdesi ve tablası gene sicaga dayanıklı çelik dökümünden yapılan bir başka örnektir...

Sicaga dayanıklı yüksek alaşımılı çelik döküm çeşitlerinin karbon miktarı, dövme gereçlere göre biraz fazladır. Karbonun fazlalığı, döküm özelliğini artırır. Austenitik (ostenitik) krom - nikel çeşitlerinin sıcaklığa dayanımlarını artırır. Bileşimlerine göre bunları iki sınıfa ayıralabiliriz.

a) Kromlu Çelik Dökümler :

Sahip oldukları krom miktarına göre $600 - 1200^\circ\text{C}$ arasında oksidalı yona dayanıklıdır. Fakat dayanımları azdır.

b) Krom - Nikelli Çelik Dökümler :

Bu austenitik çelik dökümler, oksidasyona karşı iyi bir dayanıklılık yanında, artan nikel miktarı ile sıcak durumdaki dayanımı artar. Isıl zorlamaların yanında, mekanik zorlamaların da bulunduğu durumlar için çok elverişlidir.

Nikelli çeliklerin, kükürtlü gazlarla temasta bulunmaları uygun değildir. Bilhassa gazlar, indirgeyici olarak etki yapar ve kükürt bulunursa çok kötü durum yaratır. Düşük sıcaklıklarda ergyen nikel sülfitlerin oluşması, yapıyı çok bozar. (Nikel - sülfitin ergime noktası 787°C ve öteki nikel - sülfitin ergime noktası 644°C dir.)

Sıcaklığın 900°C ye kadar çıktıığı ve çok miktarda alkali bulunduran yakacakların kullanıldığı durumlarda, takiben % 50 krom, % 50 nikel; aynı şekilde % 60 krom ve % 40 nikel tavsiye edilen değerlerdir. Bu çelik alaşımıları soğuk durumda kırılgandırlar, fakat 600°C nin üstünde iyi bir esneklik kazanırlar.

Tablo 6 da Krom - Nikelli çelik alaşımının üst sıcaklık sınırları verilmiştir.

Tablo 6 Krom - nikelli çelik alaşımının sıcaklığa dayanımları

Alaşımın cinsi	Dayandığı sıcaklık ($^\circ\text{C}$)
% 50 Krom — % 50 Nikel	750 — 850
% 60 Krom — % 40 Nikel	850 den fazla

Yanma ürünlerindeki küllerin etkisi daha az ise, daha yüksek sıcaklıklara gerekli olabilir. Krom % 35 ve Nikel % 65 olan çelik döküm alaşımı soğuk durumda, yukarıdaki iki alaşımından daha esnek (sünek). Buna rağmen küllerin korozyonuna dayanıklı değildir. Ancak 750°C ye kadar kullanılabılır.

4 — SOĞUĞA DAYANIKLI ÇELİK DÖKÜMLER :

Soğuğa dayanıklı çelik dökümler, sıfırın altında (-10°C) den daha aşağı sıcaklıklarda da bir yeteri kadar çekme dayanımı ve esneklik (süneklik) gösteren çelik dökümler için söylenebilir.

Soğuğa dayanıklı çelik döküm, kutuplarda çok düşük soğuklarda kullanılmakta olan taşıtlarda, ayrıca (-70°C) dolaylarında stratosfer sıcaklıklarında değişen durumlarda uçan uçaklarda kullanılır. Bununla birlikte ana uygulama yeri, son yıllarda çok önemli bir ekonomik alan olarak gelişmiş olan endüstriyel soğutma tekniğidir.

Çelik elde etme metodlarındaki fazla oksijen sarfiyatı, oksijene olan ihtiyacı oldukça artırılmıştır. Petro - kimya sanayiinde organik ürünlerin ayrılması dondurulmakla yapılmaktadır. Bunların arasında bılıhassa plastiklerin ana maddesini teşkil eden etilenin elde edilişi ve parçalanışı önemlidir. Yüksek soğuk tekniginde yer gazi (metan) in sivrlaştırılması, yeni bir kullanma sahası ortaya çıkmıştır. Bu sahada çelik döküm, esas olarak soğuğa dayanıklı donanımlarda kullanılır.

Soğuğa dayanıklı belli başlı çelik dökümler şunlardır :

- a. Alaşimsız, ferritik - perlitik yapıdaki çelik dökümler. Çekme dayanımları $45-60 \text{ kg/mm}^2$ ve kullanma sıcaklığı (-40°C) ye kadar.
- b. İslah edilmiş çelik dökümler. (Krom - Molibden veya Nikel alaşımı çelik dökümler) 65 kg/mm^2 ye kadar çekme dayanımı kazandırılır. Kullanma sıcaklığı (-120°C) ye kadar.
- C. Austenitik çelik dökümler. Ergiyik halde tavlanmış ve su verilmiş, kullanma sıcaklığı (-196°C) ye kadardır.

5 — DÖKME İSLAH ÇELİKLERİ :

% 5 alaşımı, $70-120 \text{ kg/mm}^2$ çekme dayanımı olan dökme çeliğe, az alaşımı dökme islah çeliği denir. Yüksek çekme dayanımı, yüksek zorlanma, büyük yüklerle karşı islah çelikleri kullanılır. Bileşimindeki karbon oranı % 0,25-0,46 arasında değişir. Karbon miktarı fazla olduğu takdirde, kaynak anında bazı sorunlar doğar. Silisyum % 0,3-0,5, manganez % 0,5-0,9 arasında değişir. Darbelere dayanabilmesi için, fosfor ve kükürt miktarları mümkün olduğu kadar az olmalıdır.

Alaşım elementleri olarak, molibden, krom - molibden - vanatyum veya krom - nikel - molibden kullanılır. İyi bir sertleştirme için, alaşım elementlerinin uygun ve yeterli miktarlarda seçilmesi gereklidir. İslah çelikleri

için, en iyi ve ekonomik alaşım elementi kromdur. Krom miktarı yükseldikçe, kritik soğuma hızı çok çabuk düşer. Krom miktarı % 3,5'e kadar uygundur. İslah işlemi 70 kg/mm^2 ye kadar olur. Az karbonlu iken, suda sertlestirmeyle çok iyi darbe dayanımı sağlanır. Molibdenli alaşımında, sertleştirme iyi sonuç vermez. Darbe dayanımı düşüktür. % 0,20-0,50 ye kadar molibdenli alaşım yapılmabilir. Krom - molibdenli çeliklere nikel katılmasıyla sertleşme normalleşir. Krom - molibden dökme çeliklerinde 100 kg/mm^2 çekme dayanımı ve üstün bir topluk sağlanabilir. Eğer iyi bir çekme dayanımı ve iyi bir dayanıklılık istenirse, krom - nikel - molibdenli çelikler seçilmelidir.

9.15 — ÇELİK DÖKÜMLERE UYGULANAN İSİL İŞLEMLERİ :

Çeliklere uygulanan isıl işlemleri aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür. Bu işlemler için kullanılan diyagram Şekil 9.2 de görülmektedir. (TS 1111'e göre)

İsı işlemi : Katı durumdaki metal veya alaşımına kimyasal bileşime göre belirli özellikler kazandırmak amacıyla uygulanan bir veya daha çok sayıda veya birbiri peşine tavlama (ısıtma) ve soğutma işlemidir. (Sıcak biçimlendirme veya sıcak işlemle yüzey koruması amacıyla yapılan ısıtmalar, ısı işlemi sayılmaz.)

1 — SERTLEŞTİRME (Sulama) :


Sertleştirme, genellikle çeliği kimyasal bileşimine göre Ac_1 sıcaklığının (Şekil 9.2) az üstünde tavladıktan sonra kritik soğuma hızından daha çok hızla suda, ya da havada soğutma işlemidir. (Karbon çeliklerinin sertlestirilmesinde, ötektoit altı çelikler, Ac_1 'ün, ötektoit üstü çelikler ise Ac_1 'in az üstünde ısıtılır.)

2 — MENEVIŞLEME :

Menevişleme, ısı işlemi ile sertlestirilmiş bir çeliği Ac_1 (Şekil 9.2) dönüşüm sıcaklığı altında ve yüksek olmayan sıcaklıklarda ($150-450^{\circ}\text{C}$) ısıtularak uygun bir hızla soğutup, kırılganlığını giderme işlemidir.

3 — NORMALLEŞTİRME (Normalize) TAVI :

Normalleştirme veya normalize tavi, tane küçültme, homogen bir mikro yapı elde etmek ve yoğunlukla mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla ötektoit altı çelikleri Ac_1 (Şekil 9.2) ve ötektoit üstü çelikleri Ac_1 dönüşüm sıcaklıklarının üstündeki sıcaklıkta ısıtma ve fırın dışında saf hava da soğutmadır.



Şekil 9.2 Çeliklere uygulanan çeşitli ısı işlemlerine ait sıcaklık bölgeleri (tavlama bölgeleri)

4 — YUMUSATMA TAVI:

Yumuşatma tavi, genellikle çeliğe perlit dönüşüm noktası Ac_1 (Şekil 9.2) civarında, fırında veya özel kapalı bir yerde tavlama ve sonra yavaş soğutma işlemidir.

Ötektoit altı çelikler, soğuk biçimlendirmenin devam etmesi gerektiği hallerde, $550-723^{\circ}\text{C}$ arasında bir sıcaklıkta ısıtılarak yavaş soğutulur. Buna ara tavi denilir.

Ötektoit üstü çelikler, sert lamel sementitleri küresel sementit haline dönüştürerek talaş kaldırma için Ac_1 noktası civarında tavlanarak yavaş soğutulur.

5 — GERİLİM GİDERME TAVI:

Gerilim giderme tavi, biçimlendirme, dökme veya kaynak işleminden doğan iç gerilimleri azaltmak amacıyla, bir madeni gereci dönüşüm sıcaklığı altında uygun bir noktaya kadar ısıtma ve sonra yavaş soğutmadır. (Çelikler çoğunlukla $550-670^{\circ}\text{C}$ arasında tavlanır.) Şekil 9.2.

6 — ISLAH ETME:

İslah etme, genellikle makina yapı çeliklerinin özlüğünü artırmak amacıyla, bunları önce sertleştirme sonra da Ac_1 (Şekil 9.2) dönüşüm altındaki sıcaklıklarda ($400-675^{\circ}\text{C}$) yapılan menevişleme işlemlerinin tümüdür.

7 — YÜZEY SERTLEŞTİRME:


Yüzey sertleştirme, iç kısmının vurmaya karşı dayanımı yüksek olan, uygun bileşimindeki çeliklerin yüzeylerini belirli bir derinliğe kadar sertles tirme işlemidir. Başlıca yüzey sertleştirme metotları; Semantasyon, Nitürleme ve Sadece Isıtma ile (alevle veya endüksiyonla) yüzey sertleştir mesidir.

9.16 — ÇELİK DÖKÜMLERİN İSİL İŞLEMLERİNDE KULLANILAN TAV FIRINLARI:

Çelik dökümlerin isıl işlemlerinde kullanılan tav fırınları çok çeşitlidir. Çelik döküm atelyesinin şekline ve döküm parçalarının durumlarına göre değişik biçim ve büyüklükte yapılırlar.

Tav fırınlarının iç kısımları ısıya dayanıklı ates tuğlaları ile örtülür. Tavanları düz veya kavisli yapırlar. Döküm parçalar tav fırınına elle veya vinç ile konulur.


Tav fırınları, arabalı veya arabasız olarak kullanılabilirler. Arabalı olanları, kalıpların ve maçaların kurutulmasında kullanılan "Kurutma Fırınları" na benzerler. Büyük ve ağır döküm parçalar, araba üzerine vinç ile konulur. Sonrada araba raylar üzerinde, fırın içine itilerek sürüülür. Şekil 9.3 de arabalı ve katı yakıtla çalışan tav fırını görülmektedir.



Şekil 9.3 Arabalı ve katı yakıtla çalışan tav fırını

Arabasız olanlarında döküm parçalar elle, büyük döküm parçalar ise fırın üstü (tavarı) açılarak vinç ile fırın içine yerleştirilir. Ancak böyle tav fırınları genellikle az kullanılır. Şekil 9.4 de arabasız ve tavanı kavisli, sıvı yakıtla çalışan tav fırını görülmektedir.

Tav fırınlarının içi, istenilen sıcaklıkta olmalıdır. Tav fırınlarında istenilen tavlama sıcaklıkları gereği azaltılabilir veya artırılabilir. Bunun için fırın iç sıcaklığını ayarlayan ve bu sıcaklıklar gösteren sistemleri bulunmalıdır.



Şekil 9.4 Arabasız ve tavanı kavisli, sıvı yakıtla çalışan tav fırının kesiti

Tav fırınlarının iç sıcaklığı tavlanacak döküm parçalar için çok önemlidir. Fırın içindeki sıcaklığın dışarıya sızmasını önlemek amacıyla fırın kapıları iç içe iki tane yapılır. Kapılar yanlara açılacak şekilde veya yukarıya kalkacak şekilde sürgülü olarak yapılrular. Ayrıca diğer kısımlarından sıcaklığın sızmaması için gerekli önlemler alınır. Böylece fırın iç sıcaklığı sabit tutulduğu gibi yakittan da gerekli tasarruf sağlanmış olur.

Tav fırınlarının ısıtılmasında katı, sıvı ve gaz yakacaklar kullanılır. Özel hallerde veya küçük tipdeki tav fırınlarında elektrik de kullanılır. Katı ve sıvı yakacaklarla yapılan tavlamalarda, yakacağın alevi döküm parçalar üzerine direkt olarak gelmemelidir. Bu durumda döküm parçasının yakacak alevinin direkt etkisinde kalan kısımları çok fazla, diğer kısımları ise az ısınır. Bu şekildeki tavlama ile döküm parçanın her taraflı istenilen şekilde tavlanmamış olur. Sonuç olarak döküm parçanın mikro yapı değişimi de tam olmaz.

Yakacak alevinin, döküm parça yüzeyine direkt olarak teması önlenmelidir. Bunun için, yakacak alevi ile döküm parçaların bulunduğu kısımlar arasına ateş tuğlasından ince duvarlar örülür.

Tav firının ısıtmasında kullanılan sıvı veya gaz yakacağın ısısı fırın büyüğünü ve şekline göre, değişik kısımlarından fırın içine gönderilir. Katı yakacak ile ısıtılan tav fırınlarında ise, yakacak fırın uygın bir kısmına konulan ocak kısmında yakılır. Burada meydana gelen sıcaklık, fırın içine özel olarak gönderilerek tavlama sıcaklığı sağlanır. Bütün bu sistem ve fırın şekilleri döküm atelyesinde yapılan döküm parçaların özelliklerine bağlıdır.

Tavlanmış döküm parçaların gerektiğinde soğutulabilmesi için, tav firının ön veya yakın kısmında yapılmış su havuzları bulunur. Bu havuzlar, tavlanmış döküm parçaların soğutulması için kullanılırlar. Fırında tavlanmış döküm parça alınır ve su havuzunda hızla soğutulur. Bu havuzun suyu, gerektiğinde değiştirilebilecek şekilde bir sistemle donatılmış olmalıdır.

SORULAR

- 1 — Çeligi tarif ediniz ve sınıflandırınız.
- 2 — Karbonlu çelikleri karbon miktarına göre sınıflandırınız.
- 3 — Dökme çeliği tanıtınız.
- 4 — Dökme çeliğin kimyasal bileşimini söyleyiniz.
- 5 — Alaşımı dökme çelikleri tanıtınız.
- 6 — Çelik dökümlerde kullanılan yapay (sentetik) kalıp kumunun bileşimini söyleyiniz.
- 7 — Çelik kalıp kumlarında ne gibi özellikler olmalıdır.
- 8 — Çelik dökümlerde kullanılan maçalar hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 9 — Dökme çeliklerde meydana gelen hatalar nelerdir.
- 10 — Ergimiş madenin kuma girmesine sebep olan durumlar nelerdir.
- 11 — Çelik dökümlerin kalıp ve maçalarında kullanılan boyaların faydalarnı söyleyiniz.
- 12 — Çelik üretiminde kullanılan asitik ve bazik metotlar hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 13 — Çeliklerin ergitme şekilleri ile tanıtma sembollerİ nelerdir.
- 14 — Çelik dökümlere katılan maddeler nelerdir.
- 15 — Dökme çeliğe katılan kromun etkisi nasıldır.
- 16 — Dökme çeliğe katılan molibdenin etkisini söyleyiniz.
- 17 — Özel çelik dökümleri tanıtınız ve sınıflandırınız.
- 18 — Çelik dökümlere uygulanan ıslı işlemler nelerdir.
- 19 — Çelik dökümlerin ıslı işlemlerinde kullanılan tav fırınları hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 20 — Çelik dökümlere uygulanan normalleştirme tavını anlatınız.

TEMPER DÖKME DEMİR

10.1 — TEMPER DÖKME DEMİRİN TANITILMASI :


Yüksek firmdan elde edilen beyaz ve esmer hamdemirin Kupol ocaklarında kok ve kireçtaşı ile ergitilerek dökme demir elde edildiği daha önce anlatılmıştı. Dökme demirin akıcılığının iyi olduğunu ve böylece birçok makina parçasının döküm yol ile elde edildiğini biliyoruz.

Dökme demirin bileşimindeki karbonun fazla olması dökme demirin, normal sıcaklıkta veya kızıl derecede bile kırılgan olmasına sebep olmaktadır. Dövülmeye elverişli olmaması, esnememesi ve çok kırılgan olması dökme demirin en sakıncalı yönleridir.

Dökme demirlerin bilhassa esmer (gri) dökme demirin bileşimindeki karbonun, büyük bir kısmı, ~~Jamal~~ (yapraklı) grafit halindedir. Bu grafit yapraklıları doku içinde boş bir hacim oluşturur. Böylece darbe ve zorlamaların etkisiyle gerekin bünyesinde meydana gelen iç gerilmeler, kolayca bütün kütleye dağılmaktadır. Bu yüzdede dökme demir kırılgan olmaktadır. Ayrıca, döküm parçalar, ölçüleri küçüldükçe ve kesitleri incelikge, dökümden sonra hızlı soğumadan dolayı sert, kırılgan olmakta ve makina işçilikleri zorlaşmaktadır. Bu şekildeki parçaların, demirden dövülmerek şekillendirilmesi veya çelik döküm yol ile elde edilmesi çok masraflı olmakta bazı hallerde yapımları bu yollarla bile mümkün olamamaktadır.

Uzun çalışmalardan sonra, her kalıba kolayca dökülebilen ve beyaz dökme demirden yapılan parçalara ıslı işlem uygulanarak "TEMPER DÖKME DEMİR" elde edilmiştir.

ıslı işlem yolu ile beyaz dökme demirin içindeki karbon, rozet gurupları haline getirilmektedir. Şekil 10.1 Ayrıca, oksitleyici bir ortam yardımı ile yüzeydeki karbon da kısmen indirgenmektedir.




Sekil 10.1 Temper dökme demir karbonu

Temper dökme demir, yapımında kullanılan gerecin beyaz dökme demir olması zorunludur. Beyaz dökme demirde karbon, perlit ve sementit (Fe_3C) halindedir. Beyaz dökme demir, uygun sıcaklıklara kadar ısıtılarak yapısında bulunan sementit ve perlit parçalanır. Böylece serbest kalan karbon, çok yavaş soğuma hızı ile rozet gurubu haline geçer. Buna "TEMPER KARBONU" adı verilir.

Yapısında bir miktar grafit bulunan dökme demir, ıslı işlem uygulansa bile, temper dökme demir haline getirilemez. Çünkü grafitler şekil değiştirmez. Bu nedenle tekrar belirtelim, temper dökme demir yapımında mutlaka beyaz dökme demir kullanılmalıdır.

Temper dökme demir, iki ayrı metotla elde edilmektedir. Birincisi, Avrupa metodudur. Buna "BEYAZ TEMPER DÖKME DEMİR" denir. Türk Standartlarına göre rumuzu BTD dir. Ikincisi, Amerikan metodudur. Adı "SIYAH TEMPER DÖKME DEMİR" dir. Rumuzu STD dir. Her iki temper dökme demirin kimyasal bileşimleri pek farklı değildir. Fakat uygulanan temperleme işlemlerinin farklı olması, yapılarının ayrı ayrı oluşmalarına sebep olur. Şekil 10.2 de beyaz ve siyah temper dökme demirlerin yapıları görülmektedir.



Sekil 10.2 (a) Beyaz. (b) Siyah temper döküm yapıları


10.2 — KİMYASAL BİLEŞİM:

Seçilen kimyasal bileşim, katlaşma anında dokuda serbest grafit oluşumuna meydan vermemelidir. Aksi halde meydana gelecek grafitlerin şekilleri tavlama ile değiştiremez. Karbon miktarı mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Karbon miktarı azaldıkça dekarburizasyon kolaylaşır ve tavlama işlemi daha iyi netice verir. Temper dökme demirin bileşimindeki elementlerin % değerleri genellikle Tablo 10.1 de görüldüğü gibidir.

Tablo 10.1 Temper dökme demirin bileşimi.

Elementin Adı	% Miktarı
Karbon (C)	2.00 — 3.00
Silisyum (Si)	1.00 — 1.80
Manganez (Mn)	0.20 — 0.50
Fosfor (P)	0.01 — 0.10
Kükürt (S)	0.02 — 0.17

Bilindiği gibi silisyum, dökme demirlerin katlaşmasında grafitleşmeyi kolaylaştırın bir elementtir. Aynı zamanda tavlama sırasında sementitin ayrışmasını da çabuklaştırır. Bu nedenle, kimyasal bileşimdeki silisyum miktarı, bu iki sakıncayı ortadan kaldıracak miktarda olmalıdır. Şekil 10.3 deki diyagramda karbon ve silisyum miktarları ile dökülecek parça kalınlıkları arasındaki bağıntı gösterilmektedir.



Sekil 10.3 Karbon ve silisyum miktarlarının parça kalınlıklarına etkileri

Manganez, ıslık işlemi anında sementitin parçalanmasına mani olur. Manganez miktarı genellikle % 0.40 civarında tutulmalıdır. Bileşimde fazla kükürt karbürlerin parçalanmasını önlüyor ve tavlama zamanını artırır. Bileşimde yüksek fosfor, kırılabilirliğin artmasına sebep olur. Genellikle fosfor miktarı % 0.20 nin altında tutulur.

Daha iyi beyaz temper dökme demir elde etmek için, alaşımına % 0.03 kadar krom katılması önerilir. Ayrıca alaşımına katılan % 1.50 oranındaki bakır, tavlama sırasında zamanı % 20-50 azaltır ve temper dökme demirin fiziksel özelliklerini artırır.

10.3 — DÖKÜM TEKNİĞİ VE ÖZELLİKLERİ :

Temper dökme demirin, Beyaz dökme demirden yapıldığını belirtmiştim. Beyaz dökme demirden dökülecek döküm parçalar için kullanılan kalıp ve maça kumu esmer dökme demir için kullanılanların aynısıdır. Yalnız kalıplamada kalıp sıkılığının fazla olmasına dikkat edilmelidir.

Cünkü beyaz dökme demirin % çekme miktarı, esmer dökme demire göre daha fazladır. Kalıp sıkılığının fazla olması, esmer dökme demire göre

daha fazladır. Kalıp sıkılığının fazla olması, alaşımın katkılaşmasında hacim olarak küçülmesine engel olur. Böylece döküm parçalarında sakıncalı olan iç gerilmeler meydana gelir.


Beyaz dökme demirin çekme miktarı % 1.50-2.50 kabul edilir. Döküm parçalarının sağlam alınabilmesi için çelik döküm gibi besleyici kullanılması gereklidir. Dökümlerin yüzey temizliği iyidir. Bu nedenle parçalara fazla işleme payı vermeye gerek yoktur.

Temper dökme demirden yapılan parçaların ağırlıkları genellikle 0,5-1 Kg. kadardır. Parçalar gayet ince kesitlidir. Kalıpta madenin akıcılığını artırmak için üst derece yükseltilerek svi madenin basıncı artırılır. Özel olarak 100 Kg. a kadar olan parçalar da dökülebilir.

Akıcılığı iyidir. Karbon miktarı arttıkça ve sıcaklığı yükseldikçe, akıcılığı artar. Dökülme sıcaklığı, esmer dökme demire göre daha fazladır. Döküm sıcaklığı, 1420°C-1480°C arasındadır.


Temper dökme demirin % uzaması fazladır. Yapısındaki ferrit miktarına göre yumuşaklıği, perlit miktarına göre dayanımı artar.

Şekil 10.4 deki gerilim - uzama diyagramında, beyaz ve esmer dökme demirlerin uzama kabiliyetlerinin çok sınırlı, buna karşılık temper dökme demirin çok iyi olduğu görülmektedir.



Sekil 10.4 Beyaz, esmer ve temper dökümünün gerilim-uzama diyagramları

Şekil 10.5 deki resimde temper dökme demirin eğilmeye, bükülmeye ve dövülmeye ne kadar elverişli olduğu açıkça görülmektedir.




Şekil 10.5 Bükülmüş ve eğilmiş temper dökme demir

10.4 — ERGİTME OCAKLARI :

Beyaz dökme demirin ergitilmesinde genellikle döner ocaklar kullanılır. Bundan başka, Kupol ocağı - Döner ocak veya kupol ocağı - elektrikle çalışan ocak ikilisi şeklinde paralel (doubleks) çalışma şekli endüstriyel bir hayli yaygındır. Döner ocaklarda ergitme hızıdır. Sıcaklık 1600 °C'a kadar çıkabilir. Ocak içinde yakacak ile madenin teması olmadıkından, düşük karbonlu alaşım elde etmek kolaylaşır. Bu ocaklarda yakacak olarak toz kömür, sıvı ve gaz yakacaklar kullanılmaktadır.

10.5 — TEMPERLEME FIRINLARI :

Bu firinlar kamaralı veya tünel şeklinde dirler. Isı tasarrufu bakımından tünel şeklinde yapılan firinlar her zaman tercih edilir. Tünel şeklindeki firinlar seri çalışırlar. Büyük işletmeler için en uygun fırın tipi budur. Şekil 10.6 bir tünel fırın görülmektedir.




Şekil 10.6 Tünel fırını

Kamaralı firinların yakıt sarfiyatı fazladır. Sürekli çalışmazlar, küçük ve orta büyülükteki işletmelerde rahatça kullanılabilirler.


Temperleme firinlarında yakacak olarak katı, sıvı ve gaz yakacakları kullanılır. Elektrikle çalışan temperleme firinları da vardır.

Şekil 10.7 de içten ocaklı bir temper fırını kesiti görülmektedir. (a) ocak kısmıdır. Burada yanın katı yakacağın sıcak gaz ve alevleri, fırın içindeki tavlama kasalarının (b) arasından bacaya gezer.



Şekil 10.7 İçten ocaklı temper fırını kesiti

Şekil 10.8 de içten ocaklı ve sıvı yakıtla çalışan temper fırını kesiti görülmektedir. (a) yakıtın yandığı kanallar, (b) ise üst üste yiğilmiş olan tavlama kasaları görülmektedir.




Sekil 10.8 Sivi yakitla çalışan içten ocaklı fırın

Temperlenecek döküm parçaları, dökme demir, çelik döküm, krom nikelli veya çelik saçtan yapılan kasalar içinde tav fırınlarına yerleştirilirler. Kasalar içine konulan döküm parçalarının aynı kesitlerde olması gereklidir. Tavlama sıcaklığı parçaların kesitlerine göre ayarlanır. Çelik dökümünden yapılan kasalar 120, dökme demirden yapılan kasalar ise 20 defa kullanılır. Temperlenecek parçalar kasalara konduktan sonra arabalar yardımı ile veya fırın tavanı açılarak fırına yerleştirilirler.

10.6 — SIYAH TEMPER DÖKÜM :

Beyaz dökme demir, nötr bir ortamda tavlandığında siyah temper dökme demire dönüşür. Tavlanacak döküm parçaları, kuru silis kumu ile beraber kasalara yerleştirilir. Parçaların kasalara yerleştirilmeleri düzenli yapılmalıdır. Kasanın hava alabilecek olan yerleri çamur haline getirilmiş şamut ile dikkatlice çamurlanır, sonra kasalar fırına yerleştirilir. Temperleme işleminde zaman, döküm parçalarının kesit kalınlığına ve uvgulanın metoda göre 2–6 gün arasında değişir. Sekil 10.9'daki diyagramda temper ıslı işlem kademelerini inceleyelim.



Sekil 10.9 Isıl işleminin Sıcaklık-Zaman diyagramı

1 — BİRİNCİ YUMUŞATMA İŞLEMİ :

Isıl işleminin sonunda sağlanacak başarı, bu yumuşatma işlemine bağlıdır. Bu işlem sırasında grafit çekirdekleri oluşur. İyi bir temper döküm işlemi için yeteri kadar grafit kümelerinin (çekirdeklerinin) olması gereklidir. Bu işlemde tavlama 10–20 saat sürer. Sıcaklık 720°C–760°C'a gelince, dokudaki perlit yavaş yavaş austenite dönüşür. Sıcaklık arttıkça austenit içinde eriyen karbon miktarı artar. Sıcaklık 950°C'a gelince yapı, karbona doymuş austenit, çözülmemiş sementit ve grafit çekirdeklerinden meydana gelir. Grafit kümelerinin oluşmasını etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir.

- Hızlı ısıtma grafit kümelerini azaltır.
- İnce kesitlerde fazla grafit kümeleri oluşur.
- İyi ayarlanmış bir kimyasal bileşim grafit kümelerini arttırmır.
- Ergitmenin oksitleyici ortamda yapılması, grafit kümelerinin oluşumunu engeller.
- Ergimmiş madene potada katılan % 0.001–0.003 Brom veya % 0.02–0.05 alüminyum, grafit kümelerini artırır.

2 — İKİNCİ YUMUŞATMA İŞLEMİ :

Bu işlemdede parçalar 950°C sıcaklığında 1–2 gün tutulur. Birinci grafitleşme olayı "Çözülme ve gökelme" yolu ile meydana gelir. Sonradan karbon grafit kümeciklerine doğru yayılır ve orada grafit halinde çökelir. Böylece meydana gelen bu karbon "TEMPER KARBONU"dur. Temper karbonunun büyümesi, austenit içindeki karbonun çökelmesinin sona ermesine kadar devam eder.

3 — ÜÇÜNCÜ YUMUŞATMA İŞLEMİ :

Parçalar önce fırında sonra havada yavaş yavaş soğutulurlar. Zaman 1–3 gün arasında değişir. İkinci grafitleşme olayı bu sırada oluşur. Parçalar 790°C ile 720°C arasında yavaş yavaş soğutulur. Soğutma hizinin austenitin ferrite dönüşmesini ve karbonun grafit halinde gökelmesini sağlayacak şekilde yavaş olması gereklidir. Hızlı soğutma perlit yapıyı meydana getirir. Soğuma hızı $5^{\circ}\text{C}/\text{saat}$ arasında değişir. Yavaş soğutma ya da 650°C a kadar devam edilir. Bundan sonra parçalar açık havada soğutmaya bırakılır.

4 — SİYAH TEMPER DÖKME DEMİRİN ÖZELLİKLERİ :

Siyah temper dökme demirin makina işçiliği iyidir. Koroziona dayanımı çinko, kadmiyum, aluminyum ve kurşun ile planararak artırılır. Aşınma direnci iyidir. Esmer dökme demire göre daha az olmakla beraber, oldukça iyi titreşim söndürme özelliği vardır. Siyah temper dökme demirlere kaynak yapılamaz. Çünkü kaynak yerleri çok gevrek olur ve kırılır. Tablo 10.2 de siyah temper dökme demirin mekanik özellikleri verilmiştir.

Tablo 10.2 Siyah temper dökme demirin mekanik özellikleri

Temper Dökme Demirin Erumuzu	Deney Örneğinin Çapı (mm)	Cekme Dayanımı (Kgf/mm ²)	0.2 Sınırı (Kgf/mm ²) (min)	Kopma Uzaması (Lo = 3d) % (min)	Brinell Sertlik Değeri (Kgf/mm ²)
STD — 35	12	35	20	12	150 ye kadar
	15				
STD — 45	12	45	30	7	160 — 200
	15				
STD — 65	12	65	36	5	200 — 220
	15				
STD — 70	12	70	55	2	220 — 270
	15				

10.7 — BEYAZ TEMPER DÖKÜM :

Beyaz dökme demirin oksitleyici bir ortamda tavlanması ve karbonun indirgenmesi ile beyaz temper dökme demir elde edilir. Döküm parçalar hematit filizi veya demir oksit ile beraber kasalara konulup firırlara yerleştirilir. Tavlama süresi, parçaların kesit kalınlıklarına ve uy-

gulanın tavlama metoduna göre 3—6 gün arasında değişir. Tavlama sırasında dekarburizasyonu sağlayacak oksitleyici ortam, yüksek sıcaklıkta, hematit filizinden serbest kalan oksijen (O_2) ile sağlanır.

Hematit filizindeki demir oksit (Fe_2O_3) miktarı % 65 civarında olmalıdır. Hematit filizinde genellikle prit (FeS_2) mineralide bulunur. Tavlama sırasında pritin kükürtü, kükürt oksit haline gelerek, döküm parçalara etki eder ve onların kırılmasına sebep olur.

Hematit filizi içindeki kireç taşı (CaCO_3)'sı karşısında parçalanır ve filizin tozlanması sebep olur. Filizin tozlanması, kolay yanmasının zorlaşması demektir. Filizde fosfor pentaoksit (P_2O_5) şeklinde bulunan fosfor (P) tavlama sırasında dokuya yayılarak döküm parçaların, soğuk halde kolayca kırılmasına sebep olur. Bu nedenle kullanılacak hematit filizinin bileşimi Tablo 10.3 deki gibi olmalıdır.

Tablo 10.3 Hematit filizinin bileşimi


Elementin Adı	% Miktarı
Fe_2O_3	65
Fe O	1 max.
Si O ₂	20 — 30
Ca O	1 max.
Mn	0.10 — 0.20
P_2O_5	0.30 — 0.60
S	Eser halde
Alkaliler	Hiç olmamalıdır.

Bu değerler içinde bulunan filiz pratikte yalnız başına kullanılmaz. Oksijen bakımından zengin olması, karbondan başka demirinde oksitlenmesine sebep olur. Pratikte bir kısım yeni hematit filizi ile dört kısım kullanılmış temper filizi karışımı kullanılır.

10.8 — DEKARBÜRİZASYON :


Siyah temper döküm için uygulanan yumuşatma işlemleri, beyaz temper dökme demir içinde aynen uygulanır. Yüksek sıcaklıkta hematit filizinin serbest kalan oksijeni (O_2) döküm parçasının karbonunu oksitleyerek redüklere. Böylece döküm parçaların dış yüzeylerinden başlayarak,

merkezine doğru karbon azalması görülür. Yapı esas biçimini kaybeder. Dış yüzeylerinde karbonun tamamen yanması nedeniyle yapı ferritik olur. Bu kısımlarda temper karbonu kalmamıştır. İç kısımlara doğru karbon, temper karbonu halinde Ferrit - Perlit yapısı içinde dağılır. Şekil 10.10 da beyaz temper dökme demirin yapısı görülmektedir.




Şekil 10.10: Beyaz Temper Dökme Demirin Yapısı


Dekarbürleşme, önce hematit filizinin oksijeni ile döküm parçalarının karbonunun,



şekilde dış yüzeylerde yakılmasıyla başlar. Yüksek sıcaklıkta yapıdaki atomlar arasındaki bağ kuvvetinin zayıflaması sonunda 1 numaralı reaksiyon sonucu meydana gelen karbondioksit (CO_2) gazı, yapı içinde yayılır ve demir karbürün (Fe_3C) karbonunu,



şeklinde okside eder. Bu sırada isının etkisiyle, karbürlerin parçalanması sonucu açığa çıkan temper karbonu, yapıya etki etmiş olan karbondioksit (CO_2) ile,



şeklinde reaksiyona girer. Daha sonra 2 ve 3 numaralı reaksiyonlara göre oluşan karbon monoksit (CO) gazi, temper filizinin demir oksitleri ile reaksiyon yaşıar.



4 ve 5 numaralı denklemlerin sonucunda çıkan karbon dioksit (CO_2) gazı; demir karbürün (Fe_3C) karbonu ile temper karbonunu tekrar 2 ve 3 numaralı denklemlerdeki gibi oksitler. Bütün bu reaksiyonlar, yumuşatma tavi süresince devam eder. Dekarbürleşme zamanı, döküm parçalarının kesit kalınlıklarına göre değişir.

10.10 — GAZ KARİSİMİ İLE DEKARBÜRİZASYON :

Yukarıda görüldüğü gibi dekarbürleşme, oksijen (O_2) karbondioksit (CO_2), karbonmonoksit (CO) ve döküm parçasının karbonu (C) arasında meydana gelen reaksiyonların sonucunda oluşmaktadır. O halde oksijen, karbondioksit, ve karbonmonoksit gazlarının belirli oranlarda ve bu oranları muhafaza ederek verilmesiyle dekarbürleşme sağlanabilir.

Gaz karışımı ile yapılan dekarbürleşmenin, hematit filizi ile yapılan dekarbürleşmeye göre; temizlik, az ışçilik masrafi, iyi kontrol, küçük çalışma sahası ve kısa tav zamanı gibi teknik, metalürjik ve ekonomik avantajları vardır.

10.11 — BEYAZ TEMPER DÖKME DEMİRİN ÖZELLİKLERİ :

Beyaz temper dökme demirden yapılan parçalara, güverte olsa kaynak yapılabilir. İnce kesitli parçalar lehimlenebilir. Makina işçiliği, siyah temper dökme demire göre daha iyidir. Aşınmaya direnci azdır. Tablo 10.4 de beyaz temper dökme demirin mekanik özellikleri verilmiştir.

10.12 — TEMPER DÖKME DEMİRİN KULLANMA ALANLARI :

Temper dökme demirin kullanma alanları şunlardır;

TARIM : Pulluk, traktör, tırnak, turpan, balya makinaları, pompa v.b. gibi parçalar.

GÜC : Motor ve jeneratör parçaları.

DENİZCİLİK : Zincir, çapa, sürgü, cer kancası, v.b. parçalar.

Tablo 10.4 Beyaz Temper Dökme Demirin Mekanik Özellikleri

Temper Dökme Demirin Birimizi	Deney Örneğinin Çapı (mm)	Çekme Dayanımı Kgf/mm ² (min)	0.2 Sınırı Değeri Kgf/mm ² (min)	Kopma Uzaması $Lo = 3d$ % (min)	Brinell Sertliği Kgf/mm ²
BTD—35	9	34	—	6	200
	12	35	—	4	
	15	36	—	3	
BTD—40	9	36	20	10	210
	12	40	22	5	
	15	42	23	3	
BTD—45	9	42	23	12	220
	12	45	26	7	
	15	48	28	5	
BTD—55	9	52	34	7	240
	12	55	36	5	
	15	61	40	2	
BTD—65	9	62	41	4	270
	12	65	43	3	
	15	67	44	2	
BTD—K38	9	32	17	15	200
	12	38	20	12	
	15	40	21	8	

TAKIM TEZGAHLARI: Torna, vargel, planya, freze, matkap, tezgahları parçaları.

EV EŞYASI: Dikiş makinası, buz dolabı, çamaşır makinası, ütü makinası ve elektrik süpürgesi parçaları.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ: Motor transmisiyon elemanları, mil, direksiyon dişlileri, motor blokları v.b. gibi parçalar.

BORU VE TESİSAT: Fittings, musluk ve valf, civata ve somun v.b. gibi parçalar.


S OR U L A R

- 1 — Temper dökme demiri tanıtınız.
- 2 — Temper dökme demirin bileşiminde bulunan elementleri % değeri ile belirtiniz.
- 3 — Temper dökme demirin döküm teknliği ve özellikleri hakkında önemli noktaları açıklayınız.
- 4 — Temper dökme demir ergitiminde kullanılan ergitme ocakları nelerdir.
- 5 — Temperleme fırınları hakkında bilgilerinizi belirtiniz.
- 6 — Siyah temper dökme demirin temperleme işlemini açıklayınız.
- 7 — Beyaz temper dökme demirin oluşumunu açıklayınız.
- 8 — Temper dökme demirin kullanma alanlarını belirtiniz.

KÜRESEL GRAFITLİ DÖKME DEMİR**11.1 — KÜRESEL GRAFITLİ DÖKME DEMİRİN TANITILMASI:**

Genel olarak küresel grafitli dökme demirin bileşimi ile esmer dökme demirin bileşimleri arasında bir fark yoktur. Fakat; özellikleri, kullanma amaçları ve alanları bakımından büyük farklar vardır. Esmer dökme demirin yapısında grafitler, lamel (yapraklıclar) halindedir. Bu grafitler yapı içinde boş hacim meydana getirerek gerekçin dayanımını düşürürler. Esmer dökme demirin sayısız fayda ve kullanma alanlarına rağmen da-ha iyi özelliklere sahip olması için çalışma ve araştırmalar devam etmiştir. 1948 yıllarında esmer dökme demir içersine bazı katkı maddeleri konularak, küresel grafitli dökme demirin yapımı gerçekleştirilmiştir.

Küresel grafitli dökme demirin yapısındaki grafitler küreler halinde dir. Şekil 11.1. Grafitlerin, küreler haline gecebilmesini sağlamak için sıvı dökme demire magnezyum (Mg) veya selyum (Ce) madenleri saf veya合金 olarak çok az katılır.



Şekil 11.1 Küresel grafitli dökme demir yapısı


Küresel grafitli dökme demirin mekaniksel özelliklerini oldukça iyi dir. Makina işçiliği kolaydır. Korozyona karşı dayanıklıdır. Dökülecek parçaların konstrüksiyon (kesit dağılımı) bakımından sınırlanmasına gerek yoktur. Küresel grafitli dökme demir, birçok yerde; esmer dökme demir, dövme çelik ve demir olmayan maden ve合金larının yerine kullanılmaktadır.

Küresel grafitli dökme demir üzerinde, araştırmalar ve çalışmalar bugünde devam etmektedir. Bu çalışmalar, gerecen değişik endüstri dallarında daha çok kullanılabilmesi için; ergitme, döküm, kalıp, yolluk ve besleyici yöntemlerinin geliştirilmesi, çeşitli işl işlemelerinin kullanma yerlerine göre özelliklerinin belirlenmesi gibi çok geniş alanları kapsamaktadır.

Küresel grafitli dökme demirler; "Nodular Cast Iron, Ductile Iron, Fonte Spheroidale Graphit, Kufelgraphit Gusseisen, Spheregus" isimleri ile bir çok memleketlerde tanınır ve standartlara bu isimlerle geçerler. Türk Standartlarındaki adı ise **KÜRESEL GRAFITLİ DÖKME DEMİR** dir. Rumuzu da DDK dir.

11.2 — KÜRESEL GRAFITİN OLUŞUMU :

Sıvı dökme demire katılan ve合金ının yapısında kalan bir miktar mağnezyum veya合金ının, grafitleri küresel şekilde nasıl oluşturduğu, bu gün bile tam olarak açıklanmamıştır. Bu hususta çeşitli görüşler vardır. Esmer dökme demir ile küresel grafitli dökme demirin, soğutma eğrilerinden hareket ederek durumun açıklanması, bu gün için en doğru yol olarak görülmektedir.



Sekil 11.2 Esmer dökme demir ile küresel grafitli dökme demirlerin soğuma eğrileri

Sekil 11.2 deki diyagramda görüldüğü gibi; esmer dökme demirin soğuma eğrisinde duraklama noktası bulunmasına karşın, küresel grafitli dökme demirin soğuma eğrisinde bir sıcaklık aralığı bulunmaktadır. Bu nın sonucu olarak, küresel grafitli dökme demirde kristalleşmeyi durdurulan bir tutukluğun olması gereklidir. Bu tutukluk iki şekilde açıklanabilir. Birincisi; sıvı madenden önce austenit öncül kristalleri ayırmakta ve daha sonra bu kristaller içinde küresel grafitler oluşmaktadır. Küresel grafitlerin büyümesi için gerekli karbon, austenit katı eriğinden ayrılarak, grafit kümelerine geçmektedir. İkincisi; grafit kümeleri doğrudan doğuya sıvı madende oluşmakta ve bir müddet sonra grafitlerin yüzeyleri austenit tabakası ile kaplanmaktadır. Austenit kristalleri, üzeri kaplanmış veya kaplanmamış grafit kükrelerinin büyümelerini sağlar. Sonuç olarak; Kükür azalması veya grafit kümelerinin yüzey gerilimlerinin artması sonucu veya hatta mağnezyum atomlarının grafit kafesleri arasında girerek grafit düzlemlerinin yayılmasını önlemeyle, Küresel grafitin olduğu düşünülebilir.

11.3 — KÜRESEL GRAFITLİ DÖKME DEMİRİN YAPILISI :

Küresel grafitli dökme demirin yapılışında sırasıyla şu yol izlenir.

1 — KİMYASAL BİLEŞİM :

Küresel grafitli dökme demirin kimyasal bileşimi genel olarak;

Karbon	(C)	% 3.00–4.00 ~	0,035	0,03
Silisyum	(Si)	% 1.80–2.80	0,250	
Manganez	(Mn)	% 0.10–0.80	0,050	
Fosfor	(P)	% 0.10 max.	0,008	
Kükür	(S)	% 0.02 max.	0,002	0,005
Mağnezyum	(Mg)	% 0.05		

sınırları içinde bulunur. Küreleştirici elementin ve kükürdün dışında, bileşimdeki karbon, silisyum, manganez ve fosforun合金ının özelliklerine etkileri, esmer dökme demirin özelliklerine olan etkileri gibidir. Bileşimde karbon miktarı arttıkça合金ının dayanımı azalır. % 2 civarında silisyum en iyi mekanik özellikleri verir. Fosfor esmer dökme demirde olduğu gibi, küresel grafitli dökme demirde de合金ına kırılganlık veren bir elementtir. Bu nedenle fosfor miktarının en asgaride yani, % 0.10 civarında tutulması zorunludur. Manganez karbürleştirici bir elementtir. Alloyının sertliğini ve kırılganlığını artırmaması için bileşimdeki manganez

miktari % 0.5 miktarında olmalıdır. Küreleştirici elementlerin etkilerinin azalmaması için, küresel grafitli dökme demir yapımında kullanılması en sınırlı olan element, kükürttür. Bileşimde % 0.02 den fazla bulunmamalıdır.

2 — KÜRELEŞTİRİCİ GEREÇLER :

Küresel grafitli dökme demirlerin yapımında grafitlerin küresel şekilde oluşmasını sağlamak için sıvı madene bazı özel gereçler katılır. Buna göre küreleştirici gereçler denir.

Bu gereçler; mağnezyum (Mg), seryum (Ce), lityum (Li), sodyum (Na) vb. gibi elementlerdir. Bu elementlerden en çok kullanılanları mağnezyum ve sodyumdur. Uygulamada; gerek mağnezyumun ve gerekse seryumun saf olarak kullanılmalarına karşın, uygun bir şekilde hazırlanan alaşımalar halinde kullanılmalarının, daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

Küreleştirici gereçlerin, sıvı madene katılmaları 1300°C — 1450°C arasında yapılmaktadır. Daha düşük sıcaklıklarda katılırlarsa örneğin, 1300°C in altında istenilen sonuç alınamaz. Bilindiği gibi mağnezyum, 650°C de ergir ve 1120°C de buharlaşır. Seryum ise, 804°C de ergir ve 2927°C de buharlaşır. Buradan da anlaşılacığı gibi bu elementlerin, 1300°C — 1450°C deki sıvı madene katılması, fazla miktarda kayıp vermelerine sebep olacaktır. Diğer taraftan, gerek mağnezyum ve gerekse seryum, çok kuvvetli deoksidasyon gereçleridir. Bundan dolayı sıvı maden içindeki ve havadaki oksijenle çok hızlı reaksiyona girerek oksitlenmek suretiyle büyük kayıplar yermektedirler.

Mağnezyum ve seryum elementleri, bakır (Cu), manganez (Mn), silisyum (Si), nikel (Ni) ve demir (Fe) gibi elementlerle ikili veya üçlü alaşımalar haline getirilir. Böylece bu elementlerin buharlaşma basınçları düşürülerek, kayıp vermeden sıvı dökme demire katılabilmeleri sağlanmıştır. Bu alaşımalarla küreleştirici element miktarı, genellikle % 15—30 arasındadır. Tablo 11.1 de küreleştirici olarak kullanılan mağnezyum alaşımaları görülmektedir.

Tablo 11.1 Küresel grafitli dökme demir yapımında kullanılan mağnezyum alaşımaları

ALAŞIM	% Mg	% Si	% Ni	% Cu	% Fe	% Zr	% Al	% Ce
1) Mg-Ni	15	—	82	—	—	—	—	—
2) Mg-Ni-Si	15	30	50	—	—	—	—	—
3) Mg-Si-Fe	8	46	—	—	42	—	—	—
4) Mg-Si-Fe	5	45	—	—	50	—	—	—
5) Mg-Si-Fe-Cu	12	40	—	18	30	—	—	—
6) Mg-Si-Fe-Zr	15—30	20—45	—	—	5—35	13—30	—	—
7) %100 Saf Mg.	100	—	—	—	—	—	—	—
8) Mg-Cu	20	—	—	88	—	—	—	—
9) Mg-Cu	50	—	—	55	—	—	—	—
10) Mg-Al	50	—	—	—	—	—	50	—
11) Misch Metal	—	—	—	—	—	—	—	50—55

3 — ERGİTME VE KÜKÜRT GİDERME :

Bugün endüstride, küresel grafitli dökme demirin ergitilmesinde kopol ocakları ve elektrik ocakları kullanılmaktadır.


* * * Kopol ocakları, küresel grafitli dökme demirin ergitiminde önemli rol oynar. Bunların kurulması, işletme ve bakım masraflarının ucuz olması her işletme için büyük avantajdır.

Elektrik ocakları; kuruluş işletme ve bakım masrafları bakımından pahali olan kuruluşlardır. Fakat, ergitim garantisini ve kalite yönünden her zaman tercih edilirler.

Küresel grafitli dökme demirin ergitiminde, genellikle ikili ocak sistemleri (dublexing) uygulanmaktadır. Alaşım önce kopol ocağında ergitilir. Sonradan elektrik ocaklarına alınarak istenilen sıcaklığa yükseltilir ve küreleştirici katılır. Bu metotla kopol ocağı ve elektrik ocağı beraber kullanılmaktadır.

Kopol ocaklarının sevk ve idaresi oldukça kolaydır. Normal bir ergitim yapılabilmesi için dikkatli olmak ve gerekli teknolojik bilgileri uygulamak zorunludur. Aksi halde kaliteli bir alaşım elde etmek mümkün olamaz.

Sıvı dökme demirde, kükürt miktarının % 0.02 den daha az olması gereklidir. Kükürt miktarı fazla olursa, küreleştirici olarak kullanılan mağnezyum, aşağıdaki denklem gereğince,



kükürt ile birlesir. Böylece küreleştirmeye işi gerçekleştirilemez. Kükürt miktarı % 0.02 den az olursa mağnezyum küresel grafiti daha rahat oluşturur.



Şu halde, kaliteli küresel grafitli dökme demir yapabilmek için önce alaşımındaki kükürt giderilmelidir. Kükürt giderici olarak en çok soda (Na_2CO_3), kireç taşı (Ca CO_3) ve kalsiyum karbür (Ca_2C) kullanılır. Bu arada ayrıca, ergitme ocaklarında kükürt emici (absorbe) olmaları istenir. Bunun için ergitmede bazik astarlı kopol ocağı veya elektrik ocakları kullanılmalıdır.

Kükürt giderilmesinde; kükürt giderici gerecin miktarı, alaşının kimyasal bileşimi, ergime sıcaklığı, döküm potasında kullanılan astarın bileşimi, potadaki curuf miktarı ve curufun baz oranı dikkate alınmalıdır.

a) SODA İLE KÜKÜRT GİDERİLMESİ : Soda (Na_2CO_3), ucuz olduğundan, kükürt gidermede tercih edilir. Potanın dibine, potaya alınacak maden ağırlığının % 1 i kadar soda konur. Ergitilmiş maden pota içine alınır. 3-5 dakika sonra soda, curuf olarak sıvı maden yüzeyine çıkar. Bundan sonra toz haline getirilmiş kireç taşı, sıvı maden yüzeyine serpilir. Böylece curufa kolayca temizlenir.

Soda ile kükürt giderme metodu, bilhassa asit astarlı kopol ocağında ergitilen sıvı maden içindeki kükürdün giderilmesinde kullanılır.


Dökme demirde kükürt, mangan sülfür (Mn S) ve demir sülfür (Fe S) karışımı halinde bulunur. Soda katılmasıyla bu sülfürler, ayrılarak mangan oksidi (Mn O), demir oksidi (Fe O) ve sodyum sülfürü (Na_2S) meydana getirirler. Soda ile kükürt giderilmesinde meydana gelen kimyasal reaksiyonların denklemlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.



Sıvı maden içinde sodyum oksid (Na_2O) olduğu müddetçe 1 ve 2 nolu denklemlerle belirtilen reaksiyonlar devam eder. Bunu 3 nolu denklem


de gösterilen reaksiyon takip eder. Yalnız curuf sıcaklığı düştükçe reaksiyonun şiddeti azalır. 4 nolu denklemle gösterilen reaksiyon, geri dönde reaksiyonudur. Maden sıcaklığı düştükçe bu reaksiyonun hızı artar.

b) KIREÇ TAŞI İLE KÜKÜRT GİDERİLMESİ : Soda, kükürdün giderilmesinde pota astarlarının yıpramasına sebep olur. Bu nedenle kireç taşı ile kükürt giderme tekniğine başvuruldu. Kireç taşı ısı karşısında parçalanarak kalsiyum oksidi (CaO) ve karbondioksidi (CO_2) oluşturur. Kalsiyum oksit ile kükürdün giderilmesi aşağıdaki denklem gereğince olur.



c) KALSIYUM KARBÜR (Ca C_2) İLE KÜKÜRT GİDERİLMESİ :

Potaya sıvı maden alınır. İçine bir grafit boru daldırılır. Kalsiyum karbür (Ca C_2) ile kuru azot gazı (N_2) karışımı bu borudan sıvı maden içine basing altında gönderilir. Kullanılan kalsiyum karbür miktarı, sıvı madenin beher tonu için 4.5 Kg. civarındadır. Kalsiyum karbür ile kükürt giderme aşağıdaki denklem gereğince olur.




4 — KÜRELEŞTİRME İŞLEMLERİNDEN UYGULANAN YÖNTEMLER :

Küreleştirmeye işleminde birçok yöntem uygulanır. Uygulanan yöntemler aşağıdaki gibidir.


A — POTADA İŞLEM :

a) Küreleştirici gerecin pota dibine konutması : Küreleştirici gereç Şekil 11.3 de görüldüğü gibi, potanın dibine yerleştirilir. Sıvı maden, ilk anda küreleştirici gerecin üstüne gelmeyecek şekilde potanın içine hızla dökülür. Bu yöntemde genellikle, dökme demire göre özgül ağırlığı daha fazla olan küreleştirici gereçler (Ni - Mg , Fe - Ni - Mg) kullanılırsa, sonuç daha iyi olur.

b) Küreleştirici gerecin sıvı madene verilmesi : Sıvı dökme demir, ocaktan potaya alınırken küreleştirici, el veya yardımcı donanım ile sıvı madene katılır. Kopol ocaklarında bu işlem, maden alma olugunda da yapılabilir. Yine bu işlemde, dökme demire göre özgül ağırlığı daha fazla olan, Fe - Ni - Mg ve Ni - Mg gibi küreleştiriciler kullanılır. Şekil 11.4




Sekil 11.3




Sekil 11.4

c) Küreleştirici gereç, potadaki sıvı madenin üstüne atılır. Bu yöntemde de özgül ağırlığı, dökme demirden fazla olan küreleştirici gereçler kullanılır. Potanın derin olması iyi sonuç alınmasını sağlar. Şekil 11.5



Sekil 11.5



Sekil 11.6


d) Sandviç yöntemi: Bu yöntemde, küreleştirici gereç, potanın dip kısmında özel olarak hazırlanan boşluğa (cep) yerleştirilir. Şekil 11.6 Küreleştirici gerecin üzeri çeşitli gereçlerle örtülür. Potaya doldurulan sıvı maden, bu örtü tabakasını eritinceye kadar, alaşımındaki magnezyum reaksiyona girmemektedir. Sıvı maden, potaya dolduktan sonra örtü gereci erimekte ve reaksiyon başlamaktadır. Bu yöntemde küreleştirici gerecin buharlaşması az olduğundan, alaşım çok iyi olmaktadır.

Küreleştirici gerecin üzerini örtmek için çeşitli örtü gereçleri kullanılır. Kullanılan örtü gerecine göre de sandviç yöntemi çeşitli adlar almaktadır.


1 — Örtü tabakası olarak dökme demir, çelik veya küresel grafitli dökme demirin torna talaşı kullanılmaktadır. Buna klasik yöntem denir. Şekil 11.6

2 — Küreleştirici gerecin üzeri 20–25 mm. kalınlığında bir saç veya küresel grafitli dökme demirden yapılmış bir plaka ile örtülür. Buna kapak yöntemi denir. Şekil 11.7

3 — Örtü gereci olarak kalsiyum karbür (Ca C_2) kullanılır. Sıvı maden kalsiyum karbür ile temas ettiği zaman, sertleşerek bir tabaka oluşturmaktadır. Böylece pota sıvı madenle doluncaya kadar küreleştirici gereç reaksiyona girmemektedir. Daha sonra bir bara yardımı ile örtü tabakası delinerek reaksiyonun başlaması sağlanmaktadır. Şekil 11.8



Sekil 11.7




Sekil 11.8


4 — Örtü gereci olarak kalsiyum karbür yerine ısı ile sertleşen regineli maça kumu kullanılır. Buna regineli kum yöntemi denir.

5 — İki parçalı pota yönteminde pota, alt ve üst kısımdan oluşmaktadır. Potanın alt kısmına, mağnezyum emdirilmiş kok kömürü doldurulur. Kok kömürünün üzerine, ısıya dayanıklı (refrakter) gereçten yapılan bir plâka konur. Plâka deliklidir. Potanın alt kısmı, üst kısmına bağlanır. Sonra maden ile doldurulur. Şekil 11.9

6 — Potanın alt kısmında, Şekil 11.10 da görüldüğü gibi tabana doğru % 5 eğimli, ısıya dayanıklı (refrakter) gereçten delikli bir raf yapılır. Ön tarafı açık olan bu rafın altına, mağnezyum emdirilmiş kok kömürü konur. Sonra pota sıvı maden ile doldurulur. Buna raflı pota yöntemi denir.




Şekil 11.9



Şekil 11.10

B — DALDIRMA YÖNTEMİ :

Küreleştirici gereç, ısıya dayanıklı gereçten veya grafitten yapılan bir hücre (boşluk) içine konur. Şekil 11.11. Sonra bu hücre mekanik olarak sıvı maden içine daldırılır. Saf mağnezyum ile yapılan işlemde, mağnezyumun buhar basıncı çok yüksek olduğundan potanın üzeri bir kapak ile kapatılmalı veya işlem basınçlı bir ortamda yapılmalıdır. Pota kapağı üzerindeki basınç, mekanik veya pnömatik bir sistem ile sağlanır. Bazen pota kapağı üzerine sadece ağırlıkta konabilir.




Şekil 11.11

Küreleştirici gereçler (hücre) boşluk içine çeşitli şekillerde konabilir. Bunlar;

- Küreleştirici saf mağnezyum, külçe halinde konulur.
- Küreleştirici gereç konserve kutusuna konularak hücre içine yerleştirilir.
- Küreleştirici gereç, ince saç ile sarılmış olarak hücre içine konulur.
- Mağnezyum emdirilmiş kok kömürü, olduğu gibi veya saç ile sarılmış olarak hücre içine konulur.
- Mağnezyum emdirilmiş gözenekli (sünger gibi) demir parçacıkları, olduğu gibi veya saç ile sarılmış olarak hücre içine konulur.
- Saf mağnezyum parçaları ısıya dayanıklı gereç ile kaplanarak hücre içine konulur.
- Saf mağnezyum, bir boru içinden basınçlı olarak sıvı maden içine gönderilir.

C — ÜFLEME YÖNTEMİ :

Bu yöntemde küreleştirci; argon ve azot gibi gazlar ile pota içindeki sıvı madene pülverize olarak püskürtülür. Bu iş için uygun bir aparat kullanılır. Şekil 11.12 Bu yöntemde, küreleştirci gereç ile beraber sıvı maden için istenirse, kükürt giderici gereçlerde püskürtülebilir.




Şekil 11.12

D — KALIPTA İŞLEM :

Küreleştirmeye işleminden sonra, sıvı madende mağnezyumun zamanla yandığı ve etkisini kaybettiği bir gerçektir. Bu kaybı önlemek için, işlemden hemen sonra sıvı madenin kalıplara dökülmeli gerekir. Fakat bu, her zaman mümkün olmayabilir. Bunun için küreleştirmeye işleminin kalipta yapılması denenmiş ve geliştirilmiştir.

Özel ölçülerde hazırlanan küreleştirci gereç, yolluk sistemine yerleştirilir. Şekil 11.13 Küreleştirci gereç yolluğa giren sıvı maden ile temas eder ve küreleştirmeye işini gerçekleştirir.



Küreleştirci alaşım

Şekil 11.13

E — KONVERTER YÖNTEMİ :

Alt kısmında, delikli özel bir boşluğu (cebi) bulunan konverter ile küreleştirmeye işlemi yapılır. İlk önce cep kısmına küreleştirci gereç, külçe halinde konulur. Konverter yatay durumda iken, içine sıvı maden konulur. Bu sırada cep kısmındaki küreleştirci gereç, sıvı maden seviyesinin üzerinde düşer. Sonra konverter hızla döndürülür ve sıvı madenin cep kısmına girmesi sağlanır. Böylece işlem tamamlanır.

Buraya kadar çeşitli yöntemlerle küreleştirmeye işleminin nasıl yapıldığı açıklandı. Küreleştirmeye işleminden sonra önlem alınmazsa, alaşının yapısındaki küresel grafitler, düzensiz bir şekilde katılır. Ayrıca grafit küreleri büyük olur. Bu arada karbur oluşumu artar. Bunu önlemek için küreleştirmeye işleminden hemen sonra, sıvı madene aşlayıcı katılır. Aşlayıcı olarak ferro - Silisyum (Fe - Si) kullanılır. Kullanılacak ferro - Silisyum miktarı % 0.50 – 0.75 arasındadır.

Aşlayıcı, potadaki sıvı maden üzerine atılır ve karıştırılır. Aşlayıcı bir seramik boru yardımı ile de sıvı madene karıştırılabilir. Bundan başka aşlayıcı, toz halinde, kalıbin yolluk sistemine de yerleştirilebilir. Böylece döküm anında sıvı maden karışmış olur.

Ferro - Silisyum katımından sonra, alaşının dokusu incelir ve düzgün şekilli küresel grafitler oluşur. Ayrıca karbur oluşumu da azahr..

11.4 — KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN MIKRO YAPISI :


Yüksek sıcaklıklarda austenit yapıya sahip olan küresel grafitli dökme demir, 735°C in altındaki sıcaklıklarda değişik yapıya sahiptir. Austenit içinde çözülebilen karbon miktarı yaklaşık olarak % 1 dir. Karbon ferrit içinde yok denecek kadar az çözülür. Bundan dolayı austenitin, ferrite dönüşümü sırasında % 1 kadar karbon, austenitten ayrılır. Ayrışan karbon, karbür olarak oluşur veya mevcut küresel grafitler üzerinde katalaşır.

Austenit içinde çözülen karbonun tamamı, küresel grafite dönüşümeye zaman bulursa yapı, ferritik ve bu yapı içinde gelişen güzel dağılmış küresel grafitlerden oluşur. Bir çok hallerde austenitten ayrılan karbon, grafitlerin bulunduğu bölgelere kadar hareket edemez ve orada katilaşmaya zaman bulamaz. Bu durumda grafitler, ince karbür tabakaları şeklinde oluşur. Bu karbürlü tabakalar, ferritli yapının devamlılığını bozar. Ferrit ve karbür tabakaları devamlı olarak birbirine bitişik şekilde oluşur. Böyle yapıya perlit adı verilir.


Bu tanıtımından sonra, küresel grafitli dökme demirlerin yapısında, yapı bileşenlerinden bir veya bir kaçını görme mümkündür. Kimyasal bilesim ve kullanma alanı bu yapıların oluşumunda önemli rol oynar.

1 — Perlitik küresel grafitli dökme demir :

Kesit kalınlıkları 50 mm. ye kadar olan, döküm parçalarda görülen bir yapıdır. Alaşım serttir ve mekanik özellikleri iyidir. Şekil 11.14.



Sekil 11.14



Sekil 11.15

2 — Ferritik küresel grafitli dökme demir :

Ferritik yapılu küresel grafitli dökme demir yapımı için üç yol vardır:

- Sıvı dökme demire, ağırlığına göre % 0.20 miktارında mağnezyum alaşımı kullanmak.


b) Perlitik küresel grafitli dökme demire ıslı işlem uygulamak.

c) Sıvı küresel grafitli dökme demirin katilaşmasını çok yavaş bir şekilde yapmak.


Ferritik küresel grafitli dökme demir çok yüksek % uzama özelliğine sahiptir. Şekil 11.16.

3 — Austenitik küresel grafitli dökme demir :

Korozyona dayanıklı ve yüksek mekanik özelliklere sahip bir alaşımdır. Yapı, austenit ve pek azda perlitten meydana gelmiştir. Şekil 11.16.



Sekil 11.16



Sekil 11.17

4 — İğneli küresel grafitli dökme demir :

Diğer demirli alaşım gibi su verme ve ıslı işlem uygulaması ile küresel grafitli dökme demirin yapısı değiştirilebilir. Bu şekilde elde edilen yapı, beynitik doku ve küresel grafitlerden oluşur. İğneli küresel grafitli dökme demir, yüksek mekanik özelliklere ve sertlige sahiptir. Şekil 11.17

11.5 — DÖKÜM TEKNİĞİ :

İstenilen kalitede döküm parça elde etmek, hiç şüphesiz ergitilen maden veya alaşımın kaliteli olmasına bağlıdır. Bu nedenle küresel grafitli dökme demirin yapımında uygulanan işlemlerin hatalız olması çok önemlidir. Bunun yanı sıra, kalıplama tekniği dikkat ister. Küresel grafitli dökme demir, çeşitli gereçlerden yapılan (örneğin; kum, kokil, grafit ve seramik) kalıplara rahatlıkla dökülebilir. Basınçlı ve santrifüs döküme yet elverişlidir.

Eşmer dökme demir için kullanılan yolluk sistemleri, küresel grafitli dökme demir içinde aynen uygulanır. Yalnız, küresel grafitli dökme demirler, dökülmüş halde perlitik yapıya sahip olduklarından hacmen çok çekerler. Çelik döküm gibi besleyiciye ihtiyaç gösterirler.

11.6 — ISIL İSLEMLER:

Döküm parçalar, kimyasal bileşim ve mekaniksel özellikler bakımından kullanma yerlerine göre farklılıklar gösterirler. Kalıplama, ergitme ve döküm işlemleri her zaman aynı şekilde gerçekleşmez. Bu nedenle aynı maden veya alaşımından dökülen parçalar, farklı özellikler gösterdikleri gibi, bir parça üzerinde bile farklı yapı ve özellikleri görmek mümkündür.

Diğer taraftan bir döküm parça geçitli kesitlerden meydana gelmektedir. Buda dökümden sonra farklı soğuma ve katılmaya sebebi olmaktadır. Farklı soğuma ve katılma, değişik yapı ve özellikleri oluşturur. Bunun yanı sıra döküm parçada meydana gelen gerginlikler, alaşımın dayanımını azaltır.

Döküm parçalara; gerilimi azaltmak, yapı farklılıklarını gidermek, sertlestirmek ve daha iyi özellikler kazandırmak için işil işlem uygulanır. Dökümden sonra küresel grafitli dökme demirlere uygulanan işil işlemler özet olarak şöyle sıralanabilir.

1 — GERİLİM GİDERME: Değişik kesitli döküm parçalarda oluşan iç ve dış gerilmeleri gidermek için yapılır. Bu gerilmeleri, oda sıcaklığında gidermek çok zaman alır. Gerilim giderici tavlamada sıcaklık, 500°C — 550°C dir. Bu sıcaklıkta parçalar 2—6 saat tutulur. Sonra 340°C ye kadar düşük bir soğuma hızı ile soğutulurlar. Bundan sonra parçalar, fırından çıkarılarak havada soğumaya bırakılırlar.

2 — TAVLAMA: Döküm parçalar 1—4 saat 850°C — 900°C de tutulur. Bundan sonra fırında çok yavaş olarak 650°C ye kadar soğutulur. Sonra fırından çıkarılar ve oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Böylece döküm parçaya ferritik bir yapı kazandırılır.

3 — NORMALİZASYON: Döküm parçalar, 1—4 saat 850°C — 900°C ta tutulur. Sonra 800°C a kadar yavaş soğutulur. Bundan sonra fırından çıkarılarak oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Bu işlem sonunda döküm parçalar, perlitik bir yapı kazanırlar. Böylece çekme ve akma davranışlarının maksimum değere gitmesi sağlanır.

4 — SU VERME: Döküm parçalar 1—4 saat 850°C — 900°C da tutulur ve sonra ılık yağda su verilir.

5 — TEMPERLEME: Su verme ve temperleme işlemleri bir kademede yapılabilir. Parçalar, su verildikten sonra, arzu edilen özelliklere göre 200°C — 600°C arasında bir süre bekletilirler.

6 — YÜZEY SERTLEŞTİRME: Yüzey sertlestirme işlemi, döküm parça yüzeyinin çok hızlı ısıtilması ve sonra çok çabuk soğutulmasıdır. Yüzeyin hızla ısıtilması alev veya endüksiyon akımı ile yapılır. Sert yüzey tabakasının kalınlığı; soğutma ortamına, alaşımın cinsine, bilhassa nikel ve molibten gibi katık elemanlarının miktarlarına bağlıdır.

11.7 — KURESEL GRAFITLİ DÖKME DEMİRLERİN KULLANMA ALANLARI:

Küresel grafitli dökme demir, geçitli endüstri alanlarında kullanılır. Bu alanları söyle sıralayabiliriz.

MADENCİLİK VE METALÜRJİ: Kirıcı gövdeler, alüminyum ve kurşun ergitme potaları, curuf potaları, sıcak hadde merdaneleri v.b. gibi parçalar.

MAKİNA: Hidrolik presler, silindirler, dişliler, akslar v.b. gibi parçalar. *tezgah qəvdieleri*

TARIM: Traktör parçaları, tekerlek çatalları, transmisyon kutuları, pedallar.

İNŞAAT: Kreyn (Vinç) parçaları, karıştırıcılar, yol ve inşaat makineleri.

KİMYA: Valfler, pompalar, pılastık karıştırıcılar, kurutma silindirleri.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ: Diferansiyel dişli kutusu, volamlar, dişli kutuları v.b. gibi parçalar.

GÜÇ: Kompresör gövde ve kafaları, su türbinlerinin döküm parçaları, brülör gövdeleri, ışıya dayanıklı fırın parçaları v.b. gibi işlerde kullanılır.

KÜRESSEL GRAFITLİ DÖKME DEMİR STANDARTLARI

TÜRK STANDARTLARI

Küresel Grafitli Dökme Demir	Çekme Mukavemeti (kgf/mm ²) (min.)	Akma Sınırı (kgf/mm ²) (min.)	Kopma Uzaması δ _s % (min)	Yapısı
DDK — 38	38	25	17	Çoğunlukla Ferrit
DDK — 42	42	28	12	Çoğunlukla Ferrit
DDK — 45	45	35	5	Çoğunlukla Ferrit
DDK — 50	50	38	7	Ferrit/Perlit
DDK — 60	60	42	3	Ferrit/Perlit
DDK — 70	70	50	2	Çoğunlukla Ferrit

Küresel Dökme Demir Normları (ALMANYA) (1)

Deutsche Normen; DIN, 1693. DK 669.131.7

Tip No :	Kopma		Akma Sınırı Kg/mm ² , (min.)	% Kopma 1 = 5d (min.)	Malzeme Yapısı
	Mukavemeti Kg/mm ² , (min.)	Uzaması Kg/mm ² , (min.)			
GGG — 45	45	35	5	Çoğunlukla Ferritik	
GGG — 38	38	25	17	" "	
GGG — 42	42	28	12	" "	
GGG — 50	50	35	7	Ferrit - Perlit	
GGG — 60	60	42	2	" "	
GGG — 70	70	50	2	Çoğunlukla Perlitik	

DIN 50115 numunesi ile tayin edilen GGG-38
malzemesinin yurma dayanımı değerleri

Vurma Dayanımı			
Tecrübe Sıcaklığı C		"3" tecrübeinin ortalaması, (min.) kpm/cm ² .	"1" denemenin değeri kpm/cm ² .
+ 20	2.3	2.0	
- 40	1.9	1.6	

NOT : (1) Ostenitik Küresel Dökme Demirler ALMAN Standardı DIN 001694 le tesbit edilmiştir.

Küresel Dökme Demir Normları (U.S.A.)

Normun ait olduğu organizasyon	Norm No.	Karakteristikler	Sınıf
A.S.T.M.	536 — 65	Genel	60 — 40 — 18 65 — 45 — 12 80 — 55 — 06 100 — 70 — 03 120 — 90 — 02
	A395 — 61	Yüksek hararette çalışan tazyikli parçalar için	60 — 45 — 15
	A445 — 63T	Valflar, Boru ek parçaları	60 — 45 — 15
S.A.E. (Otomotiv)	J434A	Ferritik Ferritik Ferritik - Perlitik Perlitik Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş	D — 4018 D — 4512 D — 5506 D — 7003 D — Q T
S.A.E./A.M.S.	5315		
S.A.E./A.M.S.	5316		
(Askeri)	MIL-1-24137	A	
Military	(Ships)	B	
	MIL-1-2243küresel dökme demir (Nord)	C	
	MIL-1-11466A	S.A.E.-J434A ya bakınız (Mr.) (Ord)	55 — 37 — 20
AGMA	211.02	Dişli malzemesi	Taylanılmış Normalize Yağda sertles- tirilmiş ve tem- perlenmiş

Küresel Dökme Demirlerin Mekaniksel Özellikleri
(Amerikan Normları) ⁽¹⁾

Norm No :	Kopma Mukavemeti, Kg/mm ² , (min.)	Akma Sınırı, %0.2 kahci uzamaya % kopma uzaması doğuran gerilim, Kg/mm ² , (min.)	Sertlik değeri (Brinell)	Not
ASTM - 536 - 65/60 - 40 - 18	42.18	28.13	18	
/65 - 45 - 12	45.70	31.64	12	
/80 - 55 - 06	56.25	38.67	6	
/100 - 70 - 03	70.31	49.22	3	
/120 - 90 - 02	84.37	63.28	2	
ASTM - A395 - 61/60 - 45 - 15	42.18	31.64	15	
ASTM - A445 - 63T/60 - 45 - 15	42.18	31.64	15	149—201
SAE - J434A - D - 4018	42.18	28.13	18	137—187
-D - 4512	45.70	31.64	12	149—207
-D - 5506	56.25	38.67	6	179—255
-D - 7003	70.31	48.22	3	229—285
-D - T	56.25	42.18	3	202—269
SAE/AMS 5316	42.18	31.64	15	190 max.
MIL - 1 - 24137 (Ships)	A	38.67	7	190 max.
	B	35.16	20	175 max.
	C	38.67	20	165 max.
AGMA - 2H1 - 02/A				

Satici ile alıcı arasındaki anlaşmaya göre ayarlanır.

Küresel Dökme Demir Normları (İNGİLTERE) ⁽²⁾
İngiliz Norm No : 2789 — 1961 (UDC 669, 131 — 669, 111.2)

Sınıfı	Kopma	Mukavemeti Kg/mm ² , (min.)	% 0.5 kahci gerilim, Kg/mm ² uzamayı doğuran (min.)	Vurma Değerleri					Sertlik. HB.
				3 değerin ortalaması (min.)	Bir denemenin değeri, (min.)	ft. lb.	mkg.	ft. lb.	mkg.
SNG 24/17	37.8	23.6	17	6 (1)	0.84 (1)	4 (1)	0.56 (1)	187 max.	
SNG 27/12	42.5	28.3	12	10	9	1.26	171 max.		
SNG 32/7	50.4	34.6	7						
SNG 37/2	58.3	39.4	2						
SNG 37/7	58.3	39.4	7						
SNG 42/2	66.1	44.1	2						
SNG 47/2	74.0	47.2	2						

(1) Alıcı firma talep ettiği takdirde

(2) Ostenitik küresel dökme demirler İngiliz Standardı 3468 - 1962 (UDC 669.15-196) ile tesbit edilmiştir.

Küresel Dökme Demir Normları (İTALYA)

UNI 4544 (1960)

Tip No :	Kopma Mukavemeti kp/mm ²	Akma Sınırı kp/mm ²	Kopma Uzaması %
GSQ - 42/15	42	28	15
GS - 42/10	42	30	10
GS - 50/5	50	38	5
GS - 55/2	55	40	2

SORULAR

- 1 — Küresel grafitli dökme demiri tanıtınız.
- 2 — Küresel grafitli dökme demirin bileşiminde bulunan elementleri % değerleri ile belirtiniz.
- 3 — Küreleştirici gereçler hakkında bildiklerinizi söyleyin.
- 4 — Küresel grafitli dökme demirin ergitilmesi ve kükürt giderilmesi için uygulanan metodları belirtiniz.
- 5 — Küreleştirme işlemlerinde uygulanan yöntemleri açıklayınız.
- 6 — Küresel grafitli dökme demirin mikro yapısını açıklayınız.
- 7 — Küresel grafitli dökme demire uygulanan ıslı işlemleri söyleyiniz.
- 8 — Küresel grafitli dökme demirin kullanma alanlarını belirtiniz.

FERRO ALAŞIMLARI**12.1 — FERRO ALAŞIMLARIN TANITIMI:**

Dökme demirlerin bileşiminde noksan olan elementlerin, istenilen miktarlara tamamlanması için kullanılan alaşimlardır. Bu alaşimlar, özel olarak hazırlanır ve FERROLAR veya FERRO ALAŞIMLARI olarak tanımlanırlar. Örneğin: Ferro - silisyum, ferro - manganez, ferro - krom v.b. gibi.

Ferro alaşimları, özel çelik dökümler ile özel alaşımı dökme demirlerin yapımında veya ergitim anında yanarak eksilen elementlerin tamamlanmasında kullanılır. Ferro alaşimları genel olarak ergitme ocaklarında, ergitilecek vezinlerle birlikte katılır. Özel durumlarda toz halinde maden alma olugunda veya potada katılırlar. En çok kullanılan ferro alaşimları şunlardır:

1 — FERRO - SILİSYUM :

Ferro - silisyum alaşimlarını, bileşimlerindeki silisyum miktarlarına göre grupperlemek mümkündür.

- a) Bileşiminde % 45-50 Silisyum olanlar,
- b) Bileşiminde % 75-80 Silisyum olanlar.

Bunlardan, bileşiminde % 45-50 Silisyum olanlarının kristalleri küçük kabarcıklar halinde, % 75-80 Silisyumlu olanlarının kristalleri ise, çok küçük taneler halindedir.

Ferro - Silisyum alaşimları, rutubetten korunmalıdır. Rutubetli olarak kullanılması halinde patlamalara ve çakardıkları gazlardan korunulmazsa zehirlenmelere yol açabilirler. Bunun için kullanılmasında dikkat edilmelidir. Ferro alaşimlarının bileşimindeki silisyum miktarı arttıkça özgül ağırlığı azalır. Ferro-silisyum alaşimları silindirik briquet şeklinde olup, koyu gri renktedirler.

Ferro - silisyumlar, çelikleri kükürtün kötü etkilerinden korumak, silisyumlu çeliklerin yapımında ve esmer dökme demirin bileşimini ayarlamakta kullanılır. Ferro - siliyum合金alarından bazı örnekler Tablo 12.1 de verilmiştir.

Tablo 12.1 Ferro - Siliyum Alaşımaları

Elementin Adı	%	%	%
Siliyum (Si)	17.50	47.80	75.60
Manganez (Mn)	1.55	0.15	0.10
Karbon (C)	0.85	0.09	0.02
Fosfor (P)	0.08	0.04	0.02
Kükürt (S)	0.04	0.03	0.02
Demir (Fe)	Geri kalan	Geri kalan	Geri kalan

2 — FERRO - MANGANEZ :

Ferro - Manganez合金alarının bileşimindeki manganez miktarlarına göre;

a) Manganez miktarı % 25'ye kadar olan ferro - Manganezler. Bunlara SPIYEJEL de denir. Bu ferro合金alarının kesitleri pullar halindedir ve ayna gibi parlaktır. Bu tip ferrolar oksitlenir ve manyetiktirler.

b) Manganez miktarı % 25—95 arasında olan ferro - manganezler. Bunların yapıları küçük tanelidir. Gözeneklidirler ve çabuk oksitlenirler.

Ayrıca manyetik degildirler.

Ferro - manganez合金alarında karbon miktarı % 4—10 arasındadır. Karbon, demir ve manganez karbür halinde oluşmuştur. Ferro合金ının bileşimindeki manganez miktarı arttıkça ergime derecesi düşer. Örneğin: Bileşimindeki manganez miktarı % 90 olan ferro合金ı 1250 °C de ergir.

Ferro - manganez dikdörtgen prizma şeklinde olup renkleri kırmızı - kahverengidir. Ferro - manganezler, adı çelikler dökülürken oksitlerinin alınmasında, manganalı çeliklerin ve esmer dökme demir ile bazı bakırlı (bronz)合金alarında kullanılır.

Ferro - manganez合金alarından bazı örnekler Tablo 12.2 de verilmiştir.

Tablo 12.2 Ferro - Manganez Alaşımaları

Elementin Adı	% 25'ye kadar Manganez	% 25'den çok Manganez
Manganez (Mn)	22.54	84.35
Karbon (C)	4.92	6.45
Siliyum (Si)	0.95	0.70
Fosfor (P)	0.08	0.25
Kükürt (S)	0.01	0.01
Demir (Fe)	Geri kalan	Geri kalan

3 — FERRO - KROM :

Ferro - krom合金aları, 6 veya 8 köşeli prizmatik şekilde olup yeşil renktedir. Bileşiminde % 82'ye kadar krom bulunabilir. Karbon miktarı % 10'a kadar olabilir. Karbon miktarı az olanları yumuşak ve kırılmaları güçtür. Küçük parçalar haline getirilmesi çok zor olur. Fakat karbon miktarı fazla olanları sert ve kırılgandırlar.

Ferro - krom合金aları, kromlu çelik dökümlerin ve esmer dökme demir合金alarının sertliğini ve korozyona dayanımını artırmak için kullanılır. Ferro - krom合金alarından bazı örnekler Tablo 12.3 de verilmiştir.

Tablo 12.3 Ferro - Krom Alaşımaları

Elementin Adı	%	%	%
Krom (Cr)	20.50	41.50	65.80
Karbon (C)	5.95	7.82	9.50
Siliyum (Si)	0.14	0.20	0.60
Manganez (Mn)	2.75	1.85	0.30
Fosfor (P)	0.06	0.05	0.03
Kükürt (S)	0.02	0.02	0.02
Demir (Fe)	Geri kalan	Geri kalan	Geri kalan

4 — FERRO - MOLİBDEN :

Ferro - molibden合金aları 2 gruptur. Bunlar,

a. Bileşiminde % 50'ye kadar molibden olanlar,

b. Bileşiminde % 50'den çok molibden olan ferro - molibden合金aları.

Ferro - molibden合金aları bazı özel çeliklerin hazırlanmasında kullanılır. Örneğin: Mıknatıslar, süpaplar ve takım çelikleri. Ferro - molibden合金alarından bazı örnekler Tablo 12.4 de verilmiştir.

Tablo 12.4 Ferro - Molibden Alaşımaları

Elementin Adı	%	%
Molibden (Mo)	17.50	83.40
Karbon (C)	3.65	2.25
Silisyum (Si)	0.42	0.15
Fosfor (P)	0.01	0.01
Kükürt (S)	0.02	0.01

5 — FERRO - WOLFRAM (Ferro - Tungsten) :

Endüstride % 50-85 Wolfram ve % 0.3-3 Karbonlu ferro - wolfram alaşımaları hazırlanır. Zengin ferro - wolfram (% 80 wolfram) alaşımalarının bileşiminde bulunan karbon azdır. Güç ergir ve çeşitli çelik dökümlerin yapımında kullanılırlar. Örneğin: Mıknatış çelikler ve takım çelikleri gibi. Ferro - wolfram alaşımalarından bazı örnekler Tablo 12.5 de verilmiştir.

Tablo 12.5 Ferro - Wolfram Alaşımaları

Elementin Adı	%	%
Wolfram (W)	62.70	70.50
Karbon (C)	1.65	1.60
Silisyum (Si)	0.35	0.32
Manganez (Mn)	0.45	0.56
Fosfor (P)	0.01	0.01
Kükürt (S)	0.01	0.01

6 — FERRO - FOSFOR :

Ferro - fosfor alaşımalarının bileşiminde % 20-25 arasında fosfor bulunur. Esmer dökme demirlerin dökülmesini kolaylaştırmak, akıçlığını artırmak ve katılaşmasını geciktirmek için kullanılır. Az karbonlu çeliklere ise, sertliğini artırmak ve korozyona dayanımını artırmak için katılırlar.

7 — FERRO - VANADYUM :

Maden ve alaşımala kullanılan ferro - vanadyum alaşımalarının bileşimlerinde % 38-42 Vanadyum, % 7-11 Silisyum, % 1-4 arasında karbon bulunmaktadır.

SORULAR

- 1 — Ferro alaşımaların faydalarını söyleyiniz.
- 2 — Ferro alaşımaları tanıtınız.
- 3 — Ferro - silisyumu hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 4 — Ferro - manganez hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
- 5 — Ferro - kromu tanıtınız.

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

A

Ağzı gazı	: Yüksek fırından elde edilen gaz yakacak.
Akçilik	: Dökülen sıvı madenlerin kumdaki akişları.
Alkaliler	: Periyodik sistem cetvelinin birinci sütununda bulunan elementlere verilen ad.
Amorf	: Şekilsiz cisim.
Aritma	: Temizleme veya saflaştırma.
Asidik curuf	: Bileşiminde asit oksitlerin çoğunlukta olduğu curuf.
Asidik tuğla	: Asidik karekteri gösteren tuğla.
Aspiratör	: Hava emici.
Astar	: Pota ve ergitme ocaqlarının iç örgüsü.
Aşılama	: Alaşım yapma.
Ateşleme kapısı	: İlk yakın yeri.
Ateş tuğası	: Isıya dayanıklı gereçten hazırlanan tuğla.
Austenit	: Kübik yüzey merkezli demirin karbon ile oluşturduğu bir katı yapıdır.

B

Batorya	: 12 adet kamaranın yan yana dizilmiş şekli.
Bazik curuf	: Bileşiminde bazik oksitlerin çoğunlukta olduğu curuf.
Bazik tuğla	: Bazik karakterli tuğla.
Bentonit	: Kil.
Beyaz dökme demir	: Bileşik halde karbonun bulunduğu demir alaşımı.
Beyaz temper D. D.	: Avrupai usulde elde edilir. Karbonun azaltılmasıyla (oksitleyici ortamda) yapılır.
Bobin	: Emaye bakır telinden yapılan sargı.
Brom	: Bir elementtir.
Bürülör	: Sıvı yakıt yakıcısı.

C

Cam suyu	: Sodyum silikat. Kalıp ve maça kumu bağlayıcısı.
Curuf	: Ergitmede meydana gelen yabancı maddeler.
Curuf deliği	: Curufun alındığı delik.

C

Çatma	: Kupolda meydana gelen hata. Büyük parçaların birbirlerine takılması.
-------	--

Cekme dayanımı	: Malzemenin çekmeye karşı olan dayanımı.	Gaz koku	: Hava gazi fabrikalarından elde edilen kok kömürü.
Celik	: Bileşiminde % 1,7 ye kadar karbon olan demir alaşımıdır.	Gereç parkı	: Ocağa yüklenen malzemelerin bulunduğu alan.
Cil testi	: Sıvı madene uygulanan soğutma.	Gerilim giderme tayı	: Biçimlendirme işlemlerinden doğan iç gerginlikleri azaltmak için yapılan ışıl işlemidir.
Cökelme	: Çözeltide çözünmeden dibe çöken kısım.	Gezer vinç	: Çeşitli hareketlere sahip taşıyıcı.
Cözünme	: Bir sıvı içinde katı, sıvı ve gaz maddenin dağılması.	Grafit	: Karbonun kristalleşmiş şekli.
D		Gözetleme deliği	: Çalışma anında ocakının gözetlendiği yer.
Dalgalı akım	: Kesintili elektrik.	Ham demir	H
Damıtma	: Birbiri ile karışık ve kaynama noktaları farklı maddeleri buharlaştırarak ayırma.	Hava gazi	: Demir filizinden yüksek fırında elde edilen demir alaşımı.
Debi	: Verim.	Hematit	: Taş kömürü damıtılması ile elde edilen gaz yakacak.
Dekarbürizasyon	: Karbonların düstan içeri doğru azaltılması işlemi.	Hidro karbon	: Demirin oksitli filizi.
Deoksidasyon	: Oksitlerin giderilmesi.	Homogenlik	: Hidrojen ve karbon bileşikleri.
Depo pota	: Ergitme ocaklıları önünde oluşan sıvı maden biriktirme potaları.	İ	: İyi karışım.
Dinamik basınç	: Hareketli basınç.	İslı	I
Doğru akım	: Kesintisiz elektrik.	İslı işlemi	: Bir çeşit enerji.
Dolomit	: Kalsiyum karbonat ve mağnezyum karbonat karışımı.	İslah etme	: Malzemedeki gerginliklerin giderilmesi işlemi.
Dökme çelik	: Döküm yolu ile elde edilen çelik.	İndirgeme	: Genellikle makina çeliklerinin özlülüğünü artırmak için yapılan işlemidir.
Dökme demir	: Bileşiminde % 2 — 4,5 a kadar karbon bulunan demir alaşımı.	İspirto	J
E		Kalori	: Bileşimindeki oksijenin alınması.
Elektrot	: Grafit çubuk.	Kadmiyum	: Bitkisel gereçlerden elde edilen sıvı yakacak.
Elemine	: Bertaraf etme.	Kamara	K
Ergitme	: Madenlerin katı halden sıvı hale geçmesi.	Kaolen	: Isı birimi.
Esmer dökme demir	: Serbest (grafitlerin) karbonların bulunduğu demir alaşımı.	Kapasite	: Bir elementtir.
Esmer temper D.D.	: Amerikan usulü ile elde edilir. Nötr ortamda yapılır.	Katran	: Kömürlerin damıtıldığı yer.
F		Kivilcimlik	: İyi cins bir kil.
Ferrit	: Kübik hacim merkezli demirin az miktardaki karbon ile meydana getirdiği yapıdır.	Kil	: Verim.
Ferro alaşımları	: Dökme demirin bileşiminde noksan olan elementleri istenilen orankara tamamlanması için katılan elementlerdir.	Kireçtaşı	: Doğal kömürlerin ve sistin damıtılması ile elde edilen sıvı madde.
Filiz	: Madenlerin topraktan çıkış durumu.	Klapa	: Kupolun en üst kısmına konulan şapka.
Flüorspat	: Kalsiyum fülörür.		: Kum tanelerini birbirine bağlayan madde. Alüminyum silikat.
Frekans	: Kesintili elektrik akımı.		: Kalsiyum karbonat.
Fueloil	: Ham petrolün damıtılması ile elde edilen sıvı yakacak.		: Hava ayarlayıcı.

Kok kömürü	: Taş kömürünün kuru damıtılması ile elde edilen katı yakacak.
Konverter	: Sıvı ham demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılan ocak.
Kromit	: Krom ve demir oksitlerin karışımı.
Krozyon	: Maden ve alaşımların kimyasal ve elektro-kimyasal etkilerden ötürü yavaş yavaş aşınıp bozulmaları.
Kuru damıtma	: Katı maddelerin damıtılarak ayırtırılması.
Kuyars	: Kristallemiş silis.
Küreleştirci gereç	: Grafitlerin küresel şekilde oluşmasını sağlamak için sıvı madene katılan gereçler. Mağnezyum, seryum, lidyum, vanadyum, sodyum gibi maddeler.
Küresel grafitli D. D	: Dökümdeki grafitlerin küresel hale gelmesidir. (mağnezyum ve selyumla olusur.)

L

Ledebürüt	: Bileşiminde % 4,3 karbon bulunan bölgede oluşur. Austenit ile sementit karışımı bir yapıdır.
Likit petrol gazları	: Basınç altında sıvılaştırılmış metan, etan, bütan ve propan gibi gazlardır.
Limonit	: Demirin oksitli filizi.

M

Mağnetit	: Demirin oksitli filizi.
Mağnezit tuğla	: Bazik karekterli tuğladır.
Manyetik alan	: Elektriklenen kısım.
Manyezit	: Mağnezyum oksit.
Menevişleme	: Sertleştirilen çelikleri uygun bir hızla soğutularak kırılganlığının giderilmesi.

N

Normalleştirme	: Dönüşüm sıcaklıklarının üstündeki sıcaklıkta ısıtılarak sahın havada soğutulmasıdır.
Nötr tuğla	: Asidik ve bazik karekter göstermeyen tuğla.

O

Ocak harcı	: Ocak içinin astarlanması ve örülmesinde kullanılan karışım.
Oksitleme	: Cisimlerin oksijenle birleşmeleri.
Orsat aygıtı	: Kupollerdeki baca gazlarının analizini yapan aparat.

P

Perlit	: Dökme demirin soğuması anında austenitin ferrit ve sementite ayrılması ile meydana gelen bir yapıdır. % 16 sementit ile % 84 ferritten oluşur.
--------	--

Pik	: Ham demir.
Pirit	: Demirin kükürtlü filizi.
Piton tüpü	: Ocağa üflenmen havanın basıncını ölçen alet.
Platform	: Ocağın yükleme kapısının bulunduğu alan.
Pnömatik	: Basınçlı hava etkisi ile elde edilen mekanik hareket.
Poşament	: Bir kişi tarafından taşıtıp dökülen pota.
Pota	: Maden ergitmede veya sıvı maden taşımadada kullanılan kap.
Pota çeliği	: Asallaştırılmış çelik. (potada elde edilen)
Pota harcı	: Potaların astarlandığı karışım.
Pota kısmı	: Ergitme ocaklarında sıvı madenin toplandığı yer.
Prometre	: Sıcaklık ölçümünde kullanılan alet.
Putrel	: Değişik ölçüdeki I demirleri.
Pülverize	: Yakıt ve havanın toz haline geliş.

R

Reaksiyon	: Tepki.
Redükleme	: İndirgeme (azaltma)
Rekliperatör	: Yüksek fırına gönderilen havanın ısıtıldığı sobalar.
Reküpiratör	: Yüksek fırına gönderilen havanın ısıtıldığı sistem.

S

Salas	: Ocağa atılacak malzemenin konulduğu yer.
Seger konisi	: Isıya dayanıklı gereçlerin ergime noktalarının belirlenmesinde kullanılan pramitler.
Sementit	: Dökme demirdeki karbonun bileşik halde olması ile meydana gelir. Çok sert ve kırılgandır.
Sertleştirme	: Çeliklerin suda, yalda veya hava ile soğutma işlemi.
Sıcaklık	: Bir yerin taşıdığı ısı miktarını gösteren ölçek.
Siderit	: Demirin karbonatlı filizi.
Siemes Martin ocağı	: Çelik elde edilmesinde kullanılan ocak.
Sifonlu pota	: Curuf ayırmaya sistemi için yapılmış pota.
Sifon tuğla	: Süzgeçli tuğla.
Silis	: Silisyum oksit.
Statik basınç	: Duran basınç.
Steadit	: Demir karbür ve demir fosfür öteki oluşturur. Bölülerde hücreleşen şekiller halindedir.

T

- Tamburlama : Döküm parçalarının tamburda temizleme işlemi.
- Temper dökme demir : Beyaz dökme demirden yapılan parçalara ıslı işlem uygulanarak elde edilir.
- Temper karbon : Temper dökme demirde dokudaki karbonun rozet şeklinde bulunması hali.
- Tıkaçlı pota : Sıvı madenin taban kısmından dökülen pota.
- Tufal : Demir oksit.

Ü

- Üfleme deliği : Ergitmede kullanılan havanın girdiği yer.

V

- Vantilatör : Hava üfleyicisi.
- Vezin : Ocak çaplarına ve çalışma durumuna göre ocağa yüklenen maden miktarı.

Y

- Yakacak : İsi elde etmek için yakılan madde.
- Yanma ıslısı : Birim miktarda yakacağın yanması ile çikan ısı.
- Yanma odası : Yanmanın olduğu kısım.
- Yaş damıtma : Sıvı maddelerin damıtılıarak ayrıştırılması.
- Yumuşatma tayı : Çeligin perlite dönüşüm noktası civarında fırında veya özel kapalı bir yerde tavlama ve ağır soğutma işlemidir.
- Yükleme kapısı : Malzemenin ocağa konulduğu yer.
- Yükleme yeri : Malzemelerin ocağa yüklendiği yer.
- Yüksek fırın : Demir filizlerinin ergitilerek ham demirin elde edildiği ocaık.

Z

- Zintverlenmis filiz : Toz halindeki filizlerin külçe haline getirilmesi.
- Zirkon : Zirkonyum bileşigidir. Ateş tuğlasının harçlanmasıında kullanılır.

KAYNAK KİTAPLAR

1. ARAS, Nurettin. Küresel Grafitli Demir Dökümü. Makina Mühendisleri Odası. Yayın No. 45. — 1970.
2. BAYDUR, Galip. Malzeme. Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu. Ankara — 1970.
3. COSTE, H. Cours Elementaire De Fonderie. Tome III. — V. Syndicat Général Des Fondeurs De France — 1966.
4. ÇELİK, Süleyman. Çelik-Dökümçülüğü. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Matbaası. Ankara — 1977.
5. ÇELİK, Süleyman. (Derleyen). Temper ve Küresel Grafitli Dökme Demir. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Matbaası. Ankara — 1972.
6. ÇİĞDEMÖĞLU, Macit. Pik ve Çelikte Alaşım Elemanları. Makina Mühendisleri Odası. Neşriyat No. 31 — 1968.
7. QUHADAR, Nurettin. Madenlerin Mekanik Teknolojisi İmal Usulleri. Cilt 1. Döküm. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi. Sayı 124. Teknik Üniversite Basımevi — 1947.
8. DIKEÇ, Feridün. Mağnezyum ile Yapılan Küresel Grafitli Dökme Demir. Üretiminde Bileşim ve Bazı Döküm Sartlarının Etkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Gümüşsuyu — 1971.
9. DOĞANAY, Cemal. Dökümçülük Bilgisi. Sümerbank Yayınları — 1944.
10. DOĞMUS, Halil. Demir Olmayan Maden ve Alaşımlarının Ergitme Ocakları. Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Matbaası. Ankara — 1974.
11. DÖKER, Mehmet. Döküm İşleri Meslek Teknolojisi. Yeni Kitapevi. Konya — 1944.
12. DRUOT, A. Cours De Technologie D'Atelier. Sixième Volume, Fonderie Ecoles Nationales D'Ants et Metiers — 1952.
13. DUDOUET, M. M. Le Cubilot En Fonderie. Ecol Superieure De Fonderie — Paris.
14. DURAN, Ali Duray. — ÇELİK, Süleyman. — SÜZEN, Cumhur. Dökümçülük İş ve İşlem Yaprakları, Sınıf 3. M.E.B. Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları. Etüd ve Programlama Dairesi Yayınları. Ankara — 1977.
15. DURAN, Ali Duray. Dökümçülükte Chill - Akıçılık - Başamaklı Döküm Testleri. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Matbaası. Ankara — 1971.
16. Prof. ERSÜMER, Aram. Çelik Döküm. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi. Sayı 952. Gümüşsuyu — 1973.
17. Prof. ERSÜMER, Aram. — Y. Müh. ŞEN, Yılmaz. Genel Döküm. Offset Matbaacılık Ltd. Sti. — 1972.

18. Prof. ERSÜMER, Aram. — Y. Müh. UZUNOVA, Tayfun. Demir Dökümü. İstanbul Teknik Üniversitesi. — 1967.
19. FLANN, Richard. Fundamentals of Metal Casting. Addison-Wesley Publishing Company Inc. London — 1963.
20. GERIN, M. Conférences Sur Les Fours De Fusion En Fonderie. D'Alliages Cuivreux. Ecole Supérieure De Fonderie.
21. HEINE, Richard W. — LOPER, Jr. Carl R. — ROSENTHALL, Philip C. Principles of Metal Casting. Hill Book Campany. Newyork — 1967.
22. HILL, G. Chaussin C. Cours De Metallurgie. Dunod. — 1968.
23. KAYA, Halil. Malzeme I. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul — 1950.
24. KAYA, Halil. Malzeme II. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul — 1946.
25. LE BRETON, H. Manuel Pratique Du Fondateur De Fonte. Dunod — 1966.
26. Prof. Dr. Ing. ROESCH, Karl. — Dip. Ing. ZIMMERMANN, Kurt. Stahlguss. Verlag Stahleisen, M. B. H. Düsseldorf — 1966.
27. BUSINOFF, S. E. — Foundry Practices. American Technical Society. Chicago — 1964.
28. SURENKÖK, Ruhi. Malzeme. İlkinci Baskı. Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Ders Kitapları. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul — 1970.
29. YAYLALI, Günay. Makina ve Mühendis. T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası aylık yayın organı. Sayı 242.
30. YAZICI, Metin. Metalurjiye Giriş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.S. Eğitim Yayınları No. 1 — 1968.
31. YAZICI, Metin. Demir ve Çelik Metalurjisi. Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Eğitim Müdürlüğü. Ankara — 1969.
32. American Foundrymen's Society. The Cupola and Its Operation. Third Edition. Published by American Foundrymen's Society. — 1965.
33. American Society for Metals. Metals Handbook (Volume 5), Forging and Casting.
34. Guide Pratique De Conduite Des Cuiblots. Centre Technique Des Industries De La Fonderie. — 1963.
35. M. K. E. Özel Nitelikte M. K. E. Normu Çelik Türleri Kataloğu — 1972.
36. Sümerbank, Ateş Tuğları Sanayii Müessesesi Tanıtma Broşürü —
37. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Tanıtma Broşürü — Karabük.
38. Türk Standartları Enstitüsü Yayınları.
39. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Döküm Bölümü Meslek Derslerinde Okutulmak üzere, bu kitabın yazarlarında hazırlanmış çeşitli ders notları.

INDEX

A

Ağ diyagramı	: 179, 180
Akçilik	: 172, 173, 240
Alaşımlı çelikler	: 252
Alaşımlı dökme çelikler	: 255
Alaşımlı dökme demir	: 216
Alçak frekanslı ocaklar	: 97
Alev ocakları	: 51
Altan üflemeli konverter	: 59
Alüminyum	: 238, 267
Amonyaklı su	: 10
Antrasit	: 3, 6
Arabali potalar	: 193, 197
Ark ocakları	: 91
Asal çelikler	: 251
Asidik çelik	: 265
Aski Potaları	: 268
Asılanmış dökme demir	: 244
Aşınma dayanımı	: 243, 245
Ateşleme kapısı	: 124
Ateş tuğları	: 23, 41
Austenit	: 222, 301, 312
Az alaşımlı dökme demir	: 213

B

Baca gazı analizi	: 173
Baca kısmı	: 53, 128
Bakır	: 209, 238, 268

Bazik çelik	: 265
Bazik tuğlalar	: 26
Benekli dökme demir	: 211
Bentonit	: 258
Benzin	: 1, 5
Bessemer konverteri	: 57
Beyaz dökme demir	: 210, 213, 227
Bileşik karbon	: 216
Boşaltma kapağı	: 126

C

Curuf alma deliği	: 39, 121
Curuf potası	: 39, 204

C

Çekme dayanımı	: 245
Çelik	: 210
Çelik dökümde maçalar	: 260
Çil deneyi	: 168

D

Damıtma	: 7
Daldırma yöntemi	: 308
Dekarbürizasyon	: 293
Demir	: 210
Demir fosfor	: 218
Demir sülfür	: 219
Depolu kupol ocakları	: 181
Depo potaları	: 200
Difizör	: 39
Direkt ark ocağı	: 94
Direnç ocakları	: 95

Dolanit tuğlalar	: 26
Dökme çelikler	: 249, 253
Dökme demir	: 209, 210
Döküm ocakları	: 49
Döküm teknigi	: 313
E	
Elektrik ocakları	: 90
El potaları	: 193
Endirekt ark ocakları	: 92, 93
Endüksiyon ocakları	: 97
Ergitme bölümü	: 42
Ergitmenin durdurulması	: 167, 178
Ergitme işlemleri	: 164
Ergitme koku	: 3
Ergitme ocakları	: 288
Ergitmenin sonuçlanması	: 167
Ergitme potaları	: 193
Ergitme ve kükürt giderme	: 303
Esmer dökme demir	: 230

F

Ferrit	: 220, 233
Ferro alaşımalar	: 321
Ferro fosfor	: 324
Ferro krom	: 323
Ferro manganez	: 322
Ferro molibden	: 323
Ferro silisyum	: 322
Ferro vanadyum	: 324
Ferro wolfram	: 324
Fosfor	: 209, 216, 218, 230, 232, 266
Fueloil	: 3

G

Gaz koku	:	3, 11
Gaz yağı	:	14
Gaz yakacak	:	4
Gaz yakacak burülörü	:	89
Gerilim giderme tavi	:	277, 314
Gözenekler	:	261
Gözenekli tuğla	:	41
Grafit	:	205, 217, 233
Gri dökme demir	:	230

H

Ham demir	:	230
Ham madde deposu	:	39
Harglar	:	28
Hava delikleri	:	110
Hava gazı	:	1, 18
Hava kuşağı	:	39, 117, 118
Hematit	:	37
Hızlı soğutulmuş dökme demir	:	212

I

İş	:	2
İşleme işlemi	:	314
İslah etme	:	277

T

iğneli küresel grafitli dökme demir	:	313
ilk madenin alınması	:	172

J

Jenaratör gazı	:	3, 19
----------------	---	-------

K

Kalıpla işlem	:	310
Kalite çelikleri	:	251
Kalori	:	3
Kamara	:	9
Kalsiyum karbür	:	305, 307
Karbon	:	209, 213, 215, 216, 231
Karbondioksit	:	295
Karbonlu çelikler	:	252
Karbon tuğlaları	:	27
Katı yakacak	:	4
Katran	:	10
Kivilcimlik	:	128
Kireç taşı	:	305
Kireç taşı miktarının hesabı	:	158, 159
Kok kömürü	:	1, 8
Kok miktarının hesabı	:	157, 158
Konverterler	:	57
Konverter yöntemi	:	311
Krom	:	209, 237, 268
Kromlu çelik dökümler	:	273
Krom nikelli çelik dökümler	:	273
Krom tuğlaları	:	27
Kupol ocağı	:	103
Kupol ocağının çalışması	:	146
Kupol ocağının yapısı	:	132
Kupol ocağının yükleme düzeni	:	139
Kükürt	:	209, 219, 232, 256
Küreleştirici gereçler	:	302
Küresel grafitli dökme demir	:	211, 299
Kütle çelik	:	250

L

- Lamel grafitli dökme demir : 211,
 Ledeburit : 222
 Limonit : 37
 Linyit kömürü : 1, 7

M

- Maden alma aralığı : 166
 Maden alma deliği : 39, 121, 122
 Maden alma delığının donması : 177
 Maden alma oluğu : 123, 124
 Madenin soğuk gelmesi : 177, 178
 Maden vezin hesabı : 159, 160
 Mağnetit : 37
 Mağnezit tuğlaları : 26
 Mağnezyum : 211
 Manganez : 217, 232, 236, 256, 267
 Mangan sülfür : 218, 223, 235
 Manyetik olmayan çelik dökümler : 271
 Mazot : 3, 15
 Mazot bürünlüğü ile ocağın yakılması : 155
 Mekanik yükleme : 141
 Menevişleme : 275
 Metan : 1
 Mikro yapı : 219, 256, 312
 Molibden : 209, 238
 Motorin : 3, 14

N

- Nikel : 209, 236, 268
 Nodular : 211
 Normalizasyon : 314

- Normal kupol ocakları : 106
 Normalleştirme tava : 275
 Nötr tuğlalar : 27

O

- Ocağın yakılması : 153
 Ocağın yüklenmesi : 156
 Ocak altı ve ayakları : 126
 Ocak astarı : 133
 Ocak astar onarımı : 137, 138
 Ocak çatması : 175
 Ocak gövdesinin delinmesi : 176
 Ocak tabanı : 125
 Ocak tabanının delinmesi : 177
 Ocak tavanı : 53
 Ocak zarfı : 132
 Odun : 1
 Odun kömürü : 1, 8
 Oksijen konvertörü : 65, 66
 Organik bağlayıcılar : 258
 Orta frekanslı endüksiyon ocağı : 97
 Ostenitik dökme demir : 211
 Otomat çelikler : 252

Ö

- Ötektik nokta : 224
 Ötektoïd nokta : 224
 Özel çelik dökümler : 270
 Özel potalar : 193, 197

P

- Perlit : 221, 224, 233
 Pirit : 38

Pnometrik sistem	: 309
Poşamen	: 193
Pota	: 193
Pota kısmı	: 119
Potaların astarlanması	: 204
Potalarm kurutulması	: 206
Pota ocakları	: 75
Pudel ocağı	: 51

R

Rennerfelt endirekt ark ocağı	: 93
-------------------------------	------

S

Sade karbonlu çelikler	: 251
Sadviç yöntem	: 307
Seğer konisi	: 29
Sementit	: 220, 216, 234
Sertlik	: 242
Seryum	: 211
Sfero	: 211
Sıcağa dayanıklı çelik dökümler	: 272
Sıcak hava ile çalışan kupol ocağı	: 106
Sıcak havalı kupol ocağı	: 185, 186
Sıcaklık	: 2
Sıvı madenin sıcaklığının ölçülmesi	: 168
Sıvı yakıtlı çalışan potalı ocak	: 83, 84, 85
Sıvı yakacaklar	: 4
Sıvı yakıt bürülörü	: 86
Siderit	: 33
Silis tuğlaları	: 25
Silisyum	: 209, 213, 212, 232, 235, 255, 267
Simes martin ocağı	: 68, 69
Siyah temper dökme demir	: 212, 284, 290

Soda	: 304
Soda ile kükürt giderme	: 304
Soğuğa dayanıklı çelik dökümler	: 274
Somi kok	: 3, 11
Steadit	: 228, 234
Su verme	: 314

S

Samut	: 205
Sist katranı	: 15

T

Taşıma potaları	: 193
Taş kömürü	: 1, 6
Tav fırınları	: 222
Tavlama	: 314
Temper dökme demir	: 212
Temperleme	: 314
Tıkaçlı potalar	: 201, 202
Titanyum	: 209, 240, 270
Toz kömürü	: 7
Turba kömürü	: 3, 6, 7

V

Vanadyum	: 269
Vezin miktarının hesabı	: 157
Vinç potaları	: 195, 6

Y

Yakacak	: 1
---------	-----

Yanma	: 1
Yatak kokunun hesaplanması	: 155
Yatay üflemeli konverter	: 58, 59
Yer ocakları	: 75
Yumuşatma işlemi	: 291
Yumuşatma tavi	: 277
Yükleme arabası	: 39
Yükleme kapısı	: 128
Yüksek alaşımı dökme demir	: 213
Yüksek dayanımlı esmer dökme demir	: 243
Yüksek fırın	: 39
Yüksek fırın gazı	: 19
Yüksek frekanslı ocaklar	: 97
Yüzey sertleştirme	: 277
U	
Üfleme yöntemi	: 310
W	
Wolfram	: 269
Z	
Zirkon	: 21