



SEGEM
SINAİ EĞİTİM GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONVEYÖR SEÇİMİ VE TASARIMI

Hazırlayanlar

Yurdun ALIM
Mak. Yük. Müh.

Suphi YAVUZ
Mak. Yük. Müh.

Mevlut DOĞAR
Kimya Yük. Müh.

OCAK 1986
ANKARA

Torit Baltacı
17-Haziran 1986
Baltacı

adır.

inin

IP,

kol-

arak

tür

er-

himle-

den

ein

fal-

ır

ar

u

yar

KONVEYÖR SEÇİMİ VE
TASARIMI

Yazarlar

Yurdun ALIM
Mak. Yük.Müh.

Suphi YAVUZ
Mak.Yük.Müh.

Mevlut DOĞAR
Kimya Yük.Müh.

EKİM 1985
A N K A R A

Ö N S Ö Z

Çağımızda, dünya nüfusu yüksek bir hızla giderek artmaktadır. Nüfus artışı, Konut, Beslenme, Giyinme, Enerji ve Çevre Kirliliği gibi temel sorunlarida birlikte getirmektedir. Bu sorunların çözümü doğal ve yapay maddelerin üretimlerinin artırılmasına bağlıdır. Konut yapımı Çimento, Toprak, Cam, Ağaç, Demir ve Çelik Endüstrilerinin ürünlerine dayalı olup, konut sorunun çözümü bu endüstri kollarının üretim artışlarına bağlı kalmaktadır. Beslenme sorunun çözümü ise bitkisel ve hayvansal kökenlil besin maddelerinin dünya nüfusuna yetecek miktarlarda üretilmeleriyle olasıdır. Bitkisel kökenli besin maddelerinin üretim artışı Gübre, Kimya, Maden ve Makina Endüstrilerinin ürünlerine bağlıdır. Bu endüstri kollarında üretim, genellikle katı madde sürecine dayalı olarak tasarım edilmiş fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. Bu tür fabrikalarda konveyör sistemleri kullanımsızın üretim gerçekleştirmek olanaksızdır. Dünya nüfusunun temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan fabrikaların sayısı günden güne artmakta ve buna bağlı olarak Konveyör sistemleri için yapılan yatırım giderleri büyük boyutlara ulaşmaktadır. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde 1978 yılında, konveyör sistemleri için yapılan yatırımların tutarı 5,6 milyar dolar dolayında gerçekleşmiştir. 1985 yılında anılan devlette bu amaç için yapılacak yatırımların %30 bir artışla 7,28 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

1970 yılından sonra, artan petrol fiyatları karşısında tüm dünya ülkeleri petrole dayalı Enerji Üretim Tesislerini kömøre dayalı bir biçimde dönüştürmeye başlamışlardır. Bundan ötürü, kömür tüketiminde ve çıkarılmasında büyük artışlar olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980 yılında 850 milyon ton kömür tüketilmiş olup, 1985 yılında 1 milyar tona 1990 yılında ise 1,5 milyar tona ulaşması beklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda da Konveyör sistemi yatırımlarında büyük artışlar görülmüştür.

Japonya'da, Enerji Üretimi % 100 dış alımla sağlanan petrole dayalı tesislerini aşamalı olarak kömüre dayalı biçimde dönüştürmeye karar almıştır.

Ayrıca, Uluslararası Ticaret Hacmi çok büyük boyutlara ulaşmış olup Limanların Yükleme-Boşaltma işlemleri için yapılan konveyör sistemleri yatırımlarında da artışlar görülmektedir.

Yukarıda sıralanan nedenlerden ötürü, günümüzde Konveyör seçimi ve tasarımları büyük önem kazanmıştır.

Bu kitapta, katı maddelerin özelliklerine, ton/saat olarak akış miktarlarına, götürülecekleri uzaklıklara, tane iriliklerine, uygulanan süreçlere ve diğer ölçütlerde uygun olarak en ekonomik Konveyör Sisteminin Seçimi ve Tasarımı amaçlanmıştır.

Bu kitabın katkı maddelerle ilgili değişik Endüstri kollarında çalışan İşletme, Proje, Bakım-Onarım ve Tasarım Mühendislerine yararlı olacağı umut edilmektedir.

Saygılarımla
Mevlüt DOĞAR
Seminer Yöneticisi

İÇİNDEKİLER

- 1- Yiğin Maddeleri Yükleme-Boşaltma Götürme Sistemi Mühendisliği
(Kimya Yük.Müh. Mevlut DOĞAR)
- 2- Lastik Bandlı Konveyörler
(Mak.Yük.Müh. Suphi YAVUZ)
- 3- Vidalı ve Zincirli Konveyörler
(Mak.Yük.Müh. Suphi YAVUZ)
- 4- Kovalı Elevatörler
(Kimya Yük.Müh. Mevlut DOĞAR)
- 5- Besleyiciler
(Mak.Yük.Müh. Suphi YAVUZ)
- 6- Pnömatik Konveyörler
(Mak.Yük.Müh. Yurdun ALIM)
- 7- Toz Tutucu Filtreler
(Mak.Yük.Müh. Yurdun ALIM)
- 8- Ek Bilgiler
(Kimya Yük.Müh. Mevlut DOĞAR)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI

SINAİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SEGEM)
Selanik Cad.No.16 Yenişehir/ANKARA Tel : 31 11 15 (4 hat)

YİĞİN MADDELERİ YÜKLEME
BOŞALTMA-GÖTÜRME SİSTEMİ
MÜHENDİSLİĞİ

Hazırlayan
Mevlüt DOĞAR
Kim.Yük.Müh.
SEGEM

21-25 EKİM 1985

ANKARA

GİRİŞ

Günümüzde, katı madde sürecine dayalı olarak tasarım edilmiş fabrikaların; girdilerin alınması, depolara/silolara koyulması, si ve süreç basamaklarına götürülmesi, üretilen katı ürünle, ürün stoklanması, paketlenmesi ve bunların yığın veya paketli biçimde yüklenerek pazarlara sunulması için tesisleri bulunmaktadır. Anılan tesisler, fabrikanın baştan sona süreç akışıyla bağlantılı olup, tasarım edildiklerinde ayrıntılı olarak gözönünde bulundurulmaktadır.

İlk bakışta katı maddeleri yükleme boşaltma, götürme sistemi mühendisliği karışık olmayan bir yapı göstermekte ve katılırin dikey veya yatay olarak hareket ettirilmelerine dayalı olduğu izlenimi vermektedir. Diğer yandan, anılan sistemin tasarımı son derece karışık ve çok önemlidir. Yığın maddeler çok sayıda özelliklerinin bulunmasından ötürü çokça değişikliğe uğramaktadır. Değişik durumlarda ayrı özellikler çok önemlidir. İstenen performans baştan sona üretim sürecine dayalıdır. Sistemde kullanılacak ekipmanın seçimi ve tasarımlı çoğulukla katı maddenin özelliklerine bağlı olduğu için katı maddenin özellikleri ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Sonuç olarak yığın maddeleri yükleme, boşaltma, götürme sistemi başlangıçta ayrıntılı bir şekilde analiz edilmelidir.

Yığın maddeleri bir yerden başka bir yere götürmek için dört temel yol bulunmaktadır olup, bunlar aşağıda açıklanmıştır.

1. Yerçekimiyle akış : Katıların akışı bir boru veya oluk ile kolayca sağlanabilmektedir. Bu uygulama için gerek görülen ekipman sadece akış kontrolünü sağlayan valfler, saptırıcılar veya diğer düzeneklerdir.

2. Mekanik Götürme : Katı maddeler lastik bir band üzerinde, bir vida içinde, bir kovada ve bir titreşimli oluk içinde taşınabilmektedir. Taşıma işlemi dikey veya yatay konumda yapılabilmektedir. Bununla birlikte bir çok makineler değişik açılarda çalışmaktadır. Elevatörler katı maddelere dikey olarak yukarıya doğru hareket etmektedirler. Lastik bandlı ve vidalı konveyörler ise olağan koşullarda yatayla 30 derece açı yapacak şekilde çalışabilmektedirler.

3. Pnömatik Götürme : Bir çok katı madde basınçlı havayla itilerek veya havayla emilerek taşınabilmektedir. Seyreltilik evre (faz) sistemlerinde katı maddeler hızı 915m/dk dan daha yüksek hava akışıyla sürüklenebilmektedirler. Yoğun evre

sistemlerinde işe katı maddeler hızı 915-90m/dk arasında olan hava akışıyla itilmektedir. Katı maddeler hava akısıyla harçkete geçirerek taşınmalarını sağlayan fanların yerleştirilmeleri sisteme göre değişmektedir. Basınçlı sistemlerde fan besleyicinin ucuna, vakumlu sistemlerde işe boşaltıcının ucuna yerleştirilmektedir.

4. Çekme : Katı maddeleri uzun mesafelere taşımak için raylı ve lastik tekerlikli çekiciler kullanılmaktadır.

Yığın maddelerin götürülmesi için seçilecek sistem maddenin özelliklerine, miktarına, uzaklığa ve diğer etkenlere bağlıdır. Bu konuda kesin bir kural olmamakla birlikte verilen belirli bir kütle miktarı için mekanik konveyörler pnömatik konveyörlerden daha az enerji tüketmektedir. Buna karşılık pnömatik konveyörlerin yatırıım tutarı mekanik konveyörlerin yatırıım tutarından daha düşüktür.

Konveyör seçimi katı maddeye uygulanacak süreç türünde bağlıdır. Yığın maddelerin taşınması sırasında ısıtılması, soğutulması, kurutulması karıştırılması veya ayırtılmasının sağlanabilecektir. Yığın maddeleri yükleme, boşaltma, götürme sistemi mühendisliği aşağıda belirtilen mühendislik ve tasarımla ilgili konuları içermektedir.

1- Performans ve tasarım ölçütlerinin belirlenmesi; katı maddenin tanımlanması, götürüleceği uzaklık, miktarı, özellikleri ve katı maddeye uygulanacak süreç bu aşamada gözönünde bulundurulacak en önemli noktalardır.

2- Sistemin ve süreç işlevlerinin mühendislik açısından açıklanması

3- Sistem türü ve ekipman seçimi

4- Akış şemalarının geliştirilmesi

5- Ekonomik yerleştirme ve şekil tasarımları

6- Ayrıntılı olarak ekipman seçimi

7- Ayrıntılı montaj resimlerinin çizimi

Yukarda sıralanan basamakların her birini tek tek ele alarak sırayla yapmakta bir zorunluk bulunmamaktadır.

Örneğin; Yardımcı ekipman belirlenmeden ve bazen akış şemalarının çiziminden önce ekipmanın yerleştirilmesi gözönünde

bulundurulmalıdır. Yerleşim alanının sınırlı tutulmasından ötürü, anılan işlem genellikle uygulanmaktadır. Mühendisliğin ve tasarımın odak noktası, birinci basamakta belirtilen süreç akışıyla bağlantılı tasarım ölçütleridir.

TASARIM ÖLÇÜTLERİ (KRİTER)

Ekipman seçiminden ve akış şemalarının çiziminden önce göz önünde bulundurulacak önemli noktalar aşağıda sıralanmıştır.

- 1- Katı maddenin özelliklerinin belirlenmesi
- 2- Katı maddenin nereden nereye taşınacağı
- 3- Katı maddenin ton/saat olarak akış miktarının hesaplanması
- 4- Katı maddenin taşınması sırasında uygun olabilecek süreç basamaklarının belirlenmesi
- 5- İş güvenliği ve çevreyle ilgili olarak doğabilecek sakinler ve bunlara karşı alınacak önlemlerin açıklanması
- 6- İşin yapılmasında bugüne dek uygulanan geleneksel yöntemlerin araştırılması
- 7- Seçilen sistemi, kullanan firmalardan tercih edilme nedenlerinin öğrenilmesi

Katı Madde Akış Miktarı

Yığın maddenin saatte akış miktarına; ekipman boyutunun, parça sayısının ve türünün belirlenmesinde gerek duyulmaktadır. Akış miktarının belirlenmesi oldukça kolay olmasına karşın; bir önceki ekipmanın bir sonraki ekipmanla bağlantılı olmasından ötürü, ekipman boyutunun ve parçalarının gerçek bir şekilde belirlenmesi kolay olmamaktadır. Buna ilişkin bir örnek aşağıda anlatılmıştır.

Bir fabrikada 100.000.000 kg/yıl üretilen bir X ürünü için bir konveyör gereksinim duyulmaktadır. En uygun konveyör kapasitesinin seçilebilmesi amacıyla yıllık kapasite saatlik kapasiteye dönüştürülmelidir. Burdan taşınacak X ürününün miktarı 11.416 kg/saat olup yuvarlak olarak 11500 kg/saat dir. Uygulamada fabrika değişik kapasitelerde çalıştırılacağından ve ayrıca konveyör zaman zaman bakıma alınacağından ötürü, belirlenen teorik kapasite yetersiz kalacaktır. Bu durumlar gözönünde bulundurulduğunda seçilecek konveyörün gerçek kapasitesinin %10 artırımla en az 12.558 kg/saat olmasında yarar görülmektedir. Diğer yandan duruşlar ve bakım için yitirilecek zaman, tahmin edilenden daha uzun süreibilecegi varsayımlıyla

tasarım kapasitesi 15.000 kg/saat olan bir konveyörün satın alınması sırasında, bu kapasitede bir konveyörün bulunmadığı buna en yakın kapasitenin 14.500 kg/saat olduğu bir büyük konveyörün ise daha pahalı ve daha yüksek kapasitede olduğu sık karşılaşılan sorunlardır. Bu durumda, %3 lük bir kapasite düşüklüğü taşıma işlemini darboğaza sokmayacağından ötürü anılan miktarda X ürününün taşınması için kapasitesi 14.500 kg/saat olan konveyörün satın alınması en uygun secedir.

Ayrıca 100.000.000 kg/yıl üretilen X ürününün 50 kg lük torbalar içinde pazara sürülebilmesi için torbalama sistemi kapasitesinde belirlenmesi gerekmektedir. Fabrikanın sürekli olarak çalıştırılmasına karşın, torbalama sistemi haftada 45 saat çalıştırılmaktadır. Ayrıca, torbalama sırasında sürenin %20 si bir çok nedenlerden ötürü yitirilmektedir. Bu varsayımlara dayanarak torbalama kapasitesi aşağıda hesaplanmıştır.


$$\begin{aligned} \text{Üretim miktarı} &: 100.000.000 \text{ kg/yıl} \\ \text{Torbalama zamanı} &: (45) (52) = 2340 \text{ saat} \\ \text{Torbalama Kapasitesi} &: (10^8) / (2340) = 42735 \text{ kg/saat} \end{aligned}$$

Torbalama hattı kapasitesinin 50 kg-720 torba/saat olduğu bu torbaların %90ının pazara sürülebilecek durumda bulunduğu ve torbalama süresinin %80inden yararlanılacağı varsayımlıyla torbalama hattı sayısı aşağıda hesaplanmıştır.

$$\begin{aligned} \text{Torbalama hattı kapasitesi} &= (720)(50)(0.9)0.8 = 25920 \text{ kg/saat} \\ \text{Torbalama hattı sayısı} &= (42.735) / (25.920) = 1,6 \end{aligned}$$

Bu hesaplamalardan sonra, iki tane torbalama hattı tasarım edilerek kapasitesi 51840 kg/saat olacaktır. Torbalama silolarını dolu tutmak amacıyla konveyörlerin anılan kapasiteye uygun olmaları gerekmektedir. Bu nedenle konveyör kapasitesinin 55000 kg/saat olmasıda yarar vardır.

Her hattın 52.000 kg kapasitede bir silosu olmalıdır. Konveyör sistemi her iki siloyuda 2 saatte doldurabilmekte, her siloda bağlı bulunduğu torbalama hattına 2 saat ürün verebilmektedir. Kapasiteye bağlı olarak konveyör seçimi şekil 1 de belirtilmiştir.



Şekil 1. Kapasiteye bağlı olarak konveyör seçimi

Kapasiteye göre uygun konveyör seçimi aşağıda anlatılmıştır.

1- Vidalı konveyör ve besleyiciler, enjekte edilecek katkı maddeleri ve özütlenecek örnekler için 5 lb/saat in altında akış saylayabileceklerdir. Vidalı konveyörler hacim ölçümlüne dayalı olarak çalıştırıldıkları için, kapasitelerinin üst sınırı boyutlarıyla, hızlarıyla ve katı maddenin yoğunluğuyla ayarlanmaktadır. En geniş vidalı konveyör yaklaşık 15.000 ft³/saat kapasite için uygun olup, 100 lb/ft³ yoğunluğu olan bir maddedenin 750 ton/saat (680 metrik ton) kütle akışına eşdeğerdir.

2- Lastik Bandlı konveyörlerin geniş kapasite aralığı olmasına karşın, genellikle 8000 lb/saat ve bu kapasitenin üstündeki uygulamalar için kullanılmalari uygun görülmektedir. Bu kapasitenin altında ise aynı işi yapabilen ve çok az yer alan diğer tür konveyörler kullanılmaktadır. En yüksek kapasite kullanılabilen lastik band eniyle (standart en geniş lastik band eni 88 inçtir) ve hız sınırlamalarıyla (oldukça yüksek hızda yoğun madde yitiği artacak ve lastik bandda oluşacak aşınmalardan ötürü denge sorunu ortaya çıkacaktır) belirlenmektedir. Lastik bandlı konveyörlerin kapasiteleri çok yüksektir.

Örneğin; lastik bandının eni 96 inç ve rulo açısı 35 derece olan bir konveyör dakikada bir kaç yüz feet hızla çalıştırıldığında, yiğin yoğunluğu 50 lb/ft^3 ve band üzerindeki yiğin açısı 30 derece olan bir maddeyi 5000 ton/saat (4500 metrikton) kapasitede taşıyabilmektedir.

3- Pnömatik konveyörler bir işlemin yapılmasına yardım etmek (kurutma gibi) için çok düşük kapasitelerde başarılı bir şekilde çalıştırılmaktadır. Bununla birlikte, pnömatik konveyörler için alt kapasite sınırı 700 lb/saat den başlamakta ve üst kapasite sınırı 200 ton/saat (180 metrik ton) olarak bitmektedir. 200 ton/saatten daha büyük kapasiteler için lastik bandlı konveyörler daha ekonomik olmaktadır.


4- Kamyon veya trenle yiğin madde sürekli bir biçimde taşınmadığı için bu tür taşımadan ton/saat olarak bir akış miktarı vermek anlamsızdır. Bununla birlikte, bir değerin gözönünde bulundurulmasında yarar vardır. Örneğin, bir tren 100 ton yiğin maddeyi 500 km uzaklığa 12 saatte götürerek ray üzerinde hareket eden bir siloya boşaltmaktadır.

Akış hızı = $100/12 = 8,3 \text{ ton/saat}$ dir.

UZAKLIK VE ŞEKLLENDİRME

Yiğin maddelerin götürüleceği uzaklığın ve çıkarılacağı yükselişin tam kesin bilinmesi önemli değildir. Verilen bir yerde verilen bir uygulama için fizibil olan tercihlerin dikkate alınması daha önemlidir. Uzaklığa bağlı olarak konveyör seçimi şekil 2 de belirtilmiştir.

c. Uzaklık



Şekil 2. Uzaklığına bağlı olarak konveyör seçimi

1. Vidalı konveyörler için alt mesafe sınırı 5 ft den başlamaktadır. Üst mesafe sınırı vidalı konveyörün gücüne ve bağlama parçalarının dayanımına bağlıdır. Genel olarak, vidalı konveyörler yiğin maddeleri 300 ft den daha uzağa taşıyabilmektedirler. En uzun taşıma mesafesi yaklaşık 1000 ft doğrudır.

2. Lastik bandlı konveyörlerin en kısa taşıma uzaklığı 6 ft dir. Bu değerin altındaki uzaklıklar için titreşimli konveyörler kullanılmalıdır. En uzun taşıma mesafesi, lastik bandın uzunluğunu sınırlayan lastik band malzemesinin dayanabildiği gerilme direncine bağlıdır. Uzunluğu 5-6 mil olan lastik bandlı konveyörler kullanılsızdır. Uzunluğu 7 milin üzerinde olan konveyöre ender rastlanmaktadır.

3. Pnömatik konveyörler katı maddeleri ara hava merkezleri olmaksızın doğrudan doğruya 2000 ft uzaklığa dek taşıyabilmektedirler. Pnömatik konveyörler için en kısa uzaklık sınırlaması yoktur. En uzun mesafe, sisteme oluşan basınç düşmesiyle boru hattında ve ekipmanda ölçülen basınç değeriyle belirlenmektedir. Basınç düşmesi havanın genişlemesinden dolayı artar ve çıkışta daha yüksek hızda neden olmaktadır. Yüksek bir hız gevrek maddeleri toza dönüşürebilmekte ve boru erozyonunu artırmaktadır.

4. Raylı ve lastik tekerlekli çekicilerin en kısa taşıma uzaklığı 2 mildir. En uzun taşıma mesafesi için sınırlama yoktur.

YIĞIN MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

Katı maddenin özelliklerinin bilinmesi zorunludur. Bu özellikler basılmış kaynaklardan, danışmanlardan ve katı maddeyi satan kuruluşlardan elde edilebilmektedir. Bununla birlikte, özelliklerin belirlenebilmesi maddenin işletme koşullarında test edilmesi en iyi yoldur. Yeni bir süreç sözkonusu ise kabul edilen değerler ile maddenin özellikleri birbirinden ayrı olabilmektedir. İşletme koşullarına göre katı maddeyi test etmemeksin, pnömatik konveyörlerde performansı önceden kestirmek zordur.

Örneğin; serbest akışlı bir katalizörün pnömatik olarak taşınması söz konusu edilmektedir. İlk bakişa, sözkonusu katalizörün hava hacmi düşük ve basıncı yüksek yoğun evrede (fazda) taşıınması uygun görülmektedir. Bu uygulama sayesinde


hava filtrelerinin, boruların ve fanların boyutları büyük ölçüde düşürülerek büyük miktarda para tasarruf edilecektir. Gerçekten, bir kaç uzman da katalizörü yokluyarak yoğun evrede taşınması için uygun olduğunu teyid etmişlerdir. Tüm bunlara karşın, katalizör test edildiği zaman, yoğun evrede taşınmasının uygun olamayacağı ortaya çıkmış ve gerçekten hızı 4000 ft/dak in üstünde olan havayla seyreltik evrede taşınmasının zorunlu olduğunu görülmüştür. Madde hakkında herhangi bir kuşku varsa bu durum testle giderilmektedir. Zamanla, üretime veya herhangi bir nedenle değişen özelliklerini olan maddelerin en son oluşmuş örnekleri test edilmelidir.

Yığın maddelerin değişik özelliklerinin bir çoğu dikkate alınmakta olup, tane iriliği de en önemli özelliklerinden biridir.

Tane iriliği

Tane iriliği yığın maddelerin nasıl taşınabileceğinin temel bir belirleyicisi olarak, uzaklıkla ve kapasiteyle birlikte ele alınmaktadır. Tane iriliğine bağlı olarak konveyör seçimi şekil 3 te belirtilmiştir.

a. Tane iriliği



Şekil 3. Tane iriliğine bağlı olarak konveyör seçimi

1. Lastik bandlı konveyörler için en ufak tane iriliği sınırı genellikle 1/8 inçten (3,2 mm) başlamaktadır. Daha ufak taneler, tozlaşmanın oluşmasına engel olan düşük hızda taşınabilmektedirler. Lastik bandlı konveyörlerin normal hızı 500-600 ft/dk olup, çok ince taneli katılar bu değerden daha düşük bir hız gereksinim duyabilirler.

Örneğin; tane iriliği 0,05 inç (1,3 mm) olan bir madde 150 ft/dk (46 m/dk) bir hızda taşınabilmekte olup, bu hızın üstünde götürülememektedir.

Ayrıca, tane iriliği için sınırlama yığın yoğunluğa da bağlıdır. Yığın yoğunluğu 30 lb/ft³ un altında ve tane iriliği 1/8 inç olan bir madde lastik bandlı konveyör için çok ince olmasına karşın, yığın yoğunluğu 90 lb/ft³ un üstünde ve tane iriliği 1/8 inçin altında olan bir maddenin taşınmasında bir sorun olmayıabilmektedir.

En büyük tane iriliği sınırı lastik bandın darbe dayanımıyla belirlenmekte olup, uygulamada 12 inç (305 mm) olarak saptanmıştır.

2. Vidalı konveyörler için tane iriliği aralığı 1/8 inç ile 8 inç olarak belirlenmiştir. Genellikle, vida kangalı (Helis) ile gövde arasındaki açıklık yaklaşık 1/2 inç olup, bu değerden daha ufak taneler tamamen boşaltılamazlar. Boşaltma önemli değilse, 1/8 inçten daha ufak tanelerin taşınmasında bir sorun olmamaktadır.

3. Pnömatik konveyörler için en ufak tane iriliği sınırlaması söz konusu edilmemektedir. Bununla birlikte tane iriliği 1 µm dan daha küçük maddelerin götürülmesi için enerji tüketimi artmakta ve toz filtrelerinden havanın çıkıştı zor olmaktadır. Tane iriliği 25 µm un üstünde olan maddeler için basit torba filtre kullanarak % 100 verimle hava içerisinde alınmaktadır. Buna karşın, tane iriliği 1 µm un altında olan maddeleri taşımak havasından ayırmak için %99,5 verimle çalısan filtreler yeterli olmayabilmektedir.

Örneğin; tane iriliği 1 µm un altında olan bir madde 18.000 kg/saat akış hızında pnömatik olarak taşınmaktadır. Taşıma havasından tozların uzaklaştırılması için bir torba filtre ile siklon kullanılmaktadır. Torba filtersinin verimi %99,5 siklonun verimi ise %60 olmasına karşın atmosfere kaçan toz miktarının 36 kg/saat olduğu belirlenmiştir.

Boru sisteminde, hava kilitlerinde ve fanlarda basınç sınırlamaları ve boyut büyülüğu nedenleriyle; yiğin yoğunluğu $12-60 \text{ lb}/\text{ft}^3$ arasında olan maddelerin pnömatik olarak taşınması için tane iriliği üst sınırı 1 inç olarak belirlenmiştir. En büyük standart hava kılıdı bir tam dönuşte 4 ft^3 maddę aktarmakta olup, basınç düşmesi tasarım değeri 10-15 psi dolayındadır. Bu arada döner fanlar yaklaşık olarak 10-20 psig dolayında sınırlandırılmaktadır.



YIĞIN MADDELERİN AKIS VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

Akış Özellikleri


Akıcılık, yiğin madde tanelerinin bağımsız olarak kararlı ve sabit bir şekilde akabilirliklerinin ölçüsüdür. Başlıca iki tür akış şekli bilinmektedir.

- 1- Kütle Akışı
- 2- Huni Akışı

1- Kütle Akışı : Konik bölümünün eğimi ve yüzey kayganlığı yeterli derecede olan bir siloda stoklanmış bir yiğin madde alttan boşaltıldığında silo içinde durgun bir bölge kalmaksızın yiğin maddenin tümünün hareket ederek aşağıya doğru akışına kütle akışı denmektedir. Kütle akışlı bir silonun durumu şekil 4'te gösterilmiştir.



Oval çıkışlı silindirik silo




Konik çıkışlı silindirik silo

Şekil 4. Kütle akışlı silolar

Kütle akışının özelliklerini aşağıda belirtilemiştir.

- 1.1. Kanal, oluk, kabarma ve taşıma kesinlikle oluşmamaktadır.
- 1.2. Akış düzgün ve kararlı şekildedir.
- 1.3. Silo duvarlarında ölçülen basınç değerleri düşük olup, bunun sonucu aşınma ve sıkıştırmada azdır.
- 1.4. Silo konisinin herhangi bir yatay kesitinde basıncın her noktada eşit olmasından ötürü, hava çıkışı ve sıkışma düzgündür.
- 1.5. Akış sırasında silo içinde durgun bölge bulunmamaktadır.
- 1.6. Siloya ilk giren yiğin madde önce çıkışak şekilde bir akış elde edilmektedir. Zamanla bozulabilen veya doldurma sırasında ayrılabilen yiğin maddelerin stoklanması bu akış şekli çok yararlıdır.


Kütle akışlı bir siloda katı madde basıncı yiğin yoğunluğu ve hava basıncı değişimi şekil 5 te belirtilmiştir.



Şekil 5 te görüldüğü gibi, kütle basıncı silonun tepesinden konik bölümne dek artmaktadır. Koni ile çıkış açısı arasında ise azalmakta olup, çıkışta sıfır değerine düşmektedir. Silonun üst bölümünde boş hacmin azalmasıyla yiğin yoğunluk artmaktadır. Silonun konik bölümünde ise tanelerin birbiri üzerinde kayması sonucu basınç ve yiğin yoğunluk düşmektedir. Yiğin maddenin tameleri arasında bulunan havanın basıncı, katı maddenin basıncına bağlı olarak silonun üst bölümünde atmosfer basıncından yüksektir. Silonun konik bölümünde katı tanelerin hızının artmasından ötürü hava basıncı atmosfer basıncının altına düşmekte ve çıkışta ise atmosfer basıncına ulaşmaktadır. Silonun üst bölümünde katı maddenin akış hızı düşüktür. Buna bağlı olarak katı madde içindeki havanın basınç değişim hızında yavaş bir şekilde olmaktadır.

Silonun konik bölümünde ise kütle akış hızı arttığinden, hava basıncının değişim hızında buna bağlı kalarak yükselmektedir.

Kütle akışını belirleyen kinematik sürtünme açısı ile koninin eğim açısı arasındaki ilişki şekil 6 da gösterilmiştir.



Şekil 6. Konik silolar için kütle ve huni akışları arasındaki ilişki.

Kütle akışlı silolarda en yüksek akış miktarı elde edebilmek için aşağıda verilen bağıntı kullanılmaktadır. Bu bağıntı iri taneli katı maddeler için geçerlidir.

$$Q = \gamma A \sqrt{Bg / 2(1+m)} \tan \theta$$

γ = Akış miktarı

γ = Yiğin yoğunluğu

A = Çıkış alanı


B = Dairesel çıkışlı konilerde daire çapı veya dikdörtgen çıkışlı prizmalarda dikdörtgenin eni

g = Yerçekimi ivmesi

m = Konik silolar için 1, prizmatik silolar için 0

θ = Koni yüzeyinin dikeyle yaptığı açı

2. Huni Akışı : Konik bölümünün eğimi ve yüzey kayganlığı yeterli derecede olmayan bir siloda stoklanmış bir yiğin madde alttan çekildiğinde yalnızca silonun merkezinde oluşan kanaldan belirli bir miktarın hareket ederek aşağıya doğru akış şecline huni akışı denmektedir. Huni akışlı bir silonun durumu şekil 7 de gösterilmiştir.




Şekil 7. Huni Akışlı Silo

Huni akışının özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

- 2.1. Silo konisinin yüksekliği kısıdadır
- 2.2. İlk giren yiğin madde en son çıkacak şekilde bir akış elde edilmektedir.
- 2.3. Katı madde içinde kanallar oluşur.
- 2.4. Toz durumundaki katıların akış miktarı çok yüksektir.
- 2.5. Akış düzensizdir.
- 2.6. Yiğin madde stoklanırken ayrılmalar görülür ve bunun sonucu olarak akış sorunları oluşmaktadır.

Düzensiz akışlara ilişkin sorunlar şekil 8 de açıklanmıştır.



Şekil 8. Yiğin madde tanelerinin ayrılmalarından ötürü oluşan akış sorunları

Bu tür silolar serbest akışlı ve iri taneli katı maddeler için uygun olmaktadır. Xatirim giderleri kütle akışlı silolarla karşılaşıldığında çok düşüktür.

Diger Özellikler

Yiğin maddenin tane iriliği ve yiğin yoğunluğu gibi bazı özelilikleri tüm konveyörlerde çok önemlidir.

Diger özellikler ise bunlar denli önemli olmayıp yalnızca belirli bir konveyör türü için önemli olabilmektedir.

Örneğin; yiğin yoğunluğu ve dinamik yiğin açısı bir lastik bandlı konveyörün boyutunun belirlenmesinde gereksinim duyulan

özelliklerdir. Bir pnömatik konveyörün boyutunun belirlenmesinde ise, bir çarpma hızına, bir sürtünme ilişkisine ve diğer verilere gereksinim duyulmaktadır.

Yığın madde özelliklerinin lastik bandlı ve pnömatik konveyörlerde etkileri tablo I de gösterilmiştir.

Tablo I

Özellik	Özellik değerinde bir artışın (Δ) tasnımaya etkisi	
	Pnömatik taşıma	Lastik bandlı taşıma
Statik yığın açısı/dinamik yığın açı (Δ) / " sev aç.)	Beslene yöntemini etkiler	Hacimsal kapasite Δ Etim Δ
İç sürtünme açısı Δ	Hava hızı gereksinimi Δ	Hacimsal kapasite Δ
Kayma açısı Δ	Basınç düşmesi Δ	Etim Δ
Yığın yoğunluğu Δ	Hava hızı gereksinimi Δ	Kütlesel kapasite Δ
Tane iriliği Δ	Basınç düşmesi Δ	Band hızı Δ Güç gereksinimi Δ
Ince tanelerin sürtünmesi Δ (Verilen iri taneli madde içinde)	Hava hızı gereks. Δ	Band hızı Δ
Yapışkanlık Δ	Açılı bölmünde toplama Band üstünde toplama Δ	Tane ayrılması Δ
Tane genleşmesi Δ (Tane şekli değişikliği gibi)	Hava gereksinimi Δ	Etkisi yoktur
Tane gözenekliliği Δ	Hava hızı gereks. ∇	Band hızı sınırı ∇


Akıçılığın diğer özelliklerle ilişkisi tablo II de gösterilmiştir.

Tablo II

Değişken	Birimler	Uygun aralık	Özellik değerinde bir artışın (Δ) akıçılığa etkisi
Statik yığın açısı	derece	25-90	Statik yığın açısı Δ Akıçılık azalır
Sıkışırılık	%	5-45	Sıkışırılık Δ Akıçılık azalır
Düzgünlik (Homojenlik)	oran	1-35	Düzgünlik Δ Akıçılık azalır
Yapışma	%	6-79	Yapışma Δ Akıçılık azalır

Katı madde özelliklerinin tanımı ve ölçüleri şekil 9 da açıklanmıştır.

Statik yığın açısı (β)




yarılmış



aktarılmış

$$\begin{aligned} & \text{Eşit irilikte taneler} \\ & \beta_1 = \beta_2 \quad \text{icin} \\ & \beta_1 > \beta_2 \quad \text{değilse} \end{aligned}$$

Katı tanelerin iç sürtünme açısı (X)




Dinamik yığın açısı



Üç rulolu band

Düz band



Yığın maddelerin diğer özellikleri aşağıda öz olarak anlatılmıştır.

1. Statik yiğin açısı : Bu özelliğin pnömatik konveyörler için belirli bir özelliği olmamakla birlikte bu açının tanjantı (diğer verilerin yokluğunda), katı madde ile cedar arasındaki sürtünme katsayısının tahmini bir değeri olarak kullanılmaktadır. Statik yiğin açısı besleyicilerin ve siloların tasarımlında yararlıdır.

2. İç Sürtünme Açısı : Yiğin maddenin taneleri arasındaki sürtünmenin ölçümü olup, bir maddenin yoğun evrede götürülebilirliğinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. İç sürtünme açısı yüksek olan maddelerin boru hattını tıkama olasılığı yüksektir.

3. Kayma Açısı : Kayacak maddenin düşüş açısıdır. Yerçekimi ile akış sistemlerinin ve siloların tasarımlında çok yararlıdır. Madde ile cedar arasındaki sürtünme katsayısının tahmini bir değeri ile birlikte bu açının tanjantı da kullanılmaktadır.

4. Yığın Yoğunluğu : Yiğin maddelerin birkaç değişik yiğin yoğunluğu olup, tümü gözeneksiz tekdüze yapıda olan bir katı madde yoğunluğundan, daha düşüktür. Tanelerin bir kütlesi için, paketleniyorlarsa paket yiğin yoğunluğu, gevşek yapıda bulunuyorlarsa havalı yiğin yoğunluğu, akışkanlaştırılırlarsa akışkan yiğin yoğunluğu vardır. Tek bir tane için tane yiğin yoğunluğu da vardır. Konveyörler hacimsel temele dayalı olarak tasarım edildiğinden boyut belirlemesinde yiğin yoğunluğu önemlidir. Ayrıca, pnömatik konveyörlerde gereksinim duyulan hava hızının belirlenmesinde etkiliidir.

5. Tane iriliği ve İrilik Dağılımı : Tane iriliği yaklaşık 50 mm dolayında olan yiğin maddeler pnömatik olarak kolayca taşınmaktadır. Daha iri tanelerde birim yüzeye düşen kütle miktarı daha çok olduğundan, bunları askıda tutabilmek için daha çok hız ve güç gereksinim duyulmaktadır. Daha ufak taneler sınır katmanına daha çok bağlı olup, durgun elektriğin etkisi altındadırlar, irilik dağılımında önemlidir. Örneğin, pnömatik konveyör tasarımları etkin tane iriliği olarak bilinen ortalama bir değere dayalıdır.

İri tanelerin sürtünmesi düşükse, bunları askıda tutmak için hava hızı yeterli olmamaktadır. Bu durumda hava akışı kısıtlanarak iri tanelerin çökelmesi sağlanabilmektedir. Daha çok hava akışını kısıtlamak daha büyük hız elde edilmesini dolayısıyla bir denge sağlanması başarılmaktadır. Buna karşın, boru temizlenmeyecektir.

6. Tane Sekli : Bu özellik tanenin aerodinamiğini etkilemeye olup, yoğun evrede taşınabilirliğini ve bir siklon veya bir filtrede durumunu saptamak için kullanılmaktadır. Tane şeklinin uygulaması genellikle deneysel sonuçlara dayalıdır.

7. Gözeneklilik : Daha çok gözeneği olan bir tane en kolay şekilde akışkanlaştırmaktadır. Yoğun evrede götürülecek tanelerin genellikle yüksek bir gözeneklilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

8. Maddenin Yapısından İleri Gelen Özellikleri : Önem verilmeye değer çok sayıda özellik bulunmaktadır olup, bir maddede bunların bulunduğu veya bulunmadığını söylemek bazen yeterli görülmektedir. Örneğin; tuz gibi korozif maddeler, camelyaf ve kum gibi aşındırıcı maddeler, kireç ve naylon gibi nem çekici maddeler, pril üre gibi gevrek maddeler, polietilen tozu ve bir çok katalizör gibi akışkan maddeler, polietilen gibi üzerinde elektrik toplayan maddeler bulunmaktadır. Ayrıca uranyum oksit gibi toksik özelliği, kömür ve tahıl tozları gibi patlayıcı özelliğe bulunan maddeler çevre ve iş güvenliği için önlemler alınmasını gerektirirler.

ÖZELLİKLER VE KONVEYÖR TASARIMI


Yığın maddelerin özellikleri konveyör tasarımını etkilemektedirler. Bununla birlikte akışkanlaştırmaya ve pnömatik götürmeye ilişkin kuramların (teori) yığın maddenin hareket ve durumuna olduğunu akılda tutmak gereklidir.

Örneğin; kolza tohumu ve cam boncuklar çapı 1 inç veya daha küçük olan temiz plastik borularda pnömatik olarak götürülebilmektedirler. Özellikleri anılan maddelerden tamamen ayrı başka bir maddenin bu koşullarda pnömatik konveyörle götürülmesi olanaksızdır. Bundan dolayı, pnömatik götürme performansını güvenilir şekilde önceden test etmek için çoğu kez gerçek maddeye bir test yapılması gereklidir. Bu olanağın bulunmadığı durumlarda maddenin hareket ve durumuna ilişkin bilgiler basılmış yayınlardan edinilmelidir.

İdeal durum aynı tür pnömatik götürme biriminin tam ölçeginde performans verilerini edinmektir. Küçük ölçekli bir testten alınan veriler daha tipiktir. Ölçek büyütme genellikle hava akış miktarının, boru çapının, basınç ve basınç düşmesinin belirlenmesinde akışkanlar mekanlığı ile ilgili sorular getirmektedir. Bundan ötürü, bir fan paketinin niteliği ve niceliği de kesin bir şekilde belirlenememektedir. Oranları kullanarak bunlar kısa yoldan belirlenebilmekle birlikte, başlangıç hızı ve yatay veya düşey çalışma konumu gibi genel durumlar dikkate alınarak kesin bir şekilde hesaplamak en uygun yoldur.

Örneğin; 60 metre uzunluğundaki bir sisteme oluşan basınç düşmesi 30 metrelik bir test sisteminde oluşan basınç düşmesinden tam iki kat daha fazla olmayacağıdır. 600 metre uzunluğundaki bir sistem için basınç düşmesini önceden test etmek çok önemli olup, test basıncının katı maddeyi hareketlendirmek için hız dönüşen miktarını ve dirseklerde, bağlantı parçalarında düşey veya yatay çalışma konumlarında oluşan basınç yitiklerini dikkate almak gereklidir.

Ölçek büyütmeyle ilgili olarak Fischer yöntemine dayalı grafikler şekil 10 da gösterilmiştir.



Şekil 10- Ölçek büyütme bağıntılarıyla geliştirilen grafikler pnömatik konveyör tasarımda çok yararlıdır.

Grafiklerde görüldüğü gibi; basınç düşüşü madde akış miktarı ile eşdeğer uzunlukla ve boru çapıyla değişmektedir.

Bu grafikler özellikle; 14.7 psia (atmosferik basınç) da ve 100°F ($37,7^{\circ}\text{C}$) sıcaklıkta, 5000ft/dk başlangıç hızıyla, kaldırma yüksekliği 100ft olan ve gerçek boru uzunluğunun her 100ft inde 1 tane 90° lik dirsek bulunan bir sisteme bir katı maddeyi pozitif basınçla seyreltik evrede götürmek için geliştirilmişlerdir.

SÜREC İŞLEMLERİ

Bir götürme sistemi bazen bir katı maddeyi bir yerden diğer bir yere götürürken süreç basamaklarından geçirebilmektedir. Genellikle, bir katı maddenin A noktasından B noktasına götürülmesi sırasında uygulanacak herhangi bir işlem dikkate alınmakta ve ikinci bir işleme gerek kalmadan tek işlemle süreç kolayca bitirilmektedir.

Örneğin; bir katı madde bir öğütüğünden çıktıktan sonra stoklamaya götürülürken konveksiyonla soğutulmaktadır. Burda konveyör bir soğutucu olarak iş yapmaktadır. Var olan bir sistemde, herhangi bir değişiklik sözkonusu olduğu zaman, götürme ve süreç işlevlerini birlikte ele almayı akılda tutmak çok önemlidir. Yeni bir sistem tasarımda götürme sırasında bitirilebilecek süreç işlemlerini aramak gereklidir.

Taşıma sırasında sonuçlandırılan süreç basamakları tablo III te verilmiştir.

Pnömatik Götürme : Hava kurutulur ve ısıtılsa daha hızlı bitirilmektedir.

KURUTMA Lastik bandlı götürme : Konveksiyonla

Vidalı Götürme : Vida veya konveyör oluğu ısıtılsa daha hızlı sonuçlanmaktadır.

Vidalı Götürme : Karıştırıcı kanatların takılışıyla veya vida kıvrımlarını artırmakla iyi sonuç elde edilmektedir.

KARIŞTIRMA Lastik bandlı Götürme : Aynı anda band üzerine iki maddenin beslenmesinin bir sonucu olarak makrokariştırma elde edilmektedir.

Yerçekimiyle Aktarma : Bir statik karıştırıcı, kullanarak karışım sağlanmaktadır.

YIKAMAYLA TEMİZLEME Pnömatik Götürme : Havadan katıların ayrılması bir sıklonda veya diğer ayıricılarda sonuçlandırılır. Yerçekimiyle Akış : Karşın akımla temizleme havası verilir.

ISITMA VEYA SOĞUTMA Pnömatik Götürme : Havayla temas ettirilir, ceketli hatlar ile yardım ettirilir; ısıtma veya soğutma havasıyla; buhar veya karbondioksit enjekte etmekle

Lastik Bandlı Götürme : Konveksiyonla soğutma; metal bir band kullanarak soğutma daha hızlı olmaktadır.

Vidalı Götürme : Ceketli oluk kullanarak

TARTMA VEYA ÖLÇME Pnömatik Götürme : Hızı ayarlanabilen bir hava kiliğiyle

Lastik Bandlı Götürme : Bir band kantar kullanımsıyla

Vidalı Götürme : Hızı ayarlanabilen vidayla

TEMİZLEME Pnömatik Götürme : Havayla götürmenin bir sonucu Vidalı Götürme : Temiz gaz ile konveyörün süpürülmesi Yerçekimiyle Akış : Ters akımla temiz gaz verilek

İŞ GÜVENLİĞİ

İş güvenliğini sağlamak için, mühendis tüm olabilecek tehlikeleri dikkate almak zorunda olup, bunları tamamen yoketmenin yollarını aramalı veya kabul edilebilir bir düzeye indirmelidir. Taşıma sistemlerinde en çok rastlanan önemli iş güvenliği tehlikeleri tozların patlaması, dönen ve hareketli ekipmendir.

Tozun havaya oranı verilen belirli bir değere ulaşınca, aşırı ısınmış bir yatak veya bir elektrik kivilcimi gibi ateşleyici kaynaklar ile tozların çoğu patlayabilmektedirler. Tasarımı yapan mühendis tozun patlama konsantrasyonunu ve ateşleyici kaynakları yoketmenin yollarını aramak zorundadır.

Bir pnömatik taşıma sisteminde katı maddenin havaya oranı genellikle patlama aralığının üstündedir. Ayırma sırasında bazı noktalarda veya stoklamada bir patlama konsantrasyonu olasılığı daha çok olup, bu sistemler tehlikelere karşı önlem alınarak tasarım edilebilmektedirler.

Mekanik konveyörlerde ise, tozların fabrika içinde yayılması, ekipman yüzeylerinde birikmesi sonucu tehlike oluşmaktadır. Yüzeylerde biriken tozlar özellikle önemli olup, bunlar küçük bir sarsıntıyla hava içine dağılabilirler. Ufak bir miktarının dövmesiyle bölgesel bir patlama oluşacak ve bir kaç bölgeye yayılarak tüm sisteme sıçrayacaktır.

Toz, daha düşük konsantrasyonlarda tutuşucu gazın çok az miktarının önünde bile patlayabilir. Bundan dolayı özel güvenlik önlemlerinin alınmasına gerek duyulmaktadır. Sisteme yerleştirilebilen bazı güvenlik önlemleri aşağıda verilmiştir.

- 1- İnert gazla seyreltme
- 2- Oldukça geniş patlama menfezleri
- 3- Patlamayı bastıran sistemler
- 4- Havayla süpürme

Patlayıcı tozun bulunduğu çevrede kivilcim çıkaran kaynakları da tamamen yok etmek gereklidir. Bunun için, kivilcim çıkarmayan araç, gereç ve patlamaya karşı direnci yüksek elektrik düzeneği kullanılmalıdır.

İş güvenliği için çalışma ortamına göre National Electrical Code da sınıflandırılan elektrik ekipmanının yerleştirilmesi gereklidir. Atmosfer içinde yanabilen tozlar için sınıf II, kolayca tutuşabilen lifler ve uçuşan tozlar için sınıf III, her sınıfın arasında ayrıca Bölüm I (Normal olarak tehlikeli maddeler) ve Bölüm 2 (Normal olarak tehlikesiz maddeler) bulunmaktadır. Grup E (Karbon siyahı, kömür, kok tozları) ve Grup G (Un, nişasta tahıl tozları) gibi maddeleri içermektedirler. Sınıf II için ekipmanın kivilcim çıkaran düzenekleri ve hareketli parçaları tamamen kapalı olmalıdır.

Elektriksiz ekipman kivilcim çıkarmayaçık veya aşırı ısınmayı yakacak bir şekilde tasarım edilecek ve çalıştırılacaktır.


Yığın maddelerden götürme işlemi sırasında demir ve benzeri metaller magnetik olarak uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca, makinelerde sızdırmazlık keçeleri kullanarak yağlama yağının sızması önlenmelidir. Yığın maddelerin yükleme, boşaltma sistemlerinde öünsüz bir nokta gibi görünen makinede oluşan aşırı ısınmanın patlamalara ve yanıklara yol açtığı çoğu kez görülmüştür.

Makinacılık mekanik bir tehlike sunmaktadır. Dönen şaftlar dikkatsiz bir işçinin giysisini yakalayarak çekmesi sonucu kolunu veya ayağını kesebilmektedir. Döner parçalara çevre emniyet kafesleri yerleştirilerek koruma altına alınmalıdır. Ayrıca havalandırma menfezleri kumanda kolları, kayış-kasnak sistemleri, gerdirme düzenekleri, hava kilitleri, valfler, vidalar ve benzeri düzenekler sayıca kısıtlamalıdır.

DİĞER TASARIM ÖLÇÜTLERİ

Aşağıda belirtilen ölçütlerde genel olarak önemlidirler.

1. Cevre : Tozun önlenmesi iş güvenliği için ve çevreyi korumak içinde çok önemlidir. Bu amaçla genellikle bir veya daha çok hava/katı ayırcıları kullanılmaktadır. Şekil 11 de yaygın olarak kullanılan hava/katı ayırcıları gösterilmiştir.



Şekil 11. Havayla sürüklenen katı tanecikler havadan; siklonlarla, yıkayıcılarla ve diğer ayırcılar ile ayrılabilirler.

Şekil 11- Katılar havadan siklonlarla, yıkayıcılarla veya diğer ayırıcılarla uzaklaştırılabilirler.

Siklonlar, venturi, püskürtmeli ve sis yıkayıcıları; filtreler ve diğer mekanik ayırıcılar günümüzde yaygın olarak uygulanmaktadır. Siklonlar ve santrifüj ayırıcılar daha iri tanelerin tutulmasında kullanılmaktadır. Çok ince tanelerin tutulmasında ise yıkayıcılara veya filtreler gereksinim duyulmaktadır. Yiğin maddeleri yükleme-boşaltma-götmeye sistemleri gürültülü bir şekilde çalışabilirler. Kapalı tür ekipman kullanarak gürültüyü kabul edilebilir bir değere indirmek olasıdır. Gürültü ekipman seçiminde etkili olabilmektedir.

2. Otomasyon : Yiğin maddeleri yükleme-boşaltma sistemleri otomasyona çok uygundur. Sürekli çalışma, kesikli çalışma, zaman geciktirme, kilitleme ve buna benzer işlemler otomatik bir şekilde yapılmaktadır. Mühendis elle çalıştırmayı tamen otomasyonu yalnızca otomatik kilitlemeleri veya bazen diğer düzenlemeleri seçebilir. Kontrolü elle sağlananın iyi bir düşünce olduğu savunulmakta ve sonuç olarak yiğin maddeleri yükleme boşaltma makineleri kendi kendine hatalız olarak çalıştırılabilmektedir. Ayrıca kontrol panelin seçimi ve nereye yerleştirileceği de çok önemlidir.

3. Esneklik : Konveyör sistemleri çok amaçlı iş görebilecek şekilde yapılmalıdır. Kapasiteleri istenildiğinde yükseltilebilir ve düşürülebilir bir şekilde olmalıdır. Değişik sürelerde değişik meddeleri götürürebilecek şekilde tasarım edilmelidir. Bozulabilen kritik ekipman parçaları için gerekli yedek parçalar kojaçca sağlanılmalıdır.

4. Paketleme : Bir ürün yiğin yerine paketli bir şekilde pazara sunulacaksa, aşağıda belirtilen konularda seçimler yapılmalıdır.

- 1- Paket şeklinin seçimi (torba, kutu veya varil)
- 2- Paketleme için seçilen torba, kutu ve varil kapasitelerinin belirlenmesi
- 3- Paket türünün seçimi (torba türleri açık ağızlı olanlar ile birlikte, yassi tüp, valf paket ve dikilmiş)
- 4- Paket ölçüler (boş, tamamen dolu, yassi, dikey, kıvrımlı)
- 5- Paketleme malzemesinin seçimi, (kağıt, metal, polietilen veya P.V.C gibi plastik, mineral lif-fiberglass, tahta gibi) ayrıca birden çok malzeme kullanılacaksa bunların birbirine karşı durumlarının belirlenmesi de (kaplama, kılıf ve kapak gibi) gereklidir.

TERCİHLER

Ayrıca, konyetör tasarımini yapan mühendis bir işin yapılmasında geleneksel bir yolun bulunduğu ve bir konveyör sistemini satın alanın veya en son kullanmanın neden tercih ettiğini dikkate almak zorundadır. Geleneksel yöntemlerin uygulamada çalışmaları bilindiğinden dolayı, güvenli bir seçim olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, teknoloji sürekli değişmekte olup bir kaç yıl önce en iyi olan bir makina veya malzeme daha sonda en iyi olmayabilmektedir. Özellikle seyrek olarak kullanılan veya hiç kullanılmayan bir teknolojiyle uğraşmak zordur. Yiğin maddeleri yükleme-boşaltma sistemleri sürekli gelişmekte olup, özellikle küçük boyutlu hafif ve az güç tüketen ekipman yapımına ağırlık verilmektedir. Günümüzde konveyör türlerinde tercih edilen özellikler aşağıda belirtilmiştir.

- 1- Vidalı konveyörler daha sıkı toleranslarda olmalı ve daha uzun desteksiz çok vira içermelidir.
- 2- Lastik bandlı konveyörlerde boşta ve zaman zaman çalışan düzeneğlerin bulunmaması, daha hafif ve dayanımı yüksek bandlar kullanılmalı (polimer elyafla takviye edilmiş) ve en yeni tahrik sistemi takılmalıdır.
- 3- Torba滤re malzemesinin her ft^2 inden geçen hava akış miktarı yüksek olmalıdır.
- 4- Yüksekliği kısa olan boşaltma yöntemleri uygulanmalı (esnek membranlı boşaltıcılar)
- 5- Konik bölümü daha kısa siloya gereksinim duyan yiğin doldurma sistemleri
- 6- Yoğun evre pnömatik taşımada hava hacminin ve boru boyutunun düşmesi tercih edilmektedir.
- 7- Sessiz çalışan fanlar daha çok kullanılmaktadır (eksnel akışlı döner fanlar)
- 8- Fanlar, çelik destek parçaların yerine susturucu parçaların üstüne bağlanmalıdır.

SÜREÇ AKIS SEMALARININ BELİRLENMESİ

Tüm bilgiler edinildikten sonra, istenilen sistemin yapımı için bir taslak belirlenmelidir. Bunun için en uygun yol, bir blok akış şemalı bir taslağın çizilmesidir.

Süreç akış şeması; bir kum ve çakıl işletmesi için kırma, sınıflandırma, depolama ve yükleme veya bir kok fabrikası için suyu uzaklaştırma, ön kırma, eleme, ikinci kırma ve yığın yükleme gibi ana işlevlerle (fonksiyonlarla) başlamalıdır. Mühendislik uygulamaları olarak; toz biriktirme, ara depolama, hatalı üretilen malların geri sürece verilmesi gibi gerek görülen diğer işlemlerde akış şemasında yer alabilirler. Veya taşıma sırasında bitirilebilen süreç basamağı da görülebilir. Bir süreç akış şeması gerekli tüm işlemleri ve ilişkilerini göstermelidir.

EKİPMAN SEÇİMİ

Süreç akış şeması genel olarak belirlendikten sonra derhal ekipman seçimine başlanmalıdır. Entegre bir sistemin parçası olarak ekipmanı dikkate almak çok önemlidir. Ekipman seçiminde dikkate alınacak ölçütler aşağıda sıralanmıştır.

- 1- İşletme giderleri (özellikle enerji ve işçilik giderleri)
- 2- Bakım (kolaylık ve gider olarak)
- 3- Yerleşim alanının büyüklüğü
- 4- Beklenilen hizmet ömrü
- 5- Yatırım gideri

AKIS SEMALARI VE YERLEŞTİRME

Bu aşamada, ekipman az veya çok bir biçimde bilindiğinden; süreç akış şemalarını geliştirmek, ekipman yerleştirmek ve mekanik akış şemalarını geliştirmek olasıdır.

Süreç akış şemaları genel olarak ana ekipman ve kritik kontrolleri, girdi akışları ve akış miktarlarını, sıcaklıklarını, basınçlarını göstermektedirler.

Küçük ekipmanda da göstermek iyi bir göründür. Bundan ötürü, süreç akış şemaları çok önemlidir.

Mekanik akış şeması aynı ekipmanı tüm ayrıntıları belirtmek için bir kaç şema üzerine serpiştirilmiş olarak göstermektedir. Mekanik akış şemalarında yer alan ayrıntılar, valfler ve hat boyutları; malzeme, boyama ve yalıtım için belirlenen nitelikler ve nicelikler; kontroller (basınç, sıcaklık, hız, akış miktarı gibi); butonlar ve ickilitlemeler; ekipman verileri; özel ayrıntılar ve tasarım notları sayılabilirler.

Akış şemaları bitirilmeden önce; kaplar, kazanlar ve borulama oldukça ayrıntılı olarak belirlenmelidir. İhalelere çıkışından önce, üç boyutlu bir yerleşim planı bitirilmelidir. Bunun sonucu olarak; tasarım yerleştirmeye birlikte yürütülmektedir. Değişik mühendisler ve tasarımcılar birbiriyle ve yapımcı kuruluşlarla sürekli bağlantı kurmaktadır.

Mekanik konveyörlerin yerleşim kuralları çoğunlukla açık ve seçiktir.

Temel kural olarak, vidalı konveyörler yatayla yaklaşık 22 derece ye dek açı yapacak şekilde yerleştirilebilmektedirler. Lastik bandlı konveyörler ise yatayla yaklaşık 30 dereceye dek açı yapacak şekilde yerleştirilebilmekte olup, bu eğimin taşınan yığın maddenin dinamik yığın açısını geçmemesine özen gösterilmelidir.

Pnömatik konveyörler yatay ve dikey konumlarda çalıştırılmaktadırlar. Eğimli bir biçimde kullanılmaları kütle akışını kötü yönde etkilediğinden sakincalı görülmektedir. Pnömatik konveyörlerde dirsek sayısını en aza indirmek ve boşaltmayı kapalı olarak yapmak en gokuygulanın yerleştirme kurallarından bir kaçıdır.

ŞARTNAME HAZIRLAMA VE EKİPMAN SATIN ALMA

Ekipmanın niteliğini ve niceliğini açık ve öz bir biçimde yazmak bir sanattır. Mühendisliğin ve süreç tasarımının bu yönü çok önemlidir. Yığın maddeleri yükleme-boşaltma-götürme işlemleri için düzenlenecek şartnameler hazırlanmadan önce aşağıda sıralanan iki noktayı dikkate almak gerekmektedir.

1- Yapıcı kuruluş; pnömatik konveyör için performans güvencesi vermeden önce, pnömatik konveyörde taşınacak yığın maddeinin test edilmesi zorunlu görülmektedir.

2- Pnömatik konveyör satın alacak bir kuruluşun yapımcı kuruluşu test amacıyla gönderdiği, örnek sıcaklık değişimiyle nemliye kuruyabilmekte veya kuruya nem kapabilmektedir.

Yapımcı kuruluş işletme koşullarını bilmemişinden, test sonuçları oda sıcaklığına göre olacak ve işletme koşullarında yapılmadığı için yanılmalara yol açacaktır.

Bundan ötürü testin işletme koşullarında yaptırılması; satın alan kuruluş ile yapımcı kuruluş arasında ekipmanın işletme koşullarında çalışmaması yüzünden doğabilecek uyuşmazlıklar ortadan kaldırılmak için en doğru yoldur.

S O N U C

Yığın maddeleri yükleme-boşaltma-götürme işinin; ham maddede hava koşullarında, akış miktarında işletme durumunda oluşan değişimler ile etkilenebileceğini dikkate almak gereklidir. Bunlara ek olarak süreçte ve üründeki değişimlerde anılan işi etkileyemektedirler.

Y A R A R L A N I L A N İ K A Y N A K L A R

1. Fisher, J, Practical Pneumatic Conveyor Design, Chem. Eng., June 2, 1958, pp, 114-118
2. "Belt Conveyors For Bulk Materials" Conveyor Equipment Manufacturers Assn., Washington, 1979.
3. "Marks' Standart Hanbook for Mechanical Engineers" 8 th ed., McGraw-Hill, New York, 1978
4. Materials Handling Deskbook Issue, Chem. Eng., Oct. 30, 1978
5. Reliable Coal Flow In Power Plants by John W. Carson, Vice President and Joseph A. Marinelli, project Engineer Jenike and Johanson, Inc., June 15 1981
6. How to Ensure Reliable, Controlled Solids Flow At A Bulk Terminal by John W. Carson, Ph.D. Presented at "The 4 th Bulk Handling - Transport Conference" at Amsterdam, June 13-15 1983.
7. Edwin V. Reece, Bulk Solids Handling Chem. Eng., April 29, 1985, pp 38-52.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

BİRLESMİŞ MİLLETLER
SİNAY KALKINMA TEŞKİLATI

SİNAY EĞİTİM VE GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SECEM)
Selanik Caddesi No.16 Yenişehir/ANKARA Tel: 31 11 15(4 hat)

LASTİK BANDLI KONVEYÖRLER

Hazırlayan

Suphi YAVUZ
Mak.Yük.Müh.

21-25 EKİM 1985
ANKARA

MALZEMELERİN AKIŞ ÖZELLİKLERİ :

Lastik bantlı konveyörlerin başarılı seçimi ancak iletilen malzemenin karakteristiklerinin doğru ve tam olarak belirlenmesi ile mümkündür. Yığın malzemelerin önemli birkaç karakteristiği şunlardır.

a) Statik şev açısı (Repose angle) : Statik halde yığın yüzeyinin yatay ile yaptığı açıdır.

b) Dinamik Şev açısı (Surcharge Angle) : hareketli bir konveyör üzerindeki yığın malzeme yüzeyinin yatay ile yaptığı açıdır.

Dinamik şev açısı malzemenin cinsine göre statik şev açısından 5° - 15° derece daha düşüktür. Bazı malzemeler için bu değer 20° ye ulaşabilir.

c) Malzemenin akıcılığı (Flowability of A material) : statik ve dinamik şev açısının değerleri malzemenin akıcılığını belirler. Bu da malzemenin içerisindeki ince ve kaba tanelerin büyüklük ve şekline yüzey durumuna ve ince malzeme oranına bağlıdır.

Aşağıdaki tabloda yukarıda söz konusu edilen özelliklerin birbiri ile ilişkisi görülmektedir.

TABLO 1 :

AKICILIK-DİNAMİK ŞEV AÇISI-STATİK ŞEV AÇISI

AKICILIK SINIFI	ÇOK AKICI 1	AKICI 2	ORTA AKICI 3	AZ AKICI 4	
DİNAMİK ŞEV AÇISI	5°	10°	20°	25°	
STATİK ŞEV AÇISI	0-20	20-30	30-35	35-40	
ÖRNEK MALZEMELER	Uniform büyük-lü çok varyelik partiküllü malzeme-isık beton-kuru sulis kuru vs.	Yüzerlik yüzeyle, kuru orta ağırlıklı partiküllerden oluşan malz. teknik ve hububat gibi	Düzensiz granülle yahut iyi malzeden (orta ağırlık-lı) oluşan çeşitli malzeme.	Tipik alışmali malzeme tütün-mik kömür çiğitli cevher taş vs.	Düzensiz şerit halinde birbirine bağlı malzeme. Talaş tamperlenmiş döküm kuru vs.

Malzemelerin diğer önemli karakteristikleri

- Aşındırıcılık (Abrasiveness)
- Nemlilik (Wetness)
- Tozluluk (Dustiness)
- Yapışkanlık (Stickiness)
- Yağın özgül ağırlığı (Bulk density)
- Sıcaklık (Temperature)

CEMA (Conveyor equipment manufacturers association) malzemeleri yukarıdaki özelliklerine göre kodlandırılmıştır. Bu kodlandırma "TABLO 2" esas alınmıştır.

T A B L O 2

MALZEMELERİN KARAKTERİSTİKLERİ		KOD
BÜYÜKLÜK	ÇOK İNCE- 100 mesh ve altı	A
	İNCE- 1/8" ve altı	B
	GRANÜLE - 1/2 " altı	C
	İRİ TANLI (Tümü) 1/2" Üstünde malzeme ihtiiva eder	D
	DÜZENSİZ-LİFLİ - BİR BİRİNE BAĞLI MALZEME	E
AKICIÇILIK	ÇOK AKICI (STATİK ŞEV AÇISI 20° DEN AZ)	1
	AKICI (STATİK ŞEV AÇISI 20°-30°)	2
	ORTA AKICI (STATİK ŞEV AÇISI 30°-45°)	3
	AZ AKICI (STATİK ŞEV AÇISI 45° DEN FAZLA)	4
AŞINDIRICİLİK	AŞINDIRICI DEĞİL	5
	AŞINDIRICI	6
	ÇOK AŞINDIRICI	7
	ÇOK KESKİN KÖŞELİ	8
ÇEŞİTLİ KARAKTERİSTİKLER	ÇOK TOZLU	L
	HAVALANDIRILDİĞİNDE AKIŞKAN ÖZELLİKTE OLUR	M
	PATLAYICI TOZ İHTİVA EDER	N
	BOZULABİLİR	Q
	ZARARLI GAZ VE TOZ ÇIKARIR	R
	ÇOK KOROZİF	S
	ORTA TOROZİF	T
	HİGROSKOPİK	U
	BİR BİRİNE YAPİŞABİLİR	V
	LASTİĞİ KİMYASAL OLARAK ETKİLER	W

Bu kodlandırma esas alınarak çeşitli malzemeler için hazırlanmış tablolar aşağıda görülmektedir. Bu tablolarda ayrıca malzemenin düz bir bant konveyörle iletilmesi durumunda maksimum eğim açısının ne olacağına verilmiştir.

TABLE 3 MATERIAL CHARACTERISTICS AND WEIGHT PER CUBIC FOOT

Material	Average Weight (lbs per cuft)	Angle of Repose (degrees)	Recommended Maximum Inclination	Code
Alfalfa seed	10-15			B15N
Alfalfa meal	17			B46Y
Almonds, broken or whole	28-30			C36Q
Alum, fine	45-50	35-45		B35
Alum, lumpy	50-60			D35
Alumina	50-65	22	10-12	B27M
Aluminum chips	7-15			E46Y
Aluminum hydrate	18	34	20-24	C35
Aluminum ore (see bauxite)	-			-
Aluminum oxide	70-120			A17M
Aluminum silicate	49			B35S
Aluminum sulphate	54	32	17	C25
Ammonium chloride, crystalline	45-52			B25S
Ammonium nitrate	45			C36NUS
Ammonium sulphate (granular)	45-58			C26S
Arsenate of lead (see lead arsenate)	-			-
Arsenic, pulverized	30			A26
Asbestos ore or rock	81			D27R
Asbestos shred	20-25			E46XY
Ash, black, ground	105	32	17	B35
Ashes, coal, dry, 1/2 inch and under	35-40	40	20-25	C46TY
Ashes, coal, dry, 3 inch and under	35-40			D46T
Ashes, coal, wet, 1/2 inch and under	45-50	50	23-27	C46T
Ashes, coal, wet 3 inch and under	45-50			A47
Ashes, fly	40-45	42	20-25	D47T
Ashes, gas-producer, wet	78			C45
Asphalt, binder for paving	80-85			C35
Asphalt, crushed, 1/2 inch and under	45			E45Y
Bagasse	7-10			B25
Batelite & similar plastics (powdered)	35-45		18	A25
Baking powder	40-55			D36
Barite	180			A45
Barium carbonate	72			E46Y
Bark, wood, refuse	10-20	45	27	B15N
BARLEY	38	23	10-15	B26
Barytes, powdered	120-140			D37
Bauxite, ground, dry	68	35	20	B26
Bauxite, mine run	80-90	31	17	D37
Bauxite, crushed 3 inch and under	75-85		20	C15W
Beans, castor, whole	36		8-10	B15W
Beans, castor, meal	-			C15
Beans, navy, dry	48			C
Beans, navy, steeped	60			
Beet pulp, dry	12-15			
Beet pulp, wet	25-45			
Beets whole	48			
Bentonite, crude	35-40			
Bentonite, 100 mesh & under	50-60			
Benzine hexachloride	56			
Bicarbonate of soda	40-50			
Bones	34-40			

TABLE 3 MATERIAL CHARACTERISTICS AND WEIGHT PER CUBIC FOOT

Material	Average weight (lbs per cuft)	Angle of repose (degrees)	Recommended maximum inclination	Code
Boneblack, 10 mesh & under	20-25			A25Y
Bonechar	27-40			B35
Bonemeal	55-60			B36
Borate of lime	60			A35
Borax, 2 inch 3 inch lumps	60-65			D36
Borax, 1 1/2 to 2 inch lumps	55-60			D36
Borax, 1/2 inch screenings	55-60			C36
Borax, fine	45-55		20-22	B26T
Boric acid, fine	55			B26T
Boron	75			
Bran	16-20			B35NY
Brewer's grain, spent, dry	25-30			C45
Brewer's grain, spent, wet	55-60			C45T
Birck, hard	125			D47Z
Birck, soft	100			D47
Buckwheat	40-42	25	11-13	B25N
Calcium acetate	125			-
Calcium carbide (crushed)	70-80			D26N
Calcium lactate	26-29			D45QTX
Calcium oxide (see lime)	-			-
Carbon, activated, dry, fine	8-20			B25Y
Carbon black, pelletized	20-25			B15Q
Carbon black, powder	4-7			A35Y
Carborundum, 3 inch and under	100			D27
Casein	36			B35
Cashew nuts	32-37			D46
Cast iron chips	130-200			C46
Cement, portland	94	39	20-23	A26M
Cement, portland, aerated	60-75			A16M
Cement, rock (see limestone)	100-110			D36
Cement clinker	75-95	34-40	18-20	D37
Cement mortar	133			37Q
Chalk, lumpy	75-85			D26
Chalk, 100 mesh and under	65-75			A46MXY
Charcoal	18-25	35	20-25	D36Q
Chips, paper mil	20-25			E45
Chips, paper mill, softwood	12-30			E45
Chips hogged, fuel	15-25			E45W
Chocolate press cake	40-45			D25
Chrome ore (Chromite)	125-140			D27
Cinders, blast furnace	57	35	18-20	D37T
Cinders coal	40	35	20	D37T
Clay (see also bentonite, diatomaceous earth, fullers earth, kaolin and marl)	-			-
Clay, calcined	80-100			B37
Clay, dry, fines	100-120	35	20-22	C37
Clay, dry, lumpy	60-75	35	18-20	D36
Clinker, cement (see cement clinker)	-			-
Clover seed	48	28	15	B25N

TABLE 3 MATERIAL CHARACTERISTICS AND WEIGHT PER CUBIC FOOT

Material	"	"	"	Code
Coal, anthracite, river or culm, 1/8 inch and under	60	35	18	B35TY
Coal, anthracite, sized	55-60	27	16	C26
Coal, bituminous, mined 50 mesh and under	50-54	45	24	B45T
Coal, bituminous, mined & sized	45-55	35	16	-
Coal, bituminous, mined, run of mine	45-55	38	18	D35T
Coal, bituminous, mined, slack, 1/2 inch and under	35-50	40	22	C45T
Coal, bituminous, stripping, not cleaned	50-60			D36T
Coal, lignite	40-45	38	22	D36T
Coal, char	24			-
Cocoa beans	35-40			C25Q
Cocoa nibs	35			C25
Cocoa powder	30-35			A45XY
Cocoanut-shredded	20-22		15	E45
Coffee, chaff	20			B25MY
Coffee, green bean	32	25	10-15	C25Q
Coffee, ground	25	23	10	B25
Coffee, roasted bean	22-26			C15
Coffee, soluble	19			B45PQU
Coke, loose	23	35	18	D47QVT
Coke, petroleum calcined	35-45		20	D36Y
Coke breeze, 1/4 inch and under	25-35	30-45	20-22	C37Y
Compost	30-50			E45ST
Concrete, cinder	90-100			12-30
Concrete, 2 inch slump	110-150			D26
Concrete, 4 inch slump	110-150			D26
Concrete, 6 inch slump	110-150			12
Concrete in place, stone	130-150			D26
Comper ore	120-150			-
Comper ore, crushed	100-150			D27
Copper sulfate	75-85	31	17	D35
Copra, lumpy	22	20	9	D25
Copra cake, ground	40-45	30	16	B35W
Copra cake lumpy	25-30	20	8	B25W
Copra meal	40-45	35-40	26	B35W
Cork, fine ground	12-15			B45MY
Cork, granulated	12-15			C45
Corn, cracked	45-50			C25W
Corn, ear	56			-
Corn, shelled	45	21	10	C25NU
Corn germs	21			B25W
Corn grits	40-45			B25W
Cornmeal	38-40	35	22	B35W
Cottonseed, dry de-linted	35	29	16	C25W
Cottonseed, dry not de-linted	18-25	35	19	C35W
Cottonseed cake, crushed	40-45			B35
Cottonseed cake- lumpy	40-45			D25W
Cottonseed hulls	12			B45Y

TABLE 3 MATERIAL CHARACTERISTICS AND WEIGHT PER CUBIC FOOT

Material	"	"	"	Code
Cottoseed meal	35-40	35	22	B35W
Cottoseed meats	40			B35W
Cracklings, crushed 3 inch under	40-50			D45
Cryolite, dust	75-90			A36
Cryolite, lumpy	90-100			D36
Cullet	80-120		20	D37Y
Culm (see coal)	45-60		20	-
Detergent (see soap detergent)	-			
Diatomaceous earth	11-14			E36MY
Dicalcium phosphate	40-50			A45
Disodium phosphate	25-31			B26QT
Dolomite, lumpy	90-100		22	D26
Earth, as excavated-dry	70-80	35	20	B36
Earth, wet, containing clay	100-110	45	23	B46
Ebonite, crushed 1/2 inch and under	65-70			C25
Emery	230			A27
Epsom salts	40-50			B25
Face powder (see talc)	-			-
Feed, cattle Fowl	-			
Feldspar 1/2 inch screenings	70-85	38	18	E45W
Feldspar 1 1/2 to 3 inch lumps	90-110	34	17	B36
Feldspar, 200 mesh	100			D36
Ferrous sulphate	60-75			C36
Filter press mud.sugar factory	70			15
Fish meal	35-40			B45W
Fish scrap	40-50			E45W
Flaxseed	45	21	12	B25NW
Flaxseed meal	25			B25W
Flour, wheat	35-40		21	A45PN
Flea dust,boiler house,dry	35-40			A17MTY
Fluorspar, 1/2 inch screening	85/105			C46
Fluorspar, 1 1/2 to 3 inch lumps	110-120			D46
Fly ash,dry (see flue dust)	-			-
Foundry sand,loose (see sand)	80-90			B47
Foundry refuse, old sand cores etc	70-100			D37Z
Fullers earth,dry	30-35	23		B26
Fullers earth,oily	60-65			B26
Fullers earth,oil filter,burned	40			B26
Fullers earth, air filter,raw	35-40	35	20	B26
Garbage,household	50			E45VW
Gelatin, granulated	32			C25Q
Gilsonite	37			C26NT
Glue, ground 1/8 inch and under	40			B26
Glue, pearl	40	25	11	C25
Glue, vegetable, powdered	40			-
Glass batch	80-100		20-22	D27Z
Gluten meal	40			B25P
Grain,distillery, spent,dry	30			E25WY
Granite 1/2 inch screenings	80-90			C27
Granite, 1 1/2 to 3 inch lumps	85-90			D27
Granite,broken	95-100			D27

TABLE 3 MATERIAL CHARACTERISTICS AND WEIGHT PER CUBIC FOOT

Material	"	"	"	Code
Graphite, flake	40			C25
Grass seed	10-12			B25NY
Gravel,bank run	90-100	38	20	-
Gravel,dry,sharp	90-100		15-17	D27
Gravel pebbles	90-100	30	12	D36
Gypsum dust non-aerated	93			-
Gypsum, dust aerated	60-70	42	23	A36Y
Gypsum, 1/2 inch screening	70-80	40	21	C36
Gypsum 1 1/2 to,3 inch lumps	70-80	30	15	D26
Guano,dry	70			B26
Gunpowder	63			B25T
Hay, loose	5			B45NY
Hominy	37			C25
Hops,spent,dry	35			E35
Hops,smelt,wet	50-55			E35T
Ice,crushed	35-45			D16
Limenite ore	140-160			B27
Iron borings, machine shop	125			D47WZ
Iron ore	100-200	35	18-20	D36
Iron ore,crushed	135-150		20-22	C26
Iron oxide,pigment	25	40	25	A45
Kaolin clay,3 inch and under	63	35	19	D36
Kaolin talc,100 mesh	42-56	45	23	A46Y
Lactose	32			A25PX
Lamp black (see carbon black)	-			-
Lead arsenate	72			B45R
Lead ores	200-270	30	15	B36RT
Lead oxides	60-150			B53
Lignite air dried	45-55			D26
Lime, ground,1/8 inch and under	60-65	43	23	D45X
Lime hydrated, 1/8 inch and under	40	40	21	B35MX
Lime hydrated, pulverized	32-40	42	22	A35MXY
Lime, pebble	53-56	30	17	D35
Limestone,agricultural,1/8 inch and under	68		20	B26
Limestone,crushed	85-90	38	18	C26X
Limestone,dust	80-85		20	A46MY
Linseed cake, pea size	50			C35W
Linseed meal	27	34	20	B25
Litharge (see lead oxide)	-			-
Litharge, pulverized (lead oxide)	200-250			-
Lithopone	45-50			A25M
Magnesium chloride	33			C46
Magnesium sulphate	70			-
Malt,dry ground, 1/8 inch and under	22			B25NR
Malt,dry whole	27-30			C25N
Malt,wet or green	60-65			C45
Malt meal	36-40			B35
Malt sprouts	15			-
Manganese dioxide	80			-
Manganese ore	125-140	39	20	D37
Manganese sulphate	70			C27

TABLE .3 MATERIAL CHARACTERISTICS AND WEIGHT PER CUBIC FOOT

Material	"	"	"	Code
Marble, crushed 1/2 inch and under	80-95			D27
MArl	80			C27
Meat scraps	50-55			E35W
Mica ground	13-15	34	23	B36
Mica, pulverized	13-15			A26MY
Mica, flakes	17-22			B26MY
Milk, dried flake	5-6			B25MPY
Milk, dry, powder	36			B25P
Milk, malted	30-35			A35PX
Milk, whole powdered	20			B35PLUXY
Mill scale	-			E46T
Milo maize	56			C15N
Molybdenite, powdered	107	40	25	B25
Mortar wet	150			B46T
Muriate of potash	77			B27
Mushrooms	24			B15N
Mustard seed	45			B26
Niacin	35			D27T
Mickel-cobalt sulphate ore	80-150			C25M
Oats	26	21	10	C25NY
Cats, rolled	19			D45W
Oil cake	48-50			-
Ore (see iron ore)	-			B35SU
Oxalic acid crystals	60			C36T
Oyster shells, ground under 1/2 inch	50-60			D36TV
Oyster shells, whole	80			E15MV
Paper pulp stock	40-60			D25Q
Peanuts, in shells	15-20			C25Q
Peanuts, shells	35-45			C15NQ
Peas, dried	45-50			-
Petroleum coke (see coke)	-			B25T
Phosphate, acid, fertilizer	60	26	13	B45T
Phosphate triple super, ground fertilizer	50-55	45	30	D26
Phosphate rock, broken, dry	75-85	25-30	12-15	B26
Phosphate rock, pulverized	60	40	25	B36
Plasetr of paris (see gypsum calcinet, powdered)	-			C26
Polystrene beads	40			B25
Potash salts, sylvite, etc.	80			B25T
Patassium carbonate	51			B26
Patassium chloride, pellets	120-130			C26T
Potassium nitrate	76			C16T
Potassium sulphate	42-48			B46X
Pumice, 1/8 inch and under	40-45			B47
Pyrites, iron, 2 to 3 inch lumps	135-145			D26T
Pyrites, pellets	120-130			C26T
Quartz, dust	70-80			A27Y
Quartz, 1/2 inch screenings	80-90			C27Z
Quartz, 1 1/2 to 3 inch lumps	85-95			D27Z
Rice hulled or polished	45-48	20	8	B15
Rice rough	36			B25M
Rice grits	42-45			B35

TABLE .3 MATERIAL CHARACTERISTICS AND WEIGHT PER CUBIC FOOT

Material	"	"	"	Code
Rock, crushed	125-145			D26
Rock, soft, excavated with shovel	100-110			D36
Rouge powder	-			A47M
Rubber, epoxidized	50-55	35	22	D45
Rubber, reclaim	25-30	32	18	D45
Rye	42-46	23	8	B15N
Salicylic acid	29			B25U
Salt, common dry, coarse	40-55		18-20	C25TU
Salt common dry, fine	70-80	25	11	D26TUW
Salt cake, dry, coarse	85	36	21	B36TW
Salt cake, dry, pulverized	60-85			B26NT
Salt peter	80			-
Sand, bank, ramp	110-130	45	20-22	B47
Sand, bank dry,	90-110	35	16-18	B37
Sand, foundry, prepared	80-90		24	B47
Sand, foundry, shakeout	90-100	39	22	D37
Sand, silica dry,	90-100		10-15	B27
Sand core	65	41	26	B45X
Sawdust	10-13	36	22	B35
Sesame seed	27			B26
Sewage (sludge)	40-50			E25TW
Shale, broken	90-100			D26QZ
Shale, crushed	85-90	39	22	C36
Shellac	80			C45
Sehalac, powdered or granulated	31			B25PY
Silica (see sand)	90-100			B27
Sinter	100-135			D27
Slag blast furnace, crushed	80-90	25	10	A27
Slag furnace, granular, dry	60-65	25	13-16	C27
Slag, furnace, granular, wet	90-100	45	20-22	B47
Slate, dust	70-80	35	20	A36Y
Slate, crushed 1/2 inch and under	80-90	28	15	C26
Slate, 1 1/2 to 3 inch lumps	85-95			D26
Slurry / see cement)	-			-
Snow, compacted by rain	15-60			-
Snow, fresh fallen	5-12			-
Soap beads or granules	15-25			B25Q
Soap chips	15-25	30	18	C35Q
Soap detergents	15-50			-
Soap flakes	5-15			B35QXY
Soap Powder	20-25			B25X
Soapstone, talc, fine	40-50			A45XY
Soda ash, briquetts	50	22	7	C26
Soda ash, heavy	55-65	32	19	B36
Soda ash, light	20-35	37	22	A36Y
Sodium bicarbonate	41	42	23	A45Y
Sodium nitrate	70-80	24	11	D25
Sodium phosphate	50-65			-
Sodium aluminum sulphate	75	31	18	-
Sodium sulphate (see saltcake)	-			-
Sorghum seed	47-52			B26

TABLE 3 MATERIAL CHARACTERISTICS AND WEIGHT PER CUBIC FOOT

Material	"	"	"	Code
Soybeans, cracked	30-40	35	15-18	C26NU
Soybeans, whole	45-50	21-28	12-16	C26NU
Soybean cake, over 1/2 inch	40-43	32	17	D35W
Soybean flakes, raw	20-26			C25Y
Soybean meal, cold	40	23-37	16-20	B35
Soybean meal, hot	40			B35T
Starch	25-50	24	12	B25
Steel chips, crushed	100-150			D27WZ
Steel trimmings	75-150	35	18	E37V
Sugar, granulated	50-55			B25PQT
Sugar, powdered	50-60			B35PTY
Sugar, raw, cane	55-65			B36TX
Sugar, wet, beet	55-65			B36TX
Sugar cane, knifed	15-18			E45V
Sulphate, powdered	50-60		21	B25NU
Sulphate, crushed 1/2 inch and under	50-60		20	C25NS
Sulphate, 3 inch and under	80-85		18	D25NS
Taconite, pellets	116-130		13-15	D17Q
Talc powdered	50-60			A25MY
Talc, 1/2 inch screenings	80-90			E25
Talc, 1 1/2 to 3 inch lumps	85-95			D25
Talc solid	165			-
Tallow	58			W
Timothy seed	36			B25NY
Titanium sponge	60-70			E47
Tobacco leaves, dry	12-14			E45QV
Tobacco scraps	15-25			D45Y
Tobacco stems	15			E45Y
Traprock, 1/2 inch screenings	90-100			C37
Traprock 2 to 3 inch lumps	100-110			D37
Trisodium phosphate	60			B36
Trisodium phosphate, granular	60	26	11	B25
Trisodium phosphate, pulverized	50	40	25	B35
Triple super phosphate	50-55			B36RS
Tung nut meats, crushed	25			D25
Vermiculite, expanded	16			C35Y
Vermiculite ore	70-80		20	D36Y
Walnut shells, crushed	35-45			B37
Wheat	45-48	28	12	C25N
Wheat, cracked	40-45			B25N
Wheat germ	28			B25W
Wood chips	10-30		27	E45WY
Wood shavings	8-15			E45V
Zinc dust	200			-
Zinc concentrates	75-80			B26
Zinc ore, crushed	160	38	22	C36
Zinc ore, roasted	110	38		A35X
Zinc oxide, heavy	30-35			A35XY
Zinc oxide, light	10-15			

LASTİK BANTLI KONVEYÖR HESABI :

1. BANT GENİŞLİKLERİ, HİZ ve KAPASİTE

Ülkemizde bant konveyör genişlikleri genellikle "inci" olarak belirtilir. Standart genişlikler, 14, 16, 18, 20, 30, 36, 48, 54, 60, 66 ve 70'dir. Hesaplarda bant genişliği genellikle kapasiteden gidilerek seçilir. Yani belli bir hızda kapasite belli ise hazırlanmış olan tablolardan bant genişliği seçilir. Ancak, bant genişliği seçiminde tane iriliği önemli bir etkendir. Tane iriliği ile bant genişliği arasında empirik bir bağıntı vardır. Şöyleki; 20^D Dinamik şev açılı malzeme % 10 toprak, % 90 ince malzeme var ise bant genişliği max toprak büyülüğünün en az 3 katı olmalıdır.

Aynı malzemede hiç ince malzeme yoksa, bant genişliği max toprak büyülüğünün en az 5 katı olmalıdır.

30^D Dinamik şev açılı malzemede % 10 toprak, % 90 ince malzeme var ise bant genişliği max toprak büyülüğünün en az 6 katı olmalıdır.

Aynı malzemede hiç ince malzeme yoksa, bant genişliği max. toprak büyülüğünün en az 10 katı olmalıdır.

Bant hızlarını da malzeme karakteristiklerini ve kapasite belirler. İnce ve toz malzemeler tozuşmayı minimuma indirmek için düşük hızlarda iletilemelidir. Parçalanabilir malzemelerde keza düşük hızda iletilmelidir. Ağır, keskin köşeli malzemeler orta hızlarda iletilmelidir. Çünkü bu tür malzemeler yüksek hızda bant kaplamasını aşındırmaya mütemayildir.

Malzeme özelliklerine göre bant hızları ve bant genişlikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TABLO 4

İletilecek Yiğin Maddeler	Bant Hızı : (ft/dk)	Bant Eri : (inci)
Tahıl veya diğer sarbast akıcı, aşındırıcı olmayan maddeler	400-500 600-700 800	20 (en çok) 24-36 36 (üstünde)
Kömür, nemli, kil, yumuşak maden cevherleri, toprak, ince kırılmış taş	300-400 500-600 700	20 (en çok) 24-36 36 (üstünde)
Ağır, sert keskin kenarlı maden cevheri, kaba kırılmış taş	250-350 400-500 600	20 (en çok) 24-36 (üstünde) 36 (üstünde)
Elenmiş döküm kumu (maça kumu ve dökülmemiş yuvarlak parçalar içeren)	150-200	Herhangi bir genişlikte olabilir
Elenmiş ufak döküm parçaları ve deliginden akan yuvarlaklar ile karıştırılmış döküm kumu	150-200	Herhangi bir genişlikte olabilir
Kullanılmaya hazır nemli döküm kumu	250-350	Herhangi bir genişlikte olabilir
Hazırlanmış döküm kumu ve aynı nemde maddeler	150-175	Herhangi bir genişlikte olabilir

Makara seçiminde göz önüne alınacak hususlardan biri malzemenin konveyör üzerinde mümkün olduğu kadar az dökülmesini sağlamaktır. Bu nedenle dökün- tünün minimum olacağı bir seçim yapmak gereklidir.

Bu hususlar göz önüne alınarak makara seçiminde en çok kullanılan "CEMA Conveyör Equipment Manufacturers Association" yöntemi aşağıda anlatılmıştır.

MAKARA DİZAYNI

Şekil 1 de genel olarak bir konveyörde bulunması gereken makara tipleri gösterilmiştir. Bu makaralar bir mil üzerinde bilyalı veya konik makaralı rulmanlarla taşınır ve dış ortama karşı çeşitli sazdarmazlık elementleriyle korunur. Şekil 1 de bir konveyörde bulunması gereken makara grupları ; şekil 2 de ise çeşitli yataklama ve sızdırılmazlık sistemleri görülmektedir. Bu çalışma makara seçimine yönelik olduğu için bu tipler ve yataklama sistemleri konusunda detaya girmeyecektir.

Makara çapı, yatak büyütüğü ve mil çapının sıçımı

- Çalışma şeklinde (fasılalı, tek vardiya, çift vardiya, sürekli vs,...)
- Çalışma şartlarına
- Kapasiteye
- Kayış hızına bağlıdır.

Kolay ve doğru bir seçim için bütün makara grupları 6 seride toplanmıştır. "TABLO 1" de bu sınıflandırma görülmektedir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Çalışma şeklärinden anlaşılan, bir günlük çalışma saatidir. Çalışma şeklä seçme işlemine "FAKTÖR A" ile gösterilen sayılar ile girer. Bu değerler Tablo 2 de verilmektedir.

TAŞINAN MALZEMENİN TİPİ

Taşınan malzeme karakteristiklerinin konveyör makarası seçimi direk tesiri vardır. Malzeme yoğunluğu makara yükünü ve makara eksenleri arasında mesafeyi belirler. Parça büyütüğü ise bir "çarpma faktörü" ile devreye girer.

Malzeme yoğunluğu ve parça büyütüğünün etkisi "FAKTÖR B" ile gösterdiğimiz bir empirik kat sayıda birleştirilmiştir. Bu faktörün değerleri "Tablo 3" de verilmektedir.

Geri dönüş makaralarının seçimi de önemlidir, çünkü çalışma şartları taşıyıcı makaralarının çalışma şartlarından daha kötüdür. Bir kere bandın "kirli" kısmı makaraya temas etmektedir. Bu, makara yüzeyinde aşırı aşınma- ya neden olur. Ayrıca iyi sayrılmamış malzeme dönüş makarası üzerinde birikir ve onun efektif çapını artırır. Bu yığılma üniform olmadığı için ve bant kenarlarında daha az olduğu için kayış ile makara arasında relativ kaymalar olur. Bu, kayış kaplaması ile makara yüzeyinin aşınmasına neden olur. Böylece dönüş makarasının seçimi de ayrı bir önem kazanır.

Dönüş makarası seçiminde taşınan malzeme sadece "kayıf"tır. Bu nedenle dönüş makarası seçiminede "FAKTÖR A" yerine "BİRİM BAND AGIRLIĞI wb" alınır. wb değerleri "Tablo 4" den alınabilir. Bu tablodaki değerler yaklaşıklık olup kesin değerler imalatçı firma kataloglarından alınmalıdır.

BANT HIZI

Bant hızı makara dönüş sayısını dolayısıyla bant ile makara arasındaki temas oranını belirler. Bu nedenle makara seçiminde etkili olduğu muhakkaktır. Ayrıca yataklama ve sızdırılmazlık sistemi ömründe bant hızının direkt tesiri vardır. Seçim tablolarında bant hızının tesiri görülmektedir.

MAKARA SEÇİMİ

- 1- Çalışma şekläne göre tablo 2 den "FAKTÖR A" malzeme yoğunluğu max. parça büyütüğüne göre tablo 3 den "FAKTÖR B" malzeme yoğunluğu ve kayış genişliğine göre tablo 4 den birim bant ağırlığı wb seçilir.
- 2- Taşıyıcı makara tatlük sayısı Faktör A x Faktör B
Dönüş makarasi tatlük yasıyi = Faktör Axwb
- 3- Şekil 3 den taşıyıcı makara için ve şekil 4 den dönüş makarası için "MAKARA SERİ NUMARASI" tesbit edilir.
- 4- Bulunan seri numaralarına tekabül eden makara ve mil çapları "TABLO 1" den belirlenir.

MAKARA ARALIKLARI

Taşıyıcı Makaralar : Taşıyıcı makara aralığı seçiminde etkili iki faktör.

- Bant ve Malzeme ağırlığı

- Makaralar arasında bandın sarkma miktarıdır.

Sayet makaralar arasında bandın sarkma miktarı artarsa konveyörün tahriki için daha fazla güç gerekeceği gibi malzeme bandın kenarlarından dökülmeye meyledecektir. Bu nedenle bu sarkma miktarı makara eksenleri arasındaki mesafenin % 3'ü ile sınırlandırılmıştır.

& Bandın sarkma miktarı :

Si : Makara eksenleri miktarı

(feet)

T : Banddaki çeki kuvveti

(Feet)

w : Malzeme ve band ağırlıklarının birim boyaya isabet eden değeri

(lbs/feet)

wb : Bandın birim boyunun ağırlığı

(lbs/feet)

lm : Malzemenin birim boyaya isabet eden ağırlığı

(lbs/feet)

W : wb + lm

$$\& = \frac{ws^2}{bt} \quad \& = 0.03 \text{ Si için}$$

$$S_i = 0.24 \frac{T}{w} \text{ bulunur.}$$

Si değerleri ilk seçim olarak Tablo 5 den seçilir. Yanlız tablodan seçilen değeri yukarıdaki eşitliklerle kontrol etmek gereklidir.

Dönüş makaraları : Dönüş makaraları eksenleri arasında mesafe tablolardan seçilir. Sayet bant ağırlık karkaslı ve genişliği 48° den fazla ise eksenlerarası mesafe makara kapasitelerine göre seçilir.

Yükleme noktalarında taşıyıcı makara eksenleri arasındaki mesafe : Yükleme noktalarında taşıyıcı makaralar malzemenin skirt kenarlarında dökülmesi mimimum olacak şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca bu bölgede bant aşınması mimimum olmalıdır.

Kaide olarak yükleme bölgesinde makara aralıkları tablo 5 de verilen değerlerin yarısı kadar alınır. Bu kaide sadece içi yahut orta parçalı malzemeler için geçerlidir. Sayet toz malzeme sözkonusu ise makaralar arasındaki bandın çekme miktarı mesafenin % 1 i olacak şekilde makara aralıkları belirlenir.

Uç tamburlara yakın makara gruplarının yeri : Uç tambura gelmeden önceki makara grubunun geçtikten sonra bant kenarları gerilme artışından dolayı zorlanır. Eğer bu değer karkasının elastik limitini geçerse bant kenarları sürekli olarak azayacak ve band da "merkezleme" problemleri ortaya çıkacaktır. Son makara ile uç tambur arasındaki mesafe fazla olursa bu sefer malzeme band kenarlarından dökülecektir.

Genel kaide olarak 20° lik makara grubu tambur ekseninden itibaren band genişliğinden daha uzun mesafeye komşalıdır. Aynı şekilde 35° lik makara grubu band genişliğinin 1,5 mislinden daha öteye, 45° lik makara grubu band genişliğinin 2 mislinden daha öteye komşalıdır.

Ayrıca 35° lik makara grubunda son makara olarak 20° lik bir makara grubu kullanmak 45° lik makara grubunda ise sırayla 35° lik ve 20° lik makara grupları kallanmak iyi bir uygulamadır.

BANDIN KILAVUZLANMASI

Bant konveyör o şekilde dizayn ve imal edilmeli band nihayette yüklü iken mekanik sistemin (makara-tambur-şasi) ortasında çalışabilmeli : Bunu sağlamak özellikle aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir.

- 1- Bütün makara grupları ve tamburların orta noktaları aynı çizgi üzerinde olmalıdır.
- 2- Bütün tambur eksenleri band eksenine dik durumda olmalı.
- 3- Malzeme tam band ekseninden yüklemeli
- 4- Band eklemeleri uygun yapılmalı
- 5- taşıma sistemi düzgün ve enine aynı düzlemdede olmalı

Tüm bu şartlar yerine getirilse dahi band ısrarla bir tarafa doğru meyler. Bunu önlemek için aşağıdaki tetbirlere başvurulur.

- a) Taşıyıcı makaraların hepsi veya bir kısmı 2° den fazla olmamak üzere hareket doğrultusunda dikeyden eğilir. Bunu makara grupları eğik olara imal edilir. Bu nedenle bunları tekrar eğmek doğru olmaz. Ayrıca bu işlem iki yönlü çalışan konveyörlere tatbik edilmemelidir. Bu konveyörler için özel makara grupları vardır.
- b) Bazı taşıyıcı makara gruplarında orta makara düşey düzlemdede çok az miktarda eğilir. Makaranın bağlandığı kısımda taşıyıcı bayrak yarıklı olduğu için bu eğme işemi kolaydır. Bu işlem iki yönlü bandlara tatbik edilmez.
- c) Yeterli miktarda klavuz makara grubu yerleştirilir. Bu makara gruplarının bağlantı şekli normal gruplarınınının aynıdır.

Taşıyıcı klavuz makara grubu üç tamburdan yaklaşık 15 m. mesafe de olmak üzere her 30 m. de bir yerleştirilir. Aynı kaide dönüş klavuz makara grupları içinde geçerlidir. Yanlız kuyruk tambur ekseninden itibaren "12xBand genişliği" mesafesinden daha yakına dönüş klavuz makara grubu yerleştirilmesi arzu edilmez.

TABLE 1 :

SERİ NUMARASI	MAKARA ÇAPı (inch)	MİL ÇAPı (inch)
I	4-5	5/8
II	4-5	0,669-3/4
III	4-5	3/4
IV	6	3/4
V	6	1 ³ /16-1 ¹ /4
VI	7	3 ¹ /8-1 ¹ /4

TABLE 2

FAKTÖR A	
FASILALI ÇALIŞMA	
Günde 6 saatten az	6
Taşınabilir ve geçici tesisler	6
Mevsimlik stoklama tesisleri	12
Taşınan malzeme yoğunluğu 120lb/cuft ve daha fazla ise	15
TEK VARDİYE ÇALIŞMA	
Günde 6-9 saat çalışma	9
80lbs/cuft veya daha az yoğunluklu ebadlandırılmış malzeme	
120 lbs/cuft den daha az yoğunluk	9
120lbs/cuft den daha fazla	15
Ebadlandırılmış parça büyüğünü sadece band genişliği ile sınırlanmış malzeme	15
İKİ VARDİYE ÇALIŞMA	
Günde 10-16 saat çalışma	12
100lbs/cuft yoğunluğu kadar ebadlandırılmış malz.	12
100lbs/cuft yoğunluktan büyük ebadandrılmış malz.	15
Ebadandrılmış parça büyüğünü sadece band genişliği ile sınırlanmış malzeme	15
SÜREKLİ ÇALIŞMA	
Günde 16 saatte fazla olmak kaydıyla bütün malz.	15

TABLE 3


MAXSİMUM PARÇA BÜYÜKLÜĞÜ (inch)	FAKTÖR B						
	50	75	100	125	150	175	200
4	24	36	48	60	72	84	96
6	32	48	64	80	96	112	128
8	40	60	80	100	120	140	160
10	48	72	96	120	144	168	192
12	56	84	112	140	168	196	224
14	64	96	128	160	192	224	256
16	72	108	144	180	216	252	288
18	80	120	160	200	240	280	320

TABLO 4


KAYIŞ GENİŞLİĞİ (İNCH)	ORTALAMA KAYIŞ AĞIRLIKLARI LB/LB/FT MALZEME YİĞİN ÖZGÜL AĞIRLIĞI LBS/CUFT		
	37-74 HAFIF DAL.SART.	75-129 ORTA DAL.SART.	130-200 AGIR DAL.SART.
	2.5	3.0	3.1
14	2.8	3.5	3.6
16	3.1	4.0	4.1
20	3.5	4.5	4.6
24	4.2	5.7	6.2
30	5.3	7.2	8.0
36	9.2	9.6	11.5
42	10.7	11.5	13.8
48	13.6	14.2	16.6
54	15.3	16.9	19.3
60	17.7	16.5	21.4
66	19.0	19.4	23.6
72	20.3	21.8	25.7

TABLO 5


BAND GENİŞLİĞİ (İNCH)	TAŞIYICI MAKARALAR					
	MALZEME YİĞİN ÖZGÜL AĞIRLIĞI (LBS/CUFT)			DÖNÜŞ MAKARALARI		
	30	50	75	100	150	200
14	5.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5
16	5.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5
18	5.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5
20	5.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5
24	5.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0
30	5.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0
36	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
42	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0	3.0
48	4.5	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0
54	4.5	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0
60	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0
66	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0
72	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0
84	3.5	3.5	3.0	2.5	2.5	2.0
96	3.5	3.5	3.0	2.5	2.0	2.0




ŞEKİL:1 LASTİK BANDLI KONVEYÖRÜN ŞEMATİK GöSTERİLİSİ



DİKEY LABİRENTLİ DUDAK TEMASLI ve DUDAKSIZ SIZDIRMAZLIK
ve YATAKLAMA SİSTEMİ





YATAY LABİRENTLİ SÜPÜRÜCÜLÜ TİP SIZDIRMAZLIK ve
YATAKLAMA SİSTEMİ



YATAY LABİRENTLİ YATAKLAMA ve
SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ.

Şekil 2



BANDLI KONVEYÖR TAMBUR ve ŞAFTI

Tamburlar tahta, döküm ve kaynak konstrüksiyon olarak imal edilebilirler fakat en çok kullanılan yöntem kaynak konstrüksiyondur. En önemli ezillikleri hafif olmalarıdır. Demir döküm tamburlar daha çok korozif ortamlar için kullanılırlar. Kanatlı tamburlar kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir ve tambur üzerine yapışma özelliğine sahip malzemeler için kullanılırlar. Kullanılan bir diğer iletilmesini önlemek için kullanılırlar.

TAMBURLARIN KAPLANMASI

Tamburların genellikle lastik ile kaplanmasıının iki önemli nedeni vardır.

- 1- Kayış ve tambur arasındaki sürütme katsayısını artırmak
- 2- Tambur yüzündeki aşınmayı azaltmak ve ona "Self cleaning" özelliği vermek

Kaplamanın normal metodları

- Civata ile bağlama
- Boyama
- Semerite etme
- Vulkanizasyon

Ağır çalışma şartlarında vulkanizasyon tercih edilir. Civata ile bağlantının en önemli özelliği şantiyede değiştirilebilmesidir. Kaplama sertliği genellikle tıhrik tamburu için 55-65 shore A'dır. Kuyruk ve saptırma tamburları için 35-45 shore A'dır. Yumuşak lastiğin önemli bir avantajı sert malzemenin kaplamaya gömülperek tambura ve banda zarar vermesini önlemektir.

KAPLAMAYA OYUK AÇILMASI



Nemli ortamlarda çalışan kaplamalı tamburlara oyuk açılır. Bu oyuklar genellikle iki türdür.

- Herringbone tipi
- Chevron tipi

Oyuk ebadları genellikle 1/4 genişliğinde ve 1/4 derinliğindedir. Oyuktan sanra minimum 1/8 kaplama kalınlığı kalmalıdır. Bu oyuklar 1/4 - 1 1/4 arasında eksenler arasında sahip olmalıdır. Bu oyukların en önemli fonksiyonu suyun banddan oluklarla alınmasını sağlayarak band ile tambur arasındaki güç iletimi artırır.

TAMBUR SEÇİMİ

Tambur seçiminde ilk adım eşdeğer radyal yükün seçimidir. Bu, bildiğimiz bileşke kuvvet esasına dayanır. Band kuvvetleri ve tambur ağırlığının bileşkesidir.



A- TAHRİK EDİLMEYEN TAMBUR



- Aşama 1- Eşdeğer radyal tambur kuvveti belirlenir
- Aşama 2- Tablolardan şaft, kapasitesi bu değerden az olmamak üzere seçilir.
- Aşama 3- Genel tablolardan kapasitesi bulunan bu "R" değerinden az olmamak ve şaft da yukarıda seçilen değerden az olmamak kaydıyla tambur seçilir.

B-TAHRİK EDİLEN-DİREKT TAHRİKLİ TAMBUR

- Aşama 1- "R" belirlenir
- " 2- Şaft büyülüğu belirlenir.
- " 3- Tambur "R" ve şaft büyülüğu göz önüne alınarak belirlenir.
- " 4- "G" faktörü ilişik tablolarda belirlenir.
- " 5- R/G oranı belirlenir.
- " 6- "H" faktörü seçilir.
- " 7- R x H bulunur. Bu değer seçilen tambur "rating"inden büyükse bir üst tambur seçilmelidir.

C- TAHRİK EDİLEN-İNDİREKT TAHRİKLİ TAMBUR

- Aşama 1- "R" belirlenir.
- Aşama 2- "P" değeri belirlenir.
- Aşama 3- "R" ile "P" arasındaki "E" açısı belirlenir.



- Aşama 4- Bending ve torsion gözönüne alınarak şaft büyülüğu belirlenir.
- Aşama 5- Tablolardan "E" açısı

0° - 60° arasındaysa "R" ya göre
 61° - 120° arasındaysa $1,15 \times R$ ye göre
 121° - 180° arasındaysa $1,30 \times R$ ye göre tambur seçilir.

- Aşama 6- "G" faktörü bulunur.
- Aşama 7- G/G bulunur.
- Aşama 8- "H" faktörü bulunur.

TAMBUR ŞAFT HESABI

$$\text{ASME FÖRMÜLLÜ } d = \sqrt{\frac{16}{\pi^2 t} \left((k_b M_b)^2 + (k_t M_t)^2 \right)}$$

D = şaft çapı

P = (şaft malzemesinin kesme emniyet gerilmesi) Psi

K_b = Eğilme için servis faktörü

K_t = Burulma için servis faktörü

M_b = Eğilme momenti inch-ibs

M_t = Burulma momenti inch-lbs

Malzeme :	Pt değeri (Psi) :
	Kamasız :
C 1018	6000 8000
C 1042	8000 10667
4140	10000 13333

Tavsiye edilen servis faktörleri :

$$K_t = 1.0, K_b = 1.5$$

MOTOR GÜÇ HESABI :

Bir konveyörü tahrik için gerekli güç aşağıdaki güçlerin toplamında oluşur.

- 1- Yükü belli bir kot'a kaldırma için gerekli güç
- 2- Konveyörün müteharrik elemanlarının oluşturduğu sürtmeyi yenmek için gerekli güç.
- 3- Malzeme hızını band hızına çıkartmak için gerekli güç
- 4- Konveyör üzerindeki malzeme ile birlikte çalışma hızına çıkartmak için gerekli güç.

SÜRTÜMME DİRENCİNİ YENMEK İÇİN GEREKLİ GÜC :

Konveyörün sürtmeme direnci 5 faktörden oluşur.

- a- Konveyör rulolarının dönmeye karşı direnci
- b- Band ve rulolar arasındaki kayma direnci
- c- Yükün rulolar üzerinde hareket ederken bükülmeye karşı gösterdiği direnç
- d- Bandın saptırma tamburları ve geçiş ruloların bükülmeye karşı direnci


K_x Faktörü : Konveyör rulolarının sürtmeye karşı direnci ve band ile rulolar arasındaki kayma direnci bu faktör ile belirlenir.

$\frac{W_b + W_m}{lbs/ft}$	Rulolar arası mesafe (Si) (feet)	RULO ve ŞAFT ÇAPLARI İÇİN K_x				
		4"Rulo 3/4" Şaft	5"Rulo 3/4" Şaft	6"Rulo 3/4" Şaft	6"Rulo 1,25" Şaft	7"Rulo 1,25" Şaft
20	4.5	0.2936	0.2586	0.2136	0.4869	0.4136
50	4.0	0.3490	0.2590	0.2590	0.5665	0.4840
100	3.5	0.4280	0.3766	0.3251	0.6766	0.5823
150	3.0	0.5220	0.4620	0.4020	0.8120	0.7020
200	3.0	0.5560	0.4960	0.4360	0.8460	0.7360
250	3.0	0.5900	0.5300	0.4200	0.8800	0.7700
300	3.0	0.6240	0.5640	0.5040	0.9140	0.8040

Ruloların dönmeye karşı direnci yataklama ve sızdırmazlık sistemi tasarımına göre değişir.

K_t : FAKTÖRÜ

Bu faktör, "sıcaklık Faktörü"dür. Düşük sıcaklıklarda gres viskositesinin artması nedeniyle devreye girer. Çok aşırı soğuk havalarda özel yağlayıcı kullanılır. Aşırı direnci önlemek için K_t değerleri aşağıdaki grafikten seçilir.



K_y FAKTÖRÜ :

Bu faktör bandın rulolar üzerinde hareket ederken bükülmeye karşı gösterdiği direnci ifade eder. K_y değerleri aşağıdaki tablodan seçilir.

w_b : YAKLAŞIK BANT AĞIRLIKLARI (lbs/ft³)

Bant Genişliği (inches)	Yığın Özgül Ağırlıkları (lbs /ft ³)		
	30-74 Hafif çalışma şartları	75-129 Orta çalışma şartları	130-200 Ağır çalışma şartları
14	2.5	3.0	3.1
16	2.8	3.5	3.6
18	3.1	4.0	4.1
20	3.5	4.5	4.6
24	4.2	5.7	6.2
30	5.3	7.2	8.0
36	9.0	9.6	11.5
42	10.7	11.5	13.8
48	13.6	14.2	16.6
54	15.3	16.9	19.3
60	17.7	19.4	21.4
66	19.0	21.8	23.6
72	20.3	24.3	25.7

w_m = Birim malzeme ağırlığı

$$w_m = \frac{33,3 Q}{V}$$

Q = tph kapasite

V = Bant hızı fpm

KONVEYÖRLERİN YÜKLENİP-BOSALTILMASI :

KONVEYÖRLERİN YÜKLENMESİ :

Konveyörlerin yüklenmesinde ilk önemli nokta malzemenin yüklenmesi esnasında bant konveyör doğrultusundaki hız bileşeni konveyörün hızına eşit olmalıdır. Durum böyle olmaz ise yükleme bölgesinde malzeme alabora olacak, dolayısıyla türbülans olucaktır. Bu türbülansın miktarı hız farkının fonksiyonudur. Bu şart sağlanırsa bantta minimum aşınma meydana gelir ve konveyör hızı azalır. Malzeme yükleme olugunda herhangi bir taşıma olmadan özel yük şeklini alır. Tozuşma minimum olur. Bu ideal şartta pratikte ulaşmak zordur. Ancak, mümkün olduğunda bu ideal şartta yaklaşmak gereklidir.

YÜKLEME DOĞRULTUSU :

Sadece iki türlü yükleme şekli vardır.

1. Bant doğrultusunda yükleme
2. Yandan yükleme

BANT DOĞRULTUSUNDA YÜKLEME :

En effektif metoddur. Önce de belirtildiği gibi malzemenin bant doğrultusundaki hızı mümkün olduğunda konveyör hızına yakın olmalıdır.

Malzeme ayrıca konveyör ekseninde yüklenmelidir.

Bu tür yüklemelerde skirt board boyları minimum da tutulabilir. Ayrıca bir konveyörden diğerine yüklenmede kot kaybı da minimumdur.

Bandın dönüş kısmı için K yerine 0,015 sabit değer kullanılır. Bandın bükülmeye karşı gösterdiği direnç band konstrüksyonunun (kaplama kalınlığı, kullanılan lastik) rulo çapı ve sıcaklığının yapısı fonksiyonudur.

Band bükülmeye direnci soğuk havada artar.

TAMBUR SÜRTÜNMESİ :

Tambur sürütmesi iki sebepten olur. Birincisi bandın tambura karılıp bükülmesidir. Bu tambur çapı ve band rıjitleğinin fonksiyonudur.

İkincisi, tamburun dönmeye karşı gösterdiği dirençtir. Bu direnç rulman sürütmesi, gres ve sızdırmazlık sistemi sürütmesinin fonksiyonudur.

Tambur sürütmesini yemek için gerekli çeki kuvvetini (band doğrultusunda) aşağıdaki tablolardan okuyabiliriz.

Tamburun kullanıldığı yer	Bant sarım açısı	Band doğrultusunda sürütmeye kuvveti
Gergin taraf	150° - 240°	50 lb/tambur
Gevşek taraf	150 - 240	40 lb/tambur
Diğer tüm tamburlar		30 lb/tambur

CEMA FORMÜLÜ :

Total effective band gerilmesi

$$T_e = L (K_t (K_x w_b + K_y w_b + 0,015 w_b) + K_L w_m + H_w_m + \text{yardımcı ekipman sürütmeleri})$$

$$\text{Güç : } H.P. = \frac{T_e \cdot V}{33.000}$$

T_e : Band gerilmesi lbs

V : Band hızı fpm

YARDIMCI EKİPMAN SÜRTÜNMELERİ :

1-) BAND TEMİZLEME EKİPMANLARI :

Band silgileri için silgi lastiğinin "inch" olarak eni başına 2-3 lb band doğrultusunda çeki kuvveti alınır.

2-) SKIRT- BOARD SÜRTÜNMESİ :

$$T_s = C_s \cdot L_b \cdot h^2$$

C_s = Çeşitli malzemeler için faktör aşağıdaki tablodan seçilir.

Bu değere ayrıca skirt-board lastiğinin sürütmesini yemek için lastik boyu (feet) başına 3lbs ilave yapılır.

SKIRT BOARD SÜRTÜNME FAKTÖRÜ : C_s

Malzemenin Adı	Faktör C _s	Malzemenin Adı	Faktör C _s	Malzemenin Adı Faktör C _s
Alumina (kuru)	0.1210	Kok (ince öğütülmüş)	0.0452	Kireç taşı (kuru) 0.1280
Kil (kömür,kuru)	0.0571	Kok (toprak ve ince taneli)	0.0186	Magnezyum k. 0.276
Boksit (üçütülmüş)	0.1891	Hindistan cevizi 0.0203	0.0836	Klorür (kuru) 0.0219
Fasulye (kuru)	0.0798	Cam tozu 0.0836	0.0265	Fosfat kayası 0.1086
Boraks	0.734	Bağday uru 0.0265	0.0433	(karıltmış ve kuru)
Kepik (graniç.)	0.0239	Bağday misir veya çavdar 0.0433	0.1145	Tuz (kuru ince) 0.0814
Çimento (portland kuru)	0.2120	Çakıl 0.0900	0.0900	Kim (kuru) 0.1378
Çimento (klinker)	0.1228	Algı taşı (1/2 inç iriliğinde)	0.0900	Testere tozu 0.0086
Kıl (seramik için ince ve kuru)	0.0824	Demir cevheri (200 lb/ft yoğunluğunda)	0.2780	(kuru) 0.0750
Kömür (androsit)	0.0538	Kireç (1/8 inç iriliği de, yarımış)	0.1166	Nişasta (ufak topraklı) 0.0623
Kömür (bitum)	0.0754	Kireç (su verilmiş)	0.0490	Şeker (kuru, granül) 0.0349
				Ölüm yargası 0.0095

L : Skirt-board boyu, ft

h_s : Skirt board'a temas eden malzeme yüksekliği. inches

h_s : % 10 x Band genişliği alınır.

3-) MALZEMEYİ HIZLANDIRMAK İÇİN GEREKLİ GÜC :

Oluktan konveyöre verilen malzeme hızı genellikle band hızından düşüktür ve doğrultusu da band doğrultusundan değildir. Bu nedenle malzemenin band doğrultusunda band hızına ulaştırılması ilave bir güç gerektir. Bu güç ;

$$HP = 8,7 Q / (V^2 - V_m^2) \cdot (10^9)$$

Q = Kapasite tph

V = Band hızı fpm

V_m = Malzeme hızının band doğrultusunda bileşeni, fpm

CEMA formülünden görülen K_x değerinin tablolardan seçebildiğimiz gibi

$$K_x = 0.00068 (w_b : w_b) + \frac{a_i}{S_i} \quad \text{formülüyle hesaplayabiliriz.}$$

S_i : taşıyıcı rulo arası mesafe, ft

a_i = 0.90 6" rulo, 3/4" şaft çapı için

a_i = 1,08 5" rulo, 3/4" şaft çapı için

a_i = 1,26 4" rulo, 3/4" şaft çapı için

a_i = 1,80 7" rulo 1 1/4" şaft çapı için

a_i = 2.13 6" rulo 1 1/4" şaft çapı için

Yaklaşık band ağırlıkları aşağıdaki tablodan bulunur (w_b)

Yüksek hızlı, uzun konveyörlerin yüklenmesinde kısa (hızlandırılmış) "SPEED UP" konveyörler kullanılabilir. Böylece uzun konveyör bandının aşınması önlenmiş olur.

Eğer yükleme olgundan gelen malzeme çarpması çok yüksek ise speed-up konveyör yatay olmalı ve band boyunca skirt board kullanılmalıdır.

KONVEYÖRÜN YANDAN YÜKLENMESİ :

Yükleme açısı yatay düzlemede 90° den az yahut çok olabilir. Bu tür yüklemede bant ekseninde yükleme olmadığı için bandın kilavuzlanması zordur. Skirt-board boyları dökülmeyi önlemek için oldukça uzun olmak zorundadır. Fazla turbülans-tan dolayı banttaki aşınma da oldukça fazladır.

EŞİMLİ KONVEYÖRÜN YÜKLENMESİ :

Şayet konveyör eğimli ise konveyör hızı ile malzemenin konveyör doğrultusu arasındaki minimum farkı yakalamak oldukça zordur. Konveyör eğimi artıkca bu zorluk çoğalır. Böylece yüklem bölgeinde turbülans dolayısıyla banttaki aşınma daha çoktur.

Mümkinse yükleme bölgesinde konveyörün yatay olması uygundur.

YÜKLEMİ BÖLGESİNDEKİ ÇARPMALAR :

Düşey düzlemede malzemenin band doğrultusundaki hızı konveyör hızına genellikle eşit olmadığından malzeme bant yüzeyine çarpacaktır. Kuvvetli çarpma bant kaplamasının parçalanmasına ve karkasının zayıflamasına neden olur.

İnce malzeme ağır olsa bile banda fazla zarar vermez Çarpmanın az olması için yükleme şutunu eğimli alması gerektiği açıklır.


Malzeme ince ve nemli ise eğim oldukça dik olmalıdır. Şayet malzeme iri taneli ise oluk eğimi makul derecede olmalı, oluk içine hız azaltıcı bafıl plakaları kormalıdır.

Aşındırıcı malzemeler için yükleme şutuna sükülebilir astarlar konmalıdır, korozif malzemeler için de şut korozyonu önleyici malzeme ile kaplanmalıdır.

YÜKLEMİ OLUKLARININ GENİŞLİĞİ :

Yükleme olgunun genişliği beslediği konveyör bandının 2/3'ünde fazla olmalıdır. Ayrıca malzeme üniform olarak iri parçalardan oluşuyor ise oluk genişliği parça büyülüğünün 2---3 misli büyülükte olmalıdır. İri ve ince taneli malzeme karışık ise oluk genişliği parça büyülüğünün 2 misli büyülükte olur.


Yükleme oluklarında banttaki aşınmayı önlemek için kullanılan metodlardan birisi elekli yükleme olğudur. Bu metodda şekilde görüldüğü gibi ince malzeme bandı koruyucu görev yapar. Çok aşındırıcı malzeme



Şayet malzeme fazla aşındırıcı ise oluğu "stone-box" ile ıvırak düzenlemek mümkündür.

"SKIRT BOARD'LAR :

Yüklem olugundan boşalan malzemeyi band üzerinde tutmak için (band hizina erişen dek) skirt-board lar gereklidir. Tipik skirt-board kesiti aşağıdaki şekilde görülmektedir.



Skirt-board lar genellikle metalden yapılır. Bazen tahta da kullanılır. Eteğin alt ucu band üstünden belli bir ölçüde bırakılır ve bu kısım bir lastik ile kapatılır.

Etekler arasındaki maksimum ölçü genel olarak band genişliğinin $\frac{2}{3}$ 'üdür. Bazi serbest akışlı malzemeler için bu ölçü bant genişliğinin yarısı kadar azalır. (0.5 b)

Skirt-board boyu yükleme eger band hareket doğrultusunda ise malzemenin band doğrultusundaki hızı ile band hızı arasındaki farkın fonksiyonudur. Bu fark küçükse her 100 fpm band hızı için 2 feet boy alınır. Fakat bu boy 3 ft den az olmamalıdır.

Skirt- board yükseklikleri aşağıdaki tablodan seçilir.

Bant genişliği	20° oluklaşma açısı									35° ve 45° oluklaşma açısı								
	aa: Skorboard yüksekliği inç Tane iriliği, inç									Bant 35° ve 45° oluklaşma açısı Genişliği Tane iriliği, inç								
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	2	4	6	8	10	12	14	16	18
14	4.5	4.5								14								
16	4.5	4.5								16								
18	5.0	5.0	5.0							18	7.0	7.0	7.0					
20	5.0	5.0	5.0	5.3						20	7.0	7.0	7.0					
24	5.5	5.5	5.5	6.0	6.6					24	7.5	7.5	8.0	8.6				
30	5.8	6.3	7.0	6.6	8.3					30	8.8	8.8	9.5	10.10.8				
36	6.7	7.3	8.0	8.6	9.3	10.0				36	9.7	10.3	11.0	11.6	12.3	13.0		
42	7.7	8.3	9.0	9.6	10.3	11.0	11.5			42	11.1	11.8	12.5	13.1	13.8	14.5	15.1	
48	8.7	9.3	10.0	10.6	11.3	12.1	12.6	13.3		48	12.7	13.3	14.0	14.6	15.3	16.0	17.3	
54	9.7	10.3	11.0	11.6	12.3	13.0	13.6	14.3	15.2	54	14.7	14.8	15.5	16.1	16.8	17.5	18.1	18.8
60	10.7	11.3	12.0	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	16.2	60	15.7	16.3	17.0	17.6	18.3	19.0	19.6	20.3
66	11.7	12.3	13.0	13.6	14.3	15.0	15.6	16.3	17.2	66	17.2	17.8	18.5	19.1	19.8	20.5	21.1	22.1
72	12.7	13.3	14.0	14.6	15.3	16.0	16.6	17.3	18.2	72	18.7	19.3	20.0	20.6	21.3	22.0	22.6	23.8

Önce de belirttiğimiz gibi etek ile bant arasında 1"den az olmamak üzere boşluk olmalı ve bu boşluk bant hareket doğrultusunda büyümeli. Bunun nedeni etek ile bant arasına sıkışan malzemin band aşındırmasını önlemektir.

İnce malzemelerin sözü edilen açıklikta dökülmesini önlemek içi lastik şeritler kullanılır. Bunlar 6-12 mm kalınlıktadır. Bu lastikler band üzerinde hafifce basacak şekilde ayarlı olmalıdır. Lastikler banda zarar vermeme için karkassız olmalı ve 60-100 durometre sertliği sahip olmalıdır.

Tozuşmanın azalmasını sağlamak için skirt-board'ların üstü kapatılır.

KONVEYÖRLERDE BANT SEÇİMİ

Konveyör bandı konveyörün en pahalı elemesi olduğundan seçimi önemlidir. Bir konveyör bandı.

- a) Band çekisini taşıyan karkas
- b) Karkas'ı ihş etkilerden ve çarpmadan koruyan ÖRTÜ
- c) Örtü ile karkas arasındaki adezyonu artırın ve bantın çarpmaya karşı direncini artırın "BREAKER"

kısımlarından oluşur. Örtü tabi veya sentetik, karkas ise pamuk, naylon vs. malzemeden üretilerek imal edilir.

Bant örtülerini kalite olarak üç ana gruba ayrılmıştır. Bu üç ana grubun çeşitli etkilere karşı dirençleri ve genel uygulama sahaları aşağıdaki tablodan verilmistir.

Örtü Sınıfı	Başlıca Üstünlükler			Genel Uygulamalar
	Kesilmeye ve yırtılmasına karşı direnci	Aşınmaya karşı direnci	Yaşa Karşı Direnci	
Genel Hizmet				
Sınıf 1	Mükemmel	Mükemmel	Sıkık verilmekte	İri taneli maden ovalleri keskin kenarlı madde olduka sağlamlık isteyen hizmetler için
Sınıf 2	İyi	Mükemmel	Sıkık verilmekte	Keskinliği sınırlı özellikle aşındırıcı iri taneli madde Ağız hizmet için
Sınıf 3	Zayıf	İyi	Sınırlı	Uzak taneli madde genellikle hafif hizmetler için
Yağlar ve Kimyasal Maddeler İçin				
Yaşa Karşı Dirençli Kloropren (genellikle neftan olarak bilinir)	İyi	Çok İyi	Petrol ürünlerini çok iyileştiren ve emasla heryargi bir maddedir	Akaryakıt püskürtülmüş kömür
Yaşa Karşı Dirençli Buna N	İyi	İyi	Petrol hayvan ve tuzlu sebzeler için yağlar için çok iyi	Petroller işlem gönüş herhangi bir maddedir
Yaşa Karşı Direnci Orta	İyi	İyi	Petrol hayvan ve tuzlu sebzeler için yağlar için çok iyi	Yağlı tohum ve taneler (soya fasulyesi kurılmış mısır) akaryakıt püskürtülmüş kömür Az miktarda akaryakıt püskürtülmüş kömür az yakıtlı taneler ve besin maddeleri odun taşları ve fosfatlar

Sıcak Maddeler Servisi

Sınıf. I Sıcak Madden	İyi	Çok iyi sınırlı	Sınırlı	Genel olarak sıcak maddenin hizmeti. Çok ince taneler için 177°C dek dayanıklıdır. İnce tane- lerin üstünde sıcak topraklar taşınabilecektir.
Sınıf. 2 Sıcak Madden	İyi	Mükemmeli	Sınırlı	Genel olarak sıcak madde hizmeti. İnce taneli için 121°C dek topraklar için 177°C dek dayanıklı dir.
Butil Sıcak Madden	İyi	Ölükca iyi	Petrol ürünlerini için oldukça kötü dayansal ve bitkisel yağlar için iyi	Genelde sıcak madde hizmeti için kullanıl- maktadır. İnce tane- ler için 162°C dek topraklar için 204°C dek dayanıklıdır.

Konveyör bandları sonlu olarak yahut sonsuz olarak imal edilirler. Sonlu bandlar montajdan sonra iki metodla eklenirler.

1) VULKANİZASYON : bu tür ekin mukavemeti daha fazladır. Ömrü daha uzundur.
Düz ve sürekli olduğundan malzemek yerinden dökülmmez, zamanla birikim yapmaz. Ancak, bağlantının maliyeti fazladır, tatbik süresi uzundur.
Vulkanizasyon makinesi ağır ve taşıması zordur.

2) MEKANİK BAĞLAMA YÖNTEMİ :

Mekanik bağlama, usta bir elemen tarafından birkaç dakikada tatbik edilir. Maliyeti azdır. Ancak bağlantının mukavemeti düşüktür. İnce malzemenin bağlantı aralarından dökülmesini önlemek güçtür. Bu tür ek yerleri band silgilerinin çabuk aşınmasına neden olurlar. Daha fazla bir gergi boyuna ihtiyaç göstermezler. Vulkanizasyon ek sisteminde fazla uzama nedeniyle gergi boyunu uzun tutmak gereklidir.

BAND SEÇİMİ :

Konveyör bandı yükün istenen yeré iletilmesi için gerekli çekisi bulunduktan sonra bant seçimine geçilir. Bu aşağıdaki faktörlere dayanılarak yapılır.

1) GERİLME :

Bant karkası gerekli bant çekisini taşıyacak mukavemette olmalıdır. Aşağıdaki tablo "maksimum müsaade edilen çalışma gerilme"lerini çeşitli bant karkas konstrüksiyonları için ve eklenti türlerine göre vermektedir.

BANTLARIN GERİLME DEĞERLERİ :

70 VE ALTINDA lb/inq kat adedi

RMA Eşdeğeri	Mekanik ekleme	Vulkanize ekleme
35	27	35
43	33	43
50	40	50
60	45	60
70	55	70
90	-	90
120	-	120
155	-	155
195	-	195
240	-	240

2) OLUKLAŞMA : Konveyör bantı makaraların oluşturduğu formu alabilecek şekilde "flexible" olmalıdır. Aşağıdaki tablo boş bir bantın oluklaşabilmesi için maximum kat sayısını vermektedir.

Bant Genişliği	Yan rulo Eğim açısı	RMA Değerleri				
		35	43	50	60	70
14	20°	4	4	-	-	-
	35°	-	-	-	-	-
	45°	-	-	-	-	-
18	20°	5	5	-	-	-
	35°	4	4	-	-	-
	45°	-	-	-	-	-
20	20°	5	5	-	-	-
	35°	4	4	-	-	-
	45°	-	-	-	-	-
24	20°	6	6	5	5	5
	35°	5	5	4	4	4
	45°	4	4	-	-	-
30	20°	7	7	6	6	6
	35°	6	6	5	5	5
	45°	5	5	4	4	4
36	20°	9	9	7	7	7
	35°	8	8	6	6	6
	45°	6	6	5	5	5
42	20°	10	10	9	8	8
	35°	9	9	8	7	7
	45°	7	7	6	6	6
48	20°	-	10	9	9	9
	35°	8	9	8	8	8
	45°	7	8	7	7	7
54	20°	-	-	11	10	10
	35°	10	10	9	9	9
	45°	9	9	8	8	8
60	20°	-	-	12	12	12
	35°	-	-	11	11	11
	45°	11	11	10	9	9
72	20°	-	-	-	12	12
	35°	-	-	-	11	11
	45°	-	-	-	10	10

3) UZUNLAMASINA FLEXİBİLİTE :

Bant uzunlamasına doğrultuda tamburlara yeterince sarılabilen ölçüde fleksible olmalıdır. Genellikle önce bant seçilir ve sonra bu bantın sarılabileceği tambur çapı seçilir. Aşağıdaki tablo tavsiye edilen minimum tambur çaplarını vermektedir.

TAVSİYE EDİLEN MINİMUM TAHRİK TAMBURU ÇAPLARI İNÇ

Karkas kat Adedi	PMA 35 Dokuma % Normal Bant gerimesi		PMA 43-50 Dokuma % Normal Bant ger.		PMA 60-70 % Normal bant ger.	
	80-100	60-80	40-60	80-100	60-80	40-60
3	18	14	12	20	18	14
4	20	18	16	24	20	18
5	24	20	28	30	24	20
6	30	24	20	36	30	24
7	36	30	24	42	36	30
8	42	36	30	48	42	36
9	48	42	36	54	42	36
10	54	48	42	60	48	42

4) MINİMUM KARKAS KAT ADEDİ :

Aşağıdaki tablolar minimum karkas kat adedini belirlemek için kullanılırlar.

MINİMUM KARKAS KAT ADEDİ, 20° MAKARA GRUBU İÇİN

Bant Genişliği (inç)	Çok hafif maddeler Buğday, odun talaşı 25-49 lbs/ft ³		Hafif Maddeler Kömür, gübre, kok 50-74 lbs/ft ³		Orta ağırlıkta Maddeler. Kum, çakıl 75-99 lbs/ft ³		Ağır Maddeler Demir Cevheri 100-150 lbs/ft ³	
	RMA dokuma Gerilme Mik.	RMA dokuma Gerilme Mik.	RMA dokuma Gerilme Mik.	RMA dokuma Gerilme Mik.	RMA dokuma Gerilme Mik.	RMA dokuma Gerilme Mik.	RMA dokuma Gerilme Mik.	RMA dokuma Gerilme Mik.
35	35	43	50	60	70	35	43	50
43	3	3	-	-	3	3	-	-
50	3	3	-	-	3	3	-	-
60	3	3	-	-	3	3	-	-
70	3	3	-	-	3	3	-	-
14	3	3	-	-	3	3	-	-
16	3	3	-	-	3	3	-	-
18	3	3	3	3	3	3	-	-
20	3	3	3	3	3	3	4	4
24	3	3	3	4	3	4	4	4
30	4	4	3	3	4	4	5	4
36	4	4	4	3	5	4	4	4
42	4	4	4	4	5	5	5	5
48	5	5	4	4	6	6	6	6
54	5	5	4	4	6	6	6	6
60	6	6	5	5	7	7	7	7
72	6	6	5	5	8	8	8	8

Maksimum karkas çarpma değeri =


Malzem ağırlık faktörü x eşdeğer serbest düşme

Malzeme ağırlık faktörü aşağıdaki tablodan alınır.

MALZEME AĞIRLIK FAKTÖRÜ

Malzeme yoğunluğu lbs./ft. ³	MALZEME AĞIRLIK FAKTÖRÜ												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16
50	0.4	1.3	3.0	5.8	10	14	21	30	40	70	100	148	211
75	0.6	1.9	4.5	8.6	15	21	31	44	61	105	149	222	316
100	0.7	2.6	5.9	12.0	20	28	41	59	81	140	199	269	421
125	0.9	3.2	7.4	14.0	25	35	52	74	101	175	248	371	527
150	1.1	3.8	9.0	17.0	30	42	62	89	121	210	298	444	632
175	1.3	4.5	10.0	20.0	35	49	73	104	142	245	348	518	737

$$\text{EŞDEĞER SARBEST DÜSME} = H_f + C H_v \sin^2 \Delta \delta$$



6- BANT ÖRTÜSÜ

Bant örtüsü karkası koruyabilmesi için kafı kalınlıkta olmalıdır. Bantın taşıyıcı tarafındaki ve diğer tarafındaki kaplama kalınlıkları aşağıdaki tablolardan alınır.

Frekans Faktörü

$$F_f = \frac{2L}{V}$$

L = Konveyör boyu. (feet)

V = Bant hızı fpm

BANT ALT KISIM KAPLAMA KALINLIĞI

Kaplama Kalitesi	Aşındırıcı olmayan Sınıf : 5	Aşındırıcı Sınıf : 6	Cök aşındırıcı Sınıf : 7	Cök aşındırıcı Sınıf : 8	Çalışma Sartları						
					Normal	İyi	Normal	İyi	Normal	İyi	
3	1/32	1/16	1/16	-	-	-	-	-	-	-	
2	1/32	1/16	1/16	3/32	1/16	1/18	1/16	1/16	1/16	1/16	
1	1/32	1/16	1/16	1/16	1/16	3/32	1/16	1/16	1/16	1/16	

7) TAMBURLA İLGİLİ FAKTÖRLER

Tambur çapı ve tambur boyu bant seçimi etkiler. Daha öncede belirtildiği üzere +

TAMBUR ÇAPı

Bant karkasındaki aşırı gerilme hatlarının birbirinden ayrılmasına ve bilhassa ek yerlerinde bant parçalanmalarına neden olur. Yer sınırlamaları nedeniyle tambur çapları sınırlı olabilir. Bu durumda bant ömrünün sınırlı olacağı açıklıdır.

TAMBUR GENİŞLİĞİ

Bant ömrü açısından yüksek gerilmelerin mevcut olduğu konveyörlerde konik tambur tavsiye edilmez. Genel çift tamburlu tahrik düzenlerinde konik tamburlar tavsiye edilmez.

TAWSİYE EDİLEN BANT GENİŞLİĞİ

Bant Genişliği (inches)	Tambur genişliği P_f (inches)	Başaltma Oluğu Genişliği	Geri Dönüş Bant Açıklığı
42" ve ALTINDA	b+2	P_f + 3	b+2 1/2"
42" ÜSTÜNDE	b+3	P_f + 3	b+3"

MİNİMUM KARKAS KAT ADEDİ 35⁰, 45⁰ MAKARA GRUBU İÇİN

Bant Evi (inc)	Çok hafif maddeler Büğday, odun talaşı 25-49 lbs/ft ²					Hafif maddeler Kömür, gübre, kök 50-74 lbs/ft ²					Orta ağırlıkta maddeler, kum, çakıl 75-99 lbs/ft ²					Ağır maddeler Demir cevheri 100-150 lbs/ft ²				
	RMA dokuma Gerilene Miktarı					RMA dokuma Gerilene Miktarı					RMA dokuma Gerilene Miktarı					RMA dokuma Gerilene Miktarı				
	35	43	50	60	70	35	43	50	60	70	35	43	50	60	70	35	43	50	60	70
24	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	5	5	4	3	3	5	5	5	4	4
30	4	4	4	3	3	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	6	6	5	4	4
36	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	6	6	5	4	4	6	6	6	5	5
42	5	5	4	4	4	6	6	6	5	5	6	6	6	5	5	7	7	6	6	6
48	5	5	4	4	4	6	6	6	6	5	7	7	6	6	6	8	8	7	7	7
54	5	5	5	4	4	7	7	7	7	6	8	8	7	7	6	8	8	7	7	7
60	6	6	5	5	5	7	7	7	7	6	8	8	7	7	7	9	9	9	8	8
72	6	6	6	5	5	8	8	7	7	7	9	9	8	7	7	9	9	9	8	8

5-ÇARPMA DİRENCİ

Bant karkas kat adedi konveyörün yükleme noktalarında çarpmayı alacak şekilde belirlenmelidir. Aşağıdaki tablo bu seçim için kullanılır.

Kat Adedi	Foot- Pounds ÇARPMA			
	RMA DEĞERLERİ			
	35	43	50	60 ve 70
3	8	16	20	38
4	16	28	38	62
5	40	60	75	175
6	120	160	210	745
7	240	320	410	775
8	-	520	660	1050

BANT ÜSTÜ KAPLAMA KALINLIĞI

SOGUK YIGMA MALZEMELER İÇİN NORMAL ÇALIŞMA
ŞARTLARINDA

FREKANS FAKTÖRÜ	KAPLAMA KAPASİTESİ	AŞINDIRICI OLMAYAN MALZEME Malzeme Sınıfı : 5				AŞINDIRICI MALZEME Sınıfı : 6				ÇOK AŞINDIRICI MALZEME Sınıfı : 7				ÇOK AŞINDIRICI MALZEME Sınıfı : 8			
		Taz	1/2	2"	6"	Taz	1/2	2"	6"	Taz	1/2	2"	6"	Taz	1/2	2"	6"
02	3	3/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	2	3/32	3/16	5/16	3/8	3/16	3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	1	1/16	1/8	1/4	5/16	1/8	1/4	3/8	3/16	7/32	3/8	3/8	3/8	5/16	3/8	3/8	3/8
04	3	3/8	3/16	—	—	3/32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	2	1/16	3/32	3/16	1/4	3/32	3/16	3/16	—	3/16	3/16	—	—	7/32	3/8	—	—
	1	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	1/4	3/8	1/8	1/4	3/8	3/8	5/32	5/16	3/8	3/8
06	3	3/32	3/32	3/32	—	5/32	7/32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	2	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	1/4	3/8	1/8	5/32	3/8	—	3/16	5/16	—	—
	1	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	3/16	1/4	1/8	5/32	1/4	3/8	1/8	7/32	3/8	3/8
08	3	1/16	3/8	3/16	5/16	1/8	3/32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	2	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	3/16	7/32	1/8	5/32	5/16	—	1/8	7/32	3/8	—
	1	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	7/32	3/8	1/8	5/32	5/16	3/8
10	3	1/16	3/8	5/32	1/4	3/32	3/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	2	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	7/32	1/8	1/8	5/32	5/16	—	1/8	7/32	3/8
	1	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	3/16	1/4	1/8	1/8	1/4	X
15	3	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	2	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	3/16	1/4	1/8	1/8	1/4	—
	1	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	3/16	1/4	1/8	1/8	1/4	X
20	3	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	3/16	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	2	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	3/32	3/16	1/8	1/8	3/16	7/32	1/8	1/8	3/16	3/8
	1	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	3/16	1/4
30	3	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	2	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	3/32	7/32	1/8	1/8	3/16	3/8
	1	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	3/16	1/4
40	3	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	2	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	3/16	7/32	1/8	1/8	3/16	1/4
	1	1/16	3/32	1/8	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	5/32	3/16	1/8	1/8	3/16	1/4

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SINAI KALKINMA TEŞKİLATI

SINAI EGİTİM VE GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SEGEM)
Selanik Cad. No: 16 Yenişehir/ANKARA Tel: 311115 (4 Mat)

VIDALI VE ZİNCİRLİ
KONVEYÖRLER

Hazırlayan
Suphi YAVUZ
Mak.Yük. Müh.
NA-CE Proje Müdürü

Konveyör Seçimi ve Tasarımı
Semineri

21-25 EKİM 1985
ANKARA

VİDALI KONVEYÖRLER

Vidalı konveyörler tarafından efektif olarak iletilebilecek malzemeler ek'teki tablolarda verilmiştir. Bu tablolarda aşağıdaki özellikleri belirtilmektedir.

- Vidalı konveyörle iletilebilecek maksimum parça büyülüğu
- Malzemenin yoğun yoğunluğu
- Konveyörün yüklenebilme yüzdesi. Bu, önemli bir faktördür. Öyleki aşındırıcı malzemelerin yüklenebilme yüzdesi düşük olmalıdır.
- Güç faktörü
- Aşındırıcılık, Koroziflik, ve akıçılık.

TANIM	AÇIK RENK	ORTA KOYU RENK	ÇOK KOYU RENK
AŞINDIRICILIK	AŞINDIRICI DEĞİL	ORTA AŞINDIRICI	ÇOK AŞINDIRICI
KOROZİFLİK	KOROZİF DEĞİL	ORTA KOROZİF	ÇOK KOROZİF
AKIÇİLİK	SERBEST AKIŞLI	KİSMEN SERBEST AKIŞLI	AKICI DEĞİL
STATİK SEY AÇISI			
	30° YE KADAR	30°~45°	45°DEN BÜYÜK

- Özel karakteristik notları

- 1 : Patlayıcı toz ihtiva eder
- 2 : Kolayca akışkanlaşabilir
- 3 : Nem alabilir
- 4 : Özellikleri kirlenme ile değişebilir.
- 5 : Zehirli gaz çıkarır.
- 6 : Kullanımı ve değeri malzeme degradasyonu ile değişir
- 7 : Aşırı hafif
- 8 : Basınç altında topaklaşabilir
- 9 : Lifli malzeme, keçeleşebilir.

Kapasite, max. parça büyülüğu, max RPM ve helezon çapı arasındaki bağıntıyı gösteren tablolar ilişkide verilmiştir. Bu tablolardan istenen kapasiteyi verecek helezon çapı seçilebilmektedir. Ayrıca, helezon devir SAYISI verilen seçim abak'ından bulunabilmektedir. Tabloda verilen kapasite değeri standart hat ve standard helezon içindir. Sayet değişik hat ve helezon kullanılırsa :

$$SC = CF \cdot H \times CF$$

SC = Seçme kapasitesi

CFH = Gerekli kapasite (cuft/hr)

CF = Kapasite faktörü

ÖZEL HATVE KAPASİTE FAKTÖRLERİ

Hatve	Tanım	Kapasite faktörü
Standart	hatve = çap	1.00
Kısa	hatve = $2/3$ Çap	1.50
Yarım	hatve = $1/2$ Çap	2.00
Uzun	hatve = $1 \frac{1}{2}$ Çap	0.67

ÖZEL KONVEYÖR VİDA KAPASİTE FAKTÖRLERİ

TİP	Yükleme yüzdesi			
	% 15	% 30	% 45	% 95
Kesik vida	1,62	1,52	1,40	1,40
Kesilmiş ve katlanılmış vida	1,72	1,61	1,48	1,48

ŞERİT KONVEYÖR KAPASİTE FAKTÖRLERİ

VİDA ÇAPı	ŞERİT GENİŞLİĞİ	YÜKLEME YÜZDESİ		
		% 15	% 30	% 45
6	1	1,32	1,52	1,79
9	$1 \frac{1}{2}$	1,34	1,54	1,81
12	2	1,32	1,52	1,79
	$2 \frac{1}{2}$	1,11	1,27	1,50
14	$2 \frac{1}{2}$	1,27	1,45	1,71
16	$2 \frac{1}{2}$	1,55	1,69	1,90
18	3	1,33	1,53	1,80
20	3	1,60	1,75	1,96
24	3	2,02	2,14	2,28

-4-

KÜREKLİ TİP KONVEYÖR KAPASİTE FAKTÖRLERİ

FAKTÖR	HATVEDEKİ KÜREK ADEDİ			
	1	2	3	4
	1,08	1,16	1,24	1,32

GÜC HESABI :

- 1) GRAFİK METOD : Konveyörün tıhrik milindeki toplam güç (TSHP)
Ekte verilen nomogramlar yardımıyla bulunabilir. İlk nomogramdan
sürtünme gücü (FHP) ikinci nomogramdan malzeme gücü (MHP)
faktörü okunur.

2) FORMÜLLER YARDIMIYLE HESAP :

SÜRTÜNME GÜCÜ :

$$FHP = \frac{DF \times HBF \times L \times S}{1.000.000}$$

MALZEME GÜCÜ :

$$MHP = \frac{CFH \times W \times MF \times L}{1.000.000}$$

$$MHP = \frac{CP \times MF \times L}{1.000.000}$$

$$TOPLAM GÜC = PHP + MHP$$

- L : Konveyör boyu : (feet)
 S : Konveyör hızı (RPM)
 DF : Konveyör çap faktörü
 HBF : Askı yatak faktörü
 CFH : Konveyör kapasitesi (cuft/hr)
 W : Yiğin yoğunluğu (lb/cuft)
 CP : Kapasite (lb/hr)
 MF : Malzeme güç faktörü

ÇAP FAKTÖRÜ (DF)

ÇAP	FAKTÖR
6	18
9	31
12	55
14	78
16	106
18	135
20	165
24	235

ASKI YATAK FAKTÖRÜ

YATAK TİPİ	YATAK FAKTÖRÜ	YATAK SINIFI
BİLYALI	1,0	I
BEYAZ METAL		
BRONZ		
GRAFİT	1,7	II
TAHTA		
UHMW	2,0	III
SERT DEMİR		
SERTLEŞTİRİLMİŞ	4,4	IV
YÜZEY		

DEĞİŞİK VİDALI KONVEYÖRLER

Standart ~~dışı~~ bir vida tipi kullanılırsa malzeme gücü bir faktörle çarpılıp düzeltilmelidir.

DEĞİŞİK VİDA FAKTÖRLERİ


VİDA TİPİ	YÜKLEME YÜZDESİ			
	% 15	% 30	% 45	% 95
KESİK VİDA	1,0	1,0	1,0	1,0
KESİLMİŞ, KATLANMİŞ VİDA	1,3	1,5	1,7	2,2
SERİT VİDA	1,05	1,14	1,20	

KÜREK TİPİ VİDALI KONVEYÖRLER

	HATVEDEKİ KÜREK ADEDİ			
	1	2	3	4
FAKTÖR	1,29	1,58	1,87	2,16

Hesaplanan malzeme motor gücü 5 HP den küçükse hesaplanan bu değer yerine düzeltilmiş malzeme gücü kullanılmalıdır. Bu değerler aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Hesaplanan malzeme H.P.




Düzeltilmiş Malzeme H.P.

VIDALI KONVEYÖRLERİN HELİS VE HATVE TÜRLERİ :

1- STANDART HATVE, TEK HELİS


Şekil 1-de görüldüğü gibi vidalı konveyörün hatvesi vida çapına eşittir.



Şekil-1

2- KISA HATVE, TEK HELİS


Şekil 2-de görüldüğü gibi vidalı konveyörün hatvesi vida çapının $2/3$ ne düşürtülmüştür. Genellikle vidalı besleyicilerde kullanılmaktadır. Kısa hatve akıcı olan yiğin maddelerin ani akışlarını önlemektedir. Eğimli veya dikey uygulamalar için salık verilmektedirler.



Şekil-2

3- YARIM HATVE, TEK HELİS


Şekil 3-te görüldüğü gibi vidalı konveyörün hatvesi, vida çapının yarısına eşittir. Eğimli veya dikey uygulamalar için çok elverişlidir. Son derece akıcı yiğin maddeler için en uygun besleyici türü olarak kullanılmaktadırlar.



Şekil-3

4- UZUN HATVE, TEK HELİS


Şekil 4- te görüldüğü gibi vidalı konveyörün hatvesi, vida çapının $1 \frac{1}{2}$ katına eşittir. Serbest akıcı yiğin maddeler için çok elverişlidir.



Şekil-4

5- DEĞİŞKEN HATVE, TEK HELİS


Şekil 5- te görüldüğü gibi helisler hatveyi artırmaktadır. Vidalı besleyici olarak kullanılmaktadırlar.



Şekil-5

6- ÇIFT HELİS , STANDART HATVE


Şekil-6 da görüldüğü gibi; çift helis, standart hatve düzgün yiğin maddeler ile belirli maddelerin uniform biçimde götürülmelerini sağlarlar.



Şekil-6

7- KONİK, STANDART HATVE, TEK HELİS


Şekil 7.de görüldüğü gibi vida çapı gittikçe düşmektedir. Besleyici olarak kullanılmaktadırlar.



Şekil-7

8- TEK KESİK HELİS, STANDART HATVE


Şekil 8.de görüldüğü gibi vidalara uygun aralıklarla çentik açılmıştır. Bu sayede götürülen yiğin maddenin karıştırılmasını sağlamaktadır.



Sekil-8.

9- KESİLMİŞ VE KATLANMIS HELİS, STANDART HATVE


Şekil 9.da görüldüğü gibi katlanmış dairesel helis dilimleri götürülen yiğin maddenin iyi biçimde karıştırılmasını sağlarlar. Ayrıca ısıtma soğutma veya havalandırma işlemlerinde başarıyla gerçekleştirilmektedirler.



Sekil -9

10- TEK SERİT HELİS


Yapışkan veya viskoz maddelerin götürülmesi için çok elverişli dirler. Şekil 10 da bu tür helisler görülmektedir.



Sekil.10

11- PALETLİ (KANATLI) STANDART HATVE


Şekil 11.de görüldüğü gibi ayarlanabilen kanatlar sayesinde iyi bir karıştırma işlemi yapılmaktadır.



Sekil-11

12. KANAT (PALET)

Ayarlanabilen kanatlar, akışı kontrol altında olan yiğin maddelerin karıştırılmasını sağlamaktadır. Bu tür konveyörler Şekil 12.de görülmektedir.



Sekil-12

VIDALI KONVEYÖR YATAK ASKİLARI

Hanger Bearings provide intermediate radial support between separate screw sections. All Jeffrey hangers are manufactured to exacting tolerances from the highest quality raw materials. Standard hanger assemblies, except No. 99A, are furnished with babbitt bearings. Hangers illustrated for D-type trough. Hanger styles may be specially fabricated to accommodate all trough styles. Consult Jeffrey's engineering dept. for special hanger requirements.

No. 30

No. 30 hangers are designed for minimum obstruction of material flow. Bearing is supported from the non-carrying side of the conveyor housing. For extra support, top bar extends across the trough and bolts on both sides. Mounts flush with trough flanges. Available in all friction type bearing materials. (See table, page 99.)

The No. 99A available for 6" through 20" conveyors, fits inside the trough with the top flange. It may also be furnished with modified top frame for outside mounting. The hanger top frame is fabricated from flat steel bar with a machined steel collar drilled and tapped for lubrication fitting. Adapter units are threaded at both ends for assembly to the top frame and bearing housing. Bolt holes in the frame are elongated to allow adjustment. The No. 99A is designed for maximum support and its slim design minimizes obstruction of material flow.

Ball Bearing

No. 220

No. 220 hangers are recommended for high capacity conveyors where dust-tight operation is not required. Slender frame and compact bearing housing allow higher percentages of conveyor loading with minimum flow obstruction. Available in all friction type bearing materials. (See table, page 99.)

No. 226

The Industrial No. 226 incorporates all the advantages of the No. 220 but is designed for inside flush mounting to allow dust-tight operation. Available in all friction-type bearing materials. (See table, page 99.)

No. 216

No. 216 hangers are recommended for heavy duty, abrasive applications, especially where dust-tight operation is required. No. 216 hangers may be furnished with hard iron, hard-surfaced or oil impregnated wood bearings. When hard iron or hard surfaced bearings are used, hard iron or hard surfaced shafts are required. The hanger is mounted inside, flush with the top flanges.

No. 216-D

The 216-D hanger is available for 6" through 24" conveyors. It incorporates rigid trough mounting for maximum conveyor support. The unique hanger design allows less obstruction to material flow. This hanger is available with hard iron, oil impregnated wood, or babbitt bearing inserts, which may be replaced without hanger removal or disassembly. The 216-D is also readily interchangeable with other CTMA hangers.


No. 230

No. 230 hangers are designed for heavy duty applications where top mounting on the trough flanges is preferred. May be furnished with either hard iron (with hard iron or hard surfaced shafts) or oil impregnated wood bearings. Bearing and bearing assembly frame are readily interchangeable with No. 216 top frames.

No. 316

The No. 316 as well as the No. 326, is well suited for high temperature operation, and incorporates the basic features of the 220 & 226. These hangers are designed for interior trough mounting with self-adjusting assembly to compensate for unequal thermal expansion between components. Available only with hard iron or hard-surfaced bearings. Hardened or hard-surfaced shafts are required.

No. 326



MATERIAL	Maximum Particle Size (in.)	Average Weight Per Cu. Ft.	% Loading	H. P. Factor	Component Series	Corrosiveness	Corrosion	Stability	Note
Acetylenogen (Calcium Carbide)	+ 1/2	70.80	30B	1.6	B4				
Adipic Acid	-100M	45	30A	0.8	D3				
Allata Meal	-1	17	30A	0.6	B4				
Allata Seed	-1/2	48	30B	0.5	B4				
Almonus	-1/2	28.30	30B	0.9	B4				
Alum	-1/2	45.58	30A	0.6	A2				
Alum	-1/2	50.60	30A	1.4	B1				
Alumina	-100M	60.120	15	1.8	C4				
Aluminate Gell, dried	-100M	45	30B	1.7	B4				
Aluminum Chars	-1/2	7.15	30A	0.8	A2				
Aluminum Hydrate (Aluminum Hydroxide)	-1/2	13.18	30A	1.4	A2				
Aluminum Oxide (Alumina)	-100M	60.120	15	1.8	C4				
Aluminum Ore (Bauxite)	-3	75.85	15	1.8	D4				
Aluminum Silicate	-1	49	45	0.8	A2				
Aluminum Sulfate (Alum)	-	-	-	-	-				
Amianthus (Asbestos)	Fibers	20.40	30B	1.0	B4				
Ammonium Chloride, crystalline	-1/2	52	30A	0.8	A2				
Ammonium Nitrate	-1/2	45.62	-	-	-				
Ammonium Sulfate	-	40.58	-	-	-				
Andalusite (Aluminum Silicate)	-1/2	49	45	0.8	A2				
Antimony	-100M	-	30B	-	H4				
Apple Pomace, dry	-1/2	15	30B	0.5	B4				
Arsenate of Lead (Lead Arsenate)	-1/2	72	30A	1.0	A2				
Arsenic	-100M	30	-	-	-				
Arsenic Oxide (Arsenolite)	-	100.120	-	-	-				
Asbestos, Ore	-1/2	81	15	1.2	C4				
Asbestos, shred	Fibers	20.40	30B	1.0	B4				
Ashes, coal, dry	-1/2	35.45	30B	2.0	B4				
Ashes, coal, dry	-3	35.40	15	1.8	B4				
Ashes, coal, wet	-1/2	45.50	30B	3.0	D4				
Ashes, coal, wet	-3	40.50	15	4.0	D4				
Asphalt, crushed	-1/2	45	30A	2.0	A2				
Bagasse, dry	Fibers	7.10	30A	1.0	B1				
Bakelite	-100M	30.40	30A	1.4	A2				
Baking Powder	-100M	41	30A	0.6	A2				
Baking Soda (Sodium Bicarbonate)	-100M	70.80	30A	1.0	A2				
Barite	+ 1/2	120.180	15	2.0	H4				
Barite	-100M	120.180	30B	2.6	B4				
Barium Carbonate	-100M	72	30B	1.6	B4				
Barium Sulfate (See Barite)	-	-	-	-	-				
Bark, wood	+ 1/2	10.20	30B	1.2	B4				
Barley	-1	37.48	45	0.4	A2				
Barlyte (Barite)	-	-	-	-	-				
Basalt	-1/2	80.90	15	1.8	C4				
Bauxite, crushed	-3	75.85	15	1.8	D4				
Beans, Castor	-1/2	36	45	0.5	A2				
Beans, Castor, meal	-1/2	35.40	30A	1.2	A2				
Beans, Navy	-1/2	48	45	0.5	A2				
Beans, Soy	-1/2	45.50	45	0.5	A2				
Beet Pulp, dry	-	11.16	-	-	-				

Materials

MATERIAL	Maximum Particle Size (in.)	Average Weight Per Cu. Ft.	% Loading	H. P. Factor	Compound Series	Abrasion	Corrosiveness	Flammability	NOTE
Soybeans, cracked	— $\frac{1}{4}$	30.40	30B	0.5	B4				
Soybeans, whole	— $\frac{1}{4}$	45.50	15	0.4	C4				
Soybean cake	+ $\frac{1}{4}$	40.43	30A	1.0	B1				
Soybean flakes, raw	— $\frac{1}{4}$	20.26	30A	0.8	A2				
Soybean flakes, spent	— $\frac{1}{4}$	18.20	30A	0.6	A2				
Soybean flour	—100M	27.30	30A	0.8	A2				
Soybean Meal, light	— $\frac{1}{4}$	40	30A	0.5	A2				
Soybean Meal, Ind.	— $\frac{1}{4}$	40	30A	0.5	D3				
Starch	—100M	25.50	•	•	•	•	•	•	
Stearite (Talc)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Steel, chips, crushed	+ $\frac{1}{4}$	100-150	15	1.6	D4				
Stibium (Antimony)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sugar, granulated	— $\frac{1}{4}$	50.55	30A	0.7	A2				4.6
Sugar, powdered	—200M	50.60	•	•	•	•	•	•	
Sugar, raw, cane	— $\frac{1}{4}$	55.65	30A	1.0	A2				
Sugar, wet, beet	— $\frac{1}{4}$	55.65	30A	1.4	A2				
Sugar Beet, pulp, dry	•	12.15	•	•	•	•	•	•	
Sugar Beet, pulp, wet	•	25.45	•	•	•	•	•	•	
Sulphur, crushed	— $\frac{1}{4}$	50.60	30A	0.6	A2				
Sulphur, ground	— $\frac{1}{4}$	50.60	30A	0.6	A2				
Sulphur, lumps	—3	80.85	30A	0.8	B1				
Talc, pellets	+ $\frac{1}{4}$	116-130	15	2.0	D4				
Talc	—100M	40.60	30B	0.8	B4				
Talc	— $\frac{1}{4}$	80.90	30B	0.9	B4				2.8
Tanbark, ground	•	55	30A	0.7	•	•	•	•	
Titanium Dioxide (Ilmenite)	— $\frac{1}{4}$	140	15	2.0	C4				
Theorardite (Sodium Sulfate)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tobacco, scions	+ $\frac{1}{4}$	15.25	30A	0.5	B1				
Tobacco, snuff	—100M	30	30B	0.9	B4				
Tricalcium Phosphate	—100M	40.50	30A	1.6	A2				
Trisodium Phosphate	—2	60	30B	1.7	B4				
Tung Nut Meats, crushed	+ $\frac{1}{4}$	25	30A	0.8	B1				
Vinellite (Bentonite)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Vermiculite, expanded	— $\frac{1}{4}$	16	30B	0.5	B4				
Vermiculite Ore	— $\frac{1}{2}$	80	30B	0.8	B4				
Vulcanite (Ebonite)	— $\frac{1}{2}$	65.70	30A	0.8	A2				
Walnut Shells, crushed	— $\frac{1}{4}$	35.40	15	1.0	B4				
Wheat	— $\frac{1}{4}$	45.48	45	0.4	A2				
Wheat, cracked	— $\frac{1}{4}$	35.45	30A	0.4	A2				
Wheat, germ	— $\frac{1}{4}$	18.28	30A	0.4	A2				
White Lead, dry	—100M	75.100	30B	1.0	B4				2.5
Wolomite (Bentonite)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Wood Bark	+ $\frac{1}{4}$	10.20	30B	1.2	B4				
Wood Chips	+ $\frac{1}{4}$	10.30	30A	0.6	B1				
Wood Flour	—200M	16.36	30A	0.4	A2				
Zinc concentrate residue	— $\frac{1}{4}$	75.80	15	1.0	C4				
Zinc Oxide, heavy	—200M	20.35	30A	1.0	A2				
Zinc Oxide, light	—200M	10.15	30A	0.8	A2				

Capacity

-21-
CAPACITY TABLE



Trough Loading	Screw Dia.	Max. Lump Size (In.)	Max. R.P.M.	Capacity in Cu. Ft. Per Hr.	
				At Max. R.P.M.	At 1 R.P.M.
15%	6	¾	66	49.5	.75
15%	9	1½	62	173	2.8
15%	12	2	58	389	6.7
15%	14	2½	56	588	10.5
15%	16	3	53	832	15.7
15%	18	3¼	50	1,135	22.7
15%	20	3½	47	1,462	31.1
15%	24	4	42	2,293	54.6
30% A	6	¾	132	198	1.5
30% A	9	1½	122	683	5.6
30% A	12	2	111	1,476	13.3
30% A	14	2½	104	2,194	21.1
30% A	16	3	97	3,046	31.4
30% A	18	3¼	90	4,086	45.4
30% A	20	3½	82	5,092	62.1
30% A	24	4	68	7,426	109.2
30% B	6	¾	66	99	1.5
30% B	9	1½	62	347	5.5
30% B	12	2	58	771	13.3
30% B	14	2½	56	1,182	21.1
30% B	16	3	53	1,664	31.4
30% B	18	3¼	50	2,270	45.4
30% B	20	3½	47	2,919	62.1
30% B	24	4	42	4,586	109.2
45%	6	¾	182	413	2.27
45%	9	1½	170	1,360	8.0
45%	12	2	157	3,030	19.3
45%	14	2½	148	4,558	30.8
45%	16	3	140	6,524	46.6
45%	18	3¼	131	8,659	66.1
45%	20	3½	122	11,590	95.0
45%	24	4	105	17,535	167.0

*Capacities shown are for Full Pitch Screws

**CAPACITY TABLE
FOR 95% LOADED CONVEYORS**

Screw Dia. (In.)	Max. Lump Size	Max. Recommended R.P.M.				Capacity in Cubic Feet Per Hour **					
		Normal % Loading*				Normal % Loading*				At 1 R.P.M.	
		15	30A	30B	45	15	30A	30B	45		
6	3/8	67	78	70	84	318	370	332	399	4.75	
9	3/4	58	68	61	73	974	1,142	1,024	1,226	16.8	
12	1	49	58	52	62	1,999	2,366	2,122	2,530	40.8	
14	1 1/4	43	51	46	55	2,804	3,325	2,999	3,586	65.2	
16	1 1/2	38	45	40	48	3,762	4,455	3,960	4,752	99.0	
18	1 3/4	32	38	34	41	4,512	5,358	4,794	5,781	141.0	
20	2	26	31	28	34	5,226	6,231	5,628	6,834	201.0	
24	3	21	25	23	28	7,434	8,850	8,142	9,912	354.0	

Capacity




Cubic Feet
Per Hour




Conveyor
Size

15%

Speed (R.P.M.)







Capacity




30%_A

Speed (R.P.M.)





30%_B


Speed (R.P.M.)



Capacity



Conveyor
Size




45%


Cubic Feet
Per Hour

Speed (R.P.M.)


Capacity



Cubic Feet
Per Hour




Conveyor
Size



95%


Speed (R.P.M.)

Friction Horsepower Nomograph



I II III IV
Conveyor Size
Bearing Class

Material H.P.
Friction H.P.




*Overload correction included

ZİNCİRLİ KONVEYÖRLER

Zincirli konveyörleri aşağıdaki ana guruplara ayırmak mümkündür.

1- KÜREKLİ(FLIGHT) KONVEYÖRLER : Bu tür konveyörlerde zincire bağlı kürekler tarafından malzeme çekilir. Böylece malzeme konveyör tarafından taşınmaz, kayar. Aşağıdaki şekillerde bu tip bir "kürek" ve iki ayrı tip konveyör görülmektedir.



Sekil 1

Sekil 2

Sekil 3


2) PALETLİ (APRON, PAN) KONVEYÖRLER : Bu tip konveyörlerde zincire bağlı plakaların oluşturduğu oluk içerisinde malzeme taşınır.



Sekil 4


Sekil 5

3) "SLAT" TİPİ KONVEYÖRLER : Parça malzemelerin taşınmasında kullanılırlar. İki veya daha fazla zincir biribirini üzerine oturmayan latalarla bağlanırlar.




Sekil 6

4) ÇEKME ZİNCİRİ (DRAG CHAIN) KONVEYÖRLER : Bir yahut birçok zincirle malzemeyi bir oluk boyunca sürükleyerek ileterler.



Sekil 7


5) ENİNE ÇUBUKLU (CROSS BAF) KONVEYÖRLER : Enine çubuklarla ayrılmış iki adet zincirden oluşurlar. Bu çubuklara parça mälzeme asılarak iletim sağlanır.



Sekil 8

6) DÜZ ZİNCİR KONVEYÖRLER

Parça malzeme taşınmasında kullanılırlar. Taşıma için "kürek" yahut "lata" kullanılmaz. Malzeme direkt olarak bir yahut birkaç zincirle taşınır.



Sekil 8

KONVEYÖR SINIFLANDIRMASI

Malzemenin ve zincirin hareket tarzına göre zincirli konveyörler 6 ana sınıfaya ayrılırlar.


SINIF	ZİNCİR	MALZEME
1	KÜREKLİ, KAYAR	KAYAR
2	KÜREKSİZ, KAYAR	KAYAR
3	YUVARLANIR	KAYAR
4	KAYAR	TASINIR
5	YUVARLANIR	TASINIR
6	İLAVE YUVARLANMA ELEMANLARI KULLANILIR.	TASINIR

KONVEYÖR ZİNCİR ÇEKMESİ VE MOTOR GÜCÜ HESABI :


İlk aşamada yukarıdaki tablodan konveyör sınıfı seçilir.

A- 1,2,3, SINIFI KONVEYÖRLER.

(Zincir yuvarlanır veya kayarsa malzeme kayar)



Sekil 10



Sekil 11

$$YATAY \left(\frac{Y}{X} < \mu_1 \right)$$


$$T = (2\mu_1 \cdot m_z + \mu_2 \cdot X \cdot m_m + \frac{1000 \cdot h^2}{c}) \cdot X + m_m \cdot Y$$

$$EGIMLI \left(\frac{Y}{X} > \mu_1 \right)$$

$$T = (\mu_1 \cdot m_z + \mu_2 \cdot m_m + \frac{1000 \cdot h^2}{c}) \cdot X + (m_z + m_m) \cdot Y$$

4,5,6 SINIFI KONVEYÖRLER

(Zincir kayıyor veya yuvarlanıyor, malzeme taşınıyor)



Sekil 12

$$YATAY : \left(\frac{Y}{X} < \mu_1 \right)$$

$$T = \mu_1 (2 m_z + m_m) \cdot X + m_m \cdot X \cdot Y$$

$$EGIMLI \left(\frac{Y}{X} > \mu_1 \right)$$

$$T = (m_m + m_z) (\mu_1 \cdot X + Y)$$

MOTOR GÜCÜ :

YATAY :

$$HP = \frac{1,15 V \times T}{4500}$$

V : m/dak

$$F_1 = 0 \quad F_2 = F_3 = \mu_1 \cdot m_z \cdot X$$

EGIMLI :

$$HP = \frac{1,15 V \times (T - F_1)}{4500}$$

$$F_1 = m_g (Y + \mu_1 \cdot X) \quad F_2 = F_3 = 0$$

KAPASİTE :

$$TPH = \frac{\frac{M_m \cdot V}{m} \cdot 60}{1000} \quad (t/h)$$

SEMBOLLER :

μ_1 : Zincir ile malzemenin kaydiği oluk arasındaki sürtünme katsayısı.

ZİNCİR KAYIYOR İSE

	μ_1
ZİNCİR ÇELİK RAY ÜZERİNDE KAYIYOR. YAĞLANMAMIS	0,33
" " " " " YAĞLANMIŞ	0,20
ZİNCİR SERT TAHTA ÜZERİNDE KAYIYOR	0,50
ZİNCİR PLASTİK AŞINMA ŞERİTLERİ ÜZERİNDE KAYIYOR	0,2-0,4
ZİNCİR POLYETİLEN ÜZERİNDE KAYIYOR	0,15

ZİNCİR YUVARLANIYOR İSE

$$\mu_1 = \mu_r - \frac{d}{D}$$

d : Burç dış çapı

D : Makara dış çapı

METAL MAKARA İÇİN	μ_1
YAĞLAMASIZ	0,4
YAĞLAMALI	0,3

Plastik Makara için $\mu_r = 0,25$

μ_2 = Malzeme ile kaydiği oluk arasındaki sürtünme katsayısı
c = Oluk yan yüzü sürtünme faktörü

Bazı malzemeler için " μ_2 " ve "c" değerleri aşağıdadır.

MALZEME	μ_2	c
KÜL, KURU	0,50	16
KÜL, ISLAK	0,60	24
ÇİMENTO	0,65	5
EBATLANDIRILMIŞ ANTRASİT KÖMÜRÜ	0,40	11
KARIŞTIRILMIŞ KOK	0,55	18
Tahıllar	0,40	10
Çakıl, (kuru)	0,45	5
Kırılmış buz	0,15	15
Kuru kum	0,60	3
Islak kum	0,85	3
Elenmiş taş	0,60	4
Odun talaşı	0,40	21

m_m : Konveyörün bir metresine düşen malzeme ağırlığı (kg/m)

$$m_m = \frac{1000 \cdot TPH}{60 V} \quad V : m/dak$$

m_z : Konveyörün yürüyen parçalarının konveyörün bir metresine düşen ağırlığı.

Şayet gerçek ağırlık bilinmiyorsa yaklaşık ağırlık:

1,2,3,4 No'lu konveyör sınıfları için.

$m_z = 0,0015 \times$ konveyör üzerinde herhangi bir andaki malzeme miktarı.

5,6 No'lu konveyör sınıfları için.

$m_z = 0,0005 \times$ konveyör üzerinde herhangi bir andaki malzeme miktarı.

h : konveyör olugunun yan yüzüne sürten malzeme yüksekliği (m)

T : Total maximum zincir çekmesi (kg)

F_1

F_2

F_3

Şekillerde belirtilen noktalarda zincir çekici kuvvetleri
(kg)

ZİNCİR HESABINA ESAS TEŞKİL EDEN ZİNCİR ÇEKİ KUVVETİNİN BULUNMASI

TEK ZİNCİR İÇİN :

$$T_L = T \times SF \times KV$$

BİRDEN FAZLA ZİNCİR İÇİN

$$T_L = T \times SF \times KV \times \frac{1,2}{ZİNCİR ADEDİ}$$

SF : Servis faktörü

KV : Hız Faktörü

SERVİS FAKTÖRÜ (SF)

YÜK TİPİ	Çalışma şartları		Servis Faktörü	
	Yük altında durma-çalışma frekansı	% İLAVE YÜK	Günlük Çalışma Periyodu 8-10 Saat	Saat
Uniform	5/Gün den az	% 5den az	1,0	1,2
Orta darbeli	5/Gün- 2/SAAT	% 5-20	1,2	1,4
Yüksek darbeli	2/SAAT- 10/ SAAT	%20-%40	1,5	1,8

HİZ FAKTÖRÜ (KV)

Sproket diş sayısı	Zincir hızı m/dak					
	15	30	45	60	90	120
6	1,4	2,0	2,9	4,4	-	-
7	1,1	1,4	1,8	2,3	4,0	-
8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,5	3,6
9	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,6
10	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0
11	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8
12	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6
14	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
16	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,3
18	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3
20	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2
24	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI

SINAİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL MÜDURLÜĞÜ (SEGEM)
Selanik Cad. No. 16 Kızılay/ANKARA Tel: 31 11 15 (4 Hat)

KOVALİ ELEVATÖRLER

Hazırlayan

Mevlüt DOĞAR
Kimya Yük.Müh.

SEGEM

Konveyör Seçimi ve Tasarımı
Semineri

21-25 EKİM
ANKARA

KOVALI ELEVATÖRLER


CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Assn.) Kovalı Elevatörleri "Yığın maddeleri düşey veya eğimli bir biçimde taşımak için kullanılan; kovalarının tutturulduğu sonsuz band veya zincirden, doldurma ve boşaltma sistemi ile taşıyıcı gövdeden oluşan bir konveyör" olarak tanımlamaktadır.

Kovalı elevatörlerde zincir veya lastik band tek yönlü çalışmakta olup vinç veya yük asansörü gibi anlaşılmamalıdır. Dünyada Eğimli Kovalı Elevatörlerin Sınırlı kullanımlarından ötürü yalnızca Dikey Kovalı Elevatörler sözkonusu edilmistiştir.

Kovalı elevatörler götürülen maddeye bağlı olarak üç ana türde sınıflandırılabilirler.

- 1- Santrifüj boşaltma
- 2- Sürekli boşaltma
- 3- Pozitif boşaltma

Kovalı elevatör türleri Şekil 1'de gösterilmiştir.



Şekil-1. Kovalı Elevatör Türleri

1- Santrifüj Boşaltmalı Elevatörler :

Bu tür elevatörler diğer elevatörlere göre yüksek hızda çalışacak ve kovaların arasında belirli bir uzaklık bulunacak biçimde tasarım edilmektedirler. En düşük hız 250 ft/dk(1.27 m/s) olarak sınırlanmıştır. Bu tür elevatörlerle götürülecek yığın maddenin içerdiği topak iriliği 2 inçten (50 mm) den büyük olmamalıdır. Kovalar yığın maddeyi alt bölmenden kazıyarak alırlar ve merkezkaç (santrifüj) kuvvetle boşaltırlar. Genellikle; feldispat, kum, çakıl ve klinker gibi aşındırıcı özellikleri bulunan yığın maddelerin taşınmasında kullanılmaktadır. Bu elevatörlerin standartlarında tahrik şaftı sabit olup ayak şaftı gerdirmeye düzeneklidir. Kovalar ya zincire ya da lastik banda tutturulacak biçimde tasarım edilmektedirler. Genellikle zincir kullanımı salık verilmektedir. Bununla birlikte, son derece aşındırıcı ve korozif veya kirlenmemesi gereken yığın maddelerin taşınmasında lastik band kullanılmaktadır.

Bu elevatörlerin standart türüne seçenek (alternatif) olarak; tahrik şaftı ayarlanabilir, ayak şaftı ise sabit biçimde tasarım edilen standart dışı elevatörlerde kullanılmaktadır. Standart dışı türler genellikle besin maddelerinin, büyük irilikteki topaklarının oranı yüksek maddelerin taşınmasında kullanılır.

2. Sürekli Boşaltmalı Kovalı Elevatörler :

Bu tür elevatörler düşük bir hızda çalışacak ve kovaları ard arda bitişik olarak sonsuz banda veya zincire tutturulacak biçimde tasarım edilmektedirler. Genellikle hızları 120-125 ft/dk (0.61-0.63 m/s) dolayındadır. Bu tür elevatörler alt gövde bölümünden alınması zor olan veya gevrek maddelerin taşınmasında başarıyla kullanılmaktadır. Kovalar bir yükleme oluğundan veya şutundan doğrudan doldurulmakta ve boşaltma noktasında yer çekimiyle boşaltılmaktadır.

Bu elevatörlerin standart türlerinin tahrik şaftı sabit olup ayak şaftı gerdirmeye düzeneklidir. Kovalar genellikle çeliktir. Bu elevatörlerin standart türüne seçenek (alternatif) olarak, tahrik şaftı ayarlanabilir, ayak şaftı ise sabit biçimde tasarım edilen standart dışı elevatörlerde kullanılmaktadır. Standart dışı elevatörler topakların iriliği 1/2 inçten (12.5 mm) küçük olan kırılmış maddelerin taşınmasında kullanılmaktadır.

3- Pozitif Boşaltmalı Elevatörler :

Bu tür elevatörlerin kovaları arasında belirli uzaklık olup kovalar boşaltma noktasında bir tambur üzerinde dönecek biçimde tasarım edilmektedirler. Hızları 120 ft/dk (0.61 m/s) ile sınırlandırılmış olup genellikle yapışkan maddelerin taşınmasında kullanılmaktadır.

SANTRİFUJ VE SÜREKLİ BOŞALTMALI ELEVATÖRLERİN SEÇİMİNDE İZLENEN YOL

Uygulamada verimi yüksek ve ekonomik kovalı elevatör seçimi için aşağıdaki noktaların belirlenmesi gerekmektedir.

1- Yiğin Maddenin Özellikleri :

1.1. Aşındırıcı, serbest akıcı, ağır, sıcak, yumuşak-hafif, gevrek, bozunabilir

1.2. Elevatör kovasına yüklendiği noktada lb/ft^3 olarak ağırlığı

1.3. Maksimum ve ortalama topak iriliği, topakların yüzde oranı

2. Elevatörün ton/saat olarak maksimum boşaltma kapasitesi

3. Tahrik saftı merkezi ile ayak saftı merkezi arasındaki mesafe

4. İşletme Koşulları .

4.1. Kapalı yerde

4.2. Açıkta

4.3. Korozif çevrede

5. Gerek Duyulan Hizmet türü

5.1. Sürekli çalışma

5.2. Kesikli çalışma

6. Hacimsal kapasitenin ft^3 /saat olarak hesaplanması :

Maksimum boşaltma kapasitesi :

$$\frac{(\text{ton/saat}) \times 2000 \text{ lb}}{\text{Maddenin ağırlığı } (lb/ft^3)} = ft^3/\text{saat}$$

7. Götürülecek malzemeye bağlı olarak Tablo 1'den uygun kovalı elevatör belirlenir. Listede yer almayan bir madde için listede özellikleri benzer olan maddeye uygun bir biçimde kovalı elevatör seçilebilir.

8. Hacimsal kapasite ve topak iriliğinin yüzdesi ile tablolardan kova sayısı belirlenir. Ayrıca tablolardan tahrik şaftının çapı ve gerekli güç bulunur.

Kovalı Elevatör Seçimi İçin Örnekler

Örnek 1 :

Taşınacak Madde : Bitumlu kömür

Ağırlık : $50 \text{ lb}/ft^3$

Kapasite : 70 ton/saat

Maksimum topak iriliği: 1/2 inçin altı

Şaftların merkezleri arasındaki uzaklık : 65 ft

Çalışma süresi : 8-10 saat/gün

Aşama 1

Hacimsal kapasitenin belirlenmesi

$$\frac{70 \times 2000}{50} = 2800 \text{ ft}^3/\text{saat}$$

Aşama 2

Elevatör türünün belirlenmesi

Tablo 1 de ~~ya~~ santrifuj yada sürekli boşaltmalı kovalı elevatör türlerinin ikisinden bu madde için kullanılacağı belirtilmiştir. Kapasitenin büyük olmasından ötürü, santrifuj boşaltmalı kovalı elevatör türü seçilmelidir.

Aşama 3

Tablo 2'den Link-Belt standartına göre kapasitesi $3120 \text{ ft}^3/\text{saat}$ olan 134 nolu elevatör bu maddenin taşınması için en uygun seçimdir. Tablo 3 ten 134 nolu elevatör bölümünde şaft merkezleri arasında 65 ft uzaklık için tahrik şaftının çapının $3\frac{7}{16}$ " ve gereksinim duyulan gücün ise 15 hp olduğu bulunur.

Örnek 2 :

Götürülecek madde : Kırılmış kireçtaşı

Ağırlık : 85-90 lb/ft³

Maksimum topak iriliği : 3/4 inç

Şaft Merkezleri arasındaki uzaklık : 50 ft

Çalışma süresi : 8-10 saat/gün

Aşama 1

Hacimsal kapasitenin belirlenmesi

$$\frac{75 \times 2000}{85} = 1765 \text{ ft}^3/\text{saat}$$

Aşama 2

Elevatör türünün belirlenmesi; Tablo 1 de bu madde için sürekli boşaltmalı kovalı elevatör türü belirtilmektedir.

Aşama 3

Tablo 6 dan Link-Belt standartına göre kapasitesi 2090 ft³/saat olan 781 nolu elevatör bu maddenin taşınması için en uygun seçimdir. Tablo 7 den 781 nolu elevatör bülümünden şaft merkezleri arasında 50 ft tahrif şaftının çapının 315/16" ve gereksinim duyulan gücün ise 15 hp olduğu bulunur. 781 nolu elevatörde taşınan maddenin biraz aşırıcı olmasından ötürü zincir kombinasyonu yerine burçlu zincirin uygun olduğu belirtilmektedir.

Tablo:1- Kovalı Elevatörlerle Taşınan Yığın Maddelerin Özellikleri

Maddenin Adı	Ağırlık lb/ft ³	Elevatör Türü	Maddenin Adı	Ağırlık lb/ft ³	Elevatör Türü
Şap, Topak	50-60	Sürekli	Ebonit,Kırılmış,1/2" ve altı	65-70	Sürekli
Aluminyum talaşı	7-15	Sürekli	Öğütülmüş feldspar, 1/8" ve altı	65-70	Sür.Sntr.
Aluminyum oksit	67-120	Sürekli	Toz feldspar, 100 mesh ve altı	75	Sürekli
Bakalit, toz	30-40	Sürekli	Baca tozları	35-40	Sür. □
Boksit,Kırılmış 3" ve altı	75-85	Sür.Sntr.	Fluorspar	82	Sür.Sntr.
Kuru fasulye	48	Sür.Santr.	Kil,yanmış,petrol rafin.	40	Santr. □
Bentonit, işlenmemiş	34-40	Santr.	Kil,ham petrol rafinerisi	35-40	Santr. □
Bentonit,100 mesh ve altı	50-60	Santr.	Kırılmış granit	35-100	Sürekli
Kemik,kırılmış, 1/2" ve altı	35-40	Santr.Sür.	Kalsine edilmiş alçıtaşı	55-60	Sür.Santr.
Kemik unu	55-60	Santr.	Kırılmış alçıtaşı 1" ve altı	90-100	Sür.Santr.
Boraks,toz	53	Santr.	Alçıtaşı, toz	60-80	Sür.Santr.
Arpa taneleri,kuru	25-30	Santr.	Linyit,havaya kurutulmuş	45-55	Sür.Santr.
Karbon siyahı,peletli	20-25	Sürekli	Kireç öğütülmüş, 1/8" ve altı	60	Sür.Santr.
Karborundum, 3" ve altı	100	Sürekli	Sulandırılmış kireç	40	Sürekli
Portland Çimentosu	68-85	Santr.Sürek.	Kireç,çakıl büyülüğünde	53-56	Sür.Santr.
Kırılmış Tebeşir	85-90	Santr.Sür.	Kireç, 1/2" dan büyük	53	Sürekli
Tebeşir tozu,	70-75	Sürekli	Tarımsal kireçtaşısı,	68	Sür.Santr.
100 mesh ve altı	18-25	Sürekli	1/8" ve altı	85-90	Sürekli
Söğüt kömürü	40	Sürekli	Kırılmış kireçtaşısı	22	Santrifüp
Kömür külli	60	Sür.Santr.	Çimlendirilmiş,arpa,kuru	27-30	Santrifüp
Antrasit, 1/8" ve altı	50	Sür.Santr.	öğütülmüş, 1/8" ve altı	90-95	Sürekli
Bitumlu kömür 1/2" ve altı	50	Sür.Santr.	Çimlendirilmiş arpa,kuru	77	Santr.Sür.
Kirli bitumlu kömür 1/2"den büyük	50	Sür.Santr.	Kırılmış Mermer, 1/2"üstü	75-85	Sürekli
Bitumlu kömür 1/2"den büyük	50	Sürekli	Potasium klorür	70-80	Sürekli
Kakao taneleri	30-40	Sür.Santr.	Fosfat kayası	45-50	Sürekli
Kahve	22-26	Sür.Santr.	İnce ve kuru tuz	90-110	Sürekli
Kok külli ve atığı, 1/4" ve altı	25-35	Santr. □	İri taneli kuru tuz	60-65	Santr. □
Mantar,granül, 1/2" ve altı	12-15	Sürekli	Kum	20-35	Sürekli
Kırılmış Misir	45-50	Santr.	Fırın cürüfesi, gramül	55-65	Sürekli
Kırılmış Dolomit	90-100	Sürekli	Hafif soda	12-15	Santr.Sür.
			Ağır soda	55-65	Sürekli
			Şeker pancarı, kuru	12-20	Santr.
			Ham Şeker	55-65	Santr.
			Odun yongası	12-20	Santr. □

□ işaretti dışında, △ işaretti elevatörün zincirli olduğunu göstermektedir.
 □ işaretti olan elevatörlerde lastik band kullanılmalıdır.

SANTRİFÜJ BOŞALTMALI KOVALI ELEVATÖRLER

Bu tür elevatörler, ufak veya orta büyüklükte topaklar içeren sérbest akıcı, ince ve gevşek maddelerin götürülmesinde başarıyla kullanılmaktadır.

Kovalar arasındaki uzaklık ve hız bu tür elevatörler için çok önemlidir. Kovalı elevatörlerin tasarımindan kritik hızı göz önünde bulundurulmalıdır. Kova içerisindeki yoğun maddein merkezinde, merkezkaç kuvveti, yerçekimi kuvvetine eşit olduğunda kritik hız erişilmekte ve bu durumda gerçek kapasite teorik kapasitenin altına düşmektedir.

Bundan ötürü, santrifüj boşaltmalı kovalı elevatörler kritik hızın altında bir hızda çalıştırılmalıdır.

Bu tür elevatörlerin başlıca özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Kovalar, uygun biçimde ve belirli aralıklarla sağlam bir zincire veya aşınmaya karşı dayanıklı bir lastik banda bağlıdır. Nem oranı yüksek, sıcak veya aşındırıcı yoğun maddelerin götürülmesi sırasında kanatlı tür tamburların kullanılması salık verilmektedir.

2- Tahrik şaftı sabit olup alt bölümde germe düzeneği bulunmaktadır. Germe düzeneği şasisinde bulunan yataklar sert demirden ve germe şaftı induksiyonla sertleştirilmiş millerden yapılmaktadır.

3- Elevatörün alt bölümü, germe şasisinin tümüyle çıkartılmasını veya yeniden yatak yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla geniş gözetleme kapakları ile tamamen kapatılmıştır.

4- Üst bölüm iki parçaya ayrılabilir. Standart tahrik elevatörün ters yönde çalışmasını önleyen ve hız düşürücüye bağlanmış bir milden oluşmaktadır.

5- Ağır işletme koşullarında çalışacak elevatör gövdeleri çelikten yapılmaktadır.

Tablo-2. Santrifüj Boşaltmalı Kovalı Elevatör Seçimi
Tablodaki boyutlar inç olarak verilmiştir.

Link-Belt Elevatör No		KOVALAR		ZINCİR	Hız ft/ dk.	Maximum Topak Iriliği		GÖVDE	Tahrik Şaftı			Ayak Şaftı		
						Z100	Z10		Zincir Çarkı	dev/ dk.	Zincir Çarkı	dev/d RPM		
		Boyt	Ara- lık			Diş ve çapı	Hat ve çapı		Diş ve çapı	Hat ve çapı	Diş ve çapı	Hat ve çapı		
102		280	6X4	13	C188	225	1	2	9 $\frac{1}{4}$ X35	24	20	43	18	15
107		612	8X5	16	C102B	260	$\frac{1}{4}$	3	11 $\frac{1}{4}$ X42	19	24 $\frac{1}{4}$	41	14	18
108			8X5	16	SBS102B	260	$\frac{1}{4}$	3	11 $\frac{1}{4}$ X42	19	24 $\frac{1}{4}$	41	14	18
112		960	10X6	18	C110	268	1	3 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{4}$ X48	13	25	41	11	21 $\frac{1}{4}$
113			10X6	18	SBS110	268	1	3 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{4}$ X48	13	25	41	11	21 $\frac{1}{4}$
117		1536	12X7	18	SBS110	268	1 $\frac{1}{4}$	4	15 $\frac{1}{4}$ X48	13	25	41	9	17 $\frac{1}{4}$
128		2112	14X7	18	SBS110	306	1 $\frac{1}{4}$	4	17 $\frac{1}{4}$ X54	16	30%	38	12	23 $\frac{1}{4}$
134		3120	16X8	18	SBS110	306	1 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{4}$ X54	16	30%	38	11	21 $\frac{1}{4}$

AA türü kovaları simgelemektedir.

Teorik kapasitenin Z75'i oranında kovaların dolu olduğu varsayılmıştır.

Teorik kapasitenin Z100'ü oranında kovaların dolu olduğu varsayılmıştır.

nk-Belt evatör	X Yıgın Yoğunluğu: 1b/ft ³															
	35 lb/ft ³				50 lb/ft ³				60 lb/ft ³				75 lb/ft ³		100 lb/ft	
	Merkez ler arası uzak	Tahrik saftı çapı	HP	Merkez ler arası uzak	Tah. saftı çapı	HP	Merkez ler arası uzak	Tah. saftı çapı	HP	Merkez ler arası uzak	Tah. saftı çapı	HP	Merkez ler arası uzak	Tah. saftı çapı	HP	
102	Upto 87 88 to 100	1 1/8 2 1/8	1	Upto 73 74 to 83 84 to 100	1 1/8 1 1/8 2 1/8	1	Upto 58 59 to 80 81 to 95 96 to 100	1 1/8 1 1/8 2 1/8 2 1/8	1	Upto 43 44 to 73 74 to 100	1 1/8 1 1/8 2 1/8	1	Upto 28 29 to 50 51 to 69 70 to 97	1 1/8 1 1/8 2 1/8	1	
107	Upto 38 39 to 67	1 1/8 2 1/8	1	Upto 20 21 to 35 36 to 61 62 to 88 89 to 100	1 1/8 1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8	1	Upto 13 14 to 30 31 to 47 48 to 82 83 to 100	1 1/8 1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8	1	Upto 20 21 to 30 31 to 61 62 to 80 81 to 100	1 1/8 1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8	1	Upto 10 11 to 20 21 to 41 42 to 72 73 to 82 83 to 100	1 1/8 1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8	1	
108	68 to 93	2 1/8	2	3	6	3	8	5	5	5	5	5	7	5	5	
112	Upto 13 14 to 27 /28 to 50	1 1/8 1 1/8 2 1/8	1	Upto 15 16 to 22 23 to 54 55 to 66 67 to 100	1 1/8 1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8	1	Upto 19 20 to 41 42 to 62 63 to 85 86 to 100	1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8	2	Upto 10 11 to 28 29 to 56 57 to 63 64 to 100	1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8	2	Upto 10 11 to 15 16 to 41 42 to 47 48 to 74 75 to 100	1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8	3	
113	51 to 73 74 to 88 89 to 100	2 1/8 2 1/8 2 1/8	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7 1/2	7 1/2	7 1/2	
117	Upto 15 16 to 27 28 to 48 49 to 96 97 to 100	1 1/8 2 1/8 3 1/8 5 1/8 7 1/2	1 1/2	Upto 12 13 to 29 30 to 42 43 to 62 63 to 87 88 to 100	1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8	2	Upto 21 22 to 38 39 to 48 49 to 61 82 to 100	2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 3 1/8	3	Upto 13 14 to 33 34 to 62 63 to 73 74 to 89 9 to 100	2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 3 1/8	3	Upto 21 22 to 26 27 to 41 42 to 62 63 to 100	2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 3 1/8	5	
128	Upto 24 25 to 34 35 to 58 59 to 73 74 to 100	2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 3 1/8	3	Upto 27 28 to 62 63 to 92 93 to 100	2 1/8 2 1/8 3 1/8 3 1/8	5	Upto 22 23 to 47 46 to 57 58 to 72 73 to 100	2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 3 1/8	5	Upto 12 13 to 17 18 to 32 33 to 49 50 to 92 93 to 100	2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 3 1/8	5	Upto 17 18 to 32 33 to 38 39 to 62 63 to 76 77 to 92 93 to 100	2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 3 1/8	7 1/2	
134	33 to 46 47 to 61 62 to 82 83 to 90	2 1/8 3 1/8 3 1/8 3 1/8	5	Upto 15 16 to 35 36 to 55 56 to 71 72 to 96	2 1/8 2 1/8 3 1/8 3 1/8 3 1/8	5	Upto 25 26 to 33 34 to 42 43 to 65 66 to 76 77 to 100	2 1/8 2 1/8 3 1/8 3 1/8 3 1/8	7 1/2	Upto 15 16 to 26 27 to 55 56 to 82	2 1/8 2 1/8 3 1/8 3 1/8 20	7 1/2	Upto 15 16 to 35 36 to 44 45 to 55 56 to 76	2 1/8 3 1/8 3 1/8 3 1/8	10	

Tablo-3. Santrifüj boşaltmalı, zincirli kovalı elevatörler için yıgın yoğunluğu, kapasiteye ve şaft merkezleri arasındaki uzaklığa bağlı olarak motor gücünün (HP olarak) ve tahrik şaftı çapının belirlenmesi.

Kovaların teorik kapasitenin %100 oranında dolu olduğunu simgelemektedir.

Merkezler arası uzaklık ft ve şaft çapı inç olarak verilmiştir.

Link-Belt Eleva- tör No	Δ Kapa- site ft ³ / saat	☐ Kovalar		Band Eni	Band germe mikta- P.I.W	Hiz ft/ dk.	Max.Topak iriliği	Gövde	Tahrik Şaftı	Tambur çapı	dv/dk	Tambur çapı	dv/dk.	R.P.M
		Boyt	Ara- lik											
141	280	6 X 4	13	7	160	225	1 1/2	2 1/2	11 3/4 X 35	20	43	16	1	1
143	609	8 X 5	16	9	160	258	3 1/4	3	13 3/4 X 42	24	41	16	2	2
145	1046	10 X 6	16	11	240	258	1	3 1/2	15 3/4 X 48	24	41	20	2	2
147	1698	12 X 7	18	13	240	298	1 1/4	4	17 3/4 X 54	30	38	24	2	2
149	2056	14 X 7	18	15	240	298	1 1/4	4	19 3/4 X 54	30	38	24	2	2
152	3039	16 X 8	18	18	320	298	1 1/2	4 1/2	22 3/4 X 54	30	38	24	2	2

Tablo-4. Santrifüj Boşaltmalı ve Lastik Bandlı Kovalı Elevatör Seçimi

△ Kovaların teorik kapasitenin %75'i oranında dolu olduğunu simgelemektedir.

□ AA türü kovaları simgelemektedir.

- P.I.W. (Pounds per inch of width) band eninin her inç'ine düşen pound olarak germe kuvvetini simgelemektedir.
- Tüm boyutlar inç olarak verilmiştir.

SÜREKLİ BOŞALTMALI KOVALI ELEVATÖRLER

Sürekli boşalmalı kovalı elevatörlerde yığın madde, bir yükleme bacağı (oluğu) ile kovalara doğrudan yüklenmektedir. Bu uygulama sonucu yığın maddenin alt bölüme dökülmesi önlenmektedir. Sürekli boşalmalı kovalı elevatörler, santrifüj boşalmalı elevatörlerden daha yavaş bir hızda çalıştırılır- lar. Standart çalışma hızı 125 ft/dak (0.63 m/s) dir. Hafif veya çok yumuşak yığın maddelerin taşınması sırasında çalışma hızları genellikle 160-175 ft/dak. (0.80-0.90m/s) arasında- dir. Aşındırıcı özelliği olan yığın maddelerin taşınmasında elevatör ömrünün daha uzun olması için çalışma hızı normal olarak düşürülmektedir.

Bu tür konveyörlerin başlıca özellikleri aşağıda sıralanmış- tır.

- 1- Tahrik şaftı sabittir.
- 2- Germe düzeneği bulunmaktadır.
- 3- Çelik kovalar birbiri peşine sürekli olarak tek bir zincire tutturulmaktadır.
- 4- Elevatörün alt bölümü, germe şasisinin tümüyle çıkartılma- sını veya yeniden yatak yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla geniş gözetleme kapakları ile tamamen kapatılmaktadır.
- 5- Elevatörün üst bölümü iki parçaya ayrılabilen biçimde tasarım edilmektedir. Standart tahrik elevatörün ters yönde çalışmasını önleyen ve hız düşürücüye bağlanmış bir milden oluşmaktadır.
- 6- Ağır işletme koşullarında çalışacak elevatör gövdeleri çelikten yapılmaktadır.

Link-Belt Elevator No.	Kapa- site ft ³ / saat △	Kovalar □		Zincir	ft dk. Hız	Max. Topak iriliği		Gövde	Tahrik Shaftı		Ayak Shaftı		
		Boyut	Ara- lik			Z100	Z10		Zincir carkı dv/ dk. RPM	Hat ve capı Dis	Zincir carkı dv/ dk. RPM	Hat ve capı Dis	
766	590	8 X 5 X 7 ¹ / ₂	8	C102B	125	1 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂ X 39	16	20 ¹ / ₂	23.4	11	14 ¹ / ₂ 1 ¹ / ₂
767	690	8 X 5 X 7 ¹ / ₂	8	SBS102B	125	1 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ X 39	16	20 ¹ / ₂	23.4	11	14 ¹ / ₂ 1 ¹ / ₂
768	750	10 X 5 X 7 ¹ / ₂	8	C102B	125	1 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ X 39	16	20 ¹ / ₂	23.4	11	14 ¹ / ₂ 1 ¹ / ₂
769	750	10 X 5 X 7 ¹ / ₂	8	SBS102B	125	1 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ X 39	16	20 ¹ / ₂	23.4	11	14 ¹ / ₂ 1 ¹ / ₂
770	1010	10 X 7 X 11 ¹ / ₂	12	C110	125	1	3	13 ¹ / ₂ X 48	13	25	19.1	10	19 ¹ / ₂ 2 ¹ / ₂
771	1010	10 X 7 X 11 ¹ / ₂	12	SBS110	125	1	3	13 ¹ / ₂ X 48	13	25	19.1	10	19 ¹ / ₂ 2 ¹ / ₂
776	1550	12 X 8 X 11 ¹ / ₂	12	C110	125	1 ¹ / ₂	4	15 ¹ / ₂ X 48	13	25	19.1	9	17 ¹ / ₂ 2 ¹ / ₂
777	1550	12 X 8 X 11 ¹ / ₂	12	SBS110	125	1 ¹ / ₂	4	15 ¹ / ₂ X 48	13	25	19.1	9	17 ¹ / ₂ 2 ¹ / ₂
781	2090	16 X 8 X 11 ¹ / ₂	12	SBS110	125	1 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂	18 X 48	13	25	19.1	9	17 ¹ / ₂ 2 ¹ / ₂
783	2340	18 X 8 X 11 ¹ / ₂	12	SBS110	125	1 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂	18 X 48	13	25	19.1	9	17 ¹ / ₂ 2 ¹ / ₂

Tablo-6. Sürekli Boşalmalı ve Zincirli Kovalı Elevatör Seçimi

□ MF (Ön yüzü orta büyülükte) türü çelik kovaları simgelemektedir.

△ Kovaların, teorik kapasitenin Z75'i oranında dolu olduğunu simgelemektedir.


- Tabloda boyutlar inç olarak verilmiştir.

Link-Belt Elevator No.	Yığın Yoğunluğu 1b/ft ³													
	35 lb/ft ³			50 lb/ft ³			60 lb/ft ³			75 lb/ft ³			100 lb/ft ³	
Merkez uzaklık	Tah. şaft capı	HP	Merkez uzaklık	Tah. şaft capı	HP	Merkez uzaklık	Tah. şaft capı	HP	Merkez uzaklık	Tah. şaft capı	HP	Merkez uzaklık	Tah. şaft capı	HP
766 Up to 25 26 to 44 45 to 62 63 to 75 76 to 100	1 2 1½ 1½ 2	1 1 1½ 1½ 2	Up to 22 23 to 28 29 to 50 51 to 58 59 to 71 72 to 100	1 1 1½ 2 2 3	1 1 1½ 2 2 3	Up to 20 21 to 40 41 to 55 56 to 93 94 to 100	1 1½ 2 3 5	Up to 16 17 to 30 31 to 44 45 to 51 52 to 73 74 to 100	1 1½ 2 3 5	Up to 10 11 to 20 21 to 31 32 to 45 46 to 52 53 to 91 92 to 100	1 1½ 2 3 3½ 3½	Up to 10 11 to 20 21 to 31 32 to 45 46 to 52 53 to 91 92 to 100	1 1½ 2 3 3½ 3½	
767 Up to 18 19 to 32 33 to 49 50 to 56 57 to 80 81 to 94 95 to 100	1 1 1½ 1½ 2 3 3½	1 1 1½ 1½ 2 3 3½	Up to 15 16 to 20 21 to 37 38 to 44 45 to 54 55 to 87 88 to 100	1 1 1½ 2 2 2 3	1 1 1½ 2 2 3 5	Up to 13 14 to 29 30 to 42 43 to 71 72 to 83 84 to 100	1 1½ 2 3 5 5	Up to 10 11 to 21 22 to 33 34 to 38 39 to 55 56 to 77 78 to 100	1 1½ 2 3 3 5 5	Up to 14 15 to 22 23 to 32 33 to 39 40 to 69 56 to 73 74 to 100	1 1½ 2 3 3½ 3½	Up to 14 15 to 22 23 to 32 33 to 39 40 to 69 56 to 73 74 to 100	1 1½ 2 3 3½ 3½	
768 Up to 13 14 to 19 20 to 37 38 to 45 46 to 54 55 to 90 91 to 100	1 1 1½ 1½ 2 3 3½	1 1 1½ 1½ 2 3 5	Up to 10 11 to 22 23 to 35 36 to 60 61 to 81 82 to 100	1 1½ 2 3 3 3 5	1 1½ 2 3 3 5 7½	Up to 17 18 to 27 28 to 33 34 to 48 49 to 75 76 to 89 90 to 100	1½ 2 3 3 5 5 7½	Up to 11 12 to 19 20 to 27 28 to 36 37 to 67 68 to 100	1½ 2 3 3 5 7½ 7½	Up to 12 13 to 19 20 to 24 25 to 49 50 to 55 56 to 80 81 to 100	2 2½ 3 3 5 7½ 10	Up to 12 13 to 19 20 to 24 25 to 49 50 to 55 56 to 80 81 to 100	2 2½ 3 3 5 7½ 10	
770 Up to 20 21 to 26 27 to 32 33 to 55 56 to 58 59 to 100	1 2 2 3 5 5	1½	Up to 11 12 to 19 20 to 35 36 to 49 45 to 55 69 to 89 90 to 100	2 2½ 2½ 3 3½ 3½	1½ 2 3 3 5 7½ 7½	Up to 14 15 to 28 29 to 44 45 to 55 56 to 82 83 to 98 90 to 100	2 2½ 3 3 5 7½ 10	Up to 11 12 to 20 21 to 38 39 to 69 70 to 87 90 to 98 90 to 100	2 2½ 3 3 5 7½ 10	Up to 12 13 to 28 29 to 49 50 to 60 61 to 69 70 to 72	2½ 3 3½ 3½ 5 5 10	Up to 12 13 to 28 29 to 49 50 to 60 61 to 69 70 to 72	2½ 3 3½ 3½ 5 5 10	
776 Up to 20 21 to 26 27 to 32 33 to 55 56 to 58 59 to 100	2 2 2 3 5 5	1½	Up to 11 12 to 19 20 to 35 36 to 49 45 to 55 69 to 89 90 to 100	2 2½ 2½ 3 3½ 3½	1½ 2 3 3 5 7½ 7½	Up to 14 15 to 28 29 to 44 45 to 55 56 to 82 83 to 98 90 to 100	2 2½ 3 3 5 7½ 10	Up to 11 12 to 20 21 to 38 39 to 69 70 to 87 90 to 98 90 to 100	2 2½ 3 3 5 7½ 10	Up to 12 13 to 28 29 to 49 50 to 60 61 to 69 70 to 72	2½ 3 3½ 3½ 5 5 10	Up to 12 13 to 28 29 to 49 50 to 60 61 to 69 70 to 72	2½ 3 3½ 3½ 5 5 10	
777 Up to 11 12 to 20 21 to 35 36 to 66 67 to 72 73 to 100	2 2 3 5 5 7½	1½	Up to 11 12 to 23 24 to 28 29 to 47 48 to 56 57 to 77 78 to 92 93 to 100	2 2½ 2½ 3½ 3½ 7½ 7½ 4½	2 2½ 3 3 5 7½ 10	Up to 17 18 to 23 24 to 38 39 to 50 51 to 63 64 to 84 85 to 100	2½ 3 3½ 3½ 7½ 7½ 10	Up to 12 13 to 17 18 to 28 29 to 42 43 to 48 49 to 68 69 to 74 75 to 100	2½ 3 3½ 3½ 7½ 7½ 15	Up to 18 19 to 31 32 to 48 49 to 60 61 to 79 80 to 91 97 to 100	3½ 3½ 5 5 7½ 7½ 15	Up to 18 19 to 31 32 to 48 49 to 60 61 to 79 80 to 91 97 to 100	3½ 3½ 5 5 7½ 7½ 15	
781 Up to 17 18 to 28 29 to 32 33 to 54 55 to 63 64 to 88 89 to 100	2 2 3 3 5 7½ 7½	1½	Up to 11 12 to 23 24 to 28 29 to 47 48 to 56 57 to 77 78 to 92 93 to 100	2 2½ 2½ 3½ 3½ 7½ 7½ 4½	2 2½ 3 3 5 7½ 10	Up to 17 18 to 23 24 to 38 39 to 50 51 to 63 64 to 84 85 to 100	2½ 3 3½ 3½ 7½ 7½ 10	Up to 12 13 to 17 18 to 28 29 to 42 43 to 48 49 to 68 69 to 74 75 to 100	2½ 3 3½ 3½ 7½ 7½ 15	Up to 18 19 to 31 32 to 48 49 to 60 61 to 79 80 to 91 97 to 100	3½ 3½ 5 5 7½ 7½ 15	Up to 18 19 to 31 32 to 48 49 to 60 61 to 79 80 to 91 97 to 100	3½ 3½ 5 5 7½ 7½ 15	
783 Up to 17 18 to 28 29 to 32 33 to 54 55 to 63 64 to 88 89 to 100	2 2 3 3 5 7½ 7½	3	Up to 19 20 to 41 42 to 45 46 to 68 69 to 76 77 to 95 96 to 100	3 5 7½ 7½ 10 15	3 5 7½ 7½ 10 15	Up to 14 15 to 32 33 to 39 40 to 55 56 to 69 60 to 96	2½ 3 3½ 3½ 7½ 7½ 10	Up to 10 11 to 24 25 to 32 33 to 42 43 to 59 50 to 69 60 to 96	2½ 3 3½ 3½ 7½ 7½ 15	Up to 15 16 to 22 23 to 29 30 to 42 43 to 69 50 to 79	3½ 3½ 5 5 7½ 7½ 15	Up to 15 16 to 22 23 to 29 30 to 42 43 to 69 50 to 79	3½ 3½ 5 5 7½ 7½ 15	

Tablo-7. Sürekli Boşaltmalı ve Zincirli Kovalı Elevatörler için yığın yoğunluğuna kapasiteye ve şaft merkezleri arasındaki uzaklığa bağlı olarak Motor Gücünün (HP olarak) ve tarihi şaftı çapının belirlenmesi.

Kovaların teorik kapasitenin %100 oranında dolu olduğunu simgelemektedir.

- Merkezlerarası uzaklık ft ve şaft çapı inç olarak verilmiştir.



Dimensions in inches


Elevator Number	Casing S.Z.	A	B	C	D	E	H	O	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	Y	AE	AF
766.767	11 3/4 x 39	16 1/4	1 1/2	57 1/4	59 1/4	11 1/2	13	3	40 1/2	20 1/2	7 1/2	6	16 1/2	19 1/2	27	42	22 1/2	46 1/2	6	12			
768.769	13 3/4 x 39	18 1/4	1 1/2	57 1/4	59 1/4	13 1/2	13	3	40 1/2	20 1/2	8 1/2	6	16 1/2	21 1/2	27	42	22 1/2	46 1/2	8	12			
770.771	13 3/4 x 48	18 1/2	2	72	67	13 1/2	17	3	52 1/2	27	8 1/2	8	21	21 1/2	33	54	27	55 1/2	8	15			
776.777	15 3/4 x 48	20 1/2	2	72	67	15 1/2	17	3	52 1/2	27	9 1/2	8	21	23 1/2	33	54	27	55 1/2	10	15			
781	19 3/4 x 48	24 1/2	2	72	67	19 1/2	17	3	54 1/2	29	11 1/2	10	21	27 1/2	33	54	27	55 1/2	14	15			
783	21 3/4 x 48	26 1/2	2	72	67	21 1/2	17	3	54 1/2	29	12 1/2	10	21	29 1/2	33	54	27	55 1/2	16	15			

Şekil-3. Sürekli Boşaltmalı ve Zincirli Kovalı Elevatörlerin Gövde Ölçüleri.

SERVİS PLATFORMLARI

Servis platformları, elevatörlerin tahrif sistemlerinin denetlenmesine yağılmamasını sağlamaktadır. Servis platformları elevatörün üç yanına doğru uzatılarak elevatör gövdesine tutturulmaktadır. Tüm merdivenler iş güvenliği açısından kafesli yapılmalıdır.



Link-Belt standartına göre servis platformlarının ölçütleri Şekil-4.te gösterilmiştir.



Dimensions in inches

Casing Size	Part Number	Assembly Weight Lbs	A	B	C	D	E	F	G	H
9 $\frac{1}{2}$ x 35	116-130-FA	1155	108 $\frac{1}{2}$	68 $\frac{1}{2}$	54	27	3	23	44 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$
11 $\frac{1}{2}$ x 35	116-130-FB	1149	108 $\frac{1}{2}$	68 $\frac{1}{2}$	54	27	3	23	44 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$
11 $\frac{1}{2}$ x 39	116-130-FC	1149	108 $\frac{1}{2}$	68 $\frac{1}{2}$	54	27	5	23	44 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$
13 $\frac{1}{2}$ x 39	116-130-FD	1143	108 $\frac{1}{2}$	68 $\frac{1}{2}$	54	27	5	23	44 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$
11 $\frac{1}{2}$ x 42	116-130-FF	1149	108 $\frac{1}{2}$	68 $\frac{1}{2}$	54	27	6 $\frac{1}{2}$	23	44 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$
13 $\frac{1}{2}$ x 42	116-130-FG	1143	108 $\frac{1}{2}$	68 $\frac{1}{2}$	54	27	6 $\frac{1}{2}$	23	44 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$
13 $\frac{1}{2}$ x 48	116-130-FJ	1300	117 $\frac{1}{2}$	80 $\frac{1}{2}$	60	30 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	29	56 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$
15 $\frac{1}{2}$ x 48	116-130-FK	1293	117 $\frac{1}{2}$	80 $\frac{1}{2}$	60	30 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	29	56 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$
19 $\frac{1}{2}$ x 46	116-130-FM	1281	117 $\frac{1}{2}$	80 $\frac{1}{2}$	60	30 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	29	56 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$
21 $\frac{1}{2}$ x 48	116-130-FN	1274	117 $\frac{1}{2}$	80 $\frac{1}{2}$	60	30 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	29	56 $\frac{1}{2}$	24 $\frac{1}{2}$
17 $\frac{1}{2}$ x 54	116-130-FR	1287	117 $\frac{1}{2}$	80 $\frac{1}{2}$	60	30 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	29	56 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$
19 $\frac{1}{2}$ x 54	116-130-FS	1281	117 $\frac{1}{2}$	80 $\frac{1}{2}$	60	30 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	29	56 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$
22 $\frac{1}{2}$ x 54	116-130-FT	1271	117 $\frac{1}{2}$	80 $\frac{1}{2}$	60	30 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	29	56 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{2}$


Şekil-4. Elevatör gövdelerinin ölçütlerine uygun olarak servis platform ölçütleri.




KOVALI ELEVATÖRLERİN ANA PARÇALARI

1- ZİNCİRLER : Ağır hizmetler için burçlu çelik zincirlerin kullanılması salık verilmektedir. Hafif hizmetler için ise zincir baklalarının kullanılması övgütlenmektedir.

Combination Chain



Steel
Bushed Chain



Şekil-5. Zincir Kombinasyonu

Şekil-6. Burçlu Çelik Zincir


2- ELEVATÖR BANDI : Elverişsiz ve ağır çalışma koşullarına dayanıklı lastik bandlar kullanılmalıdır.

Elevator Belt




Şekil-7. Elevatör Lastik Bandı

3- TAMBURLAR : Tamburlar, elevatörlerin en değerli ve önemli yapılmış parçalarıdır. Lastik bandın ömrünün daha uzun olması için standartlara uygun ve sabit bir biçimde yapılmalıdır.



Şekil-8. Kaynaklı Çelik Tahrik Tamburu



Şekil-9. Kanatlı Tambur

4- DIŞLI ÇARK : İki parçalı jant veya dairesel biçimde yapılmaktadır. Yüzeyi aşınmaya dayanıklıdır.




Şekil-10. Zincirler için dişli çark

5- GERME DÜZENEĞİ : Sağlam bir şasiden, dayanıklı yataklardan ve sertleştirilmiş çelik milden oluşmaktadır.




Şekil-11. Germe Düzeneği

6- ELEVATÖR KOVALARI : Santrifüj boşaltmalı elevatörler için AA türü, sürekli boşaltmalı elevatörler için MF türü kovalar kullanılmaktadır.




Şekil-12. AA türü kova




Şekil-13. MF türü kova

7- YATAKLAR : Kovalı elevatör çalıştırılmasında karşılaşılan tüm koşullara uygun geniş bir yatak seçim alanı bulunmaktadır. Genellikle bilyalı ve masuralı yataklar kullanılmaktadır.



Şekil-14. Bilyalı Yatak



Şekil-15. Masuralı Yatak

ELEVATÖR KOVALARI


Yığın maddelerin, santrifüj boşaltmalı ve sürekli boşaltmalı elevatörlerle verimli biçimde götürülmesinde değişik türlerde ve boyutlarda kovalar tasarım edilmektedirler.

Kovalar ~~ve~~ döküm yada çelikten kaynak edilerek yapılmaktadırlar. Döküm kovaların dövülür demirden (pik demiri) yapılmaları salık verilmektedir.

Dövülür demir (pik demiri), kazma sırasında basınca ve aşınmaya karşı dayanımının yüksek olmasından ötürü kovaların dökümünde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca elevatör kovaları yumuşak çelikten, aşınmaya dayanıklı çelikten, paslanmaz çelikten ve aluminyumdan yapılabilmektedirler.

1- SANTRİFÜJ BOŞALTMALI ELEVATÖRLER İÇİN KOVA TÜRLERİ

AA Türü Kovalar : Dövülür demirden yapılmakta olup zincire veya lastik banda tutturulurlar. Ağır veya kumlu yığın maddelerin kovalara doldurulması sırasında kovaların şekil değişikliğine uğramamaları amacıyla ön kenarı 6° ön köşeleri takviye edilerek kalınlaştırılmışlardır. AA türü kovalar Şekil 16 da gösterilmiştir.




Şekil-16. AA türü kovanın genel görünüşü

Kova boyutları (inc)			Kapasite ft ³		
Uzunluk	Yan kenar izdüşümü	Derin- lik	Ağır- libre	X - X ekseni dolu	Y - Y ekseni dolu
6	4	4 1/4	2.7	.03	.018
8	5	5 1/2	4.6	.07	.042
10	6	6 1/4	7.7	.12	.072
12	6	6 1/4	9.4	.14	.084
12	7	7 1/4	11.5	.19	.114
14	7	7 1/4	14.7	.23	.138
14	8	8 1/2	18.5	.30	.180
16	8	8 1/2	20.9	.34	.204
18	10	10 1/2	35.0	.61	.366
24	8	8 1/2	30.5	.51	.306

Tablo-8. AA türü kovaların boyutlara bağlı olarak kapasitelerinin belirlenmesi

AAW Türü Kovalar : Yapıldıkları malzeme dışında AA türü kovaların benzeridirler. Bu tür kovalar yumuşak çelikten, paslanmaz çelikten veya aşınmaya karşı dayanıklı çelikten yapılmaktadır. AAW türü kovalar Şekil 17 de gösterilmiştir.




Şekil-17. AAW türü kovanın genel görünüşü

Kova boyutları (inc)			Kapasite ft ³		
Uzunluk	Yan kenar izdüşümü	Derin- lik	Ağır- libre	X - X ekseni dolu	Y - Y ekseni dolu
9	6	6 1/2	6.7	.095	.057
10	6	6 1/2	7.3	.12	.072
12	6	6 1/2	8.4	.14	.084
12	7	7 5/8	13.3	.19	.114
14	7	7 5/8	14.9	.23	.138
14	8	7 5/8	16.6	.30	.180
16	7	8 11/16	17.4	.27	.162
16	8	8 11/16	19.4	.34	.204
18	8	8 11/16	21.3	.39	.234
20	8	8 11/16	23.2	.43	.258
24	8	8 11/16	27.1	.51	.306

Tablo-9. AAW türü kovaların boyutlara bağlı olarak kapasitelerinin belirlenmesi

AA-RB Türü Kovalar : Dövülür demirden yapılmakta olup arka kenarlarının daha kalın olması dışında AA türü kovaların benzeridirler. AA-RB türü kovalar Şekil 18 de gösterilmiştir.




Şekil-18. AA-RB türü kovanın genel görünüşü

Kova boyutları (inc)			Ağırlık libre	Kapasite ft ³	
Uzun- luk	Yan kenar izdüşümü	Derin- lik		.070	.042
8	5	5 1/2	5.0	.070	.042
10	6	6 1/4	8.0	.120	.072
11	6	6 1/4	9.6	.130	.078
12	6	6 1/4	10.4	.140	.084
12	7	7 1/4	13.8	.190	.114
14	7	7 1/4	16.5	.230	.138
14	8	8 1/2	22.0	.300	.180
16	7	7 1/4	18.5	.270	.162
16	8	8 1/2	26.0	.340	.204
18	8	8 1/2	30.0	.390	.230

Tablo-10. AA-RB türü kovaların boyutlara bağlı olarak kapasitelerinin belirlenmesi.

SC Türü Kovalar : Zincirlere veya lastik bandlara tutturulmak için çelik malzemeden kaynak edilerek yapılmaktadır. Kuru veya daha nemli yiğin maddelerin götürülmesinde başarıyla kullanılmaktadır. Kapasiteleri AA türü kovaların kinden daha yüksektir. Korrozyona, paslanmaya ve ısınmaya karşı dayanıklı olup döküm olarak düzgün, kaynaksız ve uniform bir biçimde yapılmaktadır. SC türü kovalar Sekil 19 da gösterilmiştir.



Sekil-19. SC türü kovanın genel görünüsü

Kova boyutları (inc)			Derin- lik	Kapasite ft ³	
Uzunluk	Yan kenar izdüşümü	Derin- lik		X - X ekseni dolu	
8	6	5	5.6	.086	
10	8	7	11.8	.180	
12	8	7	14.2	.230	
14	8	7	17.9	.269	
16	8	7	18.9	.300	


Tablo-11. SC türü kovaların boyutlara bağlı olarak kapasitelerinin belirlenmesi

2- SÜREKLİ BOŞALTMALI ELEVATÖRLER İÇİN KOVA TÜRLERİ

HFO Türü Kovalar :

Zincirlere veya lastik bandlara tutturulmak için çelik malzemeden kaynak edilerek yapılmaktadır. Önү yüksek HF (High Front) türü kovanın esdegeri olup HF türünden ayırimi kovalardan yiğin maddenin dökülmesini önlemek için üst üste getirilmelidir.

HFO türü kovalar Sekil 20 de gösterilmiştir.




Sekil-20. HFO türü kovanın genel görünüsü

Kova boyutları (inç)				Ağırlık, libre					Kapasite ft ³	
Uzun- luk	Yan kenar izdüşü- mü	Derin- lik	14 G çelik	12 G çelik	10 G çelik	3/16" çel.	1/4" çel.	X-X ekseni dolu	Y-Y ekseni dolu	
8	5	8 1/2	3.7	5.1	6.5	8.9	---	.089	.059	
10	5	8 1/2	4.3	5.9	7.6	10.5	---	.112	.077	
10	6	10	---	7.5	9.5	13.1	---	.162	.108	
10	7	12 1/2	---	7.6	12.3	16.7	---	.227	.150	
12	6	10	---	8.6	10.8	15.0	---	.193	.126	
12	7	12 1/2	---	10.8	14.0	19.0	---	.275	.182	
12	8	12 1/2	---	11.8	15.0	20.5	27.1	.320	.200	
14	7	12 1/2	---	12.1	15.7	21.3	---	.333	.224	
14	8	12 1/2	---	13.1	16.8	22.9	30.4	.386	.246	
16	8	12 1/2	---	14.5	18.6	25.2	33.6	.425	.265	
16	12	18 5/8	---	31.1	43.0	56.8	.962	.605		
20	12	18 5/8	---	36.4	50.4	66.6	1.203	.755		
24	12	18 5/8	---	41.7	57.8	76.4	1.444	.905		

G Gauge'i (Geyc) simgelemekte olup çelik saçlar için kalınlık ölçü birimidir.

Tablo-12. HF türü kovaların boyutlara bağlı olarak kapasitelerinin belirlenmesi.

HF Türü Kovalar : Çelik malzemeden kaynak edilerek yapılmaktadır. Yüksek kapasiteler için ön yüzünün yüksekliği belirli oranda tutulmakta ve ön yüzleri yüksek biçimde tasarım edilmektedirler. Ön yüzü ya kesikli veya sürekli bir biçimde arka ve yan yüzeylelere kaynak edilerek tutturulurlar. HF türü kovalar Şekil 21 de gösterilmiştir.



Şekil-21. HF türü kovanın genel görünüsü


Kova Boyutları Inç				Ağırlık, libre					Kapasite ft ³	
Uzun- luk	Yan kenar izdüşü- mü	Derin- lik	14 G Çelik	12 G Çelik	10 G Çelik	3/16" Çelik	1/4" Çelik	X-X ekseni dolu	Y-Y ekseni dolu	
8	5	7 3/4	3.5	4.9	6.2	8.5	---	.080	.052	
10	5	7 3/4	4.1	5.7	7.3	10.0	---	.100	.065	
10	6	9 1/4	---	7.2	0.1	12.6	---	.145	.098	
10	7	11 5/8	---	9.1	11.6	16.0	20.9	.190	.130	
12	6	9 1/4	---	8.3	10.4	14.4	---	.175	.115	
12	7	11 5/8	---	10.3	13.2	18.2	23.9	.240	.155	
12	8	11 5/8	---	11.3	14.3	20.0	26.0	.295	.205	
14	7	11 5/8	---	11.5	14.8	20.4	26.7	.280	.184	
14	8	11 5/8	---	12.6	16.0	22.4	28.1	.350	.240	
16	8	11 5/8	---	13.9	17.7	24.7	32.2	.395	.275	
16	12	17 5/8	---	30.3	41.9	55.0	.900	.635		
18	10	15	---	26.2	36.1	47.7	.720	.485		
20	12	17 5/8	---	35.1	49.1	64.6	1.150	.800		
24	12	17 5/8	---	40.5	56.3	74.3	1.335	.960		

G Gauge'i (Geyc) simgelemekte olup çelik saçlar için ölçü birimidir.

Tablo-13. HF türü kovaların boyutlara bağlı olarak kapasitelerinin belirlenmesi.

LF Türü Kovalar : Zincire veya lastik banda tutturulurlar. Çelik malzemeden kaynak edilerek yapılmaktadır. Nemli çok ince püskürtülmüş yoğun maddelerin götürülmesi veya eğimli elevatörler için ön yüzü kısa bir biçimde tasarım edilmektedirler. LF (low Front) türü kovalar Şekil 22 de gösterilmiştir.


MF Türü Kovalar : Çelik malzemeden kaynak edilerek yapılmaktadır. Ön yüzeyi orta boyda olup götürülen yığın maddenin tane iriliğine göre ya kesikli yada sürekli biçimde kaynak edilerek yan ve arka yüzlere tutturulurlar. MF (medium Front) türü kovalar Şekil 23 te gösterilmiştir.



Şekil-22. LF (Low Front) türü kovanın genel görünüsü

Kova Boyutları (inc)			Ağırlık, libre				Kapasite, ft ³		
Uzun- luk	Yan kenar izdüşümü	Derin- lik	12 G çelik	10 G çelik	3/16" 1/4" çelik çelik çelik	X - X ekseni dolu	Y - Y ekseni dolu		
10	6	9 1/4	6.8	8.8	12.1	---	.168	.035	
10	7	11 5/8	8.5	10.8	15.1	---	.242	.050	
12	6	9 1/4	7.8	10.0	13.8	---	.201	.042	
12	7	11 5/8	9.6	12.3	17.1	---	.302	.060	
12	8	11 5/8	11.2	14.4	20.1	---	.347	.075	
14	7	11 5/8	10.7	13.7	19.1	---	.345	.070	
16	8	11 5/8	13.6	17.4	24.3	---	.463	.101	
16	12	17 5/8	---	29.3	40.7	53.6	1.093	.229	
18	10	15	---	25.4	35.0	46.5	.940	.183	
20	8	11 5/8	15.9	20.5	28.5	28.5	---	.126	
20	12	17 5/8	---	33.9	47.1	62.0	1.365	.287	
24	12	17 5/8	---	38.5	53.5	70.5	1.643	.346	


Tablo-14. LF türü kovaların boyutlara olarak kapasitelerinin belirlenmesi



Şekil-23. MF (medinum Front) türü kovanın genel görünüsü

Kova Boyutları inc			Ağırlık, bibre				Kapasite, ft ³			
Uzun- luk	Yan kenar izdüşümü	Derin- lik	12 G çelik	10 G çelik	3/16" 1/4" çelik çelik çelik	X-X ekseni dolu	Y-Y ekseni dolu			
8	5	7 3/4	5.1	6.3	8.7	---	---	.070	.040	
9	6	9 1/4	6.7	8.6	11.9	---	---	.118	.068	
10	5	7 3/4	5.9	7.4	10.2	---	---	.090	.050	
10	6	9 1/4	7.2	9.2	12.7	---	---	.130	.075	
10	7	11 5/8	9.3	11.9	16.5	---	---	.180	.103	
10	8	11 5/8	9.9	12.8	17.8	23.2	---	.235	.135	
11	6	9 1/4	7.7	9.9	13.6	---	---	.145	.081	
12	6	9 1/4	8.1	10.5	14.5	---	---	.155	.091	
12	7	11 5/8	10.4	13.4	18.6	---	---	.218	.125	
12	8	11 5/8	11.2	14.4	20.0	26.1	---	.275	.163	
14	7	11 5/8	11.6	14.9	20.7	---	---	.253	.145	
14	8	11 5/8	12.4	16.0	22.2	29.1	---	.325	.190	
16	8	11 5/8	13.7	17.6	24.5	32.0	---	.375	.220	
16	12	17 5/8	---	29.9	40.6	54.8	852	.490		
18	8	11 5/8	14.9	19.2	26.7	35.0	420	.250		
18	10	15	---	25.9	36.1	47.3	662	.379		
20	8	11 5/8	16.1	20.8	29.0	38.0	470	.270		
20	12	17 5/8	---	34.8	48.5	63.9	1.075	.620		
24	10	11 5/8	---	27.4	38.2	50.0	850	.512		
24	12	17 5/8	---	39.8	55.4	73.1	1.295	.745		

Tablo-15. MF (medium Front) kovaların boyutlara bağlı olarak kapasitelerinin belirlenmesi



Şekil-24. Santrifüj Boşaltmalı Elevatör Kovalarının Delinme Bicimleri.

Zincir Bağlantı Sayısı	Standart Kova Boyutları, inç						Del- me	A	B	C	D	E	F	
	AA,AA-RB		AC Türü		SC Türü			---	---	---	---	---	---	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		---	---	---	---	---	---	
SS 39-K1	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P1	----	3 3/4	----	----	1/2	1 1/2	
SS 39-K2	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P10	----	3 3/16	----	1 1/8	5/16	7/8	
42-K1	6x4	6x4	----	----	----	----	P1	----	2	----	----	3/16	1/2	
45-K1	6x4	6x4	----	----	----	----	P1	----	2	----	----	3/16	1/2	
52-K1	6x4	8x5	----	----	8x6	8x6	P1	----	2 3/8	----	----	3/16	1/2	
55-K1	6x4	6x4	----	----	----	----	P1	----	2	----	----	3/16	1/2	
C55-K1	6x4	6x4	----	----	----	----	P1	----	2	----	----	3/16	1/2	
57-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3	----	----	3/16	1/2	
C 60-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3	----	----	5/16	3/4	
H 60-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3	----	----	5/16	3/4	
62-K1*	6x4	8x5	----	----	8x6	8x6	P1	----	2 3/8	----	----	1/4	1	
67-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3	----	----	1/4	1	
H 74-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	2 3/8	----	----	3/16	3/4	
75-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	2 13/16	----	----	1/4	1	
H 75-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	2 13/16	----	----	5/16	1	
77-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3	----	----	1/4	1	
77-K2	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P10	----	3	----	13/16	1/4	1	
C 77-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3	----	----	3/16	1	
78-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3 3/8	----	----	1/4	3/4	
H 78-K1	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P1	----	4	----	----	3/8	1	
H-78-K2	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P10	----	4	----	1 1/8	3/8	3/8	
H 79-K1	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P1	----	4	----	----	3/8	1	
H 82-K1	8x5	12x6	----	----	8x6	12x8	P1	----	4 3/16	----	----	3/8	1	
H 82-K2	8x5	14x7	----	----	8x6	14x8	P10	----	4 1/4	----	1 13/16	3/8	3/4	
88-K1	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P1	----	3 13/16	----	----	3/16	3/4	
95-K2	8x5	16x7	----	----	8x6	16x8	P10	----	5 3/16	----	1 3/4	3/16	3/4	
SS 96-K2	10x6	14x8	----	----	10x8	14x8	P10	----	4 3/8	----	3	1/2	1 3/2	
C 102B-K2	8x5	16x7	----	----	8x6	16x8	P10	----	5 3/16	----	1 3/4	3/8	3/4	
SS 102B-K2	7x4 1/2	16x7	----	----	8x6	16x8	P10	----	5 1/16	----	1 3/4	3/8	3/4	
C 102 1/2-K2	8x5	16x7	----	----	8x6	16x8	P10	----	5 1/16	----	1 3/4	1/2	3/4	
SS 102 1/2-K2	8x5	16x7	----	----	8x6	16x8	P10	----	5 1/16	----	1 3/4	1/2	3/4	
103-K1	8x5	12x6	----	----	8x6	12x8	P1	----	4 3/16	----	----	3/8	1	
103-K2	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P10	----	4 1/8	----	1 1/2	1/2	3/4	
C 110-K2	8x5	16x8	----	----	8x6	16x8	P10	----	5 3/16	----	1 3/2	3/8	3/8	
SS 110-K2	8x5	16x8	----	----	8x6	16x8	P10	----	5 3/16	----	1 3/2	3/8	3/4	
C 111-K2	9x6	16x8	----	----	10x8	16x8	P10	----	6 1/4	----	2 5/16	1/2	3/4	
SS 111-K2	10x6	18x8	----	----	10x8	16x8	P10	----	6 1/4	----	2 5/16	1/2	3/4	
124-K1	10x6	16x8	----	----	10x8	16x8	P10	5 1/4	6 1/4	----	2 5/16	1/2	4 1/8	
124-K2	8x5	16x7	----	----	8x6	16x8	P1	----	6	----	----	5/16	1 1/4	
H 124-K2	8x5	16x7	----	----	8x6	16x8	P10	----	5 1/4	----	1 5/16	3/8	3/8	
C 131-K1	8x5	12x6	----	----	8x6	12x8	P1	----	4 1/8	----	----	3/8	1	
C 131-K2	8x5	12x6	----	----	8x6	12x8	P10	----	4 1/8	----	1 1/2	1/2	1	
SS 131-K2	8x5	12x6	----	----	8x6	12x8	P10	----	4 1/8	----	1 1/2	1/2	1	
C 132-K2	12x6	20x8	----	----	12x8	16x8	P10	----	7 1/2	----	2 1/4	1/2	1	

Table-16. Santrifüj Bosaltmalı Elevatör Kovalarının K Bağlantısı


Zincir Bağlantı Sayısı	Standart Kova Boyutları, inç						Del- me	A	B	C	D	E	F							
	AA, AA-RB Türleri		AC Türleri		SC Türü															
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.														
145-K1	6x4	6x4	----	----	----	----	P1	----	2	----	----	3 ¹ / ₁₆	5 ¹ / ₈							
SS 150 Plus-K2	12x6	20x8	----	----	12x8	16x8	P10	1 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂	----	2 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1							
SS 150 Plus-K3	----	----	12x8	16x8	----	----	P10	----	7 ¹ / ₂	----	2 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	3 ¹ / ₈							
188-K1	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P15	5 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂	2 ³ / ₄	1 ¹ / ₂	3 ¹ / ₈							
C 188-K2	6x4	14x7	----	----	8x6	14x8	P15	6 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂	2 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	5 ¹ / ₈							
SS 188-K1	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P1	----	3 ³ / ₄	----	----	3 ¹ / ₈	1							
SS 188-K2	8x5	14x7	----	----	8x6	14x8	P10	----	4 ³ / ₁₆	----	1 ¹ / ₄	5 ¹ / ₁₆	1							
SS 244-K2	10x6	18x10	----	----	10x8	16x8	P6	----	6	4 ⁷ / ₈	2 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	1							
445-K1	6x4	6x4	----	----	----	----	P1	----	2 ¹ / ₁₆	----	----	3 ¹ / ₁₆	5 ¹ / ₈							
452-K1	6x4	6x4	----	----	----	----	P1	----	2	----	----	3 ¹ / ₂	5 ¹ / ₈							
455-K1	6x4	6x4	----	----	----	----	P1	----	2 ¹ / ₈	----	----	3 ¹ / ₂								
462-K1	6x4	8x5	----	----	8x6	8x6	P1	----	3	----	----	3 ¹ / ₂								
467-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3	----	----	3 ¹ / ₂								
577-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3	----	----	1								
483-K1	6x4	10x6	----	----	8x6	10x8	P1	----	3 ¹ / ₂	----	----	1	1							
488-K1	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P1	----	3 ¹ / ₁₆	----	----	1	1							
488-K2	6x4	12x6	----	----	8x6	12x8	P10	----	3 ⁵ / ₈	----	1 ¹ / ₄	3 ¹ / ₄	3 ¹ / ₂							
710-K2	10x6	18x8	----	----	10x8	16x8	P10	----	6 ¹ / ₄	----	2 ¹ / ₁₆	3 ¹ / ₄	3 ¹ / ₂							

Table- 16. Devamī

Zincir Bağlantı Sayısı	Standart Kova Boyutları, inç						Del- me	A	B	C	D	E	F	G	H
	AA,AA-RB Türleri		AC Türü		SC Türü										
	Man.	Mix.	Man.	Mix.	Man.	Mix.									
730-K2	10x6	15x10	---	---	10x8	16x8	P10	---	6	---	2 ¹ / ₂	1 ₂	1	---	
823-K2	8x5	15x7	---	---	8x6	16x8	P10	---	5 ₁ / ₂	---	1 ₁ / ₂	3 ₁ / ₂	3 ₁ / ₂	---	
825-K2	10x6	18x8	---	---	10x8	16x8	P10	---	6	---	2 ¹ / ₂	1 ₁ / ₂	1 ₁ / ₂	---	
825-K2	10x6	18x10	---	---	10x8	16x8	P10	---	6	---	2 ¹ / ₂	1 ₁ / ₂	1 ₁ / ₂	---	
847-K2	14x7	24x8	---	---	14x8	16x8	P6	---	9 ₁ / ₂	8 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂	3 ₁ / ₂	1 ₁ / ₂	---	
SS 856-K2	10x6	18x10	---	---	10x8	16x8	P10	---	6 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	---	2 ¹ / ₂	1 ₂	1	---
	---	---	12x8	16x8	---	---	P10	5 ₁ / ₂	6 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	---	2 ¹ / ₂	1 ₂	4 ¹ / ₂	---
	---	---	18x10	24x10	---	---	P10	6 ₁ / ₂	6 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	---	2 ¹ / ₂	1 ₂	5 ³ / ₈	---
SS 856-K3	---	---	16x8	16x8	---	---	P12	5 ₁ / ₂	12 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	2 ³ / ₄	1 ₂	3 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	---
	---	---	18x10	24x10	---	---	P12	6 ₁ / ₂	12 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	2 ³ / ₄	1 ₂	5 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	---
SS 856-K24	---	---	12x8	16x8	---	---	P10	---	7 ₁ / ₂	---	2 ¹ / ₂	5 ₁ / ₂	4	---	---
	---	---	18x10	24x10	---	---	P10	---	7 ₁ / ₂	---	2 ¹ / ₂	5 ₁ / ₂	5 ₁ / ₂	---	---
SS 856-K35	---	---	16x8	16x8	---	---	P11	5 ₁ / ₂	11 ³ / ₄	7 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	5 ₁ / ₂	4	---	---
	---	---	18x10	24x10	---	---	P11	6 ₁ / ₂	11 ³ / ₄	7 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	5 ₁ / ₂	5 ₁ / ₂	---	---
SS 1116-K2	6x4	12x7	---	---	8x6	12x8	P10	---	4	---	2	5 ₁ / ₂	5 ₁ / ₂	---	---
1130-K2	10x6	18x10	---	---	10x8	16x8	P10	---	6	---	2 ¹ / ₂	1 ₂	1	---	---
1131-K2	10x6	18x10	---	---	10x8	16x8	P10	---	6	---	2 ¹ / ₂	1 ₂	1	---	---
SS 2857-K44	---	---	18x10	24x10	---	---	P13	---	12	7	3 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂	---	---
SS 2859-K44	---	---	18x10	24x10	---	---	P14	6 ¹ / ₂	13	9	4 ¹ / ₂	5 ₁ / ₂	4 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	---
SS 2864-K44	---	---	27x12	27x12	---	---	P14	7 ¹ / ₂	13	9	5 ¹ / ₂	5 ₁ / ₂	4 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	---
LXS 4019-K1	6x4	10x6	---	---	8x6	10x8	P1	---	2 ¹ / ₂	---	3 ₁ / ₂	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	---	---
LXS 4019-K2	6x4	10x6	---	---	8x6	10x8	P10	---	2 ¹ / ₂	---	1 ¹ / ₂	3 ₁ / ₂	3 ₁ / ₂	---	---
4103-K1	8x5	12x6	---	---	8x6	12x8	P1	---	4 ¹ / ₂	---	2 ¹ / ₂	5 ₁ / ₂	1	---	---
4103-K2	8x5	12x6	---	---	8x6	12x8	P10	---	4 ¹ / ₂	---	1 ¹ / ₂	5 ₁ / ₂	1	---	---
4124-K1	10x6	18x8	---	---	10x8	16x8	P1	---	6	---	2 ¹ / ₂	5 ₁ / ₂	1 ¹ / ₂	---	---
4124-K2	8x5	16x7	---	---	8x6	16x8	P10	---	5	---	1 ¹ / ₂	3 ₁ / ₂	1	---	---
LXS 6238-K2	8x5	14x8	---	---	8x6	14x8	P10	---	4 ¹ / ₂	---	2 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	---	---

Tablo-17. Santrifüj Boşaltmalı Elevatör Kovalarının K Bağlantısı


-34-




Şekil-25. Sürekli Boşaltmalı ve Zincirli Elevatör Kovalarının Delinme Biçimleri

Zincir ve Bağlantı Sayısı	Kova Boyutu, inç								Del- me	B	C	D	E	G							
	HF Türü		HFO Türü		MF Türü		LF Türü														
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.													
SS 96-K2	10x7	14x8	10x7	14x8	10x7	14x5	10x7	12x5	P10	$4\frac{1}{4}$	---	3	---	$2\frac{3}{4}$							
C 102B-K2	8x5	10x5	8x5	10x5	8x5	10x5	---	---	P10	$5\frac{3}{16}$	---	$1\frac{3}{4}$	---	$1\frac{1}{4}$							
SS 102B-K2	8x5	10x5	8x5	10x5	8x5	10x5	---	---	P10	$5\frac{3}{16}$	---	$1\frac{3}{4}$	---	$1\frac{1}{4}$							
C 102'-K2	8x5	10x5	8x5	10x5	8x5	10x5	---	---	P10	$5\frac{3}{16}$	---	$1\frac{3}{4}$	---	$1\frac{1}{4}$							
SS 102'-K2	8x5	10x5	8x5	10x5	8x5	10x5	---	---	P10	$5\frac{3}{16}$	---	$1\frac{3}{4}$	---	$1\frac{1}{4}$							
C 110-K2	10x7	16x8	10x7	16x8	10x7	18x8	10x7	16x8	P10	$5\frac{3}{16}$	---	$1\frac{3}{4}$	---	$1\frac{1}{4}$							
SS 110-K2	10x7	16x8	10x7	16x8	10x7	18x8	10x7	16x8	P10	$5\frac{3}{16}$	---	$1\frac{3}{4}$	---	$1\frac{1}{4}$							
C 111-K2	10x6	12x6	10x6	12x6	10x6	12x6	10x6	12x6	P10	$5\frac{3}{16}$	---	$1\frac{3}{4}$	---	$1\frac{1}{4}$							
SS 111-K2	10x6	12x6	10x6	12x6	10x6	12x6	10x6	12x6	P10	$6\frac{1}{4}$	---	$2\frac{5}{16}$	---	$2\frac{3}{32}$							
C 132-K2	10x7	16x8	10x7	16x8	12x7	20x8	12x7	20x8	P10	$7\frac{1}{2}$	---	$2\frac{3}{4}$	---	$2\frac{7}{8}$							
SS 150 Plus K2	10x7	16x8	10x7	16x8	12x7	20x8	12x7	20x8	P10	$7\frac{1}{2}$	---	$2\frac{3}{4}$	---	$2\frac{7}{8}$							
823-K2	8x5	10x5	8x5	10x5	8x5	10x5	---	---	P10	$5\frac{1}{4}$	---	$1\frac{1}{16}$	---	$1\frac{29}{32}$							
B25-K2	8x5	10x5	8x5	10x5	8x5	10x5	---	---	P10	6	---	$2\frac{5}{8}$	---	$1\frac{7}{16}$							
B30-K2	10x7	16x8	10x7	16x8	10x7	18x8	10x7	16x8	P10	6	---	$2\frac{5}{8}$	---	$2\frac{15}{16}$							
B44-K2	10x7	16x8	10x7	16x8	10x7	18x8	10x7	16x8	P6	6	---	$2\frac{5}{8}$	---	$2\frac{7}{8}$							
B47-K2	12x7	16x8	12x7	16x8	14x7	20x8	14x7	20x8	P6	$9\frac{1}{4}$	---	$6\frac{1}{8}$	---	$3\frac{1}{2}$							
SS 856-K2	10x7	16x8	10x7	16x8	12x7	20x8	12x7	20x8	P10	$6\frac{1}{16}$	---	$2\frac{1}{4}$	---	$3\frac{1}{8}$							
SS 1116-K2	10x7	14x8	10x7	14x8	10x7	14x8	10x7	12x8	P10	4	---	2	---	$3\frac{1}{4}$							
LXS 4019-K1	8x5	10x5	8x5	10x5	8x5	10x5	---	---	P1	$2\frac{3}{4}$	---	$\frac{3}{8}$	---	$2\frac{3}{4}$							
LXS 4019-K2	8x5	10x5	8x5	10x5	8x5	10x5	---	---	P10	$2\frac{3}{4}$	---	$1\frac{1}{2}$	---	2							
LXS 6238-K2	10x7	14x8	10x7	14x8	10x7	14x8	10x7	12x8	P10	$4\frac{1}{4}$	---	$2\frac{5}{8}$	---	$2\frac{15}{16}$							

Tablo-18. K Bağlantılarında Sürekli ve Zincirli Elevatör Kovaları




Şekil-26. A Kanat Bağlantısı



Şekil-27. B Kanat Bağlantısı

Kanat Sayısı	Standart Kova Yan kenar izdüşümü (inç)	AA Türü		SC Türü		C	E	F
		A	B	A	B			
		10	$3\frac{3}{4}$	$5\frac{3}{8}$	----			
2A		10	$3\frac{3}{4}$	$5\frac{3}{8}$	----	2	$\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{8}$
3A		10	$3\frac{3}{4}$	$5\frac{3}{8}$	----	2	$\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{8}$
4A		10	$3\frac{3}{4}$	$5\frac{3}{8}$	----	2	$\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{8}$
5A		5	----	----	----	$1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		$5\frac{1}{2}$	----	----	----	$1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		6	$2\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{11}{16}$
		$6\frac{1}{2}$	----	----	----	$1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		7	$2\frac{1}{2}$	4	----	$1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
6A		$6\frac{1}{2}$	----	----	----	$1\frac{11}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$
		7	$2\frac{1}{2}$	4	----	$1\frac{11}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$
		8	3	$4\frac{1}{4}$	3	$3\frac{3}{4}$	$1\frac{11}{16}$	$\frac{5}{16}$
7A		7	$2\frac{5}{8}$	4	----	2	$\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{8}$
		8	3	$4\frac{1}{4}$	3	3	$\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{8}$
		10	$3\frac{3}{4}$	$5\frac{3}{8}$	----	2	$\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{8}$
33A		10	$3\frac{3}{4}$	$5\frac{3}{8}$	----	2	$\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$
37A		4 $\frac{1}{2}$	----	----	----	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		5	----	----	----	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		$5\frac{1}{2}$	----	----	----	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		6	$2\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{11}{16}$
		$6\frac{1}{2}$	----	----	----	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		7	$2\frac{1}{2}$	4	----	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
39A		$4\frac{1}{2}$	----	----	----	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		5	2	$2\frac{3}{4}$	----	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		$5\frac{1}{2}$	----	----	----	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$1\frac{11}{16}$
		6	$2\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	<	

LASTİK BANDLAR İÇİN KOVA DELME



Şekil-28. Lastik Bandlar için Kova Delme Biçimleri

Standart Kova Uzunluğu inç	Delme	Band Eni, inç	B	D	E	F
			inç			
3	P1	4	1 1/8	---	1/4	3/4
4	P1	5	2 5/16	---	1/4	3/4
5	P1	6	3 3/16	---	1/4	1
6	P1	7-8	4 3/8	---	1/4	1
7	P2	8	2 1/2	---	1/4	1
8	P7	9-10	3	1	1/4	7/8
9	P7	10	3	1	1/4	7/8
10	P7	11-12	3 1/2	1	5/16	7/8
11	P7	12	4	1	5/16	8
12	P7	13-14	4 1/2	1	5/16	8
13	P8	14	3 1/2	1	5/16	8
14	P8	15-16	4	1	5/16	8
15	P8	16	4	1	5/16	8
16	P8	18	4 1/2	1	5/16	8
17	P8	18	4 1/2	1	5/16	8
18	P8	20	5	1	5/16	8
19	P9	20	4	1	5/16	8
20	P9	22	4	1	5/16	8
21	P9	22	4 1/2	1	5/16	8
22	P9	24	4 1/2	1	5/16	8
23	P9	24	4 1/2	1	5/16	8
24	P9	26	5	1	5/16	8

Tablo-20. AA, AA-RB ve SC türü Santrifüj Boşaltmalı Elevatör Kovaları

Kova Boyutu, inç			Delme	Las- tik eni, inç	inç				Kova Boyutu, inç			Del- me	Las- tik band eni inç	inç			
Uzun- luk	Yan- Kenar izdüşü	Derin- lik			B	D	E	F	Uzun- luk	Yan- kenar izdüşü	B	D	E	F			
8	5	7 1/2	P7	9-10	3	1	4	3 1/2	14	8	11 5/8	P8	15-16	4	1	4	5 1/2
8	5	8 1/2	P7	9-10	3	1	4	3 1/2	14	8	11 3/8	P8	15-16	4	1	4	5 1/2
9	6	9 1/4	P7	10	3	1	4	4 1/8	14	8	12 1/2	P8	15-16	4	1	4	5 1/2
10	5	7 1/2	P7	11-12	3 1/2	1	4	3 1/2	16	7	11 3/8	P8	18	4	1	4	5 1/2
10	5	8	P7	11-12	3 1/2	1	4	3 1/2	16	8	11 1/2	P8	18	4	1	4	5 1/2
10	6	9 1/4	P7	11-12	3 1/2	1	4	4 1/8	16	12	17 1/2	P8	18	4	1	4	8
10	6	10	P7	11-12	3 1/2	1	4	4 1/8	16	12	18 1/8	P8	18	4	1	4	8
10	7	11 1/8	P7	11-12	3 1/2	1	4	5 1/16	18	8	11 1/8	P8	20	5	1	4	5 1/2
10	7	12	P7	11-12	3 1/2	1	4	5 1/4	18	10	15	P8	20	5	1	4	7
10	8	11 1/8	P7	11-12	3 1/2	1	4	5 1/16	20	8	11 1/8	P9	22	4	1	4	5 1/2
11	6	9 1/4	P7	12	4	1	4	4 1/8	20	12	17 1/8	P9	22	4	1	4	8
12	5	7 1/2	P7	13-14	4 1/2	1	4	3 1/2	20	12	18 1/8	P9	22	4	1	4	8
12	6	9 1/8	P7	13-14	4 1/2	1	4	4 1/8	24	10	11 1/8	P9	26	5	1	4	8
12	6	10	P7	13-14	4 1/2	1	4	4 1/8	24	12	17 1/8	P9	26	5	1	4	8
12	7	11 1/8	P7	13-14	4 1/2	1	4	5 1/16	24	12	18 1/8	P9	26	5	1	4	8
12	7	11 1/4	P7	13-14	4 1/2	1	4	5 1/8	24	12	18 1/8	P9	26	5	1	4	8
12	7	12 1/2	P7	13-14	4 1/2	1	4	5 1/4	24	12	18 1/8	P9	26	5	1	4	8
12	8	11 1/8	P7	13-14	4 1/2	1	4	5 1/16	12	8	12 1/2	P7	13-14	4 1/2	1	5 1/4	5 1/2
14	7	11 1/8	P8	15-16	4	1	4	5 1/16	14	7	11 1/8	P8	15-16	4	1	4	5 1/2
14	7	12	P8	15-16	4	1	4	5 1/16	14	7	12	P8	15-16	4	1	4	5 1/2

Have dimensions certified for installation purposes

Tablo-21. HF, HFO, MF ve LF Sürekli Boşaltmalı Elevatör Kovalarının Lastik Banda Bağlantısı

Kovalı Elevatörler İçin Max. Kapasitenin

Saptanması :

Kovalı elevatörün kapasitesi; kova kapasitesine (kova hacminin $\frac{1}{75}$ inin dolu olduğu varsayılmaktadır), kovalararası uzaklığı, lastik bandın veya zincirin hızına ve götürülen yığın maddenin ağırlığına bağlı olarak aşağıdaki bağıntı yardımıyla belirlenebilmektedir.

$$C = \frac{0,36 WS}{s}$$

C = Elevatörün Max. Kapasitesi (ton/saat)

W = Bir kova içindeki yığın madde ağırlığı (libre)

S = Lastik bandın hızı (ft/dk)

s = Kovalar arası uzaklık (inç)

Motor Gücünün Belirlenmesi :

Bir kovalı elevatör için gerekli güç aşağıdaki bağıntıdan belirlenebilmektedir.

$$\text{Motor Gücü (HP)} = \frac{WS(H + dk)n}{2750(se)}$$

W = Bir kova içindeki yığın madde ağırlığı (libre)

S = Hız(ft/dk)

n = Kova sayısı

H = Dikey kaldırma yüksekliği (ft)

d = Kuyruk tamburu çapı (inç)

s = Kovalar arası uzaklık (inç)

e = Tahrik verimi

k = Katsayı

Topak ve iri taneli yığın maddelerin götürülmesinde santrifuj boşaltmalı elevatörler için $k = 1$ dir. İnce taneli yığın maddelerin götürülmesinde santrifuj boşaltmalı elevatörler için $k = 0,67$ dir. Sürekli boşaltmalı elevatörler için $k = 0,50$ dir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1. Materials Handling Deskbook Issue,
Chem. Eng. Oct. 30, 1978.

2. Link. Belt Material Handling Equipment
100, 1983.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

SİNAT KALVINMA TEŞKİLATI
SİNAT EĞİTİM VE GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL İMDOBULUŞTU (SEDEM)
Selanik Cad. No. 16 Yenicekent/ANKARA Tel. 31 11 15 (4 Hat)

BİRLÈSMIS MİLLETLER
SİNAT KALVINMA TEŞKİLATI

B E S L E Y İ C İ L E R

Suphi YAVUZ
Mak. Yük. Müh.

Konveyör Seçimi ve Tasarımı
Semineri

21-25 EKİM 1985
ANKARA

YİĞİN MALZEMELER İÇİN BESLEME ÜNİTELERİ

Malzemelerin stok edilmiş durumdan örneğin bunkerlerden, silolardan, açık stoklardan düzenli ve kontrollü olarak alınmasını sağlayan ekipmana "BESLEYİCİ" diyoruz. Besleyicilerde kontrol genellikle "hacimsal" olarak besleyici hızını ve malzeme kesitini değiştirerek yapılır. Besleyici hızı ya mekanik varyatör ile eller yahut da D.C. motor kullanarak uzaktan kumanda ile değiştirilir. Malzeme kesiti ise genellikle ayarlı bir kapak yardımıyla değiştirilmektedir.

Besleyici seçimi herseyden önce kapasiteye, parça büyüklüğüne, malzemenin akıçılığına, nem miktarına ve diğer malzeme özelliklerine bağlıdır. En çok kullanılan besleyici sunlardır :

1. PALETLİ BESLEYİCİLER (APRON FEEDERS) :

Aşır hızmet tipi besleyicilerdir. Aşır, iri parçalı ve aşındırıcı malzemelerin beslenmesinde kullanılırlar. Malzeme, aşır hızmet tipi zincirlere bağlı, birbiri üstüne birbirin çelik oluklarla tasınır. Paletli besleyici Şekil 1'de gösterilmiştir.

2. BANDLI BESLEYİCİLER (BELT FEEDERS) :

Yük altında kalkabilen düşük hızlı, düz rulolu bandlı konveyördür. Sessiz çalışma ve üniform besleme sağlar. İnce ve orta parçalı yiğin malzemelerin beslenmesi için uygunlardır. Sıcak malzemeler için uygun deildirler. Bandlı besleyiciler Şekil 2'de gösterilmiştir.

3. VARGELİ BESLEYİCİLER (RECIPROCATING FEEDERS) :

Eksantrik olarak tıhrik edilen bir vargel'den oluşurlar. Yapışkan olmayan orta ve ırı parçalı malzemeler için uygun durlar. Vargelli besleyiciler Şekil 3'de gösterilmiştir.

4. VIDALI BESLEYİCİLER (SCREW FEEDERS)

Topraklaşmaya mütemayıl olmayan ince taneli malzemelerin düşük kapasitelerde iletilmesi için uygun durlar. Vidali besleyiciler Şekil 4'de gösterilmiştir.

5. DÖNER TABLALI BESLEYİCİLER (ROTARY TABLE FEEDERS)

Genellikle siloların altına yerleştirirler. Ağır, keçeleşebilen ve bu nedenle sınırlı kesitlerde ark teskil edebilen malzemeler için tavsiye edilirler. İletim ortamı, ayarlı bir halqa altında dönen yatay bir tabladır. Malzeme halkanın altından tabla üzerine akar ve buradan bir "plow" vasıtasyyla iletim elemanına verilir. Döner tablalı besleyiciler Şekil 5'te gösterilmiştir.


6. DÖNER KANATLI BESLEYİCİLER (ROTARY VANE FEEDERS)

Serbest akışlı ince malzemelerin kontrollü beslenmelerinde kullanılırlar. Bir yuva içerisinde dönen radyal kanatlı bir rotardan oluşur. Döner kanatlı besleyiciler Şekil 6'da gösterilmiştir.


7. TITREŞİMLİ BESLEYİCİLER (VIBRATING FEEDERS)

Dengelenmemiş iki kütlenin tıhrik edilmesi ile oluşan titreşimden yararlanılarak yapılmış besleyicilerdir. Kapasitelerin sık sık değişmediği durumlarda ekonomiktirler. Ince ve orta taneli malzemelerin yüksek kapasiteerde beslenmesinde kullanılırlar.


BESLEYİCİLER :




Sekil 1 - Paletli Besleyici




Sekil 2 - Lastik Bandlı Besleyici




Sekil 3 - Vargelli Besleyici



Sekil 4 - Vidalı Besleyici



Sekil 5 - Döner Tablalı Besleyici



Sekil 6 - Döner Kanatlı Besleyici

BESLEYİCİLERİN SEÇİMİ


1. PALETLİ BESLEYİCİLER :

Paletli besleyiciler ağır hizmet tipi zincirlere bağlılmış, uclarda birbirinin üstüne binen paletlerin taşıyıcı olarak kullanıldığı besleyici türüdür. Zincir ruloları ya sabit yada şaseler, veya dönen rulolarla taşınırlar. Taşıma ortamına oluk formu vermek için paletlerin uclarına sac kaynatılır.

Bu besleyiciler iri parçalar ihtiva eden yiğin malzemelerin taşınması için uygundurlar, çünkü yüksek mesafelerden düşen iri parçaların çarpması tesislerine dayanıklıdır. Diğer tip besleyicilerle baslenemeyen sıcak malzemelerin beslenmesi için de uygundurlar.

Hizmet tiplerine göre paletli besleyicileri 4 ana gruba ayırmak mümkündür. En çok kullanılan "B" tipinde 6" hatveli ağır hizmet tipi zincir kullanılır.

Paletli besleyicinin değişik yerlesim durumları ve seçime esas teşkil eden tablolar ilisikte verilmektedir. Seçim tablosu 20 ft/dk/hz ve 100 lb/ft³ yoğunluklu malzemeye göre düzenlenmiştir.



PALETLİ BESELEYİCİNİN DEĞİŞİK YERLEŞİM DURUMLARI

SEÇİM ÖRNEĞİ

MAZEME : DOLOMIT

YİĞİN YOĞUNLUĞU : 100 lb/ft³

KAPASİTE : 440 tph

MAX. PARÇA BÜYÜKLÜĞÜ : 12" TOPLAM HACMIN %10

SAFT EKSENLERİ ARASI : 8'-1"

EGİM : 1-6" YÜKSEKLİK

SERVIS: 8 SAAT/GÜN

CÖZÜM

YAN ETEK YÜKSEKLİĞİ : 1/2" x 12" - 18"

GEREKLİ BESELEYİCİ ENİ : 42"

20 fpm HİZ İÇİN KAPASİTE : 225 tph.

440 tph İÇİN HİZ : $\frac{440 \times 20}{225} = 39.1$ fpm

20 fpm HİZ İÇİN GEREKLİ GÜC

$$= 2,15 + (3,5 \times 0,12) + (1,5 \times 0,26) = 2,96 \text{ HP}$$


39,1 fpm HİZ İÇİN GEREKLİ GÜC

$$= \frac{2,96 \times 39,1}{20} = 5,80 \text{ HP}$$

39,1 fpm HİZ İÇİN SAFT DEVİR SAYISI

$$= \frac{39,1}{5,80} = 6,7 \text{ RPM}$$

20



BESLEYİCİ GENİŞLİĞİ "A" INCH	MİXUM PARÇA BÜYÜKLÜĞÜ (INCH)		KAPASİTE						TAHİR MİL İNDEKİ GÜC						TAHİR MİL HİZ M.R.P. INCH/MIN	
	YİĞİN YOĞUNLUĞU (LB/110 ft ³)		FT ³ /SAAT			TON/SAAT			SAFT EKSENLERİ ARASI		İLAVE EKSENLER ARASI / FOOT		YÜKSELME FOOT			
	50	100 to 125	"B" ETEK YÜKSEKLİĞİ (INCH)						"B" ETEK YÜKSEKLİĞİ (INCH)							
Kalibrasyon	Kalibrasyon	Kalibrasyon	Kalibrasyon	12	18	24	12	18	24	12	18	24	12	18	24	5.7
24	8	4	8	4	1620	2400	...	81	120	87	97	...	06	08	10	14
30	12	5	10	5	2100	3100	4090	105	152	204	1.22	1.36	1.49	07	10	13
36	16	6	10	5	2570	3800	5020	128	190	251	1.57	1.70	1.88	08	11	15
42	16	8	12	6	3040	4500	5920	152	225	297	2.01	2.15	2.33	09	12	16
48	16	8	12	6	3520	5200	6880	176	260	344	2.26	2.44	2.61	10	14	18

BESLEYİCİ GENİŞLİĞİ "A" INCH	TAHİR SAFTI SEÇİM VE ÖLÜMLERİ (INCH)												MINIMUM HER 10' BOYDA ARTIM İÇİN ABIRLIK AGIRLIK POUND POUND		
	TERMINAL NO: 1 1/2 HP				TERMINAL NO: 2 3.1 HP				TERMINAL NO: 3 4.2 HP						
	D	E	F	W	D	E	F	W	D	E	F	W			
BAB.	RUL.	BAB.	RUL.	BAB.	RUL.	BAB.	RUL.	BAB.	RUL.	BAB.	RUL.	BAB.	RUL.		
24	6 1/16	6 1/16	19 1/16	24 15/16	37 1/16	7 5/16	7	22 11/16	29 9/16	33 15/16	1 1/16	3325	500
30	6 3/16	6 1/16	22 1/16	27 15/16	43 7/16	7 5/16	7	25 11/16	32 3/16	33 11/16	1 1/2	7 1/2	7	3725	550
36	6 3/16	6 1/16	25 1/16	30 15/16	43 7/16	7 5/16	7	28 11/16	35 1/16	33 15/16	1 1/2	7 1/2	7	3950	600
42	6 3/16	6 1/16	28 1/16	33 15/16	43 7/16	7 5/16	7	31 11/16	38 1/16	33 15/16	1 1/2	7 1/2	7	4275	650
48	6 3/16	6 1/16	31 1/16	36 15/16	43 7/16	7 5/16	7	32 11/16	39 1/16	36 15/16	1 1/2	7 1/2	7	4675	660


20 FPM HİZ VE 100 LB/ft³ YOĞUNLUK İÇİN GEÇERLİDİR. MAX. HIZ 40 FPM ALINIR.

2. BANDLI BESLEYİCİLER :

Bandlı besleyiciler yapı olarak bant konveyörlerin aynısıdır. Band, sık verlestirilmiş düz rulolarla taşınır ve yan etek plakaları besleyici boyunca yerleştirilir. Malzemenin dökülmesini önlemek için etek boyunca ayarlı lastik seritler konur.

Bandlı besleyiciler iri taneli olmayan sıcak olmayan, banda yapışma özelliği olmayan yiğin malzemeler için kullanılır. Malzemenin çok effektif kontrol edilmesini sağlarlar. İri malzeme kullanıldığında olukta çarpma tesirlerini azaltıcı özel tedbirler alınmalıdır.

Bandlı besleyiciler ilisikteki tabloya göre seçilirler. Tablo 20 ft/dk/hız ve 50 lb/ft³ yoğunluklu yiğin malzeme için düzenlenmiştir.



A BANT ENİ (INCH)	MAX. PARÇA BÜYÜKLÜĞÜ (INCH)		KAPASİTE		TAHİRİK ŞARTINDA GÜC		TAHİRİK MILI HİZİ RPM	MINIMUM BOY İNCHT	TAMBUR ÇAPI (INCH)	B C D E H			
	Aşındırıcı Doğ	Aşındırıcı	t/h/seat	TPH	MINIMUM SAFT EKS. ENLER AR ASI(feet)	ILAVE EK SENLER AR ASI(feet)				B C D E H INCH			
18	4	4	800	.20	.14	.008	.028	4.77	54	16	10	12	22 1/4
24	5	6	1200	.30	.20	.010	.038	4.77	54	16	12	16	22 1/4
30	6	6	2200	.55	.33	.015	.065	4.77	60	16	16	22	22 1/4
36	8	6	3720	.93	.44	.026	.110	3.82	66	20	21	28	31 1/4
42	10	6	5680	1.42	.57	.037	.165	3.82	72	20	27	34	34 1/4
48	12	6	8000	2.00	.76	.055	.230	3.82	78	20	32	40	37 1/4

A BANT ENİ (INCH)	TERMINAL 1 (0.6 HP)			TERMINAL 2 (1.1 HP)			TERMINAL 3 (1.8 HP)			TERMINAL 4 (2.2 HP)			TERMINAL 4 (3.4 HP)			
	E	F	K	W	E	F	K	W	E	F	K	W	E	F	K	W
18	17 5/8	21 7/8	32 3/4	2 7/8	21	28 1/4	38 3/4	2 15/16	26 7/8	32 7/8	45 3/4	3 7/16	1			
24	20 7/8	24 7/8	37 3/4	2 7/8	24	29 1/4	43 3/4	2 15/16	26 7/8	32 7/8	45 3/4	3 7/16				
30	23 5/8	27 7/8	43 3/4	2 7/8	24	32 1/4	50 3/4	2 7/10	29 3/4	35 1/2	50 3/4	3 7/16	30 3/8	37 1/8	50 3/4	3 7/16
36	26 7/8	30 7/8	46 5/8	2 7/8	27	35 1/4	56 3/4	2 7/10	32 3/4	38 1/2	56 3/4	3 7/16	33 3/8	40 1/8	60 1/4	3 7/16
42					30	38 1/4	66	2 7/10	35 3/4	41 1/2	66	3 7/16	36 3/8	46 1/4	3 7/16	36 3/8
48					34 1/8	39 3/8										

- MAXIMUM TAVSİYE EDİLEN EĞİM AĞISI : 10°
- MAXIMUM TAVSİYE EDİLEN HIZ : 60 FPM (aşındırıcı malz. için)
- 100 FPM (aşındırıcı olmayan malz. için)
- MAXIMUM TAVSİYE EDİLEN YOĞUNLUK : 100 lb/ft³
- TABLO, 20 FPM HIZ VE 50 lb/ft³ YOĞUNLUĞA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

SEÇİM ÖRNEĞİ

MALZEME: ÇEVHER

YİĞİN YOĞUNLUĞU : 80 lb/ft³

KAPASİTE : 165 tph

MAX. PARÇA BÜYÜKLÜĞÜ : 6", TOPLAM HACİM %8:

SAFT EKSİNLERİ ARASI : 10"

EĞİM : 2° YÜKSEKLİK

CÖZÜM

GEREKLİ BANT ENİ : 80"

20 FPM HIZ İÇİN VE 50 lb/ft³ YOĞUNLUK İÇİN KAPASİTE: 55 tph

50 lb/ft³ YOĞUNLUK İÇİN KAPASİTE $\frac{55 \times 90}{50} = 99$ tph

165 tph İÇİN BESLEYİCİ HIZI :

$$\frac{165}{20} = 8.25 \text{ FPM}$$

TAHİRİK ŞARTINDA 20 FPM HIZ VE

50 lb/ft³ YOĞUNLUK İÇİN GÜC

$$HP = \frac{[E \cdot 33 + (5 \cdot 15)] + (2 \times 0.65) \cdot 50}{50}$$

$$= 0.96$$

33.3 FPM HIZ İÇİN GÜC

$$HP = \frac{96 \times 33.3}{50} = 1.6$$

33.3 FPM HIZ İÇİN TAHİRİK
MILI DEVİR ADEDİ

$$= \frac{4.77 \times 33.3}{20} = 7.84 \text{ rpm.}$$

3. VARGELLI BESLEYİCİLER :

Vargelli besleyiciler bir bunker altındayelerleştirilmiş sabit rulolar tarafından taşınan bir krank-biyel mekanizması tarafından tahrik edilen arabadan oluşur. Arabanın ileri hareketinde malzeme bunkerden araba üzerine boşalır. Geri hareketinde ise bu malzeme besleyici önündeki ekipmmana boşalır.

Vargelli besleyiciler çeşitli cevherler, taş ve kömür gibi yapışkan olmayan malzemeler için uygunlardır. Genellikle bir kamyon hoperinin altına yerleştirilirler. Seçim ilişkideki tabloya göre yapılır.

Malzeme : Cevher

Yoğunluk : 100 lb/ft^3

Kapasite : 200 TPH


Max. Parça büyülü : 10 "

Boy : 10 feet.

İlişikteki tablo 50 RPM krank şaft hızı ve 50 lb/ft^3 yoğunluğa göre düzenlenmiştir.

Tablodan görüldüğü gibi 10" parça büyülü için 24" tablo eni gereklidir. 8" strok ve 50 RPM hız için besleyi 109 TPH 50 lb/ft^3 yoğunluklu malzeme besleyebilmektedir. 100 lb/ft^3 yoğunluklu malzeme için kapasite :

$$\frac{109 \times 100}{50} = 218 \text{ TPH} \text{ olmaktadır.}$$



BESLEYİCİ ENİ PARÇA BÜYÜKLÜĞÜ INCH	MAX PARÇA BÜYÜKLÜĞÜ INCH	KAPASİTE TPH	KRANK MİLDİNİN SÜC		B	C	D	E	F	H	J	L	P	R	S	T	TAHRIK GURUBU SASESİZ	TAHRIK GURUBU SASESİZ	BİTTİYATAK İÇİN RULMANLI YATAK İÇİN	
			1/2	1/2																
10	6	6334 41	1.8	.16	36	16	30	28	1/2	874	276	31	8	30	26	154	281/2	12	374 10 ³ /8 14 ¹ /4 8 ¹ /8 11	
		6361 49	1.8	.19																
	8	2616 66	2.0	.25																
24	10	62735 68	2.0	.22	42	20	36	38	1/2	934	2196	26	2	2	30	28	18	311/4	10 ¹ /4 8 ³ /4 14 ³ /4 18	876 18 ¹ /2
		3270 82	2.2	.28																
	8	4365 103	3.1	.35																
30	12	53859 86	2.5	.30	42	23	102	30	3/4	1134	3716	24	1/2	298	30	37	211/4	371/4	20	10 ¹ /4 15 ¹ /2 23 ¹ /2 8 ¹ /2 16
		4630 116	3.1	.38																
36	16	63624 141	3.5	.40	48	26	114	48	4	1/2	1234	3716	26	1/2	294	36	37	24	42	24 10 ³ /4 16 ³ /4 28 874 16 ³ /8
		6748 160	4.1	.50																

- TAVSİYE EDİLEN KRANK SHAFT HİZLARI 10-60 RPM

- KAPASİTE VE VE SÜC 80 RPM KRANK SHAFT HİZI VE 80 15¹/2¹/₂ YOĞUNLUĞA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

- MAXIMUM PARÇA BÜYÜKLÜ MALZEME MIKTARI TOPLAM HACMIN % 10 UNU GEÇMEZ.

200 TPH kapasite için hız :

$$\frac{200 \times 50}{218} = 45,87 \text{ RPM olmaktadır.}$$

Krank milindeki güç 50 RPM ve 100 lb/ft^3 yoğunluklu malzeme için :

$$\frac{3,1 + (2 \times 35) \times 100}{50} = 7,6 \text{ HP}$$

45,87 RPM hız için :

$$\frac{7,6 \times 45,87}{50} = 6,97 \text{ HP olmaktadır.}$$

4. VIDALI BESLEYİCİLER :

Genellikle silo altına yerlestirilirler ve ince malzemelerin beslenmesinde kullanılırlar. Parça büyüklüğüne göre kullanılan kanat cinsi değişir. Bazı şartlar altında besleyici bir "valf" olarak çalışır.

Bu besleyiciler tamamen kapalı, kompakt, dizayn olarak sabittirler. Montajları, çalıştırımları ve bakımları ekonomiktir.

A tipi besleyicilerde hatve düzenlidir. "E" tipi besleyicilerde kısa hatveli kanat kullanılır. Her iki tip de üniform çaplı veya konik çaplı olabilir. Vidalı konveyörlerden farklı olarak doldurma yüzdeleri % 100'dür.

Yatay vidalı besleyiciyi seçerken aşağıdaki soruların cevaplandırılmış olması gereklidir.

1. Taşınacak malzemenin çeşit ve karakteri (hüyütlüük, akışcılık, asındırıcılık ... v.s.)
2. Yiğin yoğunluğu (lb/ft^3)
3. Kapasite (ft^3/saat)
4. Max. parça büyülüüğü (inch)
5. Besleyicinin boyu (feet)

Bundan sonra yapılacak işler :

1. Malzeme sınıfının ilişikteki tablodan belirlenmesi
2. Malzeme sınıfı ve yiğin yoğunluğu bilindikten sonra Tablo 1'e göre vidalı besleyici tipinin belirlenmesi
3. Max. parça büyülüüğü, kapasite ve besleyici türüne göre Tablo 2'den vida büyülüüğünün belirlenmesi
4. Gerekli motor gücünün hesaplanması.

$$HP = \frac{C(L+2B) K}{1.000.000} \quad A,B \text{ tipi malzemeler için}$$

$$HP = \frac{C(L+3B) K}{1.000.000} \quad C,D \text{ tipi malzemeler için}$$

C : Kapasite ft^3/saat


L : Besleyici boyu feet

B : Giriş açıklığının boyu feet


K : Güç faktörü (Tablo 3)

TABLO 1 BESLEYİCİ TİPINİN SEÇİMİ


MALZEME SINIFI	BESLEYİCİ VIDA ÇAPı	MAXİMUM PARÇA INCH	GİRİŞ AÇIKLIĞI TÜRÜ	BESLEYİCİ TİPİ	BESLEYİCİ VIDASI TÜRÜ
A, B 16, 26, 36 17, 27, 37 18, 28, 38 19	6 9 12 14 16	1/8	NORMAL GİRİŞ AÇIKLIĞI	A I	UNIFORM ÇAP, NORMAL HAT VE UZUN GİRİŞ AÇIKLIĞI
			UZUN GİRİŞ AÇIKLIĞI	B I	UNIFORM ÇAP, KISA HAT VE UZUN GİRİŞ AÇIKLIĞI




A I TİPİ



B I TİPİ



U-KANAL



YAYGIN KANAL

TABLO 2 VIDALI BESLEYİCİLERİN KAPASİTELERİ VE HİZLARI

BESLEYİCİ VIDASI	KAPLıN ÇAPı	MAX.TAVSİYE EDİLEN HIZ RPM	MAX. TAVSİYE EDİLEN HIZDA KAPASİTE FT ³ /SAAT	BİR DEVRDE KAPASİTE	A	B	C	D		E	
								U-KANAL INCH	YAYGIN KANAL INCH	U-KANAL INCH	YAYGIN KANAL INCH
A I TİPİ BESLEYİCİ											
6	6	1/2	70	.816	4.5	6	36	12	4 1/2	7	7
9	9	2	70	1120	16.0	9	42	18	6 1/8	9	10
12	12	3	60	2280	37.8	12	48	24	7 3/4	10	18
14	14	3	60	3100	62.0	14	54	28	9 1/4	11	18
16	16	3	40	3740	96.5	16	54	32	10 7/8	11 1/2	17
B I TİPİ BESLEYİCİ											
6	4	1/2	70	210	5.0	6	60	8	4 1/2	7	7
9	9	2	70	748	10.7	9	66	12	6 1/8	9	10
12	8	3	60	1500	25.0	12	72	16	7 3/4	10	15
14	10	3	60	2100	42.0	14	72	20	8 1/4	11	15
16	10	3	40	2440	61.0	16	72	20	10 7/8	11 1/2	17

Tablo 1- Vidali Besleyiciler ile Götürülen Yiğin Maddelerinin Özellikleri

Yiğin Madde	Yiğin Yoğun- luğu ³ lb/ft ³	Sınıf	Kompe- nent Grup	Yiğin Madde	Yiğin Yoğun- luğu ³ lb/ft ³	Sınıf	Kompe- nent Grup
Alfalfa meal	17	B37W	2D	Coffee, green bean	32	C26T	1A, 1B, 1C
Almonds, broken or whole	28-30	C27T	2D	Coffee, ground	25	B26	1A, 1B, 1C
Alum, lumpy	50-60	D26▲	2A, 2B, 2C	Coffee, roasted bean	22-26	C16	1A, 1B, 1C
Alum, fine	45-50	B26▲	1A, 1B, 1C	Coke, loose	23-32	D38TX▲	3D
Alumina	60	B28	3D	Coke, petroleum, calcined	35-45	D28X	3D
Aluminate jell	45	B27	2D	Coke breeze, 1/4" and under	25-35	C38	3D
Aluminum hydrate	18	C26	1A, 1B, 1C	Copper sulphate	32	D26	2A, 2B, 2C
Ammonium chloride, crystalline	52	B26	1A, 1B, 1C	Copperas (see ferrous sulphate)	22	D26	2A, 2B, 2C
Ammonium sulphate	45-58	▲	2D	Copra, lumpy	25-30	D26	2A, 2B, 2C
Antimony powder	15	C37W	2D	Copra cake, lumpy	40-45	B26	1A, 1B, 1C
Apple pomace, dry	20-25	H37WZ	2D	Copra cake, ground	40-45	B26	1A, 1B, 1C
Asbestos shred	35-40	D37	2D	Copra meal	12-15	B36WY	1A, 1B, 1C
Ashes, coal, dry, 3" and under	45	C26	1A, 1B, 1C	Cork, fine ground	12-15	C36	1A, 1B, 1C
Asphalt, crushed, 1/2" and under	7-10	H36WXZ	2A, 2B, 2C	Cork, granulated	45-50	C26	1A, 1B, 1C
Bagasse	30-40	A36	1A, 1B, 1C	Corn, cracked	45	C16ST	1A, 1B, 1C
Bakelite, fine	41	A26	1A, 1B, 1C	Corn, shelled	45	C16S	1A, 1B, 1C
Baking powder	10-20	H37X▲	2D	Corn germs	21	B26	1A, 1B, 1C
Bark, wood, refuse	38	B16S	1A, 1B, 1C	Corn grits	40-45	B26	1A, 1B, 1C
Barley	75-85	D28▲	2D	Corn sugar	31	B26	1A, 1B, 1C
Bauxite, crushed, 3" and under	36	C16	1A, 1B, 1C	Cornmeal	38-40	B26	1A, 1B, 1C
Beans, castor, whole	82	A27Y▲	2D	Cottonseed, dry, de-linted	35	C26	1A, 1B, 1C
Beans, castor, meal	48	C16	1A, 1B, 1C	Cottonseed, dry, not de-linted	18-25	C36	1A, 1B, 1C
Beans, navy, dry	50-60	A27Y▲	2D	Cottonseed coke, lumpy	40-45	D26	2A, 2B, 2C
Bentonite, 100 mesh and under	41	A26	1A, 1B, 1C	Cottonseed flakes	20-25	▲	
Bicarbonate of soda	35-45	D37	2D	Cottonseed hulls	12	B36W	1A, 1B, 1C
Blood, dried	35-50	▲	2D	Cottonseed meal	35-40	B26	1A, 1B, 1C
Bones	20-25	A27▲	2D	Cottonseed meats	40	B26	1A, 1B, 1C
Boneblack, 100 mesh and under	27-40	B27	2D	Cracklings, crushed, 3" and under	40-50	D36	2A, 2B, 2C
Bonechar, 1/2" and under	55-60	B27	2D	Cryolite	110	D27	2D
Bonemeal	53	A26▲	1A, 1B, 1C	Cullet	80-120	A36	3D
Borate of lime	55	B23	1A, 1B, 1C	Dicalcium phosphate	43	D27▲	1A, 1B, 1C
Borax, fine	16-20	E26SW	1A, 1B, 1C	L'bolomite, lumpy	90-100	C26	2D
Boric acid, fine	25-30	C36▲	1A, 1B, 1C	Ebonite, crushed, 1/2" and under	63-70	A36	1A, 1B, 1C
Bron	55-60	C36P▲	3A	Egg powder	16	▲	
Bread crumbs	40-42	E16S	1A, 1B, 1C	Epsom salts	40-50	B26	1A, 1B, 1C
Brewer's grain, spent, dry	70-80	D27	2D	Feldspar, ground, 1/4" and under	65-70	B27	2D
Brewer's grain, spent, wet	20-25	B16TZ▲	1A, 1B, 1C	Ferrous sulphate	50-75	C27	2D
Buckwheat	4-6	▲	2D	Fish meal	35-40	B26	1A, 1B, 1C
Calcium carbide	36	B27▲	2D	Fish scrap	40-50	H36	2A, 2B, 2C
Carbon black, pelletized	130-200	C37	2D	Flaxseed	45	B16S	1A, 1B, 1C
Carbon black powder	65-85	A27Y	2D	Flaxseed cake, expeller	45-50	D26	2A, 2B, 2C
Copein	75-80	D28▲	3D	Flaxseed meal	25	B26	1A, 1B, 1C
Cast iron chips	85-90	D37Z	2D	Flour, wheat			

Tablo 2- Vidali Besleyiciler ile Götürülen Yiğin Maddelerinin Özellikleri

Yiğin Madde	Yiğin Yoğunluğu lb/ft ³	Sınıf	Kompen- nent Grup	Yiğin Madde	Yiğin Yoğunluğu lb/ft ³	Sınıf	Kompen- nent Grup
Gypsum, raw, 1 inch and under...	90-100	D27	2D	Rice, bran (see bran)	42-45	B26	1A, 1B, 1C
Gypsum, calcined, powdered...	60-80	A37	2D	Rice grits...			
Hops, spent, dry...	35	H36	2A, 2B, 2C	Rubber, hard ground (see ebonite)			
Hops, spent, wet...	50-55	H36P	3A	Rye...	44	B16S	1A, 1B, 1C
Ice, crushed...	35-45	D16	2A, 2B, 2C	Salt, common dry, coarse...	45-50	C37PL▲	2D
Ilmenite ore...	140	B28	3D	Salt, common dry, fine...	70-80	B27PL▲	2D
Iron sulphate (see ferrous sulphate)				Salt cake, dry, coarse...	85	D27	2D
Kaolin clay, 3" and under...	163	D27	2D	Salt cake, dry, pulverized...	65-85	B27	2D
Lamp black (see carbon black)				Salt peter...	80	B26S	1A, 1B, 1C
Lead arsenate...	72	B36R	1A, 1B, 1C	Sand, bank, dry...	90-110	B28	3D
Lignite, air dried...	45-55	D26	2A, 2B, 2C	Sand, silica, dry...	90-100	B18	3D
Lime, ground, 1/4" and under...	60	B36Z	1A, 1B, 1C	Sawdust...	10-13	▲	
Lime, hydrated, 1/4" and under...	40	B26YZ	1A, 1B, 1C	Shale, crushed...	85-90	C27▲	2D
Lime, hydrated, pulverized...	32-40	A26YZ	1A, 1B, 1C	Shellac, powdered or granulated...	✓31	B26K▲	1A, 1B, 1C
Lime, pebble...	53-56	D36	2A, 2B, 2C	Silica gel...	45	B28	3D
Limestone, agricultural, 1/4" and under...	68	B27▲	2D	Slug, furnace, granulated...	60-65	C28	3D
Limestone, crushed...	85-90	D27▲	2D	Slate, crushed, 1/4" and under...	80-90	C27	2D
Limestone dust...	75	A37Y▲	2D	Slate, ground; 1/4" and under...	82	B27	2D
Litharge (see lead oxide)				Soap beads or granules...	15-25	B26T	1A, 1B, 1C
Magnesium chloride...	33	C36	1A, 1B, 1C	Soap chips...	5-15	B26T▲	1A, 1B, 1C
Maize (see corn)				Soap flakes...	20-25	B26▲	1A, 1B, 1C
Malt, dry, ground, 1/4" and under	22	B26SW	1A, 1B, 1C	Soap powder...	40-50	A37Z	2D
Malt, dry, whole...	27-30	C26S	1A, 1B, 1C	Soapstone talc, fine...	55-65	B27	2D
Malt, wet or green...	60-65	C36▲	1A, 1B, 1C	Soda ash, heavy...	20-35	A27W	2D
Malt meal...	36-40	B26	1A, 1B, 1C	Sodium nitrate...	70-80	▲	
Manganese sulphate...	70	C28	3D	Sodium phosphate (see trisodium phosphate)			
Marl...	80	D27▲	2D	Sodium sulphate (see salt cake)	40-43	D26	2A, 2B, 2C
Meat, ground...	50-55	▲		Soybean cake, over 1/2"	18-26	C26W	1A, 1B, 1C
Mica, ground...	13-15	B27	2D	Soybean flakes, raw or spent...	40	B26	1A, 1B, 1C
Mica, pulverized...	13-15	A27Y	2D	Soybean meal, cold...			
Mica, flakes...	17-22	B17WY	2D	Soybeans, cracked...	30-40	C27S	2D
Milk, dried flake...	5-6	D25K▲	1A, 1B, 1C	Soybeans, whole...	45-50	C17S▲	2D
Milk, malted...	30-35	A36KZ	1A, 1B, 1C	Starch...	25-50	▲	
Milk, whole, powdered...	20	B26KLZ	1A, 1B, 1C	Steel chips, crushed...	100-150	D38	3D
Muriate of potash...	77	B26	3D	Sugar, granulated...	50-55	E27KT	1A, 1B, 1C
Mustard seed...	45	B16S	1A, 1B, 1C	Sugar, raw, cane, or beet...	55-65	E36Z▲	1A, 1B, 1C
Naphthalene flakes...	45	▲		Sugar beet pulp, dry...	12-15	▲	
Oats...	26	C16S	1A, 1B, 1C	Sugar beet pulp, wet...	25-45	▲	
Oats, rolled...	19	C26SW	1A, 1B, 1C	Sulphur, crushed, 1/4" and under...	50-60	C26S▲	1A, 1B, 1C
Orange peel, dry...	15	H36	2A, 2B, 2C	Sulphur, lumpy, 3" and under...	60-85	D26S▲	2A, 2B, 2C
Oxalic acid crystals...				Sulphur, powdered...	50-60	B26SY▲	1A, 1B, 1C
Oyster shells, ground, 1/2" and under...				Talcum powder...	40-60	A27Y	2D
Oyster shells, whole...				Tanbark, ground...	55	▲	
Paper pulp...		▲		Timothy seed...	36	B26SW	1A, 1B, 1C
Peanuts, in shells...	15-20	D26T	2A, 2B, 2C	Tobacco, scraps...	15-25	D36W	2A, 2B, 2C
Peanuts, shelled...	35-45	C26T	1A, 1B, 1C	Tobacco, snuff...	30	E36TY	1A, 1B, 1C
Peas, dried...	45-50	C16ST	1A, 1B, 1C	Trisodium phosphate...	60	B27	2D
Phosphate rock...	75-85	D27▲	2D	Tung nut meats, crushed...	25	D26	2A, 2B, 2C
Phosphate sand...	90-100	B28	3D	Vermiculite, expanded...	16	C37W	2D
Plaster of paris (see gypsum, calcined, powdered)				Vermiculite ore...	80	D27	2D
Potassium nitrate...	76	C17P	2D	Wheat...	45-48	C16S	1A, 1B, 1C
Pumice, 1/4" and under...	42-45	B38▲	3D	Wheat, cracked...	40-45	B26S	1A, 1B, 1C
Rice, hulled or polished...	45-48	B16	1A, 1B, 1C	Wheat germ...	28	B26	1A, 1B, 1C
Rice, rough...	36	B26S	1A, 1B, 1C	Wood chips...	10-30	H36WX▲	2A, 2B, 2C
				Wood flour...	16-36	▲	
				Zinc oxide, heavy...	30-35	A36Z▲	1A, 1B, 1C
				Zinc oxide, light...	10-15	A36WZ▲	1A, 1B, 1C

Tablo 3- Konveyör Uzunlukları ve Güç Faktörleri

Yiğin Madde	Yiğin Yoğunluğu lb/ft ³	Konveyörün Max. Uzunluğu, ft	Güç Faktörü K							
			6	8	12	14	16	18	20	24
KAPILIN ÇARI, INC.			14	15	16	17	18	19	20	24
	1 to 10	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	18	10	9	8	8	7	7	6
	10 to 20	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	22	14	13	12	12	11	11	10
	20 to 30	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	26	18	17	16	16	15	15	14
A16	30 to 40	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	30	22	21	20	20	19	19	18
B16	40 to 50	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	34	26	25	24	24	23	23	22
C16	50 to 60	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	38	30	29	28	28	27	27	26
	60 to 70	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	42	34	33	32	32	31	31	30
	70 to 80	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	55	38	37	36	36	35	35	34
	80 to 90	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	50	42	41	40	39	39	38	
	90 to 100	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	51	46	45	44	44	43	43	42
	1 to 10	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	28	15	13	12	12	11	10	
	10 to 20	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	34	21	19	18	18	17	16	
	20 to 30	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	40	27	25	24	23	22	22	
A26	30 to 40	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	46	33	31	30	30	29	28	
B26	40 to 50	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	52	39	37	36	36	35	34	
C26	50 to 60	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	58	45	43	42	41	40	40	
	60 to 70	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	64	51	49	48	47	46	46	
	70 to 80	100 100 150 200 250 200 250 250 250 250 250	70	57	55	54	53	52	52	

Tablo 4- Konveyör Uzunlukları ve Güç Faktörleri

Material class	Weight of material, pounds per cubic foot	Maximum length of conveyor in feet ^A										Horsepower factor K							
		Screw diameter, inches					Screw diameter, inches					Screw diameter, inches				Screw diameter, inches			
		6	9	12	14	16	18	20	24	6	9	12	14	16	18	20	24		
Coupling diameter, inches																			
		1/4	1 1/2	2	2	2 1/2	3	2 1/2	3	3	3	3	3	3	3 1/2	3 1/2			
A 36	1 to 10	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
	10 to 20	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
	20 to 30	100	100	150	150	200	250	195	250	220	165	125	160	90	52	39	37		
	30 to 40	100	100	150	150	200	250	150	250	170	130	95	120	70	62	49	47		
	40 to 50	100	100	150	150	195	250	125	210	140	105	75	100	55	72	59	57		
B 36	50 to 60	100	100	150	135	165	250	105	180	120	90	65	85	45	82	69	67		
	60 to 70	100	100	150	120	145	240	90	155	105	75	55	75	40	92	79	77		
	70 to 80	100	95	150	105	125	215	80	135	95	65	50	65	35	102	89	87		
	80 to 90	100	85	150	95	115	190	70	120	85	60	45	55	30	112	99	97		
	90 to 100	100	80	150	85	105	175	65	110	75	55	40	50	29	122	109	107		
C 36	1 to 10	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	220	32	19		
	10 to 20	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	220	42	29		
	20 to 30	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	220	52	39		
	30 to 40	100	100	150	150	200	250	150	250	170	130	95	120	70	62	49	47		
	40 to 50	100	100	150	150	195	250	125	210	140	105	75	100	55	72	59	57		
D 16	50 to 60	100	100	150	150	200	250	165	250	190	140	105	135	75	58	45	43		
	60 to 70	100	100	150	150	200	250	145	245	165	125	90	115	65	64	51	49		
	70 to 80	100	100	150	150	200	250	130	220	150	110	80	105	55	70	57	55		
	80 to 90	100	100	150	150	180	250	115	195	135	100	70	95	50	76	63	61		
	90 to 100	100	100	150	135	165	250	105	180	120	90	65	85	45	82	69	67		
H 16	1 to 10	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	220	32	19		
	10 to 20	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	220	42	29		
	20 to 30	100	100	150	150	200	250	195	250	220	165	120	160	90	40	27	24		
	30 to 40	100	100	150	150	200	250	150	250	175	130	95	120	70	62	49	46		
	40 to 50	100	100	150	150	190	250	125	210	140	105	75	100	55	72	59	57		
D 26	50 to 60	100	100	150	135	165	250	105	180	120	90	65	85	45	82	69	67		
	60 to 70	100	100	150	120	145	240	90	155	105	75	55	75	40	92	79	77		
	70 to 80	100	95	150	105	125	215	60	135	95	65	50	65	35	102	89	87		
	80 to 90	100	85	150	95	110	190	70	120	85	60	45	55	30	112	99	97		
	90 to 100	100	80	150	85	100	175	65	110	75	55	40	50	29	122	109	107		
H 26	1 to 10	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	220	32	19		
	10 to 20	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	220	42	29		
	20 to 30	100	100	150	150	200	250	195	250	220	165	120	160	90	52	39	37		
	30 to 40	100	100	150	150	200	250	150	250	175	130	95	120	70	62	49	46		
	40 to 50	100	100	150	150	190	250	125	210	140	105	75	100	55	72	59	57		
D 36	50 to 60	100	100	150	135	165	250	105	180	120	90	65	85	45	82	69	67		
	60 to 70	100	100	150	120	145	240	90	155	105	75	55	75	40	92	79	77		
	70 to 80	100	95	150	105	125	215	60	135	95	65	50	65	35	102	89	87		
	80 to 90	100	85	150	95	110	190	70	120	85	60	45	55	30	112	99	97		
	90 to 100	100	80	150	85	100	175	65	110	75	55	40	50	29	122	109	107		
H 36	1 to 10	100	100	150	150	200	250	200	250	250	250	250	250	250	220	32	19		
	10 to 20	100	100	150	150	200	250	195	250	220	165	120	160	90	52	39	37		
	20 to 30	100	100	150	150	200	250	150	250	175	130	95	120	70	62	49	46		
	30 to 40	100	100	150	150	200	250	105	175	120	90	65	85	45	82	69	67		
	40 to 50	100	100	150	110	130	225	65	145	95	70</								

Tablo 6- Konveyör Uzunlukları ve Güç Faktörleri

Material class	Weight of material, pounds per cubic foot	Maximum length of conveyor in feet▲								Horsepower factor K													
		Screw diameter, inches								Screw diameter, inches													
		6	9	12	14	16	18	20	24	6	9	12	14	16	18	20	24						
		Coupling diameter, inches								Coupling diameter, inches													
		1½	1½	2	2	2½	3	2¾	3	3	3	3	3	3	3½	3	3½						
A28	1 to 10	100	100	150	150	200	250	200	250	245	190	245	155	126	69	58	55	52	47	44	39		
	10 to 20	100	100	150	150	200	250	185	250	215	165	125	165	100	148	91	80	77	74	69	66	61	
	20 to 30	100	85	150	150	200	250	140	240	165	125	95	125	70	170	113	102	99	96	91	88	83	
	30 to 40	100	70	150	150	200	250	115	195	135	110	75	100	55	192	135	124	121	118	113	110	104	
B28	40 to 50	100	60	150	125	150	250	100	170	115	85	65	80	45	214	157	146	143	140	135	132	126	
C28	50 to 60	100	55	150	105	130	220	85	145	100	75	55	70	40	236	179	168	165	162	157	154	148	
	60 to 70	100	48	150	95	115	195	75	125	85	65	48	65	35	258	201	190	187	184	179	176	170	
	70 to 80	100	43	150	85	105	175	65	115	75	55	42	55	30	280	223	212	209	206	201	198	191	
	80 to 90	100	39	150	75	95	160	60	105	70	50	38	50	28	302	245	234	231	228	223	220	213	
	90 to 100	100	36	150	70	85	145	55	95	65	47	35	45	25	324	267	256	253	250	245	242	235	
A38	1 to 10	100	100	150	150	200	250	150	250	210	165	210	125	134	77	66	63	60	55	52	47		
	10 to 20	100	90	150	150	200	250	150	250	175	135	105	130	75	164	107	96	93	90	85	82	77	
	20 to 30	100	70	150	140	175	250	115	195	130	100	95	95	55	194	137	126	123	120	115	112	107	
B38	30 to 40	100	60	150	115	140	240	90	155	105	80	60	75	44	224	167	156	153	150	145	142	136	
C38	40 to 50	100	50	150	95	120	200	75	130	90	65	50	60	35	254	197	186	183	180	175	172	166	
	50 to 60	100	42	150	85	105	170	65	110	75	55	41	55	30	284	227	216	213	210	205	202	195	
	60 to 70	100	38	150	75	90	150	55	95	65	46	36	47	26	314	257	246	243	240	235	232	225	
	70 to 80	100	34	150	65	80	135	50	85	60	43	32	41	23	344	287	276	273	270	265	262	255	
	80 to 90	100	30	135	55	70	115	46	75	55	39	29	37	20	374	317	306	303	300	295	292	285	
	90 to 100	100	28	125	50	65	110	42	70	48	35	26	34	19	404	347	336	333	330	325	322	315	
D18	1 to 10	100	100	150	150	200	250	200	250	250	200	250	160	124	67	56	53	50	45	42	37		
H16	10 to 20	100	100	150	150	200	250	190	250	230	175	135	175	105	144	87	76	73	70	65	62	57	
	20 to 30	100	90	150	150	200	250	150	250	180	135	102	130	79	164	107	96	93	90	85	82	77	
	30 to 40	100	75	150	150	190	250	125	210	145	110	80	105	62	184	127	116	113	110	105	102	97	
	40 to 50	100	65	150	135	160	250	105	175	120	90	70	90	52	204	147	136	133	130	125	122	117	
	50 to 60	100	55	150	115	140	235	90	155	105	80	60	75	44	224	167	156	153	150	145	142	136	
	60 to 70	100	50	150	100	125	210	80	135	90	70	50	65	39	244	187	176	173	170	165	162	156	
	70 to 80	100	43	150	90	110	190	70	120	80	60	46	60	34	264	207	196	193	190	185	182	176	
	80 to 90	100	43	150	80	100	170	65	110	75	55	41	55	31	284	227	216	213	210	205	202	196	
	90 to 100	100	39	150	75	95	160	60	100	70	50	38	48	28	304	247	236	233	230	225	222	216	
D28	1 to 10	100	100	150	150	200	250	200	250	250	210	160	205	125	134	77	66	63	60	55	52	47	
H28	10 to 20	100	90	150	150	200	250	150	250	175	135	100	135	75	164	107	96	93	90	85	82	77	
	20 to 30	100	70	150	145	175	250	115	195	130	100	75	95	55	194	137	126	123	120	115	112	107	
	30 to 40	100	60	150	115	140	240	90	155	105	80	60	75	44	224	167	156	153	150	145	142	136	
	40 to 50	100	50	150	100	120	200	76	130	90	65	45	65	35	254	197	186	183	180	175	172	166	
	50 to 60	100	43	150	85	100	170	65	110	75	55	41	55	30	284	227							

5. DÖNER TABLALI BESLEYİCİLER

Döner tablalı besleyiciler dairesel ağızlı bir silo altına yerleştirilmiş döner bir tabladan oluşur. Döner tablanın hemen üzerine konmuş olan ayarlı yaka kapasiteyi belirler. Bu tür besleyiciler ıslak kum, ağaç talaşı gibi silolarda ark teşkil etmeye mütemayil malzemeler için uygundurlar. Silo ağızının büyüklüğü ve kapasitenin azlığı nedeniyle oldukça düzgün bir besleme sağlarlar.

Tabla çapı 26"-84" arasındadır. Tabla direkt olarak redüktör çıkış şaftına kaplinle irtibatlandırılır. Besleme yakanın alt kenarı helisel kesilmistiir. Böylece malzemeye süreli artan dikey açıklık sağlar. Bu malzemenin besleme yakası çevresi boyunca uniform akışını temin eder.

26"-36" çapları arasında plow ayarlıdır. Böylece ilave kapasite ayarı yapılır. 36"-84" tabla çaplı besleyicilerde ise plow ayarlı deildir. Tabla hızı varyatör veya başka bir metodla değiştirilerek kapasite ayarı yapılır. Bu besleyiciler sabit, ayrı bir şaseye bağlanabildiği gibi bunkere de asılabilirler. 48"-84" tabla çaplı besleyiciler ise sadece sabit bir gase üzerine monte edilirler.

SEÇİM ÖRNEĞİ :

Malzeme : Döküm kumu

Yığın yoğunluğu : $100 \text{ lb}/\text{ft}^3$

Kapasite : 25 TPH

İlişikteki tabloda görüldüğü 54" çapında 7,2 ($9,5 \times 75$) RPM devirle dönen besleyici $100 \text{ lb}/\text{ft}^3$ yoğunluklu malzemeyi $32,7 \text{ TPH}$ verecektir. Motor gücü 2 HP dir.




TABLA ÇAPı "A"	BESLEME YAKASI ÇAPı "B"	MAXIMUM TABLA HIZI RPM	KAPASİTE				1200 RPM MOTOR GÜCÜ	AGIRLIK POUNDS
			ft ³ /SAAT min	ft ³ /SAAT max	TPH min	TPH max		
26	17	19.2	35	107	1.8	5.4	1	565
36	25	13.7	45	137	2.8	6.9	1 1/2	840

TABLA ÇAPı "A"	INCH											
	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
26	16	24	28	14	20 1/2	11 1/2	-	11 1/2	12 7/8	19 7/8	30	
36	24	32	36	15	21 1/4	15	7	22	16 3/8	16 7/8	41	





TABLA ÇAPı "A"	BESLEME YAKASI ÇAPı "B"	MAXIMUM TABLA HIZI RPM	KAPASİTE				1200 RPM MOTOR GÜCÜ	AGIRLIK POUNDS	INCH									
			ft ³ /SAAT min	ft ³ /SAAT max	TPH min	TPH max			B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
48	33	9.6	97	296	4.9	14.8	2	1110	32	36 1/2	57	12 1/4						
54			212	653	10.6	32.7		1380	63	14 1/2	63							
60			372	1150	18.6	57.5		1460	69	16 3/4								
66	41	7.7	169	506	8.6	25.3	8	1730	40	44 1/2	69	13 3/4						
72			315	860	18.8	48.0		1880	75	16 1/4	36 1/4	10 1/4						
72			505	1526	25.3	76.3		2040	81	18 1/2								
72	49	6.7	263	795	13.2	39.8	7 1/2	2490	48	52 1/2	81	15						
84			655	2000	32.8	100.0		2880	93	20	38 1/2	12 5/8	6 7/8	28 1/2	9 3/4	27 1/2	1	

- TABLO MAX. DEVİRİN % 75 İNE EŞİT DEVİR SAYISINA GÖRE DÜZENLENMİSTİR.

- 100 lb/ft³ YOGUNLUK İÇİN GEÇERLİDİR.

TİTREŞİMLİ BESLEVİCİLER :

Titresimli besleyiciler dengelenmemiş kütle ile tahrıksına dayanır. Bu esasa göre dengelenmemiş iki adet M_0 kütlesi biribirine zıt yönde belli bir eksene göre simetrik olarak ω açısal hızı ile çevrilirler.



Böylece elde edilen tahrık kuvveti :

$$F = 2m \cdot r \omega^2 \cdot \sin \theta$$

Maksimum kuvvet ise "bb" ekseni doğrultusunda elde edilir.

$$F_{\max} = 2m_0 r \omega^2$$

Bu kuvveti elde etmek için pratikte en çok uygulanan metodda aynı motor ile tahrık edilen, tahrık gücünün birinden diğerine bağlı ile iletildiği iki adet eksen kaçak mil kullanılmaktadır.

TİTREŞİMLİ BESLEYİCİLERİN HESABI :

Q : Kapasite

: Malzeme yoğunluğun

h : Malzeme yüksekliği

b : Tabla eni

v : Malzeme hızı

$$Q = \gamma \cdot b \cdot h \cdot v \text{ dür.}$$

Buna göre "a" boyundaki bir tablo üzerindeki malzeme kütlesi

$$\frac{m}{m} = \frac{Q \cdot L}{v}$$

Titreşen tablo kütlesi m_t ise toplam titreşen kütle $m = m_m + m_t$ olacaktır.

Dengelenmemiş kütleli titrestiricilerde

$v = 0,05 - 0,4 \text{ m/sn}$ arasında değişir. "h" ölçüsü 300 mm den fazla seçilmez. Böylece yukarıdaki eşitliklerden toplam titreşen kütle bulunur.

Bizim sözkonusu ettiğimiz besleyiciler rezonans üstü götürürcülerdir. Yani sistemin frekansı doğal frekansın 3-4 mislidir. Bu tür götürürcülerde titreşim frekansı $10-50 \text{ Hz}$, yani $600-3000 \text{ rpm}$ dir.

Sistemimizin iki serbestlik derecesi vardır. Dolayısıyla iki doğal frekans söz konusudur.

$$w_y = \sqrt{\frac{\sum k_y}{m}} \quad w_x = \sqrt{\frac{\sum k_x}{m}}$$

tek bir yayın yatay yöndeki ricitliği

$$k_x = \frac{10^8 d^4}{nD(0,296h^2 + 0,371D^2)}$$

k_x : N/M

d : Tel çapı (cm)

D : Ortalama sargı çapı (cm)

h : Yayın yük altındaki boyu (cm)

n : Aktif sargı sayısı

Malzemenin ilerleme hızı :

Malzemenin teorik ilerleme hızı $v_{th} = x_0 w$

$$1 - \frac{g^2}{y_0^2 \cdot w^4}$$

esitliği ile hesaplanır. x_0, y_0 : yatay ve düşey titreşim genlikleridir. Gerçek malzeme hızı ise

$v = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot v_{th}$ olup

a_1 eğim katsayısidır. Tablanın eğimine göre aşağıdaki tablodan seçilir.

EĞİM ACISI (α)

	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16
a_1	0,6	0,75	0,86	0,94	0,98	1	1,02	1,05	1,1	1,18	1,3	1,48	1,72	2,1

a_2 : YÜKSEKLİK KATSAYISI : Tablo üstündeki malzeme yüksekliğine göre değişir. Aşağıdaki tablodan seçilir.

	0	50	100	150	200	250	300
a_2	1	1	0,98	0,95	0,90	0,85	0,70

a_3 : SÜRTÜMME KATSAYISI : Tabla ile malzeme arasındaki sürtümeye göre değişir. Genellikle $a_3 = 0,85 \sqrt{l}$ dir.

ATIS KARAKTERİSTİĞİ : Titreşimli besleyicilerde sarsak besleyicilerin aksine iletim esnasında malzemenin tabla ile ilgisi kesilir. Böylece aşırı sürtünmeler önlenerek aşırı aşınmalara meydan verilmez. Bunun böyle olabilmesi için α olarak tanımlayabileceğimiz "ATIS KARAKTERİSTİĞİ"nin "1" den büyük olması gereklidir.

Ayrıca α nun

3,36-4,6

6,36-7,79

9,48-10,94

değerleri için hareket düzensiz olup ilerleme hızı için yukarıda verilen eşitlik kullanılmaz.

$\alpha = \frac{y_0 \cdot w^2}{g}$ olarak tanımlanır.

a_4 TANE FAKTORU : Tane büyülüüğünü içeren bir katsayıdır. 0,8-1 arasında değişir. Küçük değerler ince olan malzemeler için söz konusudur.

TAHİRİK KUVVETİNİN BULUNMASI :

Gerekli malzeme ilerleme hızını sağlayacak x_0, y_0 genliklerini vererek olan tahrir kuvveti :

$$F_{x0} = x_0 k_x (1 - \frac{w^2}{w_x^2})$$



$$F_{y0} = y_0 k_y (1 - \frac{w^2}{w_y^2})$$

eşitliklerinden bulunur. Titreşim açısı α ise; F_x ve F_y arasında

$Tga = F_y/F_x$ bağıntısı vardır.

Aynı zamanda

$$Tga = \frac{y_0}{x_0}$$



ÖRNEK HESAP :Besleyici Ebadi : 800×1500 Tabla Ağırlığı : 332 kg Kapasite : $50 \text{ m}^3/\text{h}$ Malzeme : Cakil ($1,6 \text{ t/m}^3$)Eğim Açısi : 8° Malzeme Yüksekliği: $h=100 \text{ mm}$

$$Q = b \cdot h \cdot v$$

$$v = \frac{Q}{b \cdot h} = \frac{50.1,6}{1,6.0,8.0,1.3600} = 0,1736 \text{ m/sn}$$

$$v = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot v_{th}$$

$$a_1 = 1,18$$

$$a_2 = 0,98 \quad v_{th} = \frac{v}{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4} = \frac{0,1736}{1,18 \cdot 0,98} = 0,150 \text{ m/sn}$$

$$a_3 = 1$$

$$a_4 = 1$$

KULLANILAN YAY :

Adet : 4

Tel Çapı : $d = 10 \text{ mm}$ Aktif Sarım : $n = 4$ Ortalama Çap : $D = 78 \text{ mm}$ Toplam Boy : 165 mm

$$\text{Düsey Rigidlik : } k_y = \frac{Gd^4}{1,8D^3 \cdot n} = \frac{8300 \cdot 10^4}{8 \cdot 78^3 \cdot 4} = 5,46 \text{ Kg/mm}$$

$$\Sigma k_y = 4 \cdot 5,46 = 22 \text{ Kg/mm}$$

BESLEYİCİ ÜZERİNDEKİ MALZEME MİKTARI :

$$m = \frac{Q \cdot L}{v} = \frac{80.15.1000}{3600 \cdot 0,1736} = 192 \text{ kg}$$

TOPLAM MALZEME :

$$m = m_m + m_t = 192 + 332 = 524 \text{ kg}$$

Yük altında yayın çökme miktarı :

$$h = \frac{524}{4,5,46} = 24 \text{ mm}$$

$$\text{Yük Yay Boyu} = 165 - 24 = 141 \text{ mm}$$

YATAY YAY RİCİDLİĞİ :

$$k_x = \frac{10^8 d^4}{n D (0,296 h^2 + 0,371 D^2)}$$

$$k_x = \frac{10^8 \cdot 1}{4,7,8 (0,296 \cdot 14,1^2 + 0,371 \cdot 1^2)}$$

$$k_x = 54123 \text{ N/m} = 5,4 \text{ Kg/mm}$$

$$\sum k_x = 4,5,4 = 21,6 \text{ Kg/mm}$$

A-) GENLİĞİN BULUNMASI :

$$v_{th} = x_{ow} \sqrt{1 - \frac{g^2}{y_{ow}^2 w^4}} \quad x_{ow} = \frac{v_{th}}{\sqrt{1 - \frac{g^2}{y_{ow}^2 w^4}}}$$

$$w = \frac{\pi \cdot n}{30} = \frac{\pi \cdot 1450}{30} = 151,84 \approx 152$$

$$y_0 = x_0 \tan \alpha \rightarrow \tan \alpha = \tan 45^\circ = 1$$

$$x_0 = y_0$$

$$\text{Bu eşitliklerden : } x_0 = 0,00107 \text{ m}$$

$$y_0 = 0,00107 \text{ m}$$

B-) TİTREŞİM HAREKETİ VARMI ?

$$\frac{\omega^2}{g} = \frac{y_0 \omega^2}{981} = \frac{0,00107 \cdot 152^2}{981} = 2,52 > 1 \text{ olup titreşim hareketi vardır. Hareket düzenlidir.}$$

C-) TAHRİK KUVVETİNİN BULUNMASI :

$$F_{x0} = x_0 k_x \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_x^2}\right)$$

$$F_{y0} = y_0 k_y \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_y^2}\right)$$

$$\omega_x = \sqrt{\frac{\sum k_x}{m}} = \sqrt{\frac{21,6}{524/10000}} = \sqrt{\frac{216000}{524}} = 20,3 \text{ rad/sn}$$

$$\omega_y = \frac{k_y}{m} = \frac{22}{524/10000} = 20,5 \text{ rad/sn}$$

$$F_{x0} = 0,00107 \cdot 21,6 \cdot \left(1 - \frac{152^2}{20,3^2}\right) \cdot 1000$$

$$F_{x0} = 1272 \text{ kg}$$

$$F_{y0} = 0,00107 \cdot 22 \cdot \left(1 - \frac{152^2}{20,5^2}\right) \cdot 1000$$

$$F_{y0} = 1271 \text{ kg}$$

toplum tahrık kuvveti :

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{1271^2 + 1272^2} = 1798 \text{ kg} \approx 1800 \text{ kg}$$

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1. Dr.H.Nevzat ÖZGÜVEN Titreşimli götürücü ve eleklerin dinamik analizi ve tasarımlı Mühendis ve Makina Mart 1982. Sayı 276
2. ZEBISCH , H.J., "Förder technik 2" Vogel Verlag 1972

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI

SINAİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(SEGEM)

SELANİK CADDESİ NO:16 YENİŞEHİR / ANKARA
TEL. 31 11 15 (4 HAT)

PNÖMATİK KONVEYÖRLER

Hazırlayan
Yurdun ALIM
Mak. Yük.Müh.



KONVEYÖR SEÇİMİ VE TASARIMI SEMİNERİ

21-25 EKİM 1985
ANKARA

PNEUMATİK KONVEYÖRLER

Pneumatik konveyörler, granül ve toz mizzenenin kayıpsız ve çevre kirliliğine sebep olaksızın engellemesinde, mekanik transport konveyörlerinin kullanımının ekonomik olmadığı alanlarda, otomasyonun istendiği hallerde, yatay ve düşey taşımacılıkta genelde yaygın olarak kullanılan transport sistemleridir.

Pneumatik konveyörler teknik olarak hava akışının kinetik enerjisinin dinamik basıncı ve aerodinamik kaldırımıya dönümesi ile çalışırlar ve çeşitli şekil ve ölçüdeki partiküllerin bir noktadan diğer bir noktaya taşınabilmesini temin ederler. Tamamıyla kapalı sistem olarak çalışıklarından nakledilen malzemeyi dış tesirlerden koruduğu gibi, malzeme kayipları ve çevreye toz emisyonları yoktur. Pneumatik nakıl sistemleri ile nakledilen bazı malzemeler degradasyona uğramaksızın in ört gaz veya kuru hava kullanılarak nakledilirler.

Nakledilecek malzemelerin fiziksel ve kimyasal yapıları, kısaca özelliklerine uygun bir nakıl sisteminin seçilmesinde esas faktördür. Bunun yanında seçilecek nakıl sistemi yardımcı teçhizatlarına ait dizayn detayları işletmecilerde kabul edilebilir olmalıdır. Bilindiği gibi pneumatik nakilde malzeme bir boru içinde nakledilmektedir ve yardımcı teçhizatlardan da geçmektedir. Dolayısıyla malzeme, boru ve teçhizatlarla tikanıklara sebep olmamalı, kendisi degradasyona veya segregasyona uğramamalıdır. En önemisi nakıl havasıyla birleşmemelidir. Küçük çaplı pilot tesis denemelerinde bile kısa durmalar veya eksik teçhizatla yapılacak test neticelerine fazla güvenilmemelidir.

Kısaca nakledilecek malzeme karakteristikleri tam ve eksiksiz olarak bilinmeden pneumatik nakliye sisteme karar verilmemeli ve eksik ve yetersiz teçhizatla pneumatik nakliye enstalasyonuna girdilmemelidir.

NAKIL PROBLEMLERİ

- Bazi malzemeler kademeli olarak boru radyuslarının dış yüzeyinde sırikım yapıp bir kaç gün içinde borunun tıkanmasına sebep olurlar.
- Bazi malzemeler nakil esnasında segregasyona uğrayıp tane iriliklerine göre sınıflara ayrılp ince partiküller nakil sistemi sonundaki toz filtresinin ağırlı yüklenmesine sebep olurlar.
- Genel bazi malzemeler nihayi nakil noktasına kısımlarında bulunan bazi maddeleri bırakmış olarak gelirler. Çünkü malzeme içindeki bazi maddeler nakil havasında mevcut rutubeti absorbe ederler. Boru ve yardımcı teçhizatların yüzeylerine yapışırlar. Kuru bir toz karışımının pnömatik nakliye sonunda nihayi toplama bunkerine yapışkan, çamurumsu halde geldiği görülebilir. (Kompresör veya blowerde havanın sıkışması dolayısıyla, ısınma ve soğuk yüzeylerde yoğunlaşması nedeni ile)
- Keza kokulu maddelerin naklinde kokunun nakil havası, tarafından absorbe edilmesi veya bazi maddelerin nakil havasındaki kokuyu absorbe etmesi gibi problemler daima dikkate alınmalıdır.
- Pnömatik nakil sistemlerindeki en kayda değer problem özellikle aşındırıcı malzeme nakillerindeki aşınma problemdir. Bu tip malzemeler için sistem seçimi özellikle dikkat edilmelidir.

Ekte liste 1'de verilen nakledilecek maddenin özelliklerinin pnömatik konveyör dizaynında ve yardımcı teçhizatlarda hangi kısımlara dikkat edilmesi gerektiğini kabaca vermesi bakımından özenle incelenmesini tavsiye edilmektedir.

Toz malzemenin genelde belirli tane iriliği altında olanlar için (44 mikron) düşünmeden verilecek pnömatik sistem aizayn kararı ve seçilen yardımcı teçhizat aşağıdaki değerlendirme yapılmadan seçilmemelidir.

Sub-Mikron tane iriliği mutlaka test edilmelidir.

325 Mesh (44 mikron) elek altı yüzdesinin ve dağılıminin sistem performansına etkisi çok fazladır. Aşındırıcılık, havalandırma ve havadan ayrılma karakteristikleri labratuvardaki seviyesinde test edilmelidir.

LİSTE 1 - PNÖMATİK EKİPMAN SEÇİMİNDE NAKLEDİLECEK MALLEME ÖZELLİKLERİNİN KULLANILACAK Veya TAYİN EDİLECEK EKİPMANA ETKİLERİ

Malzeme Özellikleri:

1. Spesifik yoğunluk

Tayin Edilecek Hususlar :

Güç ve hava ihtiyacı dikkatli tayin edilmelidir.

2. Oturmuş spesifik ağırlık

Güç ve hava ihtiyacı dikkatli tayin edilmelidir.

3. Havalandırılmış spesifik ağırlığı

Depo ve silo kapasiteleri ile besleyici kapasiteleri dikkatli tayin edilmelidir.

4. Elek enelizi

Toz toplama teçhizati dikkatli tayin edilmelidir. Besleyicilerdeki toleranslar, diferansiyel hava basıncının bulunduğu yerlerdeki sızdırmazlık problemleri, bilyali yatakların korunması ve güç ihtiyacı dikkatli tayin edilmelidir.

5. Aşındırıcılık

Sistem seçimi malzeme seçimi besleyici tipi sızdırmazlıklar, basınç dolayısıyla güç ihtiyacı dikkatli tayin edilmelidir.

6. Kutubet yüzdesi ve rutubet absorbı orarı
Sistem seçimi-toz toplama sistemi ihtiyaçları, stokta biriktirme problemleri, hava kurutma ve bunker havalandırma teçhizatları, besleyici tipi seçimi-bunker ve silolara konacak, akımı kolaylaştırıcı teknizat seçimi'ne dikkat gösterilmelidir.
7. PH veya korozyon tesiri
Bilinen asitlere göre rölatif olarak
imalat malzemeleri seçimi-hava kurutma ve havalandırma ihtiyaçları iyi tayin edilmelidir.
8. Havalanma ve havadan ayrılık karakteristikleri
Sistem seçimi-silo ve bunkerlerdeki akısı arttırmaya teçhizati seçimi, seviye alarmları seçimi, akış şartların uzayını ve havadan ayırma teçhizatının tayini önem arzeder.
9. Akma açısı
Silo ve bunker dizaynları ile bunkerdeki akışı hızlandıracak veya yavaşlatacak teçhizat seçimi'ne özen gösterilmelidir.
10. Toksik özellikler
Toz toplama ve çevre sağlığı teçhizatı seçimi hayatı önemsiyor.
11. Sıcaklık limitleri
Nakıl havası soğutulması, silo, bunker kanal ve toz filtreleri izolasyonuna dikkat edilmelidir.
12. Partiküllerin kristal yapısı veya formu
Sistem seçimi, besleyici seçimi, beru donanımı formu önemsiyor.
13. Koku absorbsiyonu
Nakıl havası filtresi tipi ve lokasyonu önemlidir.

Yukarda malzeme karakterine bağlı olarak başlangıç dizaynında dikkate alınacak hususları makro seviyede önerdikten sonra pnömatik nakliye sistemleri sınıflandırılmasının yapılabiliriz.

Genelde pnömatik konveyörler için endüstriyel standartlar ve bunların performansları ile sınıfları tam tarif edilmemiştir. Ancak üç ana sınıf olarak aşağıda sıralayacağımız tiplerde kendi aralarında sistemlere sahiptir. Bunlar işletme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çeşitlimiştir.

3 ana sınıf pnömatik konveyörü kısaca sıralayalım:

1'ci SINIF : NAKIL MALZEMESİNİN HAVA ARASINA VERİLMESİ HALİ

Bu sınıfı 3 tali sınıf içinde toplayabiliriz.

1. Negatif basınçlı-Vakum sistemleri
2. Pozitif basınçlı-basing sistemleri
3. Negatif ve pozitif basınçlı kombiné sistemler.

Bir kaynak tarafından üretilen pozitif hava basıncı veya vakum ünitesi tarafından emilen hava akımı içine nakledilecek malzemenin beslenmesi bu sınıfın ana karakteridir.

Çeşitli hız bantlarında çok çeşitli malzeme, bu sınıfı giren pnömatik konveyörler ile nakledilir. Tabiatik alanı çok geniş tir. Ana karakteristiği, düşük hava malzeme oranı ile çalışmasıdır. Dolayısıyla şekilsiz iri malzemeler, yassı malzemeler, taneli malzemeler, toz haline getirilmiş katılar v.s. taneleri birbirine kitlenmeksızın ve minimum temas ile nakledilirler.

1. Negatif basınçlı yani vakum sistemleri normal olarak genişli silodan veya nakıl elemanı ile (kamyon, tren, torba vs.) gevkedilen malzemenin tek bir bunker veya siloya naklinde kullanılır.

Sema 1'de bu tip bir nakıl sisteminin 2'ci bir siloya mekanik yön değiştirme ile toplanması;

Sema 2'de ise toz ve vakumun yön değiştirme valfleri ile yönlendirilerek çoklu siloya nakli gösterilmistir.

Friyabil toz malzeme'nin düşeyde yükseğe naklinde kullanılan yine vakum sistemi (hava asansörü) air-lift sema 3'de verilmiştir. Lütün şemalarda görüleceği gibi sistemlerde;

- a) Vakumu temin eden fan, blower veya vakum cihazı
- b) Vakum ünitesini koruyan, nakledilen malzeme ile nakil havasını ayıran filtre
- c) Siklon, rotary hava kiliui, yön değiştirmeye valfi
- d) Bunker ve sil-lar ile bunlara ait filtre ve fanlar
- e) Malzemeye düşük malzeme/hava oranı ayarlama imkanı vererek hava akımı içine besleyecek besleyiciler ile nakil boruları ana tezgatları meydana getirirler.

2. Pozitif basınçlı sistemler ise merkezdeki silo veya silolar gurubundan malzemenin proses içindeki çeşitli noktalarda mevcut bunkerlere naklinde kullanılırlar.

Sema 4'te kullanılan çeşitli tip makinalar gösterilmiştir. Sema 5'te ise aynı sisteme ait başka bir çizayn verilmiş olup, toz yükünün az olduğu haller için kullanılabilir. Toz geri dönüşü ana siloya verilip veya mevcut birkaç toplama bunkerinin toz çıkışları ve nakil havası deşarjları bir merkezi filtre gurubuna verilebilir.

Malzemenin yabancı maddeler ile karışımına mani olmak, malzemenin absorbasyon gatlama, sıcaklık gibi özelliklerini dolayısıyla sistem tamamıyla kapalı devre olarak dizayn edilebilir. Mesela inert gaz veya kuru hava nakil havası olarak kullanılabilir. Bu hallerde sistem kapalı devredir. Nakil havası (veya maddesi) sistem içinde risaykill yapar. Yalnızca kayıtları karşılaşacak kadar sisteme ilave edilir.

Bu tip sistemlerde;

Basınçlı havayı temin eden fan, blower, kompresör, filtre, siklon, rotary hava kili, yön değiştirmeye valfleri, enjektörlü sistemin ana komponentlerini meydana getirirler.

3. Negatif-pozitif basınçlı kombiné sistemler,

Bu sistemlerde transport havasına hareketi veren unite fan, blower v.s. gibi bir unitedir. Sistem önce vakum ile silodan veya nakil vasıtاسından malzemeyi emer. Daha sonra basincı sıfır veya birkaç noktaya basar. Sema 6'da şekillendirilmiştir.

Yukarda saydığımız sistemlerde dizayn basincı sınırları pozitif basınçlı sistemlerde (10 psig) 0,7 atü

Negatif basınçlı vakum sistemlerinde (-13 inch Hg) - 4.500 mas. Kombiné sistemlerde (10 psig) -(0,7 atü) ile (-13 inch Hg) - 4.500 arasındadır.

II'ci SINIF : HAVANIN NAKIL MALZEMESİNE VERİLMESİ HALİ (TOZ POMPA)

Belirli mikarda malzeme toz pompası içine beslenir. Toz pompası basınçlı kap prensiplerine göre dizayn edilmiştir. Besleme sonunda beslene ağızı kapanır. Bu noktadan itibaren basınçlı hava sistem içine verilir. Bu işlem malzemenin tamamıyla pompayı terk etmesine kadar devam eder. Dolgurma ve boşalma saykılı devam ederek pneumatik nakliye gerçekleştirilir, bu sisteme kapasite tank dolum zamanı ile arttırdıdan dolum yapılabildiği kadar hızlı yapılmalıdır.

Dolum zamanı, pasma zamanı toplamı bir saykılı olduğuna göre saatlik kapasite istekleri tank kapasitesi ile ayarlanır. Toz pompası sistemleri pozitif basınçlı sistemlerdir. Sema 4'te havanın nakil malzemesine verilmesi hali gösterilmiştir.

Toz pompaları, genelde pulverize edilmiş toz malzemeleri ile granül malzemelerin ve genelde prensip olarak kolay hava ile akışkan hale getirebilen ve kesif çıkışlı malzemelerde düşük hızla nakil yaparlar.

Bu sistemleri bazı parçalı malzemelerin mesela parça et'in (hava ile akışkan hale getirilemez) nakli yüksek basınç altında kabul olamaktadır.

Düşük hız ve keşif malzeme akımı karakteri dolayısıyla toz pompaları aşındırıcı tozların ve friyabil malzemelerin naklinde idealdir.

Toz pompası dizaynında çeşitli konfigürasyonlar mevcuttur. Genelde dizaynları 2 ana tipe ayıralabiliriz.

- Nakil hattının kontrollü yüklenmesi sistemi, hava ve malzeme akımının deşarj sırasında uniform hava ve malzeme oranında nakil borusuna verildiği dizaynlar.
- Nakil hattının serbest yüklenmesi sistemi, basma saykili esnasında basınçlı hava malzeme içinden geçerken malzeme akışkan hale getirilir ve üstte basınç baskısı temin edilerek malzemenin nakil borusuna verildiği dizaynlar.

Şekil 7'de her iki sisteme ait çalışmadaki ana farklılıklar gösterilmiştir. Kontrollü yükleme sisteminde hava akımı uniformdur. Dolayısıyla sabit hava/malzeme oranı ve çıkış hızları elde edilir. Dolayısıyla basınçlı hava bu sistemde daha effektif kullanılmaktadır.

Serbest yükleme sistemlerde malzeme-hava oranı basma saykili başlangıç ve sonunda yüksektir. Buna mukabil hava akımı saykılı içinde değişkendir. Dolayısıyla bu sistemde hava sarfiyatı yüksek olur. Reza aşındırıcı malzeme naklinde aşınmalar yüksektir.

Basınçlı kap hacimleri 1 ila 400 ft^3 , deşarj basınçları 10 psig ila birkaç yüz psig (sabit büyük tesislerde) olabilir. Ancak birçok dizaynlar maksimum 15 psig ile limitlendirilmiştir. Buna sebebiye ASME Koqları, basınçlı kaplar bölüm VIII kısım 1 şartlarına tabi olmamak içindir.

Çok aşındırıcı ve friyabil malzeme nakil tesislerinde aşınmaları minimuma indirmek için düşük hızlı sistemler gerekmektedir. (Özellikle silis ve döküm kumu nakillerinde) Bunu temin için tanka basılan hava limitli olarak verilebilir.

Ancak nakil hattı üzerine busterler konarak akış temin edilir ve bu durumda hız çok düşüktür. Bir beton pompasındaki betonun akış rejiminde olduğu gibidir.

Toz pompası (veya fluks pomp) sistemleri kesintili rejimde çalışıklarından kapasitelerinin daimiliği ve uniform olması için her saykılı dolumlarının eşit olması lazımdır. Seviye alarmları ile temin edilmesi kabil olan dolum limiti basınç altında çalışan seviye alarmlarının sık arıza vermesi nedeni ile yavaş yavaş yarını tart naklet sistemlerine bırakmaktadır. Tank, mekanik veya elektronik tari tı sisteminin hazırlığı olarak çalışır ve daima eşit malzeme basar. Böylece üst seviye dolum dediksiyonlarına ve boşalma ikazini veren alçak basınç switchlerine ihtiyaç kalmamaktadır.

III'ci SINIF : MALZEME VE HAVANIN KARIŞIRILARAK VERİLMESİ HALİ

Bu sınıfta malzeme ve hava devamlı beslenerek yükseltilebilir. malzeme-hava oranı temin edilir. Hava karışımı sistemler rölatif olarak yüksek basınçta çalışan sistemler biçiminde düşünülebilir. Toz pompası sistemlerinde mevcut avantajlar bu sınıfta'da vardır. Genel olarak 2 ayrı gurupta toplanırlar.

- Değişken hatveli vida malzemeyi besleme bunkerinden karışım haznesine devamlı nakleter. Keza malzeme hazne içinde mevcut hava üfleme nozul veya nozullarının üfleme doğrultusu içine sevk edilmiş ve karışım temin edilmiş olur. Karışım çıkış boğazı istikametinde olduğundan sabit malzeme hava oranı ile nakil borularına iletilirler.

Sema 4'te sistem verilmistir.

- 2'ci gurub olarak hava süpürmeli karışım sistemi verebiliriz. Tatbikat alanı ve mekanik sızdırılmazlık problemleri fazla olan bu sistemde çift girişli rotary valfin bir girişinden malzeme beslenirken 2'ci girişinden yüksek basınçlı hava

kontrollü olarak verilir. Kanatlar arasındaki malzeme basınçlı hava ile kısa bir zaman için gövde ve kanatlar arasındaki çapte karışır. Hava girişi özel teçhizatlar vasıtası ile temin edilir. Rotorun dönmesi ile hapsedilmiş olan basınçlı havanın tesiri ile karışım rotary besleyici altından geçen nakil havasına püskürtülür.

Her iki tali sistemde, akışkan hale getirilebilen pulverize toz ve granül malzemenin naklinde kullanılırlar. (a) sistemi 40 psig (b) sistemi 20 psig basınçta kadar çalıştırılabilirler.

Aşağıdaki liste 2'de yukarıda, sınıflara ve tali tiplere ayırdığımız pnömatik konveyör sistemlerinin avantaj ve dezavantajları takdim edilmistir.

LİSTE -2- PNÖMATİK AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Sınıf -1- Malzemenin Havaya Verilmesi Hali

AVANTAJLARI :

DEZAVANTAJLARI :

Diger sistemlere nazaran ;

1. Çok geniş tatbik alanı vardır. Her türlü malzeme, hat- ta şekilsiz malzemelerde de kullanılır.
1. Düşük malzeme-hava oranı ile çalışırlar.
2. Diğer sistemlere nazaran daha büyük ebatlı teçhizat kullanırlar. Basınçlı hava üniteleri, boru donanımları, toz filitreleri gibi.

1.A-Pozitif Basınçlı Sistemler

1. Malzemeyi tek bir boru sistemi ile çeşitli boşaltma noktalarına taşıır.
1. Her malzeme besleme noktası için hava kilitli rotary valf ve geri üfleme koruması için filitreye ihtiyaç gösterirler.
2. Malzemenin son nakil noktasında büyük toz filtresine ihtiyacı vardır.
3. Nakil sonu teçhizatında hava kilitli rotary besleyici ihtiyacı vardır.

1.5- Negatif Basınçlı Sistemler(VAKUUM)

1. Aşırı yüklenme olmadan rahat- ga besleme, hoper veya nozul- larından beslenirler.
2. Malzeme tek bir nakil hattına çeşitli noktalardan ve rahat- la filitresiz beslenebilir.
3. Malzemenin hatta girişi, hava kilitli besleyiciler, kontrol- lu besleyici tanklar veya tor- ba bozma hoperlerinden olabilir.
1. Malzeme yalnızca tek bir boşaltma noktasına nakledilebilir.
2. Toz filtresi ve hava kilitli boyalıcı ihtiyacı yalnızca boşaltma noktasındadır.
3. Autoset ve harici hava sistem içine girebilir.
4. Geniş çaplı boru ve teçhizat ihtiyacı gösterirler. (basınçlı sisteme göre) Düğük yoğunluktaki hava dolayısıyla.
5. Hava vakum üreteci ve filtre yerlesim yeri silo veya çatı üstü gibi yüksek yerlerdedir.

1.5-1 Negatif Basınçlı Sistem Toz Dönüş Katlı

1. Malzemeyi çeşitli boşaltma noktalarına taşıır.
2. Tez dönüşü, tutulan tozun silosu veya nakil hattına dönüşüne uygundur. Konmuş toz filtresine bağlıdır.
1. Her boşaltma noktası için bir filtre ve rotary hava kilitine ihtiyaç gösterir.
2. Toz geri dönüşleri için ve nakil hattı, her boşaltma noktası için birer yön değiştirme valfine ihtiyaç gösterir.

1.C-Negatif - Pozitif basınçlı

Komple sistemler

1. Transport ünitesinden vakumlu. Vakum kısmı ve basınç kısmında malzemeyi emer ve devamlı 1.a ve 1.b'ü de dezavantajları olarak çeşitli boşaltma noktalarına basınçla basarlar.
2. Vakum bölümünde tutulan toz kayıpsız nakil hattına verilir.
2. Pozitif ve negatif basınçlı sistemlere nazaran daha büyük hava nakil teçhizatı ve beygir gücü ihtiyacı vardır.
3. Hava nakil sistemin durması veya arıza halinde heriki sistem hattalarında da tıkanma olur.

1.D-Kapalı Devre Negatif-Pozitif basınçlı sistemler

1. minimum ilave ile inert gazlı. 1.C'ü de dezavantajlara aynen sahiptir.
2. havanın filtre edilmesi ve içinde katı madde tozu kalıcı veya kuru olcuğu halde aynı havayı kullanma imkanı verir (koku)
3. Her boşaltma noktası döngüne yön değiştirmek valfi koymayı gerektirmez.

Sınıf -2- : MAVİ İM MALZEMEYE VERİLMESİ HALİ

1. Diğer sistemlere nazaran çok 1. Çalışma kesintiliidir. daha yüksek malzeme-hava oranı ile çalışırlar.
2. Diğer sistemlere nazaran da 2. Yüksek basınçlı sistemler'e ha küçük boyutlu teçhizata (15 psig'den yukarı) ait kayalar ihtiyaç gösterirler. ASME Codelarına uygun olmalıdır.
3. Düşük hızlı, kontrollü yüklemeye (dens-faz) sağlayıcı ve friable malzemeye en uygun olanıdır.
4. Yüksek basınç kullanımı ile çok uzak mesafe nakliyesine imkan sağlarlar.
5. Tek bir boru sistemi ile çeşitli noktalara sevkıyat yapılabilir.
6. Her saykılı için yükleme malzemesi tartı imkanı mevcuttur.
6. Malzeme tankı içine nakli, kapasitesinin üstünde bir debi ile nakledilmeliidir. (limitli dolu zamanı dolayısıyla)

2.A-Serbest Beslemeli Toz Pompaları

1. Altta boşaltmalı üniteler ile parçalı, az havalanabilen veya normal havalanabilen malzeme nakli kabildir.
2. Altta boşaltmalı ünitelerin içi tamamıyla boşalır dolasıyla sajılık için kullanılan malzemelere uygundur.
1. Malzeme-hava oranı değişkendir. Baglangıçta yüksek, sonda sıfırdır.
2. Üstten boşaltmalı ünitelerde tarafla malzeme kalır. Malzeme değişikliklerinde temizlenmelidir.

2.B-Kontrollü Beslemeli Toz Pompaları

1. Yıkıştaki malzeme-hava oranı 1. Akişkan hale getirilebilen tozlar ve toz granül karışımı uniform olmayan malzemelerde kullanım sınırlıdır.
2. Nakil hattındaki hız en düşüğü. Çıkış boyazında ve çıkış kapandı valflexinde aşınmalar fazla olur.
3. booster sistemlerinin nakil hattına ilavesi ile yoğun nakliye (dens) ve düşük hızlar uzun boylarda temin edilir.

Sınıf -3- : MALZEME VE MAVANIN KARIŞTIRILEBİCİ SİSTEMLER

1. Malzeme-hava oranı yüksektir. 1. Akişkan hale getirilebilen tozlar Fakat sınıf 2'ye göre azdır. ve granül karışımı uniform olmayan malzemelerde kullanım sınırlıdır.
2. Nakliye kesintisizdir. 2. Dajilabilen malzeme nakli yapılamaz.
3. Tek nakil borusu ile çok 3. malzeme beslenmesi başka bir nakil noktaya nakil kabildir.
4. Yüksek basing ile uzun boy larda ve küçük çaplı borularda nakliye'ye imkan verir. 4. besleme hoperleri, seviye kontrollü ve toz filtresine bağlılığı ile olmalıdır.
5. Aşındırıcı malzeme nakillerinde besleme hoperleri dama dolu olacak şekilde yüklemelidir.

3.A-Vidalı ve Hava Nozullu Üniteler

1. Toz pompalarına nazaran daha 1. Aşındırıcı malzemeler için aşınma küçük yardımcı besleme unite'si oranı yüksek ve kapasiteleri lerine ihtiyaç gösterir. düşüktür.
2. Toz pompalarına nazaran çok 2. Tecrübeli bakım-onarım elementleri daha alçak hacimlere siğar.
3. Ajandırıcı malzeme naklinde taz yükü olarak çalışmalıdır. Beslemenin yavaşladığı hallerde aşınma çok olur.
4. Yüksek basınçlı kompresörlerle blowerlere ihtiyaç gösterir.
5. Temiz hava, kuru ve yağsız olmalıdır. Dolayısıyla ilave teçhizat ister.

3.B-Hava Süpürmeli Çift Girişli Rotary Besleme

1. Rotary kanatları kesici ve sıyırcı olarak çalıştığından şeker, deterjan gibi malzeme sıvanan malzeme-leri nakledebilir.
1. Basing limiti 20 psig'dir. Dolayısıyla düşük debili pozitif taramalı tandem blower kullanılır.
2. Kapasiteleri, besleme hoperindeki malzeme yüksekliği ile değişendir.

PNOMATİK KONVEYÖR YARDIMCI ÜNİTELERİ

1. HAVA VEYA GAZA HIZ VE BASING VEREN ÜNİTELER :

Yapılacak hesaplara göre tayin edilecek pnömatik nakil tipine bağlı olarak;

a) Luzumlu hava debisi

b) Luzumlu basınç belirlenerek pnömatik konveyör hava üretim üniteleri seçimi yapılır. Genelde coğulukla, malzemenin hava akımına verildiği sistemlerde, hava süpürmeli sistemlerde (15 psig'in altındaki basınçlar için) pozitif taramalı blowerler kullanılır. Kullanıldığı ana faktör bu tip ureteçlerin ucuz olmalarıdır. Keza soğutma ihtiyacı göstermezler. Yeterli debiyi temin edebilirler ve boru tıkanmalarında boruyu açabilecek yeterli basıncı uretebilirler.

Toz pompalarında nakliye kesintili olduğundan pompanın dolum saykılında blowerin bastığı havanın atmosfere by-pass edilmesi lazımdır.

20 psig basınçta çalışması gereken sistemlerde 2 adet blowerin seri bağlanması ile istenen basınç elde edilebilir. Anı şart debi ihtiyacının az olması kaydı ile.

Alçak basınçlı sistemlerde (5 psig altında) sontrfüj blowerler veya fanlar kullanılabilir. Ancak hatırlamamız gereken husus bu tiplere ait karakteristiklerde sistem dirençlerinin azalması halinde hava debilerinin ani yükselme eğilimidir.

Yüksek basınçlı toz pompa sistemlerinde (15 psig'in üzerinde) pistonlu veya tercihen vidalı kompresör kullanılmalıdır.

Ancak kompresör kullanıldığındaysa MUTLAKA hava tankı, hava soğutucusu, su tutucu, yağ tutucu kullanılmalıdır. Özellikle vidalı kompresörlerde çıkışa özel yağ tutucular konulması tavsiye edilmektedir.

Vidalı pnömatik nakliyeli karışım sistemlerinde tek kademeli veya vidalı kompresör veya radyal kayıcı kanatlı kompresörler kullanılır. Ancak bu 2 tip içinde hava ve yağ filtreleri aşırı önem arzeder. Bunun yanında soğutma problemi ihmal edilmemelidir.

Maalesef memleketimizde standartları dahi tam olarak tarif edilmemiş, gürültü seviyeleri problemini siz genç yönetici ve dizaynırların dikkatlerine arz edilir. Ünitelerin konacağı yere göre gerekli ses izolasyonu mutlaka dikkate alınmalıdır.

2. BESLEME VE BOŞALTMA TEŞHİZATLARI :

Besleme :

Vakum altındaki bir boru tesisatına (SINIF I) direkt olarak silo veya bunker altına konmuş rotary hava kilitli besleyici ile malzeme beslenir. Ancak büyük silo altlarına ufak bir ara bunker konularak sıkışmış malzemenin havalandırılması ve sabit yoğunlukta beslenmesi tavsiye edilir. (Vibro besleyici, döner tabak.)

Basınç altında çalışan bir boru tesisatına (SINIF I, II veya III) besleme genellikle rotary hava kilitli besleyiciler ile yapılmalıdır. Ancak basınçlı sistemler için dizayn edilecek rotary valflerde sızdırmazlık (basıncın geri tepmemesi ve malzemenin yoğunluğunun azalmaması için) önemlidir. Tercihen 8-9 kanatlı rotor ve daha hassas tolerans sınırlarına gidilmelidir. Basınç kaçaklarını önlemeyi 2'ci yoluda besleme bölümünün havalandırılmasıdır. Bunker veya silo altındaki kısımdan alınacak bir boru ile sızıntı havanın silo veya bunkere verilmesi kabildir. Bu tip sistemlerde besleme bunkeri veya hoperinin üstten havalandırılması şarttır. Bu da bunker üzerine filtre ilavesi ile yapılmalıdır. Filtre devamlı temizlemeli tip olarak seçilmelidir. (Şema 4-1'de verildiği gibi) Rotary besleyici mil sızdırmazlıkları oldukça önemlidir. Salmastrali veya hava üflemeli sızdırmazlık labirentli sistemler kullanılmalıdır. Yataklar mutlaka gövde'den uzakta dizayn edilmeli, tozun sızarak rulmanları bozması önlemelidir.

Rotary besleyicilerin dizayn ve ebat seçiminde en önemli husus nakledilecek malzeme karakteristiklerine uygunluğu ve rotor devir sayısıdır. Çok ince fludize olabilen malzemeler rotor paketlerine girdiklerinde yoğunlukları azalır ve daha çok hacim işgal ederler. Tozsuz parçalı malzemeler ise rotor paketlerini doldurmada daha uzun zamana ihtiyaç gösterirler. Bütün bu değişkenler göz önüne alınarak, başka bir deyişle şartların diktet ettiığı rotor çapı ve devir sayısı seçilmelidir. Tayin edilen ölçüler ayrıca besleme debisi değişkenliklerinede müsade etmemelidir.

Bosaltma :

Vakum altındaki bir pnömatik boru donanımı sonunda malzemeyi havadan ayırmak için havi olduğu toz yüküne bağlı olarak çeşitli teçhizatlar kullanılmaktadır.

Tozsuz taneli malzemeler siklon tipi toplayıcılar ile (santrfij kuvvetleri ile) ayrılabilir veya büyük hacimli silolara sevk edilerek hızları düşürülür. Böylece çökelmeleri temin edilir. Bu metotla tozlu malzemelerinde havadan ayrılması kabildir. Ancak vakum şartlarına dayanabilecek dizaynda daimi temizleme sistemli bir filtre silo üzerinde mevcut olmalıdır.

Genleşme haznesi siklon ve/veya filtre kullanılın mutlaka bu ünitelerin altında hava sızdırmaz rotary hava kilitli besleyici bulunmalıdır.

Toz yükünün düşük ve çoklu boşaltma noktasında nakliye yapılıyor ise herbir siklon veya toplayıcı çıkışına ana toz hattına bağlanıp stratejik bir noktaya konmuş olan filtre vasıtası ile hava tozdan arındırılabilir. Aynı zamanda tozun hatta yeniden verilmesi ilerde ilave nakıl teçhizatından kurtulunması olur. (Şema-2)

Basınçlı sisteme çalışan bir pnömatik nakliyede malzemenin havadan ayrılması oldukça kolaydır. Nakıl borusu silo veya bunkere teğetsel olarak girer. (Siklonik ayrılma temini için, ancak şart değildir) Silo üzerine monte edilmiş, silo üstü tipi, altında hoperi ve rotary valfi bulunan bir filtre ve fan vasıtıyla hava dışarı atılır. Filtre devamlı çalışan ve silkelemeye yapan tipte seçilmelidir. Torbalarda toplanan toz direk silo içine boşaltılır.

Filtre kapasitesi tayininde genel kriter toz yükü ve toz inceliğine bağlı olarak nakıl hava debisinin minimum 2 ortalama 3 misli debiye göre seçilmelidir. Toz pompalı sistemlerde ani şok debisini alacak kapasite seçimi şarttır. Filtrelere

mutlaka ortalama 200 mm'se vakum temin edecak yukarıdaki debilere eşdeğer vakum fanlara ilave edilmelidir. (Effektif filtre temizliği ve iç basınç kayıplarının karşılanması için) Hava deşarj sisteminde karşı basınçın oluşması pnömatik nakliye kapasitesini karşı basınçın karesiyle orantılı azaltır.

Kırutulmuş veya şartlandırılmış hava veya inert gaz kullanılan pnömatik nakliye sistemlerinde deşarj gaz veyahavası geri döndürülerek hava veya gaza hareket sağlayan üneti girişine kapalı devre olarak verilir. Ancak girişten evvel konacak toz filtresi seçimi oldukça mühimdir.

Genelde kullanılacak olan toz filtreleri başlı başına bir mevzu olduğundan daha sonrakibölümde detaylı takdime çalışacaktır. Ancak genel hatları ile filtrelerde filtrasyonu yapan dokuma, keçe v.s. nin malzeme ve toza uygun seçimeleri istenen servis şartlarına göre aralıkli silkelemeli veya devamlı silkelemeli (puls-jet) tiplerin tercihi en önemli faktördür. Unutulmaması gereken diğer bir hususta devamlı silkelemeli tiplerdeki basınçlı hava sarfiyatı ve havanın kalitesinin yetersizliğidir.

Malzeme havaya verildiği sistemlerde ve toz pompalarında devamlı silkelemeli tip kullanılmalıdır.

Sistem dizaynında filtre toz yükünün azaltılması, efektif temizleme temini için aşağıdaki ana kaideler mutlaka tatbik edilmelidir.

1. Silo üst tabanına filitrenizi dokunmadan bırakmayın. Mutlaka silo tavası ile filtre torbaları altı arasında yeterli boşluk kalacak şekilde filitreyi yükselticek konstrüksiyonları tatbik edin.

2. Silo veya bunkere malzemenin girdiği noktadan mümkün olduğu kadar uzağa filitrenizi yerleştiriniz.

3. Bunkerli ve rotary valfli filitrelerde filtre üst gövdesi ile bunker başlangıcı arasına ara mesafe boşluğu kalacak şekilde gövde yükseltme parçası ilave edin.

4. Nakliyesi yapılan malzemeye en uygun filtre torbası seçimi yapın (malzemenin torba malzemesine yapışmayacağı veya kolayca torbadan ayrılabilen torba malzemesi seçin)

5. Aşındırıcı malzemeler için filtre girişinden önce veya girişinde lastik, poliüretan veya seramik kaplı astar kullanılmış ilave hacim kullanın.

6. Silo rahatlatma filitrelerinde silo üst seviye alarmlarını filtre altında yeterli boşluk kalacak şekilde yerleştirin veya silo kapasitesi boşluk kalacak şekilde tayin edin.

7. Büyük toz filitreleri yakınına veya küçük filtre guruplarının müsterek en yakın yerine basınçlı hava tankı monte edin ve filitrelerde dağıtımını tanktan yapın.

8. Filtre girişlerindeki hava hızını kabil olduğu kadar düşürün (girişe genişleyen davlumbazlar ilavesi ile, davlumbaz açıları 14°'yi geçmesin) bu açının üzerindeki davlumbazlarda hızı düşüremezsiniz.

9. Filtre dizayn parametreleri için detaylı bilgi lüzumlu olup, bunları imalatçılardan temine gayret edin. Çünkü pnömatik konveyör sistemlerinde kayıpsız ve çevre kirliliği yaratmadan istenen kapasiteyi elde etmek pnömatik nakliye sistemi kadar ona uygun filtre seciminize bağlıdır.

3. YARDIMCI BESLEME VE BOSALTMA TECHİZATLARI :

Pnömatik konveyörler, sistemden malzemeyi alıp götürmen veya sisteme malzemeyi getiren diğer konveyörler ile müsterek çalışırlar. En fazla popüler olan ve seçilen üniteler, toz sızdırmaz tip havalı bantlardır. Mekanik konveyörlerden ise vidalı konveyörler ve vibrasyonlu konveyörleri sıralayabiliriz.

Daha önceki programlarda detaylı bilgi takdim edildiğinden bu tip konveyörler için izahata gerek görülmemiştir. Ancak toz naklinde hele silo içinden veya besleyici üzerinden havalandırma mevcut ise üniteler toz sızdırmaz, tam kapalı dizayn edilmeli mil sızdırmazlıklarına ehemmiyet verilmelidir. Dökme ağızları mutlaka sistem filtresi ile bağlanarak havanın tahliyesi temin edilmelidir.

4. BORU NAKİL HATLARI :

Pnömatik konveyör nakil boruları, nakledilen katı madde özellikleri ve sistem basıncına uygun olarak çeşitli malzemelerden ve çeşitli et kalınlıklarında imal edilirler. Hat boyunca malzeme birikiminé mami olacak şekilde boru iç yüzeyleri ve birleşim noktaları düz ve çikintisiz olmalıdır. Flanslı birleşim noktaları tam sızdırmaz olmalı, mutlaka ince bir conta konmalıdır.

İç yüzeyi parlak ve pürüzsüz bir boruda nakliyenin daha iyi olacağı hep düşünülebilir. Fakat hakikatte çok düz yüzeyli borular pnömatik nakliye'ye uygun değildir. Çünkü malzemenin yüzeye teması artacak dolayısıyla sürtüne ve basınç kayıpları artacaktır. Hafif pürüzlü yüzeyli borularda ise temas azalacağından, kayıplar azalacaktır.

Boru iç yüzeylerinin pürüzlendirilme işlemi patent olduğundan fazla bilgi sahibi değiliz. Ancak bildiğimiz kadari ile ince helis kanal açılması, boru boyunca ince kanallar (freeze diş gibi) açılması, dairesel ince kanalların açılması gibi tıbbatikatlar mevcuttur. Ancak en fazla raslanan boru iç yüzeyine kum püskürtülerek pürüzlendirilmesidir.

Boru hatlarındaki dirsekler çok düzgün olarak bükülmeli, geçişlerin müsade edebildiği ekstra büyük radyoslu imal edilmelidir. Bu basınç kayıplarının azaltılması ve özellikle dirsek ve cidarındaki darbe tesirini azaltmak için mühimdir.

Çok aşındırıcı malzemeler için değişebilir parçalı dirsekler veya lastik dirsekler kullanılmalıdır. Birçok kullanıcı dirsek üstlerine aşınma kutuları koyarak ve bu kutuların içine seramik doldurarak probleme çare bulmuştur.

Nakil hattında kullanılan teçhizatlar olarak yön değiştirmeye valflerini ve busterlerini sayabiliriz.

Ticari olarak 2 ana tip yön değiştirmeye valfi mevcuttur.

1. Hat yön değiştiricileri :

Malzeme akım yönünü istenen istikamete çevirirler. Bu tipler genel olarak boruda malzeme nakli olmadığı zamanlarda yön değiştirmeye işlemi yaparlar.

2. Çift aksiyonlu yön değiştiriciler :

Nakledilen malzemenin nakil esnasında bir bunkerden diğer bunkere yönlendirilmesini temin ederler. Genelde tartılı malzeme yüklenen bunkere sık sık kademeli malzeme yükleme işlemiinde aldıkları tari dolum sinyali ile yön verirler.

Yön değiştirmeye valfleri uzaktan kumandaya müsait olup, pnömatik silindir veya motor tahrikli yapılabılır. Ancak açık-kapalı devreleri, basınç dedektörleri, limit switchler gibi ilave teçhizata ihtiyaç gösterirler. Sızdırmazlık bakım ve parça değişimine uygun dizaynlar malzeme karakterine göre çok dikkatli seçilmelidir.

Basınçlı hava sıkmalı en gelişmiş tip yön değiştirmeye valfi ekte verilmiştir.

En basit sistem olarak lastik bir hortumun zaman zaman el ile istenen yöne bağlanmasıını sayabiliriz.

Busterler ise uzun nakil boyalarında ve genelde toz pompası sistemlerinde, yoğunluğu yüksek malzemelerde ticari olarak kullanılmaya başlanmıştır. Vakumla çalışan un fabrikalarında

ve dökümekumu nakil sistemlerinde fazası ile tatoik yeri bulurlar. Busterler sabit üniteler olup, malzeme akım yönünde birkaç noktaya konarak boru içine basınçlı hava verilmesini ve malzemenin hızlandırılmasını temin ederler.

5. PNÖMATİK NAKLİYE KONTROL SİSTEMLERİ :

İmalat departmanlarının tayin ettikleri sistem ihtiyaçlarına göre kontrol ve kumanda devreleri dizayn edilir. Oldukça kompleks olan kontrol devreleri, el kumandalı, yarı otomatik veya tam otomatik kumanda şekillerinden hangisi olursa olsun önce elementer bir diyagram çizerek işe başlanmalıdır. Bu diyagramda tüm teçhizatlar operatör tarafından görülebilmelidir. (seviye alarmları, limit switchler, alarmlar, indikatörler ve pnömatik nakliyenin tüm teçhizatları v.s. gibi) Diyagram üzerinde operatörün düşünmeden yol vermeleri yapabileceği, tüm kilit devreleri tayin edilmelidir.

Pnömatik nakil sisteminin çalıştırma sırası başlangıcı hava üretim teçhizatına ilk yol verme ile başlar, nakil sonu gene hava üretim teçhizatının en son durdurulması ile nihayete erer. Böylece nakil malzemesinin nakil hattında birikmesi ve çökelmesi önlenir. Tikanma anında sistemin demonte edilmesi gibi uzun ve masraflı durmalar ancak yukarıdaki ana kilit devresi ile sağlanmalıdır.

Genel çalıştırma sırasını söyle sıralayabiliriz.

1. Boşaltma, yükleme veya kısmi ölçülu sevkıyat v.s gibi fonksiyonlardan biri kumanda panosunda seçilir.
2. Yön değiştirmeye valfleri, seçilen fonksiyona ve istikamete göre yönlendirilir veya el ile hortum bağlantıları yapılır.
3. Hava üretim ünitesine yol verilir. Havanın nakil borusunda akmasıveyatoz pompasına sevki ve toz filtresi vakum gurubunun çalışması temin edilir.

4. Pnömatik nakil sistemine, malzeme besleyen teçhizatlar önce pnömatik konveyöre en yakın ünite olmak kaydıyla geriye doğru çalıştırılır ve pnömatik nakliye başlatılır.


5. Malzemenin nakledildiği silo veya bunkerden gelen üst seviye alarmı ile sistem durma saykılına geçer, durmada öncelikle ana besleme teçhizatı stop ettirilir. Kademeli olarak pnömatik konveyöre kadar teçhizatlar sıra ile ve boşalarak yeterli zaman çalıştırılarak temizlenmeleri temin edilir.


6. Önceden set edilmiş bir zaman süreci gecikmesi ile hava akımı malzemesiz devam ettirilerek nakil hattının temizlenmesi temin edilir ve hava üretim üniteleri stop ettirilir.

Toz filtresi, vakum fani ve gene geçikme ile silkeleme sistemi stop ettirilir, bazı toz pompası sistemlerinde nihayi süpürme havası pompa içini ve hattı temizlerken bazılarda kullanılan hava üretim teçhizatının cinsine bağlı olarak pompadan by-pass ettirilir.

7. Malzeme, nakliye sisteminden silo klapeleri veya besleyici klapeleri kapatılarak izole edilir.


Pnömatik nakil ve kontrol devrelerinin dizaynı temin edilebilen teçhizat otomatik kontrol üniteleri dizaynırın tecrübeşi, bilgi seviyesi, tahayyül kabiliyeti ve zekası ile limitlidir.






SEMA - 2

VAKUM SİSTEMİ - TOZ GERİ DÖNÜŞÜ VE ÇOKLU SİLOYA BOŞALTMALI




SEMA - 3


BORU , DIRSEK DARBELERİNE HASSAS FRIYABİL
MALZEME İÇİN AIR LIFT SİSTEMİ
VAKUM SİSTEMİ



**POZİTİF BASINÇ SİSTEMLİ BESLEME ALTERNATİFLERİ –
ÇOKLU BOŞALTMALI**




GERİ DÖNÜŞLÜ BASINÇLI NAKIL SİSTEMİ – Havaya karşı çok hassas ve ince malzeme için






VAKUM / BASMA SİSTEMLİ PNÖMATİK TRANSPORT ÇOKLU EMME VE
ÇOKLU BOŞALTMA NOKTALI

SEMA - 6


SEMA - 7



2 AYRI TOZ POMPASI KARAKTERİSTİKLERİ



Anma ölçüsü	A°	B	C
3" - 76,2	27°	457	222
4" - 101,6..	28°	482	278



YÖNLENDİRİCİ VÂLF


MALZEME VE HAVANIN KARIŞTIRILARAK SEVKİYATININ YAPILDIĞI VIDALI SİSTEM HESAPLARI VE GENEL BİLGİLER FÜLLER TİPİ

Pnömatik vidalı pompalar pnömatik transport tertibatlarının en yaygınlarıdır. Kimya ve Metalorji fabrikalarında tatbikatı fazla olan bu tip nakliye sistemleri Çimento fabrikalarının en çok kullandığı tiplerdir. Sistem seçimini takiben yapılması gereken dizayn hesapları için kaynak oldukça azdır. Elimizde mevcut olan en güvenilir hesap tarzı Rus Stroymaş Araştırma-Geliştirme Kurumunun hesapları olup, aşağıda takdir edilmiştir.

Örnek olarak çimento nakli için bir misal verilmiştir. Genelde dizaynın ilk gerçekleştircisi Fuller firmasıdır. Başlangıcta transport boyu 200 m. ile sınırlı iken aşınmaya mukavim malzemeleri geliştirilmesi ile boy 500-800 m.'ye çıkarılmıştır. Bu sınırın üzerinde toz pompası (Flux Pomp) tipi uygun çözüm olmaktadır. Uzun mesafelerde karışım odasındaki basınçın arttırılması, dolayısıyla vida sıkıştırma oranının ve hızının artması gerektirmekte buda aşınmaları orahtılı artırmaktadır.

Aşağıdaki pnömatik vidalı pompanın genel görünüşü verilmiştir. Pompa aşağıdaki ana parçalardan oluşmuştur.

1. Şase,
2. Ön giriş haznesi,
3. Yüksek hızlı basma vidası, (hareketini 1 nolu motordan alır)
4. Aşınma mukavim kovanı,
5. Ters yük klapesi,
6. Kollektör,
7. Nozullar,
8. Karışım haznesi,



Pompanın en önemli ana parçalarından biri yüksek hızlı basma vidasıdır. Vidanın düzgün çalışması bütün pnömatik nakıl sisteminin randimanını artırrır veya azaltır. Ruz dizaynı dışındaki batı dizaynlarında vidanın hatvesi çıkış kısmına doğru azaltılmıştır. Burdaki düşünce tarzı vida sonuna doğru malzemeyi sıkıştmak dolayısıyla basınçlı havanın vida ile kovan arasından geçerek yükleme harnesine geçmesini önlemektedir. Bazı Rus dizaynlarında ise vida hatvesi başlangıctan sonra doğru artacak şekildedir. Ancak vida göbeği çıkışa doğru konik yapılarak sıkıştırma temin edilmiştir.

Bu tip pompaların en önemli arızaları;

1. Aşınma - maksimum müsade edilen 3-4 mm. (çapta)
2. Salmasta ve sızdırmazlık guruplarındaki arızalar.
3. Baskı kapağının aşınması

olarak sıralanabilir.

Diger ariza kaynakları nakil malzemesi içinde bulunabilecek civi, tel, civata, v.s. gibi metal parçalardır. Bunlar vidanın sıkışmasına sebeb olurlar ve ciddi motor problemleri doğururlar. Diger bir ariza, nakil borusunun tikanmasıdır. Buda malzemenin karışım odasına gayri muntazam şekilde verilmesinden veya basınçlı hava sistemindeki kesintilerden hasil olur. Olay karışım odasındaki basınçın aşırı artması şeklinde tezahür eder. Bunu karışım haznesi manometresinden derhal tesbit edebiliriz. Bu durumda besleme hemen kesilmeli, haznedeki basınç minimum 0,2-0,3 kg/cm² olana kadar basınçlı hava sevkine devam edilmelidir.

Vidalı ünitelerin periyodik bakımının yetişmiş elemanlarla ve devamlı yapılması şarttır. Kovan, vida toleransları daima kontrol edilmelidir.

VİDALI POMPA ANA DEĞERLERİNİN HESABI

Vidalı pompanın kapasitesi, vidanın basma (çıkış) kanatlarının kapasitesine bağlıdır. Q_b başlangıç kanatları verimi $Q_{çıkış}$ tan % 15 düşük tutulmalıdır.

$$Q_c = 1,15 Q_b \text{ t/h}$$

Başlangıç kanatlarına göre vida debisi formülü;

$$Q_b = 0,785 (D^2 - d^2) \cdot H_b \cdot K_d \cdot \gamma \cdot n \cdot 60 \text{ t/h}$$

D = Vida çapı (m)

d = Vida mili çapı (m)

H_b = Başlangıç kanatları hatvesi (kanat kalınlığında göz önüne alınmalıdır) (m)

K_d = Dolum kat sayısı

Malzemenin cinsine ve dönme hızına bağlıdır, mesala çimento için;

Devir sayısı $n = 1400$ d/dakika olduğunda $K_d = 0,7$ 'dir.

γ = Malzeme özgül ağırlığı (t/m^3) çimento için $1,2 t/m^3$

n = Vida devir sayısı d/dak.

Çıkıştaki basma kanatlarına göre vidanın debisi ise;

$$Q_c = 0,785 (D^2 - d^2) \cdot H_c \cdot k_k \cdot \gamma' \cdot n \cdot 60 \text{ t/h}$$

d = Vida mili çapı (m)

H_c = Vidanın son çıkış hatvesi (m)

k_k = Kayma katsayısı - karışım odasındaki ters ve dönme hızına bağlıdır. Mesala $n = 1400$ d/d ve çalışma basınç $1,2 \text{ kg/cm}^2$ olduğunda;

$k_k = 0,5$ 'tir.

γ' = Çıkış hatvesi içindeki malzemenin özgül ağırlığı (t/m^3) çimento için

$$\gamma' = 1,6 t/m^3 \sim 1,8 t/m^3$$

Tecrübelere elde edilen bilgilere göre bazı ana ölçüleri empirik olarak söyle tarifleyebiliriz.

$d = 0,45 D$

$H_b = 0,5 D$

$H_c = 0,65 D$

Vida çapı başlangıç hatvesine göre empirik olarak;

$$D = 0,376 \sqrt{\frac{Q_b}{K_d}} \text{ (m)}$$

Vida için lüzumlu güç ihtiyacı ise;

$$N_{motor} = 1,15 \cdot N_{se} \cdot Q_c$$

Vidalı pompalar için çalışma basınç $1,2 \text{ kg/cm}^2$ civarındadır.

N_{se} = Spesifik ton başına enerji sarfiyatı


$N_{se} = 0,65 \text{ kw.h/ton}$ olarak kabul edilir.

Vida hatveleri artan pompa tipleri için bu değer $N_{se} = 0,75 \text{ kw.h/ton}$

Vida hatveleri azalan pompa tipleri için bu değer $N_{se} = 1,2 \text{ kw.h/ton}$ civarındadır.

Pnömatik vidalı pompaların karışım odasındaki gerekli çalışma basınç sarfiyat borusundaki kayıplarının toplamına eşittir.

Kayıp hesaplarına ait formüller aşağıda takdim edilmiştir. Ancak denemeler sonunda elde edilen verilere göre aşağıdaki Çimento nakliyesinde kullanılan vidalı pompaların nakil boyalarına bağlı olarak projelendirmede kullanılan veriler grafik olarak takdim edilmiştir.



M = Ağırlık konsantrasyon kat sayısı kg/kg

V_h = Boru çıkışındaki hava hızı m/sn

q = Spesifik hava sarfiyatı m^3/dak .

n = boru kesidinin geçirme kabiliyeti ton/saat-m^2

p = Karışım odasındaki çalışma basınç kg/cm^2

M İ S A L

Taşınan malzeme - Portlant Çimentosu

Taşıma kapasitesi - $Q_m = 50 \text{ t/h}$

İndirgenmiş nakil boyu - $L_t = 200 \text{ m}$

Yükseklik farkı - 30 m .

1. Yukardaki diyagramdan v_h eğrisinden 200 m. boy için, $v_h = 20 \text{ m/sn}$
- μ eğrisinden $\mu = 41 \frac{\text{Kg Çimento}}{\text{Kg Hava}}$ bulunur.
2. Lüzumlu hava miktarı :
 $Q_h = \frac{1000.Q_m}{60.\mu \cdot \gamma_h} = \frac{1000.50}{60.41.1,2} = 17 \text{ Nm}^3/\text{dak.}$
3. Gerekten Boru iç çapı :
 $d = \sqrt{\frac{Q_h}{15.\pi \cdot v_h}} = \frac{17}{15.3.14.20} = 0,134 \text{ m.}$
 standart çap 140 mm. seçilir.
4. Standart çapa göre gerçek lüzumlu hava miktarı :
 $Q_{G_h} = 15.\pi \cdot d^2 \cdot v_h = 15.3.14.0,14^2 \cdot 20 = 18,47 \text{ Nm}^3/\text{dakika}$
 gerçek $\mu = \frac{100.Q_m}{6.10^6 \cdot \gamma_h} = \frac{100.50}{6.18,5.1,2} = 37,5 \frac{\text{Kg Çimento}}{\text{Kg Hava}}$
5. K ve λ değerleri :
 $\lambda = 0,246.R_e^{-0,22} = 0,246 \left(\frac{v_h \cdot d}{14,9.10^6} \right)^{-0,22}$
 $= 0,246 \left(\frac{20.0,14}{14,9.10^6} \right)^{-0,22} = 0,017$
 $K = \frac{C.d}{v_h^{0,9}} = \frac{90.0,14}{20^{0,9}} = 0,852$
 Reylonts kat sayısı çimento için C=90-100
6. H_y basınç kayipları :
 $H_y = K \cdot \mu \cdot \lambda \cdot \frac{\gamma_h \cdot v^2 \cdot L_t}{2g.d} \cdot 10^{-4} = \frac{0,852.41.0,017.1,2.20^2.200}{2,9.81.0,14.10000}$
 $H_y = 1,85 \text{ Atü}$
7. Düşey borudaki kayiplar :
 $h = 30 \text{ m.}$
 $\gamma'_h = 1,8 \text{ kg/m}^3$ sıkışmış yoğunluk.
 $\gamma'_h = \text{Dikey kısımdaki boru içinde havanın özgül ağırlığı}$
 $\gamma'_h = 1,8 \text{ kg/m}^3$ tür. Çünkü boru boyunca basınçın dağılımının muntazam olup olmadığı belli degildir.
 $\gamma_d = \gamma'_h \cdot \mu \cdot h \cdot 10^{-4} = \frac{1,8.41.30}{10.10^6} = 0,22 \text{ Atü}$
8. Malzemenin giriş kısmındaki kayiplar :
 $\gamma_g = \text{Girişteki hava hızı}$

$\gamma_g = \text{Girişteki hava hızı}$

 $\gamma_g = \gamma_h \left(\frac{H_y + H_d + 1}{H_o} \right) = \frac{1,2 (1,85 + 0,22 + 1)}{1} = 3,68 \text{ kg/m}^3$
 $v_g = v_h \frac{H_o}{H_y + H_d + 1} = \frac{20.1}{1,85 + 0,22 + 1} = 6,52 \text{ m/sn}$
 $H_g = (x+\mu) \frac{\gamma_g \cdot v_g^2}{2g} \cdot 10^{-4} = (1+41) \frac{3,68 \cdot 6,52^2}{2 \cdot 9,81 \cdot 10000} = 0,03 \text{ Atü}$

$x = 1$ Vidalı pompalarda
 $x = 2-3$ toz pompalarında

Toplam Basınç Kayipları

$H_{top} = H_y + H_d + H_g = 1,85 + 0,22 + 0,03 = 2,1 \text{ Atü}$ bulunur.

Boru donanımında ve sistemde % 10 hava kaçağı olacağı (emniyet faktörü) fırza edilerek $\gamma_o = 1,1 \cdot 18,5 = 20 \text{ Nm}^3/\text{dak.}$ hava ihtiyacı bulunur. Toplam basınç kayipları içinde gerçek kayıp hesap edilmelidir.

Karışım haznesine havanın verilmesinde nozullar kullanıldığından buradaki kayiplar ve sistem nihayetindeki filitrenizde basınç kayipları hesaba dahil edilmelidir.

$\alpha = 1,25$ nozul kayipları + hava nakıl boruları kayipları

$H_F = \text{Filitre katsayısı kayipları} = 0,01 \text{ Atü}$

$H_{gerçek} = (H_t + 1) \alpha + H_F = (2,1 + 1) \cdot 1,25 + 0,01 = 3,885 \text{ Atü}$ bulunur

9. Güç ihtiyacı :
 $N = \frac{23030.P_o \cdot 1_g \cdot \frac{H_t}{H_o} \cdot v_o}{60 \cdot 10^3 \cdot \eta} = \frac{23030.1.1_g \cdot 3,885.20}{60.102.0,65}$
 $N = 74 \text{ kw.}$ bulunur.

$\eta = \text{Verim yaklaşık } 0,65 \text{ kompresör ve mekanik transmisyon verimi}$

$H_o = 1 \text{ kg/cm}^2$ mutlak basınç

Rus Standartlarına göre :
 90° nin altında olan dirsekler için yatay kısımlarda $\frac{R}{d} = 3$ olduğu zaman eşdeğer boru uzunluğu 5 metre kabul edilmektedir.

90° nin üstündeki dirsekler ise $\frac{R}{d} \geq 5$ ise eşdeğer boru boyu 8 m. kabul edilmektedir. Keza yön değiştirme valfleri için eşdeğer boy 8 m. kabul edilmiştir.

40

Pratik olarak diyağramdan istifade ederek boru kesitini tayin edersek;

$$d = \frac{50 \text{ ton}}{\text{saat}} = \frac{1}{68} \text{ m}^2 = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \quad d = \sqrt{\frac{4}{\pi \cdot 68}} = 0,136 \text{ m}$$


$$d = \frac{3400 \text{ ton}}{\text{saat} \cdot \text{m}^2}$$

Diyağramdan pratik olarak yapılan hesapların formüller, hesaplar ile tahliki şarttır.

Vidalı pompaların vida ve hatvelerine göre 30 m. yükseğe nakletme dahil kapasitelerini anlamanıza yardımcı olacak aşağıdaki misalleri takdim etmekte faydalı görmekteyim.

TİPLER	A	B	C	D	
Kapasiteler	t/h	10	36	60	125
Sevk uzunluğu	L _t =m	200	200	200	200
Çalışma basıncı	kg/cm ²	3-3,5	3-3,5	3-3,5	3-3,5
Hava sarfiyatı	m ³ /dak.	9	18	30	54
Vida çapı	mm.	100	140	200	250
Başlangıç hatveleri	mm.	100	80	160	200
Çıkış hatveleri	mm.	90	100	110	160
Devir sayısı	d/dak.	980	980	980	980
Motor gücü	kw.	15	30	55	100
Boru çapı	mm.	100	140	185	250

Aşağıda vida kesitleri örnek olarak verilmiştir.



VIDA TIPLERİ VE EGƏTLARI

41

ANALİTİK YOLLA ADIM ADIM POZİTİF BASINÇLI PNÖMATİK NAKİL SİSTEMİ HESABI

- Basit bir Ley-out'ta plan ve yükseklikleri görebilecek şekilde yatay ve düşey boyları göster.

- Nakledilecek malzeme karakteristiklerine uygun olarak nakıl gazı için nakıl hızı dizayn değerlerini tayin et.

1 Nolu grafik'te "PNÖMATİK NAKİL HIZLARI" yoğunluğun ve partikül tane iriliği fonksiyonu olarak verilmiştir.

Bazı Pnömatik Konveyör imalâtları 5.500 fpm (28 m/sn) nakıl hızını bütün malzemeler için kullanmaktadır.

Minimum nakıl hızı 100 mesh ve altı tane iriliğindeki katı partiküller için 3.500 fpm (18 m/sn) dir. Friyabil (dağılabilir) malzemeler için bu kaideler geçersiz olup, testler ile tesbit edilmelidir.

- Malzeme-hava yükü oranını tesbit et.

Malzeme-hava yükü oranı deneyler ile tesbit edilmemiş malzemeler için 1,5/1 oranı (santrfüj tip güç üniteleri için fan gibi) veya 3,0/1 oranı (pozitif taramalı güç üniteleri için blower+kompresör gibi) seçilmelidir.

- Nakliye için kullanılacak hava ve/veya gaz miktarı cfm olarak tayin et.

Hava için 13,4 ft³/lb (standart hava 70°F (21,1°C) ta 29,92 inch Hg basınçta)
cfm = 13,4 x 50 x W_s/R

W_s = Sistem kapasitesi - lb per Sec

R = Malzeme-hava yükü oranı

- Boru çapını tayin et.

2 nolu grafikten veya hesap yolu ile bulunabilir grafik debi ve hızın fonksiyonu olarak boru çapını vermektedir.

Grafikten bulacağınız boru çapı için malzeme-hava yükü oranını veya kapasiteyi (debiyi) ayarlayınız. Genel olarak bu işlemi yaparken bir alt kademe standart boru çapına geçerek nakıl hızını artırmayı tercih ediniz.

- Sisteminize ait bir akım şeması çizerek boru güzergahını tayin ediniz.

Hava hatlarını ve malzeme nakıl hatlarının boyalarını tam çıkarınız. 1 nolu tabloyu kullanarak direkler için eşdeğer boru boyalarını tayin ediniz.

- Sistem toplam basınç kayıplarını hesap et. (ΔP) bunu yapabilmek için aşağıdaki kısmi kayıpları hesaplayıp toplamını alınız. Bütün kayıplar Inch Hg olarak verilmiştir.

a) Giriş Kayıpları

$$Pe = 0,75 (Vg/4005)^2$$

$$Vg = \text{Gaz hızı - fpm}$$

Yatay Emis Nozullarında

$$\Delta Pe = (1+R)0,0000535 Vg^2/2G$$

$$Vg = \text{Nakıl gazının dansitesi } lb/ft^3$$

$$G = \text{Yerçekimi ivmesi } - 32,17 \text{ ft/Sec}^2$$

Düşey Emiş Nozullarında

$$\Delta P_e = (C+R) 0,0000 535 \times V_g^2 / 2G$$

C = 12 taneli ve serbest akan malzeme için

C = 25 genel toz katı malzemeler için

C = 50 yapışkan toz katı malzemeler için.

b) Gazın İvme Kayıpları

$$\Delta P_a = 0,0000 535 \times V_g^2 / 2G$$

c) Malzemenin İvme Kayıpları

$$\Delta P_x = 0,0032 Vs.Ws/Ap.G$$

V_s = Malzeme partükül hızı = 0,70 V_g

A_p = Boru kesit alanı = sq ft

d) Gazın-Gaz boruları İçindeki Sürütünme Kaybı

$$\Delta P_{fa} = La.f/100$$

La = Hava hattı eşdeğer boyu = ft

f = Sürütünme kayıpları her 100 ft boru boyu için (grafik 3'e bakınız)

e) Düşey Hatlarda Taşıma Kayıpları (gaz için)

$$\Delta P = 0,1924 \times H$$

H = Düşey kot farkı = ft

f) Düşey Hatlarda Taşıma Kayıpları (malzeme partikülleri için)

$$\Delta P_s = 11,5 \times H.Ws/Ap.Vs$$

g) Yatay hatlarda malzeme iç sürütünme Kayıpları

$$\Delta P_{fh} = M.L_h.f/100$$

L_h = Yatay nakil boru boyu = ft

M = 5 nolu grafikten tayin et.

h) Düşey Hatlarda Malzeme İç Sürütünme Kayıpları

$$\Delta P_{fv} = M.L_v.f/100$$

L_v = Düşey nakil boru boyu = ft

i) Toplama Kabı Kayıpları

-- Torbalı filtre kayıpları $\Delta P_b = 3$ ila $5 \text{ IN H}_2\text{O}$

İmalatçı ile temas ederek öğreniniz.

-- Siklon kayıpları $\Delta P_c = 7,5 h_v \cdot D.W / De^2$

D = Siklon çapı = inch

W = Siklon girişi genişliği = inch

D_e = Siklon çıkış çapı = inch

h_v = 0,8


8. Lüzumlu gücü hesap et.

$$HP = 0,000157 \times \Delta PT \times cfm/E$$

E = 0,50 santrifüj fanlar için

E = 0,80 pozitif taramalı blowerler için.

Aşağıdaki kabaca akım şeması verilmiş sistem için bir örnek takdim edilmiştir.



Malzeme nakil debisi = 30.000 lb/saat

Malzeme yoğunluğu = 30 lb/ft³

Malzeme = 1/8 inch'lik paletler

Kullanılan sistem = Basınçlı pnömatik nakliye

Toplama Ünitesi = Siklon

Boru	Dirsek	Eşdeğer boy	Toplam
HAVA HATTI			
10'	1	20'	30

YATAY BORU HATTI			
100'	1	20'	120

DÜSEY BORU HATTI			
50'	1	20'	70

$$W_s = 8,35 \text{ lb/saniye}$$

$$R = \frac{2,5}{1}$$

$$cfm = 2,680$$

$$W_s \times 60 \times 13,4 = cfm$$

$$R$$

$$\frac{8,35}{2,5} \times 60 \times 13,4 = 2,680 \text{ cfm}$$

44

$$\begin{aligned}
 V_g &= 4,750 \\
 \gamma &= 0,075 \text{ lb/ft}^3 \\
 V_g &= 4,900 \text{ (ayarlanmış)} \\
 V_s &= 0,70 V_g \\
 V_s &= 3,430 \text{ fpm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\text{cfm}}{\text{fpm}} &= \text{ft}^2 \\
 \frac{2680}{4900} &= 0,545 \text{ ft}^2 \\
 0,545 &= 10'' \text{ boru}
 \end{aligned}$$

Basınç Kavıpları

$$a) \Delta P_C = 0,75 \left(\frac{V_g}{4,005} \right)^2 = 0,75 \left(\frac{4,900}{4,005} \right)^2 = 1,12 \text{ IN H}_2\text{O}$$

$$b) \Delta P_a = \frac{0,0000535 \gamma \cdot V_g^2}{2G} = \frac{0,0000535 \times 0,075 \times 4900^2}{2 \times 32,17} = 1,49 \text{ IN H}_2\text{O}$$

$$c) \Delta P_x = \frac{0,0032 V_s \cdot W_s}{A_p \cdot G} = \frac{0,0032 \times 3430 \times 8,35}{0,545 \times 32,17} = 5,2 \text{ IN H}_2\text{O}$$

$$d) \Delta P_{f_a} = \frac{L_v \cdot f}{100} = \frac{30}{100} \times 3,3 = 0,99 \text{ IN H}_2\text{O}$$

$$e) \Delta P = 0,1924 \gamma \cdot H = 0,1924 \times 0,075 \times 50 = 0,72 \text{ IN H}_2\text{O}$$

$$f) \Delta P_s = \frac{11,5 H \cdot W_s}{A_p \cdot V_s} = \frac{11,5 \times 50 \times 8,35}{0,545 \times 3,430} = 2,57 \text{ IN H}_2\text{O}$$

$$g) \Delta P_{f_h} = \frac{M \cdot L_h \cdot f}{100} = 3,25 \times 3,3 \times \frac{120}{100} = 12,9 \text{ IN H}_2\text{O}$$

$$h) \Delta P_{f_r} = \frac{M \cdot L_v \cdot f}{100} = 3,5 \times 3,3 \times \frac{70}{100} = 8,1 \text{ IN H}_2\text{O}$$


$$i) \Delta P_t = 30 \text{ IN H}_2\text{O}$$

$$\Delta P_t = 36,09 \text{ IN H}_2\text{O}$$


$$HP = \frac{0,000157 \Delta P t \times cfm}{E} = \frac{0,000157 \times 36,09 \times 2600}{0,8} = 19,0 \text{ HP}$$

$$HP = 19,0$$

GRAFİK - 1



GRAFİK - 2





TABLO - 1

BORU ANMA ÇAPı	DÜZ BORU BOYU (FT) EŞDEĞERİ 90° DİRSEK İÇİN		
	R = 150	R = 200	R = 250
3"	5'	3'	3'
4"	6	4	4
5"	9	6	5
6"	12	7	6
7"	13	9	7
8"	15	10	8
10"	20	14	11
12"	25	17	14
14"	30	21	17
16"	36	24	20
18"	41	28	23
20"	46	32	26
24"	57	40	32
30"	74	51	41
36"	93	66	52
40"	105	72	59
48"	130	89	73

60° DİRSEK İÇİN X 0,67

45° DİRSEK İÇİN X 0,50



GRAFİK - 3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

PİRLƏŞMİS MİLLETLER
SİNAYI KALKINMA TEŞKİLATI

SİNAYI EĞİTİM VE GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SEGEİM)
Selanik Cad. No. 16 Yenisehir/ANKARA Tel. 31 11 15 (4 Hat)

PULS JET TOZ
FİLTRELERİ

Hazırlayan

Yurdun ALIM

Mak. Yük. Müh.

Konveyör Seçimi ve Tasarımı
Semineri

21-25 EKİM 1985
ANKARA

CALISMA TEORIST

Basinc veya vakumdaki tozlu hava veya gaz, filitre gövdesinin altından sisteme girer. Havanın (gaz) hareketi filitre torbaları istikametinde olup taşıdırıcı toz partiküllerini torbanın dış yüzeyine bırakır. Torba kafesinin iç bölmüne geçen temiz hava (gaz) ventruj bölümünü gerek filtre ünitesi temiz bölmésine erişir, buradan ekzos sistemini marifeti ile üniteyi terk eder.

Toz tutma operasyonu safhasında tozlar filtre elemanın dış yüzeyinde toplanırlar, dolayısıyla filtre elemanın geçirgenliği (porozitesi) düşer.

Filitrenin temiz ve pis gaz bölgeleri arasındaki diferansiyel basinc fark kontrolu ve artışının takibi yerine, basınclı hava ile ters jet temizleme sistemi marifeti ile diferansiyel basınc farkı artımı düşürülerek torba geçirgenliği devamlı limitler içinde tutulur.

Elektronik timer devresinden gelen periyodik sinyaller ile selonoid valfler 0,1 sn gibi avarlanabilen çok kısa süreler ile enerjilendirilir ve yüksek basınclı hava darbe valfleri vasıtasiyla venturiler üzerinde deliklerden çok yüksek hızlarda püskürtülür. Yüksek hızlı basınclı hava venturi'den geçerken kendi hacimlerinin birkaç misli büyüklükte sekonder bir hava akımı meydana getirir. Diğer bir deyişle venturi üzerinden çok yüksek basınc ve hızla püskürtülen basınclı hava temiz hava bölmesindeki havayı da birlikte torba içine pompalar. Bu iki hava sisteminin birelesik tesiri ile filtre silindiri temiz bölümü içinde çok ani ve kısa basınc artışı meydana gelir. Bu da filtre elemanın lifleri arasında ters yönde hava akımını dolayısıyla veterli temizlenmesine sebep olur.

Toplam filtre alanının yalnızca çok cüzi bir kısmı çok kısa süreli temizleme işlemine maruz kaldığından hesap edilen dizayn debisinin filtre gurubundan devamlı geçisi temin edilmiş olur.

Toz yükünün verilen değerlerin üzerine çıkması (genelde 50 ile 120 gr/m³) halinde torbada meydana gelen diferansiyel basınç farkı artmaz veya başka bir deyisle m³ den geçen hava (gaz) miktarını azaltmaz. Pneumatik naklive sistemlerinde toz yükünün yüzlerce gr/m³ mertebesine ulaşması, filitrasyonun hala normal devam etmesine sebep olan faktördür.

Torba yüzeyinde meydana gelen toz kekinin porozitesi belirli noktadan sonra sabit kalmakta dolayısıyla toz keki kalınlığı filitrasyona mani olmamaktadır.

İLK YOL VERME VE CALISTIRMA TALIMATLARI

Tozlu çalışmaya başlamadan önce emis hava kanallarında ve filtre gövdesinde hava kaçaklarının (sızıntılarının) olup olmadığını kontrol ediniz. Lütfen elektriki bağlantıları 2 defa kontrol ederek bılıhassa sıralama bağlantılarını şzelbir dikkatle inceleyiniz. Fanınızın dönüş yönünü kontrol ediniz. Özellikle MIKROMAK elektronik timer bağlantılarının 220 V 50 sayılı tek faz bağlantılı olduğunu selonoid valf savınıza göre seçim anahtarının ayarlandığını kontrol ediniz. Aşırı voltaj ve yanlış bağlanan elektronik devre elementlerini arızalandıracağınızı ve hatta selonoid valf bobinlerini yakacağınızı unutmayıniz:

Yeni torbalar ile ilk yol vermede toz kollektörünüzde giriş ve çıkış arasında çok az bir rezistans (basınç farkı) mevcuttur. Torbalardaki basınç kayipları artana kadar (tozla diferansiyel basıncının artması) bu hadise devam eder. Boşta çalışma şartlarında basınç kayipları 75-100 mmss

civarındadır. Bu toplam sistem kayiplarının büyük bir yüzdesine tekabül eder. Dolayısıyla fan motoru temiz torbalar nedeni ile aşırı yüklenecektir. (Az rezistans dolayısıyla tercihan emis noktaları üzerine ayar klapeleri konması tavsiye edilir) Bunlar kapatılıp fanın kademeli yüklenerek aşırı yüklerde, zorlamalara sebep olmadan kalkması temin edilmelidir.

Temiz kalkısta fan motorunun aşırı yüklenmesine mani olmanın yanında klapa ile yapılan kısıntılar torba performansı açısından tozun yavaş yavaş torba yüzeyine, alçak filtrasyon hızlarında yüklenmesini de temin eder. Ekstra yüksek hızlar submikron partiküllerin filtre elyafının içine nüfuz etmesine sebep olurlar. Genelde ilk vol vermede operatörlerin yaklaşık 1/2 dizayn hava debisinde bir iki saat müddetle çalıştırıldıktan sonra kademeli dizayn debisinde yükleme yapmaları, bilhassa çok ince, sıcak (D,E gurubu özellikle) ve normal olmayan torbalarda tikanmaya sebep olan malzemeler için özellikle dikkat etmeleri şarttır.

MIKROMAK toz kollektörlerinin bılıhassa sprey drayır ve proses ekipmanları ile kullanılması halinde sistem ayarlamalarının filtre ünitelerine torbaların konmasından önce yapılması özellikle tavsiye edilir. Bu ikazımızın dikkate alınması halinde torbaların yanması, rutubetlenme veya ıslama veya tahrip riski mevcuttur. Orjinal torba setinin tahribine sebep olmak için sıcaklık kontrolünün ayarlanması, diğer sister kontrollarının servis ve avarları şarttır. Toz kollektörlerinin herhangi bir kurutucu sistemle müsterek çalışmaları halinde rutubetli mal beslemeden önce 20-30 dakika müddetle kurutucunun çalıştırılarak tüm kanal ve kollektör sisteminin ısıtilması, toz kollektörü duvarlarında ve filtre elemanlarında kondensasyona mani olunması ehemmiyetle tavsiye edilir.

Normal çalışma şartlarında MIKROMAK toz kollektörleri operatörlerin dikkatli takibine ihtiyaç göstermez. Zaman zaman yapılacak diferansiyel basınc farkı kontrolleri, toz kollektörünün performansını gösterdiğinde lüzümludur.

Kontrol odasına veya operatörlerin bulunduğu vere manometre yerlestirilmesi ve prosesin akışına göre diferansiyel basınc farkının kayıt edilmesi iyi bir taktikattır.

Cenelde tesisatlar 75 ila 100 mm su suturu diferansiyel basınçla göre dizayn edilirler. Ancak manometre okumalarının 25 ila 150 mm su sutunu olması normal kabul edilmelidir.

Çalışma diferansiyel basınçının düşürülmesi puls jet silkeleme sistemi basınçlı havasının 8 kg/cm^2 ye ($6,5-7 \text{ kg/cm}^2$ tevsiye edilen normal basınçtır) yükseltileşimi ile kabildir. Neticede daha iyi temizleme ve düşük diferansiyel basınçları ile çalışma kabil olur. Keza 2 puls arasındaki entervalin kısaltılması (timer içinden) ile daha sık silkeleme imkanı dolayısıyla düşük diferansiyel basınç farklıları elde edilir. Tersi halinde yani düşük diferansiyel basınç durumlarında pulsar arası entervaler uzatılarak basınçlı hava sarfıyatı azaltılacağı gibi timer komponentlerinin, torbalarının v.s. ömrü uzatılmış olur.

Diğer bir çalışma kontrolü ise gözle ekzost gazına yapılan kontroldür. MIKROMAK kollektörleri baca deşarjında gözle görülecek toz bulunmamalıdır. Görülmesi halinde arıza bulma kısmını okuyunuz.

ÇALIŞMA PRENSİBİ İZAHİ


Filtre torbası (1) şekil 1, genelde yün, orlon veya poliester iğneli keçeden olup, silindir şeklindeki torba kafesi (2) Çevresini saran torbaya işkelet vazifesi görür. Torba, kafes ve venturi (3) komple bir ünite olarak delikli plaka (4) üzerindeki gene venturi şeklinde olan ve plakaya pençirli parça (5) üzerine otururlar. Üfleme boruları (6) ve borular üzerindeki üfleme delikleri (7) her sırada torba grubunun üzerine monte edilmiştir. Üfleme delikleri venturi boğazına gelecek şekilde her venturi üzerinde merkezlenmiştir. Tozlu gaz veya hava filtre içine, vakum veya basınç ile girdiğinde temizleme sistemi aşağıdaki şekilde çalışır.

Elektronik program üitesi (8) timer (normalde kapalı) pilot selonoid (9) valfe enerji sinyalini gönderir ve açılmasını temin eder. Diyafram valf (10) içindeki basınçlı hava pilot valfin açılması sonuncu boşalır. (Pilot ve Diyafram valfin çalışma detayı için sayfa 11 deki akım şemasına bakınız). Çok kısa süreli bir açılma ile 7 kg/cm^2 basınçlı hava anı olarak basınçlı hava domundan (11) üfleme borusuna ve oradanda üfleme deliklerinden venturiler boğazına ve torbalara geçer. Venturiden geçiş sırasında sekonder havayıda beraberinde sürüklér. Böylece o sıradaki bütün torbalar tamamıyla temizlenmiş olur.

Filtre gövdesi (12) tamamıyla toz sızdırmaz olup delikli plaka tarafından 2 bölmeye ayrılmıştır. Alt bölüm filtre silindirleri ile dolu olup tozlu hava bölümünü (13) biriktirme ve boşaltma hoperi (14) den ibarettir. Hoper altında hava kilidi (15) vazifesi gören rotary valf, çiftli flap gibi sızdırmazlık temin edecek ünite bulunur.

Üst gövde (16) üfleme borularını muhafaza eder, selonoid ve diyafram valfleri taşıır ve filtrenin temizlenmiş gaz ekzost çıkışını (17) bu bölmeliin (18) nolu difüzör yüksek hızlı toz partiküllerinin darbe tesirini absorbe eder, giriş hava veya gazının dakisitimasına temin eder.

KESİT A-A



FİLTRE TORBALARI

MİKROMAK PULE JET toz kollektörleri için en uygun filtre torba malzemesinin seçiminde birkaç faktörün dikkatle alınması lazımdır. Bunlar fiat, randiman, sıcaklık, rutubet gibi fiziksel şartlar ve kimyasal faktörlerdir.

Aşağıdaki torba malzemelerin bugünün imkanları içinde temini ve MİKROMAK toz kollektörlerinde kullanılması imkan dahilindedir.

YÜM KEÇE TORBALAR

: Standart filtreler torbalardır. Genelde Universal tatlıkatlar için kullanılırlar. Ancak 80°C ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilirler. Normal şartlarda havanın sıcaklığında asit ve alkaliselere karşı mukavemetleri iyidir. Yıkınarak temizlenmezler. Kuru temizleme ile temizlenmeleri kabildir. Denebilir. Temizleme talimatına bakınız.

ORLON KEÇE TORBALAP

: 120°C sıcaklığına kadar kullanılma kabiveleri vardır. Asite mukavemetleri iyi, alkaliselere mukavemetleri zayıftır. Torbalar düşük sıcaklıkta az deterjan kullanılarak yıkınabilirler. Temizleme talimatına bakınız.

POLİESTER KEÇE TORBALAP : Daha mukavim ve asınmalara karşı dirençlidirler. 120°C sıcaklığına kadar kullanılırlar. Kimyasal

mukavemetleri fazladır. Ancak isının ve rutubetin fazla ve aynı zamanda olduğu hallerde mukavemetleri düşüktür. Yıkınabilirler, ancak düşük sıcaklık ve az deterjan kullanılmalıdır. Temizleme talimatına bakınız.

NAYLON KEÇE TORBALAP

: Alkali mukavemetleri iyi, asit mukavemetleri zayıftır. Sıcaklık limiti 80°C dir.

FİLTRE TORBALARI TEMİZLEME VE TARIŞ TALİMATI

Normal çalışma şartlarının devamlılığında genelde torbalar temizlenmeye ihtiyaç göstermezler. Şartlara uygun filtrasyon hızları düşük seçilmiş ünitelerin torba tamirine ihtiyaç göstermesi olanaksızdır. Ancak montaj, bakım safhasında yapılan hatalar sonucu tamir ihtiyacı doğabilir. Uzun dönemde çalışma sonunda torba yerine torba yenilemesi ekonomik avantaj dahil olabilir.

TEMİZLEME EKONOMİSİ

Torbaların genelde tətbiq edilen kuru temizleme işlemine tabi tutulması maliyeti ile, vanilerin takılmasının maliyeti kontrol edilmelidir. Akıldan çıkarılmaması gereken husus prosesin durdurulması maliyeti söküme, temizleme, monte, işçilik maliyetleri yanında gizli maliyetler olan paketleme ve nakliye masrafları ile 2-3 defa yapılması gereken kontrol masraflarını sayabiliriz.

Maliyetlerin minimumda tutulması temizleme ve tamir aktivitelerinin lokal olarak yapılması halinde kabildir. (Şehirlerden uzak fabrikalar için) Sartive ve tesiste bu hizmetlerin yapılmaması halinde lokal kuru temizleyiciler kontrol edilmek kaydıyla kullanılmalıdır.

BÜTÜN TORBALAR MUTLAKA ÖNCELİLE VAKUM TEMİZLİĞİ İŞLEMİ İLE
TARİ TUTULMALIDIR (Elektrik sürücüsü gibi)

TARİ ELVAFTAN (yün ve pamuk) İMAL EDİLMİŞ KEÇE TORBALARI :

Tabii elvaftan imal edilmiş torbalar ıslatıldıında ve yiğin kandığında çekerler. Dolayısıyla kafese sıçrayabilir veya boyu kısalabilir. Kuru temizleme mutlaka yapılmalıdır. Kuru temizlemede ise saf temizleme solventleri kullanılması tavsiye edilir. Kuru temizleme deterjanları ve edetifleri ki su ilavesi ile kullanılır. Bunlar bilhassa yün elyafta, keçelerde çekmeye sebep olurlar. Yabil olduğu kadar kurutma işleminin kurutma odalarında (günde direkt sermeksizin) ve torbaların asılarak yanılması lazımdır. Camasır santri fuj kurutma makinaları kullanılması kاتivetle tavsiye edilmez.

SENTETİK ELVAFTAN İMAL EDİLMİŞ KEÇE TORBALARI :

Bu tip elyaftan imal edilmiş keçe torbaların su ile temasında çekme olmaz, dolayısıyla su ile yıkanabilirler. Ancak su sıcaklığının 60°C tiaşmaması ve yumugak sabun (mesela bulasık yıkama makinası deterjanları) kullanılması gerekmektedir. Yine santri fuj kurutma sıcaklıklarını lif çekmelerine sebep olur.

Kuru temizleme ile yapılan temizlemeler daha ividir. Kuru temizleme solventleri sentetik dokulara zarar vermez.

TAMİRATLAR :

Tamiratlar mümkün olduğu kadar küçük çapta yapılmalıdır. Yama malzemesi ve kullanılacak iplik torbanın aynı malzemeinden olmalıdır. Fazi hallerde özel yapıştırma tepler kullanılabilir. Ancak toz kollektörünün çalışma şartlarına vaptığı direnç dikkate alınmalıdır. Küçük deliklerin kapatılmasında bazı yapıştırıcılar kullanılabilir. Ancak daima direnç problemi dikkate alınmalıdır.

DİYİN

GENEL :

NIKROMAK TOZ KOLLEKTÖRLEĞİ minimum bakırı ihtiyaç gösterirler. Dahili hiçbir hareketli parçası olmadığından yağlama ihtiyacı yoktur. Ancak filtre altındaki Potary valf, vidası konveyör ve fan gibi yardımcı üniteler yağlama ihtiyacı gösterirler.

Gövde için özel bir bakım şartı yoktur. Ancak diğer metal techizatta olduğu gibi korozyona karşı periyodik boyası ile korunmalıdır.

Torbalar için bakır ve tamir kısmında cereklilikçi takdim edilmiştir. Ancak torbaların daimi olarak dikkatle takibi lazımdır. Tıkanmış torbaların temizlenmesi için bazen sökümeye ve temizlemeye gerek yoktur. Pasit olarak emis veya basma fanını durdurup yalnızca silkeleme sistemini çalıştırarak (yüksek çalışma) bazen yıkamadan daha effektif netice verir. Ortalama 1 ila 30 saatlik yüksük çalışma en iyi temizleme metodudur. Basınçlı hava basıncını yükseltmekle zamanı kısaltılabilir.

Kapak sızdırmazlık contaları genelde lastiktir. Ancak özel hallerde gereklikimyasal ve ısı yalıtımları için özel conta kullanılır. Bunların aşınması veya eksimesi halinde yenileri ile değiştirme işlemi yapılmalıdır. Lastikli yapıştırma ile tutturulurlar.

Bakımının önemli kısmı puls valf ve solenoid pilot valf bakımıdır. Basınçlı havanızdaki şartlandırmanın yetersizliği (kuru, yağız hava ve ısı) puls valf manbran lastiğinin zamanından evvel çırpmesine ve patlamasına sebep olur. Nezle

havadaki su yaylarının paslanmasına sebep olur ve sistemi devre dışı bırakır. Devamlı kaçak hava sesinin valfden gelmesi halinde valf lastiğinin patladığı veya pislik geldiği anlaşılmalıdır. Bu durumda valf açılarak diyafram değiştirilmelidir.

Keza iyi şartlandırılmış hava, pilot selonoid valfin o-ring ve lastiğinde aynı tesiri gösterir. Böyle durumlarda derhal yeni parçalarla değiştirilmelidir.

Selonoid çekirdeğinin dakikada en az 1 defa çekmesi sonucu kafada ezilme olabilir. Bu da yayın ve kovanın içinde mekiçin sıkışmasına sebep olur. Dolayısıyla fonksiyonunu yapamaz. Bu durumda mekiçin şisen kafası dikkatlice eşelenmeli yay ve lastik yenilenip sıkışma olmadan çalıştığı kontrol edilerek yerine monte edilmelidir.

Diyafram ve pilot selonoid valfin mühendislik detayları aşağıda verilmiştir.

DIYAFRAM VALF VE SELONOID VALF MÜHENDİSLİK DETAYLARI

90° Açılı Diyafram Valf - Pilot Selonoid Valf :

- 1) Diyafram Valf :
 - Alüminyum alaşım veya zamak gövde ve kapak
 - Çelik veya Bronz gövde
- 2) Çalışma basıncı : $8,5 \text{ kg/cm}^2$ max
- 3) Çalışma sıcaklığı : 80°C max
- 4) Güç : 220 V. 50 saykil-1 faz-14 w max
- 5) Kullanılabilecek gazlar : İflave, CO_2 , N_2 , CH_4
- 6) Yaylar : Paslanmaz çelik
- 7) Pilot mekiği : Paslanmaz çelik

A- DİYAFRAM DEĞİŞTİRİLMESİ :

- 1) Kapak civatalarını, 2 parçayı tutarak söküñüz.
- 2) Kapağı kaldırıp diyaframı değiştiriniz.

Not : Kapağı kaldırırken yayın ve küçük yarıklı pimin düşmemesine dikkat ediniz.



B- SELONOİD PILOT TAMİRLERİ :

- 1) Bobin üzerindeki civatayı gevsetip bobin gurubunu çekerek çıkartınız.
- 2) Dikkatlice civataları sökerek pilot gövdesinden pilot gurubunu çıkarın.
- 3) Aşınan parçaları temizleyip değiştirin. Yedek ihtiyaçlarınız için [www.yedekim.com](#) sipariş edin.
- 4) Montaj Notu : Monte sırasında civataları fazla sıkmanız mekik kovanın taban bölümünün kırılmasına veya distorsiyona uğramasına sebep olur. Bu da mekik ve yayının sıkışmasına neden olacağından fonksiyonel çalışmaz.

ARIZA BULMA REHBERİ

Herhangi bir proses akım semasında kullanılan MİKROMAK toz kollektörü proses ekipmanlarından biri olarak kabul edilebilir ve aynı sevivede mühendislik tecrübe ve araştırması toz kollektörü seçiminde uygulanmalıdır. Misal olarak gaz akımı içindeki kondense olabilecek buharın bulunması halinde buharın yoğunlaşma noktasına gelmeden toz kollektörünü terk etmesi mutlaka temin edilmelidir. Gaz akımı içindeki sühlüme olabilecek partiküllerin bulunması halinde de en iyi çözüm toz kollektörüne gelmeden bu tip partiküllerin kondense edilerek sistemden ayrılmasıdır. Bu tip hallerde yapılacak proses hataları kademeli olarak filtre torbalarının tıkanmasına ve fonksiyonunu ifa etmemesine sebep olur.

BASINÇ DENGELİME KANALI



—SELENOİD ENERİLENMİŞ MAL—

- 1 - MEKİK
- 2 - MEKİK YAYI
- 3 - O, RİNG
- 4 - DİYAFRAM
- 5 - DİYAFRAM YAYI

AKIM ŞEMASI - PULS VALF - RİMUT PILOTLU

Mevcut bazı reçineler ki bunlar, zaman ve çalışma ısisi altında polimerize olma karakterindedirler. Bazi partiküller filtre elyafı içinde diğerlerine nazaran daha uzun kalma karakterindedir. Eğer polimerizasyon veya kristal büyümesi bu zaman süreci içinde meydana geliyorsa partikül filtre elyaf arasında sıkışır kalır. Neticesi filtre torbasının yavaş yavaş dolması ve körlenmesidir. Aynı neticeye bazi kristal büyümesi özelliğine sahip kimyasallarda sehep olurlar.

Bu tip hadiselerin kısa müddetli test çalışmalarında gözlenmesi olanaksızdır. Dolayısıyla filtre alanı hesabında küçük değerler seçilebilir.

Genel olarak toplam filtrasyon alanının büyütülmesi en effektif yol olup aşağıdaki tedbirlere de başvurulabilir.

1. flave ısıtılmış atmosfer temini
2. Filtre dokusu içinden geçen gaz hızını azaltmak
3. Partikülleri daha geniş filtre alanına dağıtmak.

Bunlar gibi birçok şekilde filtre torbası körlenmeleri önlenebilir. Başlıca sayılabilenekler :

1. Filtre torbası elyaf türsini değiştirmek
2. Kanal ve filtre gövdesindeki yoğunlaşma karakterini önleyecek izolasyon yapmak.
3. Genelde harice monte edilen toz kollektörleri izole edilmelidir.
4. Gaz akımındaki sıcaklığı yükselterek kondensasyona mani olmak.
4. Fazı hallerde gaz akımına rutubet vererek nakil ve filtre elemanlarındaki statik elektrik şarjlarına mani olunabilir.

PROBLEM

KONTROL NOKTALARI VE TAVSİYELER

1. YÜKSEK DİFERANSİYEL BASINÇ : Genel olarak dizayn diferansiyel basınç değeri 75-100 mmss'dır. Ancak 25-150 mm su sutunu normal kabul edilmelidir.

1.1. Toz kollektörü aşırı debide hava ile yüklenmiştir. Fan hızını kontrol edin, varsa damper ayarlarını ve sistem dizayn debisini kontrol edin.

1.2. Fasınçlı hava girdisi doğru deşerde deşildir. 6.5-7 kg/cm² normal basınç ihtiyacıdır. Dahayı temizleme için kabilse 8 kg/cm² ye kadar çıkarın.

1.3. Pilot solenoid valf çalışması tam deşil + sızıntı ve pan diyafram temizleme enerjisini azaltır. Bu valfin açılma zamanını yavaşlatır veya hiç açılmamasına sebep olur.

1.4. Doğru olmayan timer çalışması : bütün valflerin istenilen sıraya göre açılıp, açılmadığını sinyalin gelip gelmediğini kontrol edin,

1.5. Hava kaçıran rotary valf veya toz boşaltma sistemi : tozun alınamaması yüzünden aşırı yüklenmelere sebep olur.

1.6. Butubatlı torbalar fanı : çalışmadan yalnızca silkeleme sisteminin çalıştırılması ile torbaların açılması imkan dahilindedir.

1.7. İhmal edilmeycek miktarda tozun temiz hava bölmesinde görülmesi (daha önceleri delinen bir torbadan kaçan kaçaklar) temizleme sisteminin verimini ters hava üflemedeki emis esnasında taşıdığı tozu iç yüzeye taşıması dolayısıyla düşürür. Temiz gaz bölmesi mutlaka temiz tutulmalıdır.

2. GÖRÜNÜR TOZ DESARJİ :

- 2.1. Doğru monte edilmemiş torbalar,
- 2.2. Gevşek torba kelepçeleri,
- 2.3. Yırtılmış veya delik torba,
- 2.4. Birleşim yerlerinde yanlış montaj veya eksik sızdırmazlık elemanı kullanılması,
- 2.5. Düşmüs veya unutulmuş perçin.

3. YETERLİ OLMAVAN EMİS :

- 3.1. Fan dönüş yönü terstir,
- 3.2. Yüksek diferansiyel basınç vardır. (Yukarıdaki bölüm okuyunuz).
- 3.3. Fan kayışlarında kavma olabilir. Gerginliğini kontrol ediniz.
- 3.4. Kanallar, bakım kapaklarında, patlama kapaklarında, toz boşaltma sisteminde, rotary valfte kaçak vardır, kontrol ediniz.
- 3.5. Kanallar tıkanmış olabilir, kapak veya klapeler kapatılır.
- 3.6. Kanallarınızın ölçülerini hesap edilenden farklıdır,
- 3.7. Sistem dizaynınızı baştan kontrol ediniz.

4. BASINÇLI HAVA BASINCI : Devamlı düşük

- 4.1. Kirli solenoid valf açık kalmış olabilir. Kontrol et, temizle, bilhassa mekik yay sistemini kontrol et.
- 4.2. Faflantılarınızda kısa devre vardır, birkaç valf devamlı açık duruyor olabilir.
- 4.3. Timer sinyal çıkışında arıza varır veya üfleme zamanı 0.1 saniyeden uzundur.
- 4.4. Hatalı bağlantı, kompresör veya borularda kaçak varır.
- 4.5. Solenoid vaflerin kapanması için min. basınç 0.3 kg/cm² dir. Kapama vanasından sonra basınçlı hava borularının çok uzun olması 0.3 kg/cm² lüzumlu kapama basıncını tamin etmeyebilir.

ÇÖZÜM : Basınçlı hava tankı ve kapatma vanasını toz kollektörü yakınına monte ediniz.

5. FİLTRE TORBASI PROBLEMLERİ : (Körlenme, kısa ömrü v.s.)
- 5.1. Filitre torbaları sıcaklık sınırı ve çalışma sıcaklıklarını kontrol et.
- 5.2. Çalışma rutubetini kontrol et, serbest rutubet v.s. rutubetin çok düşük olması halinde statik elektrik meydana getirir.
- 5.3. Torba çekmelerini rutubetle ilgili olarak kontrol et,
- 5.4. Gaz akımının fiziksel ve kimyasal karakteristiklerini incele. Özellikle buharın durumu süblümanyon, kristallizasyon, polimerizasyon v.s. gibi.
- 5.5. Bunkerde toz malzemenin köprü yapıp yapmadığını kontrol et. Malzemenin filtre torbalarına kadar yükselmesi torbaları hasara uğratır.
- 5.6. Torba kafesleri yanlış monte edilmistir. Bu durumda kafes ve torba arasındaki sürtünmeler veya 2 torbanın birbirine sürtmesi veya torbanın dış gövdeye sürtmesi problem yaratır. Torbaların tam düşey ve cezai olduğunu kontrol ediniz.
- 5.7. Aşınmalar yüksek hızda delen toz partiküllerinin torbalara çarpması sonucu meydana gelir. Giriş difizörünü kontrol et, yoksa yenisini imal et.
- 5.8. Özel problemleriniz için MIKROMAK'a danışınız.

1 VILLİK İŞLETME İÇİN TAVSİYE EDİLEN
YEDEK PARÇA LİSTESİ

1. Filitre torbası	--	1 Set + % 10
2. Torba kafesi	--	Set + % 25
3. Timer	--	1 Ünite
4. Selonoid valf	--	2 Komple Ünite
5. Selonoid tamir takımı	--	
a) Mekik	--	1 Set
b) Yay	--	2 "
c) Lastik uç	--	4 "
d) O-ring	--	2 "
e) Kovan	--	1 "
f) Robin	--	2 Adet
6. Diyafram valf	--	2 Komple Ünite
7. Diyafram valf tamir takımı	--	
a) Diyafram	--	4 Set
b) Diyafram yayı	--	2 "
c) Yarıklı pim	--	1/2 "
8. Basınç regülatörü ve tutucu	--	1 "
9. Basınçlı hava hortumu	--	5 Metre
10. Hortum (valfler için)	--	1 Set
11. Hortum kelepçesi	--	1/2 Set
12. Torba kolçacı	--	1/2 "
13. Rotary valf	--	1 komple ünite motor redüktörü ile

Not : Tozun ağırlıklılığına göre Rotary valf ömrü 1-2 yıl arasındadır.

TOZ TİPLERİ - TYPE OF DUSTS

A. GURUBU "A. TYPE OF DUSTS	B. GURUBU "B. TYPE OF DUSTS	C. GURUBU "C. TYPE OF DUSTS	D. GURUBU "D. TYPE OF DUSTS	E. GURUBU "E. TYPE OF DUSTS
1-AMONYUM FOSFAT Amonium phosphate	1-ALUMINA Alumina	1-ASBEST Asbestos	1-KAKAO Cacao	1-AKTİF KARBON Activated Carbon *
2-KOK TOZU Coke	2-ASPIRİN Aspirin	2-CILA TOZU Buffing Dust	2-YEMLER *	2-KARBON SIYAHİ *
3-KİZELGÜR Dictionaceous Earth	3-KARBON SIYAHİ Carbon Black (Fin)	3-LİFLİ MALZEMELER Fibrous Materials	3-UN *	3-Carbon Black (No:1) DETERJANLAR
4-KURU PETROKİMİYASAL Dry Petro Chemicals LAR	4-CİMENTO Cement	4-SELLOZİK MALZEME Cellulosic Materials	4-TANELİ TARILLAR *	4-SUT TOZU Detergents
5-KUMAŞ BOVALARI Dyes	5-SERAMİK PİGMENTLER Ceramic Pigments	5-EŞKİ DÖKÜM KUMU Foundry Shaleout	5-KÖSELE DERİ TOZU Leather Dust	5-SABUNLAR Soaps
6-UÇUCU KÜL Fly ash	6-KIL VE TUGLA TOZU Clayand Brick Dust	6-ALÇI Gypsum	6-TESTERE TALAS TOZU *	6-DUMAN *
7-METAL TOZLARI Metal Powders	7-KÖMÜR *	7-SÖNMÜŞ KİRECİ Lime Hydrated	7-TÜTÜN Tabacco	7-DIREK REAKSİYON SILKİ UÇUCU KUL ÜRÜNLERİ *
8-METAL OKSİTLER Metal oxides	8-FLORİT Flourspar	8-PERLİT Perlite	8-KONTROLAK VE SUNTA TOZU	8-Dispersed products direct from reactions
9-PİGMENTLER Pigments Metallic	9-TABİİ ZAMKLAR Gum Natural	9-LASTİK KİMASALLAR Rubber Chemicals	Carboçatı Dust	
10-PLASTİKLER Plastics	10-KAOLEN Kaolin	10-TUZ Salt		
11-RECİNELER Resins	11-KİREC TAŞI Limestone	11-KUM Sand		
12-SİLİKATLAR Silicates	12-PERKLORATLAR Perchlorates	12-KUM TEMİZLEME Sandblast Dust		
13-NİŞASTA *	13-KAYA, MADEN, MİNE- RAL	13-SODA Soda Ash		
	14-SİLİKA Silica	14-TALK Talc		
	15-SORBİK ASIT Sorbic Acid			
	16-ŞEKER Sugar			

(10) PLASTİKLER
Plastics

(11) RECİNELER
Resins

(12) SİLİKATLAR
Silicates


(13) NİŞASTA *

NOT : 1- "D. VE "C. GURUPLARI ÖZEL
TOZLAR OLUP, ABAKTAN SEÇİM
YAPMAYINIZ. MİKROMAK DANİŞİ-
NİZ.

2- * OKSİJENLE PATLAMA VE YAN-
MA KARAKTERİ VE DEĞİŞİK KA-
RAKTERE SAHİP TOZLAR OLUP,
ÖZEL TEOBİRLERE İHTİYAÇ GOS-
TERİRLER.



-18-

MİKROMAK MJ SERİSİ TOZ KOLLEKTÖRLERİ SEÇİM DİYAGRAMLARI



MJ - SERİSİ
TİP : 160 - 3800


-19-



TIP : 160 - 3600
— TORBA ÇAPı
— TORBA ROYU


ÖRNEK: Q=42.000 m³/h (25°C). KÖMÜR TOZLU HAVA
(TOZ TIPİ - H). TOZ ORTALAMA TANE İPİ (1.5 mm P)
SICAKLIĞI 90°C, TOZ YÜKÜNÜN 150 g/m³
OLMASI HALİ.
ÇÖZÜM: MJ Y PU.S JET 615 m³ - BÜYÜKLÜK: (2x9x9).

MJ.Y SECİLEN 390 m³ Büyüklük (24x9)
TOZ YÜKÜ : 40 g/m³



MİKROMAK MJ SERİSİ TOZ KOLEKTÖRLERİ SEÇİM DİYAGRAMLARI

DIYAĞRAMLAR 25°C HAVA SICAKLIĞI İÇİN TANZİM EDİLMİŞTİR. DAHA YÜKSEK SICAKLIKLAR İÇİN A,B,C ÇİZGİLERİ VERİLEN OLÇEGE GÖRE SOLA KAYDIRILMALI.



MJ - SERİSİ


Filtrasyon
alanı (m²)

TIP: 130 - 2 500

MJ - K	MJ - D1	MJ - D2	MJ - Y
10x10	16x9	24x6	6
8x10	10x7	18x6	10
9x9	10x8	12x6	11.5
8x8	10x10	16x6	16
7x7	8x8	14x6	14
6x6	6x8	10x6	10
5x5	5x6	8x5	8
4x5	5x5	7x5	7
3x5	4x5	6x5	6
2x5	3x5	5x4	5
1x5	2x5	4x4	4
0	1x5	3x3	3

MJ - K : KARE KESİTLİ GÖVDE ROTARY VALF BOŞALTMA
MJ - D1: DIKDÖRTGEN KESİTLİ GÖVDE ROTARY VALF BOŞALTMA
MJ - D2: DIKDÖRTGEN KESİTLİ GÖVDE VIDALI KONVEYOR ROTARY VALF BOŞALTMA

TIP: 130 - 2 500
L TORBA ÇAPı
ÖRNEK: Q = 18 000 m³/h (25°C) TANE İNLİĞİ = 50 (mikron)
TOZ YÜKÜ = 65 g/m³ ÇIMENTO TOZLU HAVA (TO.: TIP1 - B)




HAVA DEBİSİ (m³/saat)


(m³/h)

000
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
26000
26500
27000
27500
28000
28500
29000
29500
30000

-21-




TIP. MJ-D2		$\phi 130 / 2500$	
BOYUT (T. SAYISI)	FILTRASYON ALANI (m ²)	B	VIDALI L. mm. VIDALI MOTOR HP.
12 x 10	120	2700	815 2
14 x 10	140	3200	1315 2
16 x 10	160	3600	1715 2
18 x 10	180	4000	2115 3
20 x 10	200	4400	2515 3
22 x 10	220	4900	3015 3
24 x 10	240	5300	3415 3





TİP. MJ - K ⌀ 130 / 2500						
BOYUT (T. SAYISI)	FİLTREASYON ALANI (m²)	A	B	C	H	ROTARY VALF
4 x 4	16	900	900	660	4160	YB 200
5 x 5	25	1100	1100	850	4350	YB 200
6 x 6	36	1400	1400	1105	4605	YB 200
7 x 7	49	1600	1600	1208	4780	YB 200
8 x 8	64	1800	1800	1455	4955	YB 200
9 x 9	81	2000	2000	1625	5125	YB 200
10 x 10	100	2200	2200	1800	5300	YB 200

TİP. MJ-D1 ⌀ 130 / 2500						
BOYUT (T. SAYISI)	FİLTREASYON ALANI (m²)	A	B	C	H	ROTARY VALF
4 x 5	20	900	1100	850	4350	YB 200
5 x 6	30	1100	1400	1105	4605	YB 200
6 x 7	42	1400	1600	1208	4780	YB 200
7 x 8	56	1600	1800	1455	4955	YB 200
8 x 9	72	1800	2000	1625	5125	YB 200
9 x 10	90	2000	2200	1800	5300	YB 200



TİP. MJ-Y ⌀ 160 / 3600						
BOYUT (T. SAYISI)	FİLTREASYON ALANI (m²)	B	D	VIDALI mm	VIDALI MOTOR HP.	
12 x 9	195	2700	500	660	2	
16 x 9	260	3600	500	1560	3	
20 x 9	324	4400	500	2360	3	
24 x 9	390	4900	500	2860	3	
28 x 9	455	6800	500	4760	3	
32 x 9	520	7100	500	5060	4	



MODEL	MU-32				MU-56				MU-60			
	TOZLA BOYU "L" mm	2000	2500	3000	3600	2000	2500	3000	3600	2000	2500	3000
FİLTRE ALANI m²	32	40	50	50	54	60	81	90	80	75	90	108
FİLTRE ÜST GÖVDE YÜKSEKLİĞİ "A" mm	2485	2985	3165	4085	3685	2985	3685	4085	2485	2985	3485	4085
FİLTRE TABAN YÜKSEKLİĞİ "B" mm	4015	4575	5015	5615	4815	5015	5515	6115	4715	5215	5715	6315
SİKLÖNIK TİP FET-E DE YÜKSEKLİĞİ "C" mm	4340	4840	5340	5940	4815	5315	5815	6315	5020	5520	6020	6620
FİLTRE ÇAPı "D" mm		1650				2100			2300			
GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ "E" mm		600				800			800			
KONİK YÜKSEKLİĞİ "F" mm		1550				2050			2250			
SİKLÖNIK TİP MONİ YÜKSEKLİĞİ "G" mm		1875				2250			2575			
LÜZUMLU BOSLUK "H" mm	1600	2100	2600	3200	1600	2100	2600	3200	1600	2100	2600	3200
MAKSİMUM HAVA DEBİSİ "I" m³/h	3500	4300	5200	6200	5800	7300	8750	10500	6500	8100	9700	11600
GİRİŞ DEBİSİ EN YÜKSEKLİK "J" m³/h	150	190	200	250	250	280	300	350	250	250	300	350
GİRİŞ DELİĞİ "K" mm	250	275	300	325	325	350	400	430	350	375	425	450
DETAYÖR	Φ 200 mm				1,5 HP	30 Dev/Dek	MOTOR - REDÜKTÖR TAHRAKLı					

ÖLÇÜLER YAKLAŞIK OLUP, DEĞİŞTİRME HAKKIMIZ MANFUZDUR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

SINAİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SEGEM)
Selanik Cad. No. 16 Yenisehir/ANKARA Tel. 31 11 15 (4 Hat)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI

MEKANİK FILİTRELER

Hazırlayan

Yurdun ALIM
Mak. Yük. Müh.

Konveyör Seçimi ve Tasarımı
Semineri

21-25 FKİM 1985
ANKARA

GİRİŞ :

MİKROMAK MİKROMASTIR serisi toz kontrol üniteleri endüstriyel toz problemleri için effektif olduğu kadar, ekonomik çözümler getirmek gayesiyle dizayn ve imal edilmiştir.

Standart ebatlarda imal edilen mikromastır'lar çabuk çözüm isteyen, yer problemleri olan, kontüne bir prosese kullanılması icap etmeyen tatbikatlar için oldukça yüksek verimli tek veya ufak bir gurup toz üretim noktasının toz kontrolü gayesiyle herşeyi ile komple hazır üniteler olarak düşündürmüştür.

Diğer merkezi tip toz kollektörlerine göre ana avantajları çok uzun ve pahalı olan kanal dizaynlarının ihmal edilebilmesi, bütün sistemlerin durdurularak yapılan programlı bakım yerine ünite ünite bakımın yapılabilmesi, ünitelerin kolayca yer değiştirilebilmesi veya üretim makinalarına çok yakın konabilmesi, prosesi bozmadan ilave üniteler konabilmesi olarak sıralanabilir.


Üniteler oldukça kompakt ve lüzumlu kanalları minimumdur. Bu tesisat masraflarını azalttığı gibi çok deðerli olan fabrika içi yer ihtiyacından da tasarruf sağlar. Ünite torbaları dokuma filtre elyafı olup yüksek toz tutma randımanına sahiptir. Yalnızca çevre kirliliðine mani olmakla kalmaz, havanın dahilde resirkülasyonuna dolayısıyla önemli ölçüde ısıtma maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Üniteler bazı aplikasyonlarda proses makinalarının entegre bir parçası olarak çalışabildiðinden toplanan toz direkt prosese verilebilmekte dolayısıyla tutulan tozun yok edilmesi problemi de ortadan kalkmaktadır.

Dizaynin genel karakteristikleri :

- Yassi çok cepli filtre elemanı, en küçük hacimde en büyük filtrasyon alanı temin eder.
- Yassi çok cepli filtre elemanı, tek parça olarak imal edilmiş olup gövde ile eleman arasındaki sızdırmazlık problemini minimum kılar.
- Giriş kanalı bağlantısının sağ, sol veya arka olması istenen yerleştirme pozisyonunda yerleştirmeyi sağlar.
- Özel fileksibil kafes dizayni maksimum filtrasyon alanını ve aynı zamanda temizleme fonksiyonunu temin eder.
- Filitre temizleme sistemi motorlu olup otomatik çalışır ve işletme operatöründen bağımsız olarak yüksek randimanın devamlılığını sağlar.
- Yaklaşık 1 dakikalık yüksek frekanslı silkeleme hareketi 900 defa el ile itme ve çekme hareketine eşdeğerdir.
- Toz birektirme kovası çabuk çözme ve takma tertibatı zaman kaybı olmaksızın tutulan tozun uzaklaştırılmasını ve kontrolu temin eder.
- Toz kovası kolay taşımaya müsait olup oldukça büyüktür.
- Takım kapakları kolay açılıp kapanır ve bütün yüzü kapladığından filtrre gurubunun kolayca çekilerek çıkarılmasını ve fan bakımının zahmetsız ve alet ihtiyaç göstermeksızın yapılmasını sağlar (Düsey fanlı sistemler hariç)

MİKRO-MASTIR TOZ KOLEKTÖRLERİ STANDARDİZASYONU



ÜNİTE → STANDART BUNKER-SİLO ÜSTÜ TORBA BOŞALTMA HAVALANDIRMA

Y = STANDART İMĀLAT
D = ÖZEL İMĀLAT

MİKROMASTIR TOZ KOLLEKTÖRÜ TATEBİK YERLERİ

MİKROMASTIR toz kollektörleri endüstrinin bütün dallarında ve çeşitli toz cinslerine ve çeşitli prosesler içinde tatbikat alanı bulur. Uzun ve detaylı tatbikat alanları liste si çok uzun olacağı gibi yanlış seçimlere de sebep olabilir. Çünkü her toz problemi dikkatli incelemeye ve en uygun seçim yapılması için mühendislik çalışması icabettirir. Bununla beraber fazlaıyla toz üreten ve standart bilinen tozlar için genel rehberlik edebilecek misaller verilebilir.

MMSA 16-18-20

- Küçük çift taşlı taşlama motorları ve diskli taşlamalar
- 450 mm çapa kadar testereeler
- Bantlı zımparalar
- Dişçi polisaj makinaları
- Pik işleyen torna ve frezeler
- Segman işleme ve taşlama tezgahları

MMS-B-C-D-16 dan 26 ya kadar

- Çift uçlu polisaj
- Büyük çift taşlı taşlama motorları ve diskli taslamalar
- Paketleme makinaları
- Ağaç işleme makinaları
- Kumlama kabinleri
- Pik işleyen tezgahlar
- 1000 mm çapa kadar hızarlar
- Pant konveyör-kovalı elevatörler
- Balata işleme makinaları
- Un fabrikaları ve silolari
- Fiber-glas işleme tesisleri
- Deterjan üretim makinaları
- Yem fabrikaları makinaları
- Motar üretim tesisleri makinaları
- Asbest esaslı üretim yapan makina ve teçhizatlar

- Döküm model işleme makinaları
- Tahıl transfer ve silo teçhizatları
- Ayakkabı imalat makinaları
- İlaç fabrikaları tablet makinaları
- Kağıt fabrikaları makinaları
- Gıda maddeleri makinaları
- Cesitli toz ve daneli mal karıştırma makinaları
- PVC ve asbest boru kesme makinaları v.s.
- Çimento, gübre, mineral üretim tesisleri makinaları

MİKRO-MASTIR BUNKER SILO ÜSTÜ FILİTRELERİ :

Bunker ve siloların havalandırmalarında genelde pnömatik nakliye sonu olarak kullanılır. Keza bant konveyör dökme ağızı üstü veya kovalı elevatör üstlerinde kullanılabilir. Vakum istenen tüm proses makinalarına tathik imkanı mevcuttur.

MİKRO-MASTIR TORBA EŞALTMA FILİTRELERİ :

Torbali veya konteynırda getirilen malzemeyin bir bunker veya besleme sisteme verilmesinde direk olarak besleme ağızı üzerine monte edilirler.

MİKRO-MASTIR HAVALANDIRMA FILİTRELERİ :

Çimento silosu, bunker, silo üstleri için dizayn edilmiş olup yalnızca havalandırma veya bir bunkar veya siloya dolan malın işgal ettiği hacimdeki havayı tahliyede kullanılır.

MİKRO-MASTIR standart TOZ KOLLEKTÖPLERİ altlarına Rotary valf ilave edilerek mevcut toz kaplama emis kanallarına irtibatlandırılabilirler.

CALISMA PRINSİPLERİ

MİKRO-MASTIR STANDART :

Fan emisi sonuncu taşınan tozlu hava ünite hoperine gider. Dağıtıcıya çarpan ağır partiküller çokerek kovaya yönlendirken hafif toz partikülleri yukarı doğru taşınır ve filtre elemanları yüzeyinde toplanırken hava filtre elemanını geçer ve temiz bölmedeki fan tarafından ünite dışına atılır. Fanın stop etmesi durumunda silkeleme mekanizması derhal faaliyete geçerek torbaları silkeler. Torbalar üzerinde birikmiş olan toz keki bu silkeleme sonucu aşağıya düşerek kovada toplanır. Normal çalışma şartlarında silkeleme entervalı 1 ila 4 saat arasındadır.

MİKRO-MASTIR HOPPER-SİLO USTU :

Standart tipte olduğu gibidir. Ancak tozlu hava girişini direkt bunkere veya silova'dır.

MİKRO-MASTIR TOREA BOŞALTMA :

Kolay açılan kapak alınarak sisteme yol verilir. Hava girişini torba veya konteynir boşaltma ağızından yapar. Dolayısıyla boşaltma esnasında meydana gelen tozun kapak dışına taşınması önlenmiştir. Tozlu hava emilerek filtre elemanında tozunu bırakıp dışarı atılır.

Torba veya konteynir boşaltma işi sonunda kapak kapatılır. Fan stop edilir. Silkeleme mekanizması otomatik devreye girerek torbaların temizlenmesini temin eder. Düsen tozlar direkt servis yapılan sisteme giderler.

MİKRO-MASTIR HAVALANDIRMA :

Havalandırma üniteleri daima pozitif basınçta çalışan ünitelerdir. Ünitelerde fan mevcut değildir. Hava akımı dışarıdaki bir fan veya blower tarafından direkt silo veya bunker içine yapılır.

Silo içinde hava ön seperasyona uğrar, yükselen tozlu hava filtre ünitesinden geçerek arıtılır. Nakil durduğunda veya silkeleme için naklin durdurulması ile silkeleme (saykila kumanda verilerek) temin edilir.

STANDART ÜNITE : Tip - MMYS Tip MMDS

Entegre toz kollektörü fanı, kolay ulaşılabilen standart filtre elemanı qurubu, 3. lü giriş imkanlı bunker qurubu ve kovası ile komple ünite. Yatay veya düşey fanlı 2 ana tiptir.

BUNKER-SİLO USTU ÜNİTESİ : Tip - MMEYS Tip - MMBDS

Fanı, kolay ulaşılabilen standart filtre elemanı qurubu, malzeme boşaltmaluğu, flans bağlantılı, kolay açılabilen, torba boşaltma kapağı ile komple ünite. Yatay veya düşey fanlı 2 ana tiptir.

TOREA BOŞALTMA ÜNİTESİ : Tip - MMTYS Tip - MMTDS

Fanı, kolay ulaşılabilen standart filtre elemanı qurubu, malzeme boşaltmaluğu, flans bağlantılı, kolay açılabilen, torba boşaltma kapağı ile komple ünite. Yatay veya düşey fanlı 2 ana tiptir.

HAVALANDIRMA ÜNİTESİ :

Yalnızca kolay ulaşılabilen standart filtre elemanı qurubundan ibarettir. Proses makinalarının bunker, silo ve diğer tip stok tertibatının ve özellikle basınç altında bulunanların tatbikinde kullanılan komple ünite. Bir tipi mevcuttur.

Bütün tipler 4 ana ve her ana qrupta 3 tali tipten ibaret olup torba, kafes sayısı esas üzerinde sınıflandırılmıştır.


FİLTRE GURUBU :

SA-16	---	11,7 m ²	SC-16	---	20,1 m ²
SA-18	---	13,2 "	SC-18	---	22,6 "
SA-20	---	14,7 "	SC-20	---	25,1 "
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SB-22	---	16,2 m ²	SD-22	---	27,6 m ²
SB-24	---	17,6 "	SD-24	---	27,6 m ²
SE-26	---	19,0 "	SD-26	---	32,7 "

A,B,C,D gövde ebatları olup standarttır.

ÖPNEK :

MMYSA20 :	MİKROMASTIR	vatay fanlı-D tipi	gövdeli=14,7 m ²	fil.al.
MMDSA20 :	"	düşey	-A	=14,7 "
MNBYSE26 :	"	yatay	-bunker tıstı-Etipi	göv.19 "
MMEDSE26 :	"	düşey	"	"
MMTYSC20 :	"	yatay	-torba boşalt.-Ctipi	göv.25,1m ² fil.al.
MMTDSC20 :	"	düşey	"	"
NMHSD 26:	"	havalatndma-D tipi	göv.	32,7 m ² filtré alanı





MİKRO-MASTIR FİLTRELER	Ö L Ç Ü L E R					KASET EBADI	KASET SAYISI	Filtrasyon Alanı	Filtrasyon Debisi min. / max.	Filtrasyon Hizi
	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.					
A - 16	973	830	1200	2200 2400	120	670 x 550	16	11,7	750 1000	1,06 1,42
A - 18	973	830	1200	2200 2400	120	670 x 550	18	13,2	1000 1250	1,26 1,57
A - 20-S	973	830	1200	2200 2400	120	670 x 550	20	14,7	1000 1500	1,42 1,70
B - 22	1200	830	1200	2400	150	670 x 550	22	16,2	1000 1350	1,02 1,54
B - 24	1200	830	1200	2400	150	670 x 550	24	17,6	1250 1500	1,18 1,42
B - 26-S	1200	830	1200	2400	150	670 x 550	26	19,0	1500 1750	1,31 1,53
C - 16	973	1000	1500	2500 2700	180	740 x 850	16	20,1	1500 1750	1,24 1,45
C - 18	973	1000	1500	2500 2700	180	740 x 850	18	22,6	1750 2000	1,29 1,47
C - 20-S	973	1000	1500	2500 2700	180	740 x 850	20	25,1	2000 2500	1,46 1,66
D - 22	1200	1000	1500	2700	200	740 x 850	22	27,6	2000 2500	1,20 1,50
D - 24	1200	1000	1500	2700	200	740 x 850	24	30,2	2250 2750	1,37 1,51
D - 26-S	1200	1000	1500	2700	200	740 x 800	26	32,7	2750 3000	1,40 1,52
2A - 20-S	1946	830	1200	En Ünitesi de ve ya dodat.	200	670 x 550	40	29,4	4500 4750	1,41 1,55
2B - 26-S	2400	830	1200		220	670 x 550	52	38,0	5000 5500	1,51
2C - 20-S	1946	1000	1500		270	740 x 850	40	50,2	4000 5000	1,32 1,49
2D - 26-S	2400	1000	1500		300	740 x 850	52	65,4	5000 6000	1,52 1,52
4A - 20-S	1946	1660	1200	Fan Ünitesi disindadir.	300	670 x 550	80	58,8	5000 5500	1,41 1,55
4B - 26-S	2400	1660	1200		340	670 x 550	104	76,0	6000 7000	1,31
4C - 20-S	1946	2000	1500		380	740 x 850	80	100,4	8000 9000	1,32 1,49
4D - 26-S	2400	2000	1500		460	740 x 850	104	130,8	10000 12000	1,27 1,52

(*) STANDART OLМАYAN FANLAR KOYU RENKLİDIR.

(*) (*)

(**) YÜKSEK DEĞERLER MАKSIMUM KULLANILABILME SINIRIDIR.

(***) 2 VE 4 SERİSİ SİPARİŞE GÖRE İMĀL EDİLİR.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SİNAY KALKINMA TEŞKİLATI

SİNAY EĞİTİM VE GELİŞTİRME MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SEGEM)
Selanik Cad. No. 16 Yenisehir/ANKARA Tel: 31 11 15 (4 Hat)

EK BİLGİLER

Hazırlayan

Mevlüt DOĞAR

Kimya Yük.Müh.

Konveyör Seçimi ve Tasarımı
Semineri

21-25 EKİM 1985

ANKARA

SI (Système International d'Unités) BİRİMLERİNE ÇEVİRME FAKTÖRLERİUzunluk, L $ft (0,3048) \approx m$ $in (0,0254) \approx m$ $in (25,4) \approx mm$ $cm (0,01) \approx m$ $A^o (10^{-10}) \approx m$ $\mu m (10^{-6}) \approx m$ Alan, L² $ft^2 (0,0929) \approx m^2$ $in^2 (6,452 \times 10^{-4}) \approx m^2$ $in^2 (645,2) \approx mm^2$ $cm^2 (10^{-4}) \approx m^2$ Hacim, L³ $ft^3 (0,02832) \approx m^3$ $cm^3 (10^{-6}) \approx m^3$ $l (10^{-3}) \approx m^3$ $U.S.gal (3,285 \times 10^{-3}) \approx m^3$ $U.K.gal (4,546 \times 10^{-3}) \approx m^3$ Hız, L/T $(ft/s) (0,3048) \approx m/s$

-2-

$$(\text{ft/dk}) (5,08 \times 10^{-3}) = \text{m/s}$$

$$(\text{ft/saat}) (8,467 \times 10^{-5}) = \text{m/s}$$

İvme, L/T²

$$(\text{ft/s}^2) (9,3048) = \text{m/s}^2$$

$$(\text{ft/saat}) (2,352 \times 10^{-8}) = \text{m/s}^2$$

$$(\text{cm/s}^2) (0,01) = \text{m/s}^2$$

Hacim Miktarı, L³/T

$$(\text{ft}^3/\text{s}) (0,02832) = \text{m}^3/\text{s}$$

$$(\text{ft}^3/\text{dak}) (4,72 \times 10^{-4}) = \text{m}^3/\text{s}$$

$$(\text{ft}^3/\text{saat}) (7,867 \times 10^{-6}) = \text{m}^3/\text{s}$$

$$(\text{U.S.gal/dak}) (6,308 \times 10^{-5}) = \text{m}^3/\text{s}$$

$$(\text{U.K.gal/dak}) (7,577 \times 10^{-5}) = \text{m}^3/\text{s}$$

Kütle, M

$$\text{lb}(0,4536) = \text{kg}$$

$$\text{Short ton}(907,2) = \text{kg}$$

$$\text{Metrik ton}(1000) = \text{kg}$$

Yoğunluk, M/L³

$$\text{lb/ft}^3 (16,019) = \text{kg/m}^3$$

$$(\text{lb/U.S.gal}) (119,8) = \text{kg/m}^3$$

$$(\text{lb/U.K.gal}) (99,78) = \text{kg/m}^3$$

$$(\text{g/cm}^3) (1000) \cdot \text{kg/m}^3 = \text{g/L}$$

-3-

Kütle Miktarı, M/T

$$(\text{lb/s}) (0,4536) = \text{kg/s}$$

$$(\text{lb/dak}) (7,56 \times 10^{-3}) = \text{kg/s}$$

$$(\text{lb/saat}) (1,26 \times 10^{-4}) = \text{kg/s}$$

1,26 X

10
0,001

Kuvvet, F

$$\text{lb}_f(4,448) = \text{N} \text{ (New ton)}$$

$$\text{kg}_f(9,807) = \text{N}$$

$$\text{kp}(9,807) = \text{N}$$

$$\text{dyn}(10^{-5}) = \text{N}$$

Basınç, F/L²

$$(\text{lbf/ft}^2) (47,88) = \text{N/m}^2 = \text{Pascal}$$

$$(\text{lbf/in}^2) (6895) = \text{N/m}^2 = \text{Pascal}$$

$$\text{Standart atm}(1,0133 \times 10^5) = \text{N/m}^2$$

$$\text{in Hg}(3386) = \text{N/m}^2$$

$$(\text{dyn/cm}^2) (10^{-1}) = \text{N/m}^2$$

$$\text{CmH}_2\text{O}(98,07) = \text{N/m}^2$$

$$\text{mm Hg}(133,3) = \text{N/m}^2$$

$$\text{torr}(133,3) = \text{N/m}^2$$

$$(\text{kp/m}^2) (9,807) = \text{N/m}^2$$

$$\text{bar}(10^5) = \text{N/m}^2$$

$$(\text{kgf/cm}^2) (9,807 \times 10^4) = \text{N/m}^2$$

Enerji, FL

$$(\text{ft} \cdot \text{lb}_f)(1,356) \cdot \text{N.m} = \text{joule}$$

$$\text{Erg}(10^{-7}) = \text{N.m} = \text{J}$$

$$\text{kcal}(4187) = \text{N.m} = \text{J}$$

$$(\text{kW.saat}) (3,6 \times 10^6) = \text{N.m} = \text{J}$$

Güç, Fl/T

$$(\text{ft} \cdot \text{lb}_f/\text{s})(1,356) = \text{N.m/s} = \text{W}$$

$$\text{hp}(745,7) = \text{N.m/s} = \text{W}$$

MES'İN MİLİMETRE KARŞILIĞI

EK-2

Mesh	Mesh	mm
2,5		8,00
3		6,73
3,5		5,66
4		4,76
5		4,00
6		3,36
7		2,83
8		2,38
9		2,00
10		1,68
12		1,41
14		1,19
16		1,00
20		0,841
24		0,707
28		0,595
32		0,500
35		0,420
42		0,354
48		0,297
60		0,250
65		0,210
80		0,177
100		0,149
115		0,125
150		0,105
170		0,088
200		0,074
250		0,063
270		0,053
325		0,044
400		0,037

TOZLARIN ALEVLENME SICAKLIKLARI

-1-

EK-3

Maddenin Adı	Kül Oranı % Ağırlik	Tane İriliği Max Ort.	Maddenin Tanımı	Yığın Yoğnluğu kg/l	Bir sıcak yüzeyde 5 mm kalınlığında daki toz birikintisinin tutusma sıcaklığı (°C)	Bir sıcak yüzeyde dönen tozun alevlenme sıcaklığı (°C)
Kükürt	-	100	30-40 İnce taneli	0.67	119	235
Kırmızı forfor	-	150	30-50 Genellikle ince taneli	0.99	305	360
Grafit	-	70	15-25 Gevşek ve yağlı hissi verir tutuşma olmaz pul biçiminde	0.24	750	
Mağnezyum	-	50	5-10 Çok ince taneli	0.62	340	470
iS-Kurum	-	70	10-20 Uçuşabilen ve dönebilen gevşek toz durumunda	-	535	690
Aluminyum Tozu	-	50	10-15 Çok ince pul biçiminde	0.42	320	590
Zirkonyum	-	300	5-10 İnce eğitilmiş	-	305	360
Karbonil Demir	-	20	7-8 Kolayca dökülebilen çok ince küresel biçimde toz	4.2	270	420
Demir tozu (Püskürtme için)	500	100-150 Silindirik şekilli taneler	1.6	240		430
Çinko	90	10-15 Küresel ince taneli	4.9	430		530

INORGANİK URUNLER

Maddenin Adı	Kül Oranı	Tane İriği	Maddenin Tanımı	Yığın Yağ. Kg/L	Bir sıcak yüzeyde 5 mm kalın- lığındaki toz birikin- tisinin tu- tuşma sıcak- lığı(°C)	Bir sıcak yüzeyde dönen tozun Alevleri ve Sicaklığıq (°C)
-----------------	--------------	---------------	--------------------	-----------------------	---	--

ORGANİK KİMYASAL URÜNLER

Naftalin	-	300	80-100	Topak bi- çiminde iri taneli	0.53	80	575
Antrasen	-	100	40-50	Ince kris- talli iri taneli	0.49	Erime, buhar laşma sıcak- lıklarında	505
Ftalik Asid Anhidrid	-	-	500-1000	Bir kaç cm krystal uzunlığunda 0.1 büyükük solgun gri kürenkli esnek kristaller	130	605	

Ftalik Asid	-	300	80-100	İri taneli ve köşeli toz	0.62	Erime Noktasında	650
Maleik Anhidrid	-	-	500-1000	Genellikle bir kaç mm 0.6 uzunlığunda gevrek kris- tal yapıda	53	500	

Sabun tozu	-	500	80-100	Yağlı ufak pul biçimini- de	0.24	Erime Noktasında	575-600
------------	---	-----	--------	-----------------------------------	------	---------------------	---------

Plastik, Recine

PLASTİK, RECİNE, VAKS, ELASTİK
MADDELERİ

Polistren	-	150	40-60	İnce taneli	0.23	Erime Noktasında	475
Poliüretan	-	500	50-100	Çok gevşek taneli	0.11	Erime Noktasında	425
P.V.C.	-	10	4-5	Çok ince	0.55	Karbonizas- yon nokta- sında	595
P.V.A.	-	15	5-10	Kolayca aka- bilen çok ince	0.46	Erime Noktasında	450
Kopal Reçinesi (Brezilya Reç.)	-	70	20-50	Köşeli kısmen pul ve testere talaşı biçiminde taneleri olan	0.47	Erime Noktasında (115°)	330
Sert Vaks	-	100	30-50	Köşeli ince taneli 0.53	100°	100°	400
Sert lastik	-	90	20-30	Kolayca akabilen 0.30 ve dönebilen ince	360	Karbonlaşma sıcaklığında	
Yumuşak lastik	-	300	80-100	Yünlü gibi	0.37	Karbon- laşma sıcaklığında	425



BESİN MADDELERİ VE YEMLER

Cavdar tahıl tozu	3	200	50-100	Bitki ve mineralle karışmış	0.19	305	430
Cavdar unu	1	200	30-50		0.31	325	415
Cavdar tozu (filtrede tutulan)	2	150	30-40		0.37	305	415
Buğday tahıl tozu	4	200	15-30	Bitki ve mine- ralle karışmış	0.37	290	420
Buğday unu	4	200	20-40		0.47	Karbon. laşma nok- tasında	410
Buğday tozu (Flitrede tutulan)	5	50	3-5		0.31	290	400


Yulaf ve Arpa	15	500	50-150	Kırılmış taneler büyüklüğünde tanelerle karıştırılmış	0.17	270	440
Pirinç tozu (filtrede tutulan)	1	500	50-100		0.18	270	420
Toz Şeker	-	100	20-40	İnce taneli	0.65	Erime Noktasında	360
Nişasta	-	60	20-30	kolayca akta-0.83 rılabilen ince taneli	400	Karbon- laşma sıcaklığında	
BITKİSEL LİFLER							
Pamuk tozu	-	100	10-20	lifli yapıda	-	385	-
Sülfit Selülozu	-	500	10-20	lifli yapıda olup gevşek topakların üstünde birikmiş	-	380	-
Kağıt		500	10-20		0.07	360	-
KATI YAKITLAR							
Linyit	5-10	15	2-3	Kolayca dönen bilen çok ince taneli	0.39	260	320
Gazlaştırma Kömürü	5-15	50	5-10	Çok ince taneli	0.41	225	580
Koklaştırma Kömürü	5-15	50	5-10	Çok ince taneli	0.42	280	610
Söğüt Kömürü	2-3	20	1-2	Çok ince taneli	0.36	340	595

GAZ-KATI AYIPICISI SİKLON

TORBA FİLTRE



- A Temiz hava çıkıştı
- B Kirli hava girişti
- C Su ve çamur çıkıştı
- D Su verme borusu



- (a) İki püskürtme setli püskürtme kulesi
- (b) Beş tane dairesel çevre püskürtme seti yerleştirilmiş püskürtme kulesi
- (c) Eksenel dokuz tane püskürtme setli püskürtme kulesi